CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuadro de Ofertas
PAC CGR Nº 02 - Año 2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO

Item	Descripción	Cantidad	PSPSA					LM CONSTRUCCIONES					CONTEPAR S.R.L.					OURA S.R.L.					EN OBRAS				
			Precio Unitario (IVA incluido)	Total	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Total	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Total	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Total	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Total	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)
1	Provisión y colocación de Chapas de Zinc. Nº 26, de 4,27m.X1, 10m.	10	200.000	2.000.000	N/C	N/C	N/C	292.500	2.925.000	N/C	N/C	N/C	220.000	2.200.000	N/C	N/C	N/C	187.000	1.870.000	N/C	N/C	N/C	195.000	1.950.000	N/C	N/C	N/C
2	Reposición de ganchos metálicos y capuchones de goma para la sujeción de chapas.	140	320	44.800	N/C	N/C	N/C	4.550	637.000	N/C	N/C	N/C	2.750	385.000	N/C	N/C	N/C	3.500	490.000	N/C	N/C	N/C	3.500	490.000	N/C	N/C	N/C
3	Provisión y colocación de canaletas de chapas de zinc Nº 26, de 50 cm. De desarrollo. Incluye terminación con pintura antióxido y sintética	13	72.000	936.000	N/C	N/C	N/C	130.000	1.690.000	N/C	N/C	N/C	68.750	893.750	N/C	N/C	N/C	75.000	975.000	N/C	N/C	N/C	85.000	1.105.000	N/C	N/C	N/C
4	Caño de Bajada de Chapa de Zinc, Nº 26 de 15cm.X10cm. de sección rectangular.	12	48.000	576.000	N/C	N/C	N/C	71.500	858.000	N/C	N/C	N/C	46.750	561.000	N/C	N/C	N/C	55.000	660.000	N/C	N/C	N/C	75.000	900.000	N/C	N/C	N/C
5	Sellado de juntas de Chapas metálicas con tela geotexil (Bidin o similar) y refuerzo con membrana pastosa acrílica (mpacril o similar). Ancho= 30 cm.	35	48.000	1.680.000	N/C	N/C	N/C	15.990	559.650	N/C	N/C	N/C	43.313	1.515.955	N/C	N/C	N/C	71.000	2.485.000	N/C	N/C	N/C	55.000	1.925.000	N/C	N/C	N/C
6	Reposición de las planchas del cielorraso destruidas y afectadas por las filtraciones. Incluye la provisión y colocación de las planchas, así como la estructura portante.	10	75.000	750.000	N/C	N/C	N/C	97.500	975.000	N/C	N/C	N/C	82.500	825.000	N/C	N/C	N/C	77.000	770.000	N/C	N/C	N/C	120.000	1.200.000	N/C	N/C	N/C
7	Mamparas divisorias de placas de eucatex c/perfilería de aluminio anodinado bronce. Altura 2,15m. 3 paños serán con vidrio y mampara ciega.	4	180.000	720.000	N/C	N/C	N/C	195.000	780.000	N/C	N/C	N/C	171.875	687.500	N/C	N/C	N/C	125.000	500.000	N/C	N/C	N/C	215.000	860.000	N/C	N/C	N/C
8	Mamparas divisorias de placas de eucatex c/perfilería de chapa doblada. Altura 1,50m. Los paños serán con mampara ciega de 1,00 m de altura y el resto con vidrio.	10	170.000	1.700.000	N/C	N/C	N/C	208.000	2.080.000	N/C	N/C	N/C	206.250	2.062.500	N/C	N/C	N/C	220.000	2.200.000	N/C	N/C	N/C	215.000	2.150.000	N/C	N/C	N/C
9	Provisión y colocación de canaletas de chapas de zinc Nº 26, de 50 cm. De desarrollo. Incluye terminación con pintura antióxido y sintética	7	72.000	504.000	N/C	N/C	N/C	145.600	1.019.200	N/C	N/C	N/C	68.750	481.250	N/C	N/C	N/C	75.000	525.000	N/C	N/C	N/C	85.000	595.000	N/C	N/C	N/C
10	Caño de Bajada de Chapa de Zinc, Nº 26 de 15cm.X10cm. de sección rectangular.	5	48.000	240.000	N/C	N/C	N/C	93.600	468.000	N/C	N/C	N/C	46.750	233.750	N/C	N/C	N/C	55.000	275.000	N/C	N/C	N/C	85.000	425.000	N/C	N/C	N/C
11	Sellado de juntas de Chapas metálicas con tela geotexil (Bidin o similar) y refuerzo con membrana pastosa acrílica (Impacril o similar). Ancho= 30 cm.	22	48.000	1.056.000	N/C	N/C	N/C	15.990	351.780	N/C	N/C	N/C	43.313	952.886	N/C	N/C	N/C	71.000	1.562.000	N/C	N/C	N/C	55.000	1.210.000	N/C	N/C	N/C
12	Reposición de las planchas del cielorraso destruidas y afectadas por las filtraciones. Incluye la provisión y colocación de las planchas, así como la estructura portante.	20	75.000	1.500.000	N/C	N/C	N/C	97.500	1.950.000	N/C	N/C	N/C	82.500	1.650.000	N/C	N/C	N/C	75.000	1.500.000	N/C	N/C	N/C	120.000	2.400.000	N/C	N/C	N/C
13	Sellado de juntas de Chapas metálicas con tela geotexil (Bidin o similar) y refuerzo con membrana pastosa acrílica (Impacril o similar). Ancho= 30	6	48.000	288.000	N/C	N/C	N/C	15.990	95.940	N/C	N/C	N/C	50.875	305.250	N/C	N/C	N/C	71.000	426.000	N/C	N/C	N/C	55.000	330.000	N/C	N/C	N/C
14	Provisión y colocación de canaletas de chapas de zinc Nº 26, de 50 cm. De desarrollo. Incluye terminación con pintura antióxido y sintética. Incluye caño de Bajada de Chapa de Zinc, Nº 26 de 15cm.X10cm. de sección rectangular.	6	72.000	432.000	N/C	N/C	N/C	145.600	873.600	N/C	N/C	N/C	68.750	412.500	N/C	N/C	N/C	75.000	450.000	N/C	N/C	N/C	85.000	510.000	N/C	N/C	N/C
15	Provisión y colocación canaletas de chapas de zinc Nº 26, de 30 cm. De desarrollo. Incluye terminación con pintura antióxido y sintética. Es para revestido de desagüe de aire acondicionado en el patio interior.	10	48.000	480.000	N/C	N/C	N/C	93.600	936.000	N/C	N/C	N/C	48.125	481.250	N/C	N/C	N/C	75.000	750.000	N/C	N/C	N/C	95.000	950.000	N/C	N/C	N/C
16	Pintura de cielorraso de metal desplegado	15	19.000	285.000	N/C	N/C	N/C	36.400	546.000	N/C	N/C	N/C	16.500	247.500	N/C	N/C	N/C	15.000	225.000	N/C	N/C	N/C	20.000	300.000	N/C	N/C	N/C
17	Desmontaje y volver a colocar mamparas divisorias de placas ciegas de eucatex c/perfilería de chapa doblada.	15	60.000	900.000	N/C	N/C	N/C	26.000	390.000	N/C	N/C	N/C	82.500	1.237.500	N/C	N/C	N/C	130.000	1.950.000	N/C	N/C	N/C	15.000	225.000	N/C	N/C	N/C
18	Mamparas divisorias de placas de eucatex c/perfilería de chapa doblada. Altura 1,50m. Los paños serán con mampara ciega de 1,00 m de altura y el resto con vidrio.	23	170.000	3.910.000	N/C	N/C	N/C	208.000	4.784.000	N/C	N/C	N/C	206.250	4.743.750	N/C	N/C	N/C	155.000	3.565.000	N/C	N/C	N/C	215.000	4.945.000	N/C	N/C	N/C
		Totales		18.001.800				Totales	21.919.170				Totales	19.876.341				Totales	21.178.000				Totales	22.470.000			

Dirección de Administración y Logística
Titular UOC
Contraloría General de la República