Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 149 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

U.N.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto 10.480/2013

ANEXO B - 02 - 08

* ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA CASA CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR							SERVITEK	PC'S SERVICIOS	HSAM	TECNOFRIO
Ítems	Código del Catálogo	Equipos de Acondicionares de Aire de Ventana y Tipo Split	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido (Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)
1	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 9.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	180.000	420.000	80.000
2	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 10.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	180.000	420.000	90.000
3	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 11.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	180.000	420.000	100.000
4	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 12.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	250.000	420.000	120.000
5	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 15.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	120.000
6	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 17.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	120.000
7	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 18.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	250.000	420.000	140.000
8	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 24.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	250.000	420.000	150.000
9	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 9.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	80.000
10	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 12.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	120.000
11	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 18.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	250.000	420.000	140.000
12	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 24.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	250.000	420.000	150.000
13	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 44.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	240.000
14	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 48.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	240.000
15	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 60.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	120.000	420.000	290.000
				TOTAL GENERAL			1.650.000	2.630.000	6.300.000	2.180.000

IMPORTANTE: Cada equipo debe ser cotizado con los trabajos de **Mantenimiento preventivo que incluye (Limpieza, Carga de Gas y Prueba de Funcionamiento) y de acuerdo a su capacidad en BTU y conforme necesidad**. Los precios deben incluir IVA, Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado a las distintas Sedes de la Facultad. También deben elaborar informes técnicos de los trabajos realizados tanto en casa central como en las sedes del interior e incluir garantía por los trabajos de mantenimiento realizados.

Alberto Rodrigo González
Jefe - U. O. C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

* ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS DE REPARACION PARA LA CASA CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR							SERVITEK	PC'S SERVICIOS	HSAM	TECNOFRIO
Ítems	Código del Catálogo	Equipos de Acondicionares de Aire de Ventana y Tipo Split	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido (Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)	Precio Unitario IVA Incluido (Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)
16	72102305-001	Reparación de A.C. de 9.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	480.000
17	72102305-001	Reparación de A.C. de 10.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	490.000
18	72102305-001	Reparación de A.C. de 11.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	490.000
19	72102305-001	Reparación de A.C. de 12.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	520.000
20	72102305-001	Reparación de A.C. de 15.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	520.000
21	72102305-001	Reparación de A.C. de 17.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	520.000
22	72102305-001	Reparación de A.C. de 18.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	680.000
23	72102305-001	Reparación de A.C. de 24.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	698.000
24	72102305-001	Reparación de A.C. de 9.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	480.000
25	72102305-001	Reparación de A.C. de 12.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	520.000
26	72102305-001	Reparación de A.C. de 18.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	680.000
27	72102305-001	Reparación de A.C. de 24.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	698.000
28	72102305-001	Reparación de A.C. de 44.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	920.000
29	72102305-001	Reparación de A.C. de 48.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	1.120.000
30	72102305-001	Reparación de A.C. de 60.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000	350.000	820.000	1.200.000
				TOTAL GENERAL			1.650.000	5.250.000	12.300.000	10.016.000

IMPORTANTE: Cada equipo debe ser cotizado con los trabajos de **Reparación que incluye: Reparación de Ventilador, Cambio de Motor del Ventilador, Soldadura de Caños de Cobre, Cambio de Compresor, Cambio de Filtros, Cambio de Cañerías de Cobre, Cambio de Placas, Electricidad (Cableado y Adecuaciones necesarias), de acuerdo a su capacidad en BTU y conforme a necesidad**. Los precios deben incluir IVA, Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado a las distintas Sedes de la Facultad. También deben elaborar informes técnicos de los trabajos realizados tanto en casa central como en las sedes del interior e incluir garantía por los trabajos de reparación realizados.

RESUMEN GENERAL	SERVITEK	PC'S SERVICIOS	HSAM	TECNOFRIO
MANTENIMIENTO	1.650.000	2.630.000	6.300.000	2.180.000
REPARACION	1.650.000	5.250.000	12.300.000	10.016.000
TOTAL GENERAL	3.300.000	7.880.000	18.600.000	12.196.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPEDERE VERO
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

Alberto Rodrigo González M.
Jefe UOC
Facultad de Filosofía UNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Crndte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 149 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

U.N.A.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Anexo al Decreto 10.480/2013

ANEXO B - 02 - 09

Código SICP: 1364
Institución: FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION.
Adjudicado: SERVITEK INGENIERIA Y SERVICIOS DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN

* ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA CASA CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR							SERVITEK
Ítems	Código del Catálogo	Equipos de Acondicionares de Aire de Ventana y Tipo Split	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido (Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)
1	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 9.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
2	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 10.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
3	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 11.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
4	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 12.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
5	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 15.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
6	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 17.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
7	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 18.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
8	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 24.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
9	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 9.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
10	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 12.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
11	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 18.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
12	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 24.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
13	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 44.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
14	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 48.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
15	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de A.C. de 60.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
				TOTAL GENERAL			1.650.000

IMPORTANTE: Cada equipo debe ser cotizado con los trabajos de **Mantenimiento preventivo que incluye (Limpieza, Carga de Gas y Prueba de Funcionamiento) y de acuerdo a su capacidad en BTU y conforme necesidad**. Los precios deben incluir IVA, Insumos, Mano de Obra y Gastos de Traslado a las distintas Sedes de la Facultad. También deben elaborar informes técnicos de los trabajos realizados tanto en casa central como en las sedes del interior e incluir garantía por los trabajos de mantenimiento realizados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO

Alberto Rodrigo González
Jefe U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

* ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS DE REPARACION PARA LA CASA CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR							SERVITEK
Ítems	Código del Catálogo	Equipos de Acondicionares de Aire de Ventana y Tipo Split	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido (Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado)
16	72102305-001	Reparación de A.C. de 9.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
17	72102305-001	Reparación de A.C. de 10.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
18	72102305-001	Reparación de A.C. de 11.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
19	72102305-001	Reparación de A.C. de 12.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
20	72102305-001	Reparación de A.C. de 15.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
21	72102305-001	Reparación de A.C. de 17.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
22	72102305-001	Reparación de A.C. de 18.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
23	72102305-001	Reparación de A.C. de 24.000 BTU (Ventana)	Unidad	Evento	1	1	110.000
24	72102305-001	Reparación de A.C. de 9.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
25	72102305-001	Reparación de A.C. de 12.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
26	72102305-001	Reparación de A.C. de 18.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
27	72102305-001	Reparación de A.C. de 24.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
28	72102305-001	Reparación de A.C. de 44.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
29	72102305-001	Reparación de A.C. de 48.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
30	72102305-001	Reparación de A.C. de 60.000 BTU (Split)	Unidad	Evento	1	1	110.000
				TOTAL GENERAL			1.650.000

IMPORTANTE: Cada equipo debe ser cotizado con los trabajos de **Reparación que incluye: Reparación de Ventilador, Cambio de Motor del Ventilador, Soldadura de Caños de Cobre, Cambio de Compresor, Cambio de Filtros, Cambio de Cañerías de Cobre, Cambio de Placas, Electricidad (Cableado y Adecuaciones necesarias), de acuerdo a su capacidad en BTU y conforme a necesidad**. Los precios deben incluir IVA, Repuestos, Mano de Obra y Gastos de Traslado a las distintas Sedes de la Facultad. También deben elaborar informes técnicos de los trabajos realizados tanto en casa central como en las sedes del interior e incluir garantía por los trabajos de reparación realizados.

RESUMEN GENERAL	SERVITEK
MANTENIMIENTO	1.650.000
REPARACION	1.650.000
TOTAL GENERAL	3.300.000
TOTAL ADJUDICADO S/ CONTRATO	20.000.000

Alberto Rodrigo González M.
Jefe UOC
Facultad de Filosofía UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Filosofía