6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para CAMIONETA FORD RANGER, AÑO 2011						
6,1	Foco de Faro delantero c/u	Unidad	1	Evento	78.000	120.000	-35
6,2	Foco para señalero c/u	Unidad	1	Evento	72.800	112.000	-35
6,3	Faro trasero con foco c/u	Unidad	1	Evento	728.000	1.120.000	-35
6,4	Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	1	Evento	436.800	672.000	-35
6,5	Llave contacto	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
6,6	Bocina	Unidad	1	Evento	201.500	310.000	-35
6,7	Terminal de bateria	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
6,8	Control de bateria	Unidad	1	Evento	13.000	20.000	-35
6,9	Colocación de relay de luz alta	Unidad	1	Evento	78.000	120.000	-35
6,10	Recargar bateria	Unidad	1	Evento	9.750	15.000	-35
6,11	Reparación de motor de arranque	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
6,12	Cambio de motor de arranque	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
6,13	Reparar sistema limpia parabrisas - comp.	Unidad	1	Evento	78.000	120.000	-35
6,14	Solenoide o automático del arranque	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
6,15	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1	Evento	29.250	45.000	-35
6,16	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	19.500	30.000	-35
6,17	Bujias incancescentes c/u	Unidad	1	Evento	195.000	300.000	-35
6,18	Bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	97.500	150.000	-35
6,19	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1	Evento	117.000	180.000	-35
6,20	Reparación de alternador	Unidad	1	Evento	162.500	250.000	-35
6,21	Cambio de alternador	Unidad	1	Evento	292.500	450.000	-35
6,22	Llave de stop	Unidad	1	Evento	149.500	230.000	-35
6,23	Llave de luz	Unidad	1	Evento	78.000	120.000	-35
6,24	Comando señalero y limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	162.500	250.000	-35
6,25	Faro delantero	Unidad	1	Evento	234.000	360.000	-35
6,26	Faro trasero completo	Unidad	1	Evento	234.000	360.000	-35
6,27	Correa de alternador	Unidad	1	Evento	143.000	220.000	-35
					4.390.100		
					26.000.000		
***Monto mínimo: 20.000.000.- Gs**							
***Monto máximo: 40.000.000.- Gs**							

LOTE N° 26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - CIMEFOR PLURIANUAL (AÑO 2019)						
ITEMS	DESCRIPCION DE BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	Precio Ofertado (PO)	Precio Referencial (PR)	% Diferencia PO-FR
1	Serv. de mant. y reparacion de Motor para CAMIONETA CHEVROLET S-10, AÑO 2007, CHAPA N° EAE 063						
11	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
12	Cambio de aceite de caja	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
13	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
14	Cambio de aceite de motor	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
15	Filtro de combustible	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
16	Filtro de trampa de Agua	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
17	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
18	Filtro de aire	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
19	Limpieza de Radiador	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
110	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
111	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
112	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
113	Cambio de aceite de motor con filtro	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
					676.000		

2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno						
2,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,3	Reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,4	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,5	Zapatas freno trasero	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,6	Tambor freno trasero - ambos	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,7	Cabo de freno de mano	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,9	Valvula comando de freno de mano	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,11	Caño flexible	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
					624.000		
***Monto mínimo: 1.000.000.- Gs**					1.300.000		
***Monto máximo: 2.000.000.- Gs**							

LOTE Nº 28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL CECOPAZ (AÑO 2019)						
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	Precio Ofertado (PO)	Precio Referencial (PR)	% Diferencia PO-PR
1	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para camioneta Toyota Tacoma año 2009.						
1,1	Amortiguadores	Unidad	1	Evento	409.500	630.000	-35
1,2	Rotulas inferiores	Unidad	1	Evento	364.000	560.000	-35
1,3	Rotulas superiores	Unidad	1	Evento	364.000	560.000	-35
1,4	Bujes de parrilla superior	Unidad	1	Evento	214.500	330.000	-35
1,5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	1	Evento	214.500	330.000	-35
1,6	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	1	Evento	474.500	730.000	-35
1,7	Parrilla de suspensión superior	Unidad	1	Evento	474.500	730.000	-35
1,8	Buje estabilizador central	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
1,9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
1,10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
1,11	Barra estabilizadora del.	Unidad	1	Evento	279.500	430.000	-35
1,12	Barra de torsion RH	Unidad	1	Evento	624.000	960.000	-35
					3.887.000		
2	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para camioneta Chevrolet S10 Motor diesel año 2006.						
2,1	Cremallera de direccion	Unidad	1	Evento	1.170.000	1.800.000	-35
2,2	Precap	Unidad	1	Evento	201.500	310.000	-35
2,3	Guardapolvo	Unidad	1	Evento	58.500	90.000	-35
2,4	Muñequin	Unidad	1	Evento	162.500	250.000	-35
2,5	Esparragos de rueda	Unidad	1	Evento	39.000	60.000	-35
2,6	Tuercas de rueda	Unidad	1	Evento	442.000	680.000	-35
2,7	Bomba Dirección hidraulica	Unidad	1	Evento	390.000	600.000	-35
2,8	Reparacion de bomba de direccion hidrául	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
2,9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p	Unidad	1	Evento	78.000	120.000	-35
2,10	Columna de direccion	Unidad	1	Evento	227.500	350.000	-35
2,11	Conjunto cilindro contacto	Unidad	1	Evento	19.500	30.000	-35
2,12	Eje de direccion	Unidad	1	Evento	182.000	280.000	-35
					3.022.500		
3	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación de Suspención Delantera para camion Ford Cargo motor diesel 4,5 MWM año 2009.						
3,1	Amortiguadores	Unidad	1	Evento	409.500	630.000	-35
3,2	Rotulas inferiores	Unidad	1	Evento	364.000	560.000	-35
3,3	Rotulas superiores	Unidad	1	Evento	364.000	560.000	-35
3,4	Bujes de parrilla superior	Unidad	1	Evento	214.500	330.000	-35
3,5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	1	Evento	52.000	80.000	-35
3,6	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	1	Evento	474.500	730.000	-35
3,7	Parrilla de suspensión superior	Unidad	1	Evento	474.500	730.000	-35
3,8	Buje estabilizador central	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
3,9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
3,10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	1	Evento	156.000	240.000	-35
3,11	Barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	279.500	430.000	-35
					3.100.500		

4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Tractor Agricola Landini 100 Globalfarm. Chasis N° TLVLP 18065.**						
4,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	221.000	340.000	-35
4,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	175.500	270.000	-35
4,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	195.000	300.000	-35
4,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
4,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	260.000	400.000	-35
4,6	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	291.200	448.000	-35
4,7	Cambio aceite transmision 80/90	Unidad	1	Evento	435.500	670.000	-35
					1.786.200		
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Tractor Agricola Landini 100 Globalfarm. Chasis N° TLVLN06047.**						
5,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	221.000	340.000	-35
5,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	175.500	270.000	-35
5,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	195.000	300.000	-35
5,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
5,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	260.000	400.000	-35
5,6	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	291.200	448.000	-35
5,7	Cambio aceite transmision 80/90	Unidad	1	Evento	435.500	670.000	-35
					1.786.200		
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Tractor Agricola Landini 100 Globalfarm Chasis N° TLVLP 17148.**						
6,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	221.000	340.000	-35
6,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	175.500	270.000	-35
6,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	195.000	300.000	-35
6,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
6,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	260.000	400.000	-35
6,6	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	291.200	448.000	-35
6,7	Cambio aceite transmision 80/90	Unidad	1	Evento	435.500	670.000	-35
					1.786.200		
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Tractor Agricola Landini 100 Globalfarm Chasis N° TLVLP 18073.**						
7,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	221.000	340.000	-35
7,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	175.500	270.000	-35
7,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	195.000	300.000	-35
7,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	208.000	320.000	-35
7,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	260.000	400.000	-35
7,6	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	291.200	448.000	-35
7,7	Cambio aceite transmision 80/90	Unidad	1	Evento	435.500	670.000	-35
					1.786.200		
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Retropala JCV3C Plus Chasis N° 9B9214T64CBDT4678**						
8,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	282.750	435.000	-35
8,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	141.700	218.000	-35
8,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	226.200	348.000	-35
8,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	68.250	105.000	-35
8,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	416.000	640.000	-35
8,6	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	2.873.000	4.420.000	-35
8,7	Cmbio de trampa de Agua	Unidad	1	Evento	175.500	270.000	-35
8,8	Cambio aceite transmision 70/90	Unidad	1	Evento	1.274.000	1.960.000	-35
					5.457.400		
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Motoniveladora 120 G Caterpillar. Motor Diesel.**						
9,1	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1	Evento	289.250	445.000	-35
9,2	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1	Evento	161.200	248.000	-35
9,3	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	232.700	358.000	-35
9,4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	81.250	125.000	-35
9,5	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	369.200	568.000	-35
9,6	Cmbio de trampa de Agua	Unidad	1	Evento	237.250	365.000	-35
9,7	Cambio de aceite hidraulico	Unidad	1	Evento	2.873.000	4.420.000	-35
9,8	Cambio aceite transmision 90/	Unidad	1	Evento	3.003.000	4.620.000	-35
					7.246.850		

10	Mantenimiento para Generador para Motor Perkins 30 Kva Diesel.						
10,1	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	Evento	136.500	210.000	-35
10,2	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	71.500	110.000	-35
10,3	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	91.000	140.000	-35
10,4	Cambio aceite motor 15/40	Unidad	1	Evento	299.000	460.000	-35
					598.000		
11	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para Tractorcito Murray 18.5 HP. Motor Naftero						
11,1	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	Evento	65.000	100.000	-35
11,2	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	Evento	55.250	85.000	-35
11,3	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	Evento	61.750	95.000	-35
11,4	Cambio aceite motor 20/50	Unidad	1	Evento	182.000	280.000	-35
					364.000		
***Monto mínimo: 23.708.500.- Gs**					30.821.050		
***Monto máximo: 47.417.000.- Gs**							

Seguidamente se pasará a exponer la diferencia en porcentajes de la oferta presentada por la empresa **TRAKS – CAR** en relación al Precio Referencial, en el lote en el cual ofertó el monto más bajo.

LOTE Nº 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - CECOPAZ 2018						
Items(*)	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO (*)	Unidad de Medida (*)	Cantidad (*)	Presentación (*)	Precio Ofertado (PO)	Precio Referencial	% Diferencia PO-PR
1	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU:						
1,1	*Limpieza de evaporador*			Evento	84.000	120.000	-30
1,2	*Limpieza de condensador*	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	-30
1,3	*Provisión y carga de gas refrigerante.*	Unidad	1	Evento	84.000	120.000	-30
1,4	*Provisión y cambio de rulemán del eje de motor de turbina*	Unidad	1	Evento	35.000	50.000	-30
1,5	*Provisión y cambio de rulemán del eje del*	Unidad		Evento	45.500	65.000	-30
1,6	*Provisión y cambio de aceite anticoagulante*	Unidad	-	Evento	28.000	40.000	-30
1,7	*Cambio de presostato de baja*	Unidad	-	Evento	29.700	42.500	-30
1,8	*Cambio de presostato de alta*	Unidad	-	Evento	29.700	42.500	-30
1,9	*Provisión y cambio de filtro de gas*	Unidad	-	Evento	31.500	45.000	-30
2	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU:				437.400		
2,1	*Limpieza de evaporador*			Evento	84.000	120.000	-30
2,2	*Limpieza de condensador*	Unidad	-	Evento	70.000	100.000	-30
2,3	*Provisión y carga de gas refrigerante.*	Unidad	-	Evento	84.000	120.000	-30
2,4	*Provisión y cambio de rulemán del eje de motor de turbina*	Unidad	-	Evento	35.000	50.000	-30
2,5	*Provisión y cambio de rulemán del eje del condensador*	Unidad		Evento	45.500	65.000	-30
2,6	*Provisión y cambio de aceite anticoagulante*	Unidad	-	Evento	28.000	40.000	-30
2,7	*Cambio de presostato de baja*	Unidad	-	Evento	29.700	42.500	-30
2,8	*Cambio de presostato de alta*	Unidad	-	Evento	29.700	42.500	-30
2,9	*Provisión y cambio de filtro de gas*	Unidad	-	Evento	31.500	45.000	-30

3	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU:				437.400		
3,1	*Limpieza de evaporador*			Evento	84.000	120.000	-30
3,2	*Limpieza de condensador*	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	-30
3,3	*Provisión y carga de gas refrigerante.*	Unidad	1	Evento	84.000	120.000	-30
3,4	*Provisión y cambio de rulemán del eje de motor de ventilador*	Unidad	1	Evento	35.000	50.000	-30
3,5	*Provisión y cambio de rulemán del eje del*	Unidad		Evento	45.500	65.000	-30
3,6	*Provisión y cambio de aceite anticoagulante*	Unidad	1	Evento	28.000	40.000	-30
3,7	*Cambio de presostato de baja*	Unidad	1	Evento	29.700	42.500	-30
3,8	*Cambio de presostato de alta*	Unidad	1	Evento	29.700	42.500	-30
3,9	*Provisión y cambio de filtro de gas*	Unidad	1	Evento	31.500	45.000	-30
***Monto mínimo: 937.500.- Gs**					437.400		
***Monto máximo: 1. 875.000.- Gs**					1.312.200		

LOTE Nº 08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL - COMANDO DEL EJERCITO (AÑO 2019)						
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	CANTIDAD	a) Precio Unitario (repuesto)	Precio Ofertado (PO)	Precio Referencial (PR)	% Diferencia PO-PR
1	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U98BB05620						
1,1	*Limpieza completa de la Bomba Inyectora*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
1,2	*Cambio de retenes*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
1,3	*Ajuste y calibracion de la bomba inyectora*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
1,4	*Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis Nº				180.400	258.000	-30
2,1	*Juego de pastillas de freno delantero*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,2	*Discos de Frenos delantero*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,3	*Juego de reparacion de mordaza de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,4	*Cilindros de frenos trasero.*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,5	*Zapatas de frenos trasero.*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,6	*Tambores de Freno trasero*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,7	*Cabos de frenos de mano*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,8	*Bomba central de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,9	*Valvulas de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,1	*Cambio de fluido de freno p/litro*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,11	*Caños flexibles de frenos*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,12	*Seguros de zapata*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,13	*Rectificacion de discos de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,14	*Cementado de zapatas*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,15	*Rectificacion de tambores de frenos traseros*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,16	*Resortes de zapata*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,17	*Juego de reparo de cilindro de frenos*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,18	*Regulador de freno RH*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,19	*Regulador de freno LH*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,2	*Leva de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,21	*Perno de zapata*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,22	*Piston de mordaza*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,23	*Mordaza de freno delantero RH*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,24	*Mordaza de freno delantero LH*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,25	*Perno de mordaza*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,26	*Tapa de polvo*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,27	*Goma pedal TM*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,28	*Bulbo de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,29	*Mecanismo de freno de mano*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,3	*Juego reparo bomba central de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,31	*Sensor de desaceleracion*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,32	*Bomba de vacio*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,33	*Servo Freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,34	*Valvula de freno*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,35	*Sensor ABS de rueda del izq*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,36	*Sensor ABS de rueda del der*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,37	*Sensor ABS de rueda trase*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,38	*Modulo hidraulico de ABS*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
2,39	*Rotor sensor de ABS*	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

3	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U98BB06520				1.758.900	2.515.500	-30
3,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,6	Rulemen Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
3,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U98BB06520				766.700	1.096.500	-30
4,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
4,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
4,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5	Serv. de mant. y reparacion de Motor para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U98BB06520				135.300	193.500	-30
5,1	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,2	Filtro de combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,3	Filtro de trampa de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,4	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,5	Filtro de aire	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,6	Limpieza de Radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,7	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,8	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,9	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,10	Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,11	Cigüeñal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,12	Tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,13	Turbo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,14	Juego de piston	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,15	Juego de Camisa	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,16	Juego de Viela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,17	Casquillo de Bancada	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,18	Casquillo de leva	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,19	Buje de Biela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,20	Juego de Aros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,21	Juego de Juntas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,22	Juego de Valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,23	Juego de Reten de Valvula	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,24	Bomba de alta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,25	Valvula de presión de alta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,26	Pico inyector electrónico	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,27	Sensor de presión de riel	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,28	Guia de valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,29	Cepillada de tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,30	Rectificacion de cilindros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,31	Rectificacion de Cigüeñal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,32	Rectificacion de brazo de biela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,33	Junta tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,34	Tapon de block	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,35	Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,36	Cambio de caño de alta presion de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,37	Junta carter	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,38	Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,39	Bomba de Agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,40	Correa / cadena de distribucion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,41	Polea rulemen tensor de correas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,42	Reten frente motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,43	Soporte motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,44	Junta tapa balanzin	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,45	Reparacion de Radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,46	Regular valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
5,47	Rectificar asiento valvulas y [illegible]	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de Arranque para camión Ford Cargo, Modelo 1717e Año 2007, Chasis N°				2.119.700		
6,1	Bendix de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,2	Rotor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,3	Inducido de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,4	Jgo. De carbones	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,5	Motor de arranque completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,6	Automatico de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,7	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,8	Ruleman de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,9	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,10	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,11	Porta carbon	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
6,12	Bobina motor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
7	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para camión Ford Cargo, Modelo 1717e, Año 2007 Chasis N°				541.200		
7,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
7,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
7,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
7,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para camión Ford Cargo, Modelo 1717e, Año 2007 Chasis N°				180.400		
8,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
8,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

9	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para camión Ford Cargo, Modelo 1717e, Año 2007 Chasis Nº 9BFYCE6U89BB 25582				1.758.900		
9,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
9,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
10	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camión Ford Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U68BB				766.700		
10,1	Limpieza completa de la Bomba Inyect	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
10,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
10,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyec	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
10,4	Cambio de 4 picos inyectores con eso	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

11	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Camión Ford Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U68BB				180.400		
11,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,3	Juego de reparacion de morseza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,10	Cambio de fluido de freno p/tero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
11,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

12	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camion Ford Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U68BB 05717				1.758.900		
12,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,6	Buleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
12,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
13	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camión Cisterna, Marca Ford, Modelo 1722, Año 2014				766.700		
13,1	Limpieza completa de la Bomba Inyect	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
13,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
13,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
13,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Camión Cisterna, Marca Ford, Modelo 1722, Año 2014				180.400		
14,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,38	Modulo Hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
14,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

15	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camión Cisterna, Marca Ford, Modelo 1722, Año 2014				1.758.900		
15,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
15,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
16	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Omnibus, HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012				766.700		
16,1	Limpieza completa de la Bomba Inyect	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
16,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
16,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyec	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
16,4	Cambio de 4 picos inyectores con esc	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Omnibus, HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012				180.400		
17,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,21	Pemo de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,25	Pemo de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
17,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

18	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Omnibus, HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012				1.758.900		
18,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
18,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
19	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				766.700		
19,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
19,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
19,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
19,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				180.400		
20,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
20,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

21	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				1.758.900		
21,1	Plato de Presion	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,2	Disco	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,3	Cojinete de empuje	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,4	Horquilla	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,5	Guardapolvo de Horquilla	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,6	Ruleman Piloto	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,7	Volante de motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,8	Tornillos de volante	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,9	Corona volante	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,10	Rectificacion de corona volante	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,11	Bulbo de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,12	Goma pedal de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,13	Flexible de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,14	Bomba auxiliar de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,16	Bombin auxiliar de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
21,17	Bomba central de embrague	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
22	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				766.700		
22,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
22,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
22,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23	Serv. de mant. y reparacion de Motor para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				135.300		
23,1	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,2	Filtro de combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,3	Filtro de trampa de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,4	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,5	Filtro de aire	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,6	Limpieza de Radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,7	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,8	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,9	Limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,10	Cambio de aceite de motor p/filtro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,11	Cigüeñal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,12	Tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,13	Turbo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,14	Juego de piston	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,15	Juego de Camisa	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,16	Juego de Viela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,17	Casquillo de Bancada	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,18	Casquillo de leva	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,19	Buje de Biela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,20	Juego de Aros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,21	Juego de Juntas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,22	Juego de Valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,23	Juego de Reten de Valvula	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,24	Bomba de alta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,25	Valvula de presión de alta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,26	Pico inyector electrónico	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,27	Sensor de presión de riel	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,28	Guia de valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,29	Cepillada de tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,30	Rectificacion de cilindros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,31	Rectificacion de Cigüeñal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,32	Rectificacion de brazo de biela	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,33	Junta tapa motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,34	Tapon de block	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,35	Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,36	Cambio de caño de alta presion de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,37	Junta carter	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,38	Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,39	Bomba de Agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,40	Correa / cadena de distribucion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,41	Polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,42	Reten frente motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,43	Soporte motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,44	Junta tapa balancin	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,45	Reparacion de Radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,46	Regular valvulas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
23,47	Rectificar asiento valvulas y guiadas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

24	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de Arranque para Micro Ómnibus, Toyota Coaster, Año 1995				2.119.700		
24,1	Bendix de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,2	Rotor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,3	Inducido de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,4	Jgo. De carbones	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,5	Motor de arranque completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,6	Automatico de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,7	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,8	Ruleman de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,9	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,10	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,11	Porta carbon	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
24,12	Bobina motor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25	Servicio de chaperia y pintura para Micro Omnibus, Toyota Coaster, Año 1995				541.200		
25,1	Capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,2	Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,3	Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,4	Puerta Delantera Derecha	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,5	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,6	Parabrisas Delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,7	Moldura de Parabrisas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,8	Soporte carril paragolpe	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,9	Soporte paragolpe del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,10	Parrilla frontal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,11	Jgo molduras parrilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,12	Cabo abre capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,13	Varilla capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,14	Bisagra puerta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,15	limitador puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,16	Vidrio pta del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,17	Vidrio pta del zq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,18	Guia de vidrio pta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,19	Goma pta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,20	Goma sup pta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,21	Manija de puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,22	Panel de techo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,23	Cable tapa combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,24	Refuerzo paragolpe tras	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,25	Tapa tras carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,26	Cerradura de puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,27	Espejo retrovisor izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,28	Espejo retrovisor der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,29	Espejo retrovisor interior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,30	Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,31	Paragolpe delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,32	Reparación de piso de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,33	Reparación de costado de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,34	Cambio de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
25,35	Tapicería	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

26	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora 78180101-013				1.578.500		
26,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
26,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
26,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
26,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2009				180.400		
27,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
27,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

28	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2009				1.758.900		
28,1	Plato de Presion	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,2	Disco	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,4	Horquilla	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,7	Volante de motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,9	Corona volante	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
28,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
29	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2009				766.700		
29,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
29,2	Soldadura	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
29,3	Pintura	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30	Serv. de mant. y reparacion de Motor para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2009				135.300		
30,1	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,2	Filtro de combustible	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,3	Filtro de trampa de agua	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,4	Filtro de aceite	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,5	Filtro de aire	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,6	Limpieza de Radiador	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,7	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,8	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,9	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,10	Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,11	Cigüeñal	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,12	Tapa motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,13	Turbo	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,14	Juego de piston	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,15	Juego de Camisa	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,16	Juego de Viela	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,17	Casquillo de Bancada	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,18	Casquillo de leva	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,19	Buje de Biela	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,20	Juego de Aros	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,21	Juego de Juntas	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,22	Juego de Valvulas	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,23	Juego de Reten de Valvula	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,24	Bomba de alta	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,25	Valvula de presion de alta	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,26	Pico inyector electrónico	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,27	Sensor de presión de riel	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,28	Guia de valvulas	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,29	Cepillada de tapa motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,30	Rectificacion de cilindros	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,31	Rectificacion de Cigüeñal	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,32	Rectificacion de brazo de biela	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,33	Junta tapa motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,34	Tapon de block	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,35	Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,36	Cambio de caño de alta presion de intercooler	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,37	Junta carter	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,38	Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,39	Bomba de Agua	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,40	Correa / cadena de distribucion	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,41	Polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,42	Reten frente motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,43	Soporte motor	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,44	Junta tapa balancin	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,45	Reparacion de Radiador	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
30,46	Regular valvulas	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30
[illegible]	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1	Exento	45.100	64.500	-30