LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON

MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON Ir1022/1024						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DATA SYSTEMS	G & B	XEROX
1	Unidad de cilindro	unidad	1	1.509.000	180.000	NO COTIZA
2	Rodillo de presión	unidad	1	362.000	150.000	NO COTIZA
3	Película de fusor	unidad	1	1.509.000	130.000	NO COTIZA
4	Unidad reveladora	unidad	1	1.328.250	150.000	NO COTIZA
5	Cuchilla	unidad	1	362.250	25.000	NO COTIZA
6	Rodillo magnético	unidad	1	362.250	10.000	NO COTIZA
7	Rodillo de arrastre de papel	unidad	1	72.450	25.000	NO COTIZA
8	Brazo de unión de puerta lateral	unidad	1	36.250	30.000	NO COTIZA
9	Rodillo de separación	unidad	1	72.450	10.000	NO COTIZA
10	Obturador de sensor	unidad	1	54.300	10.000	NO COTIZA
11	Guía de entrada de papel	unidad	1	145.000	10.000	NO COTIZA
12	Guía duplex	unidad	1	145.000	10.000	NO COTIZA
13	Puerta izquierda	unidad	1	507.000	10.000	NO COTIZA
14	Rodillo de alimentación	unidad	1	72.450	25.000	NO COTIZA
15	Tóner	unidad	1	414.000	65.000	NO COTIZA
16	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	unidad	1	180.000	30.000	NO COTIZA

)TOCOPIADORAS CANON IR2016/1024

17	Unidad de cilindro	unidad	1	1.509.000	450.000	NO COTIZA
18	Almohadilla de separación de alimentación manual	unidad	1	72.450	10.000	NO COTIZA
19	Rodillo de recolección	unidad	1	96.500	10.000	NO COTIZA
20	Unidad reveladora	unidad	1	1.250.000	250.000	NO COTIZA

24	Puerta lateral izquierda	unidad	1	1.265.000	10.000	NO COTIZA
25	Rodillo de separación	unidad	1	96.500	10.000	NO COTIZA
26	Rodillo magnético	unidad	1	362.250	10.000	NO COTIZA
27	Rodillo de presión	unidad	1	362.250	180.000	NO COTIZA
28	Cuchilla	unidad	1	362.250	65.000	NO COTIZA
29	Tóner	unidad	1	322.000	120.000	NO COTIZA
30	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	unidad	1	265.000	30.000	NO COTIZA
Total Lote Nº 1				14.963.850	2.285.000	

LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX

MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX WORK CENTRE 4118X, INCLUIDO REPUESTOS						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DATA SYSTEMS**	**G & B**	**DOCUNET XEROX**
1	Cambio de fusor	1	Unidad	NO COTIZA	180.000	1.500.000
2	Cambio de placa principal	1	Unidad	NO COTIZA	120.000	2.800.000
3	Cambio de rodillo de transferencia	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	300.000
4	Cambio de conjunto alimentador de papel	1	Unidad	NO COTIZA	120.000	850.000
5	Cambio de duplex	1	Unidad	NO COTIZA	120.000	350.000
6	Cambio de alimentador de Bypass	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	400.000
7	Cambio de ensamble de salida de fusor	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	750.000
8	Cambio de alimentador de bandeja B1	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	500.000
9	Cambio de fuente de alta tensión	1	Unidad	NO COTIZA	80.000	1.100.000
10	Cambio de panel de control	1	Unidad	NO COTIZA	50.000	1.250.000
11	Cambio de bandeja de Bypass	1	Unidad	NO COTIZA	50.000	300.000
12	Cambio de guía de bandeja	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	550.000
13	Cambio de correa del scanner	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	250.000

11	Cambio de bandeja de Bypass	1	Unidad	NO COTIZA	50.000	300.000
12	Cambio de guía de bandeja	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	550.000
13	Cambio de correa del scanner	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	250.000
14	Cambio de módulo xerográfico	1	Unidad	NO COTIZA	350.000	1.300.000
15	Cambio de rodillo alimentador del cassette	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	100.000
16	Cambio de cassette de alimentación	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	850.000
17	Cambio de chasis soporte del sensor	1	Unidad	NO COTIZA	15.000	980.000
18	Cambio de bandeja de MNV	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	300.000
19	Cambio de pad de retardo del alimentador de originales (ADO)	1	Unidad	NO COTIZA	20.000	250.000
20	Cambio de cubierta. Tapa del alimentador de originales (ADO)	1	Unidad	NO COTIZA	20.000	250.000
21	Cambio del alimentador de originales (ADO)	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	1.650.000
22	Cambio puerta frontal	1	Unidad	NO COTIZA	80.000	250.000
23	Cambio de soporte de la puerta frontal	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	250.000
24	Rodillo del alimentador de originales (ADO)	1	Unidad	NO COTIZA	35.000	300.000
25	Mano de obra por sustitución de repuestos	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	250.000
26	Mano de obra por mantenimiento general	1	Unidad	NO COTIZA	10.000	250.000
ORAS WORK CENTRE 5330, INCLUIDO REPUESTOS						
27	Kit de rodillos de alimentación	unidad	1	NO COTIZA	35.000	350.000
28	Conjunto BTR	unidad	1	NO COTIZA	15.000	935.000
29	Conjunto de fusor	unidad	1	NO COTIZA	950.000	2.805.000
30	Duplex	unidad	1	NO COTIZA	150.000	495.000
31	Kit de rodillos del ADO	unidad	1	NO COTIZA	80.000	770.000

32	Conjunto de impulsión principal	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.050.000
33	Conjunto del laser	unidad	1	NO COTIZA	150.000	1.540.000
34	Motor principal	unidad	1	NO COTIZA	150.000	440.000
35	Fuente de alimentación	unidad	1	NO COTIZA	120.000	2.145.000
36	Placa electrónica	unidad	1	NO COTIZA	120.000	3.080.000
37	Kit de cartucho de toner	unidad	1	NO COTIZA	950.000	1.200.000
38	Kit de cartucho de cilindro	unidad	1	NO COTIZA	650.000	2.780.000
39	Cambio de scanner	unidad	1	NO COTIZA	150.000	4.950.000
40	Cambio de rodillos de transferencias	unidad	1	NO COTIZA	80.000	750.000
41	Cambio conjunto alimentador de papel	unidad	1	NO COTIZA	35.000	1.535.000
42	Cambio de motor principal	unidad	1	NO COTIZA	80.000	1.450.000
43	Cambio de puerta lateral	unidad	1	NO COTIZA	60.000	1.950.000
44	Cambio de alimentador by pass	unidad	1	NO COTIZA	35.000	450.000
45	Cambio de ensamble de salida de fusor	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.450.000
46	Cambio de alimentador de bandeja B1	unidad	1	NO COTIZA	35.000	600.000
47	Cambio de fuente de baja tensión	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.500.000
48	Cambio de bisagras	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.750.000
49	Cambio de panel de control	unidad	1	NO COTIZA	10.000	3.050.000
50	Cambio de bandeja de by pass	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.450.000
51	Cambio de cristal de exposición	unidad	1	NO COTIZA	10.000	950.000
52	Cambio de correa del scanner	unidad	1	NO COTIZA	10.000	650.000
53	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	1	NO COTIZA	10.000	250.000
54	Mano de obra por mantenimiento general	unidad	1	NO COTIZA	30.000	300.000

DORA WORKCENTRE 3550, INCLUIDO REPUESTOS						
55	Cambio de fusor	unidad	1	NO COTIZA	180.000	1.500.000
56	Cambio de scanner	unidad	1	NO COTIZA	10.000	2.300.000
57	Cambio de placa principal	unidad	1	NO COTIZA	10.000	3.300.000
58	Cambio de rodillos de transferencias	unidad	1	NO COTIZA	55.000	300.000
59	Cambio de conjunto alimentador de papel	unidad	1	NO COTIZA	35.000	500.000
60	Cambio de motor principal	unidad	1	NO COTIZA	10.000	980.000
61	Cambio de láser	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.350.000
62	Cambio de puerta lateral	unidad	1	NO COTIZA	10.000	850.000
63	Cambio de duplex	unidad	1	NO COTIZA	10.000	700.000
64	Cambio de alimentador by pass	unidad	1	NO COTIZA	35.000	800.000
65	Cambio de ensamble de salida de fusor	unidad	1	NO COTIZA	10.000	500.000
66	Cambio de alimentador de bandeja B1	unidad	1	NO COTIZA	10.000	500.000
67	Cambio de ADO (alimentador de originales)	unidad	1	NO COTIZA	10.000	2.650.000
68	Cambio de fuente de baja tensión	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.500.000
69	Cambio de bisagra	unidad	1	NO COTIZA	10.000	550.000
70	Cambio de panel de control	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.450.000
71	Cambio de puerta frontal	unidad	1	NO COTIZA	10.000	500.000
72	Cambio de soporte de puerta frontal	unidad	1	NO COTIZA	10.000	500.000
73	Cambio de correa del scanner	unidad	1	NO COTIZA	10.000	150.000
74	Cambio de rodillo alimentador del cassette	unidad	1	NO COTIZA	35.000	150.000
75	Cambio de cassette de alimentación	unidad	1	NO COTIZA	10.000	1.050.000
76	Cambio de ensamble de chasis	unidad	1	NO COTIZA	10.000	500.000

79	Cambio de sensor de bandeja	unidad	1	NO COTIZA	15.000	250.000
80	Cambio de rodillo alimentador del ADO	unidad	1	NO COTIZA	35.000	350.000
81	Cambio de teclas de navegación	unidad	1	NO COTIZA	65.000	200.000
82	Cambio de botón OK	unidad	1	NO COTIZA	15.000	100.000
83	Rodillo by pass x rodillo de transferencia	unidad	1	NO COTIZA	65.000	300.000
84	Resortes de la bandeja 1 (c/u)	unidad	1	NO COTIZA	5.000	100.000
85	Actuador del sensor de registro x botón OK	unidad	1	NO COTIZA	15.000	100.000
86	Actuador registro x sensor de bandeja	unidad	1	NO COTIZA	20.000	250.000
87	Sensor del duplex o actuador de sensor del duplex x teclas de nav.	unidad	1	NO COTIZA	10.000	200.000
88	Soporte x pad de retardo del ADO	unidad	1	NO COTIZA	10.000	100.000
89	Pad de retardo bandeja 1 x sensor de bandeja	unidad	1	NO COTIZA	10.000	250.000
90	Pad del botón (rubber key) x Pad de retardo del ADO	unidad	1	NO COTIZA	10.000	100.000
91	Chasis x motor principal	unidad	1	NO COTIZA	25.000	980.000
92	Kit de cartucho de toner con cilindro	unidad	1	NO COTIZA	950.000	1.000.000
93	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	1	NO COTIZA	10.000	250.000
94	Mano de obra por mantenimiento general	unidad	1	NO COTIZA	30.000	250.000
Total Lote Nº 2				-	7.305.000	87.015.000

Lic. Alfredo Britos
Jefe Interino
Sección Garantías
D.O.C. - PETROPAR