Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – ESCUELA JUDICIAL – SECRETARIA ADMINISTRATIVA

		TALLER R.P.M. de Miguel Sosa Cabañas.					TALLER RC de Crispin Ruffinelli.					Taller Integral del Automotor de Gladis Caballero.				
tem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	PARTE DE MANTENIMIENTO : Código de Catálogo - 78180101 - 014															
	Servicio de Mantenimiento General (cambio de aceite, filtros y correas)	Genuina	Japonesa	1	70.000	70.000	———		1	100	100	Guardol	USA	1		-
	Aceite SAE 40	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	22.000	22.000	Guardol	USA	1	30.000	30.000
	Aceite SAE 90	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	20.000	20.000	Guardol	USA	1	30.000	30.000
	Aceite ATF	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	22.000	22.000	Guardol	USA	1	30.000	30.000
	Fluido para dirección hidráulica	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Guardol	USA	1	20.000	20.000
	Fluido para freno	Genuina	Japonesa	1	15.000	15.000			1	20.000	20.000	Prestone	USA	1	30.000	30.000
	Filtro de aire	Genuina	Japonesa	1	45.000	45.000			1	40.000	40.000	Original	Brasil	1	30.000	30.000
	Filtro de combustible	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	30.000	30.000
	Filtro de aceite	Genuina	Japonesa	1	25.000	25.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	30.000	30.000
	Correa ventilador	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	40.000	40.000	Original	Brasil	1	30.000	30.000
	Correa aire acondicionado	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	40.000	40.000	Original	Brasil	1	30.000	30.000
	MANO DE OBRA PARTE DE MOTOR: Código de Catálogo - 78180101 - 014															
	Desmontar – Desarmar	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	100.000	100.000	SIA	SIA	1	200.000	200.000
	Cambio de aro	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	150.000	150.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
	Cambio de casquillo de viela y bancada	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
	Esmerilación de válvulas	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
	Cambio de juego de juntas	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
	Armar – montar	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	300.000	300.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
	REPUESTOS PARTE MOTOR															
	Junta tapa motor	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	80.000	80.000	Original	Brasil	1	190.000	190.000
	Juego de juntas completo	Genuina	Japonesa	1	130.000	130.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	250.000	250.000
	Juego de retenes	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	120.000	120.000
	Juego de aro	Genuina	Japonesa	1	220.000	220.000			1	250.000	250.000	Original	Brasil	1	350.000	350.000
	Juego de casquillo de viela	Genuina	Japonesa	1	80.000	80.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	220.000	220.000
	Juego de casquillo de bancada	Genuina	Japonesa	1	80.000	80.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	220.000	220.000
	MANO DE OBRA PARTE TREN DELANTERO: Código de Catálogo - 78180101 - 011															
	Desarmar – armar	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	150.000	150.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000
	Cambio de bujes de parrila superior e inferior	Genuina	Japonesa	1	40.000	40.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000
	Cambio de rotulas de parrila superior e inferior ambos lados	Genuina	Japonesa	1	40.000	40.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000
	Cambio de muñequin de dirección	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000

Cambio de brazo Z de dirección	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	SIA	SIA	1	40.000	40.000
Cambio de amortiguadores	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000
Alineación	Genuina	Japonesa	1	45.000	45.000			1	45.000	45.000	SIA	SIA	1	40.000	40.000
REPUESTOS PARTE TREN DELANTERO															
Barra de dirección	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	100	100	Original	Brasil	1	130.000	130.000
Muñequin	Genuina	Japonesa	1	90.000	90.000			1	75.000	75.000	Original	Brasil	1	120.000	120.000
Barra estabilizadora	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	120.000	120.000
Brazo Z	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	250.000	250.000
Bujes de parrilla superior	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	20.000	20.000	Original	Brasil	1	90.000	90.000
Bujes de parrilla inferior	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	100	100	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Rotulas inferior	Genuina	Japonesa	1	90.000	90.000			1	100.000	100.000	Original	Brasil	1	20.000	20.000
Rotulas superior	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	20.000	20.000
Bujes de barra dirección	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	100	100	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Bujes de barra estabilizadora	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Amortiguadores delanteros	Genuina	Japonesa	1	120.000	120.000			1	180.000	180.000	Original	Brasil	1	200.000	200.000
Amortiguadores de dirección	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	200.000	200.000
MANO DE OBRA PARTE TREN TRASERO: Código de Catálogo - 78180101 - 012															
Desarmar – armar	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
Cambio de amortiguadores	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
Alineación y Balanceo	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	45.000	45.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
REPUESTOS PARTE TREN TRASERO															
Amortiguadores traseros	Genuina	Japonesa	1	140.000	140.000			1	180.000	180.000	Original	Brasil	1	290.000	290.000
MANO DE OBRA PARTE SISTEMA DE FRENO: Código Catálogo - 78180101 - 006															
Cambio de juego de pastilla de freno	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	1.000	1.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de juego de zapata con fibra de freno	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	30.000	30.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de cubeta de freno	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	15.000	15.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de juego. De reparación de bomba principal de freno	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	30.000	30.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de cabo de freno de mano	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	30.000	30.000	SIA	SIA	1	5.000	5.000
Cambio de mordaza de disco de freno	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
REPUESTO PARTE SISTEMA DE FRENO															
Juego de reparación bomba principal de freno	Genuina	Japonesa	1	40.000	40.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	200.000	200.000
Juego pastilla de freno	Genuina	Japonesa	1	70.000	70.000			1	100.000	100.000	Original	Brasil	1	40.000	40.000
Juego de zapata con fibra	Genuina	Japonesa	1	150.000	150.000			1	100.000	100.000	Original	Brasil	1	60.000	60.000
Juego de cubeta de freno	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	10.000	10.000	Original	Brasil	1	80.000	80.000
Juego. De reparo mordaza de freno de disco	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	25.000	25.000	Original	Brasil	1	110.000	110.000
cabo de freno de mano	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	110.000	110.000
MANO DE OBRA PARTE SISTEMA DE EMBRAGUE: Código Catálogo - 78180101 - 005															
Cambio de plato de presión	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	300.000	300.000	SIA	SIA	1	90.000	90.000
Cambio de cojinete de empuje	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	100	100	SIA	SIA	1	90.000	90.000
Cambio de disco de embrague	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	100	100	SIA	SIA	1	120.000	120.000
Cambio de juego. De reparación de bomba principal de embrague	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	SIA	SIA	1	90.000	90.000
Cambio de juego. De reparación de bombin auxiliar de embrague	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	SIA	SIA	1	100.000	100.000
REPUESTOS PARTE SISTEMA DE EMBRAGUE															
Juego. de reparación bomba principal de embrague	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	250.000	250.000
Juego. de reparación bomba auxiliar de embrague	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	100.000	100.000
Plato de presión	Genuina	Japonesa	1	220.000	220.000			1	150.000	150.000	Original	Brasil	1	100.000	100.000
Cojinete de empuje	Genuina	Japonesa	1	120.000	120.000			1	130.000	130.000	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Disco de embrague	Genuina	Japonesa	1	200.000	200.000			1	280.000	280.000	Original	Brasil	1	180.000	180.000
MANO DE OBRA SISTEMA PARTE SISTEMA ELECTRICO: Código de Catálogo - 78180101 - 009															

CONSEJO DE LA JUDICATURA
ESCUELA JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Cambio de juego. Reparación motor de arranque	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de juego. Reparación alternador	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Control de luces y cambio de bulbos	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	100	100	SIA	SIA	1	1.000	1.000
Reparación de sistema de levanta vidrios electricos	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	5.000	5.000
REPUESTO PARTE SISTEMA DE ELECTRICO															
Juego. De reparación de motor de arranque	Genuina	Japonesa	1	100.000	100.000			1	130.000	130.000	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Faro trasero	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	80.000	80.000	Original	Brasil	1	80.000	80.000
Regulador de voltaje	Genuina	Japonesa	1	70.000	70.000			1	60.000	60.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Juego. De reparación de alternador	Genuina	Japonesa	1	140.000	140.000			1	200.000	200.000	Original	Brasil	1	200.000	200.000
MANO DE OBRA SISTEMA PARTE SISTEMA REFRIGERACIÓN : Código de Catálogo - 78180101 - 015															
Cambio de juego de reparo de bomba	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	500	500	SIA	SIA	1	5.000	5.000
Cambio de bulbo de temperatura	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	500	500	SIA	SIA	1	5.000	5.000
Reparación y limpieza de radiador	Genuina	Japonesa	1	70.000	70.000			1	180.000	180.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de termostato	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	5.000	5.000
Cambio de manguito superior e inferior	Genuina	Japonesa	1	10.000	10.000			1	500	500	SIA	SIA	1	10.000	10.000
REPUESTO PARTE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN															
Juego. De Reparo de bomba de agua	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	5.000	5.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Termostato	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Bulbo de temperatura	Genuina	Japonesa	1	40.000	40.000			1	80.000	80.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Manguito superior	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	500	500	Original	Brasil	1	20.000	20.000
Manguito inferior	Genuina	Japonesa	1	30.000	30.000			1	500	500	Original	Brasil	1	20.000	20.000
MANO DE OBRA PARTE SISTEMA ALIMENTACIÓN: Código de Catálogo - 78170101 - 013															
Cambio de juego. De reparo de boma inyectora	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	SIA	SIA	1	1.000	1.000
Cambio de picos inyectores y bulbo	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	1.000	1.000
Calibración de bomba	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	SIA	SIA	1	1.000	1.000
REPUESTOS PARTES SISTEMA ALIMENTACIÓN															
Picos inyectores	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	30.000	30.000	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Juego. De reparacion de bomba	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Bulbo extrangulador	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	50.000	50.000
MANO DE OBRA PARTE SISTEMA MASA DELANTERA Y TRASERA : Código de Catálogo - 78180101 - 011 / 12															
Cambio de rulemanes	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	100.000	100.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
Cambio de retenes	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	25.000	25.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
Reparación de homocinetica	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	50.000	50.000	SIA	SIA	1	50.000	50.000
Cambio de homocinetica y guardapolvo	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	500	500	SIA	SIA	1	50.000	50.000
REPUESTOS PARTE SISTEMA MASA DELANTERA Y TRASERA															
Ruleman de Masa interior	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	120.000	120.000	Original	Brasil	1	120.000	120.000
Ruleman de Masa exterior	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	100	100	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Reten	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	5.000	5.000	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Anillos	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	100	100	Original	Brasil	1	50.000	50.000
Juego de reparación de cubo	Genuina	Japonesa	1	5.000	5.000			1	15.000	15.000	Original	Brasil	1	90.000	90.000
Homocinetica	Genuina	Japonesa	1	150.000	150.000			1	180.000	180.000	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Guardapolvo de homocinetica	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	35.000	35.000	Original	Brasil	1	120.000	120.000
Ruleman de homocinetica	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	100	100	Original	Brasil	1	150.000	150.000
Eje palier	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	500	500	Original	Brasil	1	130.000	130.000
PARTE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO: Código de Catálogo - 78180101 - 016															
Carga de gas	Genuina	Japonesa	1	100.000	100.000			1	140.000	140.000	Necton	Argentina	1	50.000	50.000
Reparación de cañeria	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	15.000	15.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Cambio de filtro	Genuina	Japonesa	1	20.000	20.000			1	5.000	5.000	SIA	SIA	1	10.000	10.000
Mantenimiento de compresor	Genuina	Japonesa	1	50.000	50.000			1	100	100	SIA	SIA	1	10.000	10.000
REPUESTOS PARTE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO															

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Filtro	Genuina	Japonesa	1	90.000	90.000			1	50.000	50.000	Original	Brasil	1	20.000	20.000
Manguera	Genuina	Japonesa	1	60.000	60.000			1	220.000	220.000	Original	Brasil	1	10.000	10.000
Compresor	Genuina	Japonesa	1	300.000	300.000			1	100.000	100.000	Original	Brasil	1	10.000	10.000
					5.110.000					5.746.000					8.549.000

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ESCUELA JUDICIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA