ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024**							
1.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	653.752	653.752	1.188.640	1.188.640
1.2		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	192.925	192.925	350.773	350.773
1.3		Pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	863.500	863.500	1.570.000	1.570.000
1.4		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.047.933	1.047.933	1.905.333	1.905.333
1.5		Cuchilla.	Unidad	Evento	1	189.933	189.933	345.333	345.333
1.6		Rodillo Magnético.	Unidad	Evento	1	189.933	189.933	345.333	345.333
1.7		Rodillo de arrastre de papel.	Unidad	Evento	1	28.739	28.739	52.253	52.253
1.8		Brazo de unión de puerta lateral.	Unidad	Evento	1	31.988	31.988	58.160	58.160
1.9		Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	42.651	42.651	77.547	77.547
1.10		Obturador de sensor.	Unidad	Evento	1	31.988	31.988	58.160	58.160
1.11		Guia de entrada del fusor.	Unidad	Evento	1	380.967	380.967	40.000	40.000
1.12		Guia duplex.	Unidad	Evento	1	638.367	638.367	80.000	80.000
1.13		Base del ADF.	Unidad	Evento	1	28.739	28.739	52.253	52.253
1.14		Puerta izquierda.	Unidad	Evento	1	222.581	222.581	404.693	404.693
1.15		Rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	28.739	28.739	52.253	52.253
2	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024**							
2.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.2		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.3		Mano de obra por cambio de pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.4		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.5		Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.6		Mano de obra por cambio de rodillo magéntico.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.7		Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000

Lic. Raul R. Alonso Pardes

Carlos Ortiz

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2.8		Mano de obra por cambio de brazo de unión de puerta lateral.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.9		Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.10		Mano de obra por cambio de obturador de sensor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.11		Mano de obra por cambio de guia de entrada del fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.12		Mano de obra por cambio de guia duplex.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.13		Mano de obra por cambio de base del ADF.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.14		Mano de obra por cambio de puerta izquierda.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
2.15		Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	152.167	152.167	80.000	80.000
3	**81112306-001**	**Mantenimiento correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N**							
3.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	1.340.735	1.340.735	128.133	128.133
3.2		Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	70.473	70.473	65.733	65.733
3.3		Rodillo de alimentación del bypass.	Unidad	Evento	1	36.153	36.153	1.985.000	1.985.000
3.4		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.562.733	1.562.733	235.667	235.667
3.5		Embrague del cassette.	Unidad	Evento	1	129.617	129.617	128.133	128.133
3.6		Embrague del bypass.	Unidad	Evento	1	70.473	70.473	1.958.333	1.958.333
3.7		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	1.077.083	1.077.083	2.529.333	2.529.333
3.8		Puerta lateral izquierda.	Unidad	Evento	1	1.391.133	1.391.133	484.667	484.667
3.9		Rodillo de alimentación del cassette.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	96.933	96.933
3.10		Rodillo de separación del cassete.	Unidad	Evento	1	53.313	53.313	484.667	484.667
3.11		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	484.667	484.667
3.12		Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	484.667	484.667
3.13		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	484.667	484.667
3.14		Cuchilla.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	1.200.000	1.200.000
4	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N**							

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. [illegible] Alfonso Paredes

Cadena Contratada

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
4.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.2		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.3		Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.4		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.5		Mano de obra por cambio de embrague del cassette.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.6		Mano de obra por cambio de embrague del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.7		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.8		Mano de obra por cambio de puerta lateral izquierda.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.9		Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación de cassette.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.10		Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.11		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.12		Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.13		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
4.14		Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	573.833	573.833	80.000	80.000
5	**81112306-001**	**Mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025**							
5.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	1.191.205	1.191.205	2.165.827	2.165.827
5.2		Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	50.208	50.208	91.287	91.287
5.3		Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	50.703	50.703	92.187	92.187
5.4		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	708.620	708.620	1.288.400	1.288.400
5.5		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	76.971	76.971	139.947	139.947
5.6		Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	95.297	95.297	173.267	173.267
5.7		Unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	2.500.000	2.500.000
5.8		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	1.582.167	1.582.167	2.876.667	2.876.667
5.9		Rodillo de Separación.	Unidad	Evento	1	50.153	50.153	91.187	91.187

Lic. Raúl R. Alfonso Pardes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
5.10		Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	265.731	265.731	483.147	483.147
5.11		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	202.811	202.811	368.747	368.747
5.12		Cuchilla.	Unidad	Evento	1	202.811	202.811	368.747	368.747
6	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025**							
6.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.2		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.3		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.4		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.5		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.6		Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.7		Mano de obra por cambio de unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.8		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.9		Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.10		Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.11		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
6.12		Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
7	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i**							
7.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	1.191.205	1.191.205	2.165.827	2.165.827
7.2		Recipiente de toner de desperdicio.	Unidad	Evento	1	50.153	50.153	95.000	95.000
7.3		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	50.703	50.703	95.000	95.000
7.4		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	710.453	710.453	2.300.000	2.300.000
7.5		Rodillo de alimentación del cassete.	Unidad	Evento	1	76.971	76.971	139.947	139.947
7.6		Rodillo de separación del cassete.	Unidad	Evento	1	95.297	95.297	173.267	173.267
7.7		Rodillo de recolección del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	263.333	263.333
7.8		Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	1.582.167	1.582.167	60.000	60.000

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl [illegible] Alfonso Paredes

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
7.9		Unidad de rodillo de recolección del ADF.	Unidad	Evento	1	50.703	50.703	92.187	92.187
7.10		Almohadilla de separación del ADF.	Unidad	Evento	1	271.231	271.231	493.147	493.147
7.11		Unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	204.644	204.644	2.100.000	2.100.000
7.12		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	204.644	204.644	820.000	820.000
8	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i**							
8.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.2		Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.3		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.4		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.5		Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del cassette.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.6		Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.7		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.8		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.9		Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recolección del ADF.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.10		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del ADF.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.11		Mano de obra por cambio de unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
8.12		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
9	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245**							
9.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	2.716.450	2.716.450	2.470.000	2.470.000
9.2		Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	123.567	123.567	224.667	224.667
9.3		Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	123.567	123.567	224.667	224.667

Lic. Raul R. Alfonso Paredes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
9.4		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.609.667	1.609.667	920.000	920.000
9.5		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	175.267	175.267	318.667	318.667
9.6		Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	150.242	150.242	273.167	273.167
9.7		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	3.468.667	3.468.667	6.306.667	6.306.667
9.8		Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	123.567	123.567	224.667	224.667
9.9		Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	609.767	609.767	320.000	320.000
9.10		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	461.267	461.267	280.000	280.000
9.11		Cuchilla.	Unidad	Evento	1	461.267	461.267	280.000	280.000
10	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245**							
10.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.2		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	152.167	152.167	80.000	80.000
10.3		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	152.167	152.167	80.000	80.000
10.4		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.5		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.6		Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.7		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	97.808	97.808	80.000	80.000
10.8		Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	152.167	152.167	80.000	80.000
10.9		Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.10		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
10.11		Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
11	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225**							
11.1		Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	2.163.333	2.163.333	1.680.000	1.680.000
11.2		Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	118.067	118.067	214.667	214.667
11.3		Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	86.717	86.717	157.667	157.667

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
11.4		Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	2.154.167	2.154.167	1.300.000	1.300.000
11.5		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	1.734.333	1.734.333	3.153.333	3.153.333
11.6		Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	398.333	398.333
11.7		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	1.801.250	1.801.250	1.250.000	1.250.000
11.8		Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	87.633	87.633	159.333	159.333
11.9		Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	438.167	438.167	796.667	796.667
11.10		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	438.167	438.167	796.667	796.667
11.11		Cuchilla.	Unidad	Evento	1	306.167	306.167	556.667	556.667
12	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225**							
12.1		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.2		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.3		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.4		Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.5		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.6		Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.7		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.8		Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.9		Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.10		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
12.11		Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
13	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460**							
13.1		Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	180.767	180.767	328.667	328.667
13.2		Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	86.717	86.717	157.667	157.667
13.3		Rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	91.300	91.300	166.000	166.000
13.4		Pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	601.517	601.517	1.093.667	1.093.667

Lic. Raúl R. Alfonso Parodes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
13.5		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	320.100	320.100	582.000	582.000
13.6		Bandeja de Documentos.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	398.333	398.333
13.7		Placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	466.767	466.767	848.667	848.667
14	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460**							
14.1		Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.2		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.3		Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.4		Mano de obra por cambio de pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.5		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.6		Mano de obra por cambio de bandeja de documentos.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
14.7		Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
15	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i**							
15.1		Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	1.593.333	1.593.333
15.2		Set de rodillos de recolección.	Unidad	Evento	1	89.467	89.467	162.667	162.667
15.3		Rodillo de bypass.	Unidad	Evento	1	89.467	89.467	162.667	162.667
15.4		Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	609.767	609.767	1.108.667	1.108.667
15.5		Placa de fuente de alimentación L.V..	Unidad	Evento	1	323.767	323.767	588.667	588.667
15.6		Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	398.333	398.333
15.7		Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	466.767	466.767	80.000	80.000
15.8		Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	466.767	466.767	80.000	80.000
15.9		Placa principal.	Unidad	Evento	1	720.280	720.280	4.280.000	4.280.000
15.10		Conjunto de bisagra.	Unidad	Evento	1	278.227	278.227	505.867	505.867
16	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i**							
16.1		Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
16.2		Mano de obra por cambio de set de rodillos de recolección.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.3		Mano de obra por cambio de rodillo de bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.4		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.5		Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación L.V..	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.6		Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.7		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.8		Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.9		Mano de obra por cambio de placa principal.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
16.10		Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
17	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160**							
17.1		Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	1.314.500	1.314.500	650.000	650.000
17.2		Placa Controladora principal.	Unidad	Evento	1	1.591.883	1.591.883	830.000	830.000
17.3		Placa controladora secundaria.	Unidad	Evento	1	766.792	766.792	392.000	392.000
17.4		Unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	1.734.333	1.734.333	896.000	896.000
17.5		Motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	214.225	214.225	389.500	389.500
17.6		Motor principal.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	398.333	398.333
17.7		Adaptador AC.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	520.000	520.000
17.8		Bandeja de recolección.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	484.667	484.667
17.9		Bandeja de entrega.	Unidad	Evento	1	328.625	328.625	597.500	597.500
18	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160**							
18.1		Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	1.314.500	1.314.500	80.000	80.000
18.2		Mano de obra por cambio de placa controladora principal.	Unidad	Evento	1	1.591.883	1.591.883	80.000	80.000

Lic. Raul M. Arrieg Fariñas

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
18.3		Mano de obra por cambio de placa controladora secundaria.	Unidad	Evento	1	766.792	766.792	80.000	80.000
18.4		Mano de obra por cambio de unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	1.734.333	1.734.333	80.000	80.000
18.5		Mano de obra por cambio de motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	214.225	214.225	80.000	80.000
18.6		Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	80.000	80.000
18.7		Mano de obra por cambio de adaptador AC.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	80.000	80.000
18.8		Mano de obra por cambio de bandeja de recolección.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	80.000	80.000
18.9		Mano de obra por cambio de bandeja de entrega.	Unidad	Evento	1	328.625	328.625	80.000	80.000
19	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225**							
19.1		Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	1.301.667	1.301.667	600.000	600.000
19.2		Unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	1.591.883	1.591.883	2.894.333	2.894.333
19.3		Fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	757.625	757.625	1.377.500	1.377.500
19.4		Placa Controladora principal.	Unidad	Evento	1	1.734.333	1.734.333	3.153.333	3.153.333
19.5		Motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	150.000	150.000
19.6		Motor principal.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	484.667	484.667
19.7		Vidrio.	Unidad	Evento	1	328.625	328.625	597.500	597.500
20	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225**							
20.1		Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.2		Mano de obra por cambio de unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.3		Mano de obra por cambio de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.4		Mano de obra por cambio de placa controladora principal.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.5		Mano de obra por cambio de motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.6		Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
20.7		Mano de obra por cambio de vidrio.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000

Lic. Julio C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Contador Contratado

Lic. Raul R. Alonso Pais

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
21	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150**							
21.1		Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	1.296.167	1.296.167	740.000	740.000
21.2		Unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	1.591.883	1.591.883	420.000	420.000
21.3		Unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	757.625	757.625	420.000	420.000
21.4		Motor principal.	Unidad	Evento	1	1.734.333	1.734.333	210.000	210.000
21.5		Adaptador AC.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	560.000	560.000
21.6		Unidad LCD.	Unidad	Evento	1	266.567	266.567	1.120.000	1.120.000
21.7		Unidad Wi-fi.	Unidad	Evento	1	328.625	328.625	597.500	597.500
21.8		Panel de control.	Unidad	Evento	1	876.333	876.333	3.395.000	3.395.000
21.9		Placa de control LCD.	Unidad	Evento	1	380.967	380.967	692.667	692.667
22	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150**							
22.1		Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.2		Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.3		Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	152.167	152.167	80.000	80.000
22.4		Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.5		Mano de obra por cambio de adaptador AC.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.6		Mano de obra por cambio de unidad LCD.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.7		Mano de obra por cambio de unidad Wi-fi.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.8		Mano de obra por cambio de panel de control.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
22.9		Mano de obra por cambio de placa de control LCD.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	80.000	80.000
23	**81112306-001**	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110**							
23.1		Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	180.767	180.767	1.050.000	1.050.000
23.2		Unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	91.300	91.300	4.750.000	4.750.000
23.3		Unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	91.300	91.300	4.750.000	4.750.000
23.4		Extensión de bandeja de salida A.	Unidad	Evento	1	609.767	609.767	120.000	120.000

Lic. Raul A. Lopez Pardes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
23.5		Extensión de bandeja de salida B.	Unidad	Evento	1	323.767	323.767	588.667	588.667
23.6		Placa de accionamiento principal.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	398.333	398.333
23.7		Vidrio de lectura superior.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	423.667	423.667
23.8		Vidrio de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	423.667	423.667
23.9		Panel de control.	Unidad	Evento	1	134.017	134.017	243.667	243.667
23.10		Placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	1.300.000	1.300.000
24	**80111613-9999**	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110**							
24.1		Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	180.767	180.767	80.000	80.000
24.2		Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	91.300	91.300	80.000	80.000
24.3		Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	91.300	91.300	80.000	80.000
24.4		Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida A.	Unidad	Evento	1	609.767	609.767	80.000	80.000
24.5		Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida B.	Unidad	Evento	1	323.767	323.767	80.000	80.000
24.6		Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal.	Unidad	Evento	1	219.083	219.083	80.000	80.000
24.7		Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	80.000	80.000
24.8		Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	80.000	80.000
24.9		Mano de obra por cambio de panel de control.	Unidad	Evento	1	134.017	134.017	80.000	80.000
24.10		Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	233.017	233.017	80.000	80.000
25	**80111613-9999**	**Mantenimiento Preventivo**							
25.1		Mano de obra por mantenimiento preventivo para multifunción marca Canon modelo IR-1024i.	**Unidad**	**Evento**	1	152.167	152.167	280.000	280.000
25.2		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo IR-2018i.	**Unidad**	**Evento**	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.3		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 4025i.	**Unidad**	**Evento**	1	144.833	144.833	280.000	280.000

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COPYPRINTER DE A.M.B.R.		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	
						PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
25.4		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.5		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-4245.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.6		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225i.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.7		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.9		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-M160.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.10		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-C225.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.11		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-S150.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
25.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110.	Unidad	Evento	1	144.833	144.833	280.000	280.000
					TOTAL	98.662.943	98.662.943	121.747.988	121.747.988

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS