Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1

	OFICINA CENTRAL			DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 60.000 BTU. (central)	1	973.000	973.000	DHAL	PARAGUAY	945.000	945.000	MYC	PARAGUAY
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 90.000 BTU. SPLIT.	1	973.000	973.000	DHAL	PARAGUAY	945.000	945.000	MYC	PARAGUAY
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 36.000 BTU. SPLIT.	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	630.000	630.000	MYC	PARAGUAY
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 24.000 BTU. SPLIT.	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	630.000	630.000	MYC	PARAGUAY
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 18.000 BTU. SPLIT.	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	600.000	600.000	MYC	PARAGUAY
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 12.000 BTU. SPLIT.	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	380.000	380.000	MYC	PARAGUAY
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 60.000 BTU. (central)	1	973.000	973.000	DHAL	PARAGUAY	945.000	945.000	MYC	PARAGUAY
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 24.000 BTU. VENTANA	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	630.000	630.000	MYC	PARAGUAY
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 18,000 BTU. VENTANA	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	600.000	600.000	MYC	PARAGUAY
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 9.000 BTU. VENTANA	1	423.000	423.000	DHAL	PARAGUAY	300.000	300.000	MYC	PARAGUAY
	TOTAL:			5.880.000				6.605.000		

LOTE 2

				DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
	MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD									
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE 24.000 BTU VENTANA	1	860.000	860.000	DHAL	PARAGUAY	1.505.000	1.505.000	M Y C	PARAGUAY
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE 18.000 BTU VENTANA	1	860.000	860.000	DHAL	PARAGUAY	1.505.000	1.505.000	M Y C	PARAGUAY
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE 17.000 BTU VENTANA	1	860.000	860.000	DHAL	PARAGUAY	1.505.000	1.505.000	M Y C	PARAGUAY
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE 9.000 BTU VENTANA	1	860.000	860.000	DHAL	PARAGUAY	610.000	610.000	M Y C	PARAGUAY
	TOTAL:			3.440.000				5.125.000		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

LOTE 3

	MISIONES JESUITICAS DE JESUS			DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 24.000 BTU. VENTANA	1	860.000	860.000	DHAL	PARAGUAY	1.330.000	1.330.000	M Y C	PARAGUAY
	TOTAL:			860.000				1.330.000		

LOTE 4

				DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
	MISIONES JESUITICAS SANTOS COSME Y DAMIAN									
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 24.000 BTU. (SPLIT)	1	925.000	925.000	DHAL	PARAGUAY	1.560.000	1.560.000	M Y C	PARAGUAY
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 18.000 BTU. (SPLIT)		925.000	925.000	DHAL	PARAGUAY	1.560.000	1.560.000	M Y C	PARAGUAY
	TOTAL:			1.850.000				3.120.000		

LOTE 5

	OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION			DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 18.000 BTU. (SPLIT)	1	960.000	960.000	DHAL	PARAGUAY	1.510.000	1.510.000	M Y C	PARAGUAY
	TOTAL:			960.000				1.510.000		

LOTE 6

	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE			DHAL			M Y C			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Total	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si	Total	Marca	Procedencia Producto
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 36.000 BTU. SPLIT	1	960.000	960.000	DHAL	PARAGUAY	1.750.000	1.750.000	M Y C	PARAGUAY
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE de 18.000 BTU. SPLIT		960.000	960.000	DHAL	PARAGUAY	1.750.000	1.750.000		
	TOTAL:			1.920.000				3.500.000		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO ASUNCION

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

LOTE 7

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE CONDENSADORES ACONDICIONADORES									
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA	Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Total	Marca	Procedencia
1	Desmontaje de unidad Condensadora de Aire Acondicionado Mantenimiento y reinstalación sobre el Tinglado en base metálico con provisión y colocación de 24**ML. cañeria de cobre 5/8** y ½ con trampa de aceite y aislación térmica, interconexión eléctrica unidad interior exterior con cable de 2mm. Y 4mm multifilar en electro ducto, caño PVC para sistema de drenaje, prueba de hermeticidad, vacio y carga de gas refrigerante freo 22 puestas en marcha y control de funcionamiento.	1	1.850.000	1.850.000	DHAL	PARAGUAY	5.000.000	5.000.000	M Y C	PARAGUAY
2	Desmontaje de unidad Condensadora de Aire Acondicionado Mantenimiento y reinstalación sobre el Tinglado en base metálico con provisión y colocación de 24**ML. cañeria de cobre 5/8** y ½ con trampa de aceite y aislación térmica, interconexión eléctrica unidad interior exterior con cable de 2mm. Y 4mm multifilar en electro ducto, caño PVC para sistema de drenaje, prueba de hermeticidad, vacio y carga de gas refrigerante freo 22 puestas en marcha y control de funcionamiento.	1	1.850.000	1.850.000	DHAL	PARAGUAY	5.000.000	5.000.000	M Y C	PARAGUAY
3	Desmontaje de unidad Condensadora de Aire Acondicionado Mantenimiento y reinstalación sobre el Tinglado en base metálico con provisión y colocación de 20**ML. cañeria de cobre 5/8** y 3/8 con trampa de aceite y aislación térmica, interconexión eléctrica unidad interior exterior con cable de 2mm. Y 4mm multifilar en electro ducto, caño PVC para sistema de drenaje, prueba de hermeticidad, vacio y carga de gas refrigerante freo 22 puestas en marcha y control de funcionamiento.	1	1.500.000	1.500.000	DHAL	PARAGUAY	5.000.000	5.000.000	M Y C	PARAGUAY
4	Desmontaje de unidad Condensadora de Aire Acondicionado Mantenimiento y reinstalación sobre el Tinglado en base metálico con provisión y colocación de 24**ML. cañeria de cobre 5/8** y ½ con trampa de aceite y aislación térmica, interconexión eléctrica unidad interior exterior con cable de 2mm. Y 4mm multifilar en electro ducto, caño PVC para sistema de drenaje, prueba de hermeticidad, vacio y carga de gas refrigerante freo 22 puestas en marcha y control de funcionamiento.	1	1.950.000	1.950.000	DHAL	PARAGUAY	5.000.000	5.000.000	M Y C	PARAGUAY
	TOTAL:			7.150.000			20.000.000			

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo