SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE EMBARCACIÓN
CONTRAT. POR EXCEPCIÓN Nº 04/2014-
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						HAL S.A.		
Íte m	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación*	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)**		
1.	73161601-001	Reparación de caja del motor de estribor	Unidad	Evento	1	6.000.000		
2.	73161601-001	Cambio de Aceite de caja, babor y estribor	Unidad	Evento	1	800.000		
3.	73161601-001	Mantenimiento, Reparación de pico inyector del motor de babor.	Unidad	Evento	1	1.200.000		
4.	73161601-001	Mantenimiento, Reparación de pico inyector del motor de estribor.	Unidad	Evento	1	1.200.000		
5.	73161601-001	Mantenimiento o reparación de bomba inyectora del motor de babor	Unidad	Evento	1	2.300.000		
6.	73161601-001	Mantenimiento o reparación de bomba inyectora del motor de estribor	Unidad	Evento	1	2.300.000		
7.	73161601-001	Mantenimiento, reparación del turbo del motor babor.	Unidad	Evento	1	3.500.000		
8.	73161601-001	Mantenimiento, reparación del turbo del motor estribor	Unidad	Evento	1	3.500.000		
9.	73161601-001	Adquisición del Ruleman de empuje babor y estribor	Unidad	Evento	1	780.000		
10.	73161601-001	Alineación del eje del propulsor babor y estribor	Unidad	Evento	1	1.200.000		
11.	73161601-001	Provisión de una bomba de achique de 12 volts	Unidad	Evento	1	600.000		
12.	73161601-001	Reparación del cilindro del timón br y er	Unidad	Evento	1	2.300.000		
13.	73161601-001	Mantenimiento del sistema de refrigeración, limpiezas de las tomas de mar, limpieza de los enfriadores del propulsores y cambio de cañerías de gomas resecadas.	Unidad	Evento	1	1.800.000		
14.	73161601-001	Modificación del sistema de alimentación de las tomas de aire, colocación de uniones de goma y abrazaderas con filtro de aire.	Unidad	Evento	1	2.000.000		
15.	73161601-001	Servicio de Mantenimiento, reparación y colocación de goma a Rampa Rebatible	Unidad	Evento	1	1.970.000		
16.	73161601-001	Reparación de tablero de control eléctrico de luces para navegación	Unidad	Evento	1	1.250.000		
17	73161601-001	Mantenimiento, Reparación Panel de Control con los sgts elementos:	Unidad	Evento	1	2.500.000		
18	73161601-001	Cambio de junta de bomba de aceite de motor de babor	Unidad	Evento	1	500.000		
19	73161601-001	Reparación del alternador del motor de babor	Unidad	Evento	1	1.200.000		
20	73161601-001	Cambio de la llave de paso de toma de mar del motor de babor	Unidad	Evento	1	500.000		
21	73161601-001	Reparación de la bomba hidráulica del motor de estribor	Unidad	Evento	1	2.300.000		
22	73161601-001	Reparación de la bomba inyectora del motor generador	Unidad	Evento	1	2.300.000		
23.	73161601-001	Mantenimiento, Reparación del pico inyector del motor generador	Unidad	Evento	1	1.000.000		
24.	73161601-001	Reparación de goma de acople motor (Vulcanización de una unidad)	Unidad	Evento	1	7.000.000		
Total Gs.						50.000.000		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Unidad Operativa de Contrataciones - SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Reinaldo Maciel
Director de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)