Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

Item	Código Catálogo	Descripción	ITAPÚA SHOP COMPUTACIÓN					SETEC DE JUAN CARLOS PRIETO					EUROSOFT SISTEMA Y REPARACIONES				
			Marca	Procedencia	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de marca Lanier 7313.** El mantenimiento y las reparaciones deberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicas y mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias, el presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Drum Fuser Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Lanier	**ITAPÚA SHOP COMPUTACIÓN**	**Py**	**1**	4.800.000	**4.800.000**	**SETEC**	**Py**	**1**	5.200.000	**5.200.000**	**EUROSOFT**	**Py**	**1**	6.300.000	**6.300.000**
2	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de marca Mita Kyosera KM 2550.** El mantenimiento y las reparaciones deberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicas y mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias, el presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Fuser Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	**ITAPÚA SHOP COMPUTACIÓN**	**PY**	**1**	4.850.000	**4.850.000**	**SETEC**	**PY**	**1**	8.200.000	**8.200.000**	**EUROSOFT**	**Py**	**1**	9.300.000	**9.300.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

3	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de marca Mita Kyosera KM 2550.** El mantenimiento y las reparaciones deberán incluir una corbertura para todas las partes electricas, electrónicas y mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias, el presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Fuser Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	**ITAPÚA SHOP COMPUTACIÓN**	**PY**	**1**	5.350.000	**5.350.000**	**SETEC**	**PY**	**1**	7.700.000	**7.700.000**	**EUROS OFT**	**Py**	**1**	8900000	**8900000**
4	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de marca Mita Kyosera KM 2030.** El mantenimiento y las reparaciones deberán incluir una corbertura para todas las partes eléctricas, electrónicas y mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias, el presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	**ITAPÚA SHOP COMPUTACIÓN**	**PY**	**1**	4.850.000	**4.850.000**	**SETEC**	**PY**	**1**	6.900.000	**6.900.000**	**EUROS OFT**	**Py**	**1**	7300000	**7300000**
TOTAL IVA INCLUIDO							**19.850.000**					**28.000.000**					**31.800.000**

Derlis Fabian Mendoza
Encargado de UOC