CUADRO COMPARATIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEREDA Y DE ILUMINACION DE FACHADA

PAC- COD. 308.224

							Arq Federico D. Fleitas R		CQ Ingeniería S.R.L.					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	UM	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	PRECIO REFERENCIAL UNIDAD	PRECIO REFERENCIAL TOTAL	20%MAS CARO	30% MAS BARATO
Reparación de vereda														
1	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		m2	105	Evento	26.813	2.815.365	20.400	2.142.000	12.000	1.260.000	14400	8400
2	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		ml.	500	Evento	9.555	4.777.500	17.000	8.500.000	11.730	5.865.000	14076	8211
3	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		ml	300	Evento	2.925	877.500	3.400	1.020.000	4.500	1.350.000	5400	3150
4	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		mm	15	Evento	5.850	87.750	2.312	34.680	15.000	225.000	18000	10500
5	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		Unid.	30	Evento	3.900	117.000	1.632	48.960	50.000	1.500.000	60000	35000
6	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		Unid.	2	Evento	16.305	32.610	31.960	63.920	50.000	100.000	60000	35000
7	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		Unid.	19	Evento	144.300	2.741.700	163.200	3.100.800	110.000	2.090.000	132000	77000
8	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		Unid.	8	Evento	154.050	1.232.400	176.800	1.414.400	200.000	1.600.000	240000	140000
9	72101703-002	REPARACION DE ACERA O VEREDA		m2	105	Evento	123.435	12.960.675	62.560	6.568.800	150.000	15.750.000	180000	105000
Equipos de Embutir para la vereda de Oleary y Pte. Franco													0	0
10	72102201-9998	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN		Unid.	19	Evento	633.750	12.041.250	516.800	9.819.200	400.000	7.600.000	480000	280000
11	72102201-9998	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN		Unid.	3	Evento	438.750	1.316.250	360.400	1.081.200	380.000	2.660.000	456000	266000
Precio Total IVA Incluido							1.559.833	**39.000.000**	1.356.464	**33.793.960**	1.383.230	**40.000.000**	1659876	968261

Abg. Miguel Ángel Britez Pereira

Abog. Roberto Llano Bonnín

VICE PRESIDENCIA DE LA RCA. REPÚBLICA DEL PARAGUAY Comité de Evaluación

Lic. Sara Esquivel

Abog. Licia Martínez Molas