Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B-02-08

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

SUB UOC Nº 34

Cuadro Comparativo de Ofertas

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y OTROS CD N° 06/2020 ID N° 386.768						INNOVAR SERVICIOS DE INGENIERIA			RV SERVICE		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presetación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación %
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAVARROPA INDUSTRIAL MARCA OÑATE CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-185-10-0341										
1.1	Cambio de 2 correas de 1,50 cmts. c/u	Unidad	1	Evento	600.000	600.000	600.000	0	510.000	510.000	-15
1.2	Cambio de 2 correas de 1 mts. c/u	Unidad	1	Evento	600.000	600.000	600.000	0	510.000	510.000	-15
1.3	Cambio de 2 cadenas de 1 mts. c/u	Unidad	1	Evento	700.000	700.000	700.000	0	595.000	595.000	-15
1.4	Cambio de relay automatico	Unidad	1	Evento	400.000	400.000	400.000	0	340.000	340.000	-15
1.5	Cambio de 2 temporizador de sentido de giro	Unidad	1	Evento	600.000	600.000	600.000	0	510.000	510.000	-15
1.6	Cambio de 2 contactores trifasico	Unidad	1	Evento	550.000	415.000	415.000	-25	467.000	467.000	-15
1.7	Cambio de 4 ruleman del tambor	Unidad	1	Evento	750.000	565.000	565.000	-25	637.000	637.000	-15
1.8	Cambio de 2 buje del tambor	Unidad	1	Evento	400.000	300.000	300.000	-25	340.000	340.000	-15
1.9	Cambio de 2 retenes de desague del tambor	Unidad	1	Evento	850.000	640.000	640.000	-25	722.000	722.000	-15
1.10	Cambio de 4 ruleman del motor	Unidad	1	Evento	480.000	360.000	360.000	-25	408.000	408.000	-15
1.11	Cambio de puerta principal de carga y descarga de chapa de acero inox. Con manija tipo uñera y guias de deslizamiento mediad 1,10 x 0,80 cmts. Espesor minimo 2,5 mm.	Unidad	1	Evento	2.800.000	2.100.000	2.100.000	-25	2.380.000	2.380.000	-15
1.12	Ajuste y remachado de puerta principal de carga y descarga ajuste de guias de deslizamiento.	Unidad	1	Evento	1.400.000	1.050.000	1.050.000	-25	1.190.000	1.190.000	-15
1.13	Reparación general de chaperia con pintura anticorrosivo y luego pintura epoxi esmaltada 2 manos.	Unidad	1	Evento	3.850.000	2.890.000	2.890.000	-25	3.272.000	3.272.000	-15
1.14	Reparación de llave de apertura y cierre para desagüe	Unidad	1	Evento	750.000	565.000	565.000	-25	637.000	637.000	-15
1.15	Rebobinado de motor electrico de 1.1 kw	Unidad	1	Evento	1.500.000	1.125.000	1.125.000	-25	1.275.000	1.275.000	-15
1.16	Cambio de reten de sujeción horizontal del tambor de lavado	Unidad	1	Evento	1.850.000	1.390.000	1.390.000	-25	1.572.000	1.572.000	-15
1.17	Limpieza, lubricación, engrase de partes moviles y mantenimiento general	Unidad	1	Evento	1.750.000	2.010.000	2.010.000	15	1.487.000	1.487.000	-15
	TOTALGENERAL ITEMS N° 1				19.830.000		16.310.000	-18		16.852.000	-15
2	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECARROPA MARCA ORTO SINTESE CODIGO PATRIMONIAL Nº 11-296-59-0021										
2.1	Cambio de 2 correa de 1,70 cmts	Unidad	1	Evento	810.000	810.000	810.000	0	688.000	688.000	-15
2.2	Cambio de 3 correa de 1,80 cmts.	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.020.000	1.020.000	-15
2.3	Cambio de 5 ruleman del tambor	Unidad	1	Evento	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.275.000	1.275.000	-15
2.4	Cambio de 3 buje del tambor	Unidad	1	Evento	650.000	490.000	490.000	-25	552.000	552.000	-15
2.5	Reparación de turbina de aspirado	Unidad	1	Evento	1.115.000	840.000	840.000	-25	947.000	947.000	-15
2.6	Cambio de 2 ruleman de la turbina	Unidad	1	Evento	690.000	520.000	520.000	-25	586.000	586.000	-15
2.7	Cambio de 2 ruleman del motor	Unidad	1	Evento	380.000	285.000	285.000	-25	323.000	323.000	-15
2.8	Cambio de 2 contactror trifasico (D09M7)	Unidad	1	Evento	890.000	670.000	670.000	-25	756.000	756.000	-15
2.9	Cambio de 1 temporizador analogico de 220 V	Unidad	1	Evento	400.000	300.000	300.000	-25	340.000	340.000	-15
2.10	Cambio de 1 disyuntor trifasico de 70 A.	Unidad	1	Evento	600.000	450.000	450.000	-25	510.000	510.000	-15
2.11	Cambio de inversor de frecuencia de 1,5 Kw	Unidad	1	Evento	1.100.000	825.000	825.000	-25	935.000	935.000	-15
2.12	Cambio de sensor tipo bulbo 06,35 x 1,20	Unidad	1	Evento	600.000	450.000	450.000	-25	510.000	510.000	-15
2.13	Cambio de 3 resistencia aletada de 1.500 W	Unidad	1	Evento	1.300.000	975.000	975.000	-25	1.105.000	1.105.000	-15

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Rosvaldo Figueredo V.

2.14	Cambio de manguera corrugada por caño de PVC de 150 mm de espesor para alta temperatura de 2 metros, del sistema de salida de desechos de la turbina, con accesorios para su instalación	Unidad	1	Evento	750.000	565.000	565.000	-25	637.000	637.000	-15
2.15	Confeccion eje de hierro fundido del tambor en torneria, instalado por el equipo	Unidad	1	Evento	3.200.000	2.400.000	2.400.000	-25	2.720.000	2.720.000	-15
2.16	Mantenimiento y limpieza general con pintura esmaltada incluida previo tratamiento anticorrosivo en chaperia y base de hierro.	Unidad	1	Evento	1.375.000	1.580.000	1.580.000	15	1.168.000	1.168.000	-15
	TOTAL GENERAL ITEMS N° 2				**16.560.000**		**13.860.000**	-16		**14.072.000**	-15
3	**RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANCHADORA TIPO CALANDRIA MARCA: ALOÑA MODELO PIG 20/30/40 SERIE Nº 121101 CODIGO PATRIMONIAL Nº 11-296-59-0019**										
3.1	Cambio de 4 correa de 73 x 77 cmts.	Unidad	1	Evento	1.200.000		N/C		1.020.000	1.020.000	-15
3.2	Cambio de 4 resistencia de 100 vatios	Unidad	1	Evento	2.280.000		N/C		1.938.000	1.938.000	-15
3.3	Cambio de motor accionador de rodillo	Unidad	1	Evento	2.900.000		N/C		2.465.000	2.465.000	-15
3.4	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	505.000		N/C		429.000	429.000	-15
3.5	Cambio de lienzo del alcolchado del rodillo 20 metros	Unidad	1	Evento	1.200.000		N/C		1.020.000	1.020.000	-15
3.6	Cambio de tela tipo franela del alcolchado del rodillo 20 metros	Unidad	1	Evento	1.600.000		N/C		1.360.000	1.360.000	-15
3.7	Cambio de aciete de trasmision 4 litros	Unidad	1	Evento	465.000		N/C		395.000	395.000	-15
3.8	Cambio de cadena de trasmisión de 1 metro	Unidad	1	Evento	755.000		N/C		641.000	641.000	-15
3.9	Cambio de 1 contactor trifasico de 100 amp	Unidad	1	Evento	810.000		N/C		688.000	688.000	-15
3.10	Cambio de ruleman y capacidor de la turbina	Unidad	1	Evento	565.000		N/C		480.000	480.000	-15
3.11	Mantenimiento general, lubricación de partes moviles, reparación y pintura de chaperia.	Unidad	1	Evento	1.800.000		N/C		1.530.000	1.530.000	-15
	TOTALGENERAL ITEMS N° 3				**14.080.000**					**11.966.000**	-15
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL PENDULAR, MARCA: ALOÑA, MODELO CIP-30 SERIE N°: 121101, CODIGO PATRIMONIAL: 011-296-59-0020**										
4.1	Cambio de 2 ruleman del tambor	Unidad	1	Evento	850.000	850.000	850.000	0	722.000	722.000	-15
4.2	Cambio de 2 ruleman del motor	Unidad	1	Evento	355.000	355.000	355.000	0	301.000	301.000	-15
4.3	cambio de 3 correa de 1.6 ctms.	Unidad	1	Evento	520.000	520.000	520.000	0	442.000	442.000	-15
4.4	Cambio de 3 cinta tipo faja de la polea principal del sistema de freno	Unidad	1	Evento	2.050.000	1.540.000	1.540.000	-25	1.742.000	1.742.000	-15
4.5	Rectificación del eje de trasmisión de acero a cromo niquel montaje incluido	Unidad	1	Evento	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-25	3.400.000	3.400.000	-15
4.6	Reparacion y montaje de tapa de acero inox con cambio de sistema de fijación abulonada	Unidad	1	Evento	2.300.000	1.725.000	1.725.000	-25	1.955.000	1.955.000	-15
4.7	Pintura epoxi esmaltada de la base en general y pulido exterior del tambor y piso de material acero inox.	Unidad	1	Evento	3.650.000	2.740.000	2.740.000	-25	3.102.000	3.102.000	-15
4.8	Cambio completo de kit de 3 amortiguadores con espiral del sistema de sujeción del equipo	Unidad	1	Evento	3.000.000	2.250.000	2.250.000	-25	2.550.000	2.550.000	-15
4.9	Rebobinado de motor electrico de 4 HP	Unidad	1	Evento	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	1.997.000	1.997.000	-15
4.10	Mantenimiento general, lubricación de partes moviles, reparación y pintura de chaperia.	Unidad	1	Evento	900.000	1.035.000	1.035.000	15	765.000	765.000	-15
	TOTAL GENERAL ITEMS N° 4				**19.975.000**		**16.365.000**	-18		**16.976.000**	-15
5	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL Marca PERPETUA, CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-296-27-0142**										
5.1	Cambio de junta de anillos de goma de las llaves de paso de gas a los 6 quemadores	Unidad	1	Evento	325.000	370.000	370.000	14	276.000	276.000	-15
5.2	Cambio de 2 valvulas de seguridad	Unidad	1	Evento	400.000	460.000	460.000	15	340.000	340.000	-15
5.3	Limpieza, pintura general de la campana y mantenimiento general de sus 2 (Dos) extractores de aire desmontaje y montaje incluido	Unidad	1	Evento	1.600.000	1.840.000	1.840.000	15	1.360.000	1.360.000	-15
5.4	Limpieza, verificación general de fuga de gas, limpieza de cañeria desde el tanque a los quemadores, revisión y cambio si fuere necesario de llave de paso de gas, mantenimiento general.	Unidad	1	Evento	1.250.000	1.435.000	1.435.000	15	1.062.000	1.062.000	-15
	TOTAL GENERAL ITEMS N° 5				**3.575.000**		**4.105.000**	15		**3.038.000**	-15
	TOTAL GENERAL				**74.020.000**		**50.640.000**	-32		**62.904.000**	-15

Eliseo González
Jefe de Equipo Biomédico
IMT

Rosvaldo Figueredo V.