GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONDOR S.A.C.I.				
Item	**Descripción**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**Reparación de Eje Trasero parte Diferencial:** Cambio de una (1) olla cargada, Cambio de un (1) cubo de Satélite Diferencial, Cambio de un (1) Tubo Encastre Diferencial, Cambio de una (1) Horquilla de mando, Cambio de dos (2) Ruleman Lateral, Cambio de un (1) Ruleman Piñón de Ataque, Cambio de dos (2) Ruleman Piñón, Cambio de un (1) Retén Piñón, Cambio de un (1) Retén Piñón, Cambio de un (1) Calce VI Partido 0,15 mm, Cambio de una (1) Junta Diferencial.	20.082.700	1	S/D	Nacional	20.082.700
Total						**20.082.700**

Firma del Responsable de la U.O.C.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY