16.3	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	257.116	3.510.000	-93%	350.000	3.510.000	-90%	3.500.000	3.510.000	0%	150.000	3.510.000
16.4	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	138.447	370.500	-63%	80.000	370.500	-78%	350.000	370.500	-6%	50.000	370.500
16.5	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	494.453	4.940.000	-90%	1.250.000	4.940.000	-75%	4.900.000	4.940.000	-1%	360.000	4.940.000
16.6	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	435.119	3.087.500	-86%	350.000	3.087.500	-89%	3.050.000	3.087.500	-1%	150.000	3.087.500
16.7	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	4.746.749	4.075.500	16%	1.600.000	4.075.500	-61%	4.050.000	4.075.500	-1%	1.000.000	4.075.500
						19.450.000	**75.822.500**	**-74%**	**23.800.000**	**75.822.500**	**-69%**	**81.766.000**	**75.822.500**	**8%**	**19.500.000**	**75.822.500**

LOTE 5 CAMION FORD CARGO 1717

EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad De Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	129.998	130.000	0%	80.000	130.000	-38%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	116.998	130.000	-10%	60.000	130.000	-54%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	38.999	65.000	-40%	20.000	65.000	-69%	60.000	65.000	-8%	NO COTIZA	65.000
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	207.997	195.000	7%	250.000	195.000	28%	190.000	195.000	-3%	NO COTIZA	195.000
3.2	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	714.989	260.000	175%	350.000	260.000	35%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	285.996	260.000	10%	650.000	260.000	150%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000
4.2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	285.996	260.000	10%	650.000	260.000	150%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000

4.3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	272.996	260.000	5%	650.000	260.000	150%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000
4.4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	272.996	260.000	5%	650.000	260.000	150%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000
4.5	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Delantero	Unidad	Evento	1	129.998	390.000	-67%	220.000	390.000	-44%	390.000	390.000	0%	NO COTIZA	390.000
4.6	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	155.998	390.000	-60%	220.000	390.000	-44%	390.000	390.000	0%	NO COTIZA	390.000
4.7	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	1.104.984	520.000	112%	250.000	520.000	-52%	500.000	520.000	-4%	NO COTIZA	520.000
4.8	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	376.994	390.000	-3%	160.000	390.000	-59%	390.000	390.000	0%	NO COTIZA	390.000
5.1	78180101-004	Rectificación de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194.997	130.000	50%	150.000	130.000	15%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
5.2	78180101-004	Rectificación de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	194.997	130.000	50%	150.000	130.000	15%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
5.3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	285.996	650.000	-56%	450.000	650.000	-31%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
5.4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	285.996	650.000	-56%	450.000	650.000	-31%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
5.5	78180101-004	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	64.999	26.000	150%	40.000	26.000	54%	20.000	26.000	-23%	NO COTIZA	26.000
6.1	78180101-005	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	324.995	65.000	400%	40.000	65.000	-38%	60.000	65.000	-8%	NO COTIZA	65.000
6.2	78180101-005	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	51.999	26.000	100%	10.000	26.000	-62%	20.000	26.000	-23%	NO COTIZA	26.000
6.3	78180101-005	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	123.498	65.000	90%	10.000	65.000	-85%	60.000	65.000	-8%	NO COTIZA	65.000
6.4	78180101-005	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.300	6.500	-80%	5.000	6.500	-23%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
7.1	78180101-006	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	116.998	130.000	-10%	30.000	130.000	-77%	65.000	130.000	-50%	NO COTIZA	130.000
7.2	78180101-006	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	207.997	585.000	-64%	80.000	585.000	-86%	26.000	585.000	-96%	NO COTIZA	585.000

8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	194.997	520.000	-63%	550.000	520.000	6%	650.000	520.000	25%	NO COTIZA	520.000
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	246.996	325.000	-24%	250.000	325.000	-23%	320.000	325.000	-2%	NO COTIZA	325.000
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	116.998	195.000	-40%	160.000	195.000	-18%	190.000	195.000	-3%	NO COTIZA	195.000
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	15.600	110.500	-86%	150.000	110.500	36%	110.000	110.500	0%	NO COTIZA	110.500
8.4	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	285.996	650.000	-56%	250.000	650.000	-62%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
8.5	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	233.997	650.000	-64%	550.000	650.000	-15%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
8.6	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	253.496	338.000	-25%	180.000	338.000	-47%	338.000	338.000	0%	NO COTIZA	338.000
8.7	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	77.999	169.000	-54%	120.000	169.000	-29%	169.000	169.000	0%	NO COTIZA	169.000
8.8	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	324.995	377.000	-14%	160.000	377.000	-58%	377.000	377.000	0%	NO COTIZA	377.000
8.9	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	155.998	156.000	0%	180.000	156.000	15%	156.000	156.000	0%	NO COTIZA	156.000
8.10	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	15.600	65.000	-76%	160.000	65.000	146%	63.000	65.000	-3%	NO COTIZA	65.000
8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	77.999	130.000	-40%	120.000	130.000	-8%	2.000	130.000	-98%	NO COTIZA	130.000
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	32.500	39.000	-17%	160.000	39.000	310%	38.950	39.000	0%	NO COTIZA	39.000
8.13	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	123.498	156.000	-21%	180.000	156.000	15%	150.000	156.000	-4%	NO COTIZA	156.000
8.14	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	155.998	162.500	-4%	120.000	162.500	-26%	160.000	162.500	-2%	NO COTIZA	162.500
8.15	78180101-007	Reparación Sistema eléctrico palanca alta y baja	Unidad	Evento	1	155.998	130.000	20%	160.000	130.000	23%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.900	6.500	-40%	20.000	6.500	208%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	71.499	130.000	-45%	80.000	130.000	-38%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	13.000	6.500	100%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	13.000	6.500	100%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500

8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	13.000	6.500	100%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Carroceria	Unidad	Evento	1	13.000	6.500	100%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10.400	6.500	60%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
8.24	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.800	6.500	20%	80.000	6.500	1131%	6.000	6.500	-8%	NO COTIZA	6.500
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	324.995	260.000	25%	120.000	260.000	-54%	250.000	260.000	-4%	NO COTIZA	260.000
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	493.993	1.040.000	-53%	320.000	1.040.000	-69%	1.000.000	1.040.000	-4%	NO COTIZA	1.040.000
9.3	78180101-008	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	1.234.982	1.300.000	-5%	140.000	1.300.000	-89%	1.300.000	1.300.000	0%	NO COTIZA	1.300.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.079.969	650.000	220%	350.000	650.000	-46%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	285.996	650.000	-56%	250.000	650.000	-62%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
10.3	78180101-009	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	454.993	2.340.000	-81%	1.709.940	2.340.000	-27%	2.340.000	2.340.000	0%	NO COTIZA	2.340.000
10.4	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	116.998	234.000	-50%	220.000	234.000	-6%	230.000	234.000	-2%	NO COTIZA	234.000
10.5	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	389.994	650.000	-40%	350.000	650.000	-46%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
10.6	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	493.993	325.000	52%	550.000	325.000	69%	325.000	325.000	0%	NO COTIZA	325.000
10.7	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	38.999	130.000	-70%	120.000	130.000	-8%	130.000	130.000	0%	NO COTIZA	130.000
10.8	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.250	13.000	-75%	120.000	13.000	823%	13.000	13.000	0%	NO COTIZA	13.000
10.9	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	38.999	208.000	-81%	250.000	208.000	20%	200.000	208.000	-4%	NO COTIZA	208.000
10.10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	155.998	195.000	-20%	160.000	195.000	-18%	195.000	195.000	0%	NO COTIZA	195.000
10.11	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	155.998	65.000	140%	160.000	65.000	146%	65.000	65.000	0%	NO COTIZA	65.000
11.1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	519.992	65.000	700%	200.000	65.000	208%	65.000	65.000	0%	NO COTIZA	65.000

11.2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	285.996	104.000	175%	53.500	104.000	-49%	100.000	104.000	-4%	NO COTIZA	104.000
12.1	78180101-015	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	324.995	650.000	-50%	450.000	650.000	-31%	650.000	650.000	0%	NO COTIZA	650.000
13.1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	2.534.963	1.300.000	95%	2.200.000	1.300.000	69%	1.300.000	1.300.000	0%	NO COTIZA	1.300.000
13.2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	454.993	65.000	600%	220.000	65.000	238%	65.000	65.000	0%	NO COTIZA	65.000
13.3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	1.169.983	6.500.000	-82%	1.350.000	6.500.000	-79%	6.500.000	6.500.000	0%	NO COTIZA	6.500.000
13.4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	129.998	260.000	-50%	150.000	260.000	-42%	260.000	260.000	0%	NO COTIZA	260.000
13.5	78180101-016	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	714.989	2.340.000	-69%	1.800.000	2.340.000	-23%	2.340.000	2.340.000	0%	NO COTIZA	2.340.000
						20.978.440	29.672.500	-29%	20.978.440	29.672.500	-29%	29.053.000	29.672.500	-2%		29.672.500

LOTE 6 CAMION HYUNDAI HDI 20																
EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Unidad De Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario Con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario Con Iva	Precio Referencial	% Variacion	Precio Unitario Con Iva	Precio Referencial
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	137.462	191.100	-28%	50.000	191.100	-74%	77.000	191.100	-60%	NO COTIZA	191.100
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	103.096	76.700	34%	80.000	76.700	4%	57.750	76.700	-25%	NO COTIZA	76.700
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	45.821	39.000	17%	20.000	39.000	-49%	23.100	39.000	-41%	NO COTIZA	39.000
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	206.193	445.900	-54%	350.000	445.900	-22%	338.800	445.900	-24%	NO COTIZA	445.900
3.2	78180101-002	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.660.998	4.204.200	-60%	650.000	4.204.200	-85%	3.234.000	4.204.200	-23%	NO COTIZA	4.204.200
3.3	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	1.260.068	318.500	296%	350.000	318.500	10%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	355.110	318.500	11%	480.000	318.500	51%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500

4.2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	355.110	318.500	11%	480.000	318.500	51%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500
4.3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	343.655	318.500	8%	480.000	318.500	51%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500
4.4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	389.475	318.500	22%	480.000	318.500	51%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500
4.5	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Delantero	Unidad	Evento	1	137.462	955.500	-86%	280.000	955.500	-71%	731.500	955.500	-23%	NO COTIZA	955.500
4.6	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	183.283	955.500	-81%	280.000	955.500	-71%	731.500	955.500	-23%	NO COTIZA	955.500
4.7	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	515.482	191.100	170%	250.000	191.100	31%	147.070	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
4.8	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	171.827	573.300	-70%	280.000	573.300	-51%	442.750	573.300	-23%	NO COTIZA	573.300
5.1	78180101-004	Rectificación de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	206.193	165.620	24%	150.000	165.620	-9%	127.050	165.620	-23%	NO COTIZA	165.620
5.2	78180101-004	Rectificación de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	206.193	165.620	24%	150.000	165.620	-9%	127.050	165.620	-23%	NO COTIZA	165.620
5.3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	229.103	191.100	20%	450.000	191.100	135%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
5.4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	229.103	191.100	20%	450.000	191.100	135%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
5.5	78180101-004	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	45.821	140.400	-67%	20.000	140.400	-86%	107.800	140.400	-23%	NO COTIZA	140.400
6.1	78180101-005	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	252.014	31.850	691%	40.000	31.850	26%	23.100	31.850	-27%	NO COTIZA	31.850
6.2	78180101-005	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	45.821	13.000	252%	10.000	13.000	-23%	10.010	13.000	-23%	NO COTIZA	13.000
6.3	78180101-005	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	103.096	95.550	8%	10.000	95.550	-90%	69.300	95.550	-27%	NO COTIZA	95.550
6.4	78180101-005	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.146	1.300	-12%	5.000	1.300	285%	770	1.300	-41%	NO COTIZA	1.300

7.1	78180101-006	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	137.462	445.900	-69%	30.000	445.900	-93%	346.500	445.900	-22%	NO COTIZA	445.900
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	160.372	191.100	-16%	450.000	191.100	135%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	18.901	216.580	-91%	180.000	216.580	-17%	165.550	216.580	-24%	NO COTIZA	216.580
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	103.096	280.280	-63%	160.000	280.280	-43%	215.600	280.280	-23%	NO COTIZA	280.280
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	13.746	171.990	-92%	140.000	171.990	-19%	130.900	171.990	-24%	NO COTIZA	171.990
8.5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	274.924	541.450	-49%	180.000	541.450	-67%	415.800	541.450	-23%	NO COTIZA	541.450
8.6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	206.193	191.100	8%	450.000	191.100	135%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
8.7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	108.824	216.580	-50%	160.000	216.580	-26%	165.550	216.580	-24%	NO COTIZA	216.580
8.8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	68.731	171.990	-60%	120.000	171.990	-30%	130.900	171.990	-24%	NO COTIZA	171.990
8.9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	274.924	267.540	3%	140.000	267.540	-48%	204.050	267.540	-24%	NO COTIZA	267.540
8.10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	137.462	197.470	-30%	150.000	197.470	-24%	150.150	197.470	-24%	NO COTIZA	197.470
8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	34.365	95.550	-64%	160.000	95.550	67%	71.150	95.550	-26%	NO COTIZA	95.550
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	68.731	76.440	-10%	80.000	76.440	5%	2.000	76.440	-97%	NO COTIZA	76.440
8.13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	28.638	25.480	12%	60.000	25.480	135%	19.200	25.480	-25%	NO COTIZA	25.480
8.14	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	137.462	229.320	-40%	100.000	229.320	-56%	173.250	229.320	-24%	NO COTIZA	229.320
8.15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	13.746	95.550	-86%	100.000	95.550	5%	73.150	95.550	-23%	NO COTIZA	95.550
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.864	7.150	-60%	100.000	7.150	1299%	5.390	7.150	-25%	NO COTIZA	7.150
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	51.548	76.440	-33%	100.000	76.440	31%	57.750	76.440	-24%	NO COTIZA	76.440
8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455	19.110	-40%	100.000	19.110	423%	11.550	19.110	-40%	NO COTIZA	19.110
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455	6.370	80%	100.000	6.370	1470%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370

8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	10.310	6.370	62%	100.000	6.370	1470%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Carroceria	Unidad	Evento	1	10.310	6.370	62%	100.000	6.370	1470%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.310	6.370	62%	100.000	6.370	1470%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	9.737	6.370	53%	100.000	6.370	1470%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	6.873	6.370	8%	85.000	6.370	1234%	4.620	6.370	-27%	NO COTIZA	6.370
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	286.379	191.100	50%	120.000	191.100	-37%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	435.296	191.100	128%	350.000	191.100	83%	146.300	191.100	-23%	NO COTIZA	191.100
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	183.283	318.500	-42%	220.000	318.500	-31%	242.550	318.500	-24%	NO COTIZA	318.500
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	252.014	637.000	-60%	40.000	637.000	-94%	488.950	637.000	-23%	NO COTIZA	637.000
10.3	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	435.296	280.280	55%	350.000	280.280	25%	215.600	280.280	-23%	NO COTIZA	280.280
10.4	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	34.365	95.550	-64%	60.000	95.550	-37%	73.150	95.550	-23%	NO COTIZA	95.550
10.5	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.864	25.480	-89%	20.000	25.480	-22%	19.250	25.480	-24%	NO COTIZA	25.480
10.6	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	34.365	445.900	-92%	160.000	445.900	-64%	342.650	445.900	-23%	NO COTIZA	445.900
10.7	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	68.731	293.020	-77%	180.000	293.020	-39%	223.300	293.020	-24%	NO COTIZA	293.020
10.8	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	103.096	159.250	-35%	60.000	159.250	-62%	123.200	159.250	-23%	NO COTIZA	159.250
11.1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	400.931	350.350	14%	220.000	350.350	-37%	269.500	350.350	-23%	NO COTIZA	350.350
11.2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	286.379	76.700	273%	250.000	76.700	226%	57.750	76.700	-25%	NO COTIZA	76.700
12.1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.890.101	1.082.900	75%	2.200.000	1.082.900	103%	692.860	1.082.900	-36%	NO COTIZA	1.082.900

12.2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	400.931	573.300	-30%	350.000	573.300	-39%	442.750	573.300	-23%	NO COTIZA	573.300
						13.910.000	**18.496.010**	**-25%**	**13.920.000**	**18.496.010**	**-25%**	**14.000.000**	**18.496.010**	**-24%**		**18.496.010**

LOTE 7 MARCA FIAT DUCATO																
EMPRESAS						DIOVER S.A.			AUTOMOTIVE S.A.			TALLER DEFRANCESCO			GILCOPAR S.R.L.	
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad De Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**	**% Variacion**	**Precio Unitario Con Iva**	**Precio Referencial**
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	91.045	65.000	40%	80.000	65.000	3%	50.000	65.000	-23%	NO COTIZA	65.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	109.254	78.000	40%	80.000	78.000	310%	70.000	78.000	-10%	NO COTIZA	78.000
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24.279	19.500	25%	40.000	19.500	-97%	30.000	19.500	54%	NO COTIZA	19.500
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	473.435	1.482.000	-68%	250.000	1.482.000	-75%	1.350.000	1.482.000	-9%	NO COTIZA	1.482.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	473.435	994.500	-52%	250.000	994.500	-75%	1.350.000	994.500	36%	NO COTIZA	994.500
3.4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	437.435	994.500	-56%	250.000	994.500	-89%	900.000	994.500	-10%	NO COTIZA	994.500
3.5	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	825.477	2.229.500	-63%	2.800.000	2.229.500	1375%	2.500.000	2.229.500	12%	NO COTIZA	2.229.500
3.6	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	2.002.996	189.800	955%	3.200.000	189.800	273%	1.250.000	189.800	559%	NO COTIZA	189.800
3.7	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	424.878	858.000	-50%	880.000	858.000	91%	800.000	858.000	-7%	NO COTIZA	858.000
3.8	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	36.418	461.500	-92%	180.000	461.500	-51%	450.000	461.500	-2%	NO COTIZA	461.500
3.9	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	303.484	370.500	-18%	420.000	370.500	-49%	350.000	370.500	-6%	NO COTIZA	370.500
3.10	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	72.836	819.000	-91%	350.000	819.000	-45%	650.000	819.000	-21%	NO COTIZA	819.000
3.11	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	667.665	637.000	5%	1.200.000	637.000	88%	600.000	637.000	-6%	NO COTIZA	637.000
3.12	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	704.083	637.000	11%	880.000	637.000	652%	600.000	637.000	-6%	NO COTIZA	637.000
3.13	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	145.672	117.000	25%	60.000	117.000	-46%	50.000	117.000	-57%	NO COTIZA	117.000
3.14	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	145.672	110.500	32%	60.000	110.500	-98%	50.000	110.500	-55%	NO COTIZA	110.500

3.15	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1.153.240	2.860.000	-60%	1.200.000	2.860.000	-61%	2.600.000	2.860.000	-9%	NO COTIZA	2.860.000
3.16	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	789.059	3.107.000	-75%	1.200.000	3.107.000	160%	2.650.000	3.107.000	-15%	NO COTIZA	3.107.000
3.17	78180101-002	Cambio de Rulemán Semi Eje, Reparar Estria semi eje	Unidad	Evento	1	1.456.724	461.500	216%	650.000	461.500	-24%	250.000	461.500	-46%	NO COTIZA	461.500
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	194.230	858.000	-77%	350.000	858.000	349%	750.000	858.000	-13%	NO COTIZA	858.000
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	218.509	78.000	180%	250.000	78.000	221%	70.000	78.000	-10%	NO COTIZA	78.000
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	30.348	78.000	-61%	80.000	78.000	-78%	120.000	78.000	54%	NO COTIZA	78.000
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	109.254	370.500	-71%	120.000	370.500	-62%	350.000	370.500	-6%	NO COTIZA	370.500
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	72.836	312.000	-77%	80.000	312.000	-87%	350.000	312.000	12%	NO COTIZA	312.000
4.5	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	115.324	598.000	-81%	80.000	598.000	-83%	70.000	598.000	-88%	NO COTIZA	598.000
4.6	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	109.254	461.500	-76%	180.000	461.500	-96%	550.000	461.500	19%	NO COTIZA	461.500
4.7	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.942.299	4.244.500	-54%	2.800.000	4.244.500	745%	3.500.000	4.244.500	-18%	NO COTIZA	4.244.500
4.8	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	36.418	331.500	-89%	120.000	331.500	-80%	250.000	331.500	-25%	NO COTIZA	331.500
4.8	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	789.059	591.500	33%	480.000	591.500	-44%	650.000	591.500	10%	NO COTIZA	591.500
5.1	78180101-004	Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	218.509	858.000	-75%	450.000	858.000	188%	850.000	858.000	-1%	NO COTIZA	858.000
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	303.484	156.000	95%	60.000	156.000	-99%	150.000	156.000	-4%	NO COTIZA	156.000
6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.942.299	5.037.500	-61%	3.800.000	5.037.500	3339%	4.500.000	5.037.500	-11%	NO COTIZA	5.037.500
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	109.254	110.500	-1%	60.000	110.500	-74%	100.000	110.500	-10%	NO COTIZA	110.500
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194.230	234.000	-17%	220.000	234.000	-71%	230.000	234.000	-2%	NO COTIZA	234.000

7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	352.042	767.000	-54%	880.000	767.000	1404%	730.000	767.000	-5%	NO COTIZA	767.000
7.4	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	121.394	58.500	108%	80.000	58.500	37%	70.000	58.500	20%	NO COTIZA	58.500
7.5	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	72.836	58.500	25%	80.000	58.500	-23%	70.000	58.500	20%	NO COTIZA	58.500
7.6	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	12.139	104.000	-88%	20.000	104.000	-66%	100.000	104.000	-4%	NO COTIZA	104.000
8.1	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	145.672	58.500	149%	40.000	58.500	515%	20.000	58.500	-66%	NO COTIZA	58.500
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12.139	6.500	87%	10.000	6.500	-92%	10.000	6.500	54%	NO COTIZA	6.500
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	109.254	123.500	-12%	10.000	123.500	669%	120.000	123.500	-3%	NO COTIZA	123.500
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.214	1.300	-7%	5.000	1.300	-99%	10.000	1.300	669%	NO COTIZA	1.300
9.1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	72.836	461.500	-84%	30.000	461.500	-97%	350.000	461.500	-24%	NO COTIZA	461.500
9.2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	145.672	1.092.000	-87%	80.000	1.092.000	-66%	1.250.000	1.092.000	14%	NO COTIZA	1.092.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	169.951	234.000	-27%	650.000	234.000	178%	250.000	234.000	7%	NO COTIZA	234.000
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	194.230	234.000	-17%	250.000	234.000	-13%	230.000	234.000	-2%	NO COTIZA	234.000
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	109.254	286.000	-62%	220.000	286.000	25%	250.000	286.000	-13%	NO COTIZA	286.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	14.567	175.500	-92%	220.000	175.500	-61%	120.000	175.500	-32%	NO COTIZA	175.500
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	291.345	559.000	-48%	280.000	559.000	20%	450.000	559.000	-19%	NO COTIZA	559.000
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	218.509	234.000	-7%	650.000	234.000	178%	250.000	234.000	7%	NO COTIZA	234.000
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	109.254	234.000	-53%	250.000	234.000	42%	250.000	234.000	7%	NO COTIZA	234.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	72.836	175.500	-58%	220.000	175.500	-56%	120.000	175.500	-32%	NO COTIZA	175.500
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	303.484	500.500	-39%	260.000	500.500	11%	450.000	500.500	-10%	NO COTIZA	500.500
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	145.672	234.000	-38%	280.000	234.000	187%	250.000	234.000	7%	NO COTIZA	234.000
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	12.139	97.500	-88%	260.000	97.500	233%	80.000	97.500	-18%	NO COTIZA	97.500

10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	72.836	78.000	-7%	160.000	78.000	310%	2.000	78.000	-97%	NO COTIZA	78.000
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	30.348	39.000	-22%	120.000	39.000	-49%	8.000	39.000	-79%	NO COTIZA	39.000
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	194.230	234.000	-17%	120.000	234.000	23%	250.000	234.000	7%	NO COTIZA	234.000
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	145.672	97.500	49%	140.000	97.500	2054%	100.000	97.500	3%	NO COTIZA	97.500
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.035	6.500	-53%	50.000	6.500	-36%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	54.627	78.000	-30%	100.000	78.000	669%	120.000	78.000	54%	NO COTIZA	78.000
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12.139	13.000	-7%	100.000	13.000	1438%	5.000	13.000	-62%	NO COTIZA	13.000
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12.139	6.500	87%	100.000	6.500	1438%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12.139	6.500	87%	100.000	6.500	1438%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12.139	6.500	87%	100.000	6.500	1438%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12.139	6.500	87%	100.000	6.500	1438%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.284	6.500	12%	100.000	6.500	-65%	5.000	6.500	-23%	NO COTIZA	6.500
10.24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	218.509	286.000	-24%	160.000	286.000	-78%	250.000	286.000	-13%	NO COTIZA	286.000
10.25	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	667.665	728.000	-8%	180.000	728.000	-91%	750.000	728.000	3%	NO COTIZA	728.000
10.26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.189.658	2.054.000	-42%	350.000	2.054.000	-89%	1.300.000	2.054.000	-37%	NO COTIZA	2.054.000
10.27	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	3.034.842	3.315.000	-8%	450.000	3.315.000	21%	2.500.000	3.315.000	-25%	NO COTIZA	3.315.000
10.28	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	388.460	370.500	5%	180.000	370.500	-95%	120.000	370.500	-68%	NO COTIZA	370.500
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	2.549.268	3.705.000	-31%	880.000	3.705.000	-21%	2.500.000	3.705.000	-33%	NO COTIZA	3.705.000
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	789.059	1.118.000	-29%	650.000	1.118.000	54%	1.200.000	1.118.000	7%	NO COTIZA	1.118.000

11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	194.230	422.500	-54%	220.000	422.500	-53%	750.000	422.500	78%	NO COTIZA	422.500
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	230.648	468.000	-51%	180.000	468.000	-62%	450.000	468.000	-4%	NO COTIZA	468.000
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	182.091	468.000	-61%	180.000	468.000	63%	450.000	468.000	-4%	NO COTIZA	468.000
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	230.648	110.500	109%	160.000	110.500	-73%	50.000	110.500	-55%	NO COTIZA	110.500
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	182.091	598.000	-70%	260.000	598.000	-57%	7.500.000	598.000	1154%	NO COTIZA	598.000
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	194.230	598.000	-68%	260.000	598.000	-49%	750.000	598.000	25%	NO COTIZA	598.000
11.9	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	358.111	507.000	-29%	280.000	507.000	-45%	450.000	507.000	-11%	NO COTIZA	507.000
11.10	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	437.017	507.000	-14%	290.000	507.000	21%	450.000	507.000	-11%	NO COTIZA	507.000
11.11	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	72.836	240.500	-70%	220.000	240.500	160%	350.000	240.500	46%	NO COTIZA	240.500
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	109.254	84.500	29%	160.000	84.500	-15%	650.000	84.500	669%	NO COTIZA	84.500
11.13	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.031.846	188.500	447%	160.000	188.500	174%	650.000	188.500	245%	NO COTIZA	188.500
11.14	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	109.254	58.500	87%	160.000	58.500	-81%	80.000	58.500	37%	NO COTIZA	58.500
11.15	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	546.272	858.000	-36%	650.000	858.000	-70%	1.450.000	858.000	69%	NO COTIZA	858.000
11.16	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	667.665	2.184.000	-69%	650.000	2.184.000	300%	1.850.000	2.184.000	-15%	NO COTIZA	2.184.000
11.17	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	55.841	162.500	-66%	350.000	162.500	46%	150.000	162.500	-8%	NO COTIZA	162.500
11.18	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.300	240.500	-17%	350.000	240.500	86%	250.000	240.500	4%	NO COTIZA	240.500
11.19	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	214.867	188.500	14%	350.000	188.500	22%	80.000	188.500	-58%	NO COTIZA	188.500
11.20	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	412.739	286.000	44%	650.000	286.000	233%	450.000	286.000	57%	NO COTIZA	286.000
11.21	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	473.435	195.000	143%	380.000	195.000	-26%	150.000	195.000	-23%	NO COTIZA	195.000
11.22	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	109.254	513.500	-79%	400.000	513.500	105%	120.000	513.500	-77%	NO COTIZA	513.500
11.23	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	303.484	195.000	56%	260.000	195.000	-66%	150.000	195.000	-23%	NO COTIZA	195.000