Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 107/15 de fecha 23 de diciembre de 2015

RESOLUCIÓN Nº 107-009/15

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS".

VISTA: La Nota Interna PR/GAF/Nº 717/15, de la Gerencia de Administración y Finanzas, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 22 de diciembre de 2015, por la que se eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DSA/DPT/N° 149/15, de fecha 07 de julio de 2015, el Departamento de Transporte, a través de la Dirección de Servicios Administrativos, solicitó el inicio de los trámites para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS";

Que, por Memorando DBS/UTC/N° 1008/15, de fecha 31 de agosto de 2015, la Unidad Técnica de Contrataciones, informó que se incluyó en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2015, el llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica, con ID Nº 294242;

Que, por Memorando DFI/DPR/PR2/N° 9974/15, de fecha 08 de octubre de 2015, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que existe disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio, por un monto de G. 500.000.000.- (Guaraníes quinientos millones) y afecta al Objeto de Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 1 "Administración General", que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1724/15, de fecha 08 de octubre de 2015. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual por un monto total a contratar de G. 3.325.000.000.- (Guaraníes tres mil trescientos veinte y cinco millones) y afectará al Ejercicio Fiscal 2016, cuyo pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Resolución C.A. Nº 097-014/15, de fecha 26 de noviembre de 2015, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"; se aprobó el

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. Presidente.
Dr. Jorge Magno Britez / Econ. Luis Enrique Fleitas / Sr. Juan Crisóstomo Torales / Sr. José Jara Rojas. Miembros del Consejo de Administración.
Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

23 DIC 2015

SECRETARÍA GENERAL - Registrar

Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota P.R.D.G.B.S. Nº 1128/15, de fecha 26 de noviembre de 2015, la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS";

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 294242, siendo las 13:54 del día 15 de diciembre de 2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. EE.UU N° 961 casi Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 1107/14 y en la Resolución N° 1408/14, finalizó la Subasta a la Baja Electrónico, con ID N° 294242, de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS";

Que, de conformidad al Acta Nº 88/15, de fecha 16 de diciembre de 2015, se procedió a la apertura a los sobres - ofertas recepcionados, conforme al siguiente detalle:

1. VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA. – RUC 651894-9: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 3.325.000.000.- (Guaraníes tres mil trescientos veinte y cinco millones), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 99.750.000.- (Guaraníes noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil), Empresa Aseguradora: ALIANZA GARANTÍA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N° de Póliza: 15.1508.0001463/0000;

2. GILCO PAR S.R.L. – RUC 80009240-6: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 2.715.000.000.- (Guaraníes dos mil setecientos quince millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 90.000.000.- (Guaraníes noventa millones). Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 13.1508.0002958.0000;

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. Presidente.
Dr. Jorge Magno Britez / Econ. Luis Enrique Fleitas / Sr. Juan Crisóstomo Torales / Sr. José Jara Rojas. Miembros del Consejo de Administración.
Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - Investigar

3. AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA – RUC 80003251-9: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 3.325.000.000.- (Guaraníes tres mil trescientos veinte y cinco millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 99.000.000.- (Guaraníes noventa y nueve millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. de SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 22.1508.12386/000. Obs: no cubre el 3% sobre el monto total ofertado;

4. AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A. – RUC 80028285-0: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 3.325.000.000.- (Guaraníes tres mil trescientos veinte y cinco millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones). Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 13.1508.0002961.0000;

Que, por Memorando de fecha 22 de diciembre de 2015, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe Final de Evaluación de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS", sugiriendo adjudicar a las firmas AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A. y GILCO PAR S.R.L., de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4° Principios Generales de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a las firmas AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A. y GILCO PAR S.R.L., la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 55/15 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS", por la suma de G. 314.328.280.- (Guaraníes trescientos catorce millones trescientos veinte y ocho mil doscientos ochenta), IVA Incluido, conforme al Anexo que consta de 43 (cuarenta y tres) fojas y forma parte de la presente Resolución.----------

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente.**
Dr. Jorge Magno Britez / Econ. Luis Enrique Fleitas / Sr. Juan Crisóstomo Torales / Sr. José Jara Rojas. **Miembros del Consejo de Administración.**
Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 107-009/15

2°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la elaboración de los Contratos correspondientes y a notificar de la presente Resolución a las firmas adjudicadas y a las no adjudicadas, detallando los documentos a ser presentados para la firma de los Contratos.----------

3°) Encomendar al Presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social la firma de los Contratos correspondientes, conjuntamente con los Miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

4°) Dejar establecido que el Administrador de los Contratos será conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Autorizar a la Dirección Financiera la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente.**
Dr. Jorge Magno Britez / Econ. Luis Enrique Fleitas / Sr. Juan Crisóstomo Torales / Sr. José Ara Rojas. **Miembros del Consejo de Administración.**
Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastiger

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXO 1

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 1 AUTOMOVIL FORD FIESTA –REANAUL LOGAN

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	78.000
2.1	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	78.000
2.2	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	65.000
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	234.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	234.000
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	156.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	117.000
3.5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruple	Unidad	Evento	1	78.000
3.6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	195.000
3.7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	39.000
3.8	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	403.000
3.9	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	118.300
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	45.500
4.2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	78.000
4.3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	45.500
4.4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	39.000
4.5	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	123.500
4.6	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	26.000
4.7	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	32.500
4.8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	45.500
4.9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	26.000
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	780.000
5.1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	234.000
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	130.000
6.2	78180101-005	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	2.015.000
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	49.400
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	117.000
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	370.500
7.4	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	84.500

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

7.5	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	130.000
7.6	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	78.000
7.7	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	117.000
7.8	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	15.600
8.1	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	39.000
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	13.000
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	78.000
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.300
9.1	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	58.500
9.2	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	156.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	156.000
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	143.000
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	78.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	65.000
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	208.000
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	208.000
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	188.500
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	52.000
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	221.000
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	117.000
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	15.600
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	13.000
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	19.500
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	117.000
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	143.000
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.600
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	52.000
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	10.400
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	10.400
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	10.400
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.400
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10.400
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.800
10.24	78180101-009	Reparación Sistema levanta vidrios eléctricos por puerta	Unidad	Evento	1	325.000
10.25	78180101-009	Cambio Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	390.000
10.26	78180101-009	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	52.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10.27	78180101-009	Reparación Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	240.500
10.28	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	117.000
10.29	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	143.000
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1.755.000
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	715.000
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	364.000
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	234.000
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	156.000
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	162.500
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	377.000
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	416.000
11.9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	78.000
11.10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	91.000
11.11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	455.000
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	91.000
11.13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	715.000
11.14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	75.400
11.15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	201.500
11.16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	243.100
11.17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	247.000
11.18	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	455.000
11.19	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	52.000
11.20	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	104.000
11.21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	78.000
11.22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	117.000
11.23	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	234.000
11.24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	325.000
11.25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	260.000
11.26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	156.000
11.27	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	39.000
11.28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	78.000
11.29	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	65.000
11.30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	39.000
11.31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	78.000
11.32	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	325.000
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	253.500
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	390.000

SECRETARIA GENERAL - mastigar

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	156.000
12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	208.000
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	123.500
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	702.000
13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	195.000
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	286.000
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.495.000
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	325.000
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	845.000
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	494.000
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	58.500
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.250
13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	234.000
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	117.000
13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	286.000
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	494.000
14.2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	156.000
14.3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	390.000
15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	260.000
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Trasero enterizo	Unidad	Evento	1	455.000
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	195.000
Monto Total Adjudicado Lote 1 en Guaranies Veinte y seis millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta……..c/IVA incluido						26.753.350

MONTO MINIMO	35.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	70.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 2 HYUNDAI SANTA FE 2200CC. AÑO: 2010

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	92.647
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	74.117
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24.706
3.1	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	802.939
3.2	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	642.351
3.3	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	111.176
3.4	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	185.294

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

3.5	78180101-002	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222.352
3.6	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1.420.584
3.7	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	802.939
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	111.176
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	111.176
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	55.588
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	92.647
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	74.117
4.6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	92.647
4.7	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.358.819
4.8	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	86.470
4.9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	37.059
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	802.939
5.1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222.352
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	92.647
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	185.294
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	432.352
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123.529
6.5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	123.529
6.6	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	74.117
6.7	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	37.059
7.1	78180101-006	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	74.117
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12.353
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	111.176
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.235
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	123.529
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	234.705
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	92.647
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	61.765
8.5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	271.764
8.6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	222.352
8.7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	148.235
8.8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	148.235
8.9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	395.293
8.10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	197.646

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	37.059
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	74.117
8.13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	30.882
8.14	78180101-007	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	135.882
8.15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	148.235
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.088
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	80.294
8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12.353
8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12.353
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12.353
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12.353
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	9.882
8.24	78180101-007	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	27.176
8.25	78180101-007	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	148.235
8.26	78180101-007	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	222.352
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	271.764
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	419.999
9.3	78180101-008	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	105.000
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	222.352
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	308.823
10.3	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	222.352
10.4	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	1.087.055
10.5	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	481.763
10.6	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	86.470
10.7	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.088
10.8	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	148.235
10.9	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	111.176
10.10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	148.235
11.1	78180101-014	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	432.352
11.2	78180101-014	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	111.176
11.3	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	370.587
12.1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	2.408.816
12.2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	370.587

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

12.3	78180101-015	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	123.529
Monto Total Adjudicado Lote 2 en Guaranies Diez y nueve millones.....c/IVA incluido						19.000.000

MONTO MINIMO	15.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	30.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 3 RENAULT KANGOO 1600CC. AÑO: 2010

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	61.855
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	53.019
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	8.836
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	309.277
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4ª.	Unidad	Evento	1	309.277
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	265.095
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	309.277
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	220.912
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	106.038
3.7	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	97.201
3.8	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	335.787
3.9	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	79.528
3.10	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	574.372
3.11	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	265.095
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	106.038
4.2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	79.528
4.3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	61.855
4.4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	53.019
4.5	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	751.102
4.6	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	17.673
4.7	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	61.855
4.8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	53.019
4.9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	17.673
4.10	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	30.928
4.11	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	185.566
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	220.912
5.2	78180101-004	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.458.022

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paez. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastiger

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	61.855
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123.711
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	194.403
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	88.365
6.5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	88.365
6.7	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	53.019
6.8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	106.038
6.9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	8.836
7.1	78180101-006	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	53.019
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	8.836
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	53.019
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	884
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	61.855
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	106.038
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	97.201
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	79.528
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	44.182
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	10.604
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	159.057
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	159.057
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	141.384
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	61.855
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	194.403
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	106.038
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	8.836
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	26.509
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	17.673
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	79.528
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	83.947
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.209
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	53.019
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8.836
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8.836
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	7.069
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	7.069
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	7.069

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.302
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	97.201
9.25	78180101-008	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	247.422
9.26	78180101-008	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	194.403
9.27	78180101-008	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	344.623
9.28	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	282.768
10.1	78180101-009	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	972.014
10.2	78180101-009	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	344.623
10.3	78180101-009	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	176.730
10.4	78180101-009	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	106.038
10.5	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	79.528
10.6	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	83.947
10.7	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	251.840
10.8	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	282.768
10.9	78180101-009	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	79.528
10.10	78180101-009	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	61.855
10.11	78180101-009	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	486.007
10.12	78180101-009	Cambio de Reten de Árbol de Leva	Unidad	Evento	1	79.528
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	459.498
10.14	78180101-009	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	574.372
10.15	78180101-009	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	618.555
10.16	78180101-009	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	37.113
10.17	78180101-009	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	159.057
10.18	78180101-009	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	185.566
10.19	78180101-009	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	106.038
10.20	78180101-009	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	265.095
10.21	78180101-009	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	132.547
10.22	78180101-009	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	79.528
10.23	78180101-009	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	44.182
10.24	78180101-009	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	220.912
10.25	78180101-009	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	88.365
10.26	78180101-009	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	220.912
10.27	78180101-009	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	220.912
10.28	78180101-009	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	26.509
10.29	78180101-009	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	26.509
10.30	78180101-009	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	44.182
10.31	78180101-009	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	106.038

SECRETARIA GENERAL - mastigar

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10.32	78180101-009	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	79.528
10.33	78180101-009	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	88.365
10.34	78180101-009	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	265.095
11.1	78180101-014	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	167.893
11.2	78180101-014	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	247.422
11.3	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	141.384
11.4	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	159.057
11.5	78180101-014	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	79.528
11.6	78180101-014	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	486.007
12.1	78180101-015	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	106.038
12.2	78180101-015	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	194.403
12.3	78180101-015	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	574.372
12.4	78180101-015	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	107.805
12.5	78180101-015	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	574.372
12.6	78180101-015	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	335.787
12.7	78180101-015	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	35.346
12.8	78180101-015	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.209
12.9	78180101-015	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	97.201
12.10	78180101-015	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	92.783
12.11	78180101-015	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	106.038
13.1	78180101-016	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	309.277
13.2	78180101-016	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	79.528
13.3	78180101-016	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	265.095
14.1	78180101-018	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	176.730
14.2	78180101-018	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	159.057
15.1	78180101-018	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	106.038
15.2	78180101-018	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	220.912
15.3	78180101-018	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	335.787
Monto Total Adjudicado Lote 3 en Guaranies Veinte y uno millones ochocientos cincuenta mil.....c/IVA incluido						21.850.000

MONTO MINIMO	80.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	160.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 4 FORD RANGER

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	29.667

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	23.734
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	3.956
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	138.447
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4ª.	Unidad	Evento	1	138.447
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	118.669
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	336.228
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	494.453
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	51.423
3.7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	98.891
3.8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	35.601
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	217.559
3.10	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	245.249
3.11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	47.467
3.12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	39.556
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	47.467
4.2	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	652.678
4.3	78180101-003	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	375.784
4.4	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	35.601
4.5	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	7.911
4.6	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	19.778
4.7	78180101-003	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	257.116
5.1	78180101-004	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	Evento	1	71.201
5.2	78180101-004	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	35.601
5.3	78180101-004	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	336.228
5.4	78180101-004	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	23.734
5.5	78180101-004	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	19.778
5.6	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	71.201
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	98.891
6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	771.347
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	35.601
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.290
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	126.580
7.4	78180101-006	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	134.491

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

7.5	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	39.556
7.6	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	39.556
7.8	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	23.734
7.9	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	71.201
7.10	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	3.956
8.1	78180101-007	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	35.601
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	3.956
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	37.578
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	396
9.1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	23.743
9.2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	47.467
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	47.467
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	43.512
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	35.601
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	4.747
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	87.024
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	63.290
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	57.357
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	23.734
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	102.846
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	63.290
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	19.778
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	23.734
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	8.702
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	35.601
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	47.467
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	989
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	21.756
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	3.956
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	3.164
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	3.164
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	3.164
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	2.373
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	1.978
10.24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	87.024
10.25	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	217.559

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10.26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	387.651
10.27	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	138.447
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	830.681
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	233.382
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	73.179
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	39.556
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	39.556
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	47.467
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	116.691
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	154.269
11.9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	35.601
11.10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	47.467
11.11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	336.228
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	35.601
11.13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	154.269
11.14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	16.811
11.15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	70.410
11.16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	61.312
11.17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	114.713
11.18	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	154.269
11.19	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	35.601
11.20	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	98.891
11.21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	23.734
11.22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	35.601
11.23	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	23.734
11.24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	98.891
11.25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	98.891
11.26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	31.645
11.27	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	11.867
11.28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	23.734
11.29	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	79.112
11.30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	47.467
11.31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	63.290
11.32	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	138.447
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	75.157
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	110.757
12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	55.379

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	63.290
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	35.601
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	257.116
13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	47.467
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	138.447
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	375.784
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	63.290
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	217.559
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	150.314
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	15.822
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	989
13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	75.157
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	35.601
13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	47.467
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	138.447
14.2	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	118.669
14.3	78180101-018	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	87.024
15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	79.112
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Enterizo	Unidad	Evento	1	79.112
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	534.009
16.2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	138.447
16.3	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	257.116
16.4	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	138.447
16.5	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	494.453
16.6	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	435.119
16.7	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	4.746.749
Monto Total Adjudicado Lote 4 en Guaranies Diez y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil.....c/IVA incluido						19.450.000

MONTO MINIMO	220.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	440.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 5 CAMION FORD CARGO 1717

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	129.998

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	116.998
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	38.999
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	207.997
3.2	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	714.989
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	285.996
4.2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	285.996
4.3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	272.996
4.4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	272.996
4.5	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Delantero	Unidad	Evento	1	129.998
4.6	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	155.998
4.7	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	1.104.984
4.8	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	376.994
5.1	78180101-004	Rectificación de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194.997
5.2	78180101-004	Rectificación de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	194.997
5.3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	285.996
5.4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	285.996
5.5	78180101-004	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	64.999
6.1	78180101-005	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	324.995
6.2	78180101-005	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	51.999
6.3	78180101-005	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	123.498
6.4	78180101-005	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.300
7.1	78180101-006	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	116.998
7.2	78180101-006	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	207.997
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	194.997
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	246.996
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	116.998
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	15.600
8.4	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	285.996
8.5	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	233.997
8.6	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	253.496
8.7	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	77.999
8.8	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	324.995
8.9	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	155.998

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

8.10	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	15.600
8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	77.999
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	32.500
8.13	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	123.498
8.14	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	155.998
8.15	78180101-007	Reparación Sistema eléctrico palanca alta y baja	Unidad	Evento	1	155.998
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.900
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	71.499
8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	13.000
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	13.000
8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	13.000
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Carrocería	Unidad	Evento	1	13.000
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.400
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10.400
8.24	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.800
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	324.995
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	493.993
9.3	78180101-008	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	1.234.982
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.079.969
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	285.996
10.3	78180101-009	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	454.993
10.4	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	116.998
10.5	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	389.994
10.6	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	493.993
10.7	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	38.999
10.8	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.250
10.9	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	38.999
10.10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	155.998
10.11	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	155.998
11.1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	519.992
11.2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	285.996
12.1	78180101-015	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	324.995
13.1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	2.534.963
13.2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	454.993

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

13.3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	1.169.983
13.4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	129.998
13.5	78180101-016	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	714.989
Monto Total Adjudicado Lote 5 en Guaranies Veinte millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta….c/IVA incluido.						20.978.440

MONTO MINIMO	30.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	60.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 6 CAMION HYUNDAI HDI 20

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	137.462
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	103.096
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	45.821
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	206.193
3.2	78180101-002	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.660.998
3.3	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	1.260.068
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	355.110
4.2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	355.110
4.3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	343.655
4.4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	389.475
4.5	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Delantero	Unidad	Evento	1	137.462
4.6	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	183.283
4.7	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	515.482
4.8	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	171.827
5.1	78180101-004	Rectificación de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	206.193
5.2	78180101-004	Rectificación de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	206.193
5.3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	229.103
5.4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	229.103
5.5	78180101-004	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	45.821
6.1	78180101-005	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	252.014
6.2	78180101-005	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	45.821
6.3	78180101-005	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	103.096
6.4	78180101-005	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.146

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

7.1	78180101-006	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	137.462
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	160.372
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	18.901
8.3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	103.096
8.4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	13.746
8.5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	274.924
8.6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	206.193
8.7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	108.824
8.8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	68.731
8.9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	274.924
8.10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	137.462
8.11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	34.365
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	68.731
8.13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	28.638
8.14	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	137.462
8.15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	13.746
8.16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.864
8.17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	51.548
8.18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455
8.19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455
8.20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	10.310
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posición Carrocería	Unidad	Evento	1	10.310
8.21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.310
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	9.737
8.23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	6.873
9.1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	286.379
9.2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	435.296
10.1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	183.283
10.2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	252.014
10.3	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	435.296
10.4	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	34.365
10.5	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.864
10.6	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	34.365
10.7	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	68.731

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

10.8	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	103.096
11.1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	400.931
11.2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	286.379
12.1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.890.101
12.2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	400.931
Monto Total Adjudicado Lote 6 en Guaranies Trece millones novecientos diez mil.....c/IVA incluido.						13.910.000

MONTO MINIMO	15.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	30.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 7 MARCA FIAT DUCATO

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	91.045
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	109.254
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24.279
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	473.435
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4ª.	Unidad	Evento	1	473.435
3.4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	437.435
3.5	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	825.477
3.6	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	2.002.996
3.7	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	424.878
3.8	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	36.418
3.9	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	303.484
3.10	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	72.836
3.11	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	667.665
3.12	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	704.083
3.13	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	145.672
3.14	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	145.672
3.15	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1.153.240
3.16	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	789.059
3.17	78180101-002	Cambio de Rulemán Semi Eje, Reparar Estría semi eje	Unidad	Evento	1	1.456.724
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	194.230
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	218.509
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	30.348
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	109.254

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	72.836
4.5	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	115.324
4.6	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	109.254
4.7	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.942.299
4.8	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	36.418
4.8	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	789.059
5.1	78180101-004	Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	218.509
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	303.484
6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.942.299
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	109.254
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194.230
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	352.042
7.4	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	121.394
7.5	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	72.836
7.6	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	12.139
8.1	78180101-007	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	145.672
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12.139
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	109.254
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.214
9.1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	72.836
9.2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	145.672
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	169.951
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	194.230
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	109.254
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	14.567
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	291.345
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	218.509
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	109.254
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	72.836
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	303.484
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	145.672
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	12.139
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	72.836

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	30.348
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	194.230
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	145.672
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.035
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	54.627
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12.139
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12.139
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12.139
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12.139
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12.139
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7.284
10.24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	218.509
10.25	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	667.665
10.26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.189.658
10.27	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	3.034.842
10.28	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	388.460
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	2.549.268
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	789.059
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	194.230
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	230.648
11.5	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	182.091
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	230.648
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	182.091
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	194.230
11.9	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	358.111
11.10	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	437.017
11.11	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	72.836
11.12	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	109.254
11.13	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.031.846
11.14	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	109.254
11.15	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	546.272
11.16	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	667.665
11.17	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	55.841
11.18	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.300
11.19	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	214.867

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

11.20	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	412.739
11.21	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	473.435
11.22	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	109.254
11.23	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	303.484
11.24	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	72.836
11.25	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	109.254
11.26	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	303.484
11.27	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.031.846
11.28	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1.335.331
11.29	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	109.254
11.30	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	36.418
11.30	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	109.254
11.31	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	546.272
11.32	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	72.836
11.33	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	109.254
11.34	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	789.059
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	303.484
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	473.435
12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	194.230
12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	218.509
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	109.254
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	1.335.331
13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	145.672
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	3.034.842
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.189.658
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	109.254
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	704.083
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	461.296
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	48.557
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3.035
13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	109.254
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	109.254
13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	194.230
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	424.878
14.2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	109.254
14.3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	364.181

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	242.787
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	303.484
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.990.857
16.2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	424.878
16.3	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.213.937
16.4	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1.578.118
Monto Total Adjudicado Lote 7 en Guaranies Cincuenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil.....c/IVA incluido.						55.188.000

MONTO MINIMO	100.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	200.000.000 Gs. (IVA incluido)

GILCO PAR S.R.L.: LOTE 8 RENAULT MASTER

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	50.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	20.000
2.1	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	20.000
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	200.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	200.000
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta y 6a.	Unidad	Evento	1	200.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	500.000
3.5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	150.000
3.6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	180.000
3.7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	100.000
3.8	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	300.000
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	150.000
3.10	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	100.000
3.11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	80.000
3.12	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	500.000
3.13	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	150.000
3.14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	500.000
3.15	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	350.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	100.000
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	80.000
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	150.000
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	100.000
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	80.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

4.6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	50.000
4.7	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	130.000
4.8	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	600.000
4.9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	20.000
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	200.000
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	30.000
5.2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.000.000
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	60.000
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	200.000
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	800.000
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	30.000
6.5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	30.000
6.6	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	5.000
7.1	78180101-006	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	20.000
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	20.000
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	30.000
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	5.000
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	100.000
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	300.000
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	300.000
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	300.000
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	150.000
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	90.000
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	230.000
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	300.000
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	200.000
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	120.000
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	230.000
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	210.000
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	150.000
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	120.000
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	20.000
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	120.000
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	100.000
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	10.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	50.000
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	5.000
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	5.000
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	5.000
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	5.000
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	5.000
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.000
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	100.000
9.25	78180101-008	Reparación de Luces Interiores - plafones	Unidad	Evento	1	100.000
9.26	78180101-008	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	150.000
9.27	78180101-008	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	800.000
9.28	78180101-008	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	1.500.000
9.29	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	120.000
10.1	78180101-009	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1.000.000
10.2	78180101-009	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	450.000
10.3	78180101-009	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	200.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	150.000
10.5	78180101-009	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	150.000
10.6	78180101-009	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	100.000
10.7	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	250.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	250.000
10.9	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	300.000
1010	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	450.000
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	280.000
10.12	78180101-009	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	100.000
10.13	78180101-009	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	150.000
10.14	78180101-009	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	100.000
10.15	78180101-009	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	350.000
10.16	78180101-009	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	300.000
10.17	78180101-009	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	200.000
10.18	78180101-009	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	210.000
10.19	78180101-009	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	230.000
10.20	78180101-009	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	300.000
10.21	78180101-009	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	20.000
10.22	78180101-009	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	20.000

SECRETARIA GENERAL - mastigar

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

10.23	78180101-009	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	30.000
10.24	78180101-009	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	20.000
10.25	78180101-009	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	20.000
10.26	78180101-009	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	20.000
10.27	78180101-009	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	20.000
10.28	78180101-009	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	20.000
10.29	78180101-009	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	20.000
10.30	78180101-009	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	20.000
10.31	78180101-009	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	20.000
10.32	78180101-009	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	20.000
10.33	78180101-009	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	30.000
10.34	78180101-009	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	30.000
10.35	78180101-009	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	50.000
11.1	78180101-014	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	100.000
11.2	78180101-014	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	250.000
11.3	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	150.000
11.4	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	100.000
11.5	78180101-014	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	100.000
11.6	78180101-014	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	800.000
12.1	78180101-015	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	300.000
12.2	78180101-015	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	100.000
12.3	78180101-015	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	800.000
12.4	78180101-015	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	120.000
12.5	78180101-015	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	600.000
12.6	78180101-015	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	250.000
12.7	78180101-015	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	100.000
12.8	78180101-015	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	10.000
12.9	78180101-015	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	150.000
12.10	78180101-015	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	100.000
12.11	78180101-015	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	100.000
13.1	78180101-016	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	250.000
13.2	78180101-016	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	100.000
13.3	78180101-016	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	50.000
14.1	78180101-018	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	250.000
14.2	78180101-018	Reparación de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	300.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

15.1	78180101-021	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.000.000
15.2	78180101-021	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	200.000
15.3	78180101-021	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	250.000
15.4	78180101-021	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	50.000
15.5	78180101-021	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	600.000
15.6	78180101-021	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	250.000
15.7	78180101-021	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	300.000
15.8	78180101-021	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	2.000.000
Monto Total Adjudicado Lote 8 en Guaranies Veinte y nueve millones.....c/IVA incluido.						29.000.000

MONTO MINIMO	410.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	820.000.000 Gs. (IVA incluido)

GILCO PAR S.R.L.: LOTE 9 MARCA M. BENZ MODELO SPRINTER 308 CDI

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	50.000
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	20.000
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	20.000
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	300.000
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4ª.	Unidad	Evento	1	300.000
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	300.000
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	800.000
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	800.000
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	200.000
3.7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	300.000
3.8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	150.000
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	800.000
3.10	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	250.000
3.11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	150.000
3.12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	100.000
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	200.000
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	80.000
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	150.000
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	150.000
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	100.000
4.6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	120.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

4.7	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	200.000
4.8	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.000.000
4.9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	20.000
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	300.000
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	50.000
5.2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.200.000
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	100.000
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	250.000
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	800.000
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	20.000
6.5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	20.000
6.6	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	10.000
7.1	78180101-006	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	20.000
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	20.000
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	30.000
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	5.000
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	100.000
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	350.000
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	500.000
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	250.000
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	200.000
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	155.000
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	400.000
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	500.000
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	280.000
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	150.000
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	300.000
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	380.000
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	260.000
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	100.000
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	50.000
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	150.000
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	120.000
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	10.000
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	50.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	5.000
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	5.000
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	5.000
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	5.000
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	5.000
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.000
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	120.000
9.25	78180101-008	Cambio de Bujías Incandescentes	Unidad	Evento	1	200.000
9.26	78180101-008	Reparación de precalentador de Bujías Incandescentes	Unidad	Evento	1	150.000
9.27	78180101-008	Reparación de Luces Interiores – plafones	Unidad	Evento	1	200.000
9.28	78180101-008	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	250.000
9.29	78180101-008	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.000.000
9.30	78180101-008	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	1.500.000
9.31	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	150.000
10.1	78180101-009	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1.200.000
10.2	78180101-009	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	650.000
10.3	78180101-009	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	400.000
10.4	78180101-009	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	200.000
10.5	78180101-009	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	200.000
10.6	78180101-009	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	50.000
10.7	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	300.000
10.8	78180101-009	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	300.000
10.9	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	380.000
10.10	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	400.000
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	250.000
10.12	78180101-009	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	150.000
10.13	78180101-009	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	250.000
10.14	78180101-009	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	100.000
10.15	78180101-009	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	600.000
10.16	78180101-009	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	650.000
10.17	78180101-009	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	200.000
10.18	78180101-009	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	280.000
10.19	78180101-009	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	260.000
10.20	78180101-009	Cambio de Filtro Trampa de Combustible	Unidad	Evento	1	350.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

10.21	78180101-009	Cambio de Bombin de Combustible con Filtro y Base	Unidad	Evento	1	450.000
10.22	78180101-009	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	350.000
10.23	78180101-009	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	20.000
10.24	78180101-009	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	20.000
10.25	78180101-009	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	20.000
10.26	78180101-009	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	20.000
10.27	78180101-009	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	20.000
10.28	78180101-009	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	20.000
10.29	78180101-009	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	20.000
10.30	78180101-009	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	20.000
10.30	78180101-009	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	20.000
10.31	78180101-009	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	20.000
10.32	78180101-009	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	20.000
10.33	78180101-009	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	20.000
10.34	78180101-009	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	30.000
10.35	78180101-009	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	30.000
10.36	78180101-009	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	50.000
11.1	78180101-014	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	200.000
11.2	78180101-014	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	300.000
11.3	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	250.000
11.4	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	230.000
11.5	78180101-014	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	180.000
11.6	78180101-014	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	800.000
12.1	78180101-015	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	500.000
12.2	78180101-015	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	500.000
12.3	78180101-015	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.000.000
12.4	78180101-015	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	200.000
12.5	78180101-015	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	600.000
12.6	78180101-015	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	250.000
12.7	78180101-015	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	250.000
12.8	78180101-015	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	100.000
12.9	78180101-015	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	320.000
12.10	78180101-015	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	100.000
12.11	78180101-015	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	100.000
13.1	78180101-016	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	300.000
13.2	78180101-016	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	150.000

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Biens y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

13.3	78180101-016	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	100.000
14.1	78180101-018	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	300.000
14.2	78180101-018	Reparación de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	500.000
15.1	78180101-021	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.500.000
15.2	78180101-021	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	250.000
15.3	78180101-021	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	180.000
15.4	78180101-021	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	100.000
15.5	78180101-021	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	1.000.000
15.6	78180101-021	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	180.000
15.7	78180101-021	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	500.000
15.8	78180101-021	Cambio de Toveras de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	750.000
15.9	78180101-021	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	2.700.000
Monto Total Adjudicado Lote 9 en Guaranies Cuarenta millones.....c/IVA incluido.						40.000.000

MONTO MINIMO	140.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	280.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 10 MARCA M. BENZ MODELO SPRINTER 313 Y 413 CDI

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	35.716
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	28.573
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	4.762
3.1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	180.960
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4ª.	Unidad	Evento	1	180.960
3.3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	Evento	1	261.916
3.4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	214.295
3.5	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	90.480
3.6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	76.194
3.7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	261.916
3.8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	42.859
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	309.537
3.10	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	261.916
3.11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	76.194
3.12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	76.194
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	76.194

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	42.859
4.3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	14.286
4.4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	80.956
4.5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	57.145
4.6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	42.859
4.7	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	57.145
4.8	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	69.050
4.9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	14.286
4.10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	228.581
5.1	78180101-004	Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	71.432
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	142.863
6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	928.610
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	42.859
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	76.194
7.3	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	166.674
7.4	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	47.621
7.5	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	47.621
7.6	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	9.524
8.1	78180101-007	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	42.859
8.2	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	4.762
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	42.859
8.4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	476
9.1	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	57.145
9.2	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	90.480
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	66.669
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	76.194
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	53.336
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	5.715
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	138.101
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	85.718
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	45.240
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	42.859
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	138.101
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	57.145

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	14.286
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	28.573
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	11.905
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	66.669
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	59.526
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1.191
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	26.192
10.18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	4.762
10.19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	4.762
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	4.762
10.21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	4.762
10.22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	4.762
10.23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	2.857
10.24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	85.718
10.25	78180101-009	Cambio de Bujías Incandescentes	Unidad	Evento	1	90.480
10.26	78180101-009	Reparación de precalentador de Bujías Incandescentes	Unidad	Evento	1	166.674
10.27	78180101-009	Reparación de Luces Interiores, cambio de plafones	Unidad	Evento	1	138.101
10.28	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	261.916
10.29	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	452.400
10.30	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	166.674
11.1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1.571.494
11.2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	261.916
11.3	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	76.194
11.4	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	28.573
11.6	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	28.573
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	90.480
11.8	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	71.432
11.9	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	69.050
11.10	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	140.482
11.11	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	173.817
11.12	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	42.859
11.13	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	83.337
11.14	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	280.964
11.15	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	57.145

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

11.16	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	261.916
11.17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	180.960
11.18	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	26.192
11.19	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	93.813
11.20	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	83.337
11.21	78180101-014	Cambio de Filtro Trampa de Combustible	Unidad	Evento	1	109.528
11.22	78180101-014	Cambio de Bombin de Combustible con Filtro y Base	Unidad	Evento	1	214.295
11.23	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	92.861
11.24	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	185.722
11.25	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	42.859
11.26	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	138.101
11.27	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	52.383
11.28	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	50.002
11.29	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	185.722
11.30	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	180.960
11.31	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	47.621
11.32	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	57.145
11.33	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	42.859
11.34	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	42.859
11.35	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	214.295
11.36	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	57.145
11.37	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	47.621
11.38	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	309.537
12.1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	104.766
12.2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	404.779
12.3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	66.669
12.4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	76.194
12.5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	45.240
12.6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	523.831
13.1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	119.053
13.2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	404.779
13.3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.047.662
13.4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	104.766
13.5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	404.779
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	180.960
13.7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	19.048
13.8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.191

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

13.9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	42.859
13.10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	42.859
13.11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	76.194
14.1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	166.674
14.2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	42.859
14.3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	142.863
15.1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	95.242
15.2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	119.053
16.1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	785.747
16.2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	595.263
16.3	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	714.315
16.4	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	185.722
16.5	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	1.523.873
16.6	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	452.400
16.7	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	261.916
16.8	78180101-9999	Cambio de Toveras de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	642.884
16.9	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1.047.662
Monto Total Adjudicado Lote 10 en Guaranies Veinte y tres millones.....c/IVA incluido.						23.000.000

MONTO MINIMO	140.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	280.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 11 HYUNDAI H1

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	52.820
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	42.256
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	7.043
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	105.639
3.2	78180101-002	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	63.383
3.3	78180101-002	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	49.298
3.4	78180101-002	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	63.383
3.5	78180101-002	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	102.118
3.6	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	66.905
3.7	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	42.256

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

3.8	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	17.607
3.9	78180101-002	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	21.128
3.10	78180101-002	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	387.343
4.1	78180101-003	Cambio de Rotula de Suspensión Superior e Inferior	Unidad	Evento	1	211.278
4.2	78180101-003	Cambio de Precat de Dirección	Unidad	Evento	1	147.895
4.3	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	66.905
4.4	78180101-003	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	225.363
4.5	78180101-003	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	211.278
4.6	78180101-003	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	387.343
4.7	78180101-003	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	316.917
4.8	78180101-003	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	70.426
4.9	78180101-003	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	70.426
4.10	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	112.682
4.11	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	42.256
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	211.278
5.2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.162.030
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.383
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	112.682
.6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	225.363
6.4	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	70.426
6.5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	70.426
6.6	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	14.085
7.1	78180101-006	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	63.383
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	7.043
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	63.383
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	704
8.1	78180101-007	Reparacion del Mortorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	42.256
8.2	78180101-007	Cambio del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	84.511
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	98.597
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	84.511
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	49.298

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	8.451
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	154.937
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	112.682
9.8	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	98.597
9.9	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	42.256
9.10	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	169.023
9.11	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	88.033
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	21.128
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	42.256
9.14	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	17.607
9.15	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	84.511
9.16	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	66.905
9.17	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1.761
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	38.734
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	7.043
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	7.043
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	7.043
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	7.043
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	4.226
9.24	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	4.226
9.25	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	165.501
9.26	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	126.767
10.1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	133.810
10.2	78180101-009	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	197.193
10.3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	112.682
10.4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	98.597
10.5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	63.383
10.6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	598.622
11.1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	126.767
11.2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	457.770
11.3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.478.948
11.4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	84.511
11.5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	669.048
11.6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	267.619
11.7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	28.170

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

11.8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.761
11.9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	84.511
11.10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	63.383
11.11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	112.682
12.1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	267.619
12.2	78180101-015	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	66.905
12.3	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	211.278
13.1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	950.752
13.2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	246.491
13.3	78180101-016	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	84.511
Monto Total Adjudicado Lote 11 en Guaranies Doce millones novecientos noventa mi noventa.....c/IVA incluido.						12.990.090

MONTO MINIMO	150.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	300.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 12 ISUZU DMAX 4X4

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	47.283
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	37.826
2.1	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	6.304
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	100.870
3.2	78180101-002	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.386.957
3.3	78180101-002	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	725.000
3.4	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	12.606
3.5	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	18.913
3.6	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	18.913
3.7	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	567.392
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	Evento	1	94.565
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	56.739
4.3	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	220.652
4.4	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	56.739
4.5	78180101-003	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	18.913
4.6	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	88.261
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	189.13

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

SECRETARIA GENERAL - mastigar

5.2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	851.087
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	44.130
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	100.870
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	201.739
6.4	78180101-005	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	138.696
6.5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.044
6.6	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	126.087
6.7	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	37.826
6.8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	88.261
6.9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	12.609
7.1	78180101-006	Reparación – Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	56.739
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	6.304
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	56.739
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	630
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	37.826
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	81.957
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	75.652
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	75.652
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	44.130
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	7.565
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	132.391
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	88.261
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	75.652
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	37.826
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	138.696
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	63.044
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	18.913
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	18.913
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	15.761
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	12.609
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	18.913
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1.576
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	34.674
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	6.304
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	6.304

SECRETARIA GENERAL - mastigar

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	6.304
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	6.304
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	6.304
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	3.783
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	56.739
9.25	78180101-008	Reparacion Levanta vidrios electricos	Unidad	Evento	1	346.739
9.26	78180101-008	Reparacion de Molinete electrico	Unidad	Evento	1	176.522
9.27	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	220.652
10.1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	119.783
10.2	78180101-009	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	157.609
10.3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	56.739
10.4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	50.435
10.5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	31.522
10.6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	233.261
11.1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	75.652
11.2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	157.609
11.3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	283.696
11.4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	18.913
11.5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	220.652
11.6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	239.565
11.7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	25.217
11.8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.576
11.9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	56.739
11.10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	18.913
11.11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	75.652
12.1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	346.739
12.2	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	189.131
12.3	78180101-015	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	56.739
13.1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	693.479
13.2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	220.652
13.3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	945.653
13.4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	126.087

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

13.5	78180101-016	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	945.653
13.6	78180101-016	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	189.131
13.7	78180101-016	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1.166.305
Monto Total Adjudicado Lote 12 en Guaranies Trece millones novecientos cincuenta mil novecientos.....c/IVA incluido.						13.950.900

MONTO MINIMO	297.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	595.000.000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 13 MINIBUS JMC, MODELO COSTAR SPECIAL, AÑO 2013

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1.1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	85.061
2.1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	76.555
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	17.012
3.1	78180101-002	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	136.098
3.2	78180101-002	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	1.360.977
3.3	78180101-002	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	382.775
3.4	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	76.555
3.5	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	25.518
3.6	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	25.518
3.7	78180101-002	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	85.061
4.1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	Evento	1	85.601
4.2	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	85.601
4.3	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	297.714
4.4	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	76.555
4.5	78180101-003	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	25.518
4.6	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	136.098
5.1	78180101-004	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	297.714
5.2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.403.507
6.1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	59.543
6.2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	153.110
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	255.183
6.4	78180101-005	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	212.653
6.5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	102.073
6.6	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	170.122
6.7	78180101-005	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	102.073

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

6.8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	170.122
6.9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	25.518
7.1	78180101-006	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	85.061
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	17.012
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	76.555
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	851
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	59.543
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	102.073
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	136.098
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	102.073
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	59.543
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	10.207
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	204.146
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	136.098
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	76.555
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	51.037
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	187.134
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	144.604
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	17.012
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	51.037
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	21.265
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	119.085
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	59.543
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.127
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	46.784
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	8.506
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.104
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	187.134
9.25	78180101-008	Reparacion Levanta vidrios electricos	Unidad	Evento	1	212.653
9.26	78180101-008	Reparacion de Molinete electrico	Unidad	Evento	1	255.183
9.27	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	238.171
10.1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	161.616

SECRETARIA GENERAL - mastigar

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6.8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	170.122
6.9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	25.518
7.1	78180101-006	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	85.061
7.2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	17.012
7.3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	76.555
7.4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	851
8.1	78180101-007	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	59.543
8.2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	102.073
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	136.098
9.2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	102.073
9.3	78180101-008	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	59.543
9.4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	10.207
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	204.146
9.6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	136.098
9.7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	76.555
9.8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	51.037
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	187.134
9.10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	144.604
9.11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	17.012
9.12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	51.037
9.13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	21.265
9.14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	119.085
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	59.543
9.16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.127
9.17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	46.784
9.18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9.19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9.20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9.21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9.22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	8.506
9.23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.104
9.24	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	187.134
9.25	78180101-008	Reparacion Levanta vidrios electricos	Unidad	Evento	1	212.653
9.26	78180101-008	Reparacion de Molinete electrico	Unidad	Evento	1	255.183
9.27	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	238.171
10.1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	161.616

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10.2	78180101-009	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	255.183
10.3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	102.073
10.4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	136.098
10.5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	76.555
10.6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	297.714
11.1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	161.616
11.2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	467.836
11.3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.616.160
11.4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	51.037
11.5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	467.836
11.6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	323.232
11.7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	34.024
11.8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.127
11.9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	76.555
11.10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	102.073
11.11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	136.098
12.1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	297.714
12.2	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	272.195
12.3	78180101-015	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	76.555
13.1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	1.063.263
13.2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	297.714
13.3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	1.020.732
13.4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	255.183
13.5	78180101-016	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	595.427
13.6	78180101-016	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	467.836
13.7	78180101-016	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	808.080
Monto Total Adjudicado Lote 13 en Guaranies Diez y ocho millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos.....c/IVA incluido.						18.257.500

MONTO MINIMO	30.000.000 Gs. (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	60.000.000 Gs. (IVA incluido)

MONTO TOTAL ADJUDICADO LPN SBE N° 55/15: **GS. 314.328.280 (Guaraníes Trescientos catorce millones trescientos veinte y ocho mil doscientos ochenta) IVA Incluido.-**

FDO.: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.
Abg. Sonia Claret Paéz. Directora de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

SECRETARIA GENERAL - mastigar