CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.			NERY JAVIER CABALLERO PAEZ " SERVICIO TECNICO JC"		
		Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1:RUBRO ELECTRICO							
1	Cambio de Lámparas Carga de vapor de Mercurio, temperatura de color: 2000k- Base casquillo: E40- Vida útil: 14.000hs- Lúmenes: 48.000 Lm- Potencia: 400W- Tiempo de arranque: 5s (max.)	25	169.000	4.225.000	25	210.000	5.250.000
2	Cambio de porta lámparas de porcelana tipo E40	2	170.000	340.000	2	50.000	100.000
3	Cambio de fotocélulas	25	72.000	1.800.000	25	75.000	1.875.000
4	Cambio de capacitor	2	75.000	150.000	2	50.000	100.000
5	Cambio de ignitor	2	108.000	216.000	2	65.000	130.000
6	Cambio de reactor	5	168.000	840.000	5	230.000	1.150.000
7	Cambio de lámpara tubular de 250W con carga de Vapor de Sodio	20	109.000	2.180.000	20	120.000	2.400.000
8	Cambio de lámpara tubular de 400W con carga de Vapor Sodio	20	135.000	2.700.000	20	160.000	3.200.000
9	Cambio de reactor	20	110.000	2.200.000	20	150.000	3.000.000
10	Cambio de Tapa de vidrio	20	91.800	1.836.000	20	100.000	2.000.000
11	Cambio de porta lámpara	20	90.500	1.810.000	20	50.000	1.000.000
12	Cambio de ignitor	20	54.000	1.080.000	20	60.000	1.200.000
13	Cambio de capacitor	20	56.000	1.120.000	20	50.000	1.000.000
14	Reparación de Motobombas maceradoras de 2,5 Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios	2	1.000.000	2.000.000	2	2.300.000	4.600.000
15	Reparación de Motobomba Sumergible de 2Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios	1	500.000	500.000	1	1.800.000	1.800.000
16	Reparación de Motobomba de Elevación de 1Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios	2	390.000	780.000	2	900.000	1.800.000
17	Reparación del Tablero Eléctrico del Control y automatización de las Electrobombas ubicado en Sala de Bombeo.	1	600.000	600.000	1	1.600.000	1.600.000
18	Provisión y colocación de rueditas para portón corrediza	3	225.000	675.000	3	300.000	900.000
19	Cambio de cadena	2	50.000	100.000	2	150.000	300.000
20	Reposición de inicio y fin de carril	6	40.000	240.000	6	100.000	600.000
21	Reposición de correa	3	30.000	90.000	3	120.000	360.000
22	Reparación de pulsador (ubicado en sala de control)	3	50.000	150.000	3	180.000	540.000
23	Provisión e instalación de mecanismo de reducción de velocidad	2	750.000	1.500.000	2	1.000.000	2.000.000
24	Cambio de Cadena	2	189.000	378.000	2	350.000	700.000
25	Cambio de juego de piñones	2	225.000	450.000	2	180.000	360.000
		TOTAL LOTE 1		**27.960.000**	**TOTAL LOTE 1**		**37.965,000**
LOTE 2: RUBRO CIVILES							
1	Reparación de la junta de dilatación, piso de la Azotea bloque C y D, sector de la sala de máquinas de refrigeración 80m2 y aislación con membrana asfáltica de 6 mm sobre piso de tejuelas existente.	1	4.800.000	4.800.000			NO COTIZA
2	Reparación de 16m2 Cieloraso de Yeso Carton de 10mm con sistema de junta tomada en el 2° Piso lado Publico, Bloque "C". Remoción del cieloraso dañado, enduido y pintado y colocación de canaleta media caña de P.V.C para escurrimiento, ante posible filtraciones.	1	490.000	490.000			NO COTIZA

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Ciáurriz
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

ITEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.			NERY JAVIER CABALLERO PAEZ " SERVICIO TECNICO JC"		
		Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	Reparación de Filtraciones en Techo del Portico Acceso Principal al Público. Asegurar con mazisada en juntas con masilla plástica de poliuretano en las planchas de Granito Natural y posterior colocación de membrana asfáltica de 6mm sobre la superficie afectada en una área de 26m2.	1	720.000	720.000			NO COTIZA
4	Reparación de pórtico Acceso Funcionarios. Asegurar con mazisada en junta con masilla plástica de poliuretano las planchas de Granito Natural, para evitar posibles desprendimientos. Colocación de planchas de mármol.	1	220.000	220.000			NO COTIZA
5	Reparación y Pintura de la Estatua Diosa Astrea	1	250.000	250.000			NO COTIZA
6	Reparación y Pintura de Bancos de madera exteriores	20	89.000	1.780.000			NO COTIZA
7	Cartel de Chapa Metálica para exteriores. Medidas 40x40 cm. Aplicado a una cara, chapa nº 18 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz, color beige, texto en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico. Texto: Prohibido Pisar el Cesped	10	25.000	250.000			NO COTIZA
8	Provisión de Cartel Nuevo; Cartel Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro	2	65.000	130.000			NO COTIZA
9	Reparación de cartel Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico.	1	50.000	50.000			NO COTIZA
10	Reparación de Cartel externo indicador de calle. Incluye cambio de textos y simbolos en film vinilico negro, acabado barniz poliuretanico. Pintura de estructura metálica y trabajos de soldadura.	4	95.000	380.000			NO COTIZA
11	Reparación de Cartel externa de 30 x 15cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico,	4	25.000	100.000			NO COTIZA
12	Provisión de Cartelería interior Nueva; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico, Texto a convenir para distintas dependecias.	20	40.000	800.000			NO COTIZA
13	Reparación de Cartelería interior; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico	45	20.000	900.000			NO COTIZA
14	Cartelería externa;Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14m x 0,40m, incluye pintura de la estructura y cambio de textos y simbolos: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.	13	80.000	1.040.000			NO COTIZA
15	Reparación de puerta acceso funcionarios (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura, brazo hidráulico, reparación del marco de aluminio.	1	600.000	600.000			NO COTIZA
16	Reparación de puerta acceso jueces (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura, brazo hidráulico y reparación del marco de aluminio.	1	600.000	600.000			NO COTIZA

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

Aldo López De Ciáceri
Técnico Administrativo

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

ITEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.			NERY JAVIER CABALLERO PAEZ " SERVICIO TECNICO JC"		
		Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
17	Reparación del Sistema de Control de Acceso. Provisión del Programa para Control de Acceso en Pc ubicado en Sala de Control. Provisión de 50 Tarjetas de Proximidad y de 6 lectoras de Proximidad.	1	5.000.000	5.000.000			NO COTIZA
18	Cambio de cerradura eléctrica	3	120.000	360.000			NO COTIZA
19	Reparación de puerta Acceso a Sala de Control. (Incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura y brazo hidráulico.	1	380.000	380.000			NO COTIZA
20	Reparación de puerta acceso principal al público, (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de frenos o sistema móvil, cerraduras y bisagras.	4	920.000	3.680.000			NO COTIZA
21	Servicio de Pintura de Portones; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios.	3	750.000	2.250.000			NO COTIZA
22	Servicio de Pintura de Rejas de Acceso Funcionarios; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios.	1	1.420.000	1.420.000			NO COTIZA
23	Servicio de Pintura de Pasamanos y barandas de las rampas; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios.	1	1.850.000	1.850.000			NO COTIZA
24	Mantenimiento y recolocación de revestidos de piedra arenisca y piedra alhaja en fachada general del edificio, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios	15	22.500	337.500			NO COTIZA
25	Reparación de la carpeta alisado, junta de dilatación en estacionamiento jueces y funcionarios, incluye; mano de obra y provisión de materiales.	15	48.000	720.000			NO COTIZA
26	Reparación de canto rodado y cordón de vereda; incluye mano de obra y provisión de materiales	20	47.000	940.000			NO COTIZA
27	Servicio de provisión, desmontaje y colocación de mamparas	400	218.000	87.200.000			NO COTIZA
28	Provisión de mangueras contra incendios. serie liviana- tipo 2. Características: Para gabinetes contra incendios. Liviana, flexible, compacto. Tubo interior de elastomero, revestido con una malla de tejidos sintetico 100% poliester, sin costuras ni uniones. Diametro 1 1/2" Longitud 30m. Presion de trabajo 10 kg/cm2. presion de teste 15kg /cm2. incluir Acoplez de aluminio. Sello IRAM	3	750.000	2.250.000			NO COTIZA
29	Servicio de pintura de galería tipo persiana ubicado en la Azotea Sala de Máquinas de Climatización.	50	12.000	600.000			NO COTIZA
30	Servicio de colocación de estructura metálica con perfiles C de 10cm con chapa zinc aluminizado N° 26 pilares y soporte de estructura caño galvanizado de 3" con base arriostrada al piso con tarugos y tirafondos cabeza hexagonal de 12mm. Para proteger motobombas y tableros sup. a cubrir 18 m2 con una autura mínima de 2,40 m y una pendiente mínima de 15%, incluye pintura de estructuras con antioxido, mano de obra y materiales necesarios. se adjunta detalle técnico	1	3.000.000	3.000.000			NO COTIZA
31	Provisión de rampa metálica para discapacitados medida de 1.70x1.50m ubicación en acceso funcionarios. Malla metálica o reja tipo parrilla varilla anti deslizante. Incluye mano de obra y materiales necesarios	1	350.000	350.000			NO COTIZA

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Aldo López De Ciáccoini
Técnico Administrativo

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

ITEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.			NERY JAVIER CABALLERO PAEZ " SERVICIO TECNICO JC"		
		Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
32	Servicio de Pintura Exterior Fachada (texturada); pintura al agua para pared exterior, pasar varias manos hasta quedar en óptimas condiciones	823	18.500	15.225.500			NO COTIZA
33	Servicio de reparación de piso granito en Area Pública del Sub Suelo. Desmantelamiento de pisos en mal estado y colocación de nuevos pisos. Incluye mano de obra y materiales necesarios.	50	96.000	4.800.000			NO COTIZA
34	Provisión de mangueras contra incendios. serie liviana- tipo 2. Características: Para gabinetes contra incendios. Liviana, flexible, compacto. Tubo interior de elastomero, revestido con una malla de tejidos sintetico 100% poliester, sin costuras ni uniones. Diametro 1 1/2" Longitud 30m. Presion de trabajo 10 kg/cm2. presion de teste 15kg /cm2. Incluye la colocación de Acoplez de aluminio existente.	11	600.000	6.600.000			NO COTIZA
		TOTAL LOTE 2		**150.073.000**	**TOTAL LOTE 2**		-
	LOTE 3: RUBRO INSTALACIONES ESPECIALES						
1	Montaje y conexión de camaras. Provisión e instalacion de 8 videos porteros en reemplazo de intercomunicadores normales. Caract. Monitor: Diseño Europeo. Pantalla Color LCD 4". Resol. 640x480. Apag. 60 seg. aliment. 13.5VCD/1.5 Amp//Adaptador 110/220VAC. Consumo de energía Espera <0.5W/Operación <10W. Entrada y Salida de video 1VP-P.	8		NO COTIZA	8	1.300.000	10.400.000
2	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los pulsadores de pánico (ubicado en los despachos)	1		NO COTIZA	1	1.800.000	1.800.000
3	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sensores de movimiento	1		NO COTIZA	1	2.500.000	2.500.000
4	Mantenimiento de los sensores de Humo y Calor	1		NO COTIZA	1	5.900.000	5.900.000
5	Reparación y puesta en funcionamiento de la central de Alarmas contra Incendios e Intrusos	1		NO COTIZA	1	4.800.000	4.800.000
6	Reparación y puesta en funcionamiento de la central de Alarmas Contra Intrusos	1		NO COTIZA	1	3.500.000	3.500.000
		TOTAL LOTE 3		-	TOTAL LOTE 3		**28.900.000**
	LOTE 4: RUBRO SISTEMA CCTV						
1	Provisión e instalación de Cámara fija tipo Profesional del Exterior	7		NO COTIZA	7	1.900.000	13.300.000
2	Mantenimiento de Cámaras domo	2		NO COTIZA	2	1.400.000	2.800.000
3	Mantenimiento de Cámaras fijas del interior	2		NO COTIZA	2	800.000	1.600.000
4	Provisión de Joystin _ controlador de Cámaras Domo	1		NO COTIZA	1	1.200.000	1.200.000
		TOTAL LOTE 4		-	**TOTAL LOTE 4**		**18.900.000**
		TOTAL GENERAL		178.033.000	**TOTAL GENERAL**		85.765.000

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Giaccomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales