ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

eada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Ítems		Alberto Manuel Benítez (Copyprinter)					Pablo Alberto Armoa (PyC Service)					Victor Mendoza (GSM Servicios)				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas- Casa Matriz															
1	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	400.000	400.000			1	600.000	600.000			1	550.000	550.000
2	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	150.000	150.000			1	200.000	200.000			1	150.000	150.000
3	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	400.000	400.000			1	500.000	500.000			1	550.000	550.000
4	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	50.000	50.000			1	50.000	50.000			1	90.000	90.000
5	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000			1	300.000	300.000
6	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
7	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
8	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	20.000	20.000			1	20.000	20.000			1	45.000	45.000
9	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	10.000	10.000			1	10.000	10.000			1	30.000	30.000
10	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	45.000	45.000			1	45.000	45.000			1	75.000	75.000
11	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)			1	350.000	350.000			1	400.000	400.000			1	450.000	450.000
12	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	300.000	300.000			1	400.000	400.000			1	450.000	450.000
13	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	150.000	150.000			1	200.000	200.000			1	165.000	165.000
14	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
15	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	50.000	50.000			1	50.000	50.000			1	65.000	65.000

16	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	400.000	400.000			1	400.000	400.000			1	450.000	450.000
17	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
18	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
19	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
20	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
21	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	45.000	45.000			1	45.000	45.000			1	65.000	65.000
22	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)			1	400.000	400.000			1	500.000	500.000			1	550.000	550.000
23	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (RICOH AFICIO MP 171)			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000			1	400.000	400.000
24	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (RICOH AFICIO MP 171)			1	150.000	150.000			1	150.000	150.000			1	145.000	145.000
25	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (RICOH AFICIO MP 171)			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000			1	290.000	290.000
26	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (RICOH AFICIO MP 171)			1	50.000	50.000			1	50.000	50.000			1	50.000	50.000
27	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (RICOH AFICIO MP 171)			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000
28	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (RICOH AFICIO MP 171)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
29	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (RICOH AFICIO MP 171)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
30	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (RICOH AFICIO MP 171)			1	20.000	20.000			1	60.000	60.000			1	40.000	40.000
31	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (RICOH AFICIO MP 171)			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000			1	1.000	1.000
32	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (RICOH AFICIO MP 171)			1	45.000	45.000			1	45.000	45.000			1	65.000	65.000
33	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (RICOH AFICIO MP 171)			1	250.000	250.000			1	300.000	300.000			1	250.000	250.000
	Totales:					**4.345.000**					**5.085.000**					**5.485.000**

Md. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC