RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Asunción, 23 de noviembre de 2023

VISTO: El Informe de Evaluación CE/UTGS/N° 28/2023, emitido en el marco del Llamado convocado en la Modalidad de Contratación Directa N° 12/2023, para la Prestación de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos de la UTGS Plurianual 2023/2024, con ID N° 429.129, por la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República; y,

CONSIDERANDO: Que, dicha evaluación fue realizada conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03, de fecha 21 de enero de 2003, "*De Contrataciones Públicas", la cual dispone en su artículo 28: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...";*

Que, el Decreto N° 2992/2019, por la cual se reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/07, en su artículo 63 establece el Método de Evaluación, y en su artículo 65 los Criterios de Adjudicación, considerados en el análisis por los miembros del comité de evaluación;

La Resolución Institucional N° 13, de fecha 28 de febrero de 2023, "*Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, para el Ejercicio Fiscal 2023*";

Que, el día 09 de noviembre de 2023, se llevó a cabo el acto de recepción y apertura de la oferta; según acta electrónica;

Que, por Decreto N° 357/2023 se reorganizó el Gabinete Social de la Presidencia de la República, y se dispuso que la Unidad Técnica estará a cargo de un Director Ejecutivo;

Que, por Decreto N° 9843/2023, se designó a la señora Raquel Román Benítez como Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Que, por lo expuesto, se torna necesario dictar el presente acto administrativo.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N° 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:

Artículo 1°. - **ADJUDICAR,** el llamado convocado en la modalidad de Licitación por Contratación Directa N° 12/2023 para la Prestación de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos de la UTGS Plurianual 2023/2024 con ID N° 429.129, del OG 244 – Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte, a la empresa **CANTERO S.A.** con **RUC N° 80051886-1**, representado por el presidente de la firma el Sr. OSMAR CANTERO con C.I. 2.831.220, correspondiente para el **LOTE N° 1 MARCA ISUZU, MODELO D-MAX 2015** por un monto mínimo de **Gs. 35.000.000 (Guaraníes Treinta y cinco millones)** y por un monto máximo de **Gs. 65.000.000 (Guaraníes Sesenta y cinco millones)**, para el **LOTE N° 2 MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON 2015** por un monto mínimo de **Gs. 35.000.000 (Guaraníes Treinta y cinco millones)** y por un monto máximo de **Gs. 65.000.000 (Guaraníes Sesenta y cinco millones)** y para el **LOTE N° 3 MARCA HYUNDAI, MODELO H1** por un monto mínimo de **Gs. 35.000.000 (Guaraníes Treinta y cinco millones)** y por un monto máximo de **Gs. 65.000.000 (Guaraníes Sesenta y cinco millones)** todos con IVA incluido, conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 con ID N° 429129						CANTERO S.A.	
LOTE N° 1 MARCA ISUZU. MODELO D-MAX 2015							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (Gs.)
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	30.671.940	30.671.940
1.1		1 Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	1.050.445	1.050.445
1.2		Disco de Freno delantero	Unidad	EVENTO	1	3.403.325	3.403.325
1.3		1 Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	363.431	363.431
1.4		Cilindro de freno tras.	Unidad	EVENTO	1	399.040	399.040

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20
secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID Nº 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1.5		Zapata de freno tras.	Unidad	EVENTO	1	717.653	717.653
1.6		Tambor de Freno	Unidad	EVENTO	1	2.194.311	2.194.311
1.7		Cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	724.373	724.373
1.8		1 Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.758.702	1.758.702
1.9		1 Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	45.191	45.191
1.1		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	1.682.845	1.682.845
1.11		Seguro de zapata	Unidad	EVENTO	1	173.227	173.227
1.12		Rectificación de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	154.667	154.667
1.13		Cementado de zapata	Unidad	EVENTO	1	257.778	257.778
1.14		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	154.667	154.667
1.15		Resorte de zapata	Unidad	EVENTO	1	321.707	321.707
1.16		1 juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	250.809	250.809
1.17		1 Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	118.578	118.578
1.18		1 Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	118.578	118.578
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	92.800	92.800
1.2		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	173.225	173.225
1.2		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	138.667	138.667
1.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	816.640	816.640
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.739.485	1.739.485
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.739.485	1.739.485
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	556.800	556.800
1.25		tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	82.489	82.489
1.26		1 goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	32.995	32.995
1.27		bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	221.689	221.689

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	737.245	737.245
1.29		Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	367.342	367.342
1.3		Sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1	915.627	915.627
1.31		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	378.933	378.933
1.32		Bomba de vacío sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	2.293.191	2.293.191
1.33		1 Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	4.237.867	4.237.867
1.34		1 Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	2.258.133	2.258.133
2	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	EVENTO	1	23.147.398	23.147.398
2.1		Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	1.427.058	1.427.058
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	799.858	799.858
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	939.680	939.680
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	324.835	324.835
2.5		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	339.875	339.875
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	3.385.138	3.385.138
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	2.734.507	2.734.507
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	174.880	174.880
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	164.978	164.978
2.1		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	164.978	164.978
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.457.991	1.457.991
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.327.049	1.327.049
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.327.049	1.327.049

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N° 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	627.947	627.947
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	627.947	627.947
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	129.920	129.920
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	92.800	92.800
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1	125.975	125.975
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	3.418.133	3.418.133
2.2		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	3.418.133	3.418.133
2.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
3	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	20.655.857	20.655.857
3.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	523.805	523.805
3.2		Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	43.307	43.307
3.3		Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.373	12.373
3.4		Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	321.707	321.707
3.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	11.342	11.342
3.6		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	1.001.209	1.001.209
3.7		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	306.240	306.240
3.8		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	192.818	192.818
3.9		Comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	1.388.907	1.388.907
3.1		Comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	943.467	943.467
3.11		Relay	Unidad	EVENTO	1	1.583.787	1.583.787
3.12		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	528.247	528.247
3.13		Control apertura	Unidad	EVENTO	1	1.454.706	1.454.706
3.14		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	9.040.747	9.040.747
3.15		Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	203.129	203.129

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagabinete@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N° 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.16		Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	552.675	552.675
3.17		Batería 90amp	Unidad	EVENTO	1	776.333	776.333
3.18		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	610.418	610.418
3.19		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	708.373	708.373
3.2		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	313.600	313.600
3.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
4	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	EVENTO	1	4.751.484	4.751.484
4.1		Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	41.600	41.600
4.2		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	222.302	222.302
4.3		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	256.827	256.827
4.4		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	244.178	244.178
4.5		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	610.418	610.418
4.6		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	530.951	530.951
4.7		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	231.875	231.875
4.8		Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	181.475	181.475
4.9		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.293.191	2.293.191
4.1		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
5	78180101-9997	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE 4X4	Unidad	EVENTO	1	18.872.203	18.872.203
5.1		aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	49.493	49.493
5.2		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	385.635	385.635
5.3		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	1	443.378	443.378
5.4		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	1	410.382	410.382
5.5		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	49.943	49.943
5.6		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	1	36.445	36.445

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

5.7		arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	78.365	78.365
5.8		Retenes del Túnel del dif.	Unidad	EVENTO	1	152.605	152.605
5.9		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	1	613.511	613.511
5.1		Bujes del soporte del túnel de Dif.	Unidad	EVENTO	1	1.537.778	1.537.778
5.11		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	1	115.485	115.485
5.12		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	1	179.413	179.413
5.13		rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	1	247.467	247.467
5.14		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.668.338	1.668.338
5.15		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.278.578	1.278.578
5.16		Eje	Unidad	EVENTO	1	3.478.969	3.478.969
5.17		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	2.061.191	2.061.191
5.18		Acople	Unidad	EVENTO	1	304.178	304.178
5.19		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	113.565	113.565
5.2		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	70.115	70.115
5.21		Planetario	Unidad	EVENTO	1	1.849.813	1.849.813
5.22		engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	1.342.507	1.342.507
5.23		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.905.493	1.905.493
5.24		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	360.889	360.889
5.25		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
6	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	14.982.054	14.982.054
6.1		Precap	Unidad	EVENTO	1	644.285	644.285
6.2		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	690.845	690.845
6.3		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	1.063.395	1.063.395
6.4		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	395.947	395.947
6.5		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	1.112.178	1.112.178
6.6		1 Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	5.016.187	5.016.187

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

6.7		1 Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	502.151	502.151
6.8		1 Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	3.079.929	3.079.929
6.9		1 Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.833.315	1.833.315
6.1		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	126.222	126.222
6.11		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	378.933	378.933
6.12		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
7	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor	Unidad	EVENTO	1	9.813.477	9.813.477
7.1		1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.680.302	1.680.302
7.2		1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	373.333	373.333
7.3		1 Termostato	Unidad	EVENTO	1	166.009	166.009
7.4		1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	63.929	63.929
7.5		1 manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	203.129	203.129
7.6		1 manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	216.533	216.533
7.7		1 Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	1.738.453	1.738.453
7.8		1 Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	849.707	849.707
7.9		1 Filtro recibidor de A. Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.217.742	1.217.742
7.1		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	309.333	309.333
7.11		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	123.733	123.733
7.12		Guía ventilador	Unidad	EVENTO	1	456.782	456.782
7.13		1 Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	116.515	116.515
7.14		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	171.165	171.165
7.15		1 Protector 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	222.720	222.720

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
☎(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

7.16		1 Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	212.347	212.347
7.17		1 Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	789.618	789.618
7.18		1 Filtro habitaculo A/A	Unidad	EVENTO	1	384.527	384.527
7.19		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	378.933	378.933
7.2		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
8	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	Unidad	EVENTO	1	1.776.696	1.776.696
8.1		Reten cola	Unidad	EVENTO	1	98.702	98.702
8.2		1 Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	69.914	69.914
8.3		Aceite 75w90	Unidad	EVENTO	1	313.586	313.586
8.4		1 Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	638.840	638.840
8.5		1 Jgo de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	132.631	132.631
8.6		Lubricante transmisión Automática	Unidad	EVENTO	1	23.467	23.467
8.7		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	360.889	360.889
8.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
9	78180101-004	REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1	2.292.766	2.292.766
9.1		Aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	83.627	83.627
9.2		Aro de presión	Unidad	EVENTO	1	649.600	649.600
9.3		1 cruceta	Unidad	EVENTO	1	356.765	356.765
9.4		1 Acople	Unidad	EVENTO	1	703.218	703.218
9.5		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	360.889	360.889
9.6		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
10	78180101-004	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA de suspension	Unidad	EVENTO	1	4.422.934	4.422.934

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

10.1		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	798.080	798.080
10.2		Buje de elástico	Unidad	EVENTO	1	230.969	230.969
10.3		Grillete de elástico	Unidad	EVENTO	1	602.169	602.169
10.4		Reparación de Elástico	Unidad	EVENTO	1	773.333	773.333
10.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	408.320	408.320
10.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	1	136.107	136.107
10.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	131.982	131.982
10.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	1	179.413	179.413
10.9		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	663.005	663.005
10.1		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	360.889	360.889
10.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
11	78180101-9995	REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	5.347.840	5.347.840
11.1		Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	4.366.755	4.366.755
11.2		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	481.529	481.529
11.3		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	360.889	360.889
11.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
12	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHÍCULO	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
12.1		Lavado completo de vehículo: incluye motor, aspirado interior, colocación de desodorante de ambiente y de silicona en partes vinílicas.	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
						Precio Total	136.787.982

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20
secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

LOTE N° 2 MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON 2015							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	48.383.466	48.383.466
1.1		Juego de pastillas delan	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
1.2		Juego de Discos de Frenos delant	Unidad	EVENTO	1	1.755.867	1.755.867
1.3		Juego de Discos de Frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	1.133.333	1.133.333
1.4		Juego de rep. De mordaza	Unidad	EVENTO	1	1.044.133	1.044.133
1.5		Juego de Cilindros de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	1.205.689	1.205.689
1.6		Zapatas de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	665.245	665.245
1.7		Tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.335.111	1.335.111
1.8		Juego cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	626.667	626.667
1.9		Bomba control de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.681.200	1.681.200
1.1		Fluido de frenos	Unidad	EVENTO	1	38.400	38.400
1.11		Caño flexible de frenos	Unidad	EVENTO	1	821.333	821.333
1.12		Juego de seguros e zapata	Unidad	EVENTO	1	147.467	147.467
1.13		Ractificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1.14		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	1	311.111	311.111
1.15		Ractificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	231.111	231.111
1.16		Juego de resortes de zapatas	Unidad	EVENTO	1	213.155	213.155
1.17		1 juego de reparo de cilandro	Unidad	EVENTO	1	381.511	381.511
1.18		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	347.555	347.555

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID Nº 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1.19		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	520.889	520.889
1.2		Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	235.733	235.733
1.21		Juego de perno de zapatas	Unidad	EVENTO	1	235.733	235.733
1.22		Piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	430.489	430.489
1.23		Moredaza de freno delatero RH	Unidad	EVENTO	1	1.768.711	1.768.711
1.24		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.768.711	1.768.711
1.25		Juego de perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	324.667	324.667
1.26		Juego de tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
1.27		Goma pedal freno	Unidad	EVENTO	1	44.267	44.267
1.28		Bublo de freno	Unidad	EVENTO	1	196.445	196.445
1.29		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
1.3		Juego reparo bomba central de mano	Unidad	EVENTO	1	978.667	978.667
1.31		Sensor de descaceleración	Unidad	EVENTO	1	2.404.622	2.404.622
1.32		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	3.564.089	3.564.089
1.33		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	3.869.333	3.869.333
1.34		Vallvula de freno	Unidad	EVENTO	1	1.267.555	1.267.555
1.35		Sensor ABS de rueda del izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.503.645	1.503.645
1.36		Sensor ABS de rueda del derecha	Unidad	EVENTO	1	1.503.645	1.503.645
1.37		Sensor ABS de rueda trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	2.081.422	2.081.422
1.38		Sensor ABS de rueda trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	2.081.422	2.081.422
1.39		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	7.648.533	7.648.533
1.4		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.797.333	1.797.333

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID Nº 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1.41		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
2	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	EVENTO	1	29.377.871	29.377.871
2.1		Amortiiguadores	Unidad	EVENTO	1	1.082.400	1.082.400
2.2		Juego de Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	519.067	519.067
2.3		Juego de Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	627.378	627.378
2.4		Juego de Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	333.200	333.200
2.5		Juego de Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	227.733	227.733
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	2.132.133	2.132.133
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	2.022.933	2.022.933
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	94.133	94.133
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	330.667	330.667
2.1		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	330.667	330.667
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.933.067	1.933.067
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.773.867	1.773.867
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.816.533	1.816.533
2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.816.533	1.816.533
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	889.245	889.245
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	876.445	876.445
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	876.445	876.445
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1	123.378	123.378

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	2.441.778	2.441.778
2.2		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	2.441.779	2.441.779
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	160.533	160.533
2.22		Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	132.089	132.089
2.23		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	2.004.267	2.004.267
2.24		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	805.333	805.333
2.25		Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	573.155	573.155
2.26		Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000
2.27		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	168.355	168.355
2.28		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	100.933	100.933
2.29		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	26.133	26.133
2.3		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	68.446	68.446
2.31		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	137.600	137.600
2.32		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	510.045	510.045
2.33		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	186.667	186.667
2.34		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	186.667	186.667
2.35		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	817.600	817.600
2.36		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
3	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	62.500.092	62.500.092
3.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	228.800	228.800
3.2		Focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1	34.267	34.267
3.3		Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	17.200	17.200
3.4		Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	172.133	172.133
3.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	27.600	27.600

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
☎(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.6		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	2.691.555	2.691.555
3.7		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.984.533	3.984.533
3.8		Juego de faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	471.645	471.645
3.9		Faros de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	1.302.222	1.302.222
3.1		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	627.733	627.733
3.11		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
3.12		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	169.200	169.200
3.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	760.267	760.267
3.14		Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	9.558.133	9.558.133
3.15		Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	1.098.667	1.098.667
3.16		Comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	1.233.600	1.233.600
3.17		Comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	740.000	740.000
3.18		Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	1.098.667	1.098.667
3.19		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	276.800	276.800
3.2		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
3.21		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	478.533	478.533
3.22		Relay	Unidad	EVENTO	1	343.645	343.645
3.23		Encendedor	Unidad	EVENTO	1	308.267	308.267
3.24		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	1	308.267	308.267
3.25		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	545.067	545.067
3.26		Bocina	Unidad	EVENTO	1	9.591.200	9.591.200
3.27		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	550.667	550.667
3.28		Control apertura	Unidad	EVENTO	1	430.400	430.400
3.29		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	1.418.400	1.418.400
3.3		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.749.511	1.749.511

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.31		Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	15.990.000	15.990.000
3.32		Sensor de posición de leva	Unidad	EVENTO	1	817.867	817.867
3.33		Batería 90amp	Unidad	EVENTO	1	618.667	618.667
3.34		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	1.026.667	1.026.667
3.35		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	579.378	579.378
3.36		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	1.867.467	1.867.467
3.37		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	778.400	778.400
3.38		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
4	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	EVENTO	1	105.359.401	105.359.401
3.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	859.200	859.200
4.1		Jgo. Pistones	Unidad	EVENTO	1	3.117.511	3.117.511
4.2		Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	1.556.445	1.556.445
4.3		Jgo de Juntas	Unidad	EVENTO	1	2.093.455	2.093.455
4.4		Jgo. casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	370.667	370.667
4.5		Jgo. casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	692.445	692.445
4.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	618.133	618.133
4.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	784.178	784.178
4.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	482.133	482.133
4.9		Árbol de Levas Admisión	Unidad	EVENTO	1	2.595.022	2.595.022
4.1		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	16.531.467	16.531.467
4.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1	19.476.800	19.476.800
4.12		Turbo	Unidad	EVENTO	1	2.896.178	2.896.178
4.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	145.955	145.955
4.14		Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	138.499	138.499

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

4.15		Junta de múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000
4.16		Junta de múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1	90.489	90.489
4.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	155.467	155.467
4.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	332.267	332.267
4.19		Reten de bancada trasera	Unidad	EVENTO	1	974.222	974.222
4.21		Jgo. Martilletes de Válvulas	Unidad	EVENTO	1	974.222	974.222
4.22		Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	203.376	203.376
4.23		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	3.048.600	3.048.600
4.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	1.247.467	1.247.467
4.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	137.067	137.067
4.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	169.200	169.200
4.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	130.267	130.267
4.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	318.667	318.667
4.29		Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	503.200	503.200
4.3		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	589.200	589.200
4.31		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	1.046.267	1.046.267
4.32		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	190.933	190.933
4.33		Jgo. Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	1	435.200	435.200
4.34		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	209.245	209.245
4.35		Block motor	Unidad	EVENTO	1	21.501.867	21.501.867
4.36		Carter motor	Unidad	EVENTO	1	2.279.467	2.279.467
4.37		Guía cadena	Unidad	EVENTO	1	375.200	375.200
4.38		Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	549.867	549.867
4.39		Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	201.422	201.422
4.4		Perno pistón	Unidad	EVENTO	1	353.333	353.333

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

4.41		Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800
4.42		Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	674.667	674.667
4.43		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	2.386.400	2.386.400
4.44		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1	2.454.933	2.454.933
4.45		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	3.126.667	3.126.667
4.46		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.309.867	2.309.867
4.47		Depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.888.267	1.888.267
4.48		Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
4.49		Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	2.035.733	2.035.733
4.5		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	408.800	408.800
4.51		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	584.000	584.000
4.52		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
5	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	15.062.044	15.062.044
3.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.756.267	1.756.267
5.1		Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	2.185.778	2.185.778
5.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.033.778	2.033.778
5.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	460.267	460.267
5.5		Jgo. Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	712.000	712.000
5.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	583.645	583.645
5.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	940.267	940.267
5.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	925.333	925.333
5.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	5.326.042	5.326.042
5.1		Mano de Obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

6	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	34.026.801	34.026.801
4.12		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.582.400	1.582.400
4.13		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	1.582.400	1.582.400
4.2		Alineación	Unidad	EVENTO	1	2.673.067	2.673.067
6.1		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	8.457.955	8.457.955
6.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	357.600	357.600
6.3		Juego Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	457.600	457.600
6.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	519.600	519.600
6.5		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	170.311	170.311
6.6		Tuerca de ruedas	Unidad	EVENTO	1	41.955	41.955
6.7		Llantas	Unidad	EVENTO	1	3.942.667	3.942.667
6.8		Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.186.667	1.186.667
6.9		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	3.680.178	3.680.178
6.1		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.759.467	2.759.467
6.11		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	1.709.867	1.709.867
6.14		Manguera D/H de entrada	Unidad	EVENTO	1	1.582.400	1.582.400
6.15		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	557.067	557.067
6.16		Manguera de D/H de salida	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
6.17		Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	541.867	541.867
6.18		Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.084.800	1.084.800
6.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	410.933	410.933
6.21		Alineación	Unidad	EVENTO	1	213.333	213.333
6.22		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
7	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema	Unidad	EVENTO	1	55.543.111	55.543.111

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
☎(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

		de Aire Acondicionado					
2.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	3.857.245	3.857.245
7.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	5.163.022	5.163.022
7.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	5.163.022	5.163.022
7.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.363.200	1.363.200
7.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	1.764.178	1.764.178
7.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	211.600	211.600
7.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	39.333	39.333
7.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	207.067	207.067
7.8		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	233.200	233.200
7.1		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	3.163.555	3.163.555
7.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	3.770.133	3.770.133
7.12		Filtro recibidor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.005.867	1.005.867
7.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	765.467	765.467
7.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	393.333	393.333
7.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	97.333	97.333
7.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	8.975.645	8.975.645
7.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.682.311	1.682.311
7.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.144.533	1.144.533
7.19		Guía ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.524.089	1.524.089
7.2		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	565.867	565.867
7.21		Juego de Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	99.022	99.022
7.22		Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	405.155	405.155
7.23		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	2.159.289	2.159.289
7.24		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	2.473.600	2.473.600

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

7.25		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	1.889.778	1.889.778
7.26		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	343.467	343.467
7.27		Zapatas de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	2.540.533	2.540.533
7.28		Núcleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	2.200.800	2.200.800
7.29		Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	2.202.800	2.202.800
7.3		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
8	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	EVENTO	1	3.206.667	3.206.667
8.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	894.667	894.667
8.2		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	397.689	397.689
8.3		Bujes amortiguador	Unidad	EVENTO	1	434.133	434.133
8.4		Goma cabina	Unidad	EVENTO	1	333.333	333.333
8.5		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	1.008.178	1.008.178
8.6		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
9	78180101-9995	Servicios de reparacion y mantenimiento de bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	93.748.045	93.748.045
9.1		Sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	1.319.822	1.319.822
9.2		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	1.805.689	1.805.689
9.3		Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	6.476.445	6.476.445
9.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	18.201.600	18.201.600
9.5		Inyectores	Unidad	EVENTO	1	9.185.955	9.185.955
9.6		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	3.017.955	3.017.955

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66/2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

9.7		Sensor posición de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	733.333	733.333
9.8		Sensor posición de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	763.911	763.911
9.9		Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	1.322.845	1.322.845
9.1		Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.290.489	1.290.489
9.11		Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	4.328.889	4.328.889
9.12		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	938.489	938.489
9.13		Sensor de presión Common Rail	Unidad	EVENTO	1	3.363.733	3.363.733
9.14		Limitador de presión del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	3.563.733	3.563.733
9.15		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	3.905.600	3.905.600
9.16		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	1.291.378	1.291.378
9.17		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	331.555	331.555
9.18		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.801.067	1.801.067
9.19		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.736.000	1.736.000
9.2		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	1.532.800	1.532.800
9.25		Interruptor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	2.779.911	2.779.911
9.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	278.933	278.933
9.26		Conjunto soporte filtro de comb.	Unidad	EVENTO	1	1.963.911	1.963.911
9.27		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.682.489	3.682.489
9.28		Tapa tanque de comb.	Unidad	EVENTO	1	696.489	696.489
9.29		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	1.065.067	1.065.067
9.3		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.385.245	2.385.245

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

9.31		Válvula de retención de comb.	Unidad	EVENTO	1	1.959.111	1.959.111
9.32		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	3.129.245	3.129.245
9.33		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	4.496.889	4.496.889
9.34		Válvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	4.260.800	4.260.800
9.35		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
10	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
10.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
10.2		Balanceo	Hora	EVENTO	1	160.000	160.000
11	78180101-9997	Lavado completo de vehículo	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
11.1		Lavado completo de vehículo: incluye motor, aspirado interior, colocación de desodorante de ambiente y de silicona en partes vinílicas.	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
						Precio Total	447.580.831
LOTE N° 3 MARCA HYUNDAI. MODELO H1							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-022	Servicio de Engrase	Unidad	EVENTO	1	2.143.971	2.143.971
1.1		Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	Unidad	EVENTO	1	255.645	255.645
1.2		Provisión y Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	426.385	426.385
1.3		Provisión y Cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	125.689	125.689

Visión: "Unidad Técnica caracterizada por la eficacia y la eficiencia en su gestión, consolidada como referente de las políticas públicas en el área social a nivel nacional y regional; reconocida por su solidez técnica multidisciplinaria".

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1.4		Provisión y Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	158.237	158.237
1.5		Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro	Unidad	EVENTO	1	281.718	281.718
1.6		Provisión y Cambio aceite de caja 4x4 por litro.	Unidad	EVENTO	1	266.667	266.667
1.7		Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	Unidad	EVENTO	1	305.185	305.185
1.8		Engrase de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	185.778	185.778
1.9		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
2	78180101-9996	Servicio de mant. y repar. de Radiadores	Unidad	EVENTO	1	12.690.010	12.690.010
2.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	2.100.267	2.100.267
2.2		Limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
2.3		Provisión y cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.215.733	1.215.733
2.4		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	586.667	586.667
2.5		Cambio Junta Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	53.376	53.376
2.6		Cambio Ventilador	Unidad	EVENTO	1	431.612	431.612
2.7		Cambio Embrague Ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.237.501	1.237.501
2.8		Cambio Radiador Agua	Unidad	EVENTO	1	1.950.571	1.950.571
2.9		Cambio Manguera Superior	Unidad	EVENTO	1	87.534	87.534
2.1		Cambio Manguera Inferior	Unidad	EVENTO	1	82.689	82.689
2.11		Cambio Radiador Aceite	Unidad	EVENTO	1	2.221.056	2.221.056
2.12		Cambio Polea Tensora	Unidad	EVENTO	1	544.656	544.656

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

2.13		Cambio Polea	Unidad	EVENTO	1	914.500	914.500
2.14		Cambio Depósito de Agua Radiador	Unidad	EVENTO	1	266.878	266.878
2.15		Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	EVENTO	1	58.303	58.303
2.16		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
3	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	EVENTO	1	146.124.134	146.124.134
3.1		Mano de obra rectificadora completo	Unidad	EVENTO	1	5.333.333	5.333.333
3.2		Provisión de block de motor	Unidad	EVENTO	1	11.690.667	11.690.667
3.3		Juego Casquillos de Biela	Unidad	EVENTO	1	861.149	861.149
3.4		Juego Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	557.725	557.725
3.5		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.736.974	1.736.974
3.6		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	1.664.223	1.664.223
3.7		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	6.100.756	6.100.756
3.8		Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	409.269	409.269
3.9		Juego de Bujes de Biela	Unidad	EVENTO	1	223.993	223.993
3.1		Juego de Junta Motor	Unidad	EVENTO	1	1.943.805	1.943.805
3.11		Reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.760.000	5.760.000
3.12		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	14.139.067	14.139.067
3.13		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	551.040	551.040
3.14		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	969.902	969.902
3.15		Guías de Válvulas	Unidad	EVENTO	1	343.040	343.040
3.16		Bomba de Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.931.106	1.931.106
3.17		Reparación de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	37.306.667	37.306.667
3.18		Calibración y limpieza de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.093.333	3.093.333

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.19		Calibración de Picos Inyectores	Unidad	EVENTO	1	3.413.333	3.413.333
3.2		Provisión y cambio picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	5.920.000	5.920.000
3.21		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	1.298.791	1.298.791
3.22		Soportes de caja	Unidad	EVENTO	1	771.947	771.947
3.23		Cambio Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	1.526.513	1.526.513
3.24		Cambio Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	1.526.513	1.526.513
3.25		Cambio Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	92.234	92.234
3.26		Cambio Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.523.511	1.523.511
3.27		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	894.601	894.601
3.28		Cambio Cárter Motor	Unidad	EVENTO	1	1.177.495	1.177.495
3.29		Cambio Eje Leva Lh	Unidad	EVENTO	1	1.370.089	1.370.089
3.3		Cambio Eje Leva Rh	Unidad	EVENTO	1	1.370.089	1.370.089
3.31		Cambio Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	2.005.255	2.005.255
3.32		Cambio Martillito Leva Ad.	Unidad	EVENTO	1	480.462	480.462
3.33		Cambio Martillito Leva Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.359.485	1.359.485
3.34		Cambio Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000
3.35		Cambio Reten Frente Primario	Unidad	EVENTO	1	108.133	108.133
3.36		Cambio Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	164.389	164.389
3.37		Cambio Reten Frente Lh	Unidad	EVENTO	1	69.082	69.082
3.38		Cambio Reten Frente Rh	Unidad	EVENTO	1	42.845	42.845
3.39		Cambio Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	55.801	55.801
3.4		Cambio Buje Balanceador Grande	Unidad	EVENTO	1	90.951	90.951

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.41		Cambio Buje Balanceador Chico	Unidad	EVENTO	1	96.237	96.237
3.42		Cambio Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	796.338	796.338
3.43		Cambio Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	928.634	928.634
3.44		Cambio Junta Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	143.678	143.678
3.45		Cambio Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.895.333	1.895.333
3.46		Cambio Carcaza Frente	Unidad	EVENTO	1	1.121.078	1.121.078
3.47		Cambio Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	151.389	151.389
3.48		Cambio Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	270.375	270.375
3.49		Cambio Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	288.822	288.822
3.5		Cambio Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	570.311	570.311
3.51		Cambio Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	326.601	326.601
3.52		Cambio Guía Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	177.458	177.458
3.53		Cambio Guía Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	215.138	215.138
3.54		Cambio Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	401.801	401.801
3.55		Cambio Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	273.245	273.245
3.56		Cambio Polea	Unidad	EVENTO	1	143.550	143.550
3.57		Tensado de Correa	Unidad	EVENTO	1	87.798	87.798
3.58		Cambio Caño de Alta Presión	Unidad	EVENTO	1	176.260	176.260
3.59		Cambio Junta de Aceite	Unidad	EVENTO	1	6.460	6.460
3.6		Cambio Tubo de Aceite	Unidad	EVENTO	1	73.037	73.037
3.61		Cambio Junta Drenaje	Unidad	EVENTO	1	41.529	41.529
3.62		Cambio Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	535.622	535.622
3.63		Cambio Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	101.209	101.209

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

3.64		Cambio Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	154.055	154.055
3.65		Cambio Turbo cargador	Unidad	EVENTO	1	12.813.200	12.813.200
3.66		Cambio Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	2.458.741	2.458.741
3.67		Mano de Obra Por Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	Unidad	EVENTO	1	50.832.774	50.832.774
4.1		Cambio Reten Piñón Diferencial	Unidad	EVENTO	1	101.511	101.511
4.2		Cambio Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	109.422	109.422
4.3		Cambio Seguro	Unidad	EVENTO	1	279.497	279.497
4.4		Cambio Palier Lh	Unidad	EVENTO	1	1.967.008	1.967.008
4.5		Cambio Palier Rh	Unidad	EVENTO	1	1.967.008	1.967.008
4.6		Cambio Jgo. Engranajes Diferencial	Unidad	EVENTO	1	16.752.341	16.752.341
4.7		Cambio Amortiguador Dif.	Unidad	EVENTO	1	518.118	518.118
4.8		Cambio Diferencial Tras.	Unidad	EVENTO	1	15.750.415	15.750.415
4.9		Cambio Ruleman Principal	Unidad	EVENTO	1	1.704.652	1.704.652
4.1		Cambio Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	5.794.222	5.794.222
4.11		Cambio Cruceta Cardan	Unidad	EVENTO	1	1.641.378	1.641.378
4.12		Cambio Ruleman	Unidad	EVENTO	1	1.442.282	1.442.282
4.13		Cambio Tuerca	Unidad	EVENTO	1	327.615	327.615
4.14		Cambio Ruleman Secundario	Unidad	EVENTO	1	1.442.282	1.442.282
4.15		Cambio Brida	Unidad	EVENTO	1	528.667	528.667
4.16		Cambio Reten	Unidad	EVENTO	1	100.192	100.192
4.17		Cambio Tuerca Piñón	Unidad	EVENTO	1	91.230	91.230
4.18		Cambio Carcaza Ruleman	Unidad	EVENTO	1	176.267	176.267

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

4.19		Mano de Obra Por Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	14.976.212	14.976.212
5.1		Provisión de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
5.2		Provisión de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	887.085	887.085
5.3		Provisión de Cojinete	Unidad	EVENTO	1	453.183	453.183
5.4		Provisión de Bomba Central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.194.711	1.194.711
5.5		Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	Unidad	EVENTO	1	446.189	446.189
5.6		Cambio de Plato Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.055.145	1.055.145
5.7		Cambio de Horquilla Embrague	Unidad	EVENTO	1	135.867	135.867
5.8		Cambio de Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	51.598	51.598
5.9		Cambio de Volante Motor	Unidad	EVENTO	1	8.868.169	8.868.169
5.1		Cambio de Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	375.431	375.431
5.11		Cambio de Manguera	Unidad	EVENTO	1	242.167	242.167
5.12		Mano de Obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
6	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	Unidad	EVENTO	1	25.853.197	25.853.197
6.1		Provisión de Engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	1.007.725	1.007.725
6.2		Provisión de Engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	1.161.936	1.161.936
6.3		Provisión de Engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	836.496	836.496
6.4		Provisión de Engranaje de 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.034.327	1.034.327
6.5		Provisión de Engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	771.780	771.780

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20
secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID Nº 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

6.6		Cambio de Engranaje Reversa	Unidad	EVENTO	1	2.086.963	2.086.963
6.7		Provisión de Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.709.378	1.709.378
6.8		Cambio de eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.360.518	2.360.518
6.9		Provisión de Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.455.476	1.455.476
6.1		Provisión de anillos sincronizadores primarios	Unidad	EVENTO	1	644.498	644.498
6.11		Provisión de anillos sincronizadores secundarios	Unidad	EVENTO	1	893.852	893.852
6.12		Cambio de Rulemanes de 1º Y 2º	Unidad	EVENTO	1	629.844	629.844
6.13		Cambio de Rulemanes 3º	Unidad	EVENTO	1	1.440.975	1.440.975
6.14		Cambio de Rulemanes 4º	Unidad	EVENTO	1	1.439.660	1.439.660
6.15		Cambio de Rulemanes 5º	Unidad	EVENTO	1	593.926	593.926
6.16		Cambio de Rodillos 1º Y 2º	Unidad	EVENTO	1	570.193	570.193
6.17		Cambio de Rodillos 3º	Unidad	EVENTO	1	224.385	224.385
6.18		Cambio de Rodillos 4º	Unidad	EVENTO	1	246.667	246.667
6.19		Cambio de Rodillos 5º	Unidad	EVENTO	1	253.126	253.126
6.2		Provisión de desplazante de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.249.029	1.249.029
6.21		Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.090.074	1.090.074
6.22		Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	Unidad	EVENTO	1	789.858	789.858
6.23		Cambio de retenes de caja	Unidad	EVENTO	1	327.493	327.493
6.24		Cambio de cabo de cambio	Unidad	EVENTO	1	713.545	713.545

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N° 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

6.25		Cambio de engranaje velocímetro	Unidad	EVENTO	1	556.205	556.205
6.26		Cambio de sensor velocímetro	Unidad	EVENTO	1	231.382	231.382
6.27		Cambio de Tapón Cárter	Unidad	EVENTO	1	19.378	19.378
6.28		Cambio de eje selector	Unidad	EVENTO	1	193.390	193.390
6.29		Cambio de conjunto selector	Unidad	EVENTO	1	1.182.451	1.182.451
6.3		Mano de Obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
7	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	25.818.580	25.818.580
7.1		Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	Unidad	EVENTO	1	1.499.360	1.499.360
7.2		Provisión y cambio de Juego de Pastillas de Frenos Delanteros.	Unidad	EVENTO	1	938.667	938.667
7.3		Rectificación de Discos de Frenos.	Unidad	EVENTO	1	956.089	956.089
7.4		Provisión y Cambio de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	2.228.249	2.228.249
7.5		Provisión y Cambio de disco de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	2.547.082	2.547.082
7.6		Cambio De Juego Pastilla Freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	604.167	604.167
7.7		Cambio De Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	746.415	746.415
7.8		Cambio De Reten Mordaza Primaria	Unidad	EVENTO	1	216.027	216.027
7.9		Cambio Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	193.733	193.733
7.1		Cambio Guardapolvo Guía Mordaza	Unidad	EVENTO	1	24.652	24.652

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

7.11		Cambio Guardapolvo Guía Mordaza Tras	Unidad	EVENTO	1	20.433	20.433
7.12		Cambio De Reten Mordaza Secundaria	Unidad	EVENTO	1	516.148	516.148
7.13		Cambio Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	153.689	153.689
7.14		Cambio Perno Mordaza A - Tq	Unidad	EVENTO	1	65.260	65.260
7.15		Cambio Perno Mordaza B - Tq	Unidad	EVENTO	1	60.777	60.777
7.16		Cambio Perno Mordaza Tras	Unidad	EVENTO	1	52.049	52.049
7.17		Cambio Cabo Freno De Mano	Unidad	EVENTO	1	503.567	503.567
7.18		Cambio Media Luna	Unidad	EVENTO	1	6.987	6.987
7.19		Cambio Manguera De Freno	Unidad	EVENTO	1	186.145	186.145
7.2		Cambio Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	2.864.815	2.864.815
7.21		Cambio Sensor Abs Del. Lh	Unidad	EVENTO	1	716.167	716.167
7.22		Cambio Sensor Abs Del. Rh	Unidad	EVENTO	1	716.167	716.167
7.23		Cambio Sensor Abs Tras. Lh	Unidad	EVENTO	1	680.589	680.589
7.24		Cambio Sensor Abs Tras. Rh	Unidad	EVENTO	1	680.589	680.589
7.25		Cambio Módulo Hidráulico Abs	Unidad	EVENTO	1	8.502.090	8.502.090
7.26		Mano De Obra Por Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
8	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	EVENTO	1	30.676.592	30.676.592
8.1		Cambio de Amortiguador Del. Ambos Lados	Unidad	EVENTO	1	1.401.547	1.401.547
8.2		Cambio de Amortiguador Tras. Ambos Lados	Unidad	EVENTO	1	1.190.205	1.190.205

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

8.3		Cambio de Parrilla Suspensión Lh	Unidad	EVENTO	1	1.521.049	1.521.049
8.4		Cambio de Parrilla Suspensión Rh	Unidad	EVENTO	1	1.521.049	1.521.049
8.5		Cambio de Maza Rueda Del.	Unidad	EVENTO	1	2.327.889	2.327.889
8.6		Cambio de Punta Eje Lh	Unidad	EVENTO	1	1.969.067	1.969.067
8.7		Cambio de Punta Eje Rh	Unidad	EVENTO	1	1.969.067	1.969.067
8.8		Cambio de Buje Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	95.444	95.444
8.9		Cambio de Barra Estabilizadora Del.	Unidad	EVENTO	1	1.006.831	1.006.831
8.1		Cambio de Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	EVENTO	1	584.260	584.260
8.11		Cambio de Bieleta Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	304.167	304.167
8.12		Cambio de Bieleta Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	289.645	289.645
8.13		Cambio de Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	292.956	292.956
8.14		Cambio de Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	163.444	163.444
8.15		Cambio de Torreta Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	600.685	600.685
8.16		Cambio de Ruleman Torreta Del	Unidad	EVENTO	1	189.843	189.843
8.17		Cambio de Rotula Suspensión	Unidad	EVENTO	1	782.135	782.135
8.18		Cambio de Taqueador Amortiguador Tras	Unidad	EVENTO	1	579.711	579.711
8.19		Cambio de Espiral Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.299.022	1.299.022
8.2		Cambio de Espiral Del.	Unidad	EVENTO	1	1.022.201	1.022.201

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

8.21		Cambio de Buje Tras.	Unidad	EVENTO	1	368.578	368.578
8.22		Cambio de Brazo Estabilizador Lh	Unidad	EVENTO	1	2.019.733	2.019.733
8.23		Cambio de Brazo Estabilizador Tras Lh	Unidad	EVENTO	1	208.845	208.845
8.24		Cambio de Brazo Estabilizador Tras Rh	Unidad	EVENTO	1	205.101	205.101
8.25		Cambio de Buje Estabilizador	Unidad	EVENTO	1	36.754	36.754
8.26		Cambio de Brazo Precap	Unidad	EVENTO	1	262.483	262.483
8.27		Cambio de Brazo Bieleta Rh	Unidad	EVENTO	1	269.023	269.023
8.28		Cambio de Brazo Bieleta Lh	Unidad	EVENTO	1	213.457	213.457
8.29		Cambio de Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	1.341.289	1.341.289
8.3		Cambio de Ruleman	Unidad	EVENTO	1	66.972	66.972
8.31		Cambio de Barra Trasera	Unidad	EVENTO	1	656.167	656.167
8.32		Cambio de Buje Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	109.422	109.422
8.33		Cambio de Buje De Parrilla	Unidad	EVENTO	1	347.889	347.889
8.34		Cambio de Amortiguador Tapa Tras	Unidad	EVENTO	1	238.254	238.254
8.35		Cambio de Cubiertas C/U	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667
8.36		Cambio de Pesas	Unidad	EVENTO	1	2.175	2.175
8.37		Cambio de Llanta C/U	Unidad	EVENTO	1	2.662.554	2.662.554
8.38		Cambio de Válvula Para Llanta	Unidad	EVENTO	1	6.193	6.193
8.39		Cambio de Taza Rueda	Unidad	EVENTO	1	207.934	207.934
8.4		Cambio Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	166.765	166.765
8.41		Cambio Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	128.045	128.045

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

8.42		Cambio De Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	933.408	933.408
8.43		Mano De Obra P/ Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
9	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	51.448.054	51.448.054
9.1		Provisión y Cambio de Inducido de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	1.171.945	1.171.945
9.2		Provisión y Cambio de Bendix de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	511.530	511.530
9.3		Provisión y cambio de Automático motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	481.591	481.591
9.4		Provisión y cambio de campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	584.523	584.523
9.5		Provisión y cambio de escobilla, brazo limpiaparabrisas y motor eléctrico	Unidad	EVENTO	1	562.990	562.990
9.6		Cambio de inducido de Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.944.607	2.944.607
9.7		Provisión y cambio de estator	Unidad	EVENTO	1	936.258	936.258
9.8		Provisión y cambio de Rulemán de alternador	Unidad	EVENTO	1	269.378	269.378
9.9		Batería	Unidad	EVENTO	1	1.157.534	1.157.534
9.1		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	844.276	844.276
9.11		Cambio Reductor Arranque	Unidad	EVENTO	1	3.682.507	3.682.507
9.12		Cambio Porta Carabón	Unidad	EVENTO	1	1.599.889	1.599.889
9.13		Cambio Reductora de Arranque	Unidad	EVENTO	1	242.167	242.167

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

9.14		Cambio Bujía Inca nddesente	Unidad	EVENTO	1	705.022	705.022
9.15		Cambio Rotor Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.150.611	1.150.611
9.16		Cambio rectificador	Unidad	EVENTO	1	767.278	767.278
9.17		Cambio Bomba Vacía Alternador	Unidad	EVENTO	1	843.278	843.278
9.18		Cambio Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	1.151.356	1.151.356
9.19		Cambio Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	3.634.467	3.634.467
9.2		Cambio Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	2.003.889	2.003.889
9.21		Cambio Faro de Busca Huellas	Unidad	EVENTO	1	1.092.956	1.092.956
9.22		Cambio Focos Alta	Unidad	EVENTO	1	205.667	205.667
9.23		Cambio Foco Baja	Unidad	EVENTO	1	124.289	124.289
9.24		Cambio Focos de 1 Filamento	Unidad	EVENTO	1	103.569	103.569
9.25		ambio Focos de 2 Filamento	Unidad	EVENTO	1	40.740	40.740
9.26		Cambio Foco Luz chica	Unidad	EVENTO	1	38.125	38.125
9.27		Cambio Foco de Busca Huellas	Unidad	EVENTO	1	182.587	182.587
9.28		Cambio Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	98.542	98.542
9.29		Cambio Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	98.542	98.542
9.3		Cambio Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	33.834	33.834
9.31		Cambio Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	49.821	49.821
9.32		Cambio de Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1	59.478	59.478
9.33		Cambio Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	749.667	749.667
9.34		Cambio Interrutor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	408.128	408.128
9.35		Cambio Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	739.323	739.323
9.36		Cambio Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	454.611	454.611

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20
secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

9.37		Cambio Bocina	Unidad	EVENTO	1	430.425	430.425
9.38		Cambio Antena	Unidad	EVENTO	1	165.234	165.234
9.39		Cambio sensor Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	445.867	445.867
9.4		Cambio de Motor Limpiaparabrisas delanero	Unidad	EVENTO	1	1.037.333	1.037.333
9.41		Cambio de Motor Limpiaparabrisas trasero	Unidad	EVENTO	1	941.945	941.945
9.42		Cambio de cepillo Limpiaparabris (Jgo de 2 unidades9)	Unidad	EVENTO	1	218.108	218.108
9.43		Cambio de cepillo Limpiaparabrisas Trasero	Unidad	EVENTO	1	82.133	82.133
9.44		Cambio válvula	Unidad	EVENTO	1	2.042.302	2.042.302
9.45		Cambio Bomba Vacío Motor	Unidad	EVENTO	1	1.263.318	1.263.318
9.46		Cambio Válvula	Unidad	EVENTO	1	522.800	522.800
9.47		Cambio Bulbo Neutro	Unidad	EVENTO	1	187.323	187.323
9.48		Cambio Base Antena	Unidad	EVENTO	1	384.407	384.407
9.49		Cambio Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	377.996	377.996
9.5		Cambio Goma Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	11.863	11.863
9.51		Cambio Deposito Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	115.615	115.615
9.52		Cambio Tapa Deposito	Unidad	EVENTO	1	69.867	69.867
9.53		Cambio Bulbo presión aceite	Unidad	EVENTO	1	111.089	111.089
9.54		Cambio Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	167.245	167.245
9.55		Cambio Bulbo marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	265.645	265.645
9.56		Cambio de Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	12.743.897	12.743.897
9.57		Mano de Obra p/Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

10	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	32.333.875	32.333.875
10.1		Provisión y cambio del Compresor	Unidad	EVENTO	1	7.877.010	7.877.010
10.2		Provisión y cambio de condensador	Unidad	EVENTO	1	3.496.951	3.496.951
10.3		Provisión y cambio de Filtro	Unidad	EVENTO	1	388.715	388.715
10.4		Provisión y cambio de Válvula	Unidad	EVENTO	1	1.311.378	1.311.378
10.5		Provisión y cambio de reten de compresor	Unidad	EVENTO	1	149.876	149.876
10.6		Cambio de Termostato	Unidad	EVENTO	1	142.589	142.589
10.7		Cambio De Protector Ventilador	Unidad	EVENTO	1	379.278	379.278
10.8		Cambio Conjunto Ventilador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.878.311	1.878.311
10.9		Cambio Disco de Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	505.467	505.467
10.1		Cambio Bobina Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	1.022.434	1.022.434
10.11		Cambio Polea Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	1.022.689	1.022.689
10.12		Cambio Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	1.547.885	1.547.885
10.13		Cambio Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	4.554.467	4.554.467
10.14		Cambio Nucleo Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	2.070.834	2.070.834
10.15		Cambio Comando Interruptor A/C	Unidad	EVENTO	1	2.507.678	2.507.678
10.16		Cambio Bobina	Unidad	EVENTO	1	532.622	532.622
10.17		Cambio Relay	Unidad	EVENTO	1	56.451	56.451
10.18		Cambio Conjunto Interruptr	Unidad	EVENTO	1	2.238.578	2.238.578
10.19		Cambio Filtro secador A/C	Unidad	EVENTO	1	76.860	76.860

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS N°66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

10.2		Cambio Actuador	Unidad	EVENTO	1	435.135	435.135
10.21		Cambio	Unidad	EVENTO	1	138.667	138.667
11	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	15.324.994	15.324.994
11.1		Cambio de Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	250.755	250.755
11.2		Cambio de Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	182.933	182.933
11.3		Cambio de Precap	Unidad	EVENTO	1	248.978	248.978
11.4		Cambio de Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	218.234	218.234
11.5		Cambio de Buje	Unidad	EVENTO	1	608.656	608.656
11.6		Cambio de Bomba de D/H	Unidad	EVENTO	1	2.115.945	2.115.945
11.7		Cambio De Columna de Dirección	Unidad	EVENTO	1	1.676.689	1.676.689
11.8		Cambio de depósito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	521.502	521.502
11.9		Cambio de Manuera D/H	Unidad	EVENTO	1	1.060.201	1.060.201
11.1		Cambio de Cremallera D/H	Unidad	EVENTO	1	8.079.501	8.079.501
11.11		Alineación y Balanceo de 4 ruedas	Unidad	EVENTO	1	222.933	222.933
11.12		Mano de obra P/Hora	Hora	EVENTO	1	138.667	138.667
12	78180101-9997	Lavado completo de vehículo	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
12.1		Lavado completo de vehículo: incluye motor, aspirado interior, colocación de desodorante de ambiente y de silicona en partes vinículas	Unidad	EVENTO	1	53.333	53.333
						Precio Total	408.275.726

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

RESOLUCIÓN UTGS Nº 66 /2023

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO CONVOCADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024 CON ID N° 429.129, POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Artículo 2º.- **AUTORIZAR**, a la Lic. Mirian Beatriz Melgarejo Riquelme, con Cédula de Identidad N° 5.371.545, Coordinadora Interina de la Coordinación de Administración y Finanzas, a suscribir el Contrato que resulte de la presente adjudicación para la Prestación de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos de La UTGS Plurianual 2023/2024 con ID N° 429.129.

Artículo 3º.- **COMUNICAR**, a quiénes corresponda, y cumplido archivar.

Gabinete Social Presidencia de la República Dirección Ejecutiva

Raquel Román Benítez
Directora Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Presidente Franco 780 esquina Ayolas
Edificio Ayfra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay
(595-21) 493 456/7/8
(595-21) 498 517/8/9/20

secretariagral@utgs.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy