CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 08/2021, "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires por Contrato Abierto - Plurianual", ID Nº 395.880

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripción/ Especificaciones tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio del Repuesto (IVA Incluido)	Costo de Mano de Obra (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	TECNO FRIO		RV SERVICE		JV SERVICIOS	
									% de Variación de Precios	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación de Precios	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación de Precios	Precio Total (IVA Incluido)
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires por contrato abierto**												
1.1	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de filtros de aire	Unidad	Evento	1	21.333	124.333	145.666		60.000		140.000		100.000
1.2	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de filtros de serpentinas	Unidad	Evento	1	21.333	124.333	145.666		100.000		140.000		100.000
1.3	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de turbinas	Unidad	Evento	1	17.667	110.000	127.667		40.000		120.000		100.000
1.4	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de bandejas de drenajes	Unidad	Evento	1	14.333	102.667	117.000		40.000		100.000		100.000
1.5	72102305-001	Mantenimiento y Lubricación de ventiladores del condensador	Unidad	Evento	1	17.667	81.667	99.334		10.000		95.000		100.000
1.6	72102305-001	Mantenimiento y Lubricación de turbinas del evaporador	Unidad	Evento	1	17.667	81.667	99.334		10.000		95.000		100.000
1.7	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 9000 BTU	Unidad	Evento	1	768.000	120.000	888.000		200.000		800.000		750.000
1.8	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1	742.333	115.000	857.333		300.000		850.000		800.000
1.9	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1	814.000	115.000	929.000		400.000		900.000		850.000
1.10	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1	814.000	115.000	929.000		600.000		900.000		900.000
1.11	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1	1.134.000	129.333	1.263.333		900.000		1.150.000		1.000.000
1.12	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1	1.349.000	151.000	1.500.000		1.200.000		1.300.000		1.300.000
1.13	72102305-001	Cambio de compresor alternativo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	1.702.333	151.000	1.853.333		1.400.000		1.600.000		1.500.000
1.14	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 9000 BTU	Unidad	Evento	1	844.667	120.000	964.667		600.000		900.000		700.000
1.15	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1	814.000	115.000	929.000		700.000		900.000		750.000
1.16	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1	885.667	115.000	1.000.667		900.000		950.000		900.000
1.17	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1	1.029.000	345.000	1.374.000		1.100.000		1.250.000		1.100.000
1.18	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1	1.349.000	388.000	1.737.000		1.300.000		1.650.000		1.250.000
1.19	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1	1.492.333	151.000	1.643.333		1.450.000		1.550.000		1.350.000
1.20	72102305-001	Cambio de compresor rotativo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	1.917.333	151.000	2.068.333		1.500.000		2.000.000		1.500.000
1.21	72102305-001	Cambio de filtro de gas	Unidad	Evento	1	202.667	43.167	245.834		200.000		245.000		50.000
1.22	72102305-001	Control remoto universal para A.A. Split	Unidad	Evento	1	144.667	13.167	157.834		100.000		155.000		120.000
1.23	72102305-001	Provisión y cambio de rele termico para conexión con contactor	Unidad	Evento	1	194.667	46.000	240.667		10.000		230.000		50.000
1.24	72102305-001	Rele de Falta de fase para enclavamiento de compresor	Unidad	Evento	1	211.333	16.000	227.333		10.000		200.000		30.000
1.25	72102305-001	Bomba de drenaje para A.A. tipo Split	Unidad	Evento	1	324.000	109.500	433.500		325.000		430.000		400.000
1.26	72102305-001	Placa CPU para AA de 9000, 12000, 18000 y 24000 BTU con control	Unidad	Evento	1	144.333	57.333	201.666		280.000		200.000		300.000

C.P. Jorge Neudorfer
XI Región Sanitaria

Sr. Christian Aquino
Enc. Patrimonio Regional
XI Región Sanitaria

Cristina Montiel
Enc. Serv. Grales.
XI R.S.

C.P Noelia Ferreira Benitez.
Jefe del Dpto Administrativo
XI Región Sanitaria - Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 08/2021, "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires por Contrato Abierto - Plurianual", ID Nº 395.880

						Precio del	Costo de Mano		TECNO FRIO		RV SERVICE		JV SERVICIOS	
1.27	72102305-001	Placa CPU PARA AA de 36000; 48000 Y 60000 BTU con control	Unidad	Evento	1	193.000	57.333	250.333		300.000		240.000		350.000
1.28	72102305-001	Contactor para A.A. de 9000; 12000; 18000 y 24000 BTU	Unidad	Evento	1	245.667	48.333	294.000		80.000		250.000		100.000
1.29	72102305-001	Contactor para A.A. de 36000 y 48000 BTU	Unidad	Evento	1	262.333	48.333	310.666		200.000		300.000		250.000
1.30	72102305-001	Contactor para A.A. de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	295.667	48.333	344.000		200.000		320.000		250.000
1.31	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del ventilador del compresor de AA de 9000; 12000; 18000 y 24000 BTU	Unidad	Evento	1	102.667	57.667	160.334		80.000		150.000		100.000
1.32	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del ventilador del compresor de AA de 36000 y 48000 BTU	Unidad	Evento	1	126.000	37.667	163.667		80.000		150.000		100.000
1.33	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del ventilador del compresor de AA de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	136.000	37.667	173.667		80.000		150.000		100.000
1.34	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha de la turbina del evaporador de AA de 9000; 12000; 18000 y 24000 BTU	Unidad	Evento	1	88.333	37.667	126.000		70.000		120.000		100.000
1.35	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha de la turbina del evaporador de AA de 36000 y 48000 BTU	Unidad	Evento	1	111.667	37.667	149.334		80.000		120.000		100.000
1.36	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha de la turbina del evaporador de AA de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	121.667	37.667	159.334		80.000		150.000		100.000
1.37	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del compresor de 9000 ; 12000; 18000 y 24000 BTU	Unidad	Evento	1	140.667	37.667	178.334		100.000		165.000		150.000
1.38	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del compresor de AA de 36000 y 48000 BTU	Unidad	Evento	1	157.333	37.667	195.000		100.000		190.000		120.000
1.39	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha del compresor de AA de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	207.333	37.667	245.000		100.000		245.000		150.000
1.40	72102305-001	Cambio de válvula de expansión de AA de 9000; 12000; 18000 y 24000 BTU	Unidad	Evento	1	232.333	70.000	302.333		80.000		300.000		120.000
1.41	72102305-001	Cambio de válvula de expansión de AA de 36000 y 48000 BTU	Unidad	Evento	1	265.667	70.000	335.667		100.000		300.000		120.000
1.42	72102305-001	Cambio de válvula de expansión de AA de 60000 BTU	Unidad	Evento	1	299.000	70.000	369.000		100.000		300.000		120.000
1.43	72102305-001	Carga de Gas Refrigeramte R22	Unidad	Evento	1	355.667	52.000	407.667		400.000		350.000		450.000
1.44	72102305-001	Desmontaje, traslado y montaje de Equipos completo y puesto en funcionamiento	Unidad	Evento	1	367.333	276.667	644.000		850.000		600.000		450.000
							TOTALES	24.986.836	-32,7	16.815.000	38,3	23.250.000	-16,4	19.430.000

C.P. Jorge Neudorfer
XI Región Sanitaria

Sr. Christian Martino
Enc. Patrimonio Regional
XI Región Sanitaria

Cristina Montiel
Enc. Serv. Grales.
XIª R.S.

C.P. Noelia Ferreira Benitez.
Jefe del Dpto Administrativo
XI Región Sanitaria - Central