PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia de la Republica del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE FAX, TELEFONOS Y CABLEADO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA STP

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa N° 23/2012 - ID 234036

								FAXCOMTEL		DIGITEL COMUNICACIONES		DISTRIBUIDORA MYC	
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCED.	U.M.	PRESENT.	CANT.	Precio Unitario (IVA incluido)	*Precio Total (IVA incluido)*	Precio Unitario (IVA incluido)	*Precio Total (IVA incluido)*	Precio Unitario (IVA incluido)	*Precio Total (IVA incluido)*
1	72102203-001	Mantenimiento general de aparato de fax marca PANASONIC de distintos modelos.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	55.000	55.000	250.000	250.000
2	72102203-001	Reparación de fuente de alimentación de aparato de fax marca PANASONIC.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	110.000	110.000	312.500	312.500
3	72102203-001	Cambio de fuente de alimentación de 110 volts a 220 volts para aparatos de fax.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	110.000	110.000	375.000	375.000
4	72102203-001	Reparación de aparato de fax marca PANASONIC sistema de envío de fax (no envía transmisión).	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	55.000	55.000	275.000	275.000
5	72102203-001	Reparación de aparato de fax marca PANASONIC sistema de recepción de fax (no recibe o una parte sale borrado)	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	55.000	55.000	350.000	350.000
6	72102203-001	Reparación de aparato de fax marca PANASONIC, no corta la señal de tono.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	55.000	55.000	275.000	275.000

7	**72102203-001**	Reparación de aparato de fax marca PANASONIC sistema de engranajes, sistema de cortado de papel, papel atascado y otros.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	80.000	80.000	55.000	55.000	437.500	437.500
8	**72102203-001**	Reparación de tubo de teléfono cambio de auricular de teléfonos de mesa y fax.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	55.000	55.000	75.000	75.000
9	**72102203-001**	Cambio de cable de tubo rj9	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	20.000	20.000	5.000	5.000	25.000	25.000
10	**72102203-001**	Cambio de cable de teléfono rj 11	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	20.000	20.000	5.000	5.000	18.750	18.750
11	**72102203-001**	Reparación de campanilla de ringer	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	33.000	33.000	37.500	37.500
12	**72102203-001**	Cambio de toma telefónico rj 11	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	22.000	22.000	62.500	62.500
13	**72102203-001**	Cambio de lugar y/o instalación de interno, cableado por metro, y puesta de toma telefónico (solo cableado)	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	5.000	5.000	5.000	5.000	275.000	275.000
14	**72102203-001**	Reparaciones de internos y líneas directas incluyendo cambios de cables, tomas y conectores	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	55.000	55.000	275.000	275.000
15	**72102203-001**	Reacondicionamiento general del tablero telefónico de la central telefónica marca Aristel Sisten.	N/A	N/A	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
									Total (IVA Incluido)		**1.775.000**		**4.043.750**

SRIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO SOCIAL