CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 38/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID: 335422

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
1.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes	Unidad	UNIDAD	1	5.833.333	5.541.666	5.541.666
1.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.066.667	1.013.334	1.013.334
1.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000	1.995.000	1.995.000
1.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	1.615.000	1.615.000
1.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	950.000	950.000
1.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	700.000	665.000	665.000
2	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.133.333	2.976.666	2.976.666
2.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	1.298.334	1.298.334
2.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.733.333	1.646.666	1.646.666
2.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
2.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.133.333	1.076.666	1.076.666
2.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	666.667	633.334	633.334
3	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
3.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.225.000	5.225.000
3.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.166.667	2.058.334	2.058.334
3.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
3.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.166.667	1.108.334	1.108.334

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.433.333	1.361.665	1.361.665
3.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	855.000	855.000
4	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
4.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.225.000	5.225.000
4.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.166.667	2.058.333	2.058.333
4.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
4.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.166.667	1.108.334	1.108.334
4.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.433.333	1.361.666	1.361.666
4.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	855.000	855.000
5	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
5.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.716.667	2.580.834	2.580.834

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion.contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

5.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.333.333	1.266.666	1.266.666
5.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.425.000	1.425.000
5.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666
5.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de bujes de goma y bulón con resorte de estabilizador, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	1.615.000	1.615.000
5.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
6	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
6.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
6.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
6.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
6.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
6.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

6.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.667	9.436.667
7	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
7.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
7.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
7.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.667	981.667
7.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
7.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666
7.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.666	9.436.666
8	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
8.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
8.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-90.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

8.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
8.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
8.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.667	1.551.667
8.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w. conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.666	9.436.666
9	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
9.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.040.000	3.040.000
9.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-85.	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	1.298.333	1.298.333
9.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.233.333	1.171.666	1.171.666
9.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.466.667	1.393.334	1.393.334
9.5		confección y colocación de 20m de ducto de 40cm de diámetro, empalmar en caja central de pelusa	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	4.750.000	4.750.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

9.6		Provisión y colocación de 9 resistencias tipo m aletada de 220v/2.000w. Conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	5.466.667	5.193.334	5.193.334
10	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
10.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000	4.275.000	4.275.000
10.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.333.333	1.266.666	1.266.666
10.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.466.667	1.393.334	1.393.334
10.4		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	7.500.000	7.125.000	7.125.000
11	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
11.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.600.000	3.420.000	3.420.000
11.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	1.298.333	1.298.333
11.3		Reparación de panel de control, proveer un variador de 1.5 hp y programar para 7 velocidades de motor de cilindro, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000	4.275.000	4.275.000
11.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

11.5		Trabajo de tornería, regulador de nivel, completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
11.6		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	6.500.000	6.175.000	6.175.000
							TOTAL OFERTA	**151.160.829**

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. JORGE E. GIUBI BOBEDA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DRA. ROSALINA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. NERIS AGUILAR
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. ALBERTO CANO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. LIZANIA CARDOZO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. VICTOR VILLALBA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. MARCELA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay