EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 73/2015 - ID N° 301.509				VIRGEN DE LAS MERCEDES Emprendimientos de Fausto Encina Cabral.	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Data Center - Área Servidor				
	Piso - Contrapiso				
1	Retiro de piso vinilico	m2	50,00	13.200	660.000
2	Colocación de piso vinilico	m2	50,00	125.300	6.265.000
3	Retiro de zócalo	ml	30,00	6.600	198.000
4	Colocación de zócalo	ml	30,00	13.200	396.000
5	Piso técnico	m2	22,00	197.800	4.351.600
	Pintura				
6	Pintura de losa al látex con enduido	m2	70,00	33.000	2.310.000
7	Pintura de paredes al látex con enduido	m2	85,00	26.400	2.244.000
8	Pintura de aberturas de madera al sintético	m2	4,50	33.000	148.500
	Revoque				
9	Arreglo revoque en mochetas de ventanas y viga	ml	12,00	46.200	554.400
	Mamparas				
10	Mampara para Kichinet con puerta de 0,85	m2	10,00	237.300	2.373.000
11	Colocación de tabique de cartón prensado con yeso con enduido y pintado al látex	m2	37,00	237.300	8.780.100
12	Retiro de mamparas de cartón prensado con yeso	m2	30,00	46.200	1.386.000
	Aberturas				
13	Reposición de ventanas de vidrio templado de 6mm, con perfilería de albuminoide 0.85x0.85	un	3,00	659.100	1.977.300
14	Retiro de aberturas	un	2,00	39.600	79.200
15	Colocación de aberturas	un	2,00	79.100	158.200
	Cortina				
16	Colocación de cortina vertical	m2	4,00	263.700	1.054.800
	Instalación eléctrica				
17	Mantenimiento general de la instalación eléctrica	un	1,00	988.600	988.600
	Reparación de pared				
18	Demolición de mampostería, aislación dentro del aire luz, reposición de mampostería, revoque, pintura al látex con enduido	m2	20,00	395.500	7.910.000
	Limpieza final				
19	Limpieza final de obra	un	1,00	659.100	659.100
	Dirección de Informática				
	Piso - Contrapiso				
20	Retiro de piso de alfombra, con retiro de material extraído.	m2	138,00	6.600	910.800
21	Piso técnico en oficina lindante con la Dirección de Caminos Vecinales h= 0.20	m2	25,00	197.800	4.945.000
22	Retiro de piso de goma pieza posterior	m2	18,00	13.200	237.600
23	Colocación de piso de goma	m2	18,00	85.700	1.542.600
	Mamparas				
24	Retiro de mamparas existentes para reutilizar y ubicar en lugar definido por la fiscalización.	ml	33,00	79.100	2.610.300
25	Reubicación de las mamparas, y puertas retiradas (una vez aprobado el pulido de piso).	ml	33,00	92.300	3.045.900
26	Retiro de mampara (en oficina definida, lindante con la Dirección de Caminos Vecinales)	ml	9,40	66.000	620.400
27	Colocación de mampara ciega nueva, lindante con la oficina de la Dirección de Caminos Vecinales.	m2	28,00	197.800	5.538.400
	Pulido y encerado de piso				
28	Pulido de piso de granito existente, posterior al retiro de las mamparas, con retiro de material no utilizado	m2	138,00	29.000	4.002.000
	Pintura				
29	Pintura de pared al látex con enduido, previo lijado y regularización de superficie	m2	260,00	26.400	6.864.000
30	Pintura de cielo raso al látex interior con enduido, previo lijado y regularización de superficie	m2	160,00	33.000	5.280.000

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Luis Alejandro Vera Ortiz
Directora Adjunta
UOC
MOPC

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA					
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 73/2015 - ID N° 301.509				VIRGEN DE LAS MERCEDES Emprendimientos de Fausto Encina Cabral.	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Mampostería				
31	Tabique de 0.15 revocado y pintado h=0.30	ml	11,00	158.200	1.740.200
	Instalación eléctrica				
32	Iluminación eléctrica, adecuación (incluye ajustes, reparaciones varias, cambios de tapas y punto de luz y tomas corrientes rotos, tapa cables, reposición de tubos fluorescentes faltantes previo retiro de los existentes en mal estado)	un	1,00	2.899.900	2.899.900
	Reparación de pared				
33	Reparación de humedad en pared y losa con demolición de revoque y reposición con materiales hidrófugos.	m2	35,00	21.800	763.000
	Cielo raso				
34	Colocación de cielo raso placas de yeso (Oficina del Director)	m2	20,00	92.300	1.846.000
	Colocación de muebles				
35	Colocación de muebles tipo estantes lustrado 1.50x2.30x0.45	un	2,00	1.581.800	3.163.600
	Baño Dirección				
	Revestimiento de azulejos				
36	Retiro de azulejos	m2	18,00	8.000	144.000
37	Colocación de azulejos	m2	18,00	92.300	1.661.400
	Piso - Contrapiso				
38	Retiro de piso	m2	5,00	8.000	40.000
39	Colocación de carpeta	m2	5,00	26.400	132.000
40	Colocación de piso cerámico	m2	5,00	92.300	461.500
	Instalaciones sanitarias				
41	Reposición de inodoro	un	1,00	461.400	461.400
	Pintura				
42	Pintura de cielo raso al látex con enduido	m2	5,00	33.000	165.000
43	Arreglo y pintura de puerta al sintético	un	1,00	158.200	158.200
44	Pintura de paredes baño al látex con enduido	m2	12,00	29.000	348.000
	Limpieza final				
45	Limpieza final de obra	un	1,00	735.000	735.000
	TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**92.810.000**

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC MOPC