DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Planilla de Precios Item 1 al Item 4

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EQUIPOS	EVENTOS	COSTO MENSUAL POR C/ EQUIPO (IVA INCLUIDO)	COSTO POR LOS DOS AÑOS PARA C/ EQUIPO (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento Preventivo para Sistema de Videocolonoscopia Modelo CF-H180AL, Serie Nº 2600660, Videocolonoscopio, Modelo CF-Q145L, Serie Nº 2613304 y Videocolonoscopio, Modelo PCF-160AL, Serie Nº 2632408 marca OLYMPUS del Servicio de Endoscopia del Hospital Central del IPS.	1	24	10.934.000,-	262.416.000,-
2	Mantenimiento Preventivo para Sistema de Videocolonoscopio modelo PCF-Q180AL, Serie Nº2807776 y Videocolonoscopio modelo CF-Q180AL, Serie Nº 2806288, marca OLYMPUS del Servicio de Endoscopia del Hospital Central del IPS.	1	24	8.844.000,-	212.256.000,-
3	Mantenimiento Preventivo para Fibrocolonoscopia CF-EL, Serie Nº 2723456 marca OLYMPUS del Servicio de Endoscopia del Hospital Central del IPS.	1	24	3.399.000,-	81.576.000,-
4	Mantenimiento Preventivo para Videocolonoscopia marca OLYMPUS Modelo CF-H180AL, Serie Nº 2002740 del Servicio de Endoscopia del Hospital Central del IPS.	1	24	1.555.400,-	37.329.600,-
				TOTALES	593.577.600

Ítem 5 al Ítem 107: Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos de Equipos Costos Referenciales de Mantenimiento Correctivo Biomédicos de la Marca Olympus para el Hospital Central del IPS

EQUIPOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)
SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIA MARCA OLYMPUS MODELO EXERA II TORRE I	5	Goma punta distal	1	UNIDAD	5.129.993,-
	6	Canal de biopsia	1	UNIDAD	22.799.997,-
	7	Pico de irrigación	1	UNIDAD	1.709.994,-
	8	Acoples de angulación	1	UNIDAD	17.669.993,-
	9	Switch de mando remoto	1	UNIDAD	9.689.999,-
	10	Canales de aire/agua	1	UNIDAD	4.559.995,-
	11	Chips de imagen	1	UNIDAD	58.049.992,-
	12	Tubo de inserción	1	UNIDAD	14.099.998,-
	13	Canales de biopsia y aire y agua	1	UNIDAD	25.799.994,-
	14	Guías de cabos de angulación	1	UNIDAD	19.199.994,-
	15	Punta flexible	1	UNIDAD	26.849.999,-
	16	Terminal de conexión de fuente de luz	1	UNIDAD	19.349.990,-
	17	Guías de luz	1	UNIDAD	49.724.994,-
	18	Conectores eléctricos internos	1	UNIDAD	4.514.994,-
	19	Gomas y accesorios de estanqueidad	1	UNIDAD	12.599.994,-
	20	Placas de fuente y estabilización	1	UNIDAD	5.799.992,-
	22	Conectores especiales para transmisión de datos entre los equipos	1	UNIDAD	7.449.992,-
	23	Terminal distal y lentes de visión frontal	1	UNIDAD	19.199.994,-
	24	Cabos de angulación	1	UNIDAD	25.919.993,-
	25	Cono de protección de tubo de inserción	1	UNIDAD	11.699.996,-
	26	Cono de protección de tubo de fuente de luz	1	UNIDAD	12.899.997,-
	27	Anillos de estanco para manivelas de mando	1	UNIDAD	10.303.095,-
	28	Goma punta distal	1	UNIDAD	6.270.000,-
	29	Canal de biopsia	1	UNIDAD	22.088.000,-
	30	Pico de irrigación	1	UNIDAD	1.710.500,-
	31	Acoples de angulación	1	UNIDAD	13.679.600,-
	32	Switch de mando remoto	1	UNIDAD	6.079.700,-
	33	Canales de aire/agua	1	UNIDAD	5.130.400,-
	34	Cadenas de angulación	1	UNIDAD	1.656.600,-
	35	Topes de cabos	1	UNIDAD	3.685.000,-

Susana Ríos
TC
RUS

Lic. Emilia Quiera Sequeira
Coordinadora
Dirección de Bienes y Servicios

SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIA MARCA OLYMPUS MODELO EXERA II TORRE II	36	Sujetor de cabo y rienda	1	UNIDAD	1.829.080,-
	37	Cable de control de procesador	1	UNIDAD	3.149.520,-
	38	Coil de acero de cabo de angulación	1	UNIDAD	3.641.000,-
	39	Switch box3	1	UNIDAD	5.486.800,-
	40	Cable de videoendoscopio	1	UNIDAD	23.512.500,-
	41	Chips de imagen	1	UNIDAD	41.942.791,-
	42	Tubo de inserción	1	UNIDAD	14.899.995,-
	43	Canales de biopsia y aire y agua	1	UNIDAD	17.199.996,-
	44	Guías de cabos de angulación	1	UNIDAD	12.799.996,-
	45	Punta flexible	1	UNIDAD	17.899.992,-
	46	Terminal de conexión de fuente de luz	1	UNIDAD	19.349.990,-
	47	Guías de luz	1	UNIDAD	49.724.994,-
	48	Conectores eléctricos internos	1	UNIDAD	8.299.995,-
	49	Gomas y accesorios de estanqueidad	1	UNIDAD	12.599.994,-
	50	Placas de fuente y estabilización	1	UNIDAD	5.799.992,-
	51	Motherboard y conectores	1	UNIDAD	6.562.193,-
SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIA MARCA OLYMPUS MODELO EXERA II TORRE II	52	Conectores especiales para transmisión de datos entre los equipos	1	UNIDAD	4.959.999,-
	53	Terminal distal y lentes de visión frontal	1	UNIDAD	12.799.996,-
	54	Cabos de angulación	1	UNIDAD	17.279.999,-
	55	Cono de protección de tubo de inserción	1	UNIDAD	7.799.990,-
	56	Cono de protección de tubo de fuente de luz	1	UNIDAD	8.599.998,-
	57	Anillos de estanco para manivelas de mando	1	UNIDAD	6.799.991,-
FIBROCOLONOSCOPIA	58	Goma punta distal	1	UNIDAD	1.139.600,-
	59	Canal de biopsia	1	UNIDAD	7.200.600,-
	60	Pico de irrigación	1	UNIDAD	1.045.000,-
	61	Acoples de angulación	1	UNIDAD	4.559.500,-
	62	Canales de aire/agua	1	UNIDAD	1.710.500,-
	63	Ocular	1	UNIDAD	6.466.900,-
	64	Cadenas de angulación	1	UNIDAD	982.300,-
	65	Topes de cabos	1	UNIDAD	526.900,-
	66	Sujetor de cabo y rienda	1	UNIDAD	1.065.900,-
	67	Lentes objetivos	1	UNIDAD	3.154.800,-
	68	Trípa de acero superior	1	UNIDAD	620.400,-
	69	Guía de imagen	1	UNIDAD	1.650.000,-
	70	Tubo de inserción	1	UNIDAD	4.699.992,-
	71	Canales de biopsia y aire y agua	1	UNIDAD	8.599.998,-
	72	Guías de cabos de angulación	1	UNIDAD	6.399.998,-
	73	Punta flexible	1	UNIDAD	8.949.996,-
FIBROCOLONOSCOPIA	74	Terminal de conexión de fuente de luz	1	UNIDAD	9.559.990,-
	75	Guías de luz	1	UNIDAD	12.749.990,-
	76	Ocular y objetivos	1	UNIDAD	4.799.993,-
	77	Gomas y accesorios de estanqueidad	1	UNIDAD	2.493.799,-
	78	Terminal distal y lentes de visión frontal	1	UNIDAD	6.429.995,-
	79	Cabos de angulación	1	UNIDAD	8.639.994,-
	80	Cono de protección de tubo de inserción	1	UNIDAD	3.899.995,-
	81	Cono de protección de tubo de fuente de luz	1	UNIDAD	4.299.999,-
	82	Anillos de estanco para manivelas de mando	1	UNIDAD	3.913.195,-
VIDEOCOLONOSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELO CF-H180AL	83	Goma punta distal	1	UNIDAD	3.040.400,-
	84	Canal de biopsia	1	UNIDAD	7.837.500,-
	85	Pico de irrigación	1	UNIDAD	1.235.300,-
	86	Acoples de angulación	1	UNIDAD	4.940.100,-
	87	Switch de mando remoto	1	UNIDAD	5.890.940,-
	88	Canales de aire/agua	1	UNIDAD	2.280.300,-
	89	Cadenas de mandos de angulación	1	UNIDAD	1.404.700,-
	90	Topes de cabos	1	UNIDAD	3.103.430,-
	91	Sujetor de cabo y rienda	1	UNIDAD	1.540.000,-
	92	Coil de acero de cabo de angulación	1	UNIDAD	3.065.700,-
	93	Switch box3 con placas	1	UNIDAD	4.621.100,-
VIDEOCOLONOSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELO CF-H180AL	94	Chips de imagen	1	UNIDAD	18.257.129,-
	95	Tubo de inserción	1	UNIDAD	7.449.992,-
	96	Canales de biopsia y aire y agua	1	UNIDAD	8.599.998,-
	97	Guías de cabos de angulación	1	UNIDAD	5.959.998,-
	98	Punta flexible	1	UNIDAD	5.294.300,-
	99	Terminal de conexión de fuente de luz	1	UNIDAD	9.559.990,-
	100	Guías de luz	1	UNIDAD	1.274.999,-
	101	Conectores eléctricos internos	1	UNIDAD	4.959.999,-
	102	Gomas y accesorios de estanqueidad	1	UNIDAD	2.493.799,-

Jefa U.C. Sandra Ríos

Lic. Emilia Navarro Sequeira
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

	103	Terminal distal y lentes de visión frontal	1	UNIDAD	6.429.995,-
	104	Cabos de angulación	1	UNIDAD	8.639.994,-
	105	Cono de protección de tubo de inserción	1	UNIDAD	3.899.995,-
	106	Cono de protección de tubo de fuente de luz	1	UNIDAD	4.299.999,-
	107	Anillos de estanco para manivelas de mando	1	UNIDAD	3.913.195,-
				TOTALES	998.376.159

MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
542.126.250	1.084.252.500

MONTO TOTAL ADJUDICADO + IVA INCLUIDO GS. 1.677.830.100 (Gs. Un Mil Millones Seiscientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Treinta Mil Cien)

Firma del Responsable de la U.O.C.

Susana Ríos

Lic. Emilio ... Dirección de Gestión ... CIAL ... ueira ... ios