MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY PROCOMPITE

HOSPITAL MATERNO INFANTIL "LOMA PYTA"

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	MERLIN SERVICE					HECTOR FOT					S. PAZOS					INSUSERV					EN OBRAS					PC" SERVICIOS				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA (marca Canon IR 1210)-Cambio de revelador, cuchilla, cilindro, limpieza general, control de funcionamiento, verificación y puesta a punto.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	1	-	-	HF	PYA	1	720.000	720.000	S. PAZOS	NACIONAL	1	400.000	400.000	INSUSERV	NACIONAL	1	950.000	950.000	N/C	N/c	1	-	-	PC" SERVICIOS	NACIONAL	1	1.750.000	1.750.000
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA (marca Canon Super G3-SerieMF4350D)-Cambio de revelador, cuchilla, cilindro, limpieza general, control de funcionamiento, verificación y puesta a punto.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	1	-	-	HF	PYA	1	980.000	980.000	S. PAZOS	NACIONAL	1	800.000	800.000	INSUSERV	NACIONAL	1	850.000	850.000	N/C	N/C	1	-	-	PC" SERVICIOS	NACIONAL	1	1.950.000	1.950.000
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU TIPO SPLIT-Carga de Gas, limpieza general, control de funcionamiento.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	10	180.000	1.800.000	HF	PYA	10	110.000	1.100.000	S. PAZOS	NACIONAL	10	140.000	1.400.000	INSUSERV	NACIONAL	10	350.000	3.500.000	EN OBRAS	NACIONAL	10	132.000	1.320.000	PC" SERVICIOS	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO SPLIT-Carga de Gas, limpieza general, control de funcionamiento.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	10	180.000	1.800.000	HF	PYA	10	110.000	1.100.000	S. PAZOS	NACIONAL	10	140.000	1.400.000	INSUSERV	NACIONAL	10	400.000	4.000.000	EN OBRAS	NACIONAL	10	132.000	1.320.000	PC" SERVICIOS	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO DE VENTANA-Carga de Gas, limpieza general, control de funcionamiento.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	10	135.000	1.350.000	HF	PYA	10	110.000	1.100.000	S. PAZOS	NACIONAL	10	140.000	1.400.000	INSUSERV	NACIONAL	10	400.000	4.000.000	EN OBRAS	NACIONAL	10	132.000	1.320.000	PC" SERVICIOS	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO DE VENTANA-Carga de Gas, limpieza general, control de funcionamiento.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	3	135.000	405.000	HF	PYA	3	120.000	360.000	S. PAZOS	NACIONAL	3	140.000	420.000	INSUSERV	NACIONAL	3	400.000	1.200.000	EN OBRAS	NACIONAL	3	132.000	396.000	PC" SERVICIOS	NACIONAL	3	120.000	360.000
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONGELADOR-Carga de Gas, limpieza general, control de funcionamiento, pintura.	MERLIN SERVICE	NACIONAL	5	700.000	3.500.000	HF	PYA	5	275.000	1.375.000	S. PAZOS	NACIONAL	5	140.000	700.000	INSUSERV	NACIONAL	5	800.000	4.000.000	EN OBRAS	NACIONAL	5	950.000	4.750.000	PC" SERVICIOS	NACIONAL	5	180.000	900.000
	TOTAL					8.865.000					6.735.000					6.520.000					18.500.000					9.105.000					8.560.000

ANTONIO A. SÁNCHEZ
Administrador
Hospital Mat. Inf. Loma Pytá

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSP. MATERNO INFANTIL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
LOMA PYTA

Dr. Luis Carlos Báez A.
Director
Hospital Mat. Inf. Loma Pytá

AMARILLA SERVICE					M&R INGENIERIA				
Marca	Procedencia	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	1	600.000	600.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	1	750.000	750.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	1	600.000	600.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	1	1.200.000	1.200.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	10	50.000	500.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	10	70.000	700.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	10	70.000	700.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	10	120.000	1.200.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	3	50.000	150.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	3	120.000	360.000
AMARILLA SERVICE	NACIONAL	5	200.000	1.000.000	M&R INGENIERIA	NACIONAL	5	280.000	1.400.000
				4.250.000					7.310.000

ANTONIO A. SÁNCHEZ
Administrador
Hospital Mat. Int. Loma Pytá

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSP. MATERNO INFANTIL
LOMA PYTA

Dr. Luis Carlos Báez A.
Director
Hospital Mat. Int. Loma Pytá