RESOLUCIÓN Nº 198

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MÍL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

Asunción, 18 *de* junio *de 2018*

VISTO: *El Memorándum Nº 49/2018 de fecha 27/02/2018 de la Dirección de Apoyo Logístico, que hace referencia al Memorándum D.A.L. Nº 60/2018 del Departamento de Bienes y Servicios de la Dirección de Apoyo Logístico de la Institución, donde remiten las Especificaciones Técnicas y demás datos, a fin de iniciar el proceso de Contratación para la obtención de servicios para "Mantenimiento y Reparación de Ascensores"; y----------*

CONSIDERANDO: *Que a través del informe del Comité Evaluador del Ministerio del Interior, de fecha 28 de mayo de 2018, se recomendó la adjudicación del proceso de contratación de referencia, a la firma* ***RENFE S.A.****, por un monto mínimo de GS. 66.600.000.- (Guaraníes sesenta y seis millones seiscientos mil) IVA incluido; hasta un monto máximo de Gs. 133.200.000.- (Guaraníes ciento treinta y tres millones doscientos mil) IVA incluido.----------*

Que dicho pedido se adecua a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto Nº 21909/03 que reglamenta dicha Ley; y que es necesario concluir el proceso de contratación con la adjudicación de los servicios ofertados.----------

Que los fondos se encuentran previstos en el Sub Grupo del Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", contemplados en el Programa 001 "Administración General del Ministerio del Interior", del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ministerio del Interior.----------

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado, se ha expedido en los términos del Dictamen A.J. Nº 576 del 12 de junio de 2018, obrante en autos.----------

Que el Ministro del Interior es la autoridad superior del Ministerio, en tal carácter le compete el despacho de las materias confiadas al mismo y la dirección superior de su funcionamiento.----------

POR TANTO*, en uso de sus atribuciones, ----------*

EL MINISTRO DEL INTERIOR

R E S U E L V E :

Art. 1° *Adjudicar la Contratación Directa Nº 05/18* ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES"****, a la firma* ***RENFE S.A.****, con* ***RUC Nº 80050419-4****, por un monto mínimo de Gs. 66.600.000.- (Guaraníes sesenta y seis millones seiscientos mil) IVA incluido; hasta un monto máximo de Gs. 133.200.000.- (Guaraníes ciento treinta y tres millones doscientos mil) IVA incluido, de acuerdo al siguiente detalle:----------*

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

MINISTERIO DEL INTERIOR * MINISTRO *

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA: 14/06/18

RESOLUCIÓN Nº 198

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

Firma Adjudicada: RENFE S.A. RUC Nº 80050419-4							
Ítem	*Código de Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1	*72101506-003*	*Servicio de reparación de ascensor*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*		
1.1		*Servicio de Modernización y Reparación de Elevadores (Sede Central)*					
1.1.1		*Cambio de control de Maniobra antiguo por cuadro de control electrónico computarizado A6300 3VF*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*34.654.950*	*34.654.950*
1.1.2		*Instalación de conjunto de sensores de velocidad y parada. Sensores de efecto hall accionado para indicar la posición de la cabina respecto a los niveles de parada*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*539.077*	*539.077*
1.1.3		*Cambio de botonera de cabina. en paño de acero inoxidable. indicador de posición digital con flechas de dirección. pulsadores auto iluminados por LED 'S y sistema Braile*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.927.561*	*3.927.561*
1.1.4		*Cambio de botonera de piso en cada nivel. Tapa de acero inoxidable y pulsadores de micro movimiento y llamada con registro de llamada iluminada por LED*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.080.440*	*3.080.440*
1.1.5		*Instalación de indicador de posición digital con flechas de dirección. en nivel principal. Comunicación serial norma INELEC. placa electrónica de matriz de punto rotativa horizontal dispuesta sobre paño de acero en caja embutida en el mármol ubicada en borde de la puerta de pavimento*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*770.110*	*770.110*
1.1.6		*Cambio de conductores a cabina. 150 metros de 12x1mm y fijo de 1000 metros de 1mm*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*5.390.770*	*5.390.770*
1.1.7		*Instalación de barrera infrarroja para seguridad de las personas en acceso a cabina. Protege a los usuarios al reabrir las puertas ante la presencia de una persona u objeto en las inmediaciones del acceso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.157.451*	*3.157.451*
1.1.8		*Sintetizador de voz. Indica los estados del ascensor a través de mensajes de voz en la cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*2.002.286*	*2.002.286*
1.1.9		*Sistema de actuación para Bomberos. Operador con llave codificada para accionamiento en caso de incendio*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*654.594*	*654.594*
1.1.10		*Sistema de supervisión remoto de ascensores (Software)*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*10.011.430*	*10.011.430*
1.2		*Servicio de Modernización y Reparación de Elevador (Ascensor Privado Sr. Ministro Cede Central)*					
1.2.1		*Cambio de control de maniobra antiguo por Cuadro de Control electrónico computarizado A6300 3VF. Comunicación serial a IPD. paralela a pulsadores micro movimiento con registro LED. Ahorro energético mínimo*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*34.654.950*	*34.654.950*
1.2.2		*Instalación de conjunto de sensores de velocidad y parada. Sensores de efecto hall accionado para indicar la posición de la cabina respecto a los niveles de parada*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*539.077*	*539.077*
1.2.3		*Cambio de Botonera de Cabina. en paño de acero inoxidable. indicador de posición digital con flechas de dirección. pulsadores auto iluminados por LED s y sistema Braille*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.927.561*	*3.927.561*

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DEL INTERIOR * MINISTRO *

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar D. Cruce E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA: 19 06 / 18

RESOLUCIÓN N° 148

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

1.2.4		Cambio de Botonera de piso en cada nivel. Tapa de acero inoxidable y pulsadores de micro movimiento y llamada con registro de llamada iluminada por LED	Unidad	EVENTO	1	3.080.440	3.080.440
1.2.5		Instalación de indicador de posición digital con flechas de dirección. en nivel principal. Comunicación serial norma INELEC SL. placa electrónica de matriz de punto rotativa horizontal dispuesta sobre paño de acero en caja embutida en el mármol ubicada en borde de la puerta de pavimento	Unidad	EVENTO	1	770.110	770.110
1.2.6		Cambio de conductores a cabina. 150 metros de 12 x 1mm y fijo de 1000 metros de 1mm	Unidad	EVENTO	1	5.390.770	5.390.770
1.2.7		Instalación de barrera infrarroja para seguridad de las personas en acceso a cabina protege a los usuarios al reabrir las puertas ante la presencia de una persona u objeto en las inmediaciones del acceso	Unidad	EVENTO	1	3.157.451	3.157.451
1.2.8		Sintetizador de voz. Indica los estados del ascensor a través de mensajes de voz en la cabina	Unidad	EVENTO	1	2.002.286	2.002.286
1.2.9		Sistema de actuación para bomberos. Operador con llave codificada para accionamiento en caso de incendio	Unidad	EVENTO	1	654.594	654.594
1.2.10		Sistema de supervisión remoto de ascensores (Software)	Unidad	EVENTO	1	10.011.430	10.011.430
1.3		**Servicio de Modernización y Reparación de Elevador (Ascensor Principal Chile N° 719)**					
1.3.1		Cambio de Control de Maniobra antiguo por cuadro de control electrónico computarizado A6300 3VF	Unidad	EVENTO	1	34.654.950	34.654.950
1.3.2		Instalación de Conjunto de sensores de velocidad y parad. Sensores de efecto hall accionados para indicar la posición de la cabina respecto a los niveles de parada	Unidad	EVENTO	1	539.077	539.077
1.3.3		Cambio de Botonera de Cabina. en paño de acero inoxidable. indicador de posición digital con flechas de dirección. Pulsadores auto iluminados por LED s y sistema Braille	Unidad	EVENTO	1	3.927.561	3.927.561
1.3.4		Cambio de Botonera de piso en cada nivel. Tapa de acero inoxidable y pulsadores de micro movimiento y llamada con registro de llamada iluminada	Unidad	EVENTO	1	3.080.440	3.080.440
1.3.5		Instalación de indicador de posición digital con flechas de dirección. en nivel principal. Comunicación serial norma INELEC SL. placa electrónica de matriz de punto rotativa horizontal dispuesta sobre paño de acero en caja embutida en el mármol ubicada en borde de la puerta de pavimento	Unidad	EVENTO	1	770.110	770.110
1.3.6		Cambio de conductores a cabina. 150 metros de 12 x 1 mm y fijo de 1000 metros de 1mm	Unidad	EVENTO	1	5.390.770	5.390.770
1.3.7		Instalación de barrera infrarroja para seguridad de las personas en acceso a cabina. Protege a los usuarios al reabrir las puertas ante la presencia de una persona u objeto en las inmediaciones del acceso	Unidad	EVENTO	1	3.157.451	3.157.451
1.3.8		Sintetizador de voz. Indica los estados del ascensor a través de mensajes de voz en la cabina	Unidad	EVENTO	1	2.002.286	2.002.286
1.3.9		Sistema de actuación para Bomberos.	Unidad	EVENTO	1	654.594	654.594

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

OTORGADO EN FECHA: 19/06/18

RESOLUCIÓN Nº 198

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

		Operador con llave codificada para accionamiento en caso de incendio					
1.3.10		*Sistema de Supervisión Remoto de ascensor (Software)*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*10.011.430*	*10.011.430*
2	*72101506-001*	*Servicio de Mantenimiento Preventivo*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*		
2.1		***Servicio de Mantenimiento de Elevador Principal (Sede Central)***					
2.1.1		*Pulsador de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*315.745*	*315.745*
2.1.2		*Pulsador de pavimento*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*323.446*	*323.446*
2.1.3		*Frenos*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*462.066*	*462.066*
2.1.4		*Fusibles de mando y fuerza*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*61.609*	*61.609*
2.1.5		*Iluminación y señalizador de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*693.099*	*693.099*
2.1.6		*Numeración de pisos y puertas*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*138.620*	*138.620*
2.1.7		*Nivelación*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*53.908*	*53.908*
2.1.8		*Cabo Regulador de velocidad*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.078.154*	*1.078.154*
2.1.9		*Cabo de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.465.495*	*3.465.495*
2.1.10		*Corrediza de contrapeso y cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*487.270*	*487.270*
2.1.11		*Contrapeso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*69.310*	*69.310*
2.1.12		*Polea de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*770.110*	*770.110*
2.1.13		*Regulador de velocidad*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*654.593*	*654.593*
2.1.14		*Guía de cabina y contrapeso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*770.110*	*770.110*
2.1.15		*Control de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*616.088*	*616.088*
2.1.16		*Sistema Operador de Puerta y Cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*8.009.144*	*8.009.144*
2.1.17		*Reservorio de lubricantes*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*231.033*	*231.033*
2.1.18		*Contactares de Mando y de Potencia*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.540.220*	*1.540.220*
2.1.19		*Tableros de comando*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*308.044*	*308.044*
2.1.20		*Relés y temporizadores*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*192.528*	*192.528*
2.1.21		*Techo metálico de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.155.165*	*1.155.165*
2.1.22		*Parachoques hidráulicos*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*385.055*	*385.055*
2.1.23		*Puertas de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.540.220*	*1.540.220*
2.1.24		*Servicio de mantenimiento mensual preventivo*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*2.079.297*	*2.079.297*
2.2		***Servicios de Mantenimiento de elevador (Ascensor Privado Sr. Ministro del Interior- Sede Central)***					
2.2.1		*Pulsador de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*315.745*	*315.745*
2.2.2		*Pulsador de pavimento*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*323.446*	*323.446*
2.2.3		*Frenos*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*462.066*	*462.066*
2.2.4		*Fusibles de mando y de fuerza*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*61.609*	*61.609*
2.2.5		*Iluminación*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*693.099*	*693.099*
2.2.6		*Numeración de pisos en puertas*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*138.620*	*138.620*
2.2.7		*Nivelación*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*53.908*	*53.908*
2.2.8		*Cabo regulador de velocidad*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.078.154*	*1.078.154*
2.2.9		*Cabo de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*3.465.495*	*3.465.495*
2.2.10		*Corrediza de contrapeso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*487.270*	*487.270*
2.2.11		*Contrapeso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*69.310*	*69.310*
2.2.12		*Polea de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*770.110*	*770.110*
2.2.13		*Regulador de velocidad*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*654.593*	*654.593*
2.2.14		*Guía de Cabina y contrapeso*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*770.110*	*770.110*
2.2.15		*Control de tracción*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*616.088*	*616.088*
2.2.16		*Sistema Operador de Puerta cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*8.009.144*	*8.009.144*
2.2.17		*Reservorio de lubricantes*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*231.033*	*231.033*
2.2.18		*Contactares de Mando y de potencia*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.540.220*	*1.540.220*
2.2.19		*Tableros de comando*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*308.044*	*308.044*
2.2.20		*Relés y Temporizador*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*192.528*	*192.528*
2.2.21		*Techo metálico de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.155.165*	*1.155.165*
2.2.22		*Parachoques hidráulicos*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*385.055*	*385.055*
2.2.23		*Puertas de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*1.540.220*	*1.540.220*
2.2.24		*Servicio de Mantenimiento mensual preventivo*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*2.079.297*	*2.079.297*
2.3		***Servicio de Mantenimiento de Elevador (Ascensor Principal Chile Nº 719)***					
2.3.1		*Pulsador de cabina*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*315.745*	*315.745*
2.3.2		*Pulsador de pavimento*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*323.446*	*323.446*

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Nº0014856

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA: 19 / 06 / 18

RESOLUCIÓN Nº 198

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

2.3.3		Frenos	Unidad	EVENTO	1	462.066	462.066
2.3.4		Fusibles de mando y de fuerza	Unidad	EVENTO	1	61.609	61.609
2.3.5		Iluminación y señalizador de cabina	Unidad	EVENTO	1	693.099	693.099
2.3.6		Numeración de pisos en puertas	Unidad	EVENTO	1	138.620	138.620
2.3.7		Nivelación	Unidad	EVENTO	1	53.908	53.908
2.3.8		Cabo regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	1.078.154	1.078.154
2.3.9		Cabo de tracción	Unidad	EVENTO	1	3.696.528	3.696.528
2.3.10		Corrediza de contrapeso y de cabina	Unidad	EVENTO	1	487.270	487.270
2.3.11		Contrapeso	Unidad	EVENTO	1	69.310	69.310
2.3.12		Polea de tracción	Unidad	EVENTO	1	770.110	770.110
2.3.13		Regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	654.594	654.594
2.3.14		Guía de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	770.110	770.110
2.3.15		Control de tracción	Unidad	EVENTO	1	616.088	616.088
2.3.16		Sistema Operador de puerta cabina	Unidad	EVENTO	1	8.009.144	8.009.144
2.3.17		Reservorio de lubricantes	Unidad	EVENTO	1	231.033	231.033
2.3.18		Contactares de mando y de potencia	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
2.3.19		Tableros de comando	Unidad	EVENTO	1	308.044	308.044
2.3.20		Relés y temporizadores	Unidad	EVENTO	1	192.528	192.528
2.3.21		Techo metálico de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.155.165	1.155.165
2.3.22		Parachoques hidráulicos	Unidad	EVENTO	1	1.540.220	1.540.220
2.3.23		Puertas de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
2.3.24		Servicio de Mantenimiento mensual y preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.310.330	2.310.330
2.4		**Servicio de Mantenimiento de Elevador Marca CTV-INELEC (Ascensor Montevideo y Estrella)**					
2.4.1		Botón pulsador de cabina	Unidad	EVENTO	1	207.930	207.930
2.4.2		Botón pulsador de pavimento	Unidad	EVENTO	1	254.136	254.136
2.4.3		Zapatas de frenos	Unidad	EVENTO	1	469.767	469.767
2.4.4		Conectores de mando y de fuerza	Unidad	EVENTO	1	623.789	623.789
2.4.5		Señalizador de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.540.220	1.540.220
2.4.6		Placa electrónica de mando	Unidad	EVENTO	1	3.234.462	3.234.462
2.4.7		Variador de frecuencia	Unidad	EVENTO	1	9.241.320	9.241.320
2.4.8		Cabo regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	1.386.198	1.386.198
2.4.9		Cabo regulador de tracción	Unidad	EVENTO	1	3.850.550	3.850.550
2.4.10		Corrediza de cabina	Unidad	EVENTO	1	346.550	346.550
2.4.11		Corrediza de contrapeso	Unidad	EVENTO	1	346.550	346.550
2.4.12		Polea de tracción	Unidad	EVENTO	1	847.121	847.121
2.4.13		Polea de regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	616.088	616.088
2.4.14		Iluminación de cabina	Unidad	EVENTO	1	770.110	770.110
2.4.15		Control de peso	Unidad	EVENTO	1	3.088.440	3.088.440
2.4.16		Reparación de operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	2.387.341	2.387.341
2.4.17		Reservorio de lubricantes	Unidad	EVENTO	1	315.745	315.745
2.4.18		Placa electrónica I/O	Unidad	EVENTO	1	2.310.330	2.310.330
2.4.19		Tablero de comando	Unidad	EVENTO	1	4.697.671	4.697.671
2.4.20		Relés y temporizadores	Unidad	EVENTO	1	2.310.330	2.310.330
2.4.21		Guiadores de puerta cabina y piso	Unidad	EVENTO	1	115.516	115.516
2.4.22		Llave tipo TM para tablero de mando	Unidad	EVENTO	1	53.908	53.908
2.4.23		Reparación de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	2.695.385	2.695.385
2.4.24		Servicio de mantenimiento mensual preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.387.341	2.387.341
		Total					314.480.584.-

Monto mínimo: Gs. 66.600.000.- (Guaraníes sesenta y seis millones seiscientos mil) IVA incluido
Monto máximo: Gs. 133.200.000.- (Guaraníes ciento treinta y tres millones doscientos mil) IVA incluido

MINISTERIO DEL INTERIOR * MINISTRO *

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar O. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA: 19 / 06 / 18

RESOLUCIÓN Nº 1918

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES", CONTRATO ABIERTO, POR UN MONTO MÍNIMO DE GS. 66.600.000.- (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INLUIDO; HASTA UN MONTO MÁXIMO DE GS. 133.200.000.- (GUARANIES CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL); IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA FIRMA RENFE S.A.----------

Art. 2° Aprobar el informe presentado por el Comité de Evaluación, de fecha 28 de mayo de 2018.--

Art.3° Disponer que el pago sea efectuado con fondos previstos en el Sub Grupo del Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.----------

Art. 4° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.----------

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

Abg. ***Oscar Croce Echeverría***
Secretario General

MINISTERIO DEL INTERIOR * MINISTRO *

Abg. ***Ariel Martínez Fernández***
Ministro

MINISTERIO DEL INTERIOR * SECRETARIA GENERAL *

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Oscar Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

OTORGADO EN FECHA 14 / 06 / 18