INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 8 días del mes de octubre del año 2018, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS" ID 339.750**, elaborado en base a lo establecido en el Art. 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

1. CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:

Que, por Memorándum DOP/COP/N° 352/2018 de fecha 24 de setiembre de 2018, la Oficina de Coordinación, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, informó que por Sorteo realizado en fecha 24 de setiembre de 2018, se designó a los miembros que integran la Comisión Evaluadora, con los siguientes funcionarios:

- **Lic. Alicia Maria Rocholl Freire Esteves**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Abog. Maria Belen Ale Najle**, representante de la Dirección Jurídica.
- **Lic. Miguel Angel Guillen Acosta,** representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

2. ANTECEDENTES:

Que, por Nota Interna de fecha 11 de noviembre de 2017, identificada como expediente MEM-0262-2017-000069, **la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites para la "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS"**, recepcionada en la Dirección Operativa de Contrataciones, en fecha 14 de noviembre de 2017.

Que, por Memorándum DOC/DTC/N°1675/2017 de fecha 28 de diciembre de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se incluyó en el PAC 2018, el llamado con **ID N° 339.750** para la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS"**, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.

Que, por Resolución C.A. N° 009-006/18, de fecha 14 de febrero de 2018, el Consejo de Administración autorizó el llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS". Art. 2°** Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS"..Art. 3°** Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP). **Art. 4°** Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones la realización de los ajustes necesarios en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión, en lo concerniente a la denominación y numeración, asi también proceder a la realización de los trámites necesarios para la reprogramación presupuestaria correspondiente, a fin de comunicar el llamado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Ale Najle
Abogada / Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOC.
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

en atención a que han sido aprobados el Plan Financiero y el Programa Anual de Contrataciones, correspondientes al Instituto de Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2018. **Art. 5°** Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Que, por Nota G.A.L.D.O.P N° 553/18, de fecha 29 de mayo de 2018, la Dirección Operativa de Contrataciones, pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS" ID 339.750**

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorándum DCP/DPR/PR2 N°000658/18 de fecha 27 de febrero de 2018, el Departamento de Presupuesto, a través de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido presenta una Disponibilidad Presupuestaria por el **Monto de Gs. 399.436.897,** afecta al **Objeto de Gasto 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" del Programa N° 2 "SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD".** Cabe aclarar que el presente llamado es Plurianual, siendo el monto total del Llamado Gs.**1.065.165.058.-**

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Que, según Acta N° 087/18, de fecha 18 de julio de 2018, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a los sobres recepcionados, dándose lectura a los montos de las ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

1. **GRUPO IBP S.A. RUC – 80091967-0:** Según planilla de precios unitarios cotiza por un monto total de **Gs. 7.343.711.000.- (Guaraníes Siete Mil Trescientos Cuarenta y Tres Millones Setecientos Once Mil)** y por el monto máximo de llamado de **Gs. 1.065.165.058.- (Guaraníes Un Mil Sesenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y Ocho).IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 39.000.000.- (Guaraníes y Nueve Millones).** Empresa Aseguradora: **GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 31.1508.0010429.0000.- Total de hojas foliadas 197 (Ciento Noventa y Siete).

2. **SOLUMEDIC S.A. RUC: 80023913-0:** Según planilla de precios unitarios cotiza por un monto total de **Gs. 7.340.396.743.- (Guaraníes Siete Mil Trescientos Cuarenta Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres)** y por el monto máximo de llamado de **Gs. 1.065.165.058.- (Guaraníes Un Mil Sesenta y Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y Ocho).IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 33.000.000.- (Guaraníes Treinta y Tres Millones).** Empresa Aseguradora: **CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 007.1508.043259/000.- Total de hojas foliadas 37 (Treinta y Siete)

Observaciones realizadas en el Acta de Apertura por la firma GRUPO IBP S.A.

Por la presente se deja constancia de los siguientes puntos sobre la oferta de la empresa SOLUMEDIC y se deja a consideración de la mesa evaluadora:

1) Se deja constancia de los datos cargados en el portal para el análisis ITEMS 8 al 225 Autorización del Fabricante: La marca MINDRAY posee varias fábricas y para lámparas scialiticas son de NAIJING y los demás productos de esta licitación son de SHENGZEN.

2) La procedencia de los ítems 189, 72, 47 se debe controlar.

3) Los puntos 1 y 2 hacemos referencia a los datos contemplados en el derecreto 1107/04, Art. 44 y 45 entre otros.

4) Dejamos constancia de que el formulario de oferta el ítem 48, la descripción del bien no coincide con la adenda 9 de la presente licitación.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

- **Respuesta de la Comisión Evaluadora:**

En relación a la Autorización del Fabricante de la marca MINDRAY, se informa que por NOTA DLI/LI2 N°984/18 se solicita a la firma el mencionado documento, el cual es presentado en tiempo.

Con relación a la Segunda Observación realizada por la empresa Grupo IBP S.A., respecto a la procedencia de los ítems 189, 72, 47, es procedente analizar lo referido en el Decreto Reglamentario N° 21.909/03, Art. 58, que indica: *"La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones significativas"*

Asimismo, el Art. 59 reza: *Disconformidades, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa. A los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante, ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada.*

De lo expuesto se solicitó aclaración respecto a lo ofertado a la firma SOLUMEDIC S.A, mediante Nota N°1020/18 de fecha 11 de octubre de 2018, la cual presento las aclaraciones pertinentes

En el caso planteado no se trata de una disconformidad que afecte los derechos de los demás participantes, y a nuestro criterio no afecta la validez ni merece el rechazo de la oferta, en razón de que la oferta presentada por la empresa SOLUMEDIC S.A., se ajusta sustancialmente con las condiciones establecidas en el PBC.

Vale mencionar que este hecho no afecta los precios unitarios, ni las cantidades y asimismo se verifica que no induce a confusión a la Convocante al momento de evaluar la oferta de la empresa.
Por lo que es criterio de éste Comité que la oferta de la empresa SOLUMEDIC S.A., cumple sustancialmente con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases de Condiciones, y el error en la consignación de las columnas de marca y procedencia, no constituyen una desviación de carácter sustancial.-

Respecto al formulario de oferta el ítem 48 se verifica que en la carpeta de oferta original, no existe variación en cuanto a la descripción del bien y la adenda 9 de la presente licitación.

5. <u>VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL</u>:

La verificación de las documentaciones sustanciales, se resume en el siguiente cuadro:

N° de Orden	Oferentes	Formulario de la Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)
1	**GRUPO IBP S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**SOLUMEDIC S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

6. INFORME JURIDICO:

Por medio de la presente y en mi carácter de representante de la Dirección Jurídica en la evaluación de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS", cumplo en remitir el informe jurídico correspondiente:

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones de la presente convocatoria, se concluye cuanto sigue:

1) Oferente: GRUPO IBP S.A.

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

2) Oferente: SOLUMEDIC S.A

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015, respecto a la prohibición prevista en los Inc. "A" y "B" del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, se ha verificado que los representantes legales y directivos de las empresas oferentes no se encuentran inhabilitados, conforme se concluye del informe proporcionado por la base de datos del SINARH.

Por lo tanto, corresponde se proceda a la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas citadas.

7. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:

Por correo electrónico de fecha 27 de setiembre de 2018, la Comisión Evaluadora, solicitó a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, si los firmantes de las ofertas, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social y en que área se desempeñan.

GRUPO IBP S.A.

- Enrique Federico Velazquez Acosta C.I.N.°4.329.180
- Carlos Anibal Torres Perez C.I.N.°2.316.032

SOLUMEDIC S.A.

- Liz Adolfina Isabel Chamorro C.I.N.°1.831.412
- Victor Ramon Cabañas C.I.N.° 1.051.197
- Diana Maria Gonzalez Ponesca C.I.N.° 1.842.103

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

DOCUMENTOS SOLICITADOS

GRUPO IBP S.A.

Por Nota N° 983/18 y N° 1012 de fechas 28 de setiembre y 08 de octubre de 2018, se solicitó a la firma, las siguientes documentaciones:

- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 1.:** Contratos y/o facturas
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 3.:** Planilla de precios en Planilla Excel en medios Magnéticos.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 4.:** Protocolo de mantenimiento Preventivo y descripción de servicios.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 5.:** Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 7.:** Habilitación vigente como importador de dispositivos médicos emitida por el MSPBS.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 11.:** Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 12.:** Balance 2015,2016, 2017
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 14.:** Presentación como mínimo de tres certificados o actas de recepción final.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 16.:** Certificado de Origen del Servicio Ofertado

Respuesta: Las documentaciónes solicitadas fueron presentadas en tiempo.

SOLUMEDIC S.A.

Por Nota N° 984/18, N°1020 de fechas 28 de setiembre y 11 de octubre de 2018, se solicitó a la firma, las siguientes documentaciones:

- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 1.:** Contratos y/o facturas
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 2.:** Autorización del Fabricante.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 4.:** Protocolo de mantenimiento Preventivo y descripción de servicios.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 5.:** Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 7.:** Habilitación vigente como importador de dispositivos médicos emitida por el MSPBS.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 8.:** Declaración Jurada de suministro en tiempo y forma
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 9.:** Certificado de Cumplimiento tributario vigente
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 10.:** Copia Autenticada de Patente Municipal
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 11.:** Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 12.:** Balance 2015,2016, 2017
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 13.:** Copia Autenticada del Impuesto a la Renta (2015,2016,2017)
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 14.:** Presentación como mínimo de tres certificados o actas de recepción final.
- **SECCION VII-ANEXOS. PUNTO F. NUMERO 16.:** Certificado de Origen del Servicio Ofertado
- **Aclaración sobre el modelo y procedencia cargados en el ACTA VIRTUAL en la etapa de carga de propuestas para los ítems 47, 72, 189.**

Respuesta: Las documentaciónes solicitadas fueron presentadas en tiempo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados:

						SOLUMEDIC S.A.				GRUPO IBP S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	Variación %
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180	8.364.180	0%		8.365.000	8.365.000	8.364.180	0%
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583	8.171.583	0%		8.172.000	8.172.000	8.171.583	0%
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352	12.711.352	0%		12.712.000	12.712.000	12.711.352	0%
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210	2.421.210	0%		2.422.000	2.422.000	2.421.210	0%
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089	2.179.089	0%		2.180.000	2.180.000	2.179.089	0%
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541	5.084.541	0%		5.085.000	5.085.000	5.084.541	0%
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680	19.369.680	0%		19.370.000	19.370.000	19.369.680	0%
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772	17.553.772	0%		17.554.000	17.554.000	17.553.772	0%
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300	3.268.633	0%		3.269.000	3.269.000	3.268.633	0%
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable,T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najie
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155	2.311.155	0%		2.312.000	2.312.000	2.311.155	0%
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450	2.905.452	0%		2.906.000	2.906.000	2.905.452	0%
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450	2.905.452	0%		2.906.000	2.906.000	2.905.452	0%
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720	1.452.726	0%		1.453.000	1.453.000	1.452.726	0%
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540	1.089.544	0%		1.090.000	1.090.000	1.089.544	0%
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540	1.089.544	0%		1.090.000	1.090.000	1.089.544	0%
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790	23.606.797	0%		23.607.000	23.607.000	23.606.797	0%
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160	16.343.167	0%		16.344.000	16.344.000	16.343.167	0%
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160	16.343.167	0%		16.344.000	16.344.000	16.343.167	0%
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398	11.803.398	0%		11.804.000	11.804.000	11.803.398	0%
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOC.
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490	9.987.491	0%		9.988.000	9.988.000	9.987.491	0%
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937	19.284.937	0%		19.285.000	19.285.000	19.284.937	0%
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845	21.100.845	0%		21.101.000	21.101.000	21.100.845	0%
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120	19.694.122	-15%		19.695.000	19.695.000	19.694.122	0%
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840	21.100.845	0%		21.101.000	21.101.000	21.100.845	0%
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120	15.653.122	0%		15.654.000	15.654.000	15.653.122	0%
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440	14.890.441	0%		14.891.000	14.891.000	14.890.441	0%
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000	17.469.030	0%		17.470.000	17.470.000	17.469.030	0%
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 ,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000	17.469.030	0%		17.470.000	17.470.000	17.469.030	0%
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600	23.243.616	0%		23.244.000	23.244.000	23.243.616	0%
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840	25.095.841	0%		25.096.000	25.096.000	25.095.841	0%
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520	25.059.523	0%		25.060.000	25.060.000	25.059.523	0%
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120	11.658.126	0%		11.659.000	11.659.000	11.658.126	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000	13.474.033	0%		13.475.000	13.475.000	13.474.033	0%
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760	12.575.764	0%		12.576.000	12.576.000	12.575.764	0%
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030	13.474.033	0%		13.475.000	13.475.000	13.474.033	0%
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174	8.353.174	0%		8.354.000	8.354.000	8.353.174	0%
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120	8.254.125	0%		8.255.000	8.255.000	8.254.125	0%
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537	9.079.537	0%		9.080.000	9.080.000	9.079.537	0%
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200	3.904.201	0%		3.905.000	3.905.000	3.904.201	0%
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765	4.539.768	0%		4.540.000	4.540.000	4.539.768	0%
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363	726.363	0%		727.000	727.000	726.363	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl Guéret
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315	1.634.316	0%		1.635.000	1.635.000	1.634.316	0%
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420	4.842.420	0%		4.843.000	4.843.000	4.842.420	0%
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181	363.181	0%		364.000	364.000	363.181	0%
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770	544.772	0%		545.000	545.000	544.772	0%
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770	544.772	0%		545.000	545.000	544.772	0%
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670	6.355.676	0%		6.356.000	6.356.000	6.355.676	0%
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/Spanlish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633	3.268.633	0%		3.269.000	3.269.000	3.268.633	0%
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144	62.144	0%		63.000	63.000	62.144	1%
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530	9.079.537	0%		9.080.000	9.080.000	9.079.537	0%
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300	13.619.306	0%		13.620.000	13.620.000	13.619.306	0%
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950	907.953	0%		908.000	908.000	907.953	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530	28.996.533	0%		28.997.000	28.997.000	28.996.533	0%
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156	753.156	0%		754.000	754.000	753.156	0%
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893	17.510.893	0%		17.511.000	17.511.000	17.510.893	0%
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670	1.741.674	0%		1.742.000	1.742.000	1.741.674	0%
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870	1.223.879	0%		1.224.000	1.224.000	1.223.879	0%
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860	54.603.861	0%		54.604.000	54.604.000	54.603.861	0%
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783	3.765.783	0%		3.766.000	3.766.000	3.765.783	0%
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000	4.723.000	0%		4.723.000	4.723.000	4.723.000	0%
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000	6.888.000	0%		6.888.000	6.888.000	6.888.000	0%
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000	3.936.000	0%		3.936.000	3.936.000	3.936.000	0%
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000	7.524.000	0%		7.524.000	7.524.000	7.524.000	0%
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000	3.436.000	0%		3.436.000	3.436.000	3.436.000	0%
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500	3.046.000	0%		3.046.000	3.046.000	3.046.000	0%
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500	3.046.000	0%		3.046.000	3.046.000	3.046.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Ale
Abogada - Mat. Nº 22.45
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500	3.092.000	0%		3.092.000	3.092.000	3.092.000	0%
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000	31.000	0%		31.000	31.000	31.000	0%
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	47.000	0%		47.000	47.000	47.000	0%
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB, model: LS2208-SR)	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000	11.636.000	0%		11.636.000	11.636.000	11.636.000	0%
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000	2.967.000	0%		2.967.000	2.967.000	2.967.000	0%
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000	4.748.000	0%		4.748.000	4.748.000	4.748.000	0%
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590	9.277.000	0%		9.277.000	9.277.000	9.277.000	0%
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590	9.277.000	0%		9.277.000	9.277.000	9.277.000	0%
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000	206.000	0%		206.000	206.000	206.000	0%
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000	4.123.000	0%		4.123.000	4.123.000	4.123.000	0%
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000	14.431.000	0%		14.431.000	14.431.000	14.431.000	0%
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000	20.616.000	0%		20.616.000	20.616.000	20.616.000	0%
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000	2.811.000	0%		2.811.000	2.811.000	2.811.000	0%
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000	15.462.000	0%		15.462.000	15.462.000	15.462.000	0%
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000	8.746.000	0%		8.746.000	8.746.000	8.746.000	0%
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000	7.059.000	0%		7.059.000	7.059.000	7.059.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000	7.294.000	0%		7.294.000	7.294.000	7.294.000	0%
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000	7.341.000	0%		7.341.000	7.341.000	7.341.000	0%
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000	4.373.000	0%		4.373.000	4.373.000	4.373.000	0%
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000	1.452.000	0%		1.452.000	1.452.000	1.452.000	0%
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000	18.898.000	0%		18.898.000	18.898.000	18.898.000	0%
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%		7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%		7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000	31.000	0%		31.000	31.000	31.000	0%
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000	141.000	0%		141.000	141.000	141.000	0%
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000	718.000	0%		718.000	718.000	718.000	0%
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000	718.000	0%		718.000	718.000	718.000	0%
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000	6.716.000	0%		6.716.000	6.716.000	6.716.000	0%
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000	153.296.000	0%		153.296.000	153.296.000	153.296.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000	144.216.000	0%		144.216.000	144.216.000	144.216.000	0%
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000	133.533.000	0%		133.533.000	133.533.000	133.533.000	0%
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000	122.851.000	0%		122.851.000	122.851.000	122.851.000	0%
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000	189.617.000	0%		189.617.000	189.617.000	189.617.000	0%
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000	200.300.000	0%		200.300.000	200.300.000	200.300.000	0%
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000	210.983.000	0%		210.983.000	210.983.000	210.983.000	0%
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000	283.091.000	0%		283.091.000	283.091.000	283.091.000	0%
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000	293.773.000	0%		293.773.000	293.773.000	293.773.000	0%
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000	304.456.000	0%		304.456.000	304.456.000	304.456.000	0%
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000	315.139.000	0%		315.139.000	315.139.000	315.139.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Aré
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000	3.205.000	0%		3.205.000	3.205.000	3.205.000	0%
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000	1.068.000	0%		1.068.000	1.068.000	1.068.000	0%
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000	2.137.000	0%		2.137.000	2.137.000	2.137.000	0%
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000	8.012.000	0%		8.012.000	8.012.000	8.012.000	0%
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000	101.485.000	0%		101.485.000	101.485.000	101.485.000	0%
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000	96.144.000	0%		96.144.000	96.144.000	96.144.000	0%
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000	48.072.000	0%		48.072.000	48.072.000	48.072.000	0%
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000	37.389.000	0%		37.389.000	37.389.000	37.389.000	0%
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000	74.779.000	0%		74.779.000	74.779.000	74.779.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000	32.048.000	0%		32.048.000	32.048.000	32.048.000	0%
160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000	74.779.000	0%		74.779.000	74.779.000	74.779.000	0%
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400,000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000	25.371.000	0%		25.371.000	25.371.000	25.371.000	0%
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000	10.149.000	0%		10.149.000	10.149.000	10.149.000	0%
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000	37.389.000	0%		37.389.000	37.389.000	37.389.000	0%
164	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000	106.827.000	0%		106.827.000	106.827.000	106.827.000	0%
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000	18.161.000	0%		18.161.000	18.161.000	18.161.000	0%
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001	10.149.000	0%		10.149.000	10.149.000	10.149.000	0%
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002	17.359.000	0%		17.359.000	17.359.000	17.359.000	0%
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003	29.377.000	0%		29.377.000	29.377.000	29.377.000	0%
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000	6.677.000	0%		6.677.000	6.677.000	6.677.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012	274.697.000	0%		274.697.000	274.697.000	274.697.000	0%
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075	291.866.000	0%		291.866.000	291.866.000	291.866.000	0%
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000	309.034.000	0%		309.034.000	309.034.000	309.034.000	0%
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567	371.986.000	0%		371.986.000	371.986.000	371.986.000	0%
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200	389.154.000	0%		389.154.000	389.154.000	389.154.000	0%
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123	406.323.000	0%		406.323.000	406.323.000	406.323.000	0%
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490	423.492.000	0%		423.492.000	423.492.000	423.492.000	0%
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000	1.145.000	0%		1.145.000	1.145.000	1.145.000	0%
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000	2.289.000	0%		2.289.000	2.289.000	2.289.000	0%
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000	17.169.000	0%		17.169.000	17.169.000	17.169.000	0%
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789	11.446.000	0%		11.446.000	11.446.000	11.446.000	0%
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000	8.584.000	0%		8.584.000	8.584.000	8.584.000	0%
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214	108.734.000	0%		108.734.000	108.734.000	108.734.000	0%
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000	103.011.000	0%		103.011.000	103.011.000	103.011.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl Mieta
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%		40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%		80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000	34.337.000	0%		34.337.000	34.337.000	34.337.000	0%
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%		80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad.	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543	10.873.000	0%		10.873.000	10.873.000	10.873.000	0%
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2,750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm"	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000	17.169.000	0%		17.169.000	17.169.000	17.169.000	0%
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%		40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231	114.457.000	0%		114.457.000	114.457.000	114.457.000	0%
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852	19 458.000	0%		19.458.000	19.458.000	19.458.000	0%
193	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321	10.873.000	0%		10.873.000	10.873.000	10.873.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000	18.599.000	0%		18.599.000	18.599.000	18.599.000	0%
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000	4.292.000	0%		4.292.000	4.292.000	4.292.000	0%
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Ale Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.553.000	4.553.000	4.554.000	0%
						Precio Total	**7.340.396.743**				**Precio Total**	**7.343.711.000**		

EMPRESAS	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
SOLUMEDIC S.A.	7.340.396.743	Cumple con las Especificaciones Técnicas se sugiere adjudicar
GRUPO IBP S.A.	7.343.711.000	Cumple con las especificaciones Técnicas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

9. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y FORMAL:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

	GRUPO IBP S.A.	SOLUMEDIC S.A.
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	CUMPLE	CUMPLE

C) Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**	GRUPO IBP S.A.	SOLUMEDIC S.A.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	CUMPLE	CUMPLE
c. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE
d. Patente Municipal vigente	CUMPLE	CUMPLE
e. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE
f. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE
g. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE
h. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE

D) Cualquier otro documento adicional requerido.	GRUPO IBP S.A.	SOLUMEDIC S.A.
1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la prestación de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2015 – 2016 – 2017), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	NO CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

2. Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	CUMPLE	CUMPLE
3. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	CUMPLE	CUMPLE
4. Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripción de servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes).	CUMPLE	CUMPLE
5. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.	CUMPLE	CUMPLE
6. Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.	CUMPLE	CUMPLE
7. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.	CUMPLE	CUMPLE
8. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
9. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE
10. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	CUMPLE	CUMPLE
11. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	CUMPLE	CUMPLE
12. Balances de los años 2015, 2016 y 2017.	CUMPLE	CUMPLE
13. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017.)	CUMPLE	CUMPLE
14. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de prestación de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicosdonde conste el **desempeño satisfactorio** en la prestación deServicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos 15.Biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	NO CUMPLE	CUMPLE
16. Certificado de Origen del servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto***	NO APLICA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najt
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

10. CAPACIDAD FINANCIERA:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el PBC, Sección II, Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, se ha procedido a la verificación en concordancia a lo estipulado:

GRUPO IBP S.A.									
		Año 2015		Año 2016		Año 2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	109.950.000	53,81	511.250.579	67,58	2.669.405.000	2,01	34,79	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.043.181		7.565.192		1.330.129.045			
Endeudamiento	Pasivo total	2.043.181	0,02	7.565.192	0,01	1.330.129.045	0,50	0,26	CUMPLE
	Activo total	109.950.000		514.227.851		2.682.764.613			
Rentabilidad	Utilidad Neta	7.511.478	0,08	29.387.888	0,06	87.006.454	0,07	0,07	CUMPLE
	Capital	100.000.000		469.367.952		1.223.620.702			
Capital Operativo	Activo corriente					2.669.405.000	1.339.275.955	1.101.556.650	CUMPLE
	Pasivo corriente					1.330.129.045			
									7.343.711.000

SOLUMEDIC S.A.									
		Año 2015		Año 2016		Año 2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21.929.862.393	3,30	21.004.236.665	2,67	19.972.603.454	2,26	2,78	CUMPLE
	Pasivo corriente	6.641.726.809		7.859.260.746		8.827.285.994			
Endeudamiento	Pasivo total	14.116.535.900	0,53	12.466.034.944	0,49	12.155.796.810	0,47	0,50	CUMPLE
	Activo total	26.834.355.352		25.537.642.872		25.618.570.735			
Rentabilidad	Utilidad Neta	301.698.439	0,15	332.869.112	0,17	360.877.822	0,18	0,17	CUMPLE
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					19.972.603.454	11.145.317.460	1.101.059.511	CUMPLE
	Pasivo corriente					8.827.285.994			
									7.340.396.743

11. CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURACIÓN:

GRUPO IBP S.A.		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 3 (TRES) AÑOS - 2015, 2016 y 2017.		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2016	FACTURA N°001-001-0001061	9.956.738
2016	FACTURA N°001-001-000009	9.956.738
2016	FACTURA N°001-001-000007	30.000.000
2016	FACTURA N°001-001-000010	24.408.482
TOTAL GS:		74.321.958
MONTO DE LA OFERTA:		1.065.165.058
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		532.582.529
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		NO CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

SOLUMEDIC S.A.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 3 (TRES) AÑOS - 2015, 2016 y 2017.

AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2015	FACTURA N°001-001-0001061	1.676.500
2015	FACTURA N°001-001-0001073	2.112.000
2015	FACTURA N°001-001-0001074	2.140.800
2015	FACTURA N°001-001-0001088	1.843.000
2015	FACTURA N°001-001-0001089	2.328.000
2015	FACTURA N°001-001-0001090	2.134.000
2015	FACTURA N°001-001-0001092	5.432.000
2015	FACTURA N°001-001-0001094	2.667.500
2015	FACTURA N°001-001-0001096	4.114.000
2015	FACTURA N°001-001-0001098	1.864.000
2015	FACTURA N°001-001-0001102	2.138.400
2015	FACTURA N°001-001-0001105	2.328.000
2015	FACTURA N°001-001-0001115	3.872.000
2015	FACTURA N°001-001-0001166	22.960.000
2015	FACTURA N°001-001-0001186	1.100.000
2015	FACTURA N°001-001-0001213	1.270.000
2015	FACTURA N°001-001-0001252	2.125.200
2015	FACTURA N°001-001-0001253	1.207.500
2015	FACTURA N°001-001-0001254	2.656.500
2015	FACTURA N°001-001-0001264	2.396.100
2015	FACTURA N°001-001-0001273	1.704.500
2015	FACTURA N°001-001-0001276	1.782.000
2015	FACTURA N°001-001-0001277	1.485.000
2015	FACTURA N°001-001-0001286	2.497.500
2015	FACTURA N°001-001-0001292	1.506.000
2015	FACTURA N°001-001-0001296	3.500.000
2015	FACTURA N°001-001-0001297	2.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0001298	2.750.000
2015	FACTURA N°001-001-0001299	2.200.000
2015	FACTURA N°001-001-0001300	2.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0001318	5.935.400
2015	FACTURA N°001-001-0001325	6.900.000
2015	FACTURA N°001-001-0001326	4.435.200
2015	FACTURA N°001-001-0001350	29.406.000
2015	FACTURA N°001-001-0001352	7.936.000
2015	FACTURA N°001-001-0001353	2.560.000
2015	FACTURA N°001-001-0001357	1.792.000
2015	FACTURA N°001-001-0001359	2.048.000
2015	FACTURA N°001-001-0001360	3.328.000
2015	FACTURA N°001-001-0001361	2.048.000
2015	FACTURA N°001-001-0001363	25.600.000
2015	FACTURA N°001-001-0001370	5.643.000
2015	FACTURA N°001-001-0001371	3.950.100
2015	FACTURA N°001-001-0001395	2.816.000
2015	FACTURA N°001-001-0001400	2.261.600
2015	FACTURA N°001-001-0001401	2.570.000
2015	FACTURA N°001-001-0001405	8.652.000
2015	FACTURA N°001-001-0001416	6.180.000
2015	FACTURA N°001-001-0001427	5.698.000
2015	FACTURA N°001-001-0001440	10.578.000
2015	FACTURA N°001-001-0001450	2.064.000
2015	FACTURA N°001-001-0001451	1.290.000
2015	FACTURA N°001-001-0001458	2.270.400
2015	FACTURA N°001-001-0001461	2.838.000
2015	FACTURA N°001-001-0001484	2.625.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rochol
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Nante
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

2015	FACTURA N°001-001-0001487	3.827.250
2015	FACTURA N°001-001-0001506	2.759.100
2015	FACTURA N°001-001-0001511	6.954.545
2015	FACTURA N°001-001-0001515	1.897.000
2015	FACTURA N°001-001-0001542	1.601.700
2015	FACTURA N°001-001-0001549	1.236.400
2015	FACTURA N°001-001-0001570	11.800.000
2015	FACTURA N°001-001-0001571	1.698.000
2015	FACTURA N°001-001-0001572	1.698.000
2015	FACTURA N°001-001-0001575	30.965.000
2015	FACTURA N°001-001-0001579	2.468.400
2015	FACTURA N°001-001-0001580	2.128.000
2015	FACTURA N°001-001-0001582	3.253.800
2015	FACTURA N°001-001-0001590	1.854.600
2015	FACTURA N°001-001-0001593	6.294.400
2015	FACTURA N°001-001-0001599	3.102.000
2015	FACTURA N°001-001-0001600	1.522.800
2015	FACTURA N°001-001-0001601	1.240.800
2015	FACTURA N°001-001-0001608	2.846.250
2015	FACTURA N°001-001-0001613	2.272.000
2015	FACTURA N°001-001-0001618	1.704.000
2015	FACTURA N°001-001-0001619	2.272.000
2015	FACTURA N°001-001-0001620	1.249.600
2015	FACTURA N°001-001-0001628	1.701.000
2015	FACTURA N°001-001-0001636	5.500.000
2015	FACTURA N°001-001-0001638	2.030.000
2015	FACTURA N°001-001-0001646	75.530.000
2016	FACTURA N°001-001-0001685	5.130.000
2016	FACTURA N°001-001-0001682	3.420.000
2016	FACTURA N°001-001-0001688	48.450.000
2016	FACTURA N°001-001-0001689	3.385.800
2016	FACTURA N°001-001-0001707	37.050.000
2016	FACTURA N°001-001-0001766	25.672.800
2016	FACTURA N°001-001-0001767	11.147.400
2016	FACTURA N°001-001-0001769	2.477.200
2016	FACTURA N°001-001-0001770	7.319.000
TOTAL GS:		**566.674.045**
MONTO DE LA OFERTA:		**1.065.165.058**
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		**532.582.529**
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Niyet
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, así como también la Resolución DNCP 411/18, esta comisión Evaluadora eleva a consideración del Consejo de Administración con la sugerencia **ADJUDICAR** la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS"** a la firma **SOLUMEDIC S.A. conforme a lo detallado acontinuación:**

SOLUMEDIC S.A.

Monto Mínimo: Gs. 532.582.529 (IVA INCLUIDO)
Monto Máximo: Gs.1.065.165.058 (IVA INCLUIDO)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Alé Najar
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable,T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Majle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 ,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/Spanlish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alina María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

Maria Belén Aic...
Abogada Mat. Nº 22.4...
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB, model: LS2208-SR)	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aligia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Ruiz
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7 262.000	7.262.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000
140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Ale Nuñez
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCION JURIDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400,000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
164	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación
Dirección Operativa

María Belén Alé Ivaldi
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000
184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2,750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm"	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

193	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Alé Najle
Abogada / Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA SOLUMEDIC S.A. EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N°08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Aic Ruj
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS" GS. 1.065.165.058 (MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO)

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

.....

Lic. Alicia María Rocholl Freire Esteves
Representante de la Dirección Operativa de Contrataciones

María Belen Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

.....

Abog. María Belén Ale Najle
Representante de la Dirección Jurídica

.....

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

Lic. Miguel Angel Guillen Acosta
Representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud