Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

Ítem	Descripción	TALLER CARMONA											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	toyota	JAPAM		985.000		985.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	toyota	JAPAM		2.880.000		2.880.000						
3	Eje ranurado	toyota	JAPAM		1.200.000		1.200.000						
4	Eje cuádruple	toyota	JAPAM		1.900.000		1.900.000						
5	Rulemán	toyota	JAPAM		850.000		850.000						
6	Reten	toyota	JAPAM		350.000		350.000						
7	Juntas	toyota	JAPAM		1.950.000		1.950.000						
8	Selectores de cambio	toyota	JAPAM		2.240.000		2.240.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	taller				3.550.000	3.550.000						
10	Cambiar soporte de caja	toyota	JAPAM		365.000	220.000	585.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	toyota	JAPAM		2.240.000	220.000	2.460.000						
12	Cambio de engranaje	toyota	JAPAM		660.000	220.000	880.000						
13	Cambio de rúleman	toyota	JAPAM		850.000	220.000	1.070.000						
14	Cambio de juego de junta	toyota	JAPAM		1.950.000	220.000	2.170.000						
15	Cambio de retén	toyota	JAPAM		380.000	220.000	600.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	taller				550.000	550.000						
	TOTAL						**24.220.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

Ítem	Descripción	TALLER CARMONA											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	toyota	original		350.000	250.000	600.000						
18	Cambiar cruceta cardan	toyota	original		295.000	250.000	545.000						
19	Cambiar reten de piñón	toyota	original		795.000	250.000	1.045.000						
20	Cambiar rúleman y reten del palier	toyota	original		850.000	250.000	1.100.000						
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	toyota	original		350.000	250.000	600.000						
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	toyota	original		450.000	250.000	700.000						
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	toyota	original		2.955.000	250.000	3.205.000						
24	Cambiar rulemanes de diferencial	toyota	original		485.000	250.000	735.000						
25	Cambiar cardan del 4x4	toyota	original		398.000	250.000	648.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	toyota	original		550.000	250.000	800.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines c/u	toyota	original		255.000	180.000	435.000						
2	Cambiar brazo zeta	toyota	original		850.000	180.000	1.030.000						
3	Cambiar brazo pitman	toyota	original		989.000	180.000	1.169.000						
	TOTAL						**12.612.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección	toyota	original		1.750.000	180.000	1.930.000						
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	toyota	original		1.780.000	250.000	2.030.000						
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	toyota	original		880.000	250.000	1.130.000						
7	Reparar eje cardánica de direccion	toyota	original			350.000	350.000						
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	toyota	original		678.000	250.000	928.000						
9	Cambiar homocinetica	toyota	original		1.550.000	250.000	1.800.000						
10	Cambiar barra larga de dirección	toyota	original		750.000	250.000	1.000.000						
11	Alineación y Balanceo de ruedas	taller				250.000	250.000						
12	Cambiar de ruleman carcaza	toyota	original		550.000	250.000	800.000						
13	Cambio reten carzaza	toyota	original		365.000	250.000	615.000						
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	toyota	original		1.985.000	250.000	2.235.000						
15	Cambio de rúleman punta eje	koyo	japon		1.150.000	250.000	1.400.000						
16	Cambio de reten punta eje	sabo	brazil		365.000	250.000	615.000						
17	cambio rúleman boyin de dirección	toyota	original		298.000	250.000	548.000						
	TOTAL						**15.631.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera	koyo	japon		1.150.000	250.000	1.400.000						
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera	koyo	japon		998.000	250.000	1.248.000						
20	Cambio extremo de dirección	toyota	original		745.000	250.000	995.000						
21	Cambio sinfin de dirección	toyota	original		950.000	250.000	1.200.000						
22	Reparar sinfin de dirección	toyota	original		665.000	250.000	915.000						
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	toyota	original		168.500	67.500	236.000						
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u	toyota	original		265.000	180.000	445.000						
25	Cambiar amortiguador delantero c/u	toyota	original		265.000	180.000	445.000						
26	Cambiar buje parrilla superior	toyota	original		205.000	180.000	385.000						
27	Cambiar buje parrilla inferior	toyota	original		220.000	180.000	400.000						
28	Cambiar buje barra estabilizadora	toyota	original		165.000	180.000	345.000						
29	Cambiar brazo de suspensión	toyota	original		255.000	180.000	435.000						
30	Cambiar buje amortiguador	toyota	original		189.000		189.000						
31	Cambiar rotulas superior	toyota	original		985.000	250.000	1.235.000						
32	Cambiar rotulas inferior	toyota	original		650.000	220.000	870.000						
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros	toyota	original		2.150.000	250.000	2.400.000						
	TOTAL						**13.143.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo	toyota	original		755.000	250.000	1.005.000						
35	Cambiar grillete de elástico	toyota	original		275.000	250.000	525.000						
36	Cambiar centro elástico	toyota	original		1.500.000	250.000	1.750.000						
37	Cambiar juego de bieleta	toyota	original		365.000	250.000	615.000						
38	Cambiar barra estabilizadora	toyota	original		985.000	250.000	1.235.000						
39	Cambiar barra torsión de la suspensión	toyota	original		989.000	250.000	1.239.000						
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague	toyota	original		1.550.000	220.000	1.770.000						
41	Cambiar campana de embrague	toyota	original		1.650.000	220.000	1.870.000						
42	Cambiar cojinete de empuje	toyota	original		785.500	220.000	1.005.500						
43	Cambiar plato de presión	toyota	original		1.250.000	220.000	1.470.000						
44	Cambiar rúleman piloto	toyota	original		225.000	220.000	445.000						
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague	toyota	original		750.000	220.000	970.000						
46	Cambiar reten de bancada	sabo	brazil		355.000	220.000	575.000						
	TOTAL						**14.474.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague	toyota	original		350.000	220.000	570.000						
48	Cambiar bomba central de embrague	toyota	original		850.000	220.000	1.070.000						
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague	toyota	original		450.000	220.000	670.000						
50	Cambiar horquilla de embrague	toyota	original		255.000	220.000	475.000						
51	Rectificación volante motor	taller				355.000	355.000						
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos	toyota	original		660.000	180.000	840.000						
53	Cambiar disco de freno c/u	toyota	original		980.000	180.000	1.160.000						
54	Rectificar discos de freno –ambos	taller				250.000	250.000						
55	Cambiar fibras freno –ambos	toyota	original		550.000	180.000	730.000						
56	Cambiar juego reparo bomba central freno	toyota	original		450.000	180.000	630.000						
57	Cambiar bomba central de freno	toyota	original		1.255.000	180.000	1.435.000						
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	toyota	original		320.000	180.000	500.000						
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos	taller				250.000	250.000						
60	Cambiar servofreno	toyota	original		2.250.000	250.000	2.500.000						
61	Cambiar cilindro de freno trasero	toyota	original		315.000	180.000	495.000						
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	toyota	original		255.000	180.000	435.000						
	TOTAL						**12.365.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno	toyota	original		1.250.000	180.000	1.430.000						
54	Cambiar caño flexible	toyota	original		445.000	180.000	625.000						
65	Cambiar cabo de freno de mano	toyota	original		480.000	180.000	660.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	toyota	original		980.000	55.000	1.035.000						
2	Cambiar faro señalero un lado	toyota	original		550.000	55.000	605.000						
3	Cambiar faro trasero un lado	toyota	original		580.000	55.000	635.000						
4	Cambiar focos por unidad	toyota	original		27.500	55.000	82.500						
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	toyota	original		920.000	67.500	987.500						
6	Cambiar regulador de voltaje	toyota	original		650.000	67.500	717.500						
7	Cambiar llave contacto	new era	japon		980.000	67.500	1.047.500						
8	Cambiar terminal de batería	new era	japon		27.500	20.000	47.500						
9	Colocar relay luz alta	sending	chino		185.000	67.500	252.500						
10	Batería	moura	brazil		850.000		850.000						
11	Reparación de motor de arranque	toyota	original			650.000	650.000						
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa	toyota	original		295.000	165.000	460.000						
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	toyota	original			395.000	395.000						

14	Cambiar solenoide o automático del arranque	sending	chino		798.500	165.000	963.500						
	TOTAL						**11.443.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Alinear luces	taller				67.500	67.500						
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	toyota	original		85.000		85.000						
17	Cambiar bulbo de aceite	sankei	japon		98.000	67.500	165.500						
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay	sankei	japon		98.000	67.500	165.500						
19	Reparar alternador	taller				495.000	495.000						
20	Cambiar correa de alternador	optible	brazil		295.000	67.500	362.500						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	toyota	original		2.335.000		2.335.000						
2	Juego de Camisa	toyota	original		1.150.000		1.150.000						
3	Casquillo de biela	toyota	original		395.000		395.000						
4	Casquillo de bancada	toyota	original		450.000		450.000						
5	Casquillo de leva	toyota	original		220.000		220.000						
6	Buje de biela	toyota	original		220.000		220.000						
	TOTAL						**6.111.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas	toyota	original		1.110.000		1.110.000						
8	Juego de válvulas	toyota	original		850.000		850.000						
9	Guías de válvulas	toyota	original		820.000		820.000						
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	taller				550.000	550.000						
11	Rectificación de cilindro	taller				400.000	400.000						
12	Rectificación de cigüeñal	taller				240.000	240.000						
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	taller				2.550.000	2.550.000						
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	toyota	original		941.000		941.000						
15	Junta tapa motor	toyota	original		550.000		550.000						
16	Junta carter	toyota	original		950.000		950.000						
17	Rectificar tapa motor	taller	original			758.000	758.000						
18	Mano de obra : Cambio de aro	taller				2.250.000	2.250.000						
	TOTAL						**11.969.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	toyota	original		985.000	120.000	1.105.000						
20	Reparar bomba de agua	toyota	original			780.000	780.000						
21	Cambiar bomba de aceite	toyota	original		550.000	220.000	770.000						
22	Cambiar cabo de velocimetro	toyota	original		455.000	120.000	575.000						
23	Cambiar correa dentada	toyota	original		385.000	120.000	505.000						
24	Cambiar tensor de correa	toyota	original		355.000		355.000						
25	Cambiar ruleman tensor de correa	toyota	original		345.000		345.000						
26	Cambiar guia de correa dentada	toyota	original		202.500		202.500						
27	Mantenimiento bomba inyectora	toyota	original			820.000	820.000						
28	Reparar bomba inyectora	toyota	original			990.000	990.000						
29	Cambiar pico inyector	toyota	original		720.000	550.000	1.270.000						
30	Calibrar pico inyector	taller				550.000	550.000						
31	Reparar pico inyector					660.000	660.000						

32	Cambiar tapa motor	toyota	original		9.900.000	660.000	10.560.000						
33	Cambiar reten culata motor	toyota	original		295.000	660.000	955.000						
34	Cambiar reten frente motor	toyota	original		315.000	660.000	975.000						
35	Cambiar soporte motor	toyota	original		395.000	250.000	645.000						
	TOTAL						**22.062.500**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín	toyota	original		978.000	250.000	1.228.000						
37	Cambiar ventilador de motor	toyota	original		350.000	165.000	515.000						
38	Cambiar aleta de ventilador	toyota	original		285.000	165.000	450.000						
39	Cambiar radiador	toyota	original		755.000	165.000	920.000						
40	Reparar radiador	toyota	original			450.000	450.000						
41	limpieza de radiadro					250.000	250.000						
42	Regular valvulas	toyota	original			620.000	620.000						
43	Limpieza de tanque de combustible	taller				550.000	550.000						
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	taller				990.000	990.000						
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	taller				4.985.000	4.985.000						
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	CASTROL	AMERICAN		37.500		37.500						

	Cambio de filtro de combustible	TOYOTOSHI	JAPAM		180.000		180.000						
	Cambio de filtro de aceite	TOYOTOSHI	JAPAM		180.000		180.000						
	Cambio de filtro de aire	TOYOTOSHI	JAPAM		250.000		250.000						
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	taller				165.000	165.000						
	TOTAL						**11.770.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1996

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	TOYOTOSHI	JAPAM		67.500		67.500						
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	CASTROL	AMERICAN		45.000		45.000						
	Cambio de aceite ruter	CASTROL	AMERICAN		45.000		45.000						
	Cambiar fluido de freno	TOYOTOSHI	JAPAM		67.500		67.500						
	Lavado completo, pulverizado y engrase	TOYOTOSHI	JAPAM			60.000	60.000						
	TOTAL						**285.000**						**-**
	TOTAL						**156.087.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	FORD	T. RUVICHA		1.855.000		1.855.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	FORD	T. RUVICHA		6.550.000		6.550.000						
3	Eje ranurado	FORD	T. RUVICHA		2.795.000		2.795.000						
4	Eje cuádruple	FORD	T. RUVICHA		2.250.000		2.250.000						
5	Rulemán	FORD	T. RUVICHA		285.000		285.000						
6	Reten	FORD	T. RUVICHA		98.000		98.000						
7	Juntas	FORD	T. RUVICHA		125.000		125.000						
8	Selectores de cambio	FORD	T. RUVICHA		990.000		990.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	TALLER CARMONA				1.150.000	1.150.000						
10	Cambiar soporte de caja	FORD	T. RUVICHA		235.000	55.000	290.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	TALLER CARMONA			13.988.500	1.250.000	15.238.500						
12	Cambio de engranaje	FORD	T. RUVICHA		789.500	550.000	1.339.500						
13	Cambio de rúleman	FORD	T. RUVICHA		198.000	550.000	748.000						
14	Cambio de juego de junta	FORD	T. RUVICHA		155.000	550.000	705.000						
15	Cambio de retén	FORD	T. RUVICHA		362.500	550.000	912.500						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	FORD	T. RUVICHA			550.000	550.000						
	TOTAL						**35.881.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	FORD	T. RUVICHA		789.000	220.000	1.009.000						
18	Cambiar cruceta cardan	FORD	T. RUVICHA		235.000	220.000	455.000						
19	Cambiar reten de piñón	FORD	T. RUVICHA		165.000	220.000	385.000						
20	Cambiar rúleman y reten del palier	FORD	T. RUVICHA		350.000	220.000	570.000						
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	FORD	T. RUVICHA		2.950.000	880.000	3.830.000						
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	FORD	T. RUVICHA		625.000	880.000	1.505.000						
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	FORD	T. RUVICHA		625.000	880.000	1.505.000						
24	Cambiar rulemanes de diferencial	FORD	T. RUVICHA		1.100.000	880.000	1.980.000						
25	Cambiar cardan del 4x4	FORD	T. RUVICHA		1.780.000	180.000	1.960.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	FORD	T. RUVICHA		1.550.000	550.000	2.100.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	FORD	T. RUVICHA		4.350.000	550.000	4.900.000						
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	FORD	T. RUVICHA		1.280.000	1.000.000	2.280.000						
3	Cambiar muñequines – c/u	FORD	T. RUVICHA		550.000	165.000	715.000						
	TOTAL						**23.194.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar brazo precat	FORD	T. RUVICHA		450.000	165.000	615.000						
5	Cambiar masa delantera	FORD	T. RUVICHA		2.200.000	220.000	2.420.000						
6	Cambiar masa trasera	FORD	T. RUVICHA		4.040.000	220.000	4.260.000						
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	FORD	T. RUVICHA		3.450.000	220.000	3.670.000						
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	FORD	T. RUVICHA		295.000	220.000	515.000						
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	FORD	T. RUVICHA		390.000	220.000	610.000						
10	Cambiar homocinetica	FORD	T. RUVICHA		2.975.000	220.000	3.195.000						
11	Alineación y Balanceo de ruedas					250.000	250.000						
12	Cambiar de ruleman carcaza	FORD	T. RUVICHA		2.050.000	220.000	2.270.000						
13	Cambio reten carzaza	FORD	T. RUVICHA		295.000	220.000	515.000						
14	Cambiar deposito de fluido de dirección hidráulica	FORD	T. RUVICHA		650.000	220.000	870.000						
15	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	FORD	T. RUVICHA		3.950.000	550.000	4.500.000						
	SUSPENSION:												
16	Cambiar amortiguador trasero c/u	FORD	T. RUVICHA		420.000	37.500	457.500						
17	Cambiar amortiguador delantero c/u	FORD	T. RUVICHA		420.000	37.500	457.500						
18	Cambiar buje parrilla superior	FORD	T. RUVICHA		1.200.000	250.000	1.450.000						
19	Cambiar buje parrilla inferior	FORD	T. RUVICHA		1.000.000	250.000	1.250.000						
20	Cambiar buje barra estabilizadora	FORD	T. RUVICHA		165.000	220.000	385.000						
	TOTAL						**27.690.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambiar brazo de suspensión	FORD	T. RUVICHA		1.200.000	220.000	1.420.000						
22	Cambiar buje amortiguador	FORD	T. RUVICHA		165.000	165.000	330.000						
23	Cambiar rótulas -p/ lado	FORD	T. RUVICHA		550.000	250.000	800.000						
24	Cambio juego de elásticos - trasero	FORD	T. RUVICHA		450.000	550.000	1.000.000						
25	Cambiar buje elásticos - completo	FORD	T. RUVICHA		400.000	550.000	950.000						
26	Cambiar grillete de elástico	FORD	T. RUVICHA		160.000	550.000	710.000						
27	Cambiar centro elástico	FORD	T. RUVICHA		75.000	550.000	625.000						
28	Cambiar bieleta	FORD	T. RUVICHA		350.000	120.000	470.000						
29	Cambiar taqueador c/u	FORD	T. RUVICHA		98.000	120.000	218.000						
30	Cambiar barra torsión de suspensión	FORD	T. RUVICHA		1.100.000	120.000	1.220.000						
	EMBRAGUE:												
31	Cambiar disco de embrague	FORD	T. RUVICHA		990.000		990.000						
32	Cambiar campana de embrague	FORD	T. RUVICHA		2.560.000		2.560.000						
33	Cambiar cojinete de empuje	FORD	T. RUVICHA		880.000		880.000						
34	Cambiar plato de presión	FORD	T. RUVICHA		2.000.000		2.000.000						
35	Cambiar rúleman piloto	FORD	T. RUVICHA		100.000		100.000						
36	Cambiar reten de bancada	FORD	T. RUVICHA		290.000		290.000						
37	Reparación de embrague - Mano de Obra	TALLER CARMONA				550.000	550.000						
	TOTAL						**15.113.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
38	Cambiar embrague viscoso	FORD	T. RUVICHA		1.985.000	550.000	2.535.000						
39	Cambiar bomba central de embrague	FORD	T. RUVICHA		1.100.000	220.000	1.320.000						
40	Cambiar Jgo. Reparación bomba central de embrague	FORD	T. RUVICHA		355.000	220.000	575.000						
41	Cambiar bomba auxiliar de embrague	FORD	T. RUVICHA		295.000	220.000	515.000						
42	Cambiar Jgo. Reparación bomba auxiliar de embrague	FORD	T. RUVICHA		880.000	220.000	1.100.000						
43	Rectificación volante motor	TALLER CARMONA				195.000	195.000						
	FRENOS:												
44	Cambiar pastillas de freno - ambos	FORD	T. RUVICHA		390.000	250.000	640.000						
45	Cambiar disco de freno c/u	FORD	T. RUVICHA		360.000	250.000	610.000						
46	Rectificar discos de freno -ambos	TALLER CARMONA				120.000	120.000						
47	Cambiar fibras freno - ambos	FORD	T. RUVICHA		380.000	250.000	630.000						
48	Cambiar juego reparo bomba central freno	FORD	T. RUVICHA		380.000	250.000	630.000						
49	Cambiar bomba central de freno	FORD	T. RUVICHA		2.895.000	250.000	3.145.000						
50	Cambiar tambor de freno c/u	FORD	T. RUVICHA		295.000	250.000	545.000						
51	Cambiar mordaza de freno c/u	FORD	T. RUVICHA		125.000	250.000	375.000						
52	Cambiar zapatas de frenos c/u	FORD	T. RUVICHA		156.000	250.000	406.000						
53	Cambiar juego reparción mordaza freno del.-c/u	FORD	T. RUVICHA		295.000	250.000	545.000						
54	Rect. tambor freno trasero - ambos	TALLER CARMONA				350.000	350.000						
55	Cambiar servo freno	FORD	T. RUVICHA		3.860.000	250.000	4.110.000						
	TOTAL						**18.346.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
56	Cambiar cilindro de freno trasero	FORD	T. RUVICHA		450.000	250.000	700.000						
57	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	FORD	T. RUVICHA		100.000	250.000	350.000						
58	Cambiar depresor de freno	FORD	T. RUVICHA		2.550.000	250.000	2.800.000						
59	Cambiar caño flexible	FORD	T. RUVICHA		650.000	250.000	900.000						
60	Cambiar cabo de freno de mano	FORD	T. RUVICHA		550.000	250.000	800.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	FORD	T. RUVICHA		580.000	120.000	700.000						
2	Cambiar faro trasero un lado	FORD	T. RUVICHA		350.000	120.000	470.000						
3	Cambiar focos por unidad	FORD	T. RUVICHA		27.500	55.000	82.500						
4	Cambiar palanca comando señaleros, luces	FORD	T. RUVICHA		550.000	165.000	715.000						
5	Cambiar regulador de voltaje	FORD	T. RUVICHA		550.000	165.000	715.000						
6	Cambiar llave contacto	FORD	T. RUVICHA		320.000	165.000	485.000						
7	Cambiar terminal de bateria	FORD	T. RUVICHA		27.500	20.000	47.500						
8	Colocar relay luz alta	FORD	T. RUVICHA		100.000	165.000	265.000						
9	Batería	TALLER CARMONA			850.000		850.000						
10	Cambiar bujes del arrancador	FORD	T. RUVICHA		55.000	250.000	305.000						
11	Reparación de motor de arranque	TALLER CARMONA				1.550.000	1.550.000						
12	Cambiar bendice	FORD	T. RUVICHA		850.000	250.000	1.100.000						
13	Cambiar solenoide o automático del arranque	FORD	T. RUVICHA		350.000	250.000	600.000						
14	Reparar sistema limpia parabrisas-completo	TALLER CARMONA				750.000	750.000						
	TOTAL						**14.185.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	FORD	T. RUVICHA		65.000	55.000	120.000						
16	Cambiar termostato	FORD	T. RUVICHA		620.000	250.000	870.000						
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	FORD	T. RUVICHA		75.000		75.000						
18	Cambiar bulbo de aceite	FORD	T. RUVICHA		110.000	55.000	165.000						
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	FORD	T. RUVICHA		125.000	55.000	180.000						
20	Cambiar cableado del sensor MAF	TALLER CARMONA			880.000		880.000						
21	Cambiar alternador	FORD	T. RUVICHA		2.225.000	220.000	2.445.000						
22	Reparar alternador	TALLER CARMONA				1.250.000	1.250.000						
23	Cambiar polea del alternador	FORD	T. RUVICHA		550.000	220.000	770.000						
24	Cambiar correa de alternador	FORD	T. RUVICHA		155.000	55.000	210.000						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	FORD	T. RUVICHA		3.555.000		3.555.000						
2	Juego de Camisa	FORD	T. RUVICHA		450.000		450.000						
3	Casquillo de biela	FORD	T. RUVICHA		285.000		285.000						
4	Brazo Biela	FORD	T. RUVICHA		550.000		550.000						
5	Casquillo de bancada	FORD	T. RUVICHA		350.000		350.000						
6	Casquillo de leva	FORD	T. RUVICHA		350.000		350.000						
7	Buje de biela	FORD	T. RUVICHA		250.000		250.000						
8	Juego de juntas	FORD	T. RUVICHA		1.250.000		1.250.000						
9	Juego de válvulas	FORD	T. RUVICHA		1.985.000		1.985.000						
10	Guías de válvulas	FORD	T. RUVICHA		750.000		750.000						
11	Cambiar tapa motor	FORD	T. RUVICHA		13.000.000		13.000.000						
12	Cambiar junta tapa motor	FORD	T. RUVICHA		650.000		650.000						
	TOTAL						**30.390.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
13	Cambiar reten culata motor	FORD	T. RUVICHA		380.000		380.000						
14	Cambiar reten frente motor	FORD	T. RUVICHA		198.000		198.000						
15	Cambiar junta tapa balancín	FORD	T. RUVICHA		450.000		450.000						
16	Cambiar reten de valvula	FORD	T. RUVICHA		350.000		350.000						
17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	TALLER CARMONA				350.000	350.000						
18	Rectificación de cilindro	TALLER CARMONA				650.000	650.000						
19	Rectificación de cigüeñal	TALLER CARMONA				450.000	450.000						
20	Mano de obra Reparación Gral. motor	TALLER CARMONA				3.250.000	3.250.000						
	CAMBIO DE ARO:												
21	Juego de aros	FORD	T. RUVICHA		1.985.000		1.985.000						
22	Junta carter	FORD	T. RUVICHA		650.000		650.000						
23	Rectificar tapa motor	TALLER CARMONA				2.850.000	2.850.000						
24	Mano de obra : Cambio de aro	TALLER CARMONA				2.400.000	2.400.000						
	PROGRAMA Nº 5: ACONDICIONADOR DE AIRE												
1	Cambiar compresor	FORD	T. RUVICHA		2.920.000	550.000	3.470.000						
2	Cambiar evaporador	FORD	T. RUVICHA		1.550.000	550.000	2.100.000						
3	Cambiar condensador	FORD	T. RUVICHA		1.890.000	550.000	2.440.000						
4	Cambiar filtro de A/C	FORD	T. RUVICHA		99.000	250.000	349.000						
5	Cambiar terminales del compresor	FORD	T. RUVICHA		19.500	250.000	269.500						
6	Cambiar valvulas expansoras	FORD	T. RUVICHA		295.000	250.000	545.000						
	TOTAL						**23.136.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Cambiar Jgo. de mangueras	FORD	T. RUVICHA		165.000	250.000	415.000						
8	Carga de gas	FORD	T. RUVICHA		275.000		275.000						
9	Cambiar aceite del compresor	FORD	T. RUVICHA		750.000	250.000	1.000.000						
10	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	TALLER CARMONA				550.000	550.000						
	PROGRAMA Nº 6: MANTENIMIENTO Y REP. DE BOMBA INYECTORA												
1	Cambiar bomba de alta presión	FORD	T. RUVICHA		9.350.000	550.000	9.900.000						
2	Cambiar bomba inyectora	TALLER CARMONA				750.000	750.000						
3	Reparar bomba inyectora	TALLER CARMONA				13.150.000	13.150.000						
4	Reparar pico inyector	TALLER CARMONA			3.980.000	550.000	4.530.000						
5	Cambiar pico inyector	FORD	T. RUVICHA		550.000	220.000	770.000						
6	Cambiar arandelas del pico inyector	FORD	T. RUVICHA		195.000	550.000	745.000						
7	Diagnostico IDS	TALLER CARMONA				350.000	350.000						
8	Cambiar regulador de presión de combustible	FORD	T. RUVICHA		450.000	550.000	1.000.000						
	TOTAL						**33.435.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 7: MANTENIMIENTO Y REP. DE MOTOR												
1	Cambiar sensor de velocímetro 14	FORD	T. RUVICHA		1.320.000	550.000	1.870.000						
2	Cambiar correa de distribución	FORD	T. RUVICHA		3.520.000	550.000	4.070.000						
3	Cambiar tensor de correa serpiente	FORD	T. RUVICHA		870.000		870.000						
4	Cambiar polea de ruleman tensor de correas	FORD	T. RUVICHA		280.000		280.000						
5	Cambiar correa serpiente	FORD	T. RUVICHA		220.000		220.000						
6	Cambiar soporte motor	FORD	T. RUVICHA		280.000	165.000	445.000						
	PROGRAMA Nº 8: MANTENIMIENTO Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR												
1	Cambiar bomba de agua	FORD	T. RUVICHA		990.000	220.000	1.210.000						
2	Cambiar polea de bomba de agua	FORD	T. RUVICHA		280.000	220.000	500.000						
3	Cambiar ventilador de motor	FORD	T. RUVICHA		750.000	220.000	970.000						
4	Cambiar deflector de ventilador	FORD	T. RUVICHA		550.000	220.000	770.000						
5	Cambiar aleta de ventilador	FORD	T. RUVICHA		1.350.000	220.000	1.570.000						
6	Cambiar radiador	FORD	T. RUVICHA		1.490.000	220.000	1.710.000						
7	Reparar radiador	TALLER CARMONA				550.000	550.000						
8	Cambiar turbo	FORD	T. RUVICHA		1.150.000	550.000	1.700.000						
9	Limpieza radiador	TALLER CARMONA				350.000	350.000						
	TOTAL						**17.085.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2009

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE						-						
1	Limpieza del tanque de combustible	TALLER CARMONA				350.000	350.000						
	PROGRAMA Nº 10: MANTENIMIENTO GRAL												
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO C/ 5.000 KM.												
1	Cambio de aceite motor p/ litro	CASTROL	AMERICAN		37.500		37.500						
2	Cambio de filtro de combustible	FORD	T. RUVICHA		180.000		180.000						
3	Cambio de filtro de aceite	FORD	T. RUVICHA		180.000		180.000						
4	Cambio de filtro de aire	FORD	T. RUVICHA		250.000		250.000						
5	Mano de obra p/ mantenimiento	TALLER CARMONA				165.000	165.000						
	OTROS:												
6	Cambio fluido de dirección hidráulica	FORD	T. RUVICHA		67.500		67.500						
7	Cambio de aceite de caja y diferencial p/ litro	TALLER CARMONA			45.000		45.000						
8	Cambio de aceite ruter	TALLER CARMONA			45.000		45.000						
9	Cambio liquido refrigerante	FORD	T. RUVICHA		67.500		67.500						
10	Cambiar fluido de freno	FORD	T. RUVICHA		67.500		67.500						
11	Cambiar fluido de embrague	FORD	T. RUVICHA		67.500		67.500						
12	Lavado completo, pulverizado y engrase	TALLER CARMONA				60.000	60.000						
	TOTAL						**1.582.500**						**-**
	TOTAL						**240.038.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER CARMONA											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	toyota	JAPAM		2.520.000		2.520.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	toyota	JAPAM		6.300.000		6.300.000						
3	Eje ranurado	toyota	JAPAM		1.750.000		1.750.000						
4	Eje cuádruple	toyota	JAPAM		982.000		982.000						
5	Rulemán	toyota	JAPAM		680.500		680.500						
6	Reten	toyota	JAPAM		368.000		368.000						
7	Juntas	toyota	JAPAM		1.150.000		1.150.000						
8	Selectores de cambio	toyota	JAPAM		1.895.200		1.895.200						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	taller				1.580.000	1.580.000						
10	Cambiar soporte de caja	toyota	JAPAM		655.000	1.580.000	2.235.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	toyota	JAPAM		3.750.000	1.580.000	5.330.000						
12	Cambio de engranaje	toyota	JAPAM		1.520.000	1.580.000	3.100.000						
13	Cambio de rúleman	toyota	JAPAM		982.000	1.580.000	2.562.000						
14	Cambio de juego de junta	toyota	JAPAM		782.500	250.000	1.032.500						
15	Cambio de retén	toyota	JAPAM		368.000	1.580.000	1.948.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	taller				1.580.000	1.580.000						
	TOTAL						**35.013.200**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER CARMONA											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	toyota	JAPAM		685.000	150.000	835.000						
18	Cambiar cruceta cardan	toyota	JAPAM		455.000	100.000	555.000						
19	Cambiar reten de piñón	toyota	JAPAM		298.500	250.000	548.500						
20	Cambiar rúleman piñon	toyota	JAPAM		355.000	250.000	605.000						
21	Cambiar ruleman de corona	toyota	JAPAM		298.600	120.000	418.600						
22	Cambiar corona y dpiñon diferencial trasero	toyota	JAPAM		2.580.000	450.000	3.030.000						
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	toyota	JAPAM		2.750.000	450.000	3.200.000						
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	toyota	JAPAM		1.850.000	250.000	2.100.000						
25	Cambiar rulemanes de diferencial	toyota	JAPAM		1.220.000	250.000	1.470.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	toyota	JAPAM		1.250.000	250.000	1.500.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	toyota	JAPAM		5.500.000	250.000	5.750.000						
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	toyota	JAPAM		1.652.000	250.000	1.902.000						
3	Cambiar brazo precat	toyota	JAPAM		550.000	120.000	670.000						
	TOTAL						**22.584.100**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines c/u	toyota	JAPAM		345.000	120.000	465.000						
5	Cambiar brazo zeta	toyota	JAPAM		852.000	180.000	1.032.000						
6	Cambiar brazo pitman	toyota	JAPAM		690.000	180.000	870.000						
7	Cambiar amortiguador de dirección	toyota	JAPAM		1.985.500	180.000	2.165.500						
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	toyota	JAPAM		3.255.000	250.000	3.505.000						
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	toyota	JAPAM		695.000	250.000	945.000						
10	Reparar eje cardánica de direccion	toyota	JAPAM			650.000	650.000						
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	toyota	JAPAM		899.000	180.000	1.079.000						
12	Cambiar homocinetica	toyota	JAPAM		2.200.000	220.000	2.420.000						
13	Cambiar barra larga de dirección	toyota	JAPAM		1.860.000	250.000	2.110.000						
14	Alineación y Balanceo de ruedas	toyota	JAPAM			250.000	250.000						
15	Cambiar de ruleman carcaza	toyota	JAPAM		2.845.000	265.000	3.110.000						
16	Cambio reten carzaza	toyota	JAPAM		385.000	265.000	650.000						
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	toyota	JAPAM		3.985.000	265.000	4.250.000						
18	Cambio de rúleman punta eje	toyota	JAPAM		2.500.000	265.000	2.765.000						
19	Cambio de reten punta eje	toyota	JAPAM		680.000	265.000	945.000						
20	cambio rúleman boyin de dirección	toyota	JAPAM		525.000	265.000	790.000						
	TOTAL						**28.001.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de ruleman masa deantera	toyota	JAPAM		720.000	265.000	985.000						
22	Cambio de rúleman palier - masa trasera	toyota	JAPAM		796.000	250.000	1.046.000						
23	Cambio extremo de dirección	toyota	JAPAM		1.540.000	250.000	1.790.000						
24	Cambio sinfín de dirección	toyota	JAPAM		1.525.000	180.000	1.705.000						
25	Reparar sinfín de dirección	toyota	JAPAM		880.000	180.000	1.060.000						
26	Cambiar correa de dirección hidráulica	toyota	JAPAM		355.000	165.000	520.000						
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u	toyota	JAPAM		620.000	165.000	785.000						
28	Cambiar amortiguador delantero c/u	toyota	JAPAM		620.000	165.000	785.000						
29	Cambiar buje parrilla superior	toyota	JAPAM		395.000	165.000	560.000						
30	Cambiar buje parrilla inferior	toyota	JAPAM		315.000	165.000	480.000						
31	Cambiar buje barra estabilizadora	toyota	JAPAM		280.000	165.000	445.000						
32	Cambiar brazo de suspensión	toyota	JAPAM		295.000	165.000	460.000						
33	Cambiar buje amortiguador	toyota	JAPAM		185.000		185.000						
34	Cambiar rotulas superior	toyota	JAPAM		1.150.000	250.000	1.400.000						
35	Cambiar rotulas inferior	toyota	JAPAM		1.250.000	250.000	1.500.000						
36	Cambiar juego de elástico completo -traseros	toyota	JAPAM		2.850.000	250.000	3.100.000						
	TOTAL						**16.806.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elástico completo	toyota	JAPAM		880.000	250.000	1.130.000						
38	Cambiar espiral de suspención c/u	toyota	JAPAM		1.895.200	250.000	2.145.200						
39	Cambiar grillete de elástico	toyota	JAPAM		220.000	180.000	400.000						
40	Cambiar centro elástico	toyota	JAPAM		1.380.000	250.000	1.630.000						
41	Cambiar juego de bieleta	toyota	JAPAM		395.000	180.000	575.000						
42	Cambiar barra estabilizadora	toyota	JAPAM		895.000	180.000	1.075.000						
43	Cambiar barra torsión de la suspensión	toyota	JAPAM		1.150.000	250.000	1.400.000						
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague	toyota	JAPAM		1.985.500	250.000	2.235.500						
45	Cambiar campana de embrague	toyota	JAPAM		1.200.000	250.000	1.450.000						
46	Cambiar cojinete de empuje	toyota	JAPAM		525.000	250.000	775.000						
47	Cambiar plato de presión	toyota	JAPAM		1.768.000	250.000	2.018.000						
48	Cambiar rúleman piloto	toyota	JAPAM		368.000	250.000	618.000						
49	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague	toyota	JAPAM		299.000	180.000	479.000						
50	Cambiar reten de bancada	toyota	JAPAM		321.000	180.000	501.000						
	TOTAL						**16.431.700**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague	toyota	JAPAM		285.000	180.000	465.000						
52	Cambiar bomba central de embrague	toyota	JAPAM		950.000	220.000	1.170.000						
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague	toyota	JAPAM		785.000	180.000	965.000						
54	Cambiar horquilla de embrague	toyota	JAPAM		345.000	180.000	525.000						
55	Rectificación volante motor	taller				380.000	380.000						
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos	toyota	JAPAM		880.000	180.000	1.060.000						
57	Cambiar disco de freno c/u	toyota	JAPAM		1.100.000	180.000	1.280.000						
58	Rectificar discos de freno –ambos	taller				285.000	285.000						
59	Cambiar fibras freno –ambos	toyota	JAPAM		450.000	180.000	630.000						
60	Cambiar juego reparo bomba central freno	toyota	JAPAM		750.000	180.000	930.000						
61	Cambiar bomba central de freno	toyota	JAPAM		2.985.000	180.000	3.165.000						
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	toyota	JAPAM		296.000	180.000	476.000						
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos	taller				285.000	285.000						
64	Cambiar servofreno	toyota	JAPAM		3.986.000	250.000	4.236.000						
65	Cambiar cilindro de freno trasero	toyota	JAPAM		380.000	180.000	560.000						
66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	toyota	JAPAM		195.000	180.000	375.000						
	TOTAL						**16.787.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno	toyota	JAPAM		2.880.000	250.000	3.130.000						
68	Cambiar caño flexible	toyota	JAPAM		750.000	220.000	970.000						
69	Cambiar cabo de freno de mano	toyota	JAPAM		850.000	220.000	1.070.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	toyota	JAPAM		1.550.000	55.000	1.605.000						
2	Cambiar faro señalero un lado	toyota	JAPAM		550.000	55.000	605.000						
3	Cambiar faro trasero un lado	toyota	JAPAM		1.250.000	55.000	1.305.000						
4	Cambiar focos por unidad	toyota	JAPAM		27.500	55.000	82.500						
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	toyota	JAPAM		1.250.000	180.000	1.430.000						
6	Cambiar regulador de voltaje	toyota	JAPAM		880.000	180.000	1.060.000						
7	Cambiar llave contacto	toyota	JAPAM		1.100.000	180.000	1.280.000						
8	Cambiar terminal de batería	toyota	JAPAM		27.500	20.000	47.500						
9	Colocar relay luz alta	toyota	JAPAM		220.000	120.000	340.000						
10	Batería	toyota	JAPAM		850.000		850.000						
11	Reparación de motor de arranque	TALLER				1.925.000	1.925.000						
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa	toyota	JAPAM		550.000		550.000						
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	TALLER				650.000	650.000						
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	toyota	JAPAM		850.000	165.000	1.015.000						
	TOTAL						**17.915.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Ajustar faro auxiliar	taller				67.500	67.500						
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	toyota	JAPAM		85.000		85.000						
17	Cambiar bulbo de aceite	toyota	JAPAM		120.000	67.500	187.500						
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay	toyota	JAPAM		220.000	67.500	287.500						
19	Reparar alternador	taller				990.000	990.000						
20	Cambiar correa de alternador	toyota	JAPAM		360.000	67.500	427.500						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	toyota	JAPAM		5.765.000		5.765.000						
2	Juego de Camisa	toyota	JAPAM		995.000		995.000						
3	Casquillo de biela	toyota	JAPAM		350.000		350.000						
4	Casquillo de bancada	toyota	JAPAM		595.000		595.000						
5	Casquillo de leva	toyota	JAPAM		180.000		180.000						
6	Buje de biela	toyota	JAPAM		165.000		165.000						
	TOTAL						**10.095.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas	toyota	JAPAM		1.550.000		1.550.000						
8	Juego de válvulas	toyota	JAPAM		3.200.000		3.200.000						
9	Guías de válvulas	toyota	JAPAM		1.250.000		1.250.000						
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	taller				550.000	550.000						
11	Rectificación de cilindro	taller				550.000	550.000						
12	Rectificación de cigüeñal	taller				550.000	550.000						
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	taller				3.650.000	3.650.000						
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	toyota	JAPAM		985.000		985.000						
15	Junta tapa motor	toyota	JAPAM		1.250.000		1.250.000						
16	Junta carter	toyota	JAPAM		1.100.000		1.100.000						
17	Rectificar tapa motor	taller				2.565.000	2.565.000						
18	Mano de obra : Cambio de aro	taller				3.650.000	3.650.000						
	TOTAL						**20.850.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER CARMONA											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	toyota	JAPAM		1.550.000	220.000	1.770.000						
20	Reparar bomba de agua	toyota	JAPAM			880.000	880.000						
21	Cambiar bomba de aceite	toyota	JAPAM		7.665.000	250.000	7.915.000						
22	Cambiar correa poli b	toyota	JAPAM		380.000	250.000	630.000						
23	Cambiar sensor de velocímetro	toyota	JAPAM		1.385.000	250.000	1.635.000						
24	Cambiar correa dentada	toyota	JAPAM		585.500	225.000	810.500						
25	Cambiar tensor de correa	toyota	JAPAM		720.000		720.000						
26	Cambiar rúleman tensor de correa	toyota	JAPAM		298.000		298.000						
27	Cambiar guia de correa dentada	toyota	JAPAM		388.000		388.000						
28	Mantenimiento bomba inyectora	toyota	JAPAM			1.150.000	1.150.000						
29	Reparar bomba inyectora	taller				16.250.000	16.250.000						
30	Cambiar pico inyector c/u	toyota	JAPAM		1.150.000	250.000	1.400.000						
31	Reparar pico inyector	taller				550.000	550.000						
32	Calibrar pico inyector	toyota	JAPAM			250.000	250.000						
33	Cambiar tapa motor	toyota	JAPAM		23.280.000	550.000	23.830.000						
34	Cambiar reten culata motor	toyota	JAPAM		420.000	550.000	970.000						
35	Cambiar reten frente motor	toyota	JAPAM		380.000	550.000	930.000						
	TOTAL						**60.376.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar soporte motor	toyota	JAPAM		550.000	250.000	800.000						
37	Cambiar junta tapa balancín				1.550.000	250.000	1.800.000						
38	Cambiar ventilador de motor	toyota	JAPAM		1.240.000	250.000	1.490.000						
39	Cambiar aleta de ventilador	toyota	JAPAM		98.500	250.000	348.500						
40	Cambiar radiador	toyota	JAPAM		1.680.000	250.000	1.930.000						
41	Limpieza de radiador	toyota	JAPAM			750.000	750.000						
42	Reparar radiadro					350.000	350.000						
43	Regular valvulas	toyota	JAPAM			450.000	450.000						
44	Limpieza de tanque de combustible	taller				880.000	880.000						
45	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	taller				990.000	990.000						
46	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	taller				4.850.000	4.850.000						
	PROGRAMA Nº 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	CASTROL	AMERICAN		37.500		37.500						
	Limpieza de Filtro de combustible	Toyota	JAPAM		180.000		180.000						
	Cambio de filtro de aceite	Toyota	JAPAM		180.000		180.000						
	Cambio de filtro de aire	Toyota	JAPAM		250.000		250.000						
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	toyota	JAPAM			165.000	165.000						
	TOTAL						**15.451.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN XII SAN PEDRO

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER CARMONA											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	toyota	JAPAM		67.500		67.500						
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	toyota	JAPAM		45.000		45.000						
	Cambio de aceite ruter	toyota	JAPAM		45.000		45.000						
	Cambiar fluido de freno	toyota	JAPAM		67.500		67.500						
	Lavado completo, pulverizado y engrase	taller				60.000	60.000						
	TOTAL						**285.000**						**-**
	TOTAL						**260.596.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.