"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA FAP N° 31/2820 "Adquisición de Servicios de Mant. y Rep. de Equipos Industriales (Cámaras, Heladeras y Congeladoras), con I.D. N° 375.689"
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTES:					COMPUNEW & ASOCIADOS				TECNOFRIO			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluída)	Precio total (IVA incluido)	Monto Mínima	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precia tatal (IVA incluido)
1	**Mantenimiento y Reparación de Heladera Marca Cónsul - Rotuladu 1254, Ubicado en la Gdia del GTA**	**Unidad**	**Evento**	**1**				**867.400**				**465.008**
1.1	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1			74.200	74.200			10.000	10.000
1.2	Cambio de ventilador	Unidad	Evento	1			218.800	218.800			150.000	150.000
1.3	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1			97.700	97.700			5.000	5.000
1.4	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1			273.500	273.500			100.000	100.000
1.5	Recarga de gas	Unidad	Evento	1			203.200	203.200			200.000	200.000
2	**Mantenimientn y Reparación de Congeladora Horizntal Marca Tokin - Rotuladn 10538, Ubicadn en la Sala del SETAM**	**Unidad**	**Evento**	**1**				**1.148.880**				**465.880**
2.1	Limpieza de cañería de alimentación	Unidad	Evento	1			125.000	125.000			10.000	10.000
2.2	Cambio de cañeria interna	Unidad	Evento	1			328.300	328.300			150.000	150.000
2.3	Cambio de ventilador refrigerante	Unidad	Evento	1			218.800	218.800			5.000	5.000
2.4	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1			273.500	273.500			100.000	100.000
2.5	Recarga de gas	Unidad	Evento	1			203.200	203.200			200.000	200.000
3	**Mantenimiento y Reparación de Congeladora Horizontal Marca Tokio - Rotulado 10539, Ubicadn en la Sala de Mecánicos del GTA**	**Unidad**	**Evento**	**1**				**1.215.200**				**665.000**
3.1	Limpieza de cañería de alimentación	Unidad	Evento	1			125.000	125.000			10.000	10.000
3.2	Cambio de cañeria interna	Unidad	Evento	1			328.300	328.300			150.000	150.000
3.3	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1			66.400	66.400			5.000	5.000
3.4	Cambio de ventilador refrigerante	Unidad	Evento	1			218.800	218.800			100.000	100.000
3.5	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1			273.500	273.500			200.000	200.000
3.6	Recarga de gas	Unidad	Evento	1			203.200	203.200			200.000	200.000
4	**Mantenimiento y Reparación de Bebedero Eléctrico Marca Tokio - Ratulado 10536, Ubicado en la Sala de Embarque del SETAM**	**Unidad**	**Evento**	**1**				**586.288**				**510.000**
4.1	Cambio de filtro de agua	Unidad	Evento	1			328.300	328.300			300.000	300.000
4.2	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1			117.200	117.200			10.000	10.000
4.3	Recarga de gas	Unidad	Evento	1			140.700	140.700			200.000	200.000
TOTAL GENERAL								**3.817.600**				**2.105.000**

PATRICIA MAGDALENA ALDERETE BAEZ
SA AVC – MIEMBRO C. DE EVALUACIÓN

VICENTE CORONEL GONZÁLEZ
SOP MAM – MIEMBRO C. DE EVALUACIÓN

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – PRESIDENTE – COMITE EVALUACION

[illegible] GONZÁLEZ CAMPUZANO
[illegible] – PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN