**CCO LCO 06/2022 MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RELACIONADOS DE LAS IMPRESORAS LAMINADORAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DPTO. IDENTIFICACIONES CON ID: 406103**

**WINNER S.R.L**

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 299.215.000 Máximo: 598.430.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y Reparacion de impresora- Mantenimiento Preventivo de Impresoras de Tarjetas y Modulos de laminacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.071.591 | 3.071.591 |
| 1.1 | Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, PlAstico y Metal), Impresion , Transferencia y Transporte. | Unidad | EVENTO | 1 | 436.000 | 436.000 |
| 1.2 | Limpieza de los Filtros de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 436.000 | 436.000 |
| 1.3 | Limpieza del Cabezal de Impresion | Unidad | EVENTO | 1 | 436.000 | 436.000 |
| 1.4 | Lubricacion de Bujes (Plastico y Metal) | Unidad | EVENTO | 1 | 381.500 | 381.500 |
| 1.5 | Limpieza de Sensores: Posicionamiento de tarjeta.Mecanismo de rotacion, para impresion al dorso. Ingreso de tarjeta al modulo de laminacion.Posicionamiento del Ribbon, Film de transferencia, Laminas. | Unidad | EVENTO | 1 | 381.500 | 381.500 |
| 1.6 | Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 381.500 | 381.500 |
| 1.7 | Ajuste de temperatura del Film de transferencia de Impresion | Unidad | EVENTO | 1 | 405.480 | 405.480 |
| 1.8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 213.611 | 213.611 |
| 2 | Mantenimiento y Reparacion de impresora - Mantenimiento correctivo de Impresoras de Tarjetas y Modulos de laminacion | Unidad | EVENTO | 1 | 65.532.611 | 65.532.611 |
| 2.1 | Printhead Replacement Kit,Cabezal de Impresion COD.088934 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.586.400 | 7.586.400 |
| 2.2 | Complete Lam Transfer Arm Assembly Mecanismo de Transferencia de Impresion COD.D940009 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.507.300 | 6.507.300 |
| 2.3 | Lam Up/Down sensor and, Posicionamiento del (D940009) COD. D910216 | Unidad | EVENTO | 1 | 490.500 | 490.500 |
| 2.4 | Mainboard Placa Principal - Impresora COD. A940234 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.395.500 | 5.395.500 |
| 2.5 | USB/Ethernet Board Interfaz de Conexion COD. A910551 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.637.800 | 2.637.800 |
| 2.6 | Auxiliary PCB board Placa Auxiliar - Impresora COD.A940221-02 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.327.450 | 6.327.450 |
| 2.7 | Station Transition Placa de Conexion c/ Mod Laminador COD.A940171 | Unidad | EVENTO | 1 | 381.500 | 381.500 |
| 2.8 | PCB board Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora COD.A000365 | Unidad | EVENTO | 1 | 32.700 | 32.700 |
| 2.9 | Roller-Transport-Rodillo de Transporte c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad COD.D940099, D940169,140062 | Unidad | EVENTO | 1 | 719.400 | 719.400 |
| 2.10 | Roller-Flattener Rodillo Acoplador c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad- COD.D940098,D940169, 140062 | Unidad | EVENTO | 1 | 926.500 | 926.500 |
| 2.11 | Roller-Cleaning- COD.D940100,D940169,140062 Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 3.052.000 | 3.052.000 |
| 2.12 | Roller-Transfer COD. D940105,D940169,140062 Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 1.079.100 | 1.079.100 |
| 2.13 | Roller- Transport Idler COD.D940108,F000450,760363 Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.035.500 | 1.035.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | Roller-accessory COD.F000450,130951,140062,760363 Arandela plana Arandela de presion Arandela de seguridad Cojinete de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 4.305.500 | 4.305.500 |
| 2.15 | Power Supply OK H8K- COD. E001212 Fuente de Alimentaci?n - Impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 4.120.200 | 4.120.200 |
| 2.16 | Gear Motor D900484-07 Mecanismo del Ribbon | Unidad | EVENTO | 1 | 872.000 | 872.000 |
| 2.17 | Gear Motor COD.D900484-06 Mecanismo del Film | Unidad | EVENTO | 1 | 872.000 | 872.000 |
| 2.18 | Print Stepper Motor /Complete Assembly D910050 Motor de paso - Conjunto | Unidad | EVENTO | 1 | 872.000 | 872.000 |
| 2.19 | Printhead Motor COD.D910052 Motor del Cabezal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.002.800 | 1.002.800 |
| 2.20 | Flipper Table-complete COD. D900205 Mecanismo de giro de tarjeta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.193.550 | 1.193.550 |
| 2.21 | Output Roller Assembly-COD D910404 Rodillo de salida - Conjunto | Unidad | EVENTO | 1 | 926.500 | 926.500 |
| 2.22 | Power Supply COD.E001212 Fuente de Alimentacion - Laminador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.125.500 | 2.125.500 |
| 2.23 | Encoder Sensor COD. A000126 Rebobinado de Cinta | Unidad | EVENTO | 1 | 654.000 | 654.000 |
| 2.24 | Lamination Head Assembly COD.D920022,D920023 Conjunto del cabezal de laminacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.924.000 | 3.924.000 |
| 2.25 | Film Sensor Upper COD.D920155 Posicion del Film de Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 130.800 | 130.800 |
| 2.26 | PCB Lamination Module Mainboard COD.A940221-01 Placa del modulo de laminacion | Unidad | EVENTO | 1 | 6.758.000 | 6.758.000 |
| 2.27 | RFID Board COD. A000365-01 Detecta cantidad de insumo disponible Laminadora | Unidad | EVENTO | 1 | 218.000 | 218.000 |
| 2.28 | Card Input Sensor COD.A000462 Detecta en ingreso de tarjeta | Unidad | EVENTO | 1 | 141.700 | 141.700 |
| 2.29 | Take-Up Motor COD.D920189 Hace girar la Lamina de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.30 | Lam Cartridge Adjustment Knob COD. D920139-01 Permite centrar la Lamina de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 130.800 | 130.800 |
| 2.31 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 213.611 | 213.611 |
| | | | | | Precio Total | 68.604.202 |

**CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS**
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

**GREGORIO RAMON FLOR CÁCERES**
Comisario Principal MCP.
Tesorero de la Actividad 08

**JOSÉ BENJAMÍN SEGOVIA CÁCERES**
Comisario General Inspector
Director Dirección de Logística y Abastecimiento