2.24	Aceite caja de velocidad	5	10	Evento	UNID.	1.000	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.310.000
2.25	Soporte caja	5	10	Evento	UNID.	1.000	250.000	1.000	180.000	100.000	1.000	1.000	5.340.000

OBS N°: En el Ítem N° 2., en los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en las marcas Chevrolet; en el punto 2.6 en las marca Hyundai, en el punto 2.6 en las marca Ford, en el punto 2.6 en las marca Mazda, en el punto 2.6 en las marca Chevrolet y en el punto 2.6 en las marca Mercedes; en los puntos 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 de las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 de las marcas Chevrolet y en los puntos 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 de las marcas Mercedes; en los puntos 2.18, 2.19 de las marcas Hyundai, en los puntos 2.18, 2.19 de las marcas Ford, en los puntos 2.18, 2.19 de las marcas Mazda, en los puntos 2.18, 2.19 de las marcas Chevrolet y en los puntos 2.18, 2.19 de las marcas Mercedes; en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Hyundai, en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Ford, en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Mazda, en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Chevrolet y en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Mercedes; en los puntos 2.24 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 2.24 en las marcas Ford, en los puntos 2.24 en las marcas Mazda, en los puntos 2.24 en las marcas Chevrolet, en los puntos 2.24 en las marcas Mercedes; en el punto 2.25 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 2.25 en las marcas Chevrolet, en el punto 2.25 en las marcas Mercedes la Empresa "Taller R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 3 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL DELANTERO - Código de Catalogo: 78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
3.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.3	Rulemán bancada de corona	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.5	Engranaje satélite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.9	Aceite diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
3.10	Mano de obra por reparación de diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS N°: En el Ítem N°3, en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Hyundai, en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Ford, en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Mazda, en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Chevrolet, en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Mercedes la Empresa "Taller R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 4 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
4.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	600.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	11.050.000
4.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	300.000	1.000	1.000	200.000	1.000	1.000	5.050.000
4.3	Rulemán lateral de corona	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	2.050.000
4.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
4.5	Engranaje satélite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
4.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	150.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	2.050.000
4.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	160.000	160.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7.210.000
4.9	Juego placa de embrague (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
4.10	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
4.11	Mano de obra por reparación de diferencial trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

JOAQUÍN CASCO ROLON
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Pablo Gimenez Rojas
Director Administrativo

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abog. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

OBS: En el Ítem N°4, en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 en las marcas Ford en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 en las marcas Chevrolet y en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 en las marcas Mercedes; en los puntos 4.4, 4.5, 4.6 en las marcas Hyundai, en los puntos 4.4, 4.5, 4.6 en las marcas Ford, en los puntos 4.4, 4.5, 4.6 en las marcas Mazda, en los puntos 4.4, 4.5, 4.6 en las marcas Chevrolet y en los puntos 4.4, 4.5, 4.6 en las marcas Mercedes; en el punto 4.7 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 4.7 en la marca Ford, en el punto 4.7 en la marca Chevrolet y en el punto 4.7 en la marca Mercedes; en los puntos 4.8 en la marca Hyundai Elantra; en los puntos 4.9, 4.10, 4.11 en las marcas Hyundai, en los puntos 4.9, 4.10, 4.11 en las marcas Ford, en los puntos 4.9, 4.10, 4.11 en las marcas Mazda, en los puntos 4.9, 4.10, 4.11 en las marcas Chevrolet y en los puntos 4.9, 4.10, 4.11 en las marcas Mercedes la Empresa "Taller RC. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANRENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HYUNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.1	Muñequin c/u	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6.010.000
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.3	Barra larga de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.5	Barra curba	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.7	Brazo pitman	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.8	Arbol de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	400.000	10.000	10.000	200.000	10.000	10.000	6.410.000
5.11	Prolon	5	10	Evento	UNID.	1.000	200.000	1.100	200.000	200.000	1.000	1.000	6.041.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	1.000	340.000
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.14	Caño de alta presión	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.16	Correa de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000	1.000	3.040.000
5.17	Mano de obra por reparación de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N°5, en los puntos 5.1 en las marcas Hyundai Elantra; en los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 en las marcas Hyundai, en los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 en las marcas Ford, en los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 en las marcas Mazda, en los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 en las marcas Chevrolet y en los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 en las marcas Mercedes; en el punto 5.10 en la marca Hyundai H1; en los puntos 5.11 en la marca Hyundai H1, en los puntos 5.11 en la marca Chevrolet y en los puntos 5.11 en la marca Mercedes; en los puntos 5.12 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet y Mercedes, en los puntos 5.13 y 5.14 en las marcas Hyundai, en los puntos 5.13 y 5.14 en las marcas Ford, en los puntos 5.13 y 5.14 en las marcas Mazda, en los puntos 5.13 y 5.14 en las marcas Chevrolet, en los puntos 5.13 y 5.14 en las marcas Mercedes, en el punto 5.16 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 5.16 en las marcas Ford, en el punto 5.16 en las marcas Mercedes, en el punto 5.17 de las marcas Hyundai, en el punto 5.17 de las marcas Ford, en el punto 5.17 de las marcas Mazda, en el punto 5.17 de las marcas Chevrolet y en el punto 5.17 de las marcas Mercedes, la Empresa "Taller RC. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HYUNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.1	Amortiguadores delanteros	5	10	Evento	UNID.	100.000	250.000	1.000	250.000	250.000	100.000	1.000	9.520.000
6.2	Bujes parrilla superior	5	10	Evento	UNID.	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	1.450.000
6.3	Bujes parrilla inferior	5	10	Evento	UNID.	1.000	70.000	1.000	150.000	70.000	100.000	1.000	3.930.000
6.4	Rótulas superior	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	2.050.000
6.5	Rotulas inferior	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	100.000	100.000	100.000	1.000	4.030.000
6.6	Bujes parrilla estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1.000	35.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	600.000
6.7	Bieleta barra estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	100.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.550.000
6.8	Taquendores	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	1.000	15.000	15.000	1.000	15.000	900.000

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Dpto. de Compras Administrativas

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.050.000
6.11	Bujes elasticos trasero	5	10	Evento	UNID.	40.000	200.000	1.000	1.000	40.000	1.000	20.000	3.080.000
6.12	Encurvar elastico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	1.000	10.000	1.000	20.000	1.340.000
6.13	Grillete elastico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	60.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	850.000
6.14	1ra. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	200.000	1.000	1.000	100.000	1.000	10.000	3.140.000
6.15	2da. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	1.000	20.000	1.000	2.000	460.000
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	5.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	310.000
6.17	Amortiguadores trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	220.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100	5.221.000
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.19	Grillete elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.20	Encurbar elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.21	1ra. Hoja elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.22	2da. Hoja elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.23	Centralizador elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.24	Perno elástico	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.29	Torreta superior de amortiguador	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	1.000	100.000	100.000	100.000	1.000	5.020.000
6.30	Guardapolvo de amortig. con topizador	5	10	Evento	UNID.	1.000	18.000	1.000	22.000	19.000	1.000	1.000	630.000
6.31	Mano de obra por reparación de suspensión	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N°6, en los puntos 6.1 en las marcas Hyundai Elantra, en los puntos 6.1 en las marcas Mercedes, en los puntos 6.2 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 6.2 en las marcas Ford, en los puntos 6.2 en las marcas Chevrolet y en los puntos 6.2 en las marcas Mercedes; en el punto 6.3 en la marca Hyundai H1, Elantra y en el punto 6.3 en la marca Mercedes, en los puntos 6.4 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 6.4 en las marcas Ford, en los puntos 6.4 en las marcas Chevrolet y en los puntos 6.4 en las marcas Mercedes, en el punto 6.5 en la marca Hyundai H1, Elantra y en el punto 6.5 en la marca Mercedes, en el punto 6.6 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.6 en la marca Ford, en el punto 6.6 en la marca Chevrolet y en el punto 6.6 en la marca Mercedes, en el punto 6.7 de la marca Hyundai Elantra, en el punto 6.7 de la marca Ford, en el punto 6.7 de la marca Mazda, en el punto 6.7 de la marca Chevrolet y en el punto 6.7 de la marca Mercedes, en los puntos 6.8 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 6.9 en las marcas Hyunday, en el punto 6.9 en las marcas Ford, en el punto 6.9 en las marcas Mazda, en el punto 6.9 en las marcas Chevrolet y en el punto 6.9 en las marcas Mercedes, en el punto 6.10 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.10 en las marcas Ford, en el punto 6.10 en las marcas Chevrolet, en el punto 6.10 en las marcas Mercedes, en el punto 6.11 en las marcas Hyundai Elantra, en el punto 6.11 en las marcas Ford, en el punto 6.11 en las marcas Chevrolet, en el punto 6.12 de las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.12 de las marcas Ford, en el punto 6.12 de las marcas Chevrolet, en el punto 6.13 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.13 en la marca Ford , en el punto 6.13 en la marca Chevrolet y en el punto 6.13 en la marca Mercedes, en el punto 6.14 y 6.15 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.14 y 6.15 en las marcas Ford , en el punto 6.14 y 6.15 en las marcas Chevrolet, en el punto 6.16 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 6.17 en las marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.17 en las marca Mercedes, en los puntos 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 en las marcas Hyundai, en los puntos 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 en las marcas Ford, en los puntos 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 en las marcas Mazda, en los puntos 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 en las marcas Chevrolet y en los puntos 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 en las marcas Mercedes, en los puntos 6.29 en las marcas Hyundai Elantra y en los puntos 6.29 en las marcas Mercedes, en el punto 6.30 de los puntos Hyundai H1, Elantra, en el punto 6.30 de los puntos Chevrolet y en el punto 6.30 de los puntos Mercedes, en el punto 6.31 en las marcas Hyundai, en el punto 6.31 en las marcas Ford, en el punto 6.31 en las marcas Mazda, en el punto 6.31 en las marcas Chevrolet y en el punto 6.31 en las marcas Mercedes, la Empresa "Taller RC de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.1	Ruleman masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	150.000	1.000	100.000	100.000	80.000	10.000	4.510.000
7.2	Ruleman masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	150.000	1.000	100.000	100.000	80.000	10.000	4.510.000
7.3	Reten de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	60.000	1.000	60.000	60.000	60.000	10.000	2.610.000
7.4	Ruleman carcasa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
7.5	Reten carcasa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
7.6	Reten palier delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
7.7	Homocineticas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	100.000	10.000	2.140.000
7.8	Guardapolvo homocineticas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	50.000	1.000	1.050.000
7.9	Guardapolvo trizeta	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	30.000	1.000	30.000	1.000	650.000
7.10	Ruleman rodillo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
7.11	Ruleman doble				UNID.			1.000				1.000	

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas

	de masa delantera	5	10	Evento		1.000	1.000		1.000	1.000			
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	70.000	10.000	70.000	70.000	70.000	1.000	2.920.000
7.13	Mano de obra por reparación de tren delantero	5	10	Evento	UNID.	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	40.000	1.000	2.410.000

OBS: En el Ítem N°7, en los puntos 7.1, 7.2, 7.3 en la marca Hyundai Elantra, en los puntos 7.4, 7.5, 7.6 en las marcas Hyundai, en los puntos 7.4, 7.5, 7.6 en las marcas Ford, en los puntos 7.4, 7.5, 7.6 en las marcas Mazda, en los puntos 7.4, 7.5, 7.6 en las marcas Chevrolet y en los puntos 7.4, 7.5, 7.6 en las marcas Mercedes, en el punto 7.7 en las marcas Hyundai y en el punto 7.7 en las marcas Mazda, en el punto 7.8 y 7.9 en la marca Hyundai, en el punto 7.8 y 7.9 en la marca Mazda y en el punto 7.8 y 7.9 en la marca Mercedes, en los puntos 7.10 y 7.11 en las marcas, Hyundai, en los puntos 7.10 y 7.11 en las marcas Ford, en los puntos 7.10 y 7.11 en las marcas Mazda, en los puntos 7.10 y 7.11 en las marcas Chevrolet, en los puntos 7.10 y 7.11 en las marcas Mercedes, en el punto 7.12 en la marca Hyundai H1, en el punto 7.13 en la marca Mercedes la Empresa "Taller RC de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	610.000
8.2	Ruleman palier trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	150.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	3.050.000
8.3	Reten palier trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.050.000
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	30.000	1.000	30.000	1.000	650.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	70.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	2.140.000

OBS: En el Ítem N°8, en el punto 8.1 en la marca Hyundai Elantra, en los puntos 8.2 y 8.3 en las marcas Hyundai H1, en los puntos 8.2 y 8.3 en las marcas Ford, en los puntos 8.2 y 8.3 en las marcas Chevrolet y en los puntos 8.2 y 8.3 en las marcas Mercedes, en el punto 8.4 en las marcas Hyundai, en el punto 8.4 en las marcas Mazda y en el punto 8.4 en las marcas Mercedes, en el punto 8.6 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 8.6 en la marca Ford, en el punto 8.6 en la marca Chevrolet y en el punto 8.6 en la marca Mercedes, la Empresa "Taller RC de Crispín Rufinelli." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 9 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE EMBRAGUE - Código de Catalogo:78180101-005

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
9.1	Disco de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	350.000	1.000	200.000	300.000	150.000	1.000	10.030.000
9.2	Plato de presión	5	10	Evento	UNID.	1.000	500.000	1.000	250.000	350.000	200.000	1.000	13.030.000
9.3	Cojinete de empuje	5	10	Evento	UNID.	5.000	100.000	1.000	100.000	100.000	100.000	1.000	4.020.000
9.4	Rulemán piloto	5	10	Evento	UNID.	5.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000	1.000	2.020.000
9.5	Jgo de reparo bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
9.6	Bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	750.000	400.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	15.060.000
9.7	Jgo de reparo bomba auxiliar de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
9.8	Caño flexible de embrague	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	610.000
9.9	Mano de obra por reparación de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N°9, en el punto 9.1 en la marca Hyundai H1,Elantra y en el punto 9.1 en la marca Mercedes, en el punto 9.2 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 9.2 en las marcas Mercedes, en el punto 9.3 y 9.4 en las marcas Hyundai Elantra y en el punto 9.3 y 9.4 en las marcas Mercedes, en el punto 9.5 en las marcas Hyundai, en el punto 9.5 en las marcas Ford, en el punto 9.5 en las marcas Mazda, en el punto 9.5 en las marcas Chevrolet y en el punto 9.5 en las marcas Mercedes, en el punto 9.6 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 9.6 en la marca Ford, en el punto 9.6 en la marca Chevrolet y en el punto 9.6 en la marca Mercedes, en el punto 9.7 en la marca Hyundai, en el punto 9.7 en la marca Ford, en el punto 9.7 en la marca Mazda, en el punto 9.7 en la marca Chevrolet y en el punto 9.7 en la marca Mercedes, en el punto 9.8 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 9.9 en las marcas Hyundai, en el punto 9.9 en las marcas Ford, en el punto 9.9 en las marcas Mazda, en el punto 9.9 en las marcas Chevrolet y en el punto 9.9 en las marcas Mercedes, la Empresa "Taller RC. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUIN CARAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – JUSTICIA ELECTORAL – VOLUNTATIS POPULI CUSTOS

ITEM Nº 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
10.1	Juego de pastillas de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	450.000	450.000	1.000	200.000	350.000	300.000	1.000	17.520.000
10.2	Rectificar discos de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	10.500	50.000	50.000	50.000	1.000	2.615.000
10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	1.000	670.000
10.4	Juego de reparo bomba central de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
10.5	Juego de reparo montaza de freno delant.	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000	1.000	2.030.000
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
10.7	Fibra de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	100.000	350.000	1.000	350.000	350.000	350.000	350.000	18.510.000
10.8	Rectif. Tambor de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	100.000	1.510.000
10.9	Cilindro de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	250.000	1.000	100.000	150.000	1.000	1.000	5.040.000
10.10	Juego de reparo freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
10.11	Pastillas de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.560.000
10.12	Disco de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	560.000
10.13	Mano de obra por reparación de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem Nº 10, en el punto 10.1 en la marca Hyundai Elantra y en el punto 10.1 en la marca Mercedes, en el punto 10.2 y 10.3 en la marca Mercedes, en el punto 10.4 en las marcas Hyundai, en el punto 10.4 en las marcas Ford, en el punto 10.4 en las marcas Mazda, en el punto 10.4 en las marcas Chevrolet y en el punto 10.4 en las marcas Mercedes, en el punto 10.5 en las marcas Hyundai H1, Elantra y en el punto 10.5 en las marcas Mercedes, en el punto 10.6 en la marca Hyundai, en el punto 10.6 en la marca Ford, en el punto 10.6 en la marca Mazda, en el punto 10.6 en la marca Chevrolet y en el punto 10.6 en la marca Mercedes, en el punto 10.7 y 10.8 en las marcas Hyundai Elantra, en el punto 10.9 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 10.9 en las marcas Chevrolet y en el punto 10.9 en las marcas Mercedes, en el punto 10.10 en la marca Hyundai, en el punto 10.10 en la marca Ford, en el punto 10.10 en la marca Mazda, en el punto 10.10 en la marca Chevrolet y en el punto 10.10 en la marca Mercedes, en el punto 10.11 y 10.12 en las marcas Hyundai Furgon, Elantra, en el punto 10.11 y 10.12 en las marcas Ford, en el punto 10.11 y 10.12 en las marcas Mazda, en el punto 10.11 y 10.12 en las marcas Chevrolet y en el punto 10.11 y 10.12 en las marcas Mercedes, en el punto 10.13 de las marcas Hyundai, en el punto 10.13 de las marcas Ford, en el punto 10.13 de las marcas Mazda, en el punto 10.13 de las marcas Chevrolet y en el punto 10.13 de las marcas Mercedes, la Empresa "Taller RC. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.6	Palanca comando de señalero	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	10.000	430.000
11.8	Terminal de bateria	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	520.000
11.10	Regulador de voltaje	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	100.000	1.000	100.000	1.000	10.000	3.130.000
11.11	Plaqueta de diodo	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	20.000	1.000	10.000	750.000
11.12	Rulemán de alternador	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	450.000
11.13	Reten depresor	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.14	Relay de señalero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.15	Carbon de motor de arranque	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	20.000	20.000	2.000	840.000
11.16	Plaqueta de automatico	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	250.000
11.17	Inducido	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.18	Motor limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.20	Bujias incandecentes	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.21	Bulbo de aceite	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	250.000
11.22	Bulbo de electro ventilador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	50.000	1.000	1.050.000
11.23	Relay de aire	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.24	Plaqueta electrica de acond. De aire	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.25	Carga de gas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.26	Fusible p/a	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.020.000
11.27	Bocina	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.28	Marcador de combustible unidad tanque	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
11.29	Mano de obra por reparación parte electrica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N°11, en el punto 11.6 en la marca Hyundai H1, Elantra y en el punto 11.6 en la marca Chevrolet, en el punto 11.8 en la marca Hyundai H1 y en el punto 11.8 en la marca Ford, en el punto 11.10 en las marcas Hyundai H1, en el punto 11.10 en las marcas Ford y en el punto 11.10 en las marcas Chevrolet, en el punto 11.11 en las marcas Hyundai H1, Elantra y en el punto 11.11 en las marcas Chevrolet, en el punto 11.12 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.12 Mazda, en el punto 11.12 Chevrolet y en el punto 11.12 Mercedes, en el punto 11.13 y 11.14 en las marcas Hyundai, en el punto 11.13 y 11.14 en las marcas Ford, en el punto 11.13 y 11.14 en las marcas Mazda, en el punto 11.13 y 11.14 en las marcas Chevrolet y en el punto 11.13 y 11.14 en las marcas Mercedes, en el punto 11.15 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.16 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.16 en la marca Mazda, en el punto 11.16 en la marca Chevrolet y en el punto 11.16 en la marca Mercedes, en el punto [illegible] y 11.20 en las marcas

JOAQUIN CASAL IRUN DIRECTOR Operaciones Administrativas

Lic. ... Director de Patrimonio

C.P. Miguel ... Portillo Director Dirección de Presupuesto T.S.J.E.

Abog. Liliana Benítez Directora General de Administración y Finanzas T.S.J.E.

Hyundai, en el punto 11.17, 11.18 y 11.20 de las marcas Ford, en el punto 11.17, 11.18 y 11.20 de las marcas Mazda, en el punto 11.17, 11.18 y 11.20 de las marcas Chevrolet y en el punto 11.17, 11.18 y 11.20 de las marcas Mercedes, en el punto 11.21 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.21 en las marcas Mazda, en el punto 11.21 en las marcas Chevrolet y en el punto 11.21 en las marcas Mercedes, en el punto 11.22 de las marcas Hyundai, en el punto 11.22 de las marcas Mazda y en el punto 11.22 de las marcas Mercedes, en el punto 11.23, 11.24 y 11.25 de las marcas Hyundai, en el punto 11.23, 11.24 y 11.25 de las marcas Ford, en el punto 11.23, 11.24 y 11.25 de las marcas Mazda, en el punto 11.23, 11.24 y 11.25 de las marcas Chevrolet y en el punto 11.23, 11.24 y 11.25 de las marcas Mercedes, en el punto 11.26 de las marcas Hyundai H1 y Elantra, en el punto 11.27, 11.28 y 11.29 de las marcas Hyundai, en el punto 11.27, 11.28 y 11.29 de las marcas Ford, en el punto 11.27, 11.28 y 11.29 de las marcas Mazda, en el punto 11.27, 11.28 y 11.29 de las marcas Chevrolet y en el punto 11.27, 11.28 y 11.29 de las marcas Mercedes la Empresa "Taller RC de Crispin Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Dentro del LOTE N° 4:

La Empresa **SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino,** presento los siguientes precios dentro de los diferentes Items que se detallan a continuación:

EMPRESA TOYOCAR

LOTE N° 4 -

ITEM N° 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS VARIAS

						TOYOCAR Wilfrido Andino Leguizamón										
						FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGE R	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	PRECIO TOTAL
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.20	Correa dentada	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
1.26	Picos inyectores	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 1, en el punto 1.20 en la marca Ford, en el punto 1.20 en la marca Kia, en el punto 1.20 en la marca Chevrolet y en el punto 1.20 en la marca Hyundai, en el punto 1.26 en las marcas Ford, en el punto 1.26 en las marcas Kia, en el punto 1.26 en las marcas Chevrolet y en el punto 1.26 en las marcas Hyundai la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

						FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGE R	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	PRECIO TOTAL
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Ford, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Kia, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Chevrolet y en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón " presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 3 SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL DELANTERO - Código de Catalogo: 78180101-011

						FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGE R	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	PRECIO TOTAL
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	

JOAQUIN CASAL IRUN
Dpto. Compras y Suministros

Lic. Mirian C. Jiménez Rojas
Directora Administrativa

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

3.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
3.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
3.3	Rulemán bancada de corona	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
3.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 3, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, en la marca Ford, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, en la marca Kia, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, en la marca Chevrolet y en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 4 SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
4.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
4.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
4.3	Rulemán lateral de corona	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
4.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
4.5	Engranaje satélite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000

OBS: En el Ítem N° 4, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en la marca Ford, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en la marca Kia, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en la marca Chevrolet y en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.11	Prekat	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.14	Caño de alta presión	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.15	Alineación y balanceo de ruedas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 5, en el punto 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, en la marca Ford, en el punto 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, en la marca Kia, en el punto 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, en la marca Chevrolet y en el punto 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón " presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 6 SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.14	1ra. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
6.15	2da. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000
6.20	Encurtar elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,000

JOAQUÍN CASAL RUN
Director Administrativo

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 6, en el punto 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28, en la marca Ford, en el punto 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28, en la marca Kia, en el punto 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28, en la marca Chevrolet y en el punto 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28, en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 7 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.1	Ruleman masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
7.2	Ruleman masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
7.7	Homocinética	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 7, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Ford, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Kia, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Chevrolet y en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón " presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 8, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Ford, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Kia, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Chevrolet y en el punto 8.1, 8.6 en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón " presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 9 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE EMBRAGUE - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
9.6	Bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 9, en el punto 9.6 en la marca Ford, en el punto 9.6 en la marca Kia, en el punto 9.6 en la marca Chevrolet y en el punto 9.6 en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón " presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2.011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
10.6	Deprosor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
10.8	Rectif. Tambor de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
10.11	Tambor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
10.12	Disco de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 10, en el punto 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, en la marca Ford, en el punto 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, en la marca Kia, en el punto 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, en la marca Chevrolet y en el punto 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.1	Faro delantero c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
11.2	Faro trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
11.7	Tambor y llave de contacto	5	10	Evento	UNID.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem N° 11, en el punto 11.1, 11.2, 11.7, 11.26, en la marca Ford, en el punto 11.1, 11.2, 11.7, 11.26, en la marca Kia, en el punto 11.1, 11.2, 11.7, 11.26, en la marca Chevrolet y en el punto 11.1, 11.2, 11.7, 11.26, en la marca Hyundai, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

- **La Empresa AUTOMOTIVE SAIE, presento los siguientes precios dentro de los diferentes Items que se detallan a continuación:**

Empresa Automotive S.A.E.I.

LOTE N° 4 -

ITEM Nº 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS VARIAS

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E.										
						FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.12	Teclado balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	640.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	640.000

OBS: En el Ítem N° 1, en el punto 1.12 y 1.22 en la marca Ford, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	640.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	640.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	640.000

OBS: En el Ítem N° 2, en el punto 2.21, 2.22, 2.23, en la marca Ford, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Miguel Ramírez Rojas
Director de Patrimonio

Lic. Miguel Ramírez Rojas
Director
Dirección de Patrimonio
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.11	Preloc	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem Nº 5, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Ford, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Kia, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Chevrolet y en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Hyundai, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 6 SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem Nº 6, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Ford, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Kia, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Chevrolet y en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Hyundai, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.4	Rulemán carcaza	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
7.10	Rulemán mallo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
7.11	Rulemán doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem Nº 7, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Ford, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Kia, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Chevrolet y en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Hyundai, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI		PRECIO TOTAL
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON	
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

OBS: En el Ítem Nº 8, en el punto 8.4, en la marca Ford, en el punto 8.4, en la marca Kia, en el punto 8.4, en la marca Chevrolet y en el punto 8.4, en la marca Hyundai, la Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Miguel Portillo
Director de Presupuesto

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

La Empresa Taller R.C. de Crispin Rufinelli, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes Items que se detallan a continuación

Empresa Taller R.C. de Crispin Rufinelli
LOTE N° 4 -

ITEM Nº 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS VARIAS

						TALLER R.C. DE CRISPIN RUFINELLI									
						FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
1.3	Casquillo de biela	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4	Casquillo de bancada	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.5	Casquillo de leva	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.6	Buje de biela	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7	Juego de aros	5	10	Evento	UNID.	350.000	350.000	350.000	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.8	Guias de valvulas	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.9	Juego de valvulas	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.10	Juego de reten de valvulas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	Calce lateral	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	Teclado balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.13	Bomba de agua	5	10	Evento	UNID.	450.000	450.000	450.000	450.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.14	Rectificación de cilindros	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.15	Rectificación de cigüeñal	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.16	Rectificación de leva	5	10	Evento	UNID.	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.17	Mano de obra cambio de aro	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.18	Rectificación de eje de leva balanceador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.19	Cepillado de tapa motor	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.20	Correa dentada	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.21	Cambiar polea ruleman tensor de correas	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.23	Reparación de bomba inyectora	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.24	Mantenimiento de limpieza de bomba iny.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.25	Mantenimiento de limpieza de picos inyec.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.26	Picos inyectores	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.27	Mantenimiento de turbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.29	Aceite 40 para motor	5	10	Evento	UNID.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000	1.000	250.000	250.000
1.34	Correa de alternador	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.35	Correa de acondicionador de aire	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	40.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.37	Cabo de velocimetro	5	10	Evento	UNID.	350.000	350.000	350.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.39	Caño entrada de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Joaquín Casal Irun
Director
Dirección de Asuntos Administrativos

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

1.40	Cabo acelerador	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.41	Ruleman tensor de correa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.43	Junta balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.44	Soporte motor	5	10	Evento	UNID.	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.45	Reservorio de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.46	Mano de Obra de Reparación de Motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 1, en el punto 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.23, 1.44 en la marca Kia, en el punto 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.23, 1.44 en la marca Chevrolet y en el punto 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.23, 1.44 en la marca Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, 1.46 en las marcas Ford, En el punto 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, 1.46 en las marcas Kia, En el punto 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, 1.46 en las marcas Chevrolet y En el punto 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, 1.46 en las marcas Hyundai presenta precios Irrisorios. En el punto 1.29, en la marca Chevrolet presenta precios irrisorios. En el punto 1.34 y 1.37 en la marca Ford tipo Ranger presentan precios irrisorios. En el punto 1.35, en la marca Ford F1000 4x2, Ford F1000 4x4 y Ford 4000 STD la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGE R	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2013	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6	Eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7	Rulemán eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8	Eje de mando	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.9	Rulemán eje de mando	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.10	Eje cuadruple	5	10	Evento	UNID.	300.000	300.000	300.000	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.11	Rulemán	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.12	Rodillo	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.13	Engranaje de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.14	Engranaje de 2da.	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.15	Engranaje de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.16	Engranaje de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.17	Engranaje de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.18	Reten selector de cambio	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.19	Juego de juntas de caja	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.25	Soporte caja	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25 en la marca Kia, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25 en la marca Chevrolet y en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25 en la marca Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 2.6, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Ford, En el punto 2.6, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23 Kia, En el punto 2.6, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23 Chevrolet y En el punto 2.6, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23 Hyundai la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUIN CASAL RUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Julio C. Jiménez Rojas
Director de Presupuesto
T.S.J.E.

C.P. Miguel D. Orrillo
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 3 SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL DELANTERO - Código de Catalogo: 78180101-011															
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F-4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
3.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.3	Rulemán boncada de corona	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5	Engranaje satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.9	Aceite diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.10	Mano de obra por reparación de diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

OBS: En el Ítem Nº 3, en el punto 3.1 en la marca Ford F4000 STD, Ford Ranger, en el punto 3.1 en la marca Kia, en el punto 3.1 en la marca Chevrolet y en el punto 3.1 en la marca Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Ford F1000 4x2, Ford F1000 4x4 y Ford 4000 TD, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 4 SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012															
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F-4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
4.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	200.000	200.000	100.000	700.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.3	Rulemán lateral de corona	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.5	Engranaje satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	125.000	125.000	125.000	125.000	40.000	40.000	1.000	1.000	40.000	40.000
4.9	Juego placa de embrague (Autobloccante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.10	Juego arandela de empuje (Autobloccante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem Nº 4, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Kia, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Chevrolet y en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 4.8 en la marca Chevrolet, presenta precios Irrisorios. En el punto 4.9 y 4.10 en las marcas Ford, En el punto 4.9 y 4.10 en las marcas Kia, En el punto 4.9 y 4.10 en las marcas Chevrolet y En el punto 4.9 y 4.10 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Lic. Juan D. Jiménez Rojas
Director Administrativo

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
5.3	Barra larga de dirección	5	10	Evento	UNID.	180.000	180.000	180.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5	Barra curbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7	Brazo pitman	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Arbol de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	8.500	8.500	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	700.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.11	Piñon	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.14	Caño de alta presión	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.16	Correa de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	35.000	35.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 5, en el punto 5.3, 5.9 y 5.16 en las marcas Ford tipo Ranger, en el punto 5.3, 5.9 y 5.16 en las marcas Kia, en el punto 5.3, 5.9 y 5.16 en las marcas Chevrolet y en el punto 5.3, 5.9 y 5.16 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 5.10, 5.11 y 5.12 en las marcas Ford F1000 4x2, Ford F1000 4x4, Ford F4000 STD, En el punto 5.10, 5.11 y 5.12 en las marcas Kia, En el punto 5.10, 5.11 y 5.12 en las marcas Chevrolet y En el punto 5.10, 5.11 y 5.12 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13, 5.14 en las marcas Ford, En el punto 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13, 5.14 en las marcas Kia, En el punto 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13, 5.14 en las marcas Chevrolet y En el punto 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13, 5.14 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 6 SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
6.1	Amortiguadores delanteros	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2	Bujes parrilla superior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3	Bujes parrilla inferior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.4	Rotulas superior	5	10	Evento	UNID.	180.000	180.000	180.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.6	Bujes parrilla estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.7	Bieleta barra estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.8	Taquetadores	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.11	Bujes elasticos trasero	5	10	Evento	UNID.	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.12	Escuivar elastico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.13	Grillte elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.14	1ra. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	250.000	250.000	250.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.15	2da. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	80.000	80.000	80.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Lic. Crispin Ruffinelli
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

República del Paraguay – Justicia Electoral – Voluntatis Populi Custos

6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.17	Amortiguadores trasero	5	10	Evento	UNID.	300.000	300.000	300.000	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.18	Bujes elásticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.20	Encurbar elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.24	Perno elástico	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.29	Torreta superior de amortiguador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.30	Guardapolvo de amortig. con taqueador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 6, en el punto 6.1, 6.11, 6.14, 6.15, 6.17 en las marcas Kia, en el punto 6.1, 6.11, 6.14, 6.15, 6.17 en las marcas Chevrolet y en el punto 6.1, 6.11, 6.14, 6.15, 6.17 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 6.3, 6.6, 6.7, en la marca Ford F1000 4x2, Ford F1000 4x4, Ford F4000 STD, presenta precios Irrisorios. En el punto 6.4, 6.13 en las marcas Ford Ranger, En el punto 6.4, 6.13 en las marcas Kia, En el punto 6.4, 6.13 en las marcas Chevrolet y En el punto 6.4, 6.13 en las marcas Hyunday, presenta precios Irrisorios. En el punto 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Ford, En el punto 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Kia, En el punto 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Chevrolet y En el punto 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
7.1	Ruleman masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.2	Ruleman masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.3	Reten de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	75.000	75.000	75.000	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.4	Ruleman carcaza	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.5	Reten carcaza	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.6	Reten palier delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.7	Homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.8	Guardapolvo homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.9	Guardapolvo trizeta	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.10	Ruleman rodillo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.11	Ruleman doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	700.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

OBS: En el Ítem N° 7, en el punto 7.1, 7.2 y 7.12 en las marcas Ford Ranger, en el punto 7.1, 7.2 y 7.12 en las marcas Kia, en el punto 7.1, 7.2 y 7.12 en las marcas Chevrolet y en el punto 7.1, 7.2 y 7.12 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 7.3 en las marcas Kia, En el punto 7.3 en las marcas Chevrolet y En el punto 7.3 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 en las marcas Ford, En el punto 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 en las marcas Kia, En el punto 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 en las marcas Chevrolet y En el punto 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 en las marcas Hyunday, presenta precios Irrisorios. En el punto 7.9 y 7.11 en las marcas Ford F1000 4x2, Ford F1000 4x4, Ford F4000 STD, En el punto 7.9 y 7.11 en las marcas Kia, En el punto 7.9 y 7.11 en las marcas Chevrolet y En el punto 7.9 y 7.11 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.2	Rulemen palier trasero	5	10	Evento	UNID.	400.000	400.000	400.000	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.3	Reten palier trasero	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.5	Palier trasero	5	10	Evento	UNID.	200.000	200.000	200.000	500.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	120.000	120.000	120.000	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 8, en el punto 8.1 en las marca Ford Ranger, presenta precio Irrisorio. En el punto 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en las marcas Kia, En el punto 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en las marcas Chevrolet y En el punto 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en las marcas Hyundai, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 9 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE EMBRAGUE - Código de Catalogo: 78180101-005

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
9.1	Disco de embrague	5	10	Evento	UNID.	400.000	400.000	400.000	550.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.2	Plato de presión	5	10	Evento	UNID.	550.000	550.000	550.000	750.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.3	Conjunto de empuje	5	10	Evento	UNID.	30.000	30.000	30.000	450.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.4	Rulemen piloto	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.5	Jgo de reparo bomba central de embague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.6	Bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	400.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.7	Jgo de reparo bomba auxiliar de embague	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.8	Caño flexible de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.9	Manit de rebm por reparación de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 9, en el punto 9.1, 9.2, 9.3 en las marcas Kia, en el punto 9.1, 9.2, 9.3 en las marcas Chevrolet y en el punto 9.1, 9.2, 9.3 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, en las marcas Ford, En el punto 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, en las marcas Kia, En el punto 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, en las marcas Chevrolet y En el punto 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, en las marcas Hyunday, presenta precios Irrisorios. En el punto 9.7 en las marcas Ford Ranger, En el punto 9.7 en las marcas Kia, En el punto 9.7 en las marcas Chevrolet y En el punto 9.7 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Lic. Iván S. Jiménez Irrazabal
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006																
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.4	Juego de reparo bomba central de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.5	Juego de reparo mordaza de freno delant.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.10	Juego de reparo freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.11	Tambor de freno	5	10	Evento	UNID.	400.000	400.000	100.000	400.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.12	Disco de freno	5	10	Evento	UNID.	350.000	350.000	350.000	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.13	Mano de obra por reparación de freno	5	10	Evento	UNID.	40.000	40.000	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem Nº 10, en el punto 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10 en las marcas Ford, en el punto 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10 en las marcas Kia, en el punto 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10 en las marcas Chevrolet y en el punto 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 10.11, 10.12, 10.13 en las marcas Kia, En el punto 10.11, 10.12, 10.13 en las marcas Chevrolet y En el punto 10.11, 10.12, 10.13 en las marcas Hyundai, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009																
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	FORD				KIA		CHEVROLET		HYUNDAI	
						F-1000 4X2	F-1000 4X4	F 4000 STD	RANGER	SPORTAGE	SORENTO	BLAZER	S-10	SANTA FE	TUCSON
						DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2005	DEL AÑO 2010	DEL AÑO 2011	2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011	DEL AÑO 2011
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.
11.6	Palanca comando de señalero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.7	Tambor y llave de contacto	5	10	Evento	UNID.	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.8	Terminal de batería	5	10	Evento	UNID.	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.9	Reparación de alternador	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10	Regulador de voltaje	5	10	Evento	UNID.	80.000	80.000	80.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11	Plaqueta de diodo	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12	Rulemán de alternador	5	10	Evento	UNID.	45.000	45.000	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.13	Reten depresor	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.14	Relay de señalero	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.15	Carbon de motor de arranque	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.16	Plaqueta de automatico	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.17	Inducido	5	10	Evento	UNID.	70.000	70.000	70.000	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.18	Motor limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.19	Sistema de sepillo limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.20	Bujias incandecentes	5	10	Evento	UNID.	80.000	80.000	80.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.21	Bulbo de aceite	5	10	Evento	UNID.	35.000	35.000	35.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.22	Bulbo de electro ventilador	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.23	Relay de aire	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.24	Plaqueta electrica de acond. De aire	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

11.25	Carga de gas	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.27	Bocina	5	10	Evento	UNID.	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.28	Marcador de combustible unidad tanque	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.29	Mano de obra por reparación parte electrica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OBS: En el Ítem N° 11, en el punto 11.6, 11.19, 11.29 en las marcas Ford, en el punto 11.6, 11.19, 11.29 en las marcas Kia, en el punto 11.6, 11.19, 11.29 en las marcas Chevrolet y en el punto 11.6, 11.19, 11.29 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 11.11 en las marcas Ford F1000 4x4, Ford F4000 STD, Ford Ranger, En el punto 11.11 en las marcas Kia, En el punto 11.11 en las marcas Chevrolet y En el punto 11.11 en las marcas Hyundai, presenta precios Irrisorios. En el punto 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28 en las marcas, En el punto 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28 en las marcas Kia, En el punto 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28 en las marcas Chevrolet y En el punto 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28 en las marcas Hyunday, la Empresa Taller RC de Crispin Ruffinelli presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

CONCLUSIÓN EN BASE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS:

Las Empresas TALLER RC de Crispin Ruffinelli, SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino; y AUTOMOTIVE S.A.I.E.; presentaron ofertas dentro de los LOTES N° 2, 3 y 4; y la Empresa **TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas** dentro del LOTE N° 3 **;** con la inclusión de varios ítems con precios muy por debajo de la **estimación de costo** elaborada por la Institución y además varios de los precios cotizados por la mencionada empresa son claramente **inferiores a los precios reales de mercado**, razón por la cual surge la sospecha fundada que las firmas **TALLER RC de Crispin Ruffinelli, SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino; AUTOMOTIVE S.A.I.E.; y TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas** podrían incurrir en incumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicadas por haber cotizado PRECIOS ANORMALMENTE BAJOS y fuera de los márgenes reales del mercado y de la libre competencia para la prestación de los servicios ofrecidos a la Justicia Electoral.-

En éste orden, no existen dudas del peligro inminente de un eventual incumplimiento contractual y las responsabilidades que representan para el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL la cotización de **precios no ajustados a la realidad del mercado, anormalmente bajos e irrisorios** por parte de empresas oferentes que buscan resultar adjudicadas presentan precios que en doctrina son denominados como **simbólicos o irrisorios**.-

En el mismo sentido, la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se desentiende del grave problema que constituye para las Convocantes la presentación de ofertas con **precios por debajo de los precios de mercado e irrisorios** puesto que desde el año 2008, la Dirección sentó postura uniforme y constante hasta la fecha sobre la **imposibilidad de cotizar precios irrisorios ya que el ofrecimiento de productos por debajo del precio de mercado en proporciones abismales implica una grave distorsión del mercado**. Señala además que la entidad Convocante tiene la obligación de basar su decisión en la propia oferta

JOAQUIN CASAL IRUN
Operaciones Administrativas

Lic. Miguel Sosa Rojas
Director de Patrimonio

Abog. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

conocimiento especializado de sus técnicos en la materia y en su interés en proteger la integridad del erario contra el riesgo de un eventual incumplimiento, según los lineamientos establecidos en la Resolución DNCP 375/2008 de fecha 23 de mayo de 2008.-

En concordancia con el criterio sostenido por la DNCP, la Doctrina Administrativa se acoge al criterio de que **no resultan susceptibles de adjudicación aquellas ofertas que contienen precios demasiados baratos o anormalmente baratos.** En efecto, el conocido jurista ROBERTO DROMI en su obra LICITACIÓN PÚBLICA, 4ta. Edición, Año: 2010, pág. 398 y siguientes sostiene que: *"Debemos entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios anormalmente bajos." (sic) "En cuanto a las ofertas demasiados baratas o anormalmente baratas, es conveniente establecer que el poder adjudicador compruebe la composición de las ofertas antes de decidir la adjudicación del contrato" (sic).-*

Por los motivos expuestos, se concluye que las ofertas presentadas por las Empresas **TALLER RC de Crispin Ruffinelli, SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino; y AUTOMOTIVE S.A.I.E**, dentro de los **LOTES N° 2, 3 y 4**; y la Empresa **TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas** dentro del **LOTE N° 3**; ciertamente incluyen **precios anormalmente bajos e irrisorios** que no se ajustan a los precios reales de mercado para los servicios solicitados en la presente Licitación Pública Nacional 11/2012. Por tanto, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y en el Decreto Reglamentario 21.909/03, en concordancia con el criterio sostenido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la doctrina administrativa para el caso concreto de la COTIZACIÓN DE PRECIOS IRRISORIOS, éste Comité de Evaluación resuelve que las ofertas presentadas, dentro de los **LOTES N° 2, 3 y 4, no resulta susceptible de adjudicación** porque dichas empresas incluyeron precios simbólicos e irrisorios que denotan un alto riesgo de incumplimiento en perjuicio directo del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL.-

En virtud de estos antecedentes, se puede determinar que las ofertas de las firmas **TALLER RC de Crispin Ruffinelli, SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino; AUTOMOTIVE S.A.I.E, y TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas** se encuentran **DESCALIFICADAS** dentro de la presente Licitación Pública Nacional N° 11/2012.

Además la Empresa TALLER RC de Crispin Ruffinelli dentro del LOTE N° 2, Ítem N° 1, de la Marca Mazda, en el punto 1.35 "Correa de acondicionador de aire", NO PRESENTO OFERTA, es decir presento en "Blanco", dentro de la Carpeta Original y las 2 Copias correspondientes.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Ivan S. Brunetti Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

La observación encontrada en la Lista de Precios del Oferente **TALLER RC de Crispin Ruffinelli**, no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 11/2012, por lo que no cumple con lo establecido en los **Art. Nº 58 punto 3 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03**, donde menciona lista de precios debidamente firmados y completados. Toda oferta que no se ajusten sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante; **y concordante con el Art. Nº 61 inciso 1 ambos del Decreto Reglamentario Nº 21909/03**, donde manifiesta: **eliminándose a aquellas que no cumplan con el Suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.**

Podemos mencionar que las ofertas de las firmas **TALLER RC de Crispin Ruffinelli, SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino; AUTOMOTIVE S.A.I.E, y TALLER M&S de Miguel Sosa Cabaña; CUYAS OFERTAS SE ENCUENTRAN DESCALIFICADAS, se encuentran en concordancia a lo dispuesto en las Instrucciones a los Oferentes del PBC donde menciona lo siguiente:**

29 Cumplimiento de las Ofertas:

29.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante se basará en el contenido de la propia oferta.-

29.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación.-

- **Por consiguiente, no se adecua a lo establecido en el PBC dentro de la Sección Instrucciones a los Oferentes, en el numeral 29 y 32, donde se indica que:**

29.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, deberá ser rechazada por la Convocante y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.-

32.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, **la Convocante establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación de conformidad con la cláusula 29 de estas IAO, la oferta será rechazada.-**

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

2. CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA. (ANEXO B).

3. Las documentaciones presentadas dentro de los **Lotes N° 1, 2, 3 y 4** por los talleres mecánicos **CLINICA DEL AUTOMOVIL de Rocío Ovejero, TODO AUTO S.R.L., y GILCOPAR S.R.L.,** se hallan ajustadas a los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, el Decreto 21909 del Poder Ejecutivo por el cual se reglamenta la Ley de contrataciones y sus modificaciones, lo que hace que se puede afirmar que la propuesta técnica y económica se encuentran "Calificadas" dentro de la presente licitación.

Lic. Daniel Rojas
Director de Patrimonio

Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

4. Se seleccionó provisoriamente las ofertas con los precios más bajos, las que fueron en detalles verificados, y como resultado arrojo que son las ofertas evaluadas como las más bajas. Además se encuentran en cumplimiento con los otros requisitos de la licitación como ser las especificaciones técnicas, capacidad financiera y técnica para cumplir con el contrato.

5. En ese sentido, este comité de evaluación ha creído conveniente realizar la recomendación de adjudicación de la siguiente manera: lo que corresponda a **los LOTES N° 1 y 4** a la firma **TODO AUTO S.R.L., el LOTE N° 2** a la firma **CLINICA DEL AUTOMOVIL** y el **LOTE N° 3** a la firma **GILCOPAR S.R.L.**, **según el ESTUDIO Y ANÁLISIS.**

6. Se realizó la verificación de los cálculos matemáticos de cada una de las ofertas, con relación a los precios referenciales, donde se verifico las Listas de Precios de los Oferentes.

SE ADJUNTAN CUADROS COMPARATIVOS DE PRECIOS.
(Cuadro Nº 4, 5 y 6)

Estos cuadros demuestran cada una de las ofertas presentadas por las Empresas participantes de la presente Licitación Pública Nacional, la misma se describe en forma detallada, verificada y totalizada cada una de ellas.

4. **Cuadro de presentación de Ofertas.**

5. **Cuadro de Ofertas Más Bajas.**

6. **Cuadro de Recomendación de Adjudicación por Lotes.**

Se ha considerado en este ámbito de la evaluación los precios de los diferentes Lotes, que compone las distintas ofertas de las Empresas, donde se observa errores aritméticos.

Conforme a lo establecido en el Decreto Nº 21909, Sección VII, Art. 63º Criterio de Adjudicación en concordancia y el Art. 28º de la Ley Nº 2051, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta:

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Ley 2051/03, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 y la Ley Nº 3439 que modifica la Ley Nº 2051/03.
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
3. Presente el precio evaluado como él más bajo.

JOAQUIN CASALIBUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

EVALUACION FINAL Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

Teniendo como base el estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas, se ha determinado las ofertas más bajas; que cumplen con las condiciones legales y técnicas de conformidad a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, y la Ley 3439 que modifica la Ley Nº 2051/03 y tienen las calificaciones y la capacidades financieras necesarias para ejecutar el contrato respectivo.

Considerando la disponibilidad y la asignación presupuestaria del Objeto de Gasto 240 – Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones correspondiente, Considerando los precios ofertados, la disponibilidad y la asignación presupuestaria del objeto de gasto correspondiente, teniendo en cuenta la promulgación de la Ley N° 4581 de 30 de Diciembre de 2011 "Que aprueba los Programas del Presupuesto General de la Nación para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, y la programación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) Nº 229696, está Comisión de Evaluación, de acuerdo a estos elementos recomienda se adjudique a las siguientes Empresas:

Lic. Jesús S. Jiménez Rojas
Director del Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Mg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

CUADRO N°7

RECOMENDACION DE ADJUDICACION - CONTRATO ABIERTO

EMPRESAS	MONTO
TODO AUTO S.R.L. Para los Lotes: N° 1 y 4	Dentro del Lote Nº 1: por Gs. 751.927.273.- Dentro del Lote Nº 4: por Gs. 1.190.500.000.- Por el Total de los Lotes N° 1 y 4, por Gs. 1.942.427.273. (GUARANIES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES), incluidos todos los Impuestos
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO OVEJERO Para el Lote: N° 2	Dentro del Lote Nº 2: por Gs. 1.126.080.000. Por el Total del Lote Nº 2: por Gs. 1.126.080.000. (GUARANIES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL), incluidos todos los Impuestos.
GILCOPAR S.R.L Para el Lote: N° 3	Dentro del Lote Nº 3: por Gs. 598.550.000. Por el Total del Lote Nº 3: por Gs. 598.550.000. (GUARANIES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL), incluidos todos los Impuestos.

OBSERVACIÓN: LA ADJUDICACIÓN SE REALIZA EN LOS LOTES 1, 2, 3 y 4, A LAS EMPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, SEGÚN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DENTRO DEL PAC Nº 229696, DEL PLAN FINANCIERO 2012.

COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOAQUÍN CASAL IRALA
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Lil...
Direc...
Administ... T.S.J.E.

ANEXO

“A”

COMITÉ DE EVALUACIÓN

LISTA DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL P.B.C. - LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2012 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

EMPRESAS PARTICIPANTES	CLINICA DEL AUTOMOVIL de Rocio Ovejero		TALLER M & S de Miguel Sosa Cabañas		TALLER RC de Crispin Ruffinelli		SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino	
OFERENTES INDIVIDUALES - PERSONAS FISICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
A) Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original); 3% s/ el monto total ofertado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Sección III.								
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS								
c) Presentar fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
f.2) De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con fosas y/o elevadores para vehículos (capacidad de carga de 400Kg.), y las herramientas de precisión para esos efectos como torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores; Multímetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas electrónicos concernientes a inyección electrónica, frenos, abs y encastre 4x4. Para este tipo de reparaciones será necesario contar con catálogos de codificación de piezas para realizar diagnósticos con el apoyo de equipos computarizados previstos para cada componente eléctrico-electrónico; y para herramientas convencionales como: prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), cargador de baterías, acoples de baterías, actuadotes hidráulico para elevamiento de vehículos (gato)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
f.3) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Sensores de humo, Extintores, equipo de boca hidrante).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matriz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento de la evaluación.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
C) Documentos legales indicados en la Sección VII, ANEXO Nº 1.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
a) Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del Firmante de la Oferta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
b) Fotocopia simple de la Cedula de Tributaria (Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes - Ruc)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad conforme	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
c) Declaración jurada por la cuál se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores estipulados en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), el código de trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay". conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
d) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.								
Balance de los tres últimos años 2009, 2010, 2011	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Índices de Capacidad financiera, de acuerdo a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, numeral 2 Requisitos para Calificación.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
H) Cualquier otro documento adicional requerido								
• *Patente Comercial al dia.*	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván [illegible] Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

COMITÉ DE EVALUACIÓN

LISTA DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL P.B.C. - LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 11/2012 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

EMPRESAS PARTICIPANTES	TODO AUTO S.R.L.		GILCOPAR S.R.L.		AUTOMOTIVE S.A.I.E.	
OFERENTES INDIVIDUALES - PERSONAS JURIDICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
A) Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original); 3% s/ el monto total ofertado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Sección III.						
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS						
c) Presentar fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.	CUMPLE		CUMPLE			NO CUMPLE
f.2) De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con fosas y/o elevadores para vehículos (capacidad de carga de 400Kg.), y las herramientas de precisión para esos efectos como torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores; Multimetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas electrónicos concernientes a inyección electrónica, frenos, abs y encastre 4x4. Para este tipo de reparaciones será necesario contar con catálogos de codificación de piezas para realizar diagnósticos con el apoyo de equipos computarizados prevístos para cada componente eléctrico-electrónico; y para herramientas convencionales como: prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), cargador de baterías, acoples de baterías, actuadotes hidráulico para elevamiento de vehículos (gato)	CUMPLE		CUMPLE			NO CUMPLE
f.3) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Sensores de humo, Extintores, equipo de boca hidrante).	CUMPLE		CUMPLE			NO CUMPLE
f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matríz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento de la evaluación.	CUMPLE		CUMPLE			NO CUMPLE
Sección VII.						
ANEXO N° I - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA						
C) Documentos legales						
a) Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "n", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
e) Declaración jurada por la cuál se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores estipulados en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), el código de trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay". conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
f) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.						
Balance de los tres últimos años 2009, 2010, 2011	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Índices de Capacidad financiera, de acuerdo a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, numeral 2 Requisitos para Calificación.	CUMPLE		CUMPLE			NO CUMPLE
H) Cualquier otro documento adicional requerido						
• *Patente Comercial al día.*	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Mantenimiento

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ANEXO

“B”

Se tendrá en cuenta dentro de la Sección III. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.

1. Criterios de Evaluación (IAO 31.2), 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2), Criterios Económicos:

a. Ratio de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los tres (3) últimos años.

EMPRESAS	CLINICA DEL AUTOMOVIL		TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI		SERVICIO MECANICO TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON		AUTOMOTIVE SAIE		GILCOPAR SRL		TODO AUTO SRL		TALLER M & S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS	
Calificación	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Años	x		x		x		x		x		x		x	
2008	1.2721		1.08		12.80		4.06		2.00		91.32		27.77	
2009	4.6802		1.21		29.33		6.96		1.60		7.91		31.00	
2010	17.9460		10.38		312.61		8.15		2.80		8.29		696.06	
Total	23.8983		12.67		354.74		19.17		6.4		107.52		754.83	
Promedio	7.9661		4.22		118.25		6.39		2.13		35.84		251.61	

b. Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total

No deberá ser mayor a 0.80 en promedio, en los tres (3) últimos años.

EMPRESAS	CLINICA DEL AUTOMOVIL		TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI		SERVICIO MECANICO TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON		AUTOMOTIVE SAIE		GILCOPAR SRL		TODO AUTO SRL		TALLER M & S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS	
Calificación	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Años	x		x		x		x		x		x		x	
2008	0.5018		0.83		0.07		0.25		0.48		0.01		0.03	
2009	0.2082		0.76		0.03		0.14		0.62		0.13		0.03	
2010	0.4157		0.09		0.003		0.12		0.36		0.12		0.00	
Total	1.1257		1.68		0.103		0.51		1.46		0.26		0.06	
Promedio	0.375		0.56		0.034		0.17		0.486		0.09		0.02	

c. Rentabilidad: Porcentaje de Utilidad después del impuesto o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los últimos tres (3) años no deberá ser negativo

EMPRESAS	CLINICA DEL AUTOMOVIL		TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI		SERVICIO MECANICO TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON		AUTOMOTIVE SAIE		GILCOPAR SRL		TODO AUTO SRL		TALLER M & S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS	
Calificación	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Años	x			x	x		x		x		x		x	
2008	0.12		-3.96		0.042		0.02		0.19		-0.03		0.021	
2009	0.27		-0.38		0.099		0.02		0.12		-0.01		0.106	
2010	0.36		0.93		0.046		0.01		0.38		1.135		0.30	
Total	0.75		-3.41		0.187		0.05		0.69		1.095		0.427	
Promedio	0.25		-1.13		0.062		0.016		0.23		0.365		0.142	

Lic. Iván S. [illegible]
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

JOAQUÍN CASAL IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas