Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
CARRERA DE ENFERMERIA SEDE SAN ESTANISLAO
www.iabunasantani.zzl.org
iabunasantani2@gmail.com
Telefax.: 595 – 0343 – 421089
Campus de la UNA, San Estanislao - Paraguay

Formando a los Mejores

Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
18 ABR. 2012
DIRECCIÓN GENERAL - SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Nº 1089 Fecha 11:49 Firma

C.E.S.E. Nº 126/2012

MEMORANDUM

A : **PROF. LIC. ROSALIA RODRIGUEZ DE LOPEZ**, Directora General Instituto Dr. Andrés Barbero – UNA.

DE : **LIC. SELVA MARINA SERVIN LARREA**, Directora Carrera de Enfermería Sede San Estanislao

FECHA : 17 de abril de 2012.

MOTIVO: Informar sobre desperfectos eléctricos (corto circuito), ocurrido en el edificio de la Sede San Estanislao en fecha 12 de abril de 2012, generando pánico en los funcionarios y estudiantes debido al humo generado por el fallo. En el mismo día se comunicó a casa Central y el día 13 de abril fue verificado por técnicos de la **ANDE** de la localidad, quienes han sugerido realizar los siguientes cambios:

- Remoción de Tablero Seccional en Planta Alta, instalación de nuevo tablero seccional.
- Alimentador para tablero seccional P.A.
- Llaves T.M. Nuevas
- Mano de Obra Tablero Seccional Planta Alta
- Remoción de tablero existente e instalación de nuevo tablero principal según esquema de cargas
- Cambio de llaves TM recalentadas, por nuevas según recálculo de cargas realizado por la empresa contratista
- Cambio de llave trifásica de acometida.
- Colocación de disyuntores diferenciales en TP.
- Cambio de alimentadores de tablero principal desde acometida

Se hace la aclaración de que, en ciertos sectores se cuenta con electricidad, pero dicho inconveniente hace que dificulte el desarrollo normal de las actividades de la Institución.

Por lo expuesto, se solicita la reparación de la instalación eléctrica mencionada, en carácter de Urgencia, debido a los inconvenientes que ello conlleva.

Universidad Nacional de Asunción
Instituto "Dr. Andrés Barbero"
Entrada Nº 060 Fecha 25-04-12 Hora 08:18
Recibido por Evelyn Caniberk Firma

INSTITUTO "Dr. ANDRÉS BARBERO"
Dirección Administrativa
Entrada Nº 755
Recibido por
Firma
San Lorenzo, 23 ABR 2012

A Dirección Administrativa
Para proceso
A Sub-UOC: para
proceso en calidad
de urgencia.-

Prof. Lic. Rosalía Rodríguez de López
Directora General
Instituto "Dr. Andrés Barbero"

Lic. Lilian Rosa Fernanda Arias
Jefa de Dirección Administrativa

San Estanislao, 12 de abril de 2012.

Señora
Lic. Selva Servín, Directora Carrera de Enfermería
Instituto Dr. Andrés Barbero, Sede San Estanislao
Presente.

Referencia: Informe Siniestro ocurrido en la instalación del Instituto Dr. Andrés Barbero, Sede San Estanislao Carrera de Enfermería.

De mi mayor consideración tengo a bien dirigirme a usted a fin de comunicarle el siniestro ocurrido en el día de la fecha, en un sector del circuito eléctrico que alimenta una sección del nuevo edificio. El detalle es el siguiente:

- Conforme a la verificación realizada in situ constatamos que existió un corto circuito entre los conductores (Sector oficina Dirección y Nuevo edificio), debido al aumento de temperatura en los conductores que alimentan el sector mencionado, sobrepasando la capacidad de conducción de dicho conductor.
- Los circuitos existentes están en una situación crítica lo cual amerita una readecuación en el sistema de distribución a modo de evitar futuros cortos conforme acontecido.
- La instalación en general debe ser repotenciado debido al aumento de la carga existente a modo de evitar futuros imprevistos como lo mencionado.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

Ing. Pedro Velázquez Barboza

Ing. Pedro Velázquez B.
Cat. A - Reg. Nº 4176