Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
CD 10/16 REPARACION Y PINTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OFERENTE: TRINIDAD FRANCO

LOTE N°1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

N°	código	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22,00	80.000	1.760.000
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8,00	150.000	1.200.000
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecológico	unidad	4,00	200.000	800.000
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60,00	75.000	4.500.000
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2.00 x1,20	m2	26,40	150.000	3.960.000
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo trasparente blanco con colocación	m2	3,00	80.000	240.000
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260,00	20.000	5.200.000
8	72102802-003	Reparación de Canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector frontal de galería	ml	36,00	35.000	1.260.000
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aéreas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40,00	37.000	1.480.000
10	72102802-003	Colocación de Cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5,00	55.000	275.000
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1,00	750.000	750.000
		PINTURAS				
12	72102401-001	Pinturas de paredes interiores y exteriores previa limpieza al látex con sellador	m2	496,00	32.000	15.872.000
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240,00	17.000	4.080.000
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,40	16.000	150.400
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintético	m2	26,40	21.000	554.400
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192,00	17.000	3.264.000
17	72131601-012	Pintura de Pizarrones adosados a la pared con pintura especial : medidas 1,20 x 4 m	Unid	3,00	150.000	450.000
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	**Unid**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0.60 x0.40 al esmalte sintético.	m2	1,80	21.000	37.800
19	72102802-005	Pinturas de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintético aislante y lavable con sellador.	m2	63,00	32.000	2.016.000
20	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	7,00	21.000	147.000
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas.	m2	20,00	22.000	440.000
	MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:					**48.436.600**

Son guaraníes cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos.

LOTE Nº2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REPRACIONES VARIAS				
1	72102508-001	Reparación de Caminero perimetral	M2	100,00	40.000	4.000.000
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación física	M2	104,00	15.000	1.560.000
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación física, una capa de hormigón en masa de 4cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600,00	30.000	18.000.000
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Badén con ladrillos comunes en el suelo natural.	Ml	60,00	33.000	1.980.000
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130,00	90.000	11.700.000
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigón armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8,00	1.100.000	8.800.000
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12,00	50.000	600.000
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40,00	40.000	1.600.000
9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40,00	80.000	3.200.000
10	72102602-004	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2,00	80.000	160.000
		PINTURAS				
11	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	280,00	33.000	9.240.000
12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	325,00	32.000	10.400.000
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de	M2	260,00	17.000	4.420.000

D.E.M.
Construcciones
Trinidad Franco
R.U.C. 1613729 - 9

		machimbrado al barniz con color				
14	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al esmalte sintético	ML	40,00	17.500	700.000
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,20	16.000	115.200
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	27,72	21.000	582.120
17	72131601-012	Pinturas de Pizarrón	M2	18,00	30.000	540.000
		BAÑO				
		REPRACIONES VARIAS				
18	72102802-005	Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	50.000	250.000
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	600.000	600.000
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6,00	50.000	300.000
		PINTURAS				
21	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	44,00	33.000	1.452.000
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	92,00	32.000	2.944.000
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26,00	17.000	442.000
24	72102401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,60	16.000	89.600
25	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	6,00	21.000	126.000
		MONTO TOTAL LOTE Nº 2:				83.800.920

OFERENTE: CEFERIANO ZARZA

LOTE Nº1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

Nº	Código	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22	50.000	1.100.000
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8	300.000	2.400.000
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecológico	unidad	4	200.000	800.000
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60	50.000	3.000.000
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2.00 x1,20	m2	26,4	100.000	2.640.000
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo trasparente blanco con colocación	m2	3	100.000	300.000
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260	4.000	1.040.000
8	72102802-003	Reparación de Canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector frontal de galería	ml	36	5.000	180.000
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aéreas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40	40.000	1.600.000
10	72102802-003	Colocación de Cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5	30.000	150.000
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1	20.000	20.000
		PINTURAS				-
12	72102401-001	Pinturas de paredes interiores y exteriores previa limpieza al látex con sellador	m2	496	17.000	8.432.000
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240	2.000	480.000
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,4	250.000	2.350.000
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintético	m2	26,4	25.000	660.000
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192	20.000	3.840.000
17	72131601-012	Pintura de Pizarrones adosados a la pared con pintura especial : medidas 1,20 x 4 m	Unid	3	300.000	900.000
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0.60 x0.40 al esmalte sintético.	m2	1,8	25.000	45.000
19	72102802-005	Pinturas de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintético aislante y lavable con sellador.	m2	63	28.380	1.787.940
20	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	7	25.000	175.000
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas.	m2	20	30.000	600.000
		MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:				32.499.940

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad @hotmail. com

LOTE Nº2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REPRACIONES VARIAS				
1	72102508-001	Reparación de Caminero perimetral	M2	100	35.000	3.500.000
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación física	M2	104	35.000	3.640.000
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación física, una capa de hormigón en masa de 4cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600	53.000	31.800.000
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Badén con ladrillos comunes en el suelo natural.	Ml	60	60.000	3.600.000
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130	40.000	5.200.000
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigón armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8	150.000	1.200.000
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12	100.000	1.200.000
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40	40.000	1.600.000
9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40	30.000	1.200.000
10	72102602-004	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2	100.000	200.000
		PINTURAS				-
11	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	280	17.000	4.760.000
12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	325	15.000	4.875.000
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	260	18.000	4.680.000
14	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al esmalte sintético	ML	40	20.000	800.000
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,2	25.000	180.000
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	27,72	25.000	693.000
17	72131601-012	Pinturas de Pizarrón	M2	18	25.000	450.000
		BAÑO				-
		REPRACIONES VARIAS				-
18	72102802-005	Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5	50.000	250.000
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1	100.000	100.000
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6	50.000	300.000
		PINTURAS				-
21	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	44	20.000	880.000
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	92	15.000	1.380.000
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26	18.000	468.000
24	72102401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,6	25.000	140.000
25	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	6	25.000	150.000
		MONTO TOTAL LOTE Nº 2:				**73.246.000**

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad @hotmail. com

OFERENTE: ROSANA KASUGA

LOTE N°1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

Nº	código	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22,00	30.000	660.000
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8,00	400.000	3.200.000
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecológico	unidad	4,00	350.000	1.400.000
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60,00	30.000	1.800.000
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2.00 x1,20	m2	26,40	25.000	660.000
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo trasparente blanco con colocación	m2	3,00	250.000	750.000
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260,00	10.000	2.600.000
8	72102802-003	Reparación de Canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector frontal de galería	ml	36,00	50.000	1.800.000
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aéreas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40,00	60.000	2.400.000
10	72102802-003	Colocación de Cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5,00	55.000	275.000
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1,00	450.000	450.000
		PINTURAS				
12	72102401-001	Pinturas de paredes interiores y exteriores previa limpieza al látex con sellador	m2	496,00	20.000	9.920.000
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240,00	20.000	4.800.000
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,40	40.000	376.000
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintético	m2	26,40	30.000	792.000
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192,00	25.000	4.800.000
17	72131601-012	Pintura de Pizarrones adosados a la pared con pintura especial : medidas 1,20 x 4 m	Unid	3,00	450.000	1.350.000
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	**Unid**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0.60 x0.40 al esmalte sintético.	m2	1,80	40.000	72.000
19	72102802-005	Pinturas de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintético aislante y lavable con sellador.	m2	63,00	25.000	1.575.000
20	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	7,00	22.000	154.000
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas.	m2	20,00	45.000	900.000
		MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:				**40.734.000**

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

LOTE N°2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REPRACIONES VARIAS				
1	72102508-001	Reparación de Caminero perimetral	M2	100,00	30.000	3.000.000
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación física	M2	104,00	40.000	4.160.000
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación física, una capa de hormigón en masa de 4cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600,00	25.000	15.000.000
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Badén con ladrillos comunes en el suelo natural.	Ml	60,00	45.000	2.700.000
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130,00	50.000	6.500.000
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigón armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8,00	540.000	4.320.000
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12,00	540.000	6.480.000
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40,00	300.0000	12.000.000
9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40,00	40.000	1.600.000
10	72102602-004	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2,00	240.000	480.000
		PINTURAS				
11	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	280,00	30.000	8.400.000
12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	325,00	25.000	8.125.000
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	260,00	25.000	6.500.000
14	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al esmalte sintético	ML	40,00	25.000	1.000.000
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,20	25.000	180.000
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	27,72	25.000	693.000
17	72131601-012	Pinturas de Pizarrón	M2	18,00	80.000	1.440.000
		BAÑO				
		REPRACIONES VARIAS				
18	72102802-005	Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	40.000	200.000
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	100.000	100.000
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6,00	30.000	180.000
		PINTURAS				
21	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	44,00	30.000	1.320.000
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	92,00	25.000	2.300.000
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26,00	25.000	650.000
24	72102401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,60	30.000	168.000
25	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	6,00	30.000	180.000
		MONTO TOTAL LOTE Nº 2:				**87.676.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

OFERENTE: FEDERICO FLEITAS

LOTE Nº1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

Nº	codigo	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22,00	50.866	1.119.052
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8,00	169.554	1.356.432
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecologico	unidad	4,00	169.554	678.216
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60,00	72.060	4.323.600
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2,00 x 1,20	m2	26,40	16.955	447.612
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo transparente blanco con colocación	m2	3,00	84.777	254.331
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260,00	4.239	1.102.140
8	72102802-003	Reparación de canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	36,00	4.239	152.604
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aereas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40,00	33.911	1.356.440
10	72102802-003	Colocación de cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5,00	127.165	635.825
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1,00	296.723	296.723

		PINTURAS				
12	72102401-001	Pintura de paredes interiores y exteriores previa limpieza al latex con sellador	m2	496,00	16.955	8.409.680
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240,00	16.955	4.069.200
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,40	16.955	159.377
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintetico	m2	26,40	16.955	447.612
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192,00	16.955	3.255.360
17	72131601-012	Pintura de pizarrones adosados a la pared con pintura especial: medida 1,2 x 4 m	Unid	3,00	16.955	50.865
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	**Unid**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40 al esmalte sintetico	m2	1,80	16.955	30.519
19	72102802-005	Pintura de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintetico aislante y lavable con sellador	m2	63,00	16.955	1.068.165
20	72102802-005	Pintura de aberturas metalicas al esmalte sintetico	m2	7,00	16.955	118.685
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas	m2	20,00	16.955	339.100
		MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:				**29.671.538**

LOTE N°2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reparación de Caminero perimetral	M2	100,00	33.911	3.391.100
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación fisica	M2	104,00	59.344	6.171.776
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación fisica, una capa de hormigon en masa de 4 cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600,00	42.388	25.432.800
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Baden con ladrillos comunes en el suelo natural.	ML	60,00	30.859	1.851.540
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigon de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130,00	127.165	16.531.450
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigon armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8,00	1.017.321	8.138.568
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12,00	101.732	1.220.784
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente 10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40,00	76.299	3.051.960
9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40,00	42.388	1.695.520
10	72102602-004	Reposición de vidrios traslucidos blancos	M2	2,00	84.777	169.554
		PINTURAS				
11	72102401-001	Pintura de paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	280,00	15.260	4.272.800
12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al latex	M2	325,00	12.717	4.133.025
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	260,00	15.260	3.967.600
14	72131601-012	Pintura de canaletas y bajada al esmalte sintetico	ML	40,00	15.260	610.400
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,20	11.869	85.457
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metalicas al esmalte Sintetico	M2	27,72	15.260	423.007
17	72131601-012	Pintura de Pizarron	M2	18,00	16.955	305.190
		BAÑO				
		REPARACIONES VARIAS				
18	72102802-005	Limpieza de indoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	84.777	423.885
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	254.330	254.330
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y minigitorios	unidad	6,00	42.388	254.328

		PINTURAS				
21	72102401-001	Pintura de paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	44,00	16.955	746.020
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al latex	M2	92,00	16.955	1.559.860
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26,00	16.955	440.830
24	72102402-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,60	16.955	94.948
25	72102402-003	Pintura de Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	6,00	16.955	101.730
		MONTO TOTAL LOTE Nº 2:				**85.328.462**

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad @hotmail. com

OFERENTE: SEBASTIAN RODRIGUEZ

LOTE Nº1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

Nº	código	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	REPARACIONES VARIAS					
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22	40.000	880.000
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8	350.000	2.800.000
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecológico	unidad	4	250.000	1.000.000
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60	30.000	1.800.000
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2.00 x1,20	m2	26,4	25.000	660.000
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo trasparente blanco con colocación	m2	3	85.000	255.000
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260	25.000	6.500.000
8	72102802-003	Reparación de Canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector frontal de galería	ml	36	45.000	1.620.000
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aéreas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40	45.000	1.800.000
10	72102802-003	Colocación de Cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5	35.000	175.000
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1	650.000	650.000
	PINTURAS					
12	72102401-001	Pinturas de paredes interiores y exteriores previa limpieza al látex con sellador	m2	496	9.000	4.464.000
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240	11.000	2.640.000
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,4	11.000	103.400
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintético	m2	26,4	11.000	290.400
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192	10.000	1.920.000
17	72131601-012	Pintura de Pizarrones adosados a la pared con pintura especial : medidas 1,20 x 4 m	Unid	3	350.000	1.050.000
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0.60 x0.40 al esmalte sintético.	m2	1,8	12.000	21.600
19	72102802-005	Pinturas de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintético aislante y lavable con sellador.	m2	63	9.000	567.000
20	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	7	12.000	84.000
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas.	m2	20	25.000	500.000
MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:						29.780.400

LOTE N°2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPRACIONES VARIAS					
1	72102508-001	Reparación de Caminero perimetral	M2	100	25.000	2.500.000
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación física	M2	104	45.000	4.680.000
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación física, una capa de hormigón en masa de 4cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600	75.000	45.000.000
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Badén con ladrillos comunes en el suelo natural.	Ml	60	55.000	3.300.000
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130	75.000	9.750.000
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigón armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8	850.000	6.800.000
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12	85.000	1.020.000
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40	50.000	2.000.000
9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40	35.000	1.400.000
10	72102602-004	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2	85.000	170.000
		PINTURAS				
11	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	280	9.000	2.520.000

12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	325	9.000	2.925.000
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	260	10.000	2.600.000
14	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al esmalte sintético	ML	40	12.000	480.000
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,2	12.000	86.400
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	27,72	12.000	332.640
17	72131601-012	Pinturas de Pizarrón	M2	18	12.000	216.000
	BAÑO					
	REPRACIONES VARIAS					
18	72102802-005	Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5	55.000	275.000
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1	250.000	250.000
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6	35.000	210.000
	PINTURAS					
21	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	44	12.000	528.000
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	92	9.000	828.000
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26	12.000	312.000
24	72102401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,6	12.000	67.200
25	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	6	12.000	72.000
	MONTO TOTAL LOTE Nº 2:					88.322.240

El precio total es de guaraníes (118.102.640) Ciento dieciocho millones cinto dos mil

OFERENTE: DERLIS ARNOLD

LOTE N°1 ESCUELA BAS. 2529 GRACIELA STROESSNER MORA

Nº	código	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reposición de Artefactos fluorescentes de 1x40 Watts	un	22,00	40.000	880.000
2	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8,00	200.000	1.600.000.
3	72102305-001	Reparación de aparatos de aire acondicionado: limpieza y mantenimiento. Recarga de gas tipo ecológico	unidad	4,00	150.000	600.000
4	72102802-003	Restauración de cielorraso machimbrado	M2	60,00	30.000	1800.000.
5	72102802-003	Limpieza y ajuste de 11 Ventanas tipo balancines de 2.00 x1,20	m2	26,40	20.000	528.000.
6	72102802-003	Reposición de Vidrios rotos y averiados. Tipo trasparente blanco con colocación	m2	3,00	110.000	330.000.
7	72102802-003	Limpieza de tejas y canaletas	M2	260,00	2000	520.000.

8	72102802-003	Reparación de Canaletas existentes con 3 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector frontal de galería	ml	36,00	10.000	360.000.
9	72102802-003	Colocación de Canaletas aéreas con 4 caños de bajada de chapas de zinc desarrollo 33 cm sector posterior y agregar un caño de bajada al sector frontal	ml	40,00	45000	1.800.000.
10	72102802-003	Colocación de Cerraduras nuevas a cilindro para puertas de madera	unidad	5,00	80.000	400.000.
11	72102802-003	Elaboración y Colocación de tapa de hierro empotrada en el brocal de pozo de agua existente	unidad	1,00	362.000	362.000.
		PINTURAS				
12	72102401-001	Pinturas de paredes interiores y exteriores previa limpieza al látex con sellador	m2	496,00	20.000	9920.000.
13	72102402-002	Pintura de cielorraso al barniz	m2	240,00	15000	3.600.000
14	72102401-003	Pintura de aberturas de madera 5 Puertas de madera al barniz, previa lijada y limpieza	m2	9,40	15000	141.000.
15	72102401-003	Pintura de 11 aberturas tipo ventiluz al esmalte sintético	m2	26,40	15000	396.000.
16	72102401-001	Pintura exterior de ladrillo visto previo tratamiento de limpieza con barniz silicona	m2	192,00	15000	2.880.000.
17	72131601-012	Pintura de Pizarrones adosados a la pared con pintura especial : medidas 1,20 x 4 m	Unid	3,00	93000	279.000.
		REPARACION Y PINTURA BAÑOS TIPO LETRINAS DIFERENCIADO PARA NIÑOS Y NIÑAS	**Unid**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
18	72102802-005	Pintura de 4 Ventanas tipo balancines de 0.60 x0.40 al esmalte sintético.	m2	1,80	25000	45000.
19	72102802-005	Pinturas de paredes interiores previo lijado y limpieza al esmalte sintético aislante y lavable con sellador.	m2	63,00	18000	1.134.000.
20	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	7,00	25000	175.000.
21	72102802-005	Pintura de maderamen de techo y limpieza de tejas con reposición de tejas averiadas.	m2	20,00	30.000	600.000.
		MONTO TOTAL DE LA OBRA LOTE Nº 1:				28.350.000.-

LOTE N°2 COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		REPRACIONES VARIAS				
1	72102508-001	Reparación de Caminero perimetral	M2	100,00	25000	2.500.000.
2	72102508-001	Reparación de gradería en patio de educación física	M2	104,00	30.000	3.120.000
3	72102508-001	Reparación de piso de patio de formación y educación física, una capa de hormigón en masa de 4cm alisado con maquina helicoidal con juntas de dilatación casa 2,5m x 2,50m	M2	600,00	42000	25.200.000
4	72102304-005	Construcción de canalización pluvial con pendiente. Tipo Badén con ladrillos comunes en el suelo natural.	Ml	60,00	20.000	1200.000
5	72101703-007	Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón de 2,20m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m	ML	130,00	70.000	9.100.000.
6	72131601-015	Restauración y construcción de refuerzo con pilares y vigas de hormigón armado de muro de contención de gradería parte posterior	M3	8,00	1.050.000	8.400.000
7	72131601-014	Construcción de escalera de bajada hacia el patio de formación	M2	12,00	85.000	1020.000.
8	72131601-9984	Construcción de rampa con pendiente10% de bajada hacia el patio de formación	M2	40,00	35000.	1400.000

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 095 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

9	72102201-003	Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	40,00	55.000.	2200.000
10	72102602-004	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2,00	110.000	220.000.
		PINTURAS				
11	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	280,00	15000	4.200.000.
12	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	325,00	14000	4550.000
13	72102402-002	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	260,00	15000	3900.000
14	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al esmalte sintético	ML	40,00	18000	720.000.
15	7202401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,20	18000	129.600.
16	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	27,72	18000	498.960.
17	72131601-012	Pinturas de Pizarrón	M2	18,00	25000	450.000
		BAÑO				
		REPRACIONES VARIAS				
18	72102802-005	Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	100.000	500.000.
19	72102802-005	Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	176.640	176.640
20	72102802-005	Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6,00	70000	420.000.
		PINTURAS				
21	72102401-001	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	44,00	15000	66.000.
22	72102402-001	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	92,00	15000	1.380.000.
23	72102402-002	Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	M2	26,00	15000	390.000
24	72102401-003	Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	5,60	18000	100.800.
25	72102401-003	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	6,00	18000	108.000
		MONTO TOTAL LOTE Nº 2:				71.950.000

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad