MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

Asunción, 25 de enero de 2024

VISTO: El memorando UOC N.° 37 del 23 de enero de 2024, remitido por la Unidad Operativa de Contratación, con referencia a la Contratación por vía de la excepción n.° 01/2024 "Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum" con ID N.° 437880; y,

CONSIDERANDO:

El presente llamado cumple con las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en el artículo 33 "Casos de Excepción", así como del artículo 7 inciso "g" y "h" del Decreto Reglamentario 2992/19.

Asimismo, la evaluación de ofertas se llevó a cabo siguiendo lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario 2992/19.

Así también, la recomendación de adjudicación se halla enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 28 "Adjudicación de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario 2992/19.

En virtud de lo estipulado en el artículo 363 "Contrataciones Plurianuales" del anexo "A" del Decreto 8759/23, que expresa: "Cuando la estimación del costo exceda el crédito presupuestario previsto para el Ejercicio Fiscal vigente, el llamado podrá ser financiado con el saldo disponible en el mismo, y el excedente, con los créditos presupuestarios a ser programados y previstos en los presupuestos institucionales, aprobados por la Ley Anual de Presupuesto o modificaciones presupuestarias, Presupuesto Plurianual aprobado por disposición legal correspondiente para el Ejercicio Fiscal siguiente y/o ejercicio fiscal siguientes. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deberá darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2051/03, debiendo estar señalado expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato respectivo, que la validez de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del PFI en el PGN de los Ejercicios Fiscales siguientes".

Igualmente, según lo establecido en el artículo 364 "Contrataciones Ad Referéndum" *in fine* del anexo "A" del Decreto 8759/23, que expresa: "...las suscripciones de los contratos y órdenes de compra bajo estas condiciones, estará sujeta a la obtención del certificado de Disponibilidad Presupuestaria, esta exigencia no regirá para los contratos de locación o renovación de locación de bienes inmuebles, las cuales serán realizadas bajo estricta responsabilidad de la contratante...".

A ese respecto, por memorando D.T.N. N.° 400/2023 de la Dirección de Transporte, de fecha 01/10/2023, por medio del cual solicitó el inicio del procedimiento de contratación, adjuntando las especificaciones técnicas, la justificación correspondiente y los precios referenciales necesarios para llevar a cabo dicho proceso.

De acuerdo con la nota UOC N.° 1420 del 15 de diciembre de 2023, la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del proceso del llamado a Contratación por vía de la excepción n.° 01/2024 "Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum" con ID N.° 437880, en virtud del artículo 33 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al artículo 17 del Decreto Reglamentario 2992/19.

Como también, el Dictamen Técnico U.O.C. N.° 183/2023, emitido con fecha 29 de noviembre de 2023, el cual se encuentra enmarcado dentro de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece en su artículo 33 "Casos de Excepción", donde expresa que La Convocante, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los fines de la Licitación Pública o a los de licitación por Concurso de Ofertas.

En atención, al acta de Apertura de Ofertas del 9 de enero de 2024 y al Informe de Evaluación del 16 de enero de 2024 para el procedimiento de Contratación por vía de la excepción n.° 01/2024 "Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum" con ID N.° 437880, que eleva a consideración y se recomienda, salvo mejor parecer, la adjudicación a la empresa TOYOTOSHI S.A., con RUC N.° 80003128-8, representada por la señora Blanca Rivarola de Cabañas, con C.I. N.° 624.040,de conformidad con los artículos 28 y 33 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario 2992/19, teniendo en cuenta todo lo analizado y evaluado en el cumplimiento de las condiciones legales, especificaciones técnicas y económicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones, el Cuadro Comparativo, y considerando que el oferente reúne los requisitos para contratar con el Ministerio Público, basándose en las exigencias de las disposiciones legales vigentes, como así también, la no-inhabilidad para contratar con el Estado.

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

Los rubros para esta licitación se hallan sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025.

Atenta, al dictamen D.A.J. N.° 07/2024 del 23 de enero de 2024, de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, por medio del cual emitió su parecer con relación al presente caso.

En ese sentido, por memorando U.O.C. N.° 37/2024, la Unidad Operativa de Contratación elevó a consideración el Informe de Evaluación, a través del cual se recomendó la adjudicación de la Contratación por vía de la excepción n.° 01/2024 "Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum" con ID N.° 437880.

Conforme con la autonomía funcional y administrativa del Ministerio público, otorgadas por la Constitución Nacional en su artículo 266 y los artículos 49, 50 y demás concordantes de la Ley 1562/00 "Orgánica del Ministerio Público", corresponde disponer en ese sentido.

Por tanto, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal General del Estado,

RESUELVE:

1.- ADJUDICAR la Contratación por vía de la excepción n.° 01/2024 "**Mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum**" con ID N.° 437880, a la empresa TOYOTOSHI S.A., con RUC N.° 80003128-8, representada por la señora Blanca Rivarola de Cabañas, con C.I. N.° 624.040, por un monto mínimo de G. 175.000.000.- (Guaraníes ciento setenta y cinco millones) y un monto máximo de G. 350.000.000.- (Guaraníes trescientos cincuenta millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

ÍTEMS DEL LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX DE LA FISCALÍA GENERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880							
Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 175.000.000 Máximo: 350.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.	
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	78180101-002	TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2013 - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja de transmisión - Cambiar caja de transmisión	Unidad	EVENTO	1	94.232.000	94.232.000
2	78180101-002	Cambiar juego de junta	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
3	78180101-002	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.075.000	1.075.000
4	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 1 al 3	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
5	78180101-002	Serv. De mant.y rep. De sistema de caja de transmisión - Reductora - Cambiar reductora del 4x4	Unidad	EVENTO	1	26.410.000	26.410.000
6	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	4.352.000	4.352.000
7	78180101-002	Cambiar ruleman	Unidad	EVENTO	1	1.588.000	1.588.000
8	78180101-002	Cambiar retén	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
9	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 5 al 8	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
10	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja de transmisión - Cambiar cardán trasero	Unidad	EVENTO	1	6.205.000	6.205.000
11	78180101-002	Cambiar cruceta cardán trasero	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000
12	78180101-002	Cambiar cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	4.859.000	4.859.000
13	78180101-002	Cambiar cruceta cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000

Abg. Lisa Mencía M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

14	78180101-002	Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
15	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	Unidad	EVENTO	1	653.000	653.000
16	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	Unidad	EVENTO	1	439.000	439.000
17	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	7.670.000	7.670.000
18	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
19	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
20	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.935.000	1.935.000
21	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
22	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
23	78180101-002	Cambiar retén de brida	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
24	78180101-002	Cambiar Motor encastre del 4x4	Unidad	EVENTO	1	8.313.000	8.313.000
25	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	Unidad	EVENTO	1	797.000	797.000
26	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	1.435.000
27	78180101-002	Cambiar retén de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
28	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
29	78180101-002	Cambiar homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	5.789.000	5.789.000
30	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	1.388.000	1.388.000
31	78180101-002	Cambiar triceta de transmisión c/u	Unidad	EVENTO	1	3.719.000	3.719.000
32	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y retén)	Unidad	EVENTO	1	2.999.000	2.999.000
33	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
34	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 10 al 33	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
35	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección hidráulica - Cambiar cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	13.190.000	13.190.000
36	78180101-003	Cambiar brazo precat	Unidad	EVENTO	1	2.031.000	2.031.000
37	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	Unidad	EVENTO	1	412.000	412.000
38	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	6.362.000	6.362.000
39	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
40	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
41	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.791.000	3.791.000
42	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
43	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
44	78180101-003	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
45	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
46	78180101-003	Limpieza y purga del sistema de D/H (Incluye: cañería y reservorio de fluído)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
47	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 35 al 46	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
48	78180101-004	Serv. Rep./ Mant. de sistema de suspensión - Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.973.000	1.973.000
49	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	1.593.000	1.593.000
50	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
51	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	2.345.000	2.345.000
52	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000
53	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

54	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	Unidad	EVENTO	1	1.437.000	1.437.000
55	78180101-004	Cambiar rótula inferior	Unidad	EVENTO	1	4.564.000	4.564.000
56	78180101-004	Cambiar rótula superior	Unidad	EVENTO	1	3.481.000	3.481.000
57	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	Unidad	EVENTO	1	829.000	829.000
58	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	539.000	539.000
59	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 48 al 58	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
60	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Cambiar pastillas de freno delantero (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	1.427.000	1.427.000
61	78180101-006	Cambiar pastillas de freno trasero (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	919.000	919.000
62	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.889.000	1.889.000
63	78180101-006	Rectificación del disco de freno delantero (ambos)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
64	78180101-006	Rectificación del disco de freno trasero (ambos)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
65	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno c/u	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
66	78180101-006	Cambiar fibras de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
67	78180101-006	Rectificación del tambor de freno de mano (ambos)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
68	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	25.272.000	25.272.000
69	78180101-006	Cambiar depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	4.205.000	4.205.000
70	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	641.000	641.000
71	78180101-006	Cambiar fluído de freno	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
72	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 90 al 71	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
73	78180101-009	Serv. de rep. y mant. de sistema eléctrico - Cambiar faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	9.689.000	9.689.000
74	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
75	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	2.777.000	2.777.000
76	78180101-009	Cambiar focos de luz alta y baja c/u	Unidad	EVENTO	1	2.211.000	2.211.000
77	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
78	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
79	78180101-009	Cambiar fusible	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
80	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
81	78180101-009	Cambiar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
82	78180101-009	Cambiar relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	508.000	508.000
83	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	736.000	736.000
84	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
85	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.578.000	2.578.000
86	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	537.000	537.000
87	78180101-009	Reparación del sistema del limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	1.043.000	1.043.000
88	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	Unidad	EVENTO	1	1.093.000	1.093.000
89	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
90	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	2.722.000	2.722.000
91	78180101-009	Cambiar sensor map	Unidad	EVENTO	1	1.114.000	1.114.000
92	78180101-009	Reprogramación de ECU	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
93	78180101-009	Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
94	78180101-009	Cambiar bocina	Unidad	EVENTO	1	1.118.000	1.118.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

95	78180101-009	Cambiar Motor del levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	2.916.000
96	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	Unidad	EVENTO	1	3.370.000	3.370.000
97	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 73 al 96	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
98	78180101-009	Serv. de rep. y mant. de sistema eléctrico - Alternador - Cambiar alternador completo	Unidad	EVENTO	1	11.572.000	11.572.000
99	78180101-009	Cambiar rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.714.000	1.714.000
100	78180101-009	Cambiar estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
101	78180101-009	Cambiar placa de diodos	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
102	78180101-009	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
103	78180101-009	Cambiar carbón y porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
104	78180101-009	Reparar rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
105	78180101-009	Cambiar polea alternador	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
106	78180101-009	Cambiar ruleman (alternador)	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
107	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 98 al 106	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
108	78180101-009	Serv. de rep. y mant. de sistema eléctrico - Motor de Arranque - Cambiar motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	7.754.000	7.754.000
109	78180101-009	Cambiar inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.718.000	1.718.000
110	78180101-009	Reparación del inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
111	78180101-009	Cambiar campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	503.000	503.000
112	78180101-009	Reparación del campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	736.000	736.000
113	78180101-009	Cambiar bendix de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
114	78180101-009	Cambiar automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	2.073.000	2.073.000
115	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 108 al 114	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
116	78180101-014	Serv. de mant. y rep. de Motor - Cambiar Juego de Pistón	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
117	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.299.000	1.299.000
118	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	807.000	807.000
119	78180101-014	Cambiar Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	2.062.000	2.062.000
120	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	3.143.000	3.143.000
121	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
122	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
123	78180101-014	Cambiar Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	3.641.000	3.641.000
124	78180101-014	Cambiar Junta tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
125	78180101-014	Cambiar tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	14.304.000	14.304.000
126	78180101-014	Prueba hidráulica de tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
127	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
128	78180101-014	Cambiar retén culata Motor	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
129	78180101-014	Cambiar retén frente Motor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
130	78180101-014	Cambiar soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	1.354.000	1.354.000
131	78180101-014	Cambiar tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	1.219.000	1.219.000
132	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
133	78180101-014	Rectificación de asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
134	78180101-014	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
135	78180101-014	Cambiar árbol de leva	Unidad	EVENTO	1	2.895.000	2.895.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

136	78180101-014	Cambiar cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	19.670.000	19.670.000
137	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	746.000	746.000
138	78180101-014	Rectificar tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
139	78180101-014	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.483.000	2.483.000
140	78180101-014	Cambiar termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
141	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.088.000	2.088.000
142	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución (Incluye: cadena, tensor y guías)	Unidad	EVENTO	1	2.097.000	2.097.000
143	78180101-014	Cambiar cadena	Unidad	EVENTO	1	731.000	731.000
144	78180101-014	Cambiar tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
145	78180101-014	Cambiar guías de cadena	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
146	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
147	78180101-014	Cambiar Bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	17.505.000	17.505.000
148	78180101-014	Cambiar pico inyector electrónico c/u	Unidad	EVENTO	1	6.191.000	6.191.000
149	78180101-014	Reparar pico inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
150	78180101-014	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
151	78180101-014	Cambiar electroventilador de Motor	Unidad	EVENTO	1	4.633.000	4.633.000
152	78180101-014	Cambiar aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.268.000	1.268.000
153	78180101-014	Cambiar radiador	Unidad	EVENTO	1	9.643.000	9.643.000
154	78180101-014	Limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
155	78180101-014	Reparación del radiador	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
156	78180101-014	Cambiar tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
157	78180101-014	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
158	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
159	78180101-014	Cambiar turbo	Unidad	EVENTO	1	32.144.000	32.144.000
160	78180101-014	Reparar turbo	Unidad	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000
161	78180101-014	Cambiar tapón de carter c/ arandela	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000
162	78180101-014	Cambiar correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.762.000	1.762.000
163	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.246.000	1.246.000
164	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	331.000	331.000
165	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 116 al 164	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
166	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral. Motor	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
167	78180101-016	Serv. de mant. y rep. de Sistema de Aire Acondicionado - Cambiar compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	10.797.000	10.797.000
168	78180101-016	Reparar compresor de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
169	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
170	78180101-016	Cambiar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	8.180.000	8.180.000
171	78180101-016	Reparar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	1.130.000
172	78180101-016	Cambiar evaporador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	4.839.000	4.839.000
173	78180101-016	Cambiar turbina de a. a.	Unidad	EVENTO	1	2.895.000	2.895.000
174	78180101-016	Cambiar filtro de a. a.	Unidad	EVENTO	1	576.000	576.000
175	78180101-016	Cambiar llave seleccionador de velocidad de ventilador	Unidad	EVENTO	1	4.754.000	4.754.000
176	78180101-016	Cambiar termostato de a/c	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000

Abg. Lisa Mercia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1425.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

177	78180101-016	Reparación de cañería de a. a.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
178	78180101-016	Carga de gas a. a.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
179	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	Unidad	EVENTO	1	1.246.000	1.246.000
180	78180101-016	Mant. De A. A. (Incluye: limpieza de evaporador, de condensador, de ductos y de bandeja de desagüe)	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
181	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 167 al 180	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
182	78180103-001	Cambio de aceite y filtros - Cambiar aceite Motor p/litro	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
183	78180103-001	Cambiar filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
184	78180103-001	Cambiar filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
185	78180103-001	Cambiar filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
186	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
187	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
188	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
189	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
190	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galón)	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
191	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
192	78180103-001	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	Unidad	EVENTO	1	1.108.000	1.108.000
193	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 182 al 192	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
194	78180201-001	Serv. De chapería y pintura - Chapería y pintura por pieza	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
195	78180201-001	Serv. De gomería - Rotación de ruedas	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
196	78180201-001	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas serán proveídas por la convocante)	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
197	78180201-001	Cambio de pico c/u	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
198	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 194 al 197	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
199	78180201-001	Servicio de chapería y/o pintura - Accesorios - Cambiar manija externa abre puerta	Unidad	EVENTO	1	1.489.000	1.489.000
200	78180201-001	Cambiar manija interna abre puerta	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
201	78180201-001	Cambiar cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	1.992.000	1.992.000
202	78180201-001	Reparación del mecanismo del levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
203	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 199 al 202	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
204	78180101-002	TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2018 - Serv. De mant. y rep. De sistema de caja de transmisión - Cambiar caja de transmisión	Unidad	EVENTO	1	94.232.000	94.232.000
205	78180101-002	Cambiar juego de junta	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
206	78180101-002	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.075.000	1.075.000
207	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 204 al 206	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
208	78180101-002	Serv. De mant.y rep. De sistema de caja de transmisión - Reductora - Cambiar reductora del 4x4	Unidad	EVENTO	1	23.949.000	23.949.000
209	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	4.352.000	4.352.000
210	78180101-002	Cambiar rulemán	Unidad	EVENTO	1	1.289.000	1.289.000
211	78180101-002	Cambiar retén	Unidad	EVENTO	1	507.000	507.000

Abg. Lisa Melcia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

212	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 208 al 211	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
213	78180101-002	Serv. De mant. y rep. De sistema de caja de transmisión - Cambiar cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	5.482.000	5.482.000
214	78180101-002	Cambiar cruceta cardán trasero	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000
215	78180101-002	Cambiar cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	4.859.000	4.859.000
216	78180101-002	Cambiar cruceta cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000
217	78180101-002	Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
218	78180101-002	Cambiar ruleman de piñón	Unidad	EVENTO	1	404.000	404.000
219	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	Unidad	EVENTO	1	439.000	439.000
220	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	7.670.000	7.670.000
221	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000
222	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
223	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.936.000	1.936.000
224	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
225	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	Unidad	EVENTO	1	856.000	856.000
226	78180101-002	Cambiar retén de brida	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
227	78180101-002	Cambiar Motor encastre del 4x4	Unidad	EVENTO	1	8.409.000	8.409.000
228	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	Unidad	EVENTO	1	797.000	797.000
229	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	1.435.000
230	78180101-002	Cambiar retén de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
231	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
232	78180101-002	Cambiar homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	3.845.000	3.845.000
233	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	1.388.000	1.388.000
234	78180101-002	Cambiar triceta de transmisión c/u	Unidad	EVENTO	1	3.719.000	3.719.000
235	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (Incluye: ruleman, seguro y retén)	Unidad	EVENTO	1	2.873.000	2.873.000
236	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
237	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 213 al 236	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
238	78180101-003	Serv. De mant. y rep. De sistema de dirección hidráulica - Cambiar cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	13.190.000	13.190.000
239	78180101-003	Cambiar brazo precat	Unidad	EVENTO	1	2.031.000	2.031.000
240	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	Unidad	EVENTO	1	412.000	412.000
241	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	6.362.000	6.362.000
242	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
243	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
244	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.791.000	3.791.000
245	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
246	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
247	78180101-003	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
248	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
249	78180101-003	Limpieza y purga del sistema de D/H (Incluye: cañería y reservorio de fluído)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
250	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 238 al 249	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

251	78180101-004	Serv. De mant. y rep. De sistema de suspensión - Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.973.000	1.973.000
252	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	1.593.000	1.593.000
253	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	2.345.000	2.345.000
254	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
255	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000
256	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	Unidad	EVENTO	1	1.437.000	1.437.000
257	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
258	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	539.000	539.000
259	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 251 al 258	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
260	78180101-006	Serv. De mant. y rep. De sistema de freno - Cambiar pastillas de freno delantero (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	1.427.000	1.427.000
261	78180101-006	Cambiar pastillas de freno trasero (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	968.000	968.000
262	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.889.000	1.889.000
263	78180101-006	Rectificación del disco de freno delantero (ambos)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
264	78180101-006	Rectificación del disco de freno trasero (ambos)	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
265	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno c/u	Unidad	EVENTO	1	346.000	346.000
266	78180101-006	Cambiar fibras de freno de mano (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
267	78180101-006	Rectificación del tambor de freno de mano (ambos)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
268	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	27.711.000	27.711.000
269	78180101-006	Cambiar depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	4.205.000	4.205.000
270	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	641.000	641.000
271	78180101-006	Cambiar fluído de freno	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
272	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 260 al 271	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
273	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Cambiar faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	4.166.000	4.166.000
274	78180101-009	Cambiar faro señalero espejo c/u	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
275	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	2.949.000	2.949.000
276	78180101-009	Cambiar focos de luz alta y baja c/u	Unidad	EVENTO	1	2.060.000	2.060.000
277	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
278	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
279	78180101-009	Cambiar fusible	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
280	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
281	78180101-009	Cambiar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
282	78180101-009	Cambiar relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	507.000	507.000
283	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	721.000	721.000
284	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
285	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.578.000	2.578.000
286	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	488.000	488.000
287	78180101-009	Reparación del sistema del limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
288	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	Unidad	EVENTO	1	1.093.000	1.093.000
289	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
290	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	2.722.000	2.722.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

291	78180101-009	Cambiar sensor maf	Unidad	EVENTO	1	1.093.000	1.093.000
292	78180101-009	Reprogramación de ECU	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
293	78180101-009	Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
294	78180101-009	Cambiar bocina	Unidad	EVENTO	1	1.046.000	1.046.000
295	78180101-009	Cambiar Motor del levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	2.916.000
296	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	Unidad	EVENTO	1	3.370.000	3.370.000
297	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 273 al 296	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
298	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Alternador - Cambiar alternador completo	Unidad	EVENTO	1	12.212.000	12.212.000
299	78180101-009	Cambiar rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.714.000	1.714.000
300	78180101-009	Cambiar estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
301	78180101-009	Cambiar placa de diodos	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
302	78180101-009	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	5.599.000	5.599.000
303	78180101-009	Cambiar carbón y porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000
304	78180101-009	Reparar rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
305	78180101-009	Cambiar polea alternador	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
306	78180101-009	Cambiar ruleman (alternador)	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
307	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 298 al 306	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
308	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Motod de arranque - Cambiar motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	7.754.000	7.754.000
309	78180101-009	Cambiar inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.718.000	1.718.000
310	78180101-009	Reparación del inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
311	78180101-009	Cambiar campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	503.000	503.000
312	78180101-009	Reparación del campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	736.000	736.000
313	78180101-009	Cambiar bendix de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.555.000	1.555.000
314	78180101-009	Cambiar el automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	2.073.000	2.073.000
315	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 308 al 314	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
316	78180101-014	Serv. Mant. y rep. De Motor - Cambiar Juego de Pistón	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
317	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.299.000	1.299.000
318	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	807.000	807.000
319	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	3.143.000	3.143.000
320	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	362.000	362.000
321	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
322	78180101-014	Cambiar Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	3.641.000	3.641.000
323	78180101-014	Cambiar Junta tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	836.000	836.000
324	78180101-014	Cambiar tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	28.608.000	28.608.000
325	78180101-014	Prueba hidráulica de tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
326	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000
327	78180101-014	Cambiar retén frente Motor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
328	78180101-014	Cambiar soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	1.354.000	1.354.000
329	78180101-014	Cambiar tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	1.219.000	1.219.000
330	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
331	78180101-014	Rectificación de asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
332	78180101-014	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

333	78180101-014	Cambiar árbol de leva	Unidad	EVENTO	1	2.895.000	2.895.000
334	78180101-014	Cambiar cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	19.670.000	19.670.000
335	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	746.000	746.000
336	78180101-014	Rectificar tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
337	78180101-014	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.483.000	2.483.000
338	78180101-014	Cambiar termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
339	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.088.000	2.088.000
340	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución (Incluye: cadena, tensor y guías)	Unidad	EVENTO	1	2.706.000	2.706.000
341	78180101-014	Cambiar cadena	Unidad	EVENTO	1	1.462.000	1.462.000
342	78180101-014	Cambiar tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	609.000	609.000
343	78180101-014	Cambiar guías de cadena	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
344	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
345	78180101-014	Cambiar Bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	17.505.000	17.505.000
346	78180101-014	Cambiar pico inyector electrónico c/u	Unidad	EVENTO	1	6.191.000	6.191.000
347	78180101-014	Reparar pico inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
348	78180101-014	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
349	78180101-014	Cambiar electroventilador de Motor	Unidad	EVENTO	1	4.633.000	4.633.000
350	78180101-014	Cambiar aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.268.000	1.268.000
351	78180101-014	Cambiar radiador	Unidad	EVENTO	1	9.643.000	9.643.000
352	78180101-014	Limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
353	78180101-014	Reparación del radiador	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
354	78180101-014	Cambiar tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
355	78180101-014	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
356	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
357	78180101-014	Cambiar turbo	Unidad	EVENTO	1	30.847.000	30.847.000
358	78180101-014	Reparar turbo	Unidad	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000
359	78180101-014	Cambiar tapón de carter c/ arandela	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000
360	78180101-014	Cambiar correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.762.000	1.762.000
361	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.246.000	1.246.000
362	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	331.000	331.000
363	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 316 al 362	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
364	78180101-014	Mano de obra por Reparación Gral. de Motor	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
365	78180101-016	Serv. De mant. y rep. De sistema de aire acondicionado - Cambiar compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	10.797.000	10.797.000
366	78180101-016	Reparar compresor de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
367	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
368	78180101-016	Cambiar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	8.180.000	8.180.000
369	78180101-016	Reparar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	1.130.000
370	78180101-016	Cambiar evaporador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	4.839.000	4.839.000
371	78180101-016	Cambiar turbina de a. a.	Unidad	EVENTO	1	849.000	849.000
372	78180101-016	Cambiar filtro de a. a.	Unidad	EVENTO	1	548.000	548.000
373	78180101-016	Cambiar llave seleccionador de velocidad de ventilador	Unidad	EVENTO	1	4.754.000	4.754.000

Abg. Lisa Mencía M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

374	78180101-016	Cambiar termostato de a/c	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
375	78180101-016	Reparación de cañería de a. a.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
376	78180101-016	Carga de gas a. a.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
377	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	Unidad	EVENTO	1	1.246.000	1.246.000
378	78180101-016	Mant. De A. A. (Incluye: limpieza de evaporador, de condensador, de ductos y de bandeja de desagüe)	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
379	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 365 al 378	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
380	78180103-001	Cambio de aceite y filtros - Cambiar aceite Motor p/litro	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
381	78180103-001	Cambiar filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
382	78180103-001	Cambiar filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
383	78180103-001	Cambiar filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
384	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
385	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
386	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
387	78180103-001	Cambiar aceite reductor del 4x4 p/ litro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
388	78180103-001	Cambiar líquido refrigerante/anticongelante (por galón)	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
389	78180103-001	Cambiar fluído de freno/embrague (500 ml.)	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
390	78180103-001	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	Unidad	EVENTO	1	517.000	517.000
391	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 380 al 390	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
392	78180201-001	Serv. De chapería y pintura - Chapería y pintura por pieza	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
393	78180201-001	Serv. De Gomería - Rotación de ruedas	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
394	78180201-001	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
395	78180201-001	Cambio de pico c/u	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
396	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 392 al 395	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
397	78180201-001	Serv. De chapería y/o pintura - Accesorios - Cambiar manija externa abre puerta	Unidad	EVENTO	1	1.406.000	1.406.000
398	78180201-001	Cambiar manija interna abre puerta	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
399	78180201-001	Cambiar cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
400	78180201-001	Reparación del mecanismo del levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
401	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 397 al 400	Hora	EVENTO	1	170.000	170.000
402	78180101-002	TOYOTA HILUX 4x4 D/C AÑO 2019 - Serv. De mant. y rep. De sistema de caja de transmisión - Cambiar caja de transmisión	Unidad	EVENTO	1	61.406.000	61.406.000
403	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	4.208.000	4.208.000
404	78180101-002	Cambiar engranajes	Unidad	EVENTO	1	10.628.000	10.628.000
405	78180101-002	Cambiar eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	2.451.000	2.451.000
406	78180101-002	Cambiar eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.655.000	3.655.000
407	78180101-002	Cambiar rulemán	Unidad	EVENTO	1	3.663.000	3.663.000
408	78180101-002	Cambiar retén	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
409	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000

Abg. Lisa Mencía M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1112

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

410	78180101-002	Cambiar juego de junta	Unidad	EVENTO	1	1.881.000	1.881.000
411	78180101-002	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
412	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 402 al 411	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
413	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja de transmision - reductora - Cambiar reductora del 4x4	Unidad	EVENTO	1	21.762.000	21.762.000
414	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	4.567.000	4.567.000
415	78180101-002	Cambiar engranajes	Unidad	EVENTO	1	7.480.000	7.480.000
416	78180101-002	Cambiar ruleman	Unidad	EVENTO	1	923.000	923.000
417	78180101-002	Cambiar retén	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
418	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 413 al 417	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
419	78180101-002	Serv. De mant. y rep. De sistema de caja de transmisión - Cambiar cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	11.240.000	11.240.000
420	78180101-002	Cambiar centralizador cardán	Unidad	EVENTO	1	1.811.000	1.811.000
421	78180101-002	Cambiar cruceta cardán trasero	Unidad	EVENTO	1	827.000	827.000
422	78180101-002	Cambiar cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.845.000	3.845.000
423	78180101-002	Cambiar cruceta cardán del 4x4	Unidad	EVENTO	1	814.000	814.000
424	78180101-002	Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
425	78180101-002	Cambiar ruleman de piñón	Unidad	EVENTO	1	657.000	657.000
426	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	Unidad	EVENTO	1	1.002.000	1.002.000
427	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	7.205.000	7.205.000
428	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
429	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
430	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	2.579.000	2.579.000
431	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	Unidad	EVENTO	1	2.014.000	2.014.000
432	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	Unidad	EVENTO	1	796.000	796.000
433	78180101-002	Cambiar retén de brida	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
434	78180101-002	Cambiar Motor encastre del 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.793.000	2.793.000
435	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.141.000	1.141.000
436	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.337.000	1.337.000
437	78180101-002	Cambiar retén de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
438	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
439	78180101-002	Cambiar homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013.000	4.013.000
440	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	Unidad	EVENTO	1	1.401.000	1.401.000
441	78180101-002	Cambiar triceta de transmisión c/u	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
442	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (Incluye: ruleman,seguro y retén)	Unidad	EVENTO	1	878.000	878.000
443	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
444	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 419 al 443	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
445	78180101-003	Serv. De mant. y rep. De sistema de dirección hidráulica - Cambiar cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	13.634.000	13.634.000
446	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	Unidad	EVENTO	1	1.727.000	1.727.000
447	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	Unidad	EVENTO	1	381.000	381.000
448	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	5.486.000	5.486.000
449	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.083.000	1.083.000

Abg. Lisa Mencía M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

450	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.635.000	2.635.000
451	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.971.000	1.971.000
452	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
453	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
454	78180101-003	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
455	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
456	78180101-003	Limpieza y purga del sistema de D/H (Incluye: cañería y reservorio de fluído)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
457	78180101-003	Cambiar reservorio de fluído de D/H	Unidad	EVENTO	1	1.474.000	1.474.000
458	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 445 al 457	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
459	78180101-004	Serv. De mant. y rep. De sistema de suspensión - Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.758.000	1.758.000
460	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	1.618.000	1.618.000
461	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000
462	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	2.535.000	2.535.000
463	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000
464	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
465	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
466	78180101-004	Cambiar rótula inferior	Unidad	EVENTO	1	811.000	811.000
467	78180101-004	Cambiar rótula superior	Unidad	EVENTO	1	583.000	583.000
468	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	Unidad	EVENTO	1	998.000	998.000
469	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
470	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
471	78180101-004	Cambiar centro elástico	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
472	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	541.000	541.000
473	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 459 al 472	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
474	78180101-005	Serv. De mant. y rep. De sistema de embrague - Cambiar disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.576.000	1.576.000
475	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
476	78180101-005	Cambiar plato de presión	Unidad	EVENTO	1	2.318.000	2.318.000
477	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	68.000	68.000
478	78180101-005	Cambiar retén de bancada	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
479	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
480	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.115.000	1.115.000
481	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	774.000	774.000
482	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
483	78180101-005	Rectificación del volante Motor	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
484	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 474 al 483	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
485	78180101-006	Serv. De mant. y rep. De sistema de freno -Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	1.805.000	1.805.000
486	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.825.000	1.825.000
487	78180101-006	Rectificación del disco de freno (ambos)	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
488	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	477.000	477.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

489	78180101-006	Cambiar fibras freno (ambas ruedas)	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
490	78180101-006	Rectificación del tambor freno trasero (ambos)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
491	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	Unidad	EVENTO	1	1.627.000	1.627.000
492	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	636.000	636.000
493	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
494	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	3.571.000	3.571.000
495	78180101-006	Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	6.872.000	6.872.000
496	78180101-006	Cambiar depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	4.389.000	4.389.000
497	78180101-006	Cambiar caño flexible	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
498	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	627.000	627.000
499	78180101-006	Cambiar fluído de freno	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
500	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 485 al 499	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
501	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Cambiar faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	9.252.000	9.252.000
502	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
503	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.462.000	1.462.000
504	78180101-009	Cambiar focos de luz alta y baja c/u	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
505	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000
506	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
507	78180101-009	Cambiar fusible C/U	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
508	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
509	78180101-009	Cambiar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
510	78180101-009	Cambiar relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	556.000	556.000
511	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	807.000	807.000
512	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	324.000	324.000
513	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000
514	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relayu	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
515	78180101-009	Reparación del sistema del limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
516	78180101-009	Cambiar Motor del limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	2.831.000	2.831.000
517	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	Unidad	EVENTO	1	1.395.000	1.395.000
518	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
519	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
520	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.851.000	1.851.000
521	78180101-009	Cambiar sensor maf	Unidad	EVENTO	1	1.395.000	1.395.000
522	78180101-009	Reprogramación de ECU	Unidad	EVENTO	1	8.512.000	8.512.000
523	78180101-009	Cambiar ECU	Unidad	EVENTO	1	8.420.000	8.420.000
524	78180101-009	Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	459.000	459.000
525	78180101-009	Cambiar bocina	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
526	78180101-009	Cambiar Motor del levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	2.916.000
527	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	Unidad	EVENTO	1	1.978.000	1.978.000
528	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 501 al 527	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
529	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Alternador - Cambiar alternador completo	Unidad	EVENTO	1	9.402.000	9.402.000
530	78180101-009	Cambiar rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.683.000	1.683.000

Abg. Lisa Mancia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

531	78180101-009	Cambiar estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	4.226.000	4.226.000
532	78180101-009	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.465.000	1.465.000
533	78180101-009	Cambiar carbon y porta carbon de alternador	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
534	78180101-009	Reparación del rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
535	78180101-009	Cambiar polea alternador	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
536	78180101-009	Cambiar ruleman (alternador)	Unidad	EVENTO	1	916.000	916.000
537	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 529 al 536	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
538	78180101-009	Serv. De mant. y rep. De sistema eléctrico - Motor de arranque - Cambiar motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	7.382.000	7.382.000
539	78180101-009	Cambiar inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.596.000	1.596.000
540	78180101-009	Cambiar campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
541	78180101-009	Reparación del campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
542	78180101-009	Cambiar bendix de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.124.000	1.124.000
543	78180101-009	Cambiar el automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	1.596.000	1.596.000
544	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 538 al 543	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
545	78180101-014	Serv. De mant. y rep. De Motor - Cambiar Juego de Pistón c/u	Unidad	EVENTO	1	1.359.000	1.359.000
546	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela c/u	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
547	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada c/u	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
548	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva c/u	Unidad	EVENTO	1	111.000	111.000
549	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.901.000	1.901.000
550	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
551	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000
552	78180101-014	Cambiar Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.340.000	1.340.000
553	78180101-014	Cambiar Junta tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
554	78180101-014	Cambiar tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	17.535.000	17.535.000
555	78180101-014	Prueba hidráulica de tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
556	78180101-014	Cambiar soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	556.000	556.000
557	78180101-014	Cambiar tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	2.198.000	2.198.000
558	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
559	78180101-014	Rectificación de asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
560	78180101-014	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
561	78180101-014	Cambiar árbol de leva	Unidad	EVENTO	1	4.458.000	4.458.000
562	78180101-014	Cambiar cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	11.473.000	11.473.000
563	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
564	78180101-014	Rectificación de tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
565	78180101-014	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.732.000	1.732.000
566	78180101-014	Cambiar termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	221.000	221.000
567	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.889.000	1.889.000
568	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (Incluye: correa dentada, tensor y polea de tensor)	Unidad	EVENTO	1	1.862.000	1.862.000
569	78180101-014	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	509.000	509.000
570	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
571	78180101-014	Cambiar rulemán tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	837.000	837.000

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

Abg. Lisa Melgarejo M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 1142.

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

572	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
573	78180101-014	Cambiar Bomba de alta potencia	Unidad	EVENTO	1	18.245.000	18.245.000
574	78180101-014	Cambiar pico inyector electrónico c/u	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000
575	78180101-014	Reparar pico inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
576	78180101-014	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
577	78180101-014	Cambiar embrague de ventilador	Unidad	EVENTO	1	3.436.000	3.436.000
578	78180101-014	Cambiar aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
579	78180101-014	Cambiar radiador	Unidad	EVENTO	1	8.069.000	8.069.000
580	78180101-014	Limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
581	78180101-014	Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
582	78180101-014	Cambiar tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
583	78180101-014	Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
584	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
585	78180101-014	Cambiar tapa de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
586	78180101-014	Cambiar turbo	Unidad	EVENTO	1	27.045.000	27.045.000
587	78180101-014	Reparar turbo	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
588	78180101-014	Cambiar tapón de carter c/ arandela	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000
589	78180101-014	Cambiar correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	888.000	888.000
590	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.798.000	1.798.000
591	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	Unidad	EVENTO	1	1.594.000	1.594.000
592	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 545 al 591	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
593	78180101-014	Mano de obra por Reparación Gral. Motor	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
594	78180101-016	Serv. De mant. y rep. De sistema de aire acondicionado - Cambiar compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	11.461.000	11.461.000
595	78180101-016	Reparar compresor de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
596	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
597	78180101-016	Cambiar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000
598	78180101-016	Reparar condensador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
599	78180101-016	Cambiar evaporador de a. a.	Unidad	EVENTO	1	5.343.000	5.343.000
600	78180101-016	Cambiar turbina de a. a.	Unidad	EVENTO	1	2.199.000	2.199.000
601	78180101-016	Cambiar filtro de polen a. a.	Unidad	EVENTO	1	351.000	351.000
602	78180101-016	Cambiar llave seleccionador de velocidad de ventilador	Unidad	EVENTO	1	5.240.000	5.240.000
603	78180101-016	Cambiar termostato de a/c	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
604	78180101-016	Reparación de cañería de a. a.	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
605	78180101-016	Carga de gas a. a.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
606	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	Unidad	EVENTO	1	976.000	976.000
607	78180101-016	Mant. De A. A. (Incluye: limpieza de evaporador, de condensador, de ductos y de bandeja de desague)	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
608	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 594 al 607	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
609	78180103-001	Cambio de aceite y filtros - Cambiar aceite Motor p/litro	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
610	78180103-001	Cambiar filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
611	78180103-001	Cambiar filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 142.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N.° 01/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y TOYOTA HILUX - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" CON ID N.° 437880, A LA EMPRESA TOYOTOSHI S.A., CON RUC N.° 80003128-8, REPRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RIVAROLA DE CABAÑAS CON C.I. N.° 624.040

612	78180103-001	Cambiar filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
613	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
614	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
615	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
616	78180103-001	Cambiar aceite reductor del 4x4 p/ litro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
617	78180103-001	Cambiar líquido refrigerante/anticongelante (por galón)	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
618	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
619	78180103-001	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	Unidad	EVENTO	1	796.000	796.000
620	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 609 al 619	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
621	78180201-001	Serv. De chapería y pintura - Chapería y pintura por pieza	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
622	78180201-001	Serv. De gomería - Rotación de ruedas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
623	78180201-001	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
624	78180201-001	Cambio de pico c/u	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
625	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 621 al 624	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
626	78180201-001	Serv. De chapería y/o pintura - Accesorios - Cambiar manija externa abre puerta	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000
627	78180201-001	Cambiar manija interna abre puerta	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000
628	78180201-001	Cambiar cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	2.328.000	2.328.000
629	78180201-001	Reparar mecanismo del levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
630	78180201-001	Polarizado completo	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
631	80111613-9999	Mano de obra por hora ítems 626 al 630	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
						Precio total en guaraníes	**1.607.548.000**

2.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a suscribir el contrato emergente de la presente adjudicación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

3.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder a la afectación presupuestaria en el objeto de gasto correspondiente, asignados a los programas presupuestarios del Ministerio Público para el Ejercicio Fiscal 2024. Los mismos quedan sujetos a la aprobación del "Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024". El saldo previsto para el Ejercicio Fiscal 2025, queda sujeto a la aprobación del presupuesto de la Nación para el ejercicio correspondiente.

4.- ESTABLECER que las facturas presentadas de acuerdo con la prestación de los bienes, sean obligadas según los créditos presupuestarios previstos en el "Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" y su Decreto Reglamentario, pagaderos una vez finalizados los trámites administrativos de rigor.

5.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO * FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO *

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado