ANEXO B-02-08

CONTRATACION DIRECTA SUB UOC RNP Nº 12/2010

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SEGUNDO LLAMADO"

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEMS	Descripción	S. PAZOS Servicios técnicos especializados						TECNOMAQ Ingeniería						EN OBRAS					
		Marca	Procedencia	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner	N/M	PY.	1	2	550.000	1.100.000	TECNOMAQ	PY.	1	2	1.378.000	2.756.000	EN OBRAS	PY.	1	2	1.950.000	3.900.000
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP	N/M	PY.	1	2	1.100.000	2.200.000	TECNOMAQ	PY.	1	2	1.740.000	3.480.000	EN OBRAS	PY.	1	2	2.050.000	4.100.000
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca VCP	N/M	PY.	1	2	550.000	1.100.000	TECNOMAQ	PY.	1	2	1.378.000	2.756.000	EN OBRAS	PY.	1	2	1.950.000	3.900.000
4	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU	N/M	PY.	4	8	420.000	3.360.000	TECNOMAQ	PY.	4	8	350.000	2.800.000	EN OBRAS	PY.	4	8	550.000	4.400.000
							7.760.000						11.792.000						16.300.000

Roque González Benítez
Vice Ministro

Gerardo González
Jefe de Gabinete

María [illegible] Barrios
Directora General de Administración y Finanzas

Judith M. Vera B.
Directora Radio Nacional del Py.

Gustavo Canatta
Asesor - SICOM