2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	116.000	140.000	50.000
T						Total Ítem 1	**443.342**	**531.000**	**392.000**
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	81.200	98.000	120.000
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	188.894	227.000	179.000
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	522.000	630.000	495.000
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	475.840	574.000	451.228
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	72.500	87.000	70.000
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	210.230	253.000	200.000
2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	244.665	295.000	232.010
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	319.000	385.000	120.000
T						Total Ítem 2	**2.114.329**	**2.549.000**	**1.867.238**
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	377.000	455.000	357.500
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	138.121	166.000	131.000
2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	122.227	147.000	115.905
2	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	56.497	68.000	70.000
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	31.909	38.000	30.500
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	211.700	255.000	120.000
T						Total Ítem 3	**937.454**	**1.129.000**	**824.905**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	92.320	111.000	87.545
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	323.251	390.000	310.000
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	264.940	319.000	251.236
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	243.193	293.000	230.700
2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	208.201	251.000	200.000
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	121.136	146.000	114.870
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	93.364	112.000	120.000
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	212.875	256.000	201.864
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	286.794	346.000	271.960
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	342.200	413.000	120.000
T						**Total Ítem 4**	**2.188.274**	**2.637.000**	**1.908.175**
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	74.723	90.000	90.000
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	73.030	88.000	70.000
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	262.272	316.000	248.000
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	213.430	257.000	203.000
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	117.260	141.000	110.200
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	89.214	107.000	84.600
2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	76.926	92.000	73.000
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	244.324	294.000	232.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	243.430	293.000	240.000
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	123.242	148.000	116.000
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	304.500	367.000	120.000
T						**Total Ítem 5**	**1.822.351**	**2.193.000**	**1.586.800**
2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	258.889	312.000	300.000
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	186.489	225.000	180.000
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	202.018	243.000	191.000
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.314.490	1.586.000	1.250.000
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	197.155	237.000	186.000
2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	211.700	255.000	200.000
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	406.000	490.000	385.000
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	275.000
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	72.500	87.000	100.000
2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	126.950	153.000	120.000
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	342.200	413.000	100.000
T						**Total Ítem 6**	**3.608.391**	**4.351.000**	**3.287.000**
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	163.046	196.000	155.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administracion - DIBEN

2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	189.393	228.000	179.000
2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	399.263	481.000	378.000
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	311.341	375.000	296.000
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	449.500	542.000	426.000
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	60.175	72.000	90.000
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	197.200	238.000	120.000
T						**Total Ítem 7**	**1.769.918**	**2.132.000**	**1.644.000**
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	692.182	835.000	700.000
2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	635.627	767.000	603.000
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	240.271	289.000	227.800
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	628.251	758.000	595.000
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	229.904	277.000	220.000
2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	107.723	130.000	100.000
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	403.100	486.000	150.000
T						**Total Ítem 8**	**2.937.058**	**3.542.000**	**2.595.800**
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	348.000	420.000	330.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.238	60.000	50.000
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	200.826	242.000	190.000
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	222.497	268.000	210.900
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	316.000
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	290.536	350.000	275.000
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	187.322	226.000	177.000
2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	147.900	178.000	100.000
T						**Total Ítem 9**	**1.780.819**	**2.146.000**	**1.648.900**
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	198.629	239.000	188.000
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	334.860	404.000	300.000
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	758.337	915.000	719.000
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	241.137	291.000	228.000
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	116.511	140.000	120.000
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	304.500	367.000	120.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**1.953.974**	**2.356.000**	**1.675.000**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 2**			**19.555.910**	**23.566.000**	**17.429.818**
3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	31.191	37.000	40.000
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	29.586	35.000	40.000
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	29.586	35.000	40.000
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	89.674	108.000	85.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	124.230	149.000	117.500
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	89.038	107.000	90.000
3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	133.400	161.000	90.000
T						**Total Ítem 1**	**526.705**	**632.000**	**502.500**
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	449.500	542.000	426.250
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	563.696	680.000	534.540
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	72.500	87.000	70.000
3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	72.500	87.000	70.000
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	347.574	419.000	329.000
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	437.637	528.000	415.000
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	150.000
T						**Total Ítem 2**	**2.233.407**	**2.693.000**	**1.994.790**
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	304.500	367.000	288.750
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	132.449	159.000	125.500
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	132.769	160.000	125.000
3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	86.675	104.000	82.000
3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	54.407	65.000	60.000
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	229.668	277.000	130.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 3	940.468	1.132.000	811.250
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	137.017	165.000	129.930
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	337.517	407.000	320.000
3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	298.598	360.000	285.000
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	277.662	335.000	263.300
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	238.440	287.000	226.000
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	129.319	156.000	122.000
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	113.895	137.000	110.000
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	208.693	251.000	197.000
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	350.845	423.000	332.000
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	150.000
T						Total Ítem 4	2.381.986	2.871.000	2.135.230
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	96.673	116.000	100.000
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	104.599	126.000	99.000
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	201.548	243.000	191.000
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	132.894	160.000	126.020
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	565.515	682.000	536.000
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	612.640	739.000	580.900

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
-DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	144.146	173.000	130.000
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	142.494	171.000	135.000
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	255.767	308.000	242.500
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	261.000	315.000	130.000
T						**Total Ítem 5**	**2.517.276**	**3.033.000**	**2.270.420**
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	296.261	357.000	280.000
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	172.263	207.000	165.000
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	188.928	228.000	179.000
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.837.660	2.217.000	1.742.600
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	248.832	300.000	235.900
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	275.500	332.000	261.250
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	596.184	719.000	565.300
3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	319.000	385.000	302.500
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	75.786	91.000	75.000
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	155.293	187.000	150.000
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	120.000
T						**Total Ítem 6**	**4.455.707**	**5.373.000**	**4.076.550**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	172.450	208.000	163.000
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	184.451	222.000	174.000
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	275.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	52.200	63.000	70.000
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	246.500	297.000	120.000
T						**Total Ítem 7**	**945.601**	**1.140.000**	**802.000**
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	677.086	817.000	642.000
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	617.373	745.000	585.440
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	344.715	416.000	326.000
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	626.724	756.000	594.000
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	281.223	339.000	266.000
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	135.509	163.000	150.000
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	406.000	490.000	150.000
T						**Total Ítem 8**	**3.088.630**	**3.726.000**	**2.713.440**
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	275.500	332.000	260.000
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	261.000	315.000	247.000
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	60.636	73.000	57.500

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	294.233	355.000	270.000
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	261.329	315.000	250.000
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	275.000
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	237.370	286.000	220.000
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	190.770	230.000	180.000
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	226.200	273.000	150.000
T						**Total Ítem 9**	**2.097.038**	**2.529.000**	**1.909.500**
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	322.444	389.000	305.000
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	329.496	397.000	312.000
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	631.544	762.000	590.000
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	312.671	377.000	290.000
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	143.378	173.000	135.000
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	406.000	490.000	150.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**2.145.533**	**2.588.000**	**1.782.000**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 3**			**21.332.351**	**25.717.000**	**18.997.680**
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	29.294	35.000	40.000
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	33.380	40.000	40.000
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	33.380	40.000	40.000
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	98.599	118.000	100.000
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	111.602	134.000	100.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
Directora de Administración - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	112.354	135.000	100.000
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	127.600	154.000	100.000
T						**Total Ítem 1**	**546.209**	**656.000**	**520.000**
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	87.000	105.000	80.000
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	237.352	286.000	225.000
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	536.500	647.000	500.000
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	692.028	835.000	650.000
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	72.500	87.000	68.000
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	240.684	290.000	228.000
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	309.116	373.000	293.000
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	269.700	325.000	255.750
T						**Total Ítem 2**	**2.444.880**	**2.948.000**	**2.299.750**
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	315.000
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	143.611	173.000	136.000
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	151.067	182.000	143.000
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	71.240	85.000	70.000
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	41.160	49.000	40.000
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	217.500	262.000	100.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro
Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 3	958.078	1.153.000	804.000
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	118.097	142.000	110.000
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	121.236	146.000	114.000
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	388.600	469.000	368.000
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	388.600	469.000	368.000
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	255.431	308.000	240.000
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	203.000	245.000	120.000
T						Total Ítem 4	1.474.964	1.779.000	1.320.000
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	105.956	127.000	100.000
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	101.288	122.000	100.000
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	279.156	336.000	264.000
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	229.852	277.000	217.000
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	103.989	125.000	100.000
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	101.295	122.000	96.000
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	95.629	115.000	90.000
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	382.978	462.000	363.000
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	379.274	457.000	359.000
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	184.332	222.000	174.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	150.000
T						Total Ítem 5	**2.297.249**	**2.767.000**	**2.013.000**
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	271.222	327.000	257.000
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	182.217	219.000	172.000
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	230.179	277.000	218.000
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.537.007	1.855.000	1.457.000
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	282.823	341.000	268.000
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	217.500	262.000	205.000
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	261.000	315.000	247.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	275.500	332.000	260.000
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	94.149	113.000	90.000
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	160.140	193.000	150.000
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	362.500	437.000	150.000
T						Total Ítem 6	**3.874.237**	**4.671.000**	**3.474.000**
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	166.959	201.000	158.000
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	185.630	224.000	175.000
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	348.000	420.000	330.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Lic. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	47.494	57.000	50.000
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	174.000	210.000	150.000
T						Total Ítem 7	**922.083**	**1.112.000**	**863.000**
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	701.676	846.000	665.000
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	508.451	613.000	482.000
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	365.245	440.000	346.000
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	609.563	735.000	578.000
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	289.945	349.000	274.000
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	87.410	105.000	90.000
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	420.500	507.000	120.000
T						Total Ítem 8	**2.982.790**	**3.595.000**	**2.555.000**
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	223.300	269.000	210.000
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	391.500	472.000	370.000
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	51.380	62.000	50.000
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	307.368	370.000	291.000
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	359.889	434.000	341.000
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	116.000	140.000	110.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	437.156	527.000	414.000
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	139.200	168.000	132.000
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	175.000	100.000
T						**Total Ítem 9**	**2.170.793**	**2.617.000**	**2.018.000**
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	243.728	294.000	230.000
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	379.627	458.000	360.000
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	632.200	763.000	590.000
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	260.361	314.000	230.000
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	124.664	150.000	110.000
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	374.100	451.000	200.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**2.014.680**	**2.430.000**	**1.720.000**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 4**			**19.685.963**	**23.728.000**	**17.586.750**
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	29.294	35.000	40.000
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	33.380	40.000	40.000
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	33.380	40.000	40.000
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	98.599	118.000	93.000
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	111.602	134.000	105.000
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	112.354	135.000	105.000
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	127.600	154.000	90.000
T						**Total Ítem 1**	**546.209**	**656.000**	**513.000**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Tit.
Consejo de Administracion - DIBEN