INFORME DE EVALUACIÓN
LCO N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINNA". PLURIANUAL 2021-2022, ID. N° 403.343

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 09:30 horas, se reúnen en la sala de reuniones de la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones sito en la Avda. Mariscal López N° 2029 y Acá Carayá, los miembros del Comité evaluador designados según Resolución MINNA N° 942/2021 de fecha 20/10/2021, a fin de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 11/2021 - "Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del MNNA", Plurianual 2021-2022, con ID. N° 403.353, convocada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y cuya Apertura de sobres se efectuó en fecha quince de noviembre del corriente año.-

La evaluación se realiza de conformidad a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus modificaciones, el Decreto N° 2.992/19 "Que reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas" y sus modificaciones, y de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Convocante en la Carta de invitación del llamado.----------

PRIMERO: El Orden del día establecido está integrado por los siguientes puntos:

- Lectura y registro del Acta de Apertura de sobres.
- Verificación de la oferta respecto al cumplimiento de la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial requeridos en la Carta de invitación, en concordancia con lo establecido en inc. a) numeral 1 del Art. 63 del Decreto N° 2992/19 "Método de evaluación".
- Análisis de la oferta presentada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 del Decreto N° 2.992/19 "Método de evaluación".
- Recomendaciones.

SEGUNDO: Que, el Comité evaluador antes de dar inicio a la evaluación de la oferta presentada en el marco de la **LCO N° 11/2021** de acuerdo a lo establecido en el **art. 14 "Disponibilidad Presupuestaria"** de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" procede a cerciorarse de que el mismo posea respaldo presupuestario, encontrándose entre los documentos obrantes entregados por la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones (DUOC) el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 141/2021,** correspondiente al **PAC Institucional N° 403.343**, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 190.000.000 (Guaraníes ciento noventa millones)** según Programa Anual de Contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 15 del Decreto N° 2992/19** que lo reglamenta. Cabe mencionar que al tratarse de un llamado plurianual lo concerniente al siguiente ejercicio estará sujeto a la aprobación de la respectiva ley de presupuesto.----------

TERCERO: Luego, se da lectura al **Acta de Apertura de sobres**, de fecha 15 de noviembre del corriente, en el cual se dejó asentada la recepción de **04 (cuatro)** ofertas, para su análisis técnico y económico, los cuales se detallan a continuación con sus respectivos correos electrónicos consignados en el acta, así como el monto total de sus ofertas:

FIRMA OFERENTE	DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
AUTOMOTIVE S.A.I.E.	servicios@automotive.com.py	Gs. 419.924.085
TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	tracks-car1@hotmail.com	Gs. 490.130.000
RIO DE LA PLATA S.A.	riodelaplata.sa@hotmail.com	Gs. 502.844.500
TALLER RC DE CRISPÍN FERNÁNDEZ	taller.rc@hotmail.com	Gs. 385.447.932

En el Acta de Apertura no se dejaron las siguientes observaciones:

- Por parte de la empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E.: que las empresas RC y Tracks Car no asistieron a la visita técnica para la verificación de la flota de la entidad.
- Por parte de la Convocante: que la empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. no presentó en la oferta documento alguno que acredite la representación legal de la persona jurídica, y tampoco presentó constancia del SIPE.

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis Martínez Vargas
Jefe de Transporte
SNNA

ABG. CESAR SÁNCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Las mencionadas observaciones serán tenidas en cuenta conforme al orden y metodología establecida, pasando primeramente a analizar los documentos sustanciales.

CUARTO: De acuerdo a la metodología de evaluación establecida en el Art. 63 del Decreto reglamentario 2.992/19, se procede a analizar las ofertas en cuanto al suministro y contenido de las documentaciones de carácter básico sustancial requeridos:

Formulario de oferta y lista de precios debidamente completados y firmados:

En la verificación de los formularios de oferta y lista de precios, el comité constata que los oferentes **AUTOMOTIVE S.A.I.E., TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO, RIO DE LA PLATA S.A.** y **TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ** presentaron los documentos debidamente completados y firmados; y además, considerando que los nuevos formularios de oferta ya incluyen en su texto tanto la Declaración Jurada del artículo 40 de la Ley 2051/03 como la Declaración Jurada sobre trabajo infantil, los mismos también se consideran correctamente presentados.----------

Documentos que acreditan la existencia del oferente y la facultad de representación del firmante de la oferta para comprometer al oferente:

OFERENTE	FIRMANTE	DOCUMENTOS DE REPRESENTACIÓN
AUTOMOTIVE S.A.I.E.	Lic. Alejandro Bellón, Presidente	Se constata que efectivamente dicha empresa omitió la presentación tanto física como mediante de una constancia del SIPE, del Estatuto de la sociedad, así como documentos que acrediten las facultades de representación del firmante de la oferta. Siendo dos documentos sustanciales y básicos para su admisibilidad. **No cumple.**
TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	Sr. Jorge Claudio Maure Navarro	Presenta adjunto en su oferta la copia de su cédula de identidad. Al tratarse de persona física con dicho documento se tiene por acreditado el requisito, y además él mismo suscribe la oferta. **Cumple.**
RIO DE LA PLATA S.A.	María Cecilia Facetti Amarilla, apoderada	Presenta la constancia SIPE N° 1670571 en el cual se encuentra activo el estatuto de la sociedad (escritura N° 10, folio N° 16 y sgtes., protocolo civil "A", registro notarial N° 776), así como un poder otorgado a favor de la representante que acreditan sus facultades para obligar al oferente (escritura N° 40, folio N° 59/62, protocolo comercial "B", registro notarial N° 1037), y también la copia de cédula de dicha persona. **Cumple**
TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ	Sr. Crispín Rufinelli Fernández, propietario	Presenta mediante la constancia SIPE N° 1670693 la copia de su cédula de identidad, y con dicho documento se cumple con el requisito, siendo la misma persona la que suscribe la oferta. **Cumple**

ING. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida:
El comité hace constar que todos los oferentes presentaron correctamente la Declaración jurada de mantenimiento de oferta, debidamente extendidas por el plazo y por el monto requerido.----------

Constancia de visita: la convocante estableció en el PBC una visita de carácter obligatoria a fin de que los interesados puedan observar los vehículos que serán objeto de los mantenimientos y reparaciones y de esa manera recabar la información que sea necesaria para elaborar adecuadamente sus ofertas. Dicha diligencia se indica en el resumen de ***Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación*** del PBC, la constancia de participación es un documento indicado con asterisco (*), es decir que reviste carácter sustancial.

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis Martínez Varges
Jefe de Transporte
SNNA

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

En tal sentido, se ha observado que las empresas AUTOMOTIVE S.AI.E. y RIO DE LA PLATA S.A. efectivamente presentan la mencionada constancia, en cambio TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO y TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ no cumplieron con dicho requisito.

Esta situación también está confirmada a través del informe presentado a la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones por la Dirección Administrativa y su Departamento de Transporte (Memorándum DA N° 1388/2021, Memorándum DT N° 409/2021) cuya copia se tuvo a la vista entre los documentos que forman parte de la carpeta del presente llamado. En dicho documento consta cuales fueron las empresas que participaron de la visita, siendo dos de ellas las firmas AUTOMOTIVE S.AI.E. y RIO DE LA PLATA S.A., además de Taller Mecánico San Antonio de Carlos Barrientos.

De esta manera se concluye que las firmas TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO y TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ no cumplen en este punto.

Por último, también se destaca que conforme al pliego estándar aprobado por la DNCP, en el caso de las personas físicas la presentación de la **Constancia del RUC** es también un requisito sustancial, es decir que debe ser presentado con la oferta (físicamente o a través de la constancia del SIPE), y en este caso la firma TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO tampoco ha observado dicha exigencia, mientras que TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ presenta correctamente (son los dos oferentes que son personas físicas).

QUINTO: Luego de los análisis realizados a fin de verificar si las ofertas presentadas cumplen satisfactoriamente con la presentación de todos los documentos básicos de carácter sustancial solicitados en la Carta de invitación, se concluye que las ofertas cumplen con los requerimientos, y así también se incluyen documentos legales como Certificado de Cumplimiento Tributario, Constancia del RUC, Patente municipal, los cuales fueron también verificados detalladamente, y se resumen a continuación:

	Oferente: AUTOMOTIVE S.A.I.E.	**Oferente: TRACKS CAR DE JORGE MAURE NAVARRO**	**Oferente: RIO DE LA PLATA S.A.**	**Oferente: TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ**
1. Formulario de Oferta *	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Cumple	Cumple	No presenta	Cumple
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple	Cumple	No presenta	No presenta
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros de Conformidad con el formulario estándar Sección de Formularios	Cumple	No presenta	No presenta	No presenta
7. Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	No presenta	Cumple	Cumple	Cumple
9. Certificado de participación a la visita informativa en sede del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (*)	Cumple	**No cumple**	Cumple	**No cumple**
*Documentos legales. Oferentes Individuales. **Personas físicas.***	**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**	**TRACKS CAR DE JORGE MAURE NAVARRO**	**RIO DE LA PLATA S.A.**	**TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ**
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	-	Cumple	-	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	-	**No cumple**	-	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad, una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	-	-	-	-
*Documentos legales. Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.***	**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**	**TRACKS CAR DE JORGE MAURE NAVARRO**	**RIO DE LA PLATA S.A.**	**TALLER RC DE CRISPÍN RUFINELLI FERNÁNDEZ**

LIC. RUBEN MARTINEZ
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis Martínez
Jefe de Transporte
SNNA

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	**No cumple**	-	Cumple	-
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	No cumple	-	Cumple	-
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	**No cumple**	-	Cumple	-
Constancia SIPE N°	-	-	1670571	1670693

Se aclara que en lo que respecta a documentos sustanciales se aplica el criterio de "Cumple" o "No cumple" según la verificación realizada.
En caso de documentos formales se indica "No presenta" si el documento no se encuentra en la oferta o en el SIPE (si tiene la constancia), pues es estos casos es factible que el comité formule la solicitud a los oferentes.

SEXTO: Luego de las verificaciones realizadas conforme a lo que expresa el Art. 63 del Decreto reglamentario 2.992/19 en cuanto a verificación de los documentos de carácter básico sustancial, el Comité evaluador dando continuidad al análisis de las ofertas presentadas, procede a clasificarlas de acuerdo a lo establecido en el método de evaluación enunciado en el Art. 63 inc. a) numeral 2 y 3 del mencionado Decreto, y que queda registrada en el **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** que forma parte del presente informe como **Anexo N° 1**.------

Se aclara que en la verificación de la planilla de precio se observó un error aritmético en el monto total de la oferta, siendo consultado al oferente y el mismo aceptó expresamente dicha corrección, manteniéndose inalterables los precios unitarios.----------

En cuanto al margen de preferencia nacional, en este caso no es aplicado. Cabe mencionar primeramente que todas las ofertas cuentan con el certificado por lo que el orden no se vería alterado, y en segundo punto se da la situación que solo una oferta superó la evaluación de documentos sustanciales, por tanto solo dicha oferta pasa a formar parte del cuadro comparativo.----------

SÉPTIMO: Con las aclaraciones realizadas más arriba, se pasa a analizar la oferta presentada por la empresa **RIO DE LA PLATA S.A.**:

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA". ID N° Nº 403.343			RIO DE LA PLATA S.A.	
Ítem	Descripción del servicio	REFERENCIAL	Precio total	%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del MINNA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 420.000.000 Máximo: 840.000.000	**700.814.402**	**597.627.583**	**-15**

En cuanto al análisis del precio, puede apreciarse en el cuadro comparativo de ofertas, que los precios cotizados por el oferente si bien presenta variaciones en comparación a los precios de referencia mayormente hacia abajo, en ningún caso se han superado los márgenes establecidos en el criterio de análisis de precios según el Pliego de Bases y Condiciones. No habiendo necesidad de solicitar desglose o explicaciones al oferente, el Comité considera que los precios son razonables, siendo el general costos convenientes a la convocante en comparación a los costos estimados.

Ahora bien, a los efectos de la verificación en detalle de la oferta, el comité solicitó documentos formales de presentación, *tales como Balance de los años 2019-2020, documentos que acrediten la experiencia, Constancia de presentación de DJ ante la CGR, Declaración de miembros de la sociedad, póliza de seguro sobre las instalaciones, todos los documentos y declaraciones juradas requeridos para la Capacidad técnica, además de la aceptación de corrección aritmética que se mencionó más arriba*; la solicitud remitida en fecha 19/11/2021 vía correo electrónico y otorgando plazo hasta el lunes 22/10/2021 a las 09:00 horas. Por su parte, la empresa oferente presentó por mesa de entrada de la DUOC en fecha 22/11/2021 a las 08:40 horas, todos los documentos solicitados, pudiendo proseguir con la evaluación detallada de su oferta.----------

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis Martínez Vargas
Jefe de Transporte

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

OCTAVO: En cuanto a la *Capacidad financiera* del oferente, donde se verificó el cumplimiento de los Ratios Financieros establecidos en la Carta de invitación de la firma oferente **RIO DE LA PLATA S.A.** según el cuadro de cálculos de ratios en base a los Balances de los años 2018, 2019 y 2020, que se exponen de la siguiente manera

RIO DE LA PLATA SA		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.018	2.019	2.020			
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	1.338.496.379	1.418.730.810	2.667.968.588	5.425.195.777	1.808.398.592	CUMPLE
	Pasivo corriente	54.949.780	155.380.109	877.322.266	1.087.652.155	362.550.718	
	Activo corriente / Pasivo corriente					4,99	

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

RIO DE LA PLATA SA		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.018	2.019	2.020			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	226.409.191	155.380.109	877.322.266	1.259.111.566	419.703.855	CUMPLE
	Activo total	1.702.372.277	1.677.158.073	2.936.475.031	6.316.005.381	2.105.335.127	
	Pasivo total / Activo total					0,20	

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 3 años

RIO DE LA PLATA SA		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.018	2.019	2.020			
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	77.647.164	31.243.383	512.406.061	621.296.608	207.098.869	CUMPLE
	Capital	250.000.000	250.000.000	2.061.152.765	2.561.152.765	853.717.588	
	Utilidad Neta / Capital x 100					0,24	

RESULTADO: No deberá ser negativo, promedio de los 3 años

En cuanto a la *Experiencia*, el oferente acredita mediante la constancia del RUC que su actividad comercial esté relacionada al objeto de la presente licitación (ramo de mantenimiento y reparación de vehículos) cuenta con la constancia del RUC, donde consta que su actividad económica principal es el *mantenimiento y reparación mecánica de vehículos*, y así también presenta encuentra las copias de contratos y facturas para demostrar la experiencia en la prestación del servicio en la forma establecida en el PBC, conforme se resume en el siguiente cuadro:

Experiencia	
Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de vehículos con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2018,2019,2020)	**Oferente: RIO DE LA PLATA S.A.**
50% del monto de la oferta que equivale a **Gs. 420.000.000**	**Cumple**

En cuanto a la *Capacidad técnica*, la firma oferente presentó correctamente todas las declaraciones juradas y documentos requeridos para dar cumplimiento a este requisito, que se tratan de 10 requisitos y en el caso del relatorio ilustrativo de la empresa incluye a su vez una serie de documentos como título, planos, croquis y fotografías del local.

DESCRIPCIÓN	Observación
1. Declaración jurada de contar con el personal técnico necesario para ejecutar el servicio.	*Cumple*
2. Certificado de capacitación de personal en 1 técnico en inyección electrónica, 1 técnico automotriz, 1 técnico en electricidad del automóvil, 2 mecánicos automotrices. Emitidos por un Instituto con reconocimiento oficial (SNPP, MEC, SINAFOCAL).	*Cumple*
3. Curriculum del personal	*Cumple*
4. Constancia de pago de seguridad social por cada personal declarado	*Cumple*
5. Declaración Jurada de relatorio ilustrativo de la empresa donde consten los requisitos arriba mencionados	*Cumple*
6. Copia de Título y/o Contrato de alquiler, acompañado por el plano aprobado del Taller.	*Cumple*
7. Licencia ambiental para operar en el Ramo.	*Cumple*
8. Licencia Municipal	*Cumple*

LIC. RUBEN MARTINEZ
Director Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis Ramón Vargas
Jefe de Transporte

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

9. Declaración Jurada de Area Administrativa.	***Cumple***
10. Declaración Jurada de contar con servicio de grua con Cobertura para auxilio a TODOS LOS VEHICULOS, las 24	***Cumple***

Así también, se informa la realización de inspección al local del oferente a fin de corroborar todo lo declarado en su oferta y según la documentación presentada. En dicha diligencia los funcionarios de la convocante constataron el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y de infraestructura requeridos según el PBC, acta mediante, y se resume en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
- El Oferente deberá contar con una infraestructura (propia y/o tercerizado) mínima de 800 m² que deberá estar íntegramente techada y cerrada con piso de hormigón armado y mampostería que cubra totalmente los perímetros del piso al techo. No se admitirán vehículos de la institución en la vía pública. (adjuntar fotocopia de Titulo de propiedad y/o Contrato de Alquiler y plano aprobado).	X	
La distancia máxima del taller adjudicado debe ser de 10 km de la oficina de la MINNA (Mcal. López 2029 e/ Acá Carayá). (Presentar croquis del local) y declarar distancia de la MINNA.	X	
Deberá contar con 2 (dos) fosas equipadas para verificación y reparación de vehículos, 3 (tres) elevadores para vehículos/ camionetas, capacidad de carga del elevador mínima de 2500 kg eléctricos y/o hidráulicos para vehículos; y para camionetas de 4000 kg. Como mínimo. (adjuntar fotos)	X	
Debe contar con una sala equipada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar contaminación del ambiente.	X	
Será obligatorio que todo oferente, presente como parte de su oferta, una póliza de seguros contra todo riesgo de sus instalaciones, emitido por una Compañía Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros. La misma deberá estar vigente al momento de la apertura de sobres y deberá cubrir como mínimo lo siguiente: incendio o explosión de vehículos, robo o hurto de los vehículos, choque de vehículos en prueba y desarrollos. Dicha póliza igualmente deberá cubrir cualquier siniestro en las pruebas de los vehículos por parte del personal del taller e incluso en el desarrollo de los vehículos (reparación de motor). Esta póliza será requerida, para asegurar el cabal eficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los vehículos del ministerio, mientras se hallen en talleres de la Contratista, con vigencia hasta la fecha de culminación del Contrato.	X	
Contar indefectiblemente con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, extintores, baldes de arena, sistemas de detección de humo, carteles indicadores de salidas de emergencia y otros que será verificada en la Inspección Técnica en la oportunidad de la visita de la Comisión Evaluadora, a las instalaciones de los oferentes.	X	
Debe contar con el servicio vigente de sistemas de monitoreo, el cual podrá ser verificado al momento de la inspección in situ de los talleres.	X	
Poseer circuito cerrado para TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida (adjuntar foto).	X	
Herramientas requeridas (Presentar una Declaración Jurada de contar con las herramientas <u>sin perjuicio de la verificación in situ</u> por parte de los miembros del Comité de Evaluación): El taller oferente deberá contar con herramientas de alta complejidad propias (no de terceros), que deberán estar operativas, mínimamente deberá contar con: Reloj para medir presión del turbo, - Reloj para medir presión de Aceite, - Reloj para medir compresión de motor, - Kit probador de fuga de presión de agua de radiador, - 2 (dos) Torquimetros, - Power para estirar chassis y banco chassis/chapista, - 3 (tres) Carritos de herramientas, - 4 (cuatro) Cajas de herramientas, - 3 (tres) Prensa de mesa, - Medidor de Batería (Amperaje y Voltaje), - Tester Digital - Manómetro R134 (de AACC), - Aspiradora, - Calibrador de Cubierta, - 2 (dos) Prensa hidráulica - de 2 y 4 toneladas -, - Grúa Eléctrica, - 2 (dos) Grúa Pluma de 4 toneladas, - Banco para armado de motor, - Elevador para desmontaje y montaje de caja de velocidad (Carrito para desmontar caja), - Cargador de Batería con Arranque Rápido, - 2 (dos) Compresor de Aire - 350 Litros y 200 Litros -, - Soldadura con Oxígeno y Acetileno,	X	

LIC. RUBEN ANDRES DUARTE MICHOT
Director General
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis [illegible]
Jefe de Transporte

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

- Aparato para medición de gases del escape, - Banco para armado y ajuste de diferencial, - 1 (un) SCANNER, para realizar el diagnostico automotriz computarizado para los vehículos de las marcas a ser ofertados, 12(doce) Caballetes para autos y camionetas, - 2 (dos) Hidrolavadoras, - 2 (dos) Recipientes Cargador de Aceite (Caja y Diferencial), - Perforador Industrial (Tipo Taladro) - mínimo de 16 torke de presión -, - Amoladora, - Rectificadora Manual, - 3 (tres) Gatos hidráulicos tipo yacaré 2 (dos) de 2 toneladas y 1 (uno) de 4 toneladas, -Micrómetro, - Reloj comparador, - Galga, - Calibre pie de rey, - Juego de extractor de camisa, - 2 (dos) Prensa aro, - Pinza aro, - Soldador para estaño tipo cautín y punta diamante, - Juego de herramientas tubo encastre 3/4, - 2 (dos) Pistola laser para medición de temperatura, - Comprimidor de espirales tipo Mc Person, Calibrador de picos inyectores, - Llave inglesa, - Llave francesa, - Engrasador, - Aparejo a cadena, - 2 (dos) Pistola neumática, - Juego de herramientas para desarme de diferencial, - 3 (tres) Extractor de polea, - Pinza remachadora, - Cierra manual, - Motorcito con piedras esmeril, - Arco levanta motor (soporte de aparejo) para 2 ton., - juego de llaves combinada, tubo, allen, boca estriada, - Grúa y/o servicio de grúa para servicio de auxilio y remolque de rodados, - Taller Móvil completamente equipado para atención a distancia propio o tercerizado		
Deberá contar con personal administrativo, equipamientos informáticos, teléfono y fax, se deberá citar: Cantidad de personal Equipamiento informático. Teléfonos, fax, e-mail. Botiquín de primeros auxilios.	*X*	

En cuanto a la "Declaración Jurada de Bienes, Renta y Pasivos" ante Contraloría General de la República, para sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/2019, se manifiesta la firma **RIO DE LA PLATA S.A.** según los documentos arrimados cuenta con una medida cautelar de suspensión de efectos de la referida ley con respecto a dicha empresa.-

En cuanto a la *Capacidad legal*, además de la Declaración Jurada incluida en el formulario, este Comité verificó a través de la página web https://www.documentos.gov.py, que el firmante de la oferta, el Sr. Francisco Israel Riveros López (Presidente) con C.I. N° 2.285.182, y la Sra. María Cecilia Facetti Amarilla (Apoderada) con C.I. N° 2.653.823, no registran datos en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH) conforme a los certificados N° **2138086** y N° **2138073** respectivamente.----------

Por último, para lo que hubiere lugar, también se realizó una verificación en el registro de inhabilitados para contratar con el estado paraguayo, a través de la pagina web www.contrataciones.gov.py portal del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, donde se constata que tanto la firma oferente, los miembros y su representante, individualmente considerados, no se encuentra inhabilitadas.-

N°	Análisis realizado	RIO DE LA PLATA S.A.
1	Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.	Cumple
2	Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.	Sin registros
3	Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, [illegible] base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.	Sin registros

LIC. RUBEN MENDEZ
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL LA COSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Jefe de Tesorería

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

4	Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	No aplica
5	Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.	Sin registros

Habiéndose cumplido sustancialmente con todos los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones para este llamado, están dadas las condiciones para emitir una recomendación de adjudicación, que seguidamente se expone, dando por terminados los trabajos de evaluación que fueron encomendados a este Comité.----------

NOVENO: Que, una vez realizados todos los análisis establecidos conforme a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto N° 2.992/2019 que lo reglamenta, en concordancia con los criterios establecidos en el PBC, con respecto a la oferta que según el detallado análisis expuesto en este informe, acreditó que cumple sustancialmente con todos los requerimientos establecidos para el presente llamado, este Comité procede a emitir la recomendación a la Máxima Autoridad, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto N° 2.992/2019 en los siguientes términos:

1. **ADJUDICAR** el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINNA". PLURIANUAL 2021-2022, ID. N° 403.343**, a la oferta presentada por la firma **RIO DE LA PLATA S.A.** por un monto mínimo de **Gs. 420.000.000 (Guaraníes cuatrocientos veinte millones)** IVA Incluido, y un monto máximo de **Gs. 840.000.000 (Guaraníes ochocientos cuarenta millones)** conforme se detalla en el cuadro de precios adjudicados.----------

Culminando todos los puntos tratados en el Orden del día, el Comité de evaluación eleva el presente informe, junto con su Anexo; a consideración de la Máxima Autoridad.----------

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por los miembros del Comité presentes, en prueba de conformidad, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo las 09:50 horas.----------

ANEXO:
1- Cuadro Comparativo de Ofertas.
2- Cuadro de precios adjudicados.

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

MITÃ, MITÃKUÑA
ÑA MITÃRUSU
Ministerio de la
Niñez y
LA ADOLESCENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN- LCO Nº 11/2021 - ID N° 403.343

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINNA". PLURIANUAL 2021-2022, ID. N° 403.343

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del MINNA, Contrato Abierto por Monto, Mínimo: 420.000.000 Máximo: 840.000.000 - Abastecimiento simultáneo: 04

Item	Descripción del Bien	Precio referencial	Oferente: Río de la Plata S.A.	%
1	Cambio de aceite y filtros para vehículos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Forc			
1.1	Fluido Hidráulico c/ litro	45.667	52.000	14
1.2	Cambio de Aceite para motor 15/40 x c/ litro - Motores Diesel	45.667	52.000	14
1.3	Cambio de Aceite para motor 20/40 x c/ litro - Motores Naftero	45.667	52.000	14
1.4	Cambio de Aceite de Caja x c/ litro	68.333	78.000	14
1.5	Cambio de Aceite de Diferencial x c/litro	68.333	78.000	14
1.6	Fluido de Freno o embrague x c/ litro	62.583	71.000	13
1.7	Cambio Filtro de Aceite	137.000	157.000	15
1.8	Cambio de Filtro de Aire	160.000	184.000	15
1.9	Cambio de Filtro de Combustible	125.500	144.000	15
2	Serv. de mant. y repar. de sistema de frenopara vehículos tipo camioneta - Marca I		-	
2.1	Cambio de Juego de pastillas de freno delantero	514.500	591.000	15
2.2	Cambio discos de freno delantero	1.372.000	1.577.000	15
2.3	Cambio juego de reparación de mordaza de freno	514.500	591.000	15
2.4	Cambio cilindro de freno trasero	548.667	630.000	15
2.5	Cambio zapata de freno trasero	628.833	472.000	-25
2.6	Cambio tambor de freno trasero	1.372.000	1.577.000	15
2.7	Cambio cabo de freno de mano	297.000	223.000	-25
2.8	Cambio Bomba central de freno	1.120.333	1.120.333	0
2.9	Cambio Valvula de Freno	137.000	103.000	-25
2.10	Cambio caños flexibles de freno	182.667	138.000	-24
2.11	Cambio seguro de zpata de freno	22.667	18.000	-21
2.12	Rectificacion de discos de freno	68.333	78.000	14
2.13	cementado de zapata	754.333	566.000	-25
2.14	Rectificacion tambor de freno	182.667	210.000	15
2.15	Cambio resortes de zapata	171.500	129.000	-25
2.16	Cambio juego de reparacion de cilindros de freno	137.000	103.000	-25
2.17	Regulacion de Freno RH	91.333	105.000	15
2.18	Regulacion de freno LH	91.333	105.000	15
2.19	Cambio de perno de zapatas	171.500	129.000	-25
2.20	Cambio de Piston de mordaza	251.333	189.000	-25
2.21	Cambio de Mordaza de freno delantero RH	743.167	558.000	-25
2.22	Cambio de mordaza de freno delantero LH	743.167	558.000	-25
2.23	Cambio de perno de mordaza	297.000	223.000	-25
2.24	Cambio de tapa de guardapolvo	182.667	138.000	-24
2.25	Cambio de goma de penal TM	57.167	43.000	-25
2.26	Cambio de bulbo de freno	171.500	129.000	-25
2.27	Mecanismo de freno de mano	514.500	386.000	-25
2.28	Cambio juego de reparaciòn bomba central de freno	137.000	157.000	15
2.29	Cambio bomba de vacio	171.500	129.000	-25
2.30	Cambio de Servo Freno	1.257.667	944.000	-25
2.31	Cambio de Valvula de freno	457.333	343.000	-25
2.32	Cambio de sensor de ABS de rueda izquierda	686.000	515.000	-25
2.33	Cambio sensor de ABS de rueda derechoa	686.000	515.000	-25
2.34	Cambio sensor de ABS de rueda trasera	914.667	687.000	-25
2.35	Cambio modulo hidráulico de ABS	800.333	601.000	-25
2.36	Cambiar Cubeta de Freno	45.667	35.000	-23
3	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehículos tipo camioneta - Marca Iz		-	
3.1	Cambio de amortiguadores delanteros c/u	743.167	854.000	15
3.2	Cambio de rotulas inferior	686.000	788.000	15
3.3	Cambio de rotulas superior	686.000	788.000	15
3.4	Cambio de buje parrilla superior	205.667	236.000	15
3.5	cambio de buje parrilla interior	205.667	236.000	15
3.6	Cambio de parrilla suspension interior	971.833	729.000	-25
3.7	cambio de parrilla suspension superior	971.833	729.000	-25
3.8	Cambio buje estabilizador central	205.667	236.000	15
3.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	205.667	236.000	15
3.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	205.667	236.000	15
3.11	Cambio barra estabilizadora delantera	514.500	591.000	15
3.12	Cambio de barra de torsion RH	1.372.000	1.029.000	-25
3.13	Cambio de barra de torsión LH	1.372.000	1.029.000	-25
3.14	Cambio de brazo de torsion RH	285.833	215.000	-25
3.15	Cambio de brazo de torsion LH	285.833	215.000	-25
3.16	Cambio de asiento barra de torsion superior	182.667	138.000	-24
3.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	182.667	138.000	-24
3.18	Cambio de Bulón de Torsion	137.000	103.000	-25
3.19	Cambio de punta eje RH	514.500	386.000	-25
3.20	Cambio de punta eje LH	514.500	386.000	-25
3.21	Cambio rodillo punta eje	411.333	309.000	-25
3.22	Cambio retén punta eje	285.833	328.000	15
3.23	Cambio masa delantera	1.486.333	1.115.000	-25
3.24	Cambio rotor sensor	628.833	472.000	-25
3.25	Cambio de Ruleman masa delantera interior	914.667	1.051.000	15
3.26	Cambio de Ruleman masa delantera exterior	914.667	1.051.000	15
3.27	Cambio retén masa delantera	285.833	328.000	15
3.28	Cambio tuerca de masa	68.333	78.000	14
3.29	Cambio de arandela de masa	22.667	26.000	15
3.30	Tapa de Masa	171.500	197.000	15
3.31	Cambio buje amortiguador	45.667	35.000	-23
3.32	Cambio perno de parrilla	148.500	112.000	-25
3.33	Cambio taqueador de suspension RH	228.667	262.000	15
3.34	Cambio taqueador de suspension LHº	228.667	262.000	15
3.35	tasas de rueda	205.667	155.000	-25
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de arranque para vehículos tipo camioneta - Ma		-	
4.1	Bendix de arranque	628.833	723.000	15

LIC. RUBEN FERNANDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis M. [illegible]
Jefe de [illegible]

4.2	Rotor de arranque	514.500	386.000	-25
4.3	Inducido de arranque	743.167	558.000	-25
4.4	Jugo de Carbones	285.833	328.000	15
4.5	Motor de Arranque completo	3.033.333	3.488.000	15
4.6	Automático de arranque	514.500	591.000	15
4.7	Ruleman de arranque	251.333	289.000	15
4.8	Porta Carbon	274.333	315.000	15
4.9	Bobina motor de arranque	400.167	460.000	15
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ reparación de alternador para vehicul		-	
5.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	365.667	420.000	15
5.2	Rotor de Alternador	468.500	352.000	-25
5.3	Estator de Alternador	514.500	386.000	-25
5.4	Correa de Alternador	251.333	289.000	15
5.5	Rulemanes de alternador	131.250	150.000	14
5.6	Polea de alternador	239.833	275.000	15
5.7	Carcasa Trasera de Alternador	239.833	180.000	-25
5.8	Carcasa delantera de alternador	251.333	189.000	-25
5.9	Rebobinado de campo	403.833	464.000	15
5.10	Alternador completo	2.004.167	2.304.000	15
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo camione		-	
6.1	foco de alta y baja	57.167	65.000	14
6.2	Focos de filamentos	57.167	43.000	-25
6.3	focos de 1 filamento	45.667	35.000	-23
6.4	focos de busca huellas	79.833	60.000	-25
6.5	foco de luz de techo	34.167	26.000	-24
6.6	focos de luz de chapa	11.167	9.000	-19
6.7	bulbo de marcha atras	274.333	315.000	15
6.8	Bulbo de neutro	274.333	206.000	-25
6.9	Tablero Instrumental	171.500	129.000	-25
6.10	comando central de levanta vidrios LH	584.667	440.000	-25
6.11	comando central de levanta vidrios RH	548.667	412.000	-25
6.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	320.000	240.000	-25
6.13	nterruptor de levanta vidrio trasero RH	320.000	240.000	-25
6.14	Interruptores de puertas	285.833	215.000	-25
6.15	Interruptor de estacionamiento	285.833	215.000	-25
6.16	Interruptor de 4x4	365.667	275.000	-25
6.17	Interruptor de busca huella	285.833	215.000	-25
6.18	Relay	205.667	236.000	15
6.19	Encendedor	171.500	129.000	-25
6.20	Alarma cinturon	170.000	128.000	-25
6.21	Bocina	228.667	172.000	-25
6.22	Bujias incandecentes	182.667	210.000	15
6.23	Relay limpia parabrisas	297.000	341.000	15
6.24	motor limpiaparabrisas	400.167	301.000	-25
6.25	motor lanza agua	400.167	301.000	-25
6.26	cambiar terminal de bateria	34.167	39.000	14
6.27	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	457.333	497.000	9
6.28	cambio de bateria	628.833	723.000	15
7	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo camioneta		-	
7.1	Juego de pistones	1.886.500	2.169.000	15
7.2	Juego de Aros	1.017.500	1.170.000	15
7.3	Juego de camisa	1.429.167	1.643.000	15
7.4	Juego de juntas	1.131.833	1.301.000	15
7.5	Casquillos de biela	857.500	644.000	-25
7.6	Casquillos de bancada	971.833	729.000	-25
7.7	Valvula de admision	914.667	687.000	-25
7.8	Valcula de escape	914.667	687.000	-25
7.9	Junta de tapa de cilindros	514.500	591.000	15
7.10	Arbol de levas adm.	777.333	893.000	15
7.11	Cigueñal	7.800.000	5.850.000	-25
7.12	Bielas	388.667	292.000	-25
7.13	Arbol de levas de escape	731.667	841.000	15
7.14	Junta de multiple de admision	251.333	289.000	15
7.15	Junta de multiple de escape	251.333	289.000	15
7.16	Junta de frente de motor	228.667	262.000	15
7.17	Correa principal frente motor	274.333	315.000	15
7.18	Tensor de correa principal frente motor	686.000	788.000	15
7.19	Reten frente motor	239.833	275.000	15
7.20	Reten bancada trasera	320.000	368.000	15
7.21	Embrague ventilador	857.500	986.000	15
7.22	resortes de valvulas	239.833	180.000	-25
7.23	Martilletes de valvulas	686.000	515.000	-25
7.24	Reten guia de valvulas	285.833	215.000	-25
7.25	Juego de Engranajes del frente motor	777.333	583.000	-25
7.26	Cadena de Distribucion	3.033.333	2.275.000	-25
7.27	Tensor de Cadena de distribucion	971.833	1.117.000	15
7.28	Soporte de caja	457.333	525.000	15
7.29	Soportes de motor	497.250	571.000	15
7.30	Junta de Balancin	137.000	103.000	-25
7.31	Guia de valvulas	400.167	301.000	-25
7.32	Block motor 4JJI	10.725.000	8.044.000	-25
7.33	Carter motor	743.167	558.000	-25
7.34	Guia de cadena	548.667	412.000	-25
7.35	Leva de cadena	686.000	515.000	-25
7.36	Calce lateral	205.667	155.000	-25
7.37	Perno Piston	285.833	215.000	-25
7.38	Buje de biela	239.833	180.000	-25
7.39	Seguro perno piston	365.667	275.000	-25
7.40	Rotor cigueñal	743.167	558.000	-25
7.41	Polea cigueñal	3.064.000	2.298.000	-25
7.42	Multiple de escape	514.500	386.000	-25
7.43	Caño flexible de escape	480.000	360.000	-25
7.44	Multiple de admision	434.333	326.000	-25
7.45	Bomba de aceite	2.401.000	2.761.000	15
	Depurador de aire 4 JJI	857.500	644.000	-25
	Tapa depurador	457.333	343.000	-25
	Valvula de aire	343.000	258.000	-25

LIC. RUBEN [illegible] DEZPIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

7.49	Manguera depurador	480.000	360.000	-25
7.50	Cambio de caño de alta presion	228.667	172.000	-25
7.51	Ducto de aire	285.833	215.000	-25
8	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision de Diferencial para vehicul		-	
8.1	Diferencial completo	6.283.333	4.713.000	-25
8.2	Corona Piñon de Diferencial 4x4	3.466.667	2.601.000	-25
8.3	Rulemanes de corona	548.667	412.000	-25
8.4	Rulemanes de Piñon	548.667	412.000	-25
8.5	Rulemanes del tunel	525.667	395.000	-25
8.6	Reten de piñon	239.833	180.000	-25
8.7	Tuerca de piñon	68.333	52.000	-24
8.8	Arandela diferencial	45.667	35.000	-23
8.9	Retenes del tunel del diferencial	205.667	155.000	-25
8.10	Guardapolvos de homocineticas	182.667	210.000	15
8.11	Tulipas de Homocinetica lado caja	1.017.500	764.000	-25
8.12	Tulipas de Homocinetica lado rueda	1.017.500	764.000	-25
8.13	Bujes del soporte del tunel de diferencial	285.833	215.000	-25
8.14	Reten de homocinetica	297.000	223.000	-25
8.15	Ruleman eje de homocinetica	743.167	558.000	-25
8.16	Rodillo eje tunel	365.667	275.000	-25
8.17	Encastre de 4x4	503.000	378.000	-25
8.18	Deslizante de 4x4	743.167	558.000	-25
8.19	Acople	171.500	129.000	-25
8.20	Espaciador	400.167	301.000	-25
8.21	Perno diferencial	285.833	215.000	-25
8.22	Planetario	971.833	729.000	-25
8.23	Engranaje satelite	777.333	583.000	-25
8.24	Caja diferencial	1.920.667	1.441.000	-25
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion para vehiculos tipo camioneta - Ma		-	
9.1	Cremallera de direccion	4.170.833	4.796.000	15
9.2	Precap	411.333	473.000	15
9.3	Guardapolvo	137.000	157.000	15
9.4	Muñequin	365.667	420.000	15
9.5	Esparragos de rueda	137.000	157.000	15
9.6	Tuercas de rueda	91.333	105.000	15
9.7	Bomba direccion hidraulica	2.629.667	3.024.000	15
9.8	Reparacion de bomba de direccion	1.191.667	1.370.000	15
9.9	Columna de direccion	400.167	301.000	-25
9.10	Conjunto cilindro contacto	480.000	360.000	-25
9.11	Correa de direccion hidraulica	228.667	262.000	15
9.12	Eje de direccion	743.167	558.000	-25
9.13	Tanque de fluido D/h	400.167	301.000	-25
9.14	Manguera D/H	182.667	138.000	-24
9.15	Manguera de retorno D/H	205.667	155.000	-25
9.16	Manguera D/H	182.667	138.000	-24
9.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	1.006.000	755.000	-25
9.18	Juegos de rep. cartuchos bomba D/H	746.167	560.000	-25
9.19	Cuerpo trasero bomba D/H	548.667	412.000	-25
9.20	Alineacion y Balanceo	91.333	105.000	15
10	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo camio		-	
10.1	Radiador de agua	3.423.333	2.568.000	-25
10.2	Radiador de intercooler	2.795.000	2.097.000	-25
10.3	Bomba de agua	1.920.667	2.208.000	15
10.4	Ventilador de radiador	754.333	867.000	15
10.5	Aleta de ventilador	514.500	591.000	15
10.6	Termostato	285.833	328.000	15
10.7	Junta de Termostato	91.333	69.000	-24
10.8	Manguera de radiador inferior	239.833	180.000	-25
10.9	Manguera de radiador superior	239.833	180.000	-25
10.10	Juego de manguera de calefaccion	320.000	240.000	-25
10.11	Condensador de A AC.	777.333	583.000	-25
10.12	Evaporador de A.AC.	1.017.500	764.000	-25
10.13	Valvula expansora	731.667	549.000	-25
10.14	Filtro recibidor a.ac.	548.667	630.000	15
10.15	Gas refrigerante 134A	571.667	657.000	15
10.16	Agua refrigerante c/aditivo	297.000	341.000	15
10.17	Compresor de aire acondicionado	4.875.000	5.606.000	15
10.18	Polea de compresor	400.167	301.000	-25
10.19	Embrague de compresor	514.500	386.000	-25
10.20	Caño de compresor	297.000	223.000	-25
10.21	Guia ventilador	182.667	138.000	-24
10.22	Tapa radiador	68.333	52.000	-24
10.23	Goma de soporte radiador	137.000	103.000	-25
10.24	Protector 4JJI	365.667	275.000	-25
10.25	Tanque aux. radiador	137.000	103.000	-25
10.26	Enfriador de aire	239.833	180.000	-25
10.27	Enfriador de aceite	514.500	386.000	-25
10.28	Correa A/A	171.500	197.000	15
10.29	Conjunto de polea tensor A/A	320.000	240.000	-25
10.30	Manguera A/A	148.500	112.000	-25
10.31	Comando A/A	148.500	112.000	-25
10.32	Motor ventilador A/A	743.167	558.000	-25
10.33	Nucleo evaporador A/A	697.167	523.000	-25
10.34	Motor ventilador	354.167	266.000	-25
11	Mantenimiento y reparacion de carrocerla/Reparacion de la cabina para vehiculos		-	
11.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	514.500	386.000	-25
11.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	514.500	386.000	-25
11.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero Izquierdo	514.500	386.000	-25
11.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	514.500	386.000	-25
11.5	Tapizado de pta. delantera izq.	400.167	301.000	-25
11.6	Tapizado de pta. delantera der.	400.167	301.000	-25
11.7	Tapizado de pta. trasera izq.	400.167	301.000	-25
11.8	Tapizado de pta. trasera der.	400.167	301.000	-25
11.9	Cerradura de puerta del. izq.	297.000	223.000	-25
11.10	Cerradura de puerta delantera der.	297.000	223.000	-25
	Cerradura de puerta trasera izq.	297.000	223.000	-25
	Cerradura de puerta trasera der.	297.000	223.000	-25

HC RUBEN M. DEZPIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

11.13	Juego de guia de asiento de conductor	320.000	240.000	-25
11.14	Tapizado asiento conductor	285.833	215.000	-25
11.15	Tapizado de asiento lado acompañante	285.833	215.000	-25
11.16	guia de asiento de acompañante	320.000	240.000	-25
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo camior		-	
12.1	Juego de Anillos sincronizadores	548.667	412.000	-25
12.2	Juego de rulemanes	743.167	558.000	-25
12.3	Juego de rulemanes	514.500	386.000	-25
12.4	Desplazable de 1y2da	628.833	472.000	-25
12.5	Desplazable 3ra. y 4ta.	628.833	472.000	-25
12.6	Desplazable 5ta. y M.atras	628.833	472.000	-25
12.7	Eje de mando	1.543.500	1.158.000	-25
12.8	Eje Principal	1.543.500	1.158.000	-25
12.9	Engranaje de Primera	605.833	455.000	-25
12.10	Engranaje de 2da	605.833	455.000	-25
12.11	Engranaje de 3ra.	605.833	455.000	-25
12.12	Engranaje de 5ta.	605.833	455.000	-25
12.13	Cuadruple	2.058.000	1.544.000	-25
12.14	Reten de cola	251.333	189.000	-25
12.15	Reten de frente caja	251.333	189.000	-25
12.16	Placa intermedia	400.167	301.000	-25
12.17	Juego de juntas caja	274.333	206.000	-25
12.18	Engranaje marcha atras	514.500	386.000	-25
12.19	Sincronizador	491.500	369.000	-25
12.20	Engranaje	628.833	472.000	-25
12.21	Caja selectora de cambios	4.875.000	3.657.000	-25
12.22	Palanca de cambios	1.257.667	944.000	-25
13	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo camioneta - M		-	
13.1	Plato de presion	1.543.500	1.775.000	15
13.2	Disco	1.029.000	1.183.000	15
13.3	Cojinete de empuje	1.314.833	1.512.000	15
13.4	Horquilla	480.000	552.000	15
13.5	Guardapolvo de horquilla	182.667	210.000	15
13.6	Ruleman Piloto	400.167	460.000	15
13.7	Volante de motor	3.358.333	3.862.000	15
13.8	Tornillos de volantes	171.500	197.000	15
13.9	Corona de volante	3.358.333	3.862.000	15
13.10	Rectificacion de corona volante	297.000	341.000	15
13.11	Bulbo de embrague	205.667	155.000	-25
13.12	Goma pedal de embrague	182.667	138.000	-24
13.13	Flexible de embrague	205.667	155.000	-25
13.14	Bomba auxiliar de embrague	400.167	350.000	-13
13.15	Juego reparacion de aux de embrague	137.000	103.000	-25
13.16	Bombin auxiliar de embrague	320.000	350.000	9
13.17	Bomba central de embrague	434.333	499.000	15
14	Serv. de mant. y repar. de Tren/ Reparación Suspención trasera para vehiculos tipo		-	
14.1	Amortiguadores traseros	743.167	854.000	15
14.2	Buque de elasticos	548.667	412.000	-25
14.3	Grilletes de elásticos	320.000	240.000	-25
14.4	Curva Elástico	320.000	240.000	-25
14.5	Centro elástico	239.833	180.000	-25
14.6	Hoja Elástico	400.167	301.000	-25
14.7	Reparación de elásticos traseros	514.500	386.000	-25
14.8	Mazos elásticos - ambos lados	1.463.333	1.098.000	-25
14.9	Taqueador trasero	192.000	144.000	-25
14.10	Perno elástico	205.667	155.000	-25
14.11	Buje amortiguador	45.667	35.000	-23
14.12	Buje elástico	91.333	69.000	-24
14.13	Grampa elástico	91.333	69.000	-24
14.14	Mecanismo porta auxilio	400.167	301.000	-25
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/ reparacion de sistema 4x		-	
15.1	caja de transferencia completa	9.208.333	6.907.000	-25
15.2	actuador 4x4	1.657.833	1.244.000	-25
15.3	Módulo 4x4	1.657.833	1.244.000	-25
15.4	Comando 4x4	1.886.500	1.415.000	-25
15.5	Reparación de sistema electronico 4x4	628.833	472.000	-25
15.6	Cardan completo	1.543.500	1.158.000	-25
15.7	Crucetas de cardan	251.333	189.000	-25
15.8	Centralizador de cardan	628.833	472.000	-25
15.9	Cardan delantero	971.833	729.000	-25
15.10	crucetas de cardan 4x4	137.000	103.000	-25
15.11	Brida de cardan trasero - lado diferencial	514.500	386.000	-25
15.12	Brida de cardan delantero - lado caja	400.167	301.000	-25
15.13	Interruptor inhibidor	594.333	446.000	-25
15.14	Cadena de transferencia	1.429.167	1.072.000	-25
15.15	Brida	651.500	489.000	-25
16	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo camioneta -		-	
16.1	Bomba de combustible de tanque	2.058.000	1.544.000	-25
16.2	Reparación de bomba alimentadora de combustible	743.167	558.000	-25
16.3	Pico inyector electrónico	2.172.333	1.630.000	-25
16.4	Solenoide alimentadora	514.500	386.000	-25
16.5	Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	514.500	386.000	-25
16.6	Sensor posición de árbol de levas 4JJ1	628.833	723.000	15
16.7	Sensor de Flujo de aire 4JJ1	628.833	723.000	15
16.8	Sensor de acelerador 4JJ1	628.833	472.000	-25
16.9	Caudalimetro	97.083	73.000	-25
16.10	Base de filtro de combustib le	285.833	215.000	-25
16.11	Sensor de Presion Common Rail	514.500	591.000	15
16.12	Limitador de presion Common Rail	571.667	429.000	-25
16.13	Flotador de tanque	628.833	723.000	15
16.14	Pre-filtro	285.833	328.000	15
16.15	Pedal de acelerador	182.667	138.000	-24
16.16	Sensor de velocímetro	514.500	591.000	15
16.17	Sensor de temperatura combustible	491.500	369.000	-25
16.18	Sensor presion combustible	491.500	565.000	15
16.19	Tanque de combustible	971.833	729.000	-25
16.20	Retén de pico inyector	182.667	138.000	-24

LIC. RUBEN M. DEZPIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Luis
Jefe de

16.21	Tapa tanque de combustible	148.500	112.000	-25
16.22	Protector del tanque	160.000	120.000	-25
16.23	Tubo de combustible	285.833	215.000	-25
16.24	Limpieza de tanque de combustible	171.500	197.000	15
17	Servicio de chaperia y/o pintura para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-ma		-	
17.1	Servicio de pintura de logotipos cada puerta	91.333	105.000	15
17.2	Cabo abre capot	142.750	108.000	-24
17.3	Varilla Capot	171.500	129.000	-25
17.4	Goma puertas ambos lados	137.000	103.000	-25
17.5	Cerradura Puerta trasera	171.500	129.000	-25
17.6	Espejo retrovisor interior	285.833	215.000	-25
17.7	Cepillos limpia parabrisas	57.167	65.000	14
18	Cambio de aceite y filtros para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
18.1	Fluido hidráulico c/ llitro	91.333	105.000	15
18.2	Cambio aceite para motor 15/40 x c/ littro	79.833	91.000	14
18.3	Cambio de aceite de caja x c/ litro	79.833	91.000	14
18.4	Cambio aceite de diferencial x c/ litro	91.333	105.000	15
18.5	Fluido de freno o embrague x c/ litro	74.083	85.000	15
18.6	Cabmio Filtro de Aceite	148.500	170.000	14
18.7	Cambio Filtro de Aire	171.500	197.000	15
18.8	Cambio Filtro de Combustible	142.750	164.000	15
19	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehiculos tipo mini bus - marca Hy		-	
19.1	fluido de freno	74.083	85.000	15
19.2	Control de freno	137.000	103.000	-25
19.3	Regulacion de freno	137.000	103.000	-25
19.4	Cambio de juego reparacion cilindro de freno ambos lados	239.833	180.000	-25
19.5	Cambio juego reparacion bomba central de freno	525.667	395.000	-25
19.6	Cambio pastilla de freno	971.833	1.117.000	15
19.7	Cambio juego reparacion mordaza de freno ambos lados	965.000	1.109.000	15
19.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	343.000	394.000	15
19.9	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	514.500	386.000	-25
19.10	Cambio cabo freno de mano lado derecho	514.500	386.000	-25
19.11	Cambio depresor de freno	2.491.667	1.869.000	-25
19.12	cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	182.667	138.000	-24
19.13	Cambio bomba auxiliar de freno	937.333	1.077.000	15
19.14	Reparacion servo freno	1.300.000	975.000	-25
19.15	Cambio disco de freno c/u	1.657.833	1.244.000	-25
19.16	Cambio tambor de freno c/u	1.657.833	1.244.000	-25
19.17	Rectificacion disco de freno c/u	285.833	328.000	15
19.18	Rectificacion tambor de freno c/u	285.833	328.000	15
19.19	Cambio de pisto mordaza freno delantero c/u	628.833	472.000	-25
19.20	Cambio bomba central de freno	1.291.833	1.485.000	15
19.21	Cambio cilindro de freno trasero	554.417	416.000	-25
20	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
20.1	Grasa para masa	137.000	103.000	-25
20.2	Cambio muñequin direccion c/u	548.667	630.000	15
20.3	Cambio brazo curvo	777.333	583.000	-25
20.4	Cabmio braco central de direccion	971.833	729.000	-25
20.5	cambio amortiguador de direccion	663.000	498.000	-25
20.6	cambio centro elastico	434.333	326.000	-25
20.7	Cambio grillete elastico	480.000	360.000	-25
20.8	Cambio de espiral delantero	953.333	715.000	-25
20.9	Cambio amortiguador delantero universal c/u	1.486.333	1.709.000	15
20.10	Reparacion sinfin	2.004.167	1.504.000	-25
20.11	Cambio bomba direccion hidraulica	4.875.000	3.657.000	-25
20.12	Cambio caño de alta presion direccion hidraulica	1.120.333	841.000	-25
20.13	Cambio barra estabilizadora	857.500	644.000	-25
20.14	Reparar eje cardanica de direccion	925.833	695.000	-25
20.15	Cambio prisionero y tuerca de rueda	285.833	215.000	-25
20.16	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	365.667	420.000	15
20.17	Cambio de ruleman palier y seguro	743.167	558.000	-25
20.18	Cambio de palier	1.086.167	815.000	-25
20.19	Cambio de reten palier	320.000	240.000	-25
20.20	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	57.167	43.000	-25
20.21	alineacion y balanceo de rueda	297.000	341.000	15
20.22	Cambio ruleman m. delantero, reten y engrase del mismo	400.167	460.000	15
20.23	Cambio reten delantero y engrase del mismo c/u	137.000	157.000	15
21	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para vehiculos tipo mini bus - marca Hy		-	
21.1	Bendix de arranque	686.000	788.000	15
21.2	Rotor de arranque	628.833	472.000	-25
21.3	Inducido de arranque	777.333	583.000	-25
21.4	Juego de carbones	343.000	394.000	15
21.5	Motor de arranque completo	8.775.000	6.582.000	-25
21.6	Automático de arranque	514.500	591.000	15
21.7	Ruleman de arranque	251.333	289.000	15
21.8	Porta Carbon	274.333	315.000	15
21.9	Bobina motor de arranque	1.200.500	901.000	-25
22	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacion de alternador para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
22.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	1.137.583	1.308.000	15
22.2	Rotor de alternador	628.833	472.000	-25
22.3	Estator de Alternador	857.500	644.000	-25
22.4	Correa de Alternador	400.167	460.000	15
22.5	Rulemanes de Alternador	503.000	578.000	15
22.6	Polea de Alternador	1.080.417	1.242.000	15
22.7	Carcasa Trasera de Alternador	1.787.500	1.341.000	-25
22.8	Carcasa delantera de alternador	1.787.500	1.341.000	-25
22.9	Robobinado de campo	920.833	691.000	-25
22.10	Alternador Completo	10.454.167	7.841.000	-25
23	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico, para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
23.1	Foco de Alta y Baja	68.333	52.000	-24
23.2	Focos de filamentos	68.333	52.000	-24
23.3	Focos de 1 filamento	57.167	43.000	-25
23.4	Focos de busca huellas	74.083	56.000	-24
23.5	Foco de luz de techo	39.917	30.000	-25
23.6	Focos de luz de chapa	22.667	18.000	-21

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

23.7	Bulbo de marcha atrás	274.333	206.000	-25
23.8	Bulbo de neutro	274.333	206.000	-25
23.9	Tablero instrumental	1.625.000	1.219.000	-25
23.10	Comando central de levanta vidrio LH	1.191.667	894.000	-25
23.11	Comando central de levanta vidrio RH	1.191.667	894.000	-25
23.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	975.000	732.000	-25
23.13	Interruptor de levanta vidrio trasero RH	975.000	732.000	-25
23.14	Interruptores de puerta	285.833	215.000	-25
23.15	Interruptor de estacionamiento	285.833	215.000	-25
23.16	Interruptor de busca huella	285.833	215.000	-25
23.17	Relay	205.667	155.000	-25
23.18	Encendedor	171.500	129.000	-25
23.19	Alarma cinturón	160.000	120.000	-25
23.20	Bocina	228.667	172.000	-25
23.21	Relay limpiaparabrisas	297.000	223.000	-25
23.22	Bujías incandescentes	182.667	138.000	-24
23.23	Motor limpiaparabrisas	1.186.250	890.000	-25
23.24	Motor lanza agua	1.100.000	825.000	-25
23.25	Arreglar velocímetro y cuenta kilometraje	920.833	691.000	-25
23.26	Cambiar terminal de batería	57.167	43.000	-25
23.27	Cambio de batería	628.833	723.000	15
24	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para vehículos tipo mini bus - m		-	
24.1	Tapa Motor	7.041.667	5.282.000	-25
24.2	Juego de pistón	2.708.333	2.032.000	-25
24.3	Juego de camisa	3.385.417	2.540.000	-25
24.4	Juego casquillo de biela	914.667	687.000	-25
24.5	Juego casquillo bancada	914.667	687.000	-25
24.6	Juego casquillo de leva	343.000	258.000	-25
24.7	Juego buje de biela	182.667	138.000	-24
24.8	Juego de aros	514.500	386.000	-25
24.9	Juego calce lateral	171.500	129.000	-25
24.10	Juego guías de válvulas	1.543.500	1.158.000	-25
24.11	Bomba de aceite	1.257.667	944.000	-25
24.12	Juego de juntas	1.086.167	815.000	-25
24.13	Juego válvulas de escape	920.833	691.000	-25
24.14	Juego válvulas de admisión	920.833	691.000	-25
24.15	Rectificación de cilindro	137.000	103.000	-25
24.16	Rectificación cigüeñal	137.000	103.000	-25
24.17	Cepillado tapa motor	182.667	138.000	-24
24.18	Alineación brazo de biela	137.000	103.000	-25
24.19	Rebajar cabeza de pistón	74.083	56.000	-24
24.20	Cepillado superficie de blok	137.000	103.000	-25
24.21	Control bomba de aceite	137.000	103.000	-25
24.22	Cambio guías de válvulas admisión	205.667	155.000	-25
24.23	Cambio guías de válvulas escape	228.667	172.000	-25
24.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	137.000	103.000	-25
24.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	228.667	172.000	-25
24.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	274.333	206.000	-25
24.27	Rectificación de leva	171.500	129.000	-25
24.28	Cambio juego buje de leva	1.486.333	1.115.000	-25
24.29	Cambio juego de camisa	1.715.000	1.287.000	-25
24.30	Cambio juego buje eje balanceador	274.333	206.000	-25
24.31	Alinear tunel bancada	274.333	206.000	-25
24.32	Armar valv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	285.833	215.000	-25
24.33	Reparación bomba inyectora	1.715.000	1.287.000	-25
24.34	Reparación pico inyector	548.667	412.000	-25
24.35	Cambio soporte motor	274.333	206.000	-25
24.36	Cambio reten frente motor	285.833	215.000	-25
24.37	Cambio junta tapa balancin	137.000	103.000	-25
24.38	Cambio junta tapa motor	571.667	429.000	-25
24.39	Cambio embrague ventilador de motor	1.543.500	1.158.000	-25
24.40	Cambio termostato de agua	343.000	258.000	-25
25	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
25.1	Diferencial completo	10.400.000	7.800.000	-25
25.2	Corona y Piñon de Dif.	3.358.333	2.519.000	-25
25.3	Rulemanes de Corona	468.500	352.000	-25
25.4	Rulemanes de Piñón	343.000	258.000	-25
25.5	Rulemanes del tunel	434.333	326.000	-25
25.6	Reten de piñón	205.667	155.000	-25
25.7	Tuerca de Piñón	51.417	39.000	-24
25.8	Arandela diferencial	28.417	22.000	-23
25.9	Retenes del Tunel del dif.	205.667	155.000	-25
25.10	Guardapolvos de homocinéticas	182.667	138.000	-24
25.11	Tulipas de Homoc. lado caja	1.017.500	764.000	-25
25.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	1.017.500	764.000	-25
25.13	Bujes del soporte del tunel de Dif.	285.833	215.000	-25
25.14	Reten de homocinética	297.000	223.000	-25
25.15	Ruleman eje homocinética	743.167	558.000	-25
25.16	Rodillo eje tunel	365.667	275.000	-25
25.17	Encastre de 4x4	1.257.667	944.000	-25
25.18	Deslizante de 4x4	2.275.000	1.707.000	-25
25.19	Acople	171.500	129.000	-25
25.20	Espaciador	400.167	301.000	-25
25.21	Perno diferencial	285.833	215.000	-25
25.22	Planetario	971.833	729.000	-25
25.23	Engranaje satélite	777.333	583.000	-25
25.24	Caja diferencial	1.820.000	1.365.000	-25
26	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
26.1	Cremallera de dirección	2.112.500	2.429.000	15
26.2	Precap	634.250	729.000	15
26.3	Guardapolvo	422.833	486.000	15
26.4	Muñequin	634.250	729.000	15
26.5	Esparragos de rueda	291.250	219.000	-25
[illegible]	Tuercas de rueda	251.333	189.000	-25
[illegible]	Bomba Dirección hidráulica	4.710.333	3.533.000	-25
[illegible]	Reparación de bomba de dirección hidráulica	2.004.167	2.304.000	15

LIC. RUBEN FERNANDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Jefe de [illegible]

26.9	Columna de dirección	988.750	742.000	-25
26.10	Conjunto cilindro contacto	1.429.167	1.072.000	-25
26.11	Correa de dirección hidráulica	554.417	416.000	-25
26.12	Eje de dirección	988.750	742.000	-25
26.13	Tanque de fluido D/H	634.250	476.000	-25
26.14	Manguera D/H	422.833	318.000	-25
26.15	Manguera de retorno D/H	422.833	318.000	-25
26.16	Manguera de D/H	422.833	318.000	-25
26.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	857.500	644.000	-25
26.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	634.250	476.000	-25
26.19	Cuerpo trasero bomba D/H	1.245.833	935.000	-25
26.20	Alineación y balanceo	422.833	318.000	-25
27	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehículos tipo mini		-	
27.1	Radiador de agua	3.423.333	2.568.000	-25
27.2	Radiador de intercooler	2.795.000	2.097.000	-25
27.3	Bomba de agua	1.920.667	1.441.000	-25
27.4	Ventilador de radiador	754.333	566.000	-25
27.5	Aleta de ventilador	514.500	386.000	-25
27.6	Termostado	285.833	215.000	-25
27.7	Junta de termostato	91.333	69.000	-24
27.8	Manguera de radiador inferior	239.833	180.000	-25
27.9	Manguera de radiador superior	239.833	180.000	-25
27.10	Juego de mangueras de calefacción	320.000	240.000	-25
27.11	Condensador de A.Ac.	777.333	583.000	-25
27.12	Evaporador de A.Ac.	1.017.500	764.000	-25
27.13	Válvula expansora	731.667	549.000	-25
27.14	Filtro recibidor de A.Ac.	548.667	630.000	15
27.15	Gas refrigerante 134 A	571.667	657.000	15
27.16	Agua refrigerante c/aditivo	297.000	223.000	-25
27.17	Compresor de A. Ac.	4.875.000	3.657.000	-25
27.18	Polea de compresor	400.167	301.000	-25
27.19	Embrague de compresor	514.500	386.000	-25
27.20	Caño de compresor	297.000	223.000	-25
27.21	Guia ventilador	182.667	138.000	-24
27.22	Tapa radiador	68.333	52.000	-24
27.23	Goma soporte radiador	137.000	103.000	-25
27.24	Protector 4JJ1	365.667	275.000	-25
27.25	Tanque aux radiador	137.000	103.000	-25
27.26	Enfriador de aire	239.833	180.000	-25
27.27	Enfriador de aceite	514.500	386.000	-25
27.28	Correa A/A	171.500	129.000	-25
27.29	Conjunto polea tensor A/A	320.000	240.000	-25
27.30	Manguera A/A	148.500	112.000	-25
27.31	Comando A/A	148.500	112.000	-25
27.32	Motor ventilador A/A	743.167	558.000	-25
27.33	Nucleo evaporador A/A	697.167	523.000	-25
27.34	Motor ventilador	354.167	266.000	-25
28	Mantenimiento y reparación de carrocería/reparación interior de la cabina para ve		-	
28.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	1.186.250	890.000	-25
28.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	1.186.250	890.000	-25
28.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	1.186.250	890.000	-25
28.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	1.186.250	890.000	-25
28.5	Tapiz de pta. Del izq.	857.500	644.000	-25
28.6	Tapiz de pta. Del der.	857.500	644.000	-25
28.7	Tapiz de pta tras izq.	857.500	644.000	-25
28.8	Tapiz de pta tras der.	857.500	644.000	-25
28.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	594.333	446.000	-25
28.10	Cerradura de puerta delantera derecha	594.333	446.000	-25
28.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	594.333	446.000	-25
28.12	Cerradura de puerta trasera derecha	594.333	446.000	-25
28.13	Juego de guia de asiento de conductor	422.833	318.000	-25
28.14	Tapizado de Asiento conductor	594.333	446.000	-25
28.15	Tapizado de Asiento lado acompañante	594.333	446.000	-25
28.16	Guia de asiento de acompañante	422.833	318.000	-25
29	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bu		-	
29.1	Juego de Anillos Sincronizadores	4.441.667	3.332.000	-25
29.2	Juego de Rulemanes	1.257.667	944.000	-25
29.3	Juego De Rodillos	1.257.667	944.000	-25
29.4	Desplazable de 1y2da.	457.333	343.000	-25
29.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	457.333	343.000	-25
29.6	Desplazable de 5ta y M.atras	457.333	343.000	-25
29.7	Eje de Mando	2.401.000	1.801.000	-25
29.8	Eje Principal	2.686.833	2.016.000	-25
29.9	Engranaje de 1ra.	1.473.333	1.105.000	-25
29.10	Engranaje de 2da.	1.473.333	1.105.000	-25
29.11	Engranaje de 3ra.	1.473.333	1.105.000	-25
29.12	Engranaje de 5ta.	1.473.333	1.105.000	-25
29.13	Cuádruple	2.708.333	2.032.000	-25
29.14	Reten cola	251.333	189.000	-25
29.15	Reten de frente caja	251.333	189.000	-25
29.16	Placa intermedia	400.167	301.000	-25
29.17	Juego de juntas de caja	274.333	206.000	-25
29.18	Engranaje marcha atrás	743.167	558.000	-25
29.19	Sincronizador	491.500	369.000	-25
29.20	Engranaje	920.833	691.000	-25
29.21	Caja selectora de cambios	1.625.000	1.219.000	-25
29.22	Palanca de cambios	891.667	669.000	-25
30	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehículos tipo mini bus - mar		-	
30.1	Plato de Presión	2.566.750	2.951.000	15
30.2	Disco	2.829.583	3.254.000	15
30.3	Cojinete de empuje	1.120.333	1.288.000	15
30.4	Horquilla	503.000	578.000	15
30.5	Guardapolvo de Horquilla	251.333	289.000	15
30.6	Ruleman Piloto	634.250	729.000	15
30.7	Volante de motor	7.258.333	8.347.000	15
30.8	Tornillos de volante	182.667	210.000	15
30.9	Corona volante	7.258.333	8.347.000	15

LIC. RUBEN MARTINEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

30.10	Rectificacion de corona volante	1.061.667	1.220.000	15
30.11	Bulbo de embrague	857.500	986.000	15
30.12	Goma pedal de embrague	422.833	318.000	-25
30.13	Flexible de embrague	503.000	378.000	-25
30.14	Bomba auxiliar de embrague	1.186.250	1.364.000	15
30.15	Juego reparación bomba aux de embrague	422.833	486.000	15
30.16	Bombin auxiliar de embrague	1.186.250	1.364.000	15
30.17	Bomba central de embrague	2.058.333	2.367.000	15
31	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero para vehículos tipo mini bus - marca Hyund		-	
31.1	Amortiguadores traseros	1.625.000	1.868.000	15
31.2	Bujes de elásticos	548.667	412.000	-25
31.3	Grilletes de elásticos	320.000	240.000	-25
31.4	Curva elástico	320.000	240.000	-25
31.5	Centro elástico	239.833	180.000	-25
31.6	Hoja elástico	400.167	301.000	-25
31.7	Reparación de elásticos traseros	514.500	386.000	-25
31.8	Mazos elasticos ambos lados	5.958.333	4.469.000	-25
31.9	Taqueador trasero	192.000	220.000	15
31.10	Perno elástico	205.667	155.000	-25
31.11	Buje amortiguador	45.667	35.000	-23
31.12	Buje elástico	91.333	69.000	-24
31.13	Grampa elástico	91.333	69.000	-24
31.14	Mecanismo porta auxilio	1.570.833	1.179.000	-25
32	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión/reparación sistema 4x4 pa		-	
32.1	Caja de transferencia completa	9.208.333	6.907.000	-25
32.2	Actuador 4x4	1.570.833	1.179.000	-25
32.3	Modulo 4x4	1.570.833	1.179.000	-25
32.4	Comando 4x4	1.787.500	1.341.000	-25
32.5	Reparacion de Sistema electrónico de 4 x 4	628.833	472.000	-25
32.6	Cardan Completo	1.462.500	1.681.000	15
32.7	Crucetas de Cardan	251.333	289.000	15
32.8	Centralizador de Cardan	628.833	723.000	15
32.9	Cardan delantero	2.004.167	1.504.000	-25
32.10	Crucetas de Cardan 4x4	137.000	103.000	-25
32.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	514.500	386.000	-25
32.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	400.167	301.000	-25
32.13	Interruptor inhibidor	594.333	446.000	-25
32.14	Cadena de transferencia	1.354.167	1.016.000	-25
32.15	Brida	651.500	489.000	-25
33	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehículos tipo mini bus - m		-	
33.1	Bomba de combustible de tanque	1.646.333	1.235.000	-25
33.2	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	743.167	558.000	-25
33.3	Pico inyector electrónico	2.275.000	2.616.000	15
33.4	Solenoide alimentadora	514.500	386.000	-25
33.5	Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	514.500	386.000	-25
33.6	Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1	628.833	723.000	15
33.7	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	628.833	723.000	15
33.8	Sensor de Acelerador 4JJ1	628.833	472.000	-25
33.9	Caudalímetro	97.083	73.000	-25
33.10	Base de Filtro de Combustible	285.833	215.000	-25
33.11	Sensor de presión Common Rail	2.432.083	2.796.000	15
33.12	Limitador de presión del Common Rail	2.432.083	1.825.000	-25
33.13	Flotador de Tanque	2.058.333	1.544.000	-25
33.14	Pre filtro	285.833	328.000	15
33.15	Pedal de acelerador	182.667	138.000	-24
33.16	Sensor de Velocímetro	514.500	591.000	15
33.17	Sensor de temperatura combustible	725.917	834.000	15
33.18	Sensor presión combustible	2.432.083	1.825.000	-25
33.19	Tanque de combustible	1.684.583	1.264.000	-25
33.20	Reten de pico inyector	594.333	683.000	15
33.21	Tapa tanque de combustible	503.000	378.000	-25
33.22	Protector del tanque	594.333	446.000	-25
33.23	Tubo de combustible	634.250	476.000	-25
33.24	Limpieza de tanque de combustible	857.500	986.000	15
34	Servicio de chapería y/o pintura para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1		-	
34.1	Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta	137.000	157.000	15
34.2	Cabo abre capot	142.750	108.000	-24
34.3	Varilla capot	205.667	155.000	-25
34.4	Goma puerta ambos lados	400.167	301.000	-25
34.5	Cerradura tapa trasera	400.167	301.000	-25
34.6	Espejo retrovisor interior	285.833	215.000	-25
34.7	Cepillos limpiaparabrisas	57.167	65.000	14
35	Cambio de aceite y filtros para vehículos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio		-	
35.1	Fluido Hidraulico c/litro	39.917	45.000	13
35.2	Cambio de aceite para motor 20/40 x c/litro- Motores naftero	39.917	45.000	13
35.3	Cambio de aceite de caja x c/litro	62.583	71.000	13
35.4	Cambio de aceite de diferencial x c/litro	62.583	71.000	13
35.5	Fluido de freno o embrague x c/litro	62.583	71.000	13
35.6	Cambio de filtro de aceite	114.333	131.000	15
35.7	Cambio de filtro de aire	125.500	144.000	15
35.8	Cambio de filtro de combustible	108.583	124.000	14
36	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehículos tipo automovil - marca		-	
36.1	Cambio de juego de pastilla de freno delantero	400.167	460.000	15
36.2	Cambio de discos de freno delantero	914.667	1.051.000	15
36.3	Cambio de juego de reparacion de mordaza de freno	400.167	301.000	-25
36.4	Cambio de cilindro de freno trasero	468.500	538.000	15
36.5	Cambio de zapata de freno trasero	548.667	412.000	-25
36.6	Cambio de tambor de freno trasero	1.300.000	1.495.000	15
36.7	Cambio de cabo de freno	171.500	129.000	-25
36.8	Cambio de bomba central de freno	743.167	558.000	-25
36.9	Cambio de valvula de freno	114.333	86.000	-25
36.10	Cambio de caños flexibles de freno	137.000	103.000	-25
36.11	Cambio de seguro de zapata	22.667	18.000	-21
36.12	Rectificacion de discos de freno	68.333	78.000	14
36.13	Cementado de zapata	542.500	407.000	-25
36.14	Rectificacion de tambor de freno	160.000	184.000	15
36.15	Cambio resortes de zapata	148.500	112.000	-25

LIC. RUBEN MANDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

BG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

36.16	Cambio juego de reparacion de cilindros de freno	125.500	95.000	-24
36.17	Regulacion de frenoRH	57.167	65.000	14
36.18	Regulacion de freno LH	57.167	65.000	14
36.19	Cambio de perno de zapatas	137.000	103.000	-25
36.20	Cambio de piston de mordaza	228.667	172.000	-25
36.21	Cambio de mordaza de freno deltantero RH	514.500	386.000	-25
36.22	Cambio de mordaza de freno deltantero LH	514.500	386.000	-25
36.23	Cambio de perno mordaza	171.500	129.000	-25
36.24	Cambio de guardapolvo	148.500	112.000	-25
36.25	Cambio de goma pedal TM	57.167	43.000	-25
36.26	Cambio de bulbo de freno	137.000	103.000	-25
36.27	Mecanismo de freno de mano	400.167	301.000	-25
36.28	Cambio de juego de reparacion bomba central de freno	114.333	86.000	-25
36.29	Cambio de bomba de vacio	137.000	103.000	-25
36.30	Cambio de servo freno	1.029.167	772.000	-25
36.31	Cambio de valvula de freno	388.667	292.000	-25
36.32	Cambio de sensor de ABS rueda izquierda	457.333	343.000	-25
36.33	Cambio de sensor de ABS rueda derecha	457.333	343.000	-25
36.34	Cambio de sensor de ABS rueda trasera	686.000	515.000	-25
36.35	Cambio de modulo hidraulico de ABS	686.000	515.000	-25
36.36	Cambiar cubeta de freno	45.667	35.000	-23
37	Serv. de mant. y repar. de tren delantero/ Reparación de Suspención detantera pa		-	
37.1	Cambio de amortiguadores deltanteros c/u	514.500	591.000	15
37.2	Cambios de rotula inferior	457.333	525.000	15
37.3	Cambio de rotula superior	457.333	343.000	-25
37.4	Cambio de buje parrilla superior	160.000	120.000	-25
37.5	Cambio de buje parrilla inferior	160.000	184.000	15
37.6	Cambio de parrilla suspencion interior	743.167	558.000	-25
37.7	Cambio de parrilla suspencion superior	628.833	472.000	-25
37.8	Cambio de buje estabilizador central	137.000	103.000	-25
37.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	160.000	120.000	-25
37.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	160.000	120.000	-25
37.11	Cambio barra estabilizadora delantera	343.000	258.000	-25
37.12	Cambio de barra de torsion RH	920.833	691.000	-25
37.13	Cambio de barra de torsion LH	920.833	691.000	-25
37.14	Cambio de brazo de torsion RH	160.000	120.000	-25
37.15	Cambio de brazo de torsion LH	160.000	120.000	-25
37.16	Cambio de asiento barra torsion superior	125.500	95.000	-24
37.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	125.500	95.000	-24
37.18	Cambio de bulón de torsion	97.083	73.000	-25
37.19	Cambio de punta eje RH	343.000	394.000	15
37.20	Cambio de punta eje LH	343.000	394.000	15
37.21	Cambio rodillo punta eje	320.000	240.000	-25
37.22	Cambio de reten punta eje	205.667	155.000	-25
37.23	Cambio masa deltantera	1.029.167	1.183.000	15
37.24	Cambio rotor sensor	343.000	258.000	-25
37.25	Cambio de ruleman de masa deltantera interior	457.333	343.000	-25
37.26	Cambio de ruleman de masa deltantera exterior	457.333	343.000	-25
37.27	Cambio reten masa delantera	171.500	129.000	-25
37.28	Cambio tuerca de masa	34.167	26.000	-24
37.29	Cambio de arandela de masa	22.667	18.000	-21
37.30	Tapa de masa	125.500	95.000	-24
37.31	Cambio de buje amortiguador	45.667	35.000	-23
37.32	Cambio perno de parrilla	102.833	78.000	-24
37.33	Cambio de taqueador de suspension RH	114.333	86.000	-25
37.34	Cambio de taqueador de suspension LH	114.333	86.000	-25
37.35	Tasas de ruedas	108.583	108.583	0
38	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ sistema de arranque para vehiculos ti		-	
38.1	Bendix de arranque	343.000	394.000	15
38.2	Rotor de arranque	285.833	215.000	-25
38.3	Inducido de arranque	480.000	360.000	-25
38.4	Juego de carbones	171.500	197.000	15
38.5	Motor de arranque completo	1.715.000	1.287.000	-25
38.6	Automatico de arranque	365.667	420.000	15
38.7	Ruleman de arranque	171.500	129.000	-25
38.8	Porta carbon	171.500	197.000	15
38.9	Bobina motor de arranque	320.000	240.000	-25
39	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/reparacion de alternador para vehiculo		-	
39.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	320.000	368.000	15
39.2	Rotor de alternador	400.167	301.000	-25
39.3	Estator de alternador	400.167	301.000	-25
39.4	Correa de alternador	205.667	236.000	15
39.5	Rulemanes de alternador	97.083	111.000	14
39.6	Polea de alternador	205.667	205.667	0
39.7	Carcasa trasera de alternador	205.667	155.000	-25
39.8	Carcasa delantera de alternador	171.500	129.000	-25
39.9	Rebobino de campo	228.667	262.000	15
39.10	Alternador completo	1.314.833	987.000	-25
40	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo automov		-	
40.1	Foco de alta y baja	39.917	30.000	-25
40.2	Focos de filamentos	39.917	30.000	-25
40.3	Focos de 1 filamento	45.667	35.000	-23
40.4	Focos de busca huella	57.167	43.000	-25
40.5	Foco de luz de techo	28.417	22.000	-23
40.6	Focos de luz de chapa	11.167	9.000	-19
40.7	Bulbo de marcha atras	171.500	129.000	-25
40.8	Bulbo de neutro	171.500	129.000	-25
40.9	Tablero instrumental	114.333	86.000	-25
40.10	Comando central de lavanta vidrio LH	400.167	301.000	-25
40.11	Comando central de lavanta vidrio RH	400.167	301.000	-25
40.12	Interruptor de levanta vidrio LH	343.000	258.000	-25
40.13	Comando central de lavanta vidrio RH	343.000	258.000	-25
40.14	Interrptores de puerta	171.500	129.000	-25
40.15	Interruptor de estacionamiento	171.500	129.000	-25
40.16	Interruptor de busca huella	205.667	155.000	-25
40.17	Relay	205.667	236.000	15
40.18	Encendedor	97.083	73.000	-25

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL A. COSTAFE
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

40.19	Alarma cinturon	125.500	95.000	-24
40.20	Bocina	114.333	86.000	-25
40.21	Relay limpiaparabrisas	137.000	103.000	-25
40.22	Bujias incandecentes	125.500	144.000	15
40.23	Motor limpiaparabrisas	400.167	301.000	-25
40.24	Motor lanza agua	343.000	258.000	-25
40.25	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	251.333	189.000	-25
40.26	Cambiar terminal de bateria	28.417	22.000	-23
40.27	Cambio de Bateria	400.167	460.000	15
41	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo automovil -		-	
41.1	Juego de pistones	971.833	1.117.000	15
41.2	Juego de aros	800.333	920.000	15
41.3	Juego de camisa	994.500	1.143.000	15
41.4	Juego de juntas	857.500	986.000	15
41.5	Casquillos de biela	743.167	558.000	-25
41.6	Casquillos de bancada	686.000	515.000	-25
41.7	Valvula de admision	628.833	472.000	-25
41.8	Valvula de escape	628.833	472.000	-25
41.9	Junta de tapa de cilindros	457.333	343.000	-25
41.10	Arbol de levas admision	571.667	657.000	15
41.11	Cigueñal	4.802.000	5.522.000	15
41.12	Bielas	285.833	215.000	-25
41.13	Arbol de levas de escape	457.333	343.000	-25
41.14	Junta de multiple de admision	137.000	103.000	-25
41.15	Junta de multiple escape	137.000	103.000	-25
41.16	Junta de frente motor	114.333	86.000	-25
41.17	Correa principal frente motor	137.000	103.000	-25
41.18	Tensor de correa principal frente motor	400.167	460.000	15
41.19	Reten frente motor	114.333	131.000	15
41.20	Reten de bancada tras.	137.000	157.000	15
41.21	Embrague ventilador	594.333	446.000	-25
41.22	Resortes de valvulas	205.667	155.000	-25
41.23	Martilletes de valvulas	480.000	360.000	-25
41.24	Reten guia de valvulas	228.667	172.000	-25
41.25	Juego de engranajes del frente motor	480.000	360.000	-25
41.26	Cadena de distribucion	1.895.833	1.422.000	-25
41.27	Tensor de cadena de distribucion	514.500	386.000	-25
41.28	Soporte de caja	285.833	328.000	15
41.29	Soportes de motor	285.833	328.000	15
41.30	Junta tapa balancin	97.083	73.000	-25
41.31	Guia de valculas	320.000	240.000	-25
41.32	Block motor	5.687.500	4.266.000	-25
41.33	Carter motor	514.500	386.000	-25
41.34	Guia cadena	343.000	258.000	-25
41.35	Leva cadena	343.000	258.000	-25
41.36	Calce lateral	137.000	103.000	-25
41.37	Peron piston	171.500	129.000	-25
41.38	Buje de biela	171.500	129.000	-25
41.39	Seguro perno piston	171.500	129.000	-25
41.40	Rotor cigueñal	400.167	301.000	-25
41.41	Polea cigueñal	1.570.833	1.179.000	-25
41.42	Multiple de escape	343.000	258.000	-25
41.43	Caño flexible de escape	365.667	275.000	-25
41.44	Multiple de admision	365.667	275.000	-25
41.45	Bomba de aceite	1.314.833	1.512.000	15
41.46	Depurador de aire	480.000	360.000	-25
41.47	Tapa depurador	365.667	275.000	-25
41.48	Valvula de aire	285.833	215.000	-25
41.49	Manguera depurador	365.667	275.000	-25
41.50	Cambio de caño alta presion	171.500	129.000	-25
41.51	Ducto de aire	137.000	103.000	-25
42	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion para vehiculos tipo automovil - mar		-	
42.1	Cremallera de direccion	2.401.000	2.761.000	15
42.2	Precap	171.500	197.000	15
42.3	Guardapolvo	108.583	124.000	14
42.4	Muñequin	285.833	328.000	15
42.5	Esparragos de rueda	108.583	82.000	-24
42.6	Tuercas de rueda	79.833	60.000	-25
42.7	Bomba de direccion hidraulica	1.943.667	1.458.000	-25
42.8	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	971.833	1.117.000	15
42.9	Columna de direccion	228.667	172.000	-25
42.10	Conjunto cilindro contacto	400.167	301.000	-25
42.11	Correa de direccion hidraulica	114.333	86.000	-25
42.12	Eje de direccion	480.000	360.000	-25
42.13	Tanque de fluido D/H	205.667	155.000	-25
42.14	Manguera D/H	114.333	86.000	-25
42.15	Manguera de retorno D/H	125.500	95.000	-24
42.16	Manguera de D/H	137.000	103.000	-25
42.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	617.333	463.000	-25
42.18	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	605.833	455.000	-25
42.19	Cuerpo trasero bomba D/H	400.167	301.000	-25
42.20	Alineacion y Balanceo	57.167	65.000	14
43	Serv. de mant. y repar. de sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo auto		-	
43.1	Radiador de agua	2.296.667	1.723.000	-25
43.2	Radiador de intercooler	1.733.333	1.300.000	-25
43.3	Bomba de agua	857.500	986.000	15
43.4	Ventilador de radiador	571.667	657.000	15
43.5	Aleta de ventilador	343.000	394.000	15
43.6	Termostato	137.000	157.000	15
43.7	Junta de termostato	57.167	65.000	14
43.8	Manguera de radiador	137.000	103.000	-25
43.9	Manguera de radiador superior	137.000	103.000	-25
43.10	Juego de mangueras de calefaccion	171.500	129.000	-25
43.11	Condensador de aire	400.167	460.000	15
43.12	Evaporador de A.AC.	480.000	552.000	15
43.13	Valvula expansora	480.000	360.000	-25
43.14	Filtro recibidor A.AC.	354.167	407.000	15

LIC. RUBEN ENDEZ PIZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CÉSAR SÁNCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

43.15	Gas refrigerante 164A	411.333	473.000	15
43.16	Agua refrigerada c/ aditivo	125.500	144.000	15
43.17	Compresor de A.AC.	3.033.333	2.275.000	-25
43.18	Polea de compresor	400.167	301.000	-25
43.19	Embrague de compresor	514.500	386.000	-25
43.20	Caño de compresor	297.000	223.000	-25
43.21	Guia ventilador	182.667	138.000	-24
43.22	Tapa de radiador	68.333	52.000	-24
43.23	Goma de soporte radiador	137.000	103.000	-25
43.24	Protector	365.667	275.000	-25
43.25	Tanque auxiliar de radiador	137.000	103.000	-25
43.26	Enfriador de aire	239.833	180.000	-25
43.27	Enfriador de aceite	343.000	258.000	-25
43.28	Correa A/A	171.500	129.000	-25
43.29	Conjunto Polea tensor A/A	320.000	240.000	-25
43.30	Manguera A/A	148.500	112.000	-25
43.31	Comando A/A	148.500	112.000	-25
43.32	Motor ventilador A/A	514.500	386.000	-25
43.33	Nucleo evaporador	594.333	446.000	-25
43.34	Motor ventilador	285.833	215.000	-25
44	Mantenimiento y reparacion de carroceria/ reparacion de interior de cabina para v		-	
44.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	354.167	266.000	-25
44.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	354.167	266.000	-25
44.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	320.000	240.000	-25
44.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	320.000	240.000	-25
44.5	Tapiz de pta. delelantera izquierda	239.833	180.000	-25
44.6	Tapiz de pta. delelantera derecha	239.833	180.000	-25
44.7	Tapiz de pta. trasera izq.	239.833	180.000	-25
44.8	Tapiz de pta. trasera der.	239.833	180.000	-25
44.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	205.667	155.000	-25
44.10	Cerradura de puerta delantera derecha	205.667	155.000	-25
44.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	171.500	129.000	-25
44.12	Cerradura de puerta trasera derecha	171.500	129.000	-25
44.13	Juego de guia de asiento conductor	239.833	180.000	-25
44.14	Tapizado de asiento conductor	239.833	180.000	-25
44.15	Tapizado de asiento lado acompañante	171.500	129.000	-25
44.16	Guia de asiento acompañate	125.500	95.000	-24
45	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo autom		-	
45.1	Juego de anillos sincronizadores	400.167	301.000	-25
45.2	Juego de rulemanes	343.000	258.000	-25
45.3	Juego de rodillos	457.333	343.000	-25
45.4	Desplazable de 1ra y 2da	365.667	275.000	-25
45.5	Desplazable de 3ra y 4ta	365.667	275.000	-25
45.6	Desplazable de 5ta y marcha atras	468.500	352.000	-25
45.7	Eje de mando	857.500	644.000	-25
45.8	Eje principal	857.500	644.000	-25
45.9	Engranaje de 1ra	480.000	360.000	-25
45.10	Engranaje de 2da	480.000	360.000	-25
45.11	Engranaje de 3ra	480.000	360.000	-25
45.12	Engranaje de 5ta	480.000	360.000	-25
45.13	Cuadruple	891.667	669.000	-25
45.14	Reten cola	171.500	129.000	-25
45.15	Reten de frente caja	171.500	129.000	-25
45.16	Placa intermedia	251.333	189.000	-25
45.17	Juego de juntas de caja	171.500	129.000	-25
45.18	Engranaje marcha atras	400.167	301.000	-25
45.19	Sincronizador	400.167	301.000	-25
45.20	Engranaje	343.000	258.000	-25
45.21	Caja selectora de cambios	2.329.167	1.747.000	-25
45.22	Palanca de cambios	857.500	644.000	-25
46	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo automovil - ma		-	
46.1	Plato de presion	823.000	946.000	15
46.2	Disco	582.833	670.000	15
46.3	Cojinete de empuje	777.333	893.000	15
46.4	Horquilla	365.667	420.000	15
46.5	Guardapolvo de horquilla	125.500	144.000	15
46.6	Ruleman piloto	171.500	197.000	15
46.7	Volante motor	1.300.000	975.000	-25
46.8	Tornillos de volante	97.083	111.000	14
46.9	Corona volante	1.337.500	1.004.000	-25
46.10	Rectificacion de corona volante	285.833	328.000	15
46.11	Bulbo de embrague	125.500	95.000	-24
46.12	Goma pedal de embrague	131.250	99.000	-25
46.13	Flexible de embrague	137.000	103.000	-25
46.14	Bomba auxiliar de embrague	251.333	197.000	-22
46.15	Juego reparacion bomba aux. de embrague	97.083	111.000	14
46.16	Bombin auxiliar de embrague	171.500	197.000	15
46.17	Bomba central de embrague	285.833	328.000	15
47	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/suspension trasera para vehiculos tipo auto		-	
47.1	Amortiguadores traseros	480.000	552.000	15
47.2	Bujes elasticos	400.167	301.000	-25
47.3	Grilletes elasticos	239.833	180.000	-25
47.4	Curva elastico	239.833	180.000	-25
47.5	Centro elastico	137.000	103.000	-25
47.6	Hoja elastico	285.833	215.000	-25
47.7	Reparacion de elasticos traseros	228.667	172.000	-25
47.8	Mazos elasticos ambos lados	743.167	558.000	-25
47.9	Taqueador trasero	171.500	129.000	-25
47.10	Perno elastico	160.000	120.000	-25
47.11	Buje amortiguador	28.417	22.000	-23
47.12	Buje elastico	51.417	39.000	-24
47.13	Grampa elastico	51.417	39.000	-24
47.14	Mecanismo porta auxilio	239.833	180.000	-25
48	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo automovil - r		-	
48.1	Bomba de combustible de tanque	857.500	986.000	15
48.2	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	400.167	301.000	-25
48.3	Pico inyector electronico	1.086.167	815.000	-25

LIC. RUBEN VALDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

48.4	Solenoide alimentadora	343.000	258.000	-25
48.5	Sensor posicion de cigueñal	343.000	394.000	15
48.6	Sensor posicion de arbol de levas	365.667	420.000	15
48.7	Sensor de flujo de aire	365.667	420.000	15
48.8	Sensor de acelerador	365.667	420.000	15
48.9	Caudalimetro	137.000	157.000	15
48.10	Base de filtro de combustible	137.000	103.000	-25
48.11	Sensor de presion	343.000	394.000	15
48.12	Limitador de presion	343.000	394.000	15
48.13	Flotador de tanque	365.667	420.000	15
48.14	Pre filtro	205.667	236.000	15
48.15	pedal de acelerador	137.000	103.000	-25
48.16	Sensor de velocimetro	400.167	460.000	15
48.17	Sensor de temperatura combustible	400.167	460.000	15
48.18	Sensor de presion combustible	400.167	460.000	15
48.19	Tanque de combustible	582.833	438.000	-25
48.20	Reten de pico inyector	137.000	157.000	15
48.21	Tapa de tanque de combustible	97.083	73.000	-25
48.22	Protector de tanque	114.333	86.000	-25
48.23	Tubo de combustible	137.000	103.000	-25
48.24	Limpieza de tanque de combustible	97.083	111.000	14
49	Servicio de chaperia y/o pintura para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia		-	
49.1	Servicio de pintura de Logotipos cada puerta	91.333	105.000	15
49.2	Cabo de abre capot	114.333	86.000	-25
49.3	Varilla de Capot	137.000	103.000	-25
49.4	Goma de puertas ambos lados	114.333	86.000	-25
49.5	Cerradur de tapa trasera	108.583	82.000	-24
49.6	Espejo retrovisor interior	205.667	155.000	-25
49.7	Cepillos limpiaparabrisas	57.167	65.000	14

LIC. RUBEN MUÑOZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

MITÃ, MITÃKUÑA
ÑA MITÃRUGU
Mbaraneñoi
Ministerio de la
NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN- LCO Nº 11/2021 - ID N° 403.343

ANEXO N° 2 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINNA". PLURIANUAL 2021-2022, ID. N° 403.343

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del MINNA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 420.000.000 Máximo: 840.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Rio de la Plata S.A.
1	Cambio de aceite y filtros para vehículos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/-Forc	
1.1	Fluido Hidráulico c/ litro	52.000
1.2	Cambio de Aceite para motor 15/40 x c/ litro - Motores Diesel	52.000
1.3	Cambio de Aceite para motor 20/40 x c/ litro - Motores Naftero	52.000
1.4	Cambio de Aceite de Caja x c/ litro	78.000
1.5	Cambio de Aceite de Diferencial x c/litro	78.000
1.6	Fluido de Freno o embrague x c/ litro	71.000
1.7	Cambio Filtro de Aceite	157.000
1.8	Cambio de Filtro de Aire	184.000
1.9	Cambio de Filtro de Combustible	144.000
2	Serv. de mant. y repar. de sistema de frenopara vehículos tipo camioneta - Marca I	-
2.1	Cambio de Juego de pastillas de freno delantero	591.000
2.2	Cambio discos de freno delantero	1.577.000
2.3	Cambio juego de reparación de mordaza de freno	591.000
2.4	Cambio cilindro de freno trasero	630.000
2.5	Cambio zapata de freno trasero	472.000
2.6	Cambio tambor de freno trasero	1.577.000
2.7	Cambio cabo de freno de mano	223.000
2.8	Cambio Bomba central de freno	1.120.333
2.9	Cambio Valvula de Freno	103.000
2.10	Cambio caños flexibles de freno	138.000
2.11	Cambio seguro de zpata de freno	18.000
2.12	Rectificacion de discos de freno	78.000
2.13	cementado de zapata	566.000
2.14	Rectificacion tambor de freno	210.000
2.15	Cambio resortes de zapata	129.000
2.16	Cambio juego de reparacion de cilindros de freno	103.000
2.17	Regulacion de Freno RH	105.000
2.18	Regulacion de freno LH	105.000
2.19	Cambio de perno de zapatas	129.000
2.20	Cambio de Piston de mordaza	189.000
2.21	Cambio de Mordaza de freno delantero RH	558.000
2.22	Cambio de mordaza de freno delantero LH	558.000
2.23	Cambio de perno de mordaza	223.000
2.24	Cambio de tapa de guardapolvo	138.000
2.25	Cambio de goma de penal TM	43.000
2.26	Cambio de bulbo de freno	129.000
2.27	Mecanismo de freno de mano	386.000
2.28	Cambio juego de reparaciòn bomba central de freno	157.000
2.29	Cambio bomba de vacio	129.000
2.30	Cambio de Servo Freno	944.000
2.31	Cambio de Valvula de freno	343.000
2.32	Cambio de sensor de ABS de rueda izquierda	515.000
2.33	Cambio sensor de ABS de rueda derechoa	515.000
2.34	Cambio sensor de ABS de rueda trasera	687.000
2.35	Cambio modulo hidráulico de ABS	601.000
2.36	Cambiar Cubeta de Freno	35.000
3	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehículos tipo camioneta - Marca Iz	-
3.1	Cambio de amortiguadores delanteros c/u	854.000
3.2	Cambio de rotulas inferior	788.000
3.3	Cambio de rotulas superior	788.000
3.4	Cambio de buje parrilla superior	236.000
3.5	cambio de buje parrilla interior	236.000
3.6	Cambio de parrilla suspension interior	729.000
3.7	cambio de parrilla suspension superior	729.000
3.8	Cambio buje estabilizador central	236.000
3.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	236.000
3.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	236.000
3.11	Cambio barra estabilizadora delantera	591.000
3.12	Cambio de barra de torsion RH	1.029.000
3.13	Cambio de barra de torsión LH	1.029.000
3.14	Cambio de brazo de torsion RH	215.000
3.15	Cambio de brazo de torsion LH	215.000
3.16	Cambio de asiento barra de torsion superior	138.000
3.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	138.000
3.18	Cambio de Bulón de Torsion	103.000
3.19	Cambio de punta eje RH	386.000
3.20	Cambio de punta eje LH	386.000
3.21	Cambio rodillo punta eje	309.000
3.22	Cambio retén punta eje	328.000
3.23	Cambio masa delantera	1.115.000
3.24	Cambio rotor sensor	472.000
3.25	Cambio de Ruleman masa delantera interior	1.051.000
3.26	Cambio de Ruleman masa delantera exterior	1.051.000
3.27	Cambio retén masa delantera	328.000
3.28	Cambio tuerca de masa	78.000
3.29	Cambio de arandela de masa	26.000
3.30	Tapa de Masa	197.000
3.31	Cambio buje amortiguador	35.000
3.32	Cambio perno de parrilla	112.000
3.33	Cambio taqueador de suspension RH	262.000
3.34	Cambio taqueador de suspension LHº	262.000
35	tasas de rueda	155.000
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de arranque para vehículos tipo camioneta - Ma	-
4.1	Bendix de arranque	723.000

LIC. RUBEN FERNANDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

4.2	Rotor de arranque	386.000
4.3	Inducido de arranque	558.000
4.4	Jugo de Carbones	328.000
4.5	Motor de Arranque completo	3.488.000
4.6	Automático de arranque	591.000
4.7	Ruleman de arranque	289.000
4.8	Porta Carbon	315.000
4.9	Bobina motor de arranque	460.000
5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ reparación de alternador para vehicul	-
5.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	420.000
5.2	Rotor de Alternador	352.000
5.3	Estator de Alternador	386.000
5.4	Correa de Alternador	289.000
5.5	Rulemanes de alternador	150.000
5.6	Polea de alternador	275.000
5.7	Carcasa Trasera de Alternador	180.000
5.8	Carcasa delantera de alternador	189.000
5.9	Rebobinado de campo	464.000
5.10	Alternador completo	2.304.000
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo camione	-
6.1	foco de alta y baja	65.000
6.2	Focos de filamentos	43.000
6.3	focos de 1 filamento	35.000
6.4	focos de busca huellas	60.000
6.5	foco de luz de techo	26.000
6.6	focos de luz de chapa	9.000
6.7	bulbo de marcha atras	315.000
6.8	Bulbo de neutro	206.000
6.9	Tablero Instrumental	129.000
6.10	comando central de levanta vidrios LH	440.000
6.11	comando central de levanta vidrios RH	412.000
6.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	240.000
6.13	nterruptor de levanta vidrio trasero RH	240.000
6.14	Interruptores de puertas	215.000
6.15	Interruptor de estacionamiento	215.000
6.16	Interruptor de 4x4	275.000
6.17	Interruptor de busca huella	215.000
6.18	Relay	236.000
6.19	Encendedor	129.000
6.20	Alarma cinturon	128.000
6.21	Bocina	172.000
6.22	Bujias incandecentes	210.000
6.23	Relay limpia parabrisas	341.000
6.24	motor limplaparabrisas	301.000
6.25	motor lanza agua	301.000
6.26	cambiar terminal de bateria	39.000
6.27	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	497.000
6.28	cambio de bateria	723.000
7	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo camioneta	-
7.1	Juego de pistones	2.169.000
7.2	Juego de Aros	1.170.000
7.3	Juego de camisa	1.643.000
7.4	Juego de juntas	1.301.000
7.5	Casquillos de biela	644.000
7.6	Casquillos de bancada	729.000
7.7	Valvula de admision	687.000
7.8	Valcula de escape	687.000
7.9	Junta de tapa de cilindros	591.000
7.10	Arbol de levas adm.	893.000
7.11	Cigueñal	5.850.000
7.12	Bielas	292.000
7.13	Arbol de levas de escape	841.000
7.14	Junta de multiple de admision	289.000
7.15	Junta de multiple de escape	289.000
7.16	Junta de frente de motor	262.000
7.17	Correa principal frente motor	315.000
7.18	Tensor de correa principal frente motor	788.000
7.19	Reten frente motor	275.000
7.20	Reten bancada trasera	368.000
7.21	Embrague ventilador	986.000
7.22	resortes de valvulas	180.000
7.23	Martilletes de valvulas	515.000
7.24	Reten guia de valvulas	215.000
7.25	Juego de Engranajes del frente motor	583.000
7.26	Cadena de Distribucion	2.275.000
7.27	Tensor de Cadena de distribucion	1.117.000
7.28	Soporte de caja	525.000
7.29	Soportes de motor	571.000
7.30	Junta de Balancin	103.000
7.31	Guia de valvulas	301.000
7.32	Block motor 4JJI	8.044.000
7.33	Carter motor	558.000
7.34	Guia de cadena	412.000
7.35	Leva de cadena	515.000
7.36	Calce lateral	155.000
7.37	Perno Piston	215.000
7.38	Buje de biela	180.000
7.39	Seguro perno piston	275.000
7.40	Rotor cigueñal	558.000
7.41	Polea cigueñal	2.298.000
7.42	Multiple de escape	386.000
7.43	Caño flexible de escape	360.000
7.44	Multiple de admision	326.000
7.45	Bomba de aceite	2.761.000
	Depurador de aire 4 JJI	644.000
	Tapa depurador	343.000
	Valvula de aire	258.000

LIC. RUBEN MENDEZ PAZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administraciones y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

7.49	Manguera depurador	360.000
7.50	Cambio de caño de alta presion	172.000
7.51	Ducto de aire	215.000
8.	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision de Diferencial para vehicu	-
8.1	Diferencial completo	4.713.000
8.2	Corona Piñon de Diferencial 4x4	2.601.000
8.3	Rulemanes de corona	412.000
8.4	Rulemanes de Piñon	412.000
8.5	Rulemanes del tunel	395.000
8.6	Reten de piñon	180.000
8.7	Tuerca de piñon	52.000
8.8	Arandela diferencial	35.000
8.9	Retenes del tunel del diferencial	155.000
8.10	Guardapolvos de homocineticas	210.000
8.11	Tulipas de Homocinetica lado caja	764.000
8.12	Tulipas de Homocinetica lado rueda	764.000
8.13	Bujes del soporte del tunel de diferencial	215.000
8.14	Reten de homocinetica	223.000
8.15	Ruleman eje de homocinetica	558.000
8.16	Rodillo eje tunel	275.000
8.17	Encastre de 4x4	378.000
8.18	Deslizante de 4x4	558.000
8.19	Acople	129.000
8.20	Espaciador	301.000
8.21	Perno diferencial	215.000
8.22	Planetario	729.000
8.23	Engranaje satelite	583.000
8.24	Caja diferencial	1.441.000
9.	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion para vehiculos tipo camioneta - Ma	-
9.1	Cremallera de direccion	4.796.000
9.2	Precap	473.000
9.3	Guardapolvo	157.000
9.4	Muñequin	420.000
9.5	Esparragos de rueda	157.000
9.6	Tuercas de rueda	105.000
9.7	Bomba direccion hidraulica	3.024.000
9.8	Reparacion de bomba de direccion	1.370.000
9.9	Columna de direccion	301.000
9.10	Conjunto cilindro contacto	360.000
9.11	Correa de direccion hidraulica	262.000
9.12	Eje de direccion	558.000
9.13	Tanque de fluido D/h	301.000
9.14	Manguera D/H	138.000
9.15	Manguera de retorno D/H	155.000
9.16	Manguera D/H	138.000
9.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	755.000
9.18	Juegos de rep. cartuchos bomba D/H	560.000
9.19	Cuerpo trasero bomba D/H	412.000
9.20	Alineacion y Balanceo	105.000
10	Serv. de mant. y repar. de sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo camio	-
10.1	Radiador de agua	2.568.000
10.2	Radiador de intercooler	2.097.000
10.3	Bomba de agua	2.208.000
10.4	Ventilador de radiador	867.000
10.5	Aleta de ventilador	591.000
10.6	Termostato	328.000
10.7	Junta de Termostato	69.000
10.8	Manguera de radiador inferior	180.000
10.9	Manguera de radiador superior	180.000
10.10	Juego de manguera de calefaccion	240.000
10.11	Condensador de A AC.	583.000
10.12	Evaporador de A.AC.	764.000
10.13	Valvula expansora	549.000
10.14	Filtro recibidor a.ac.	630.000
10.15	Gas refrigerante 134A	657.000
10.16	Agua refrigerante c/aditivo	341.000
10.17	Compresor de aire acondicionado	5.606.000
10.18	Polea de compresor	301.000
10.19	Embrague de compresor	386.000
10.20	Caño de compresor	223.000
10.21	Guia ventilador	138.000
10.22	Tapa radiador	52.000
10.23	Goma de soporte radiador	103.000
10.24	Protector 4JJi	275.000
10.25	Tanque aux. radiador	103.000
10.26	Enfriador de aire	180.000
10.27	Enfriador de aceite	386.000
10.28	Correa A/A	197.000
10.29	Conjunto de polea tensor A/A	240.000
10.30	Manguera A/A	112.000
10.31	Comando A/A	112.000
10.32	Motor ventilador A/A	558.000
10.33	Nucleo evaporador A/A	523.000
10.34	Motor ventilador	266.000
11.	Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparacion de la cabina para vehiculos	-
11.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	386.000
11.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	386.000
11.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	386.000
11.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	386.000
11.5	Tapizado de pta. delantera izq.	301.000
11.6	Tapizado de pta. delantera der.	301.000
11.7	Tapizado de pta. trasera izq.	301.000
[illegible]	Tapizado de pta. trasera der.	301.000
[illegible]	Cerradura de puerta del. izq.	223.000
[illegible]	Cerradura de puerta delantera der.	223.000
[illegible]	Cerradura de puerta trasera izq.	223.000
[illegible]	Cerradura de puerta trasera der.	223.000

LIC. RUBEN MENDEZ AZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Ninez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Ninez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Ninez y la Adolescencia

11.13	Juego de guia de asiento de conductor	240.000
11.14	Tapizado asiento conductor	215.000
11.15	Tapizado de asiento lado acompañante	215.000
11.16	guia de asiento de acompañante	240.000
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo camioi	-
12.1	Juego de Anillos sincronizadores	412.000
12.2	Juego de rulemanes	558.000
12.3	Juego de rulemanes	386.000
12.4	Desplazable de 1y2da	472.000
12.5	Desplazable 3ra. y 4ta.	472.000
12.6	Desplazable 5ta. y M.atras	472.000
12.7	Eje de mando	1.158.000
12.8	Eje Principal	1.158.000
12.9	Engranaje de Primera	455.000
12.10	Engranaje de 2da	455.000
12.11	Engranaje de 3ra.	455.000
12.12	Engranaje de 5ta.	455.000
12.13	Cuadruple	1.544.000
12.14	Reten de cola	189.000
12.15	Reten de frente caja	189.000
12.16	Placa intermedia	301.000
12.17	Juego de juntas caja	206.000
12.18	Engranaje marcha atras	386.000
12.19	Sincronizador	369.000
12.20	Engranaje	472.000
12.21	Caja selectora de cambios	3.657.000
12.22	Palanca de cambios	944.000
13	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo camioneta - M.	-
13.1	Plato de presion	1.775.000
13.2	Disco	1.183.000
13.3	Cojinete de empuje	1.512.000
13.4	Horquilla	552.000
13.5	Guardapolvo de horquilla	210.000
13.6	Ruleman Piloto	460.000
13.7	Volante de motor	3.862.000
13.8	Tornillos de volantes	197.000
13.9	Corona de volante	3.862.000
13.10	Rectificacion de corona volante	341.000
13.11	Bulbo de embrague	155.000
13.12	Goma pedal de embrague	138.000
13.13	Flexible de embrague	155.000
13.14	Bomba auxiliar de embrague	350.000
13.15	Juego reparacion de aux de embrague	103.000
13.16	Bombin auxiliar de embrague	350.000
13.17	Bomba central de embrague	499.000
14	Serv. de mant. y repar. de Tren/ Reparación suspención trasera para vehiculos tipo	-
14.1	Amortiguadores traseros	854.000
14.2	Buque de elasticos	412.000
14.3	Grilletes de elásticos	240.000
14.4	Curva Elástico	240.000
14.5	Centro elástico	180.000
14.6	Hoja Elástico	301.000
14.7	Reparación de elásticos traseros	386.000
14.8	Mazos elásticos - ambos lados	1.098.000
14.9	Taqueador trasero	144.000
14.10	Perno elástico	155.000
14.11	Buje amortiguador	35.000
14.12	Buje elástico	69.000
14.13	Grampa elástico	69.000
14.14	Mecanismo porta auxilio	301.000
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/ reparacion de sistema 4x	-
15.1	caja de transferencia completa	6.907.000
15.2	actuador 4x4	1.244.000
15.3	Módulo 4x4	1.244.000
15.4	Comando 4x4	1.415.000
15.5	Reparación de sistema electronico 4x4	472.000
15.6	Cardan completo	1.158.000
15.7	Crucetas de cardan	189.000
15.8	Centralizador de cardan	472.000
15.9	Cardan delantero	729.000
15.10	crucetas de cardan 4x4	103.000
15.11	Brida de cardan trasero - lado diferencial	386.000
15.12	Brida de cardan delantero - lado caja	301.000
15.13	Interruptor inhibidor	446.000
15.14	Cadena de transferencia	1.072.000
15.15	Brida	489.000
16	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo camioneta -	-
16.1	Bomba de combustible de tanque	1.544.000
16.2	Reparación de bomba alimentadora de combustible	558.000
16.3	Pico inyector electrónico	1.630.000
16.4	Solenoide alimentadora	386.000
16.5	Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	386.000
16.6	Sensor posición de árbol de levas 4JJ1	723.000
16.7	Sensor de Flujo de aire 4JJ1	723.000
16.8	Sensor de acelerador 4JJ1	472.000
16.9	Caudalimetro	73.000
16.10	Base de filtro de combustib le	215.000
16.11	Sensor de Presion Common Rail	591.000
16.12	Limitador de presion Common Rail	429.000
16.13	Flotador de tanque	723.000
16.14	Pre-filtro	328.000
16.15	Pedal de acelerador	138.000
16.16	Sensor de velocimetro	591.000
16.17	Sensor de temperatura combustible	369.000
16.18	Sensor presion combustible	565.000
16.19	Tanque de combustible	729.000
16.20	Retén de pico inyector	138.000

LIC. RUBEN M... PEZZUTO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

16.21	Tapa tanque de combustible	112.000
16.22	Protector del tanque	120.000
16.23	Tubo de combustible	215.000
16.24	Limpieza de tanque de combustible	197.000
17	Servicio de chapería y/o pintura para vehículos tipo camioneta - Marca Izuzu D-ma	-
17.1	Servicio de pintura de logotipos cada puerta	105.000
17.2	Cabo abre capot	108.000
17.3	Varilla Capot	129.000
17.4	Goma puertas ambos lados	103.000
17.5	Cerradura Puerta trasera	129.000
17.6	Espejo retrovisor interior	215.000
17.7	Cepillos limpia parabrisas	65.000
18	Cambio de aceite y filtros para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
18.1	Fluido hidráulico c/ litro	105.000
18.2	Cambio aceite para motor 15/40 x c/ littro	91.000
18.3	Cambio de aceite de caja x c/ litro	91.000
18.4	Cambio aceite de diferencial x c/ litro	105.000
18.5	Fluido de freno o embrague x c/ litro	85.000
18.6	Cabmio Filtro de Aceite	170.000
18.7	Cambio Filtro de Aire	197.000
18.8	Cambio Filtro de Combustible	164.000
19	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehículos tipo mini bus - marca Hy	-
19.1	fluido de freno	85.000
19.2	Control de freno	103.000
19.3	Regulacion de freno	103.000
19.4	Cambio de juego reparacion cilindro de freno ambos lados	180.000
19.5	Cambio juego reparacion bomba central de freno	395.000
19.6	Cambio pastilla de freno	1.117.000
19.7	Cambio juego reparacion mordaza de freno ambos lados	1.109.000
19.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	394.000
19.9	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	386.000
19.10	Cambio cabo freno de mano lado derecho	386.000
19.11	Cambio depresor de freno	1.869.000
19.12	cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	138.000
19.13	Cambio bomba auxiliar de freno	1.077.000
19.14	Reparacion servo freno	975.000
19.15	Cambio disco de freno c/u	1.244.000
19.16	Cambio tambor de freno c/u	1.244.000
19.17	Rectificacion disco de freno c/u	328.000
19.18	Rectificacion tambor de freno c/u	328.000
19.19	Cambio de pisto mordaza freno delantero c/u	472.000
19.20	Cambio bomba central de freno	1.485.000
19.21	Cambio cilindro de freno trasero	416.000
20	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
20.1	Grasa para masa	103.000
20.2	Cambio muñequin direccion c/u	630.000
20.3	Cambio brazo curvo	583.000
20.4	Cabmio braco central de direccion	729.000
20.5	cambio amortiguador de direccion	498.000
20.6	cambio centro elastico	326.000
20.7	Cambio grillete elastico	360.000
20.8	Cambio de espiral delantero	715.000
20.9	Cambio amortiguador delantero universal c/u	1.709.000
20.10	Reparacion sinfin	1.504.000
20.11	Cambio bomba direccion hidraulica	3.657.000
20.12	Cambio caño de alta presion direccion hidraulica	841.000
20.13	Cambio barra estabilizadora	644.000
20.14	Reparar eje cardanica de direccion	695.000
20.15	Cambio prisionero y tuerca de rueda	215.000
20.16	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	420.000
20.17	Cambio de ruleman palier y seguro	558.000
20.18	Cambio de palier	815.000
20.19	Cambio de reten palier	240.000
20.20	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	43.000
20.21	alineacion y balanceo de rueda	341.000
20.22	Cambio ruleman m. delantero, reten y engrase del mismo	460.000
20.23	Cambio reten delantero y engrase del mismo c/u	157.000
21	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para vehículos tipo mini bus - marca Hy	-
21.1	Bendix de arranque	788.000
21.2	Rotor de arranque	472.000
21.3	Inducido de arranque	583.000
21.4	Juego de carbones	394.000
21.5	Motor de arranque completo	6.582.000
21.6	Automático de arranque	591.000
21.7	Ruleman de arranque	289.000
21.8	Porta Carbon	315.000
21.9	Bobina motor de arranque	901.000
22	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacion de alternador para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
22.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	1.308.000
22.2	Rotor de alternador	472.000
22.3	Estator de Alternador	644.000
22.4	Correa de Alternador	460.000
22.5	Rulemanes de Alternador	578.000
22.6	Polea de Alternador	1.242.000
22.7	Carcasa Trasera de Alternador	1.341.000
22.8	Carcasa delantera de alternador	1.341.000
22.9	Robobinado de campo	691.000
22.10	Alternador Completo	7.841.000
23	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
23.1	Foco de Alta y Baja	52.000
23.2	Focos de filamentos	52.000
23.3	Focos de 1 filamento	43.000
23.4	Focos de busca huellas	56.000
23.5	Foco de luz de techo	30.000
23.6	Focos de luz de chapa	18.000

LIC. RUBEN MENDIETA IZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

BG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

23.7	Bulbo de marcha atrás	206.000
23.8	Bulbo de neutro	206.000
23.9	Tablero instrumental	1.219.000
23.10	Comando central de levanta vidrio LH	894.000
23.11	Comando central de levanta vidrio RH	894.000
23.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	732.000
23.13	Interruptor de levanta vidrio trasero RH	732.000
23.14	Interruptores de puerta	215.000
23.15	Interruptor de estacionamiento	215.000
23.16	Interruptor de busca huella	215.000
23.17	Relay	155.000
23.18	Encendedor	129.000
23.19	Alarma cinturón	120.000
23.20	Bocina	172.000
23.21	Relay limpiaparabrisas	223.000
23.22	Bujías incandescentes	138.000
23.23	Motor limpiaparabrisas	890.000
23.24	Motor lanza agua	825.000
23.25	Arreglar velocímetro y cuenta kilometraje	691.000
23.26	Cambiar terminal de batería	43.000
23.27	Cambio de batería	723.000
24	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para vehículos tipo mini bus - m	-
24.1	Tapa Motor	5.282.000
24.2	Juego de pistón	2.032.000
24.3	Juego de camisa	2.540.000
24.4	Juego casquillo de biela	687.000
24.5	Juego casquillo bancada	687.000
24.6	Juego casquillo de leva	258.000
24.7	Juego buje de biela	138.000
24.8	Juego de aros	386.000
24.9	Juego calce lateral	129.000
24.10	Juego guías de válvulas	1.158.000
24.11	Bomba de aceite	944.000
24.12	Juego de juntas	815.000
24.13	Juego válvulas de escape	691.000
24.14	Juego válvulas de admisión	691.000
24.15	Rectificación de cilindro	103.000
24.16	Rectificación cigüeñal	103.000
24.17	Cepillado tapa motor	138.000
24.18	Alineación brazo de biela	103.000
24.19	Rebajar cabeza de pistón	56.000
24.20	Cepillado superficie de blok	103.000
24.21	Control bomba de aceite	103.000
24.22	Cambio guías de válvulas admisión	155.000
24.23	Cambio guías de válvulas escape	172.000
24.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	103.000
24.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	172.000
24.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	206.000
24.27	Rectificación de leva	129.000
24.28	Cambio juego buje de leva	1.115.000
24.29	Cambio juego de camisa	1.287.000
24.30	Cambio juego buje eje balanceador	206.000
24.31	Alinear tunel bancada	206.000
24.32	Armar valv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	215.000
24.33	Reparación bomba inyectora	1.287.000
24.34	Reparación pico inyector	412.000
24.35	Cambio soporte motor	206.000
24.36	Cambio reten frente motor	215.000
24.37	Cambio junta tapa balancin	103.000
24.38	Cambio junta tapa motor	429.000
24.39	Cambio embrague ventilador de motor	1.158.000
24.40	Cambio termostato de agua	258.000
25	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
25.1	Diferencial completo	7.800.000
25.2	Corona y Piñon de Dif.	2.519.000
25.3	Rulemanes de Corona	352.000
25.4	Rulemanes de Piñón	258.000
25.5	Rulemanes del tunel	326.000
25.6	Reten de piñón	155.000
25.7	Tuerca de Piñón	39.000
25.8	Arandela diferencial	22.000
25.9	Retenes del Tunel del dif.	155.000
25.10	Guardapolvos de homocinéticas	138.000
25.11	Tulipas de Homoc. lado caja	764.000
25.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	764.000
25.13	Bujes del soporte del tunel de Dif.	215.000
25.14	Reten de homocinética	223.000
25.15	Ruleman eje homocinética	558.000
25.16	Rodillo eje tunel	275.000
25.17	Encastre de 4x4	944.000
25.18	Deslizante de 4x4	1.707.000
25.19	Acople	129.000
25.20	Espaciador	301.000
25.21	Perno diferencial	215.000
25.22	Planetario	729.000
25.23	Engranaje satélite	583.000
25.24	Caja diferencial	1.365.000
26	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1	-
26.1	Cremallera de dirección	2.429.000
26.2	Precap	729.000
26.3	Guardapolvo	486.000
26.4	Muñequin	729.000
26.5	Esparragos de rueda	219.000
26.6	Tuercas de rueda	189.000
26.7	Bomba Dirección hidráulica	3.533.000
26.8	Reparación de bomba de dirección hidráulica	2.304.000

LIC. RUBEN M. [illegible]
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

26.9	Columna de dirección	742.000
26.10	Conjunto cilindro contacto	1.072.000
26.11	Correa de dirección hidráulica	416.000
26.12	Eje de dirección	742.000
26.13	Tanque de fluido D/H	476.000
26.14	Manguera D/H	318.000
26.15	Manguera de retorno D/H	318.000
26.16	Manguera de D/H	318.000
26.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	644.000
26.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	476.000
26.19	Cuerpo trasero bomba D/H	935.000
26.20	Alineación y balanceo	318.000
27	Serv. de mant. y repar. de sistema de Aire Acondicionado para vehículos tipo mini	-
27.1	Radiador de agua	2.568.000
27.2	Radiador de intercooler	2.097.000
27.3	Bomba de agua	1.441.000
27.4	Ventilador de radiador	566.000
27.5	Aleta de ventilador	386.000
27.6	Termostado	215.000
27.7	Junta de termostato	69.000
27.8	Manguera de radiador inferior	180.000
27.9	Manguera de radiador superior	180.000
27.10	Juego de mangueras de calefacción	240.000
27.11	Condensador de A.Ac.	583.000
27.12	Evaporador de A.Ac.	764.000
27.13	Válvula expansora	549.000
27.14	Filtro recibidor de A.Ac.	630.000
27.15	Gas refrigerante 134 A	657.000
27.16	Agua refrigerante c/aditivo	223.000
27.17	Compresor de A. Ac.	3.657.000
27.18	Polea de compresor	301.000
27.19	Embrague de compresor	386.000
27.20	Caño de compresor	223.000
27.21	Guia ventilador	138.000
27.22	Tapa radiador	52.000
27.23	Goma soporte radiador	103.000
27.24	Protector 4JJ1	275.000
27.25	Tanque aux radiador	103.000
27.26	Enfriador de aire	180.000
27.27	Enfriador de aceite	386.000
27.28	Correa A/A	129.000
27.29	Conjunto polea tensor A/A	240.000
27.30	Manguera A/A	112.000
27.31	Comando A/A	112.000
27.32	Motor ventilador A/A	558.000
27.33	Nucleo evaporador A/A	523.000
27.34	Motor ventilador	266.000
28	Mantenimiento y reparación de carrocería/reparación interior de la cabina para ve	-
28.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	890.000
28.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	890.000
28.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	890.000
28.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	890.000
28.5	Tapiz de pta. Del izq.	644.000
28.6	Tapiz de pta. Del der.	644.000
28.7	Tapiz de pta tras izq.	644.000
28.8	Tapiz de pta tras der.	644.000
28.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	446.000
28.10	Cerradura de puerta delantera derecha	446.000
28.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	446.000
28.12	Cerradura de puerta trasera derecha	446.000
28.13	Juego de guia de asiento de conductor	318.000
28.14	Tapizado de Asiento conductor	446.000
28.15	Tapizado de Asiento lado acompañante	446.000
28.16	Guia de asiento de acompañante	318.000
29	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bu	-
29.1	Juego de Anillos Sincronizadores	3.332.000
29.2	Juego de Rulemanes	944.000
29.3	Juego De Rodillos	944.000
29.4	Desplazable de 1y2da.	343.000
29.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	343.000
29.6	Desplazable de 5ta y M.atras	343.000
29.7	Eje de Mando	1.801.000
29.8	Eje Principal	2.016.000
29.9	Engranaje de 1ra.	1.105.000
29.10	Engranaje de 2da.	1.105.000
29.11	Engranaje de 3ra.	1.105.000
29.12	Engranaje de 5ta.	1.105.000
29.13	Cuádruple	2.032.000
29.14	Reten cola	189.000
29.15	Reten de frente caja	189.000
29.16	Placa intermedia	301.000
29.17	Juego de juntas de caja	206.000
29.18	Engranaje marcha atrás	558.000
29.19	Sincronizador	369.000
29.20	Engranaje	691.000
29.21	Caja selectora de cambios	1.219.000
29.22	Palanca de cambios	669.000
30	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehículos tipo mini bus - mat	-
30.1	Plato de Presión	2.951.000
30.2	Disco	3.254.000
30.3	Cojinete de empuje	1.288.000
30.4	Horquilla	578.000
30.5	Guardapolvo de Horquilla	289.000
30.6	Ruleman Piloto	729.000
30.7	Volante de motor	8.347.000
	Tornillos de volante	210.000
	Corona volante	8.347.000

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

30.10	Rectificacion de corona volante	1.220.000
30.11	Bulbo de embrague	986.000
30.12	Goma pedal de embrague	318.000
30.13	Flexible de embrague	378.000
30.14	Bomba auxiliar de embrague	1.364.000
30.15	Juego reparación bomba aux de embrague	486.000
30.16	Bombin auxiliar de embrague	1.364.000
30.17	Bomba central de embrague	2.367.000
31	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero para vehículos tipo mini bus - marca Hyund	-
31.1	Amortiguadores traseros	1.868.000
31.2	Bujes de elásticos	412.000
31.3	Grilletes de elásticos	240.000
31.4	Curva elástico	240.000
31.5	Centro elástico	180.000
31.6	Hoja elástico	301.000
31.7	Reparación de elásticos traseros	386.000
31.8	Mazos elasticos ambos lados	4.469.000
31.9	Taqueador trasero	220.000
31.10	Perno elástico	155.000
31.11	Buje amortiguador	35.000
31.12	Buje elástico	69.000
31.13	Grampa elástico	69.000
31.14	Mecanismo porta auxilio	1.179.000
32	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión/reparación sistema 4x4 pa	-
32.1	Caja de transferencia completa	6.907.000
32.2	Actuador 4x4	1.179.000
32.3	Modulo 4x4	1.179.000
32.4	Comando 4x4	1.341.000
32.5	Reparacion de Sistema electrónico de 4 x 4	472.000
32.6	Cardan Completo	1.681.000
32.7	Crucetas de Cardan	289.000
32.8	Centralizador de Cardan	723.000
32.9	Cardan delantero	1.504.000
32.10	Crucetas de Cardan 4x4	103.000
32.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	386.000
32.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	301.000
32.13	Interruptor Inhibidor	446.000
32.14	Cadena de transferencia	1.016.000
32.15	Brida	489.000
33	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehículos tipo mini bus - m	-
33.1	Bomba de combustible de tanque	1.235.000
33.2	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	558.000
33.3	Pico Inyector electrónico	2.616.000
33.4	Solenoide alimentadora	386.000
33.5	Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	386.000
33.6	Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1	723.000
33.7	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	723.000
33.8	Sensor de Acelerador 4JJ1	472.000
33.9	Caudalímetro	73.000
33.10	Base de Filtro de Combustible	215.000
33.11	Sensor de presión Common Rail	2.796.000
33.12	Limitador de presión del Common Rail	1.825.000
33.13	Flotador de Tanque	1.544.000
33.14	Pre filtro	328.000
33.15	Pedal de acelerador	138.000
33.16	Sensor de Velocímetro	591.000
33.17	Sensor de temperatura combustible	834.000
33.18	Sensor presión combustible	1.825.000
33.19	Tanque de combustible	1.264.000
33.20	Reten de pico Inyector	683.000
33.21	Tapa tanque de combustible	378.000
33.22	Protector del tanque	446.000
33.23	Tubo de combustible	476.000
33.24	Limpieza de tanque de combustible	986.000
34	Servicio de chapería y/o pintura para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai i1	-
34.1	Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta	157.000
34.2	Cabo abre capot	108.000
34.3	Varilla capot	155.000
34.4	Goma puerta ambos lados	301.000
34.5	Cerradura tapa trasera	301.000
34.6	Espejo retrovisor interior	215.000
34.7	Cepillos limpiaparabrisas	65.000
35	Cambio de aceite y filtros para vehículos tipo automovil - marca IAC J2 y Kia Rio	-
35.1	Fluido Hidraulico c/litro	45.000
35.2	Cambio de aceite para motor 20/40 x c/litro- Motores naftero	45.000
35.3	Cambio de aceite de caja x c/litro	71.000
35.4	Cambio de aceite de diferencial x c/litro	71.000
35.5	Fluido de freno o embrague x c/litro	71.000
35.6	Cambio de filtro de aceite	131.000
35.7	Cambio de filtro de aire	144.000
35.8	Cambio de filtro de combustible	124.000
36	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehículos tipo automovil - marca	-
36.1	Cambio de juego de pastilla de freno delantero	460.000
36.2	Cambio de discos de freno delantero	1.051.000
36.3	Cambio de juego de reparacion de mordaza de freno	301.000
36.4	Cambio de cilindro de freno trasero	538.000
36.5	Cambio de zapata de freno trasero	412.000
36.6	Cambio de tambor de freno trasero	1.495.000
36.7	Cambio de cabo de freno	129.000
36.8	Cambio de bomba central de freno	558.000
36.9	Cambio de valvula de freno	86.000
36.10	Cambio de caños flexibles de freno	103.000
36.11	Cambio de seguro de zapata	18.000
36.12	Rectificacion de discos de freno	78.000
36.13	Cementado de zapata	407.000
36.14	Rectificacion de tambor de freno	184.000
36.15	Cambio resortes de zapata	112.000

LIC. RUBEN MENDEZ OYZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

36.16	Cambio juego de reparacion de cilindros de freno	95.000
36.17	Regulacion de frenoRH	65.000
36.18	Regulacion de freno LH	65.000
36.19	Cambio de perno de zapatas	103.000
36.20	Cambio de piston de mordaza	172.000
36.21	Cambio de mordaza de freno deltantero RH	386.000
36.22	Cambio de mordaza de freno deltantero LH	386.000
36.23	Cambio de perno mordaza	129.000
36.24	Cambio de guardapolvo	112.000
36.25	Cambio de goma pedal TM	43.000
36.26	Cambio de bulbo de freno	103.000
36.27	Mecanismo de freno de mano	301.000
36.28	Cambio de juego de reparacion bomba central de freno	86.000
36.29	Cambio de bomba de vacio	103.000
36.30	Cambio de servo freno	772.000
36.31	Cambio de valvula de freno	292.000
36.32	Cambio de sensor de ABS rueda izquierda	343.000
36.33	Cambio de sensor de ABS rueda derecha	343.000
36.34	Cambio de sensor de ABS rueda trasera	515.000
36.35	Cambio de modulo hidraulico de ABS	515.000
36.36	Cambiar cubeta de freno	35.000
37.	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/ Reparación de Suspención detantera pa	-
37.1	Cambio de amortiguadores deltanteros c/u	591.000
37.2	Cambios de rotula inferior	525.000
37.3	Cambio de rotula superior	343.000
37.4	Cambio de buje parrilla superior	120.000
37.5	Cambio de buje parrilla inferior	184.000
37.6	Cambio de parrilla suspencion interior	558.000
37.7	Cambio de parrilla suspencion superior	472.000
37.8	Cambio de buje estabilizador central	103.000
37.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	120.000
37.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	120.000
37.11	Cambio barra estabilizadora delantera	258.000
37.12	Cambio de barra de torsion RH	691.000
37.13	Cambio de barra de torsion LH	691.000
37.14	Cambio de brazo de torsion RH	120.000
37.15	Cambio de brazo de torsion LH	120.000
37.16	Cambio de asiento barra torsion superior	95.000
37.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	95.000
37.18	Cambio de bulón de torsion	73.000
37.19	Cambio de punta eje RH	394.000
37.20	Cambio de punta eje LH	394.000
37.21	Cambio rodillo punta eje	240.000
37.22	Cambio de reten punta eje	155.000
37.23	Cambio masa deltantera	1.183.000
37.24	Cambio rotor sensor	258.000
37.25	Cambio de ruleman de masa deltantera interior	343.000
37.26	Cambio de ruleman de masa deltantera exterior	343.000
37.27	Cambio reten masa delantera	129.000
37.28	Cambio tuerca de masa	26.000
37.29	Cambio de arandela de masa	18.000
37.30	Tapa de masa	95.000
37.31	Cambio de buje amortiguador	35.000
37.32	Cambio perno de parrilla	78.000
37.33	Cambio de taqueador de suspension RH	86.000
37.34	Cambio de taqueador de suspension LH	86.000
37.35	Tasas de ruedas	108.583
38.	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ sistema de arranque para vehiculos t	-
38.1	Bendix de arranque	394.000
38.2	Rotor de arranque	215.000
38.3	Inducido de arranque	360.000
38.4	Juego de carbones	197.000
38.5	Motor de arranque completo	1.287.000
38.6	Automatico de arranque	420.000
38.7	Ruleman de arranque	129.000
38.8	Porta carbon	197.000
38.9	Bobina motor de arranque	240.000
39.	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/reparacion de alternador para vehiculo	-
39.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	368.000
39.2	Rotor de alternador	301.000
39.3	Estator de alternador	301.000
39.4	Correa de alternador	236.000
39.5	Rulemanes de alternador	111.000
39.6	Polea de alternador	205.667
39.7	Carcasa trasera de alternador	155.000
39.8	Carcasa delantera de alternador	129.000
39.9	Rebobino de campo	262.000
39.10	Alternador completo	987.000
40.	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo automo	-
40.1	Foco de alta y baja	30.000
40.2	Focos de filamentos	30.000
40.3	Focos de 1 filamento	35.000
40.4	Focos de busca huella	43.000
40.5	Foco de luz de techo	22.000
40.6	Focos de luz de chapa	9.000
40.7	Bulbo de marcha atras	129.000
40.8	Bulbo de neutro	129.000
40.9	Tablero instrumental	86.000
40.10	Comando central de lavanta vidrio LH	301.000
40.11	Comando central de lavanta vidrio RH	301.000
40.12	Interruptor de levanta vidrio LH	258.000
40.13	Comando central de lavanta vidrio RH	258.000
40.14	Interrptores de puerta	129.000
40.15	Interruptor de estacionamiento	129.000
40.16	Interruptor de busca huella	155.000
	Relay	236.000
	Encendedor	73.000

LIC. RUBEN M. DEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Jefa de Tra...

40.19	Alarma cinturon	95.000
40.20	Bocina	86.000
40.21	Relay limpiaparabrisas	103.000
40.22	Bujias incandecentes	144.000
40.23	Motor limpiaparabrisas	301.000
40.24	Motor lanza agua	258.000
40.25	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	189.000
40.26	Cambiar terminal de bateria	22.000
40.27	Cambio de Bateria	460.000
41.	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo automovil :	-
41.1	Juego de pistones	1.117.000
41.2	Juego de aros	920.000
41.3	Juego de camisa	1.143.000
41.4	Juego de juntas	986.000
41.5	Casquillos de biela	558.000
41.6	Casquillos de bancada	515.000
41.7	Valvula de admision	472.000
41.8	Valvula de escape	472.000
41.9	Junta de tapa de cilindros	343.000
41.10	Arbol de levas admision	657.000
41.11	Cigueñal	5.522.000
41.12	Bielas	215.000
41.13	Arbol de levas de escape	343.000
41.14	Junta de multiple de admision	103.000
41.15	Junta de multiple escape	103.000
41.16	Junta de frente motor	86.000
41.17	Correa principal frente motor	103.000
41.18	Tensor de correa principal frente motor	460.000
41.19	Reten frente motor	131.000
41.20	Reten de bancada tras.	157.000
41.21	Embrague ventilador	446.000
41.22	Resortes de valvulas	155.000
41.23	Martilletes de valvulas	360.000
41.24	Reten guia de valvulas	172.000
41.25	Juego de engranajes del frente motor	360.000
41.26	Cadena de distribucion	1.422.000
41.27	Tensor de cadena de distribucion	386.000
41.28	Soporte de caja	328.000
41.29	Soportes de motor	328.000
41.30	Junta tapa balancin	73.000
41.31	Guia de valculas	240.000
41.32	Block motor	4.266.000
41.33	Carter motor	386.000
41.34	Guia cadena	258.000
41.35	Leva cadena	258.000
41.36	Calce lateral	103.000
41.37	Peron piston	129.000
41.38	Buje de biela	129.000
41.39	Seguro perno piston	129.000
41.40	Rotor cigueñal	301.000
41.41	Polea cigueñal	1.179.000
41.42	Multiple de escape	258.000
41.43	Caño flexible de escape	275.000
41.44	Multiple de admision	275.000
41.45	Bomba de aceite	1.512.000
41.46	Depurador de aire	360.000
41.47	Tapa depurador	275.000
41.48	Valvula de aire	215.000
41.49	Manguera depurador	275.000
41.50	Cambio de caño alta presion	129.000
41.51	Ducto de aire	103.000
42.	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion para vehiculos tipo automovil - mar	-
42.1	Cremallera de direccion	2.761.000
42.2	Precap	197.000
42.3	Guardapolvo	124.000
42.4	Muñequin	328.000
42.5	Esparragos de rueda	82.000
42.6	Tuercas de rueda	60.000
42.7	Bomba de direccion hidraulica	1.458.000
42.8	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	1.117.000
42.9	Columna de direccion	172.000
42.10	Conjunto cilindro contacto	301.000
42.11	Correa de direccion hidraulica	86.000
42.12	Eje de direccion	360.000
42.13	Tanque de fluido D/H	155.000
42.14	Manguera D/H	86.000
42.15	Manguera de retorno D/H	95.000
42.16	Manguera de D/H	103.000
42.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	463.000
42.18	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	455.000
42.19	Cuerpo trasero bomba D/H	301.000
42.20	Alineacion y Balanceo	65.000
43.	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo autor	-
43.1	Radiador de agua	1.723.000
43.2	Radiador de intercooler	1.300.000
43.3	Bomba de agua	986.000
43.4	Ventilador de radiador	657.000
43.5	Aleta de ventilador	394.000
43.6	Termostato	157.000
43.7	Junta de termostato	65.000
43.8	Manguera de radiador	103.000
43.9	Manguera de radiador superior	103.000
43.10	Juego de mangueras de calefaccion	129.000
	Condensador de aire	460.000
	Evaporador de A.AC.	552.000
	Valvula expansora	360.000
	Filtro recibidor A.AC.	407.000

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

43.15	Gas refrigerante 164A	473.000
43.16	Agua refrigerada c/ aditivo	144.000
43.17	Compresor de A.AC.	2.275.000
43.18	Polea de compresor	301.000
43.19	Embrague de compresor	386.000
43.20	Caño de compresor	223.000
43.21	Guia ventilador	138.000
43.22	Tapa de radiador	52.000
43.23	Goma de soporte radiador	103.000
43.24	Protector	275.000
43.25	Tanque auxiliar de radiador	103.000
43.26	Enfriador de aire	180.000
43.27	Enfriador de aceite	258.000
43.28	Correa A/A	129.000
43.29	Conjunto Polea tensor A/A	240.000
43.30	Manguera A/A	112.000
43.31	Comando A/A	112.000
43.32	Motor ventilador A/A	386.000
43.33	Nucleo evaporador	446.000
43.34	Motor ventilador	215.000
44.	Mantenimiento y reparacion de carroceria/ reparacion de interior de cabina para v	-
44.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	266.000
44.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	266.000
44.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	240.000
44.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	240.000
44.5	Tapiz de pta. delelantera izquierda	180.000
44.6	Tapiz de pta. delelantera derecha	180.000
44.7	Tapiz de pta. trasera izq.	180.000
44.8	Tapiz de pta. trasera der.	180.000
44.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	155.000
44.10	Cerradura de puerta delantera derecha	155.000
44.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	129.000
44.12	Cerradura de puerta trasera derecha	129.000
44.13	Juego de guia de asiento conductor	180.000
44.14	Tapizado de asiento conductor	180.000
44.15	Tapizado de asiento lado acompañante	129.000
44.16	Guia de asiento acompañate	95.000
45.	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo autom	-
45.1	Juego de anillos sincronizadores	301.000
45.2	Juego de rulemanes	258.000
45.3	Juego de rodillos	343.000
45.4	Desplazable de 1ra y 2da	275.000
45.5	Desplazable de 3ra y 4ta	275.000
45.6	Desplazable de 5ta y marcha atras	352.000
45.7	Eje de mando	644.000
45.8	Eje principal	644.000
45.9	Engranaje de 1ra	360.000
45.10	Engranaje de 2da	360.000
45.11	Engranaje de 3ra	360.000
45.12	Engranaje de 5ta	360.000
45.13	Cuadruple	669.000
45.14	Reten cola	129.000
45.15	Reten de frente caja	129.000
45.16	Placa intermedia	189.000
45.17	Juego de juntas de caja	129.000
45.18	Engranaje marcha atras	301.000
45.19	Sincronizador	301.000
45.20	Engranaje	258.000
45.21	Caja selectora de cambios	1.747.000
45.22	Palanca de cambios	644.000
46.	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo automovil - ma	-
46.1	Plato de presion	946.000
46.2	Disco	670.000
46.3	Cojinete de empuje	893.000
46.4	Horquilla	420.000
46.5	Guardapolvo de horquilla	144.000
46.6	Rulemen piloto	197.000
46.7	Volante motor	975.000
46.8	Tornillos de volante	111.000
46.9	Corona volante	1.004.000
46.10	Rectificacion de corona volante	328.000
46.11	Bulbo de embrague	95.000
46.12	Goma pedal de embrague	99.000
46.13	Flexible de embrague	103.000
46.14	Bomba auxiliar de embrague	197.000
46.15	Juego reparacion bomba aux. de embrague	111.000
46.16	Bombin auxiliar de embrague	197.000
46.17	Bomba central de embrague	328.000
47.	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/suspension trasera para vehiculos tipo auto	-
47.1	Amortiguadores traseros	552.000
47.2	Bujes elasticos	301.000
47.3	Grilletes elasticos	180.000
47.4	Curva elastico	180.000
47.5	Centro elastico	103.000
47.6	Hoja elastico	215.000
47.7	Reparacion de elasticos traseros	172.000
47.8	Mazos elasticos ambos lados	558.000
47.9	Taqueador trasero	129.000
47.10	Perno elastico	120.000
47.11	Buje amortiguador	22.000
47.12	Buje elastico	39.000
47.13	Grampa elastico	39.000
47.14	Mecanismo porta auxilio	180.000
48.	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo automovil - r	-
	Bomba de combustible de tanque	986.000
	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	301.000
	Pico inyector electronico	815.000

LIC. RUBEN M. DE APIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

48.4	Solenoide alimentadora	258.000
48.5	Sensor posicion de cigueñal	394.000
48.6	Sensor posicion de arbol de levas	420.000
48.7	Sensor de flujo de aire	420.000
48.8	Sensor de acelerador	420.000
48.9	Caudalimetro	157.000
48.10	Base de filtro de combustible	103.000
48.11	Sensor de presion	394.000
48.12	Limitador de presion	394.000
48.13	Flotador de tanque	420.000
48.14	Pre filtro	236.000
48.15	pedal de acelerador	103.000
48.16	Sensor de velocimetro	460.000
48.17	Sensor de temperatura combustible	460.000
48.18	Sensor de presion combustible	460.000
48.19	Tanque de combustible	438.000
48.20	Reten de pico inyector	157.000
48.21	Tapa de tanque de combustible	73.000
48.22	Protector de tanque	86.000
48.23	Tubo de combustible	103.000
48.24	Limpieza de tanque de combustible	111.000
49	Servicio de chaperia y/o pintura para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia	-
49.1	Servicio de pintura de Logotipos cada puerta	105.000
49.2	Cabo de abre capot	86.000
49.3	Varilla de Capot	103.000
49.4	Goma de puertas ambos lados	86.000
49.5	Cerradur de tapa trasera	82.000
49.6	Espejo retrovisor interior	155.000
49.7	Cepillos limpiaparabrisas	65.000

LIC. RUBEN MENDEZ PIZZURNO
Director Financiero
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. CESAR SANCHEZ
Director Administrativo
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administracion y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia