LPN N° 31/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP y BS – PLURIANUAL - ID N° 312.038.

ADENDA N° 01 AL CONTRATO ABIERTO N° 181/2017– DIBEC CONSTRUCCIONES

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Alcides Velázquez Bogado**, con Cédula de Identidad N° 2.816.105, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 15 de Agosto de 2018, y la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultados a suscribir la presente adenda por Resolución D.G.O.C. N° 600 de fecha 17 de agosto de 2018 y rectificada en su Art. 2° por Resolución DGAF N° 235 de fecha 22 de octubre de 2018, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DIBEC CONSTRUCCIONES**, RUC Nº 2464976-7,domiciliada en Mauricio Schwartzman Nº 101 c/ Máxima Lugo, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Diego Rafael Beconi Ochipinti**, con Cédula de Identidad N° 2.464.976, en su carácter de propietario, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIA DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL M.S.P. Y B.S. – PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Por Memorándum DRF Nº 60 de fecha 18 de julio de 2018, la Dirección de Recursos Fisicos solicita convenio modificatorio de ampliación del Contrato Abierto Nº 181/2017 con la firma DIBEC CONSTRUCCIONES en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 31/2016 Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias de Distintos Servicios de Salud del MSP y BS – Plurianual; fundado en el informe del Coordinador de Contrato – DRF en la que justifica los fines del presente convenio debido la intervención urgente de manera integral el pabellón de Neonatologia del Hospital Regional de Coronel Oviedo.

Que por Dictamen A.J. DGOC Nº 231 de fecha 17 de agosto de 2018 y Dictamen AJ DOC N° 243 de fecha 07 de setiembre de 2018, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, manifiesta que teniendo en cuenta lo solicitado por la Dirección de Recursos Fisicos y analizados los antecedentes de justificación arrimados ante lo requerido; considera viable continuar con los trámites a la celebración del convenio modificatorio de conformidad a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 63 Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios.

Por Resolución D.G.O.C. Nº 600 de fecha 17 de agosto de 2018, se aprueba la adenda al Contrato Abierto Nº 181/2017 con la firma DIBEC CONSTRUCCIONES en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 31/2016 Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias de Distintos Servicios de Salud del MSP y BS – Plurianual y Rectificada en su Art. 2° por Resolución DGAF N° 235 de fecha 22 de octubre de 2018..

El presente convenio modificatorio de ampliación contractual, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 3374 de fecha 14 de agosto de 2018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El monto total ampliado es de Gs. 699.709.720 (Guaraníes seiscientos noventa y nueve millones setecientos nueve mil setecientos veinte), así mismo la CONTRATISTA deberá presentar una Póliza de Garantía por la ampliación del Contrato en un 10% del monto total Ampliado en la presente Adenda dentro de los 10 (diez) días de la fecha de la misma.

LOTE 3. CONCEPCION - AMAMBAY - CANINDEYU - CAAZAPA - CAAGUAZU - ALTO PARANA - GUAIRA - MISIONES - ITAPUA - ÑEEMBUCU										
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	20%	Cantidad a ampliar	Total Ampliado
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o) no incluye corte ni destronque de arboles	M²	Evento	75	150	4.700	705.000	30,00	13	61.100
2	Extracción de árboles pequeños	Unidad	Evento	7	14	53.800	753.200	2,80	1	53.800
3	Extracción de árboles medianos	Unidad	Evento	13	26	177.800	4.622.800	5,20	2	355.600
4	Extracción de árboles grandes/frondosos	Unidad	Evento	13	26	673.800	17.518.800	5,20	2	1.347.600
5	Desmonte a poca altura Manual. Cavado-acarreo y esparcido	M³	Evento	13	26	30.500	793.000	5,20	2	61.000
6	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim. de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	32	64	31.300	2.003.200	12,80	5	156.500

DIBEC CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

7	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	37	74	68.800	5.091.200	14,80	6	412.800
8	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M³	Evento	29	58	56.000	3.248.000	11,60	5	280.000
9	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M³	Evento	31	62	20.000	1.240.000	12,40	5	100.000
10	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camión volquete.	M³	Evento	39	78	26.800	2.090.400	15,60	7	187.600
11	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	M²	Evento	32	64	249.000	15.936.000	12,80	5	1.245.000
12	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	M³	Evento	14	28	249.000	6.972.000	5,60	2	498.000
13	Refuerzo de zapatas de H°A° - incluido Excavación y Relleno con compactación sector afectado	M³	Evento	14	28	1.180.000	33.040.000	5,60	2	2.360.000
14	Demolición de losa de Ho Ao	M²	Evento	16	32	36.800	1.177.600	6,40	2	73.600
15	cadena inferior de 13x20 en planta baja	ML	Evento	38	76	63.000	4.788.000	15,20	6	378.000
16	cadena de 13x30	ML	Evento	52	104	70.000	7.280.000	20,80	9	630.000
17	cadena 30x30	ML	Evento	67	134	70.000	9.380.000	26,80	12	840.000
18	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	M³	Evento	26	52	1.280.000	66.560.000	10,40	4	5.120.000
19	Demolición de muros de 0,10m	M²	Evento	26	52	12.500	650.000	10,40	4	50.000
20	Demolición de muros de 0,20 m	M²	Evento	26	52	12.900	670.800	10,40	4	51.600
21	Demolición de mamposterías 0.15 con recuperación de ladrillos	M²	Evento	20	412	7.800	3.213.600	82,40	37	288.600
22	Demolición de mamposterías 0.15 sin recuperación de ladrillos	M²	Evento	119	238	9.300	2.213.400	47,60	21	195.300
23	Demolición de mamposterías 0.30 con recuperación de ladrillos	M²	Evento	134	268	12.800	3.430.400	53,60	24	307.200
24	Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos	M²	Evento	97	194	7.100	1.377.400	38,80	17	120.700
25	Demolición de mamposterías 0.45 con recuperación de ladrillos	M²	Evento	26	52	15.000	780.000	10,40	4	60.000
26	Demolición de mamposterías 0.45 sin recuperación de ladrillos	M²	Evento	26	52	10.000	520.000	10,40	4	40.000
27	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	51	102	63.000	6.426.000	20,40	9	567.000
28	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	82	164	110.000	18.040.000	32,80	14	1.540.000
29	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	M²	Evento	206	412	132.800	54.713.600	82,40	37	4.913.600
30	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	M²	Evento	206	412	193.800	79.845.600	82,40	37	7.170.600
31	Colocación de envarillado en mampostería. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	ML	Evento	55	110	12.500	1.375.000	22,00	9	112.500
32	Sustitución y colocación de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1:1:6	ML	Evento	184	368	89.800	33.046.400	73,60	33	2.963.400
33	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	M²	Evento	98	196	35.000	6.860.000	39,20	17	595.000
34	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	M²	Evento	98	196	33.800	6.624.800	39,20	17	574.600
35	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1:1:6	M²	Evento	1.065	2.130	73.000	155.490.000	426,00	300	21.900.000
36	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	M²	Evento	183	366	102.000	37.332.000	73,20	50	5.100.000
37	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	M²	Evento	645	1.290	138.000	178.020.000	258,00	120	16.560.000
38	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	M²	Evento	98	196	182.000	35.672.000	39,20	17	3.094.000
39	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	M²	Evento	98	196	105.000	20.580.000	39,20	17	1.785.000
40	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	M²	Evento	98	196	83.000	16.268.000	39,20	17	1.411.000
41	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	M²	Evento	98	196	340.000	66.640.000	39,20	17	5.780.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

42	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	M²	Evento	184	368	110.000	40.480.000	73,60	33	3.630.000
43	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	ML	Evento	183	366	85.000	31.110.000	73,20	32	2.720.000
44	Reposición y colocación de dintel 4,40	Unidad	Evento	54	108	400.000	43.200.000	21,60	9	3.600.000
45	Dintel Ho. premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	ML	Evento	183	366	60.000	21.960.000	73,20	32	1.920.000
46	Rampa peatonal Con contrapiso y Ho de cascotes	ML	Evento	64	128	490.000	62.720.000	25,60	11	5.390.000
47	Rampa vehicular Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	ML	Evento	64	128	638.000	81.664.000	25,60	11	7.018.000
48	Aislación Con masilla tipo sicaflex	ML	Evento	184	368	61.200	22.521.600	73,60	33	2.019.600
49	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	ML	Evento	120	240	67.000	16.080.000	48,00	21	1.407.000
50	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	ML	Evento	98	196	29.800	5.840.800	39,20	17	506.600
51	Aislación Con Asfalto sólidos en panes	ML	Evento	172	344	64.000	22.016.000	68,80	30	1.920.000
52	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M²	Evento	387	774	110.000	85.140.000	154,80	69	7.590.000
53	Aislación Con Asfalkote (Gel en Emulsión)	M²	Evento	184	368	21.300	7.838.400	73,60	33	702.900
54	Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	M²	Evento	258	516	211.500	109.134.000	103,20	46	9.729.000
55	Aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	M²	Evento	161	322	36.000	11.592.000	64,40	28	1.008.000
56	Aislación Polacrim. Membrana en pasta.	M²	Evento	75	150	19.800	2.970.000	30,00	13	257.400
57	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico Statofix sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1:3+statofix y para el tabique 1:5 + muroplast.	M²	Evento	313	626	101.800	63.726.800	125,20	56	5.700.800
58	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	M²	Evento	264	528	48.000	25.344.000	105,60	47	2.256.000
59	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	M²	Evento	183	366	80.300	29.389.800	73,20	32	2.569.600
60	Aislación Con Asfaltin asfalto emulsionado (2 manos)	M²	Evento	182	364	7.000	2.548.000	72,80	32	224.000
61	Aislación Duralfoil Multi 1-Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	M²	Evento	148	296	50.800	15.036.800	59,20	26	1.320.800
62	Aislación Duralfoil Multi 2-Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m	M²	Evento	169	338	56.700	19.164.600	67,60	30	1.701.000
63	Aislación Duralfoil Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	M²	Evento	26	52	51.000	2.652.000	10,40	4	204.000
64	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	M²	Evento	64	128	215.000	27.520.000	25,60	11	2.365.000
65	Demolición de techo de chapas	M²	Evento	344	688	7.000	4.816.000	137,60	61	427.000
66	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	M²	Evento	54	108	89.000	9.612.000	21,60	9	801.000
67	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	M²	Evento	161	322	45.800	14.747.600	64,40	28	1.282.400
68	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	M²	Evento	82	164	181.000	29.684.000	32,80	14	2.534.000
69	Sustitución y reposición de chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	M²	Evento	387	774	115.000	89.010.000	154,80	69	7.935.000
70	Sustitución y reposición de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente	M²	Evento	344	688	72.300	49.742.400	137,60	61	4.410.300
71	Sustitución y reposición de techo de chapa termo Acústica con núcleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm [illegible] de ancho-(utilidad 0,98 cm con	M²	Evento	344	688	268.000	184.384.000	137,60	61	16.348.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

	color a definir)									
72	Reposición e instalación de Extractores eólicos	Unidad	Evento	5	10	350.000	3.500.000	2,00	0	0
73	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	968	1.936	29.000	56.144.000	387,20	174	5.046.000
74	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	968	1.936	20.000	38.720.000	387,20	174	3.480.000
75	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	M²	Evento	968	1.936	180.000	348.480.000	387,20	174	31.320.000
76	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	M²	Evento	968	1.936	148.000	286.528.000	387,20	174	25.752.000
77	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M²	Evento	645	1.290	150.000	193.500.000	258,00	116	17.400.000
78	Tratamiento anticupil a las paredes y techo	M²	Evento	121	242	53.800	13.019.600	48,40	21	1.129.800
79	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	M²	Evento	645	1.290	32.500	41.925.000	258,00	116	3.770.000
80	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	M²	Evento	565	1.130	32.000	36.160.000	226,00	101	3.232.000
81	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	M²	Evento	271	542	51.200	27.750.400	108,40	48	2.457.600
82	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	M²	Evento	263	526	83.000	43.658.000	105,20	47	3.901.000
83	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	M²	Evento	223	446	45.000	20.070.000	89,20	40	1.800.000
84	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	M²	Evento	161	322	187.000	60.214.000	64,40	28	5.236.000
85	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	M²	Evento	207	414	140.000	57.960.000	82,80	37	5.180.000
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	M²	Evento	161	322	512.000	164.864.000	64,40	28	14.336.000
87	Reposición de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	M²	Evento	161	322	55.000	17.710.000	64,40	28	1.540.000
88	sustitución y colocación de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	M²	Evento	516	1.032	30.000	30.960.000	206,40	92	2.760.000
89	Reposición y colocación de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Evento	17	34	936.000	31.824.000	6,80	3	2.808.000
90	Reposición y colocación de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Evento	5	10	1.310.000	13.100.000	2,00	0	0
91	Reposición y colocación de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Evento	17	34	1.500.000	51.000.000	6,80	3	4.500.000
92	Reposición y colocación de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Evento	5	10	1.285.000	12.850.000	2,00	0	0
93	Reposición y colocación de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2, 10 m. Cabezal rectos sin vidrios- más herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Evento	5	10	3.415.000	34.150.000	2,00	0	0
94	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Evento	3	6	682.000	4.092.000	1,20	0	0
95	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	ML	Evento	90	180	60.500	10.890.000	36,00	16	968.000
96	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	ML	Evento	54	108	71.000	7.668.000	21,60	9	639.000
97	sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro	ML	Evento	90	180	15.000	2.700.000	36,00	16	240.000
98	sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Evento	33	66	117.000	7.722.000	13,20	5	585.000
99	sustitución y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Evento	11	22	133.500	2.937.000	4,40	1	133.500
100	sustitución y colocación de pasadores con portacandados	ML	Evento	9	18	70.000	1.260.000	3,60	1	70.000
101	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	ML	Evento	9	18	63.500	1.143.000	3,60	1	63.500

DORAC CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

102	Reposición y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	ML	Evento	12	24	2.100.000	50.400.000	4,80	2	4.200.000
103	Reposición y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	ML	Evento	12	24	652.000	15.648.000	4,80	2	1.304.000
104	Reposición y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x0,60	ML	Evento	12	24	800.000	19.200.000	4,80	2	1.600.000
105	Reposición y colocación de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Evento	16	32	2.900.000	92.800.000	6,40	2	5.800.000
106	Reposición y colocación de Ventana a balancin de cedro c/ cabezal recto 0,70x0, 70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Evento	7	14	526.000	7.364.000	2,80	1	526.000
107	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Evento	17	34	70.000	2.380.000	6,80	3	210.000
108	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente	Unidad	Evento	17	34	350.000	11.900.000	6,80	3	1.050.000
109	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Evento	35	70	350.000	24.500.000	14,00	6	2.100.000
110	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Evento	20	40	350.000	14.000.000	8,00	3	1.050.000
111	sustitución y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Evento	48	96	300.000	28.800.000	19,20	8	2.400.000
112	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M²	Evento	16	32	177.500	5.680.000	6,40	2	355.000
113	Reposición y colocación de Marco Tabique 0,10 m	Unidad	Evento	6	12	397.000	4.764.000	2,40	1	397.000
114	Reposición y colocación de Marco Tabique 0,12 m	Unidad	Evento	6	12	255.800	3.069.600	2,40	1	255.800
115	Reposición y colocación de Marco Tabique 0,15 m	Unidad	Evento	6	12	269.000	3.228.000	2,40	1	269.000
116	Marco en chapa doblada Nº 18 en promedio de mercado dimen. 0,80x2, 10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Evento	7	14	300.000	4.200.000	2,80	1	300.000
117	Reposición de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	M²	Evento	5	10	601.000	6.010.000	2,00	0	0
118	Reposición de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	M²	Evento	5	10	601.000	6.010.000	2,00	0	0
119	sustitución de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Evento	7	14	496.000	6.944.000	2,80	1	496.000
120	sustitución de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Evento	7	14	575.000	8.050.000	2,80	1	575.000
121	sustitución de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Evento	7	14	638.000	8.932.000	2,80	1	638.000
122	Sustitución de Puerta de chapa plegada de 0,80x2, 10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Evento	7	14	750.000	10.500.000	2,80	1	750.000
123	Sustitución de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa, colocación de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Evento	7	14	1.025.000	14.350.000	2,80	1	1.025.000
124	Puerta vidriera lisa de 0,90x2, 10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Evento	4	8	1.350.000	10.800.000	1,60	0	0
125	Sustitución de Puerta enchapada estándar de 0,80x2, 10, incluye colocación, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Evento	8	16	705.000	11.280.000	3,20	1	705.000
126	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas: chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Evento	8	16	701.000	11.216.000	3,20	1	701.000
127	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m	Unidad	Evento	8	16	437.000	6.992.000	3,20	1	437.000
128	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m	Unidad	Evento	8	16	473.000	7.568.000	3,20	1	473.000

DOBEL CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Director
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

129	Sustitución y colocación de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1, 50x0, 15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal, herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Evento	8	16	515.000	8.240.000	3,20	1	515.000
130	Reposición y colocación de Rejas de hierro de 1,20x1, 20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Mº	Evento	13	26	523.000	13.598.000	5,20	2	1.046.000
131	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Mº	Evento	19	38	500.000	19.000.000	7,60	3	1.500.000
132	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	Evento	17	34	423.000	14.382.000	6,80	3	1.269.000
133	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Mº	Evento	75	150	9.150	1.372.500	30,00	13	118.950
134	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Mº	Evento	75	150	150.000	22.500.000	30,00	13	1.950.000
135	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Mº	Evento	39	78	210.000	16.380.000	15,60	7	1.470.000
136	sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Evento	9	18	650.000	11.700.000	3,60	1	650.000
137	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Mº	Evento	27	54	80.000	4.320.000	10,80	4	320.000
138	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Mº	Evento	27	54	175.000	9.450.000	10,80	4	700.000
139	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Mº	Evento	64	128	16.500	2.112.000	25,60	11	181.500
140	Reparación y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Mº	Evento	64	128	150.000	19.200.000	25,60	11	1.650.000
141	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente	Mº	Evento	64	128	120.000	15.360.000	25,60	11	1.320.000
142	Reparación de cielorraso de metal despiegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c"r" nuevo, terminado con enduido y pintado	Mº	Evento	64	128	80.300	10.278.400	25,60	11	883.300
143	Reposición y colocación de Cornisa media caña de yeso	ML	Evento	32	64	40.800	2.611.200	12,80	5	204.000
144	Reposición y colocación de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Mº	Evento	32	64	50.000	3.200.000	12,80	5	250.000
145	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación	Mº	Evento	64	128	90.000	11.520.000	25,60	11	990.000
146	Reposición y colocación de cieloraso de yeso c/poliestileno	Mº	Evento	34	68	80.000	5.440.000	13,60	6	480.000
147	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Mº	Evento	32	64	80.000	5.120.000	12,80	5	400.000
148	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7 Cm .espesor. Blanco. Con accesorios	Mº	Evento	86	172	95.000	16.340.000	34,40	15	1.425.000
149	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Mº	Evento	344	688	40.000	27.520.000	137,60	61	2.440.000
150	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Mº	Evento	161	322	11.250	3.622.500	64,40	28	315.000
151	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. Statofix=0,5.cm.Dosif:1:3	Mº	Evento	645	1.290	14.000	18.060.000	258,00	116	1.624.000
152	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	ML	Evento	731	1.462	14.500	21.199.000	292,40	131	1.899.500
153	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Mº	Evento	1.940	3.880	33.500	129.980.000	776,00	349	11.691.500
154	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Mº	Evento	1.940	3.880	21.000	81.480.000	776,00	349	7.329.000
155	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) Esp=2 cm.Dosif:1:4	Mº	Evento	1.940	3.880	25.000	97.000.000	776,00	349	8.725.000
156	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa + Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm. Dosif 1:5	Mº	Evento	1.940	3 ,80	18.000	69.840.000	776,00	349	6.282.000
157	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Mº	Evento	1.940	3.880	30.000	116.400.000	776,00	349	10.470.000
158	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Mº	Evento	1.221	2.442	23.000	56.166.000	488,40	219	5.037.000
159	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos [illegible]	Mº	Evento	774	1.548	30.000	46.440.000	309,60	139	4.170.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas.
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

160	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	ML	Evento	16	32	80.000	2.560.000	6,40	2	160.000
161	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	M²	Evento	151	302	46.000	13.892.000	60,40	27	1.242.000
162	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	M²	Evento	151	302	54.000	16.308.000	60,40	27	1.458.000
163	Demolición de piso cerámico	M²	Evento	348	696	11.000	7.656.000	139,20	62	682.000
164	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	M²	Evento	161	322	54.500	17.549.000	64,40	28	1.526.000
165	sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	M²	Evento	344	688	89.000	61.232.000	137,60	61	5.429.000
166	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	M²	Evento	344	688	54.000	37.152.000	137,60	61	3.294.000
167	Sustitución y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	M²	Evento	344	688	115.000	79.120.000	137,60	61	7.015.000
168	sustitución y colocación de Hormigón Armado de 12 cm.	M²	Evento	64	128	74.000	9.472.000	25,60	11	814.000
169	sustitución y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	M²	Evento	151	302	53.000	16.006.000	60,40	27	1.431.000
170	sustitución y colocación de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	M²	Evento	64	128	46.500	5.952.000	25,60	11	511.500
171	sustitución y colocación de Alfombra tipo Sierra	M²	Evento	16	32	72.000	2.304.000	6,40	2	144.000
172	sustitución y colocación de Alisado de cemento.(Esp.2 cm. Terminación fratás)	M²	Evento	968	1.936	35.000	67.760.000	387,20	174	6.090.000
173	Reposición y colocación de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	M²	Evento	97	194	120.000	23.280.000	38,80	17	2.040.000
174	Reposición y colocación de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	M²	Evento	75	150	41.500	6.225.000	30,00	13	539.500
175	Reposición y colocación de piso Vinílico en colores 30x30 cms.	M²	Evento	75	150	115.000	17.250.000	30,00	13	1.495.000
176	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	Evento	344	688	31.000	21.328.000	137,60	61	1.891.000
177	Reposición y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	344	688	17.900	12.315.200	137,60	61	1.091.900
178	Reposición y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	64	128	23.400	2.995.200	25,60	11	257.400
179	sustitución y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	344	688	45.000	30.960.000	137,60	61	2.745.000
180	Sustitución y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	ML	Evento	97	194	62.500	12.125.000	38,80	17	1.062.500
181	sustitución y colocación de zócalo de Alfombra tipo Sierra	ML	Evento	16	32	68.000	2.176.000	6,40	2	136.000
182	Reposición y colocación de zócalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	ML	Evento	64	128	19.800	2.534.400	25,60	11	217.800
183	Reposición y colocación de zócalo Granito con base cemento blanco y/o gris	ML	Evento	80	160	36.300	5.808.000	32,00	14	508.200
184	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	M²	Evento	344	688	11.000	7.568.000	137,60	61	671.000
185	Reposición y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	M²	Evento	344	688	97.000	66.736.000	137,60	61	5.917.000
186	Reparación y colocación de Ladrillejos	M²	Evento	32	64	81.000	5.184.000	12,80	10	810.000
187	Reparación y colocación de ladrillos vistos	M²	Evento	32	64	90.000	5.760.000	12,80	10	900.000
188	Reposición y colocación de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Evento	2	4	1.500.000	6.000.000	0,80	0	0
189	Reposición y colocación de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Evento	2	4	2.003.000	8.012.000	0,80	0	0
190	Reposición y colocación de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Evento	2	4	1.400.000	5.600.000	0,80	0	0
191	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	M²	Evento	13	26	113.000	2.938.000	5,20	2	226.000
192	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	M²	Evento	13	26	136.000	3.536.000	5,20	2	272.000
193	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	M²	Evento	13	26	186.000	4.836.000	5,20	2	372.000
194	Reposición y colocación de Vidrio doble transp- 3+3 mm colocado	M²	Evento	13	26	151.000	3.926.000	5,20	2	302.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Salgado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

195	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm-colocado	M²	Evento	11	22	91.000	2.002.000	4,40	1	91.000
196	Reposición y colocación de polarizado color negro	M²	Evento	27	54	32.300	1.744.200	10,80	4	129.200
197	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio -P. Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Evento	3	6	310.000	1.860.000	1,20	0	0
198	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Social-P. Baja hasta el primer registro	Unidad	Evento	3	6	328.000	1.968.000	1,20	0	0
199	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P. Baja hasta el primer registro	Unidad	Evento	4	8	500.000	4.000.000	1,60	0	0
200	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Evento	4	8	200.000	1.600.000	1,60	0	0
201	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Evento	4	8	200.000	1.600.000	1,60	0	0
202	Reparación de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Evento	5	10	1.033.000	10.330.000	2,00	0	0
203	Reparación de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Evento	5	10	1.500.000	15.000.000	2,00	0	0
204	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios	Unidad	Evento	5	10	18.000.000	180.000.000	2,00	0	0
205	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	5	10	2.000.000	20.000.000	2,00	0	0
206	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	5	10	2.425.000	24.250.000	2,00	0	0
207	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	ML	Evento	161	322	24.640	7.934.080	64,40	28	689.920
208	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	ML	Evento	161	322	17.500	5.635.000	64,40	28	490.000
209	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	ML	Evento	430	860	22.000	18.920.000	172,00	77	1.694.000
210	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	ML	Evento	161	322	70.000	22.540.000	64,40	28	1.960.000
211	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	ML	Evento	161	322	46.300	14.908.600	64,40	28	1.296.400
212	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	ML	Evento	430	860	60.000	51.600.000	172,00	77	4.620.000
213	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	ML	Evento	430	860	70.000	60.200.000	172,00	77	5.390.000
214	Desengrasador PVC	Unidad	Evento	13	26	140.000	3.640.000	5,20	2	280.000
215	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Evento	13	26	130.900	3.403.400	5,20	2	261.800
216	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Evento	13	26	55.000	1.430.000	5,20	2	110.000
217	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Evento	8	16	105.000	1.680.000	3,20	1	105.000
218	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Evento	17	34	195.000	6.630.000	6,80	3	585.000
219	Reposición y colocación de registro cloacal de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial	Unidad	Evento	17	34	140.000	4.760.000	6,80	3	420.000
220	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x50 cms. Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Evento	17	34	224.500	7.633.000	6,80	3	673.500
221	60x60x50 cms. Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Evento	17	34	340.500	11.577.000	6,80	3	1.021.500
222	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms. Tapa metal C/contratapa.	Unidad	Evento	17	34	443.000	15.062.000	6,80	3	1.329.000
223	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Evento	17	34	1.700.000	57.800.000	6,80	3	5.100.000
224	Reparación y sustitución de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Evento	10	20	966.000	19.320.000	4,00	1	966.000
225	Pozo Artesiano Hasta 100 m de 4	Unidad	Evento	3	6	8.600.000	51.600.000	1,20	0	0
226	Pozo Artesiano Hasta 100 m 4	Unidad	Evento	1	2	24.200.000	48.400.000	0,40	0	0

DIBEC CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

227	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	ML	Evento	430	860	15.000	12.900.000	172,00	77	1.155.000
228	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Evento	258	516	65.350	33.720.600	103,20	46	3.006.100
229	Remoción de mezcladora	Unidad	Evento	4	8	46.000	368.000	1,60	0	0
230	Reposición y colocación de caños de PVC de 1/2	ML	Evento	344	688	12.600	8.668.800	137,60	61	768.600
231	Reposición y colocación de caños de PVC de 3/4	ML	Evento	344	688	17.000	11.696.000	137,60	61	1.037.000
232	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Evento	5	10	2.000.000	20.000.000	2,00	2	4.000.000
233	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Evento	5	10	1.000.000	10.000.000	2,00	2	2.000.000
234	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Evento	5	10	2.100.000	21.000.000	2,00	2	4.200.000
235	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Evento	5	10	317.000	3.170.000	2,00	2	634.000
236	Reposición y colocación de provisión de agua en Baño de Servicio -P.Baja	Unidad	Evento	9	18	414.000	7.452.000	3,60	5	2.070.000
237	Reposición y colocación de provisión de agua en Baño Social- P .Baja	Unidad	Evento	9	18	300.000	5.400.000	3,60	5	1.500.000
238	Reposición y colocación de provisión de agua en Baño Completo-P. Baja	Unidad	Evento	9	18	1.200.000	21.600.000	3,60	5	6.000.000
239	Reposición y colocación de provisión de agua en Baño Completo-P. Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Evento	9	18	950.000	17.100.000	3,60	5	4.750.000
240	Reposición e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Evento	9	18	430.000	7.740.000	3,60	5	2.150.000
241	Reposición e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Evento	9	18	375.000	6.750.000	3,60	5	1.875.000
242	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Evento	5	10	550.000	5.500.000	2,00	2	1.100.000
243	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	ML	Evento	323	646	21.500	13.889.000	129,20	58	1.247.000
244	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	Evento	323	646	119.000	76.874.000	129,20	58	6.902.000
245	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	ML	Evento	323	646	32.000	20.672.000	129,20	58	1.856.000
246	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	ML	Evento	32	64	29.000	1.856.000	12,80	5	145.000
247	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Evento	32	64	250.000	16.000.000	12,80	5	1.250.000
248	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	ML	Evento	97	194	45.000	8.730.000	38,80	17	765.000
249	Reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	97	194	80.000	15.520.000	38,80	17	1.360.000
250	Reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	75	150	150.000	22.500.000	30,00	13	1.950.000
251	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	ML	Evento	31	62	30.000	1.860.000	12,40	5	150.000
252	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	ML	Evento	97	194	20.000	3.880.000	38,80	17	340.000
253	Reposición de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	ML	Evento	32	64	21.000	1.344.000	12,80	5	105.000
254	Reposición de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	ML	Evento	32	64	23.000	1.472.000	12,80	5	115.000
255	Reposición de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	ML	Evento	64	128	28.500	3.648.000	25,60	11	313.500
256	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Evento	33	66	121.000	7.986.000	13,20	5	605.000
257	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	ML	Evento	75	150	21.500	3.225.000	30,00	13	279.500
258	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	33	66	124.000	8.184.000	13,20	5	620.000
259	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	33	66	315.000	20.790.000	13,20	5	1.575.000
260	Colocación y reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	64	128	80.000	10.240.000	25,60	11	880.000

DIGITEC CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides V. Ramírez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

261	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	75	150	133.500	20.025.000	30,00	13	1.735.500
262	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Evento	33	66	32.000	2.112.000	13,20	5	160.000
263	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Evento	33	66	903.000	59.598.000	13,20	5	4.515.000
264	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Evento	33	66	903.000	59.598.000	13,20	5	4.515.000
265	Sustitución Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Evento	8	16	535.000	8.560.000	3,20	1	535.000
266	Sustitución y colocación de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Evento	17	34	145.000	4.930.000	6,80	3	435.000
267	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Evento	17	34	55.000	1.870.000	6,80	3	165.000
268	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Evento	17	34	120.000	4.080.000	6,80	3	360.000
269	Sustitución y colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha	Unidad	Evento	11	22	500.000	11.000.000	4,40	1	500.000
270	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Evento	17	34	140.000	4.760.000	6,80	3	420.000
271	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Evento	17	34	110.000	3.740.000	6,80	3	330.000
272	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Evento	17	34	65.000	2.210.000	6,80	3	195.000
273	Remoción de extractor y campana	Unidad	Evento	17	34	45.000	1.530.000	6,80	3	135.000
274	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Evento	76	152	44.000	6.688.000	30,40	13	572.000
275	Remoción de cables	ML	Evento	1.075	2.150	5.500	11.825.000	430,00	193	1.061.500
276	Remoción de ductos de cables	Unidad	Evento	1.075	2.150	6.300	13.545.000	430,00	193	1.215.900
277	Sustitución y colocación de Cableado de acuerdo a cálculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Evento	162	324	55.000	17.820.000	64,80	29	1.595.000
278	Sustitución y colocación de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	Evento	323	646	55.000	35.530.000	129,20	58	3.190.000
279	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	17	34	510.000	17.340.000	6,80	3	1.530.000
280	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	17	34	445.000	15.130.000	6,80	3	1.335.000
281	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	17	34	63.000	2.142.000	6,80	3	189.000
282	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	35	70	81.000	5.670.000	14,00	6	486.000
283	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	35	70	90.000	6.300.000	14,00	6	540.000
284	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	17	34	133.500	4.539.000	6,80	3	400.500
285	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	13	26	355.000	9.230.000	5,20	2	710.000
286	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Evento	76	152	135.000	20.520.000	30,40	13	1.755.000
287	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	76	152	183.000	27.816.000	30,40	13	2.379.000
288	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	49	98	100.000	9.800.000	19,60	8	800.000
289	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	17	34	85.000	2.890.000	6,80	3	255.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos

C.P. Alcides Valdez Delgado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

290	Sustitución y colocación de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Evento	17	34	80.000	2.720.000	6,80	3	240.000
291	Sustitución y colocación de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Evento	35	70	15.000	1.050.000	14,00	6	90.000
292	Cambio de linea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	Evento	32	64	77.000	4.928.000	12,80	5	385.000
293	Cambio de linea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	ML	Evento	32	64	63.000	4.032.000	12,80	5	315.000
294	Cambio de linea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Evento	17	34	99.800	3.393.200	6,80	3	299.400
295	Sustitución y colocación de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	ML	Evento	64	128	76.500	9.792.000	25,60	11	841.500
296	Sustitución y colocación de materiales para cambio de linea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	ML	Evento	81	162	15.000	2.430.000	32,40	14	210.000
297	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	9	18	1.508.000	27.144.000	3,60	1	1.508.000
298	Reposición de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	5	10	3.200.000	32.000.000	2,00	2	6.400.000
299	Reposición de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Evento	35	70	500.000	35.000.000	14,00	6	3.000.000
300	Reposición y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	Evento	34	68	35.000	2.380.000	13,60	6	210.000
301	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Evento	17	34	360.000	12.240.000	6,80	3	1.080.000
302	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, Inc. Carga de gas	Unidad	Evento	17	34	360.000	12.240.000	6,80	3	1.080.000
303	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Evento	4	8	2.215.000	17.720.000	1,60	2	4.430.000
304	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposición y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Evento	5	10	350.000	3.500.000	2,00	2	700.000
305	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	5	10	355.800	3.558.000	2,00	2	711.600
306	Reposición y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Evento	7	14	533.000	7.462.000	2,80	1	533.000
307	Reposición y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Evento	2	4	500.000	2.000.000	0,80	0	0
308	Reposición y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Evento	10	20	205.000	4.100.000	4,00	1	205.000
309	Reposición y colocación de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Evento	34	68	110.000	7.480.000	13,60	6	660.000
310	Reposición y colocación de Toma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Evento	33	66	81.000	5.346.000	13,20	5	405.000
311	Reposición y colocación de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Evento	7	14	167.000	2.338.000	2,80	1	167.000
312	Reposición y colocación de lámpara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Evento	7	14	46.000	644.000	2,80	1	46.000
313	Plásticos flexibles De 5/8	ML	Evento	33	66	7.500	495.000	13,20	5	37.500
314	Plásticos flexibles De 3/4	ML	Evento	34	68	7.500	510.000	13,60	6	45.000
315	Plásticos flexibles De 1	ML	Evento	42	84	7.300	613.200	16,80	7	51.100
316	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional 30x50cm hasta 3 bc	Unidad	Evento	17	34	140.000	4.760.000	6,80	3	420.000
317	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Evento	17	34	227.000	7.718.000	6,80	3	681.000
318	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Evento	17	34	317.000	10.778.000	6,80	3	951.000
319	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Evento	17	34	452.000	15.368.000	6,80	3	1.356.000
320	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Evento	17	34	92.000	3.128.000	6,80	3	276.000
321	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Evento	17	34	273.000	9.282.000	6,80	3	819.000

DRC CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

322	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Evento	17	34	91.000	3.094.000	6,80	3	273.000
323	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Evento	17	34	271.500	9.231.000	6,80	3	814.500
324	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Evento	17	34	271.500	9.231.000	6,80	3	814.500
325	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Evento	17	34	677.000	23.018.000	6,80	3	2.031.000
326	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Evento	10	20	632.000	12.640.000	4,00	1	632.000
327	Pilar en mamposteria 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Evento	17	34	538.900	18.322.600	6,80	3	1.616.700
328	Instalación Monofásica en mamposteria con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Evento	17	34	996.700	33.887.800	6,80	3	2.990.100
329	Instalación Trifásico en mamposteria con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Evento	17	34	1.292.000	43.928.000	6,80	3	3.876.000
330	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Evento	17	34	453.000	15.402.000	6,80	3	1.359.000
331	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Evento	4	8	453.000	3.624.000	1,60	2	906.000
332	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Evento	4	8	272.000	2.176.000	1,60	2	544.000
333	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Evento	4	8	93.000	744.000	1,60	2	186.000
334	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Evento	4	8	137.000	1.096.000	1,60	2	274.000
335	Lineas de circuito de acondicionador de aire, monofásico, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	17	34	183.000	6.222.000	6,80	3	549.000
336	Lineas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	10	20	183.000	3.660.000	4,00	1	183.000
337	Linea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Evento	10	20	183.000	3.660.000	4,00	1	183.000
338	Reposición y colocación de Linea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	ML	Evento	64	128	5.250	672.000	25,60	11	57.750
339	Reposición y colocación de Linea trifásica con cable de 4 a 10 mm	ML	Evento	64	128	10.000	1.280.000	25,60	11	110.000
340	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Evento	65	130	11.000	1.430.000	26,00	11	121.000
341	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Evento	10	20	50.000	1.000.000	4,00	1	50.000
342	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Evento	10	20	128.000	2.560.000	4,00	1	128.000
343	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Evento	10	20	150.000	3.000.000	4,00	1	150.000
344	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Evento	10	20	173.000	3.460.000	4,00	1	173.000
345	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Evento	10	20	235.000	4.700.000	4,00	1	235.000
346	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Evento	17	34	363.000	12.342.000	6,80	3	1.089.000
347	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con grifería	Unidad	Evento	4	8	2.145.000	17.160.000	1,60	2	4.290.000
348	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Evento	4	8	773.000	6.184.000	1,60	2	1.546.000
349	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	ML	Evento	3	6	85.000	510.000	1,20	1	85.000
350	Pintura A la cal con fijador	M²	Evento	17	34	13.500	459.000	6,80	3	40.500
351	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	M²	Evento	1.075	2.150	20.000	43.000.000	430,00	193	3.860.000
352	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	M²	Evento	645	1.290	42.800	55.212.000	258,00	116	4.964.800
353	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M²	Evento	64	128	21.500	2.752.000	25,60	11	236.500
354	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	M²	Evento	24	48	7.500	360.000	9,60	4	30.000
355	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M²	Evento	184	368	61.500	22.632.000	73,60	33	2.029.500
356	Pintura de paredes al sintético	M²	Evento	645	1.290	29.500	38.055.000	258,00	116	3.422.000
357	Pintura A la Cal	M²	Evento	193	386	10.000	3.860.000	77,20	34	340.000
358	Pintura De losa o cielorraso al agua	M²	Evento	527	1.054	13.500	14.229.000	210,80	94	1.269.000
359	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	M²	Evento	645	1.290	22.000	28.380.000	258,00	116	2.552.000
360	Pintura A la cal sobre tejas al u aceite s/maderamen	M²	Evento	90	180	14.500	2.610.000	36,00	16	522.000

CONSTRUCCIONES

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Vera Abogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

361	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido	M²	Evento	129	58	35.500	9.159.000	51,60	23	816.500
362	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M²	Evento	64	128	25.000	3.200.000	25,60	11	275.000
363	Pintura A soplete	M²	Evento	26	52	32.000	1.664.000	10,40	4	128.000
364	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	M²	Evento	64	128	26.000	3.328.000	25,60	11	286.000
365	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	ML	Evento	98	196	24.000	4.704.000	39,20	17	408.000
366	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva	ML	Evento	64	128	28.000	3.584.000	25,60	11	308.000
367	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	ML	Evento	64	128	16.000	2.048.000	25,60	11	176.000
368	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	M²	Evento	32	64	15.000	960.000	12,80	5	75.000
369	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	M²	Evento	64	128	27.000	3.456.000	25,60	11	297.000
370	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	M²	Evento	86	172	29.000	4.988.000	34,40	15	435.000
371	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Evento	97	194	268.000	51.992.000	38,80	17	4.556.000
372	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Evento	194	388	596.000	231.248.000	77,60	34	20.264.000
Total							**8.071.429.480**			**699.709.720**

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 9 dias del mes de noviembre del 2018.

Sr. Carlos Velázquez Bogado
CONTRATANTE

Sr. Diego Rafael Beconi Ochipinti
CONTRATANTE
DIBEC CONSTRUCCIONES

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.