# CONTRATO Nº 02/2017.-

LA GOBERNACION DE BOQUERON, con domicilio en la Avda. CARAYA E/ HINDEMBURG, de la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Edwin Pauls Friesen, C.I. Nº 1.635.959, Gobernador de Boquerón y la firma **TALLER MECANICO KFZ** con RUC Nº **1045583-3**, representado en este acto por el señor **THEODOR WIENS EPP**, con Cédula de Identidad Nº **1.045.583,** con domicilio en **AVDA. HINDEMBURG E/ INDUSTRIAL Y B.H. UNRUH"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO "**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

## CLÁUSULA SEXTA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO.

Este contrato se regirá **por la totalidad de los servicios**, cuyo valor máximo asciende a la suma de **Gs. 141.872.540 (Gs. ciento cuarenta y un millones ochocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta).**

Este procedimiento de Adjudicación se halla amparado en la Resolución N° 02 de junio del 2017 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 37/2017.-

El deberá ceñirse al precio mencionado en la Lista de Precios original. Todos los precios que figuren en estas planillas, solo podrán ser reajustados conforme a la Cláusula de Reajuste establecida en las CEC:

| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | | CANTIDAD | MARCA PRODUCTO | PRODENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LISTA DE TRABAJOS A REALIZAR CON REPUESTOS INCLUIDOS** | | | | | | | | |
| **AMBULANCIAS RENAULT MASTER** | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión | Rúleman, piñon y corona | 5 | N/A | N/A | 1.800.000 | 9.000.000 |
| 2 | | | Reparación completa de diferencial | 5 | N/A | N/A | 780.000 | 3.900.000 |
| 3 | | | Reparación completa de caja de velocidades | 5 | N/A | N/A | 840.000 | 4.200.000 |
| 4 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección | Cambio muñequin dirección – c/u | 5 | N/A | N/A | 1.100.000 | 5.500.000 |
| 5 | | | Cambio bomba dirección hidráulica | 5 | N/A | N/A | 1.100.000 | 5.500.000 |
| 6 | | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 5 | N/A | N/A | 510.000 | 2.550.000 |
| 7 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sist. de embrague | Cambio bomba auxiliar de embrague | 5 | N/A | N/A | 600.000 | 3.000.000 |
| 8 | | | Cambio plato de presión | 5 | N/A | N/A | 1.100.000 | 5.500.000 |
| 9 | | | Cambio disco de embrague | 5 | N/A | N/A | 1.000.000 | 5.000.000 |



MECÁNICA KFZ
Theodor Wiens Epp
RUC: 1.045.583-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | Cambio cojinete empuje | 5 | N/A | N/A | 560.000 | 2.800.000 |
| 11 | 78180101-006 | Serv. de repar. y mant. de sist. de freno | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados | 5 | N/A | N/A | 345.000 | 1.725.000 |
| 12 | | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 5 | N/A | N/A | 374.000 | 1.870.000 |
| 13 | | | Cambio pastilla de freno | 5 | N/A | N/A | 238.000 | 1.190.000 |
| 14 | | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 5 | N/A | N/A | 187.000 | 935.000 |
| 15 | | | Cambio depresor de freno | 5 | N/A | N/A | 300.000 | 1.500.000 |
| 16 | | | Cambio de servo freno | 5 | N/A | N/A | 540.000 | 2.700.000 |
| 17 | | | Cambio bomba central de freno | 5 | N/A | N/A | 250.000 | 1.250.000 |
| 18 | 78180101-011 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 5 | N/A | N/A | 305.000 | 1.525.000 |
| 19 | | | Cambio reten masa delantera y engrase | 5 | N/A | N/A | 153.000 | 765.000 |
| 20 | 78180101-013 | Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora | Reparación de bomba inyectora | 5 | N/A | N/A | 3.200.000 | 16.000.000 |
| 21 | | | Reparación picos inyectores | 5 | N/A | N/A | 653.000 | 3.265.000 |
| 22 | 78180101-014 | Serv. de repar. y mant. de sist. de motor | Reparación completa de motor | 5 | N/A | N/A | 3.300.000 | 16.500.000 |
| 23 | | | Cambio de junta tapa motor | 5 | N/A | N/A | 600.000 | 3.000.000 |
| 24 | | | Cambio bomba de aceite de motor | 5 | N/A | N/A | 1.400.000 | 7.000.000 |
| 25 | | | Cepillado tapa motor | 5 | N/A | N/A | 740.000 | 3.700.000 |
| 26 | | | Cambio soporte motor | 5 | N/A | N/A | 400.000 | 2.000.000 |
| 27 | | | Cambio reten frente motor | 5 | N/A | N/A | 300.000 | 1.500.000 |
| 28 | | | Cambio termostato de agua | 5 | N/A | N/A | 600.000 | 3.000.000 |
| 29 | | | Cambio reten bancada trasera | 5 | N/A | N/A | 600.000 | 3.000.000 |
| 30 | 78180101-015 | Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor | Cambio bomba de agua | 5 | N/A | N/A | 1.500.000 | 7.500.000 |
| 31 | | | Limpieza y reparación de radiador | 5 | N/A | N/A | 200.000 | 1.000.000 |
| 32 | 78180101-018 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible | Limpieza tanque de combustible | 5 | N/A | N/A | 100.000 | 500.000 |
| 33 | | | Cambio flotador tanque de combustible | 5 | N/A | N/A | 300.000 | 1.500.000 |
| 34 | 78180101-019 | Cambio de correa | Cambio correa alternador | 5 | N/A | N/A | 100.000 | 500.000 |
| 35 | | | Cambio correa compresor de aire | 5 | N/A | N/A | 100.000 | 500.000 |
| 36 | | | Cambio correa dirección hidráulica | 5 | N/A | N/A | 100.000 | 500.000 |
| 37 | 78180101-021 | Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo | Reparación asientos – c/u | 4 | N/A | N/A | 500.000 | 2.000.000 |
| 38 | 78180101-023 | Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 4 | N/A | N/A | 410.000 | 1.640.000 |
| 39 | | | Cambio espejo retrovisor c/u | 4 | N/A | N/A | 300.000 | 1.200.000 |



MECANICA KEZ
Theodor Wiens Epp
RUC: 1.045.583-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ventanas y espejos vehicular | | | | | | |
| 40 | 78180103-001 | Cambio de aceite y filtros | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, combustible | 7 | N/A | N/A | 520.000 | 3.640.000 |
| 41 | | | Cambio de aceite de caja | 7 | N/A | N/A | 144.110 | 1.008.770 |
| 42 | | | Cambio de aceite de diferencial | 7 | N/A | N/A | 144.110 | 1.008.770 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 141.872.540 |

Se deja expresa constancia que las demás clausulas del Contrato Original N° 02/2017 se mantienen inalterables.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de FILADELFIA República del Paraguay al día..06....mes..Junio..... y año 2017.-

**THEODOR WIENS EPP**
**TALLER MECANICO KFZ.**

MECÁNICA KFZ
Theodor Wiens Epp
RUC: 1.045.583-3

**Sr. EDWIN PAULS FRIESEN**
**GOBERNADOR**