SINIESTRALIDAD DESDE EL AÑO 2014 HASTA EL AÑO 2018 (5 AÑOS)

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

AÑO	Sección	Compañía Aseguradora	Fecha de denuncia al Asegurador	Fecha y lugar del siniestro	Datos del siniestro- Circunstancia	Daños sufridos	Indemnización/Cobertura
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	30/1/2014	28/01/2014 - Estacionamiento del Predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Julio Ramírez	Se produjo un roce entre la camioneta CHEVROLET D20, con chapa N° AOD 549, propiedad de PETROPAR, y una camioneta TOYOTA HILUX, propiedad de un particular, Sr. Francisco Marecos.	Ambos vehículos sufrieron leves daños materiales,	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	7/3/2014	05/03/2014 -Acceso Sur. Ciudad de Villa Elisa. Chofer: Julio Ramírez	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 107/AP 108 sufrió un accidente sobre la ruta acceso sur, dirección cuatro mojones, cuando se interpuso enfrente una camioneta Toyota, Hilux, año 1981, sin chapa, al realizar una maniobra indebida en el lugar.	El tracto camión impactó por la parte posterior izquierda a la altura de la puerta, lo que le produjo daños materiales en el paragolpes, rotura de faro y señalero.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	22/3/2014	22/03/2014 -Ciudad de Concepción. Chofer: Filiberto Martínez	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 109/AP 110 sufrió un impacto de un objeto en el parabrisas delantero, en la ciudad de Concepción, al momento del cruce con otro vehículo de similar porte.	El tracto camión sufrió la rotura del vidrio parabrisas delantero.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	7/4/2014	03/04/2014 - Villa Elisa	El tracto camión cisterna PHOENIX, 3 ejes, chapa BGB 800, con su acoplado MERCEDES BENZ, sufrió un accidente (reviente) de una de las cubiertas lado derecho, que ocasionó daños materiales al móvil.	El reviente de una de las cubiertas lado derecho, ocasionó la rotura del compartimiento de una manguera de descarga, dos guardabarros y soporte correspondiente, además reposición de dos cubiertas 295/80R X 22,5.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Incendio Instalaciones	LA CONSOLIDADA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá)	23/4/2014	22/04/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	El accidente ocurrió cuando personal de la empresa se disponía a realizar un trabajo de soldadura en las cercanías de la **columna B200**, se produjo una explosión en la parte superior de dicha columna, que forma parte del conjunto de Destilación compuesto por la A100 y B100. La columna está valorizada por el Dpto. de Patrimonio en USD 28,468.-	En forma generalizada se tiene: deformación de la tapa y los dos últimos cuerpos de dicha columna, daños en la cañería que conduce vapor alcohólico al calentador, deformaciones de la base.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	13/6/2014	13/06/2014 - dentro del predio de PETROPAR enVilla Elisa. Chofer: Osmar Samudio	El camión Mercedes Benz, con chapa N° AOD 135, en una acción de maniobra de retroceso, chocó al Tractor Valmet con rotativa AP 46, sufriendo daños materiales el tractor que se encontraba estacionado.	Los daños sufridos por el tractor, a ser verificados, afectan a la parrilla delantera, estructura del radiador, ventilador y otros.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	14/6/2014	17/06/2014 - en Mauricio José Troche.	Fallecimiento del funcionario Germán Vázquez, dependiente de la Planta de Mauricio José Troche, a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.	Fallecimiento.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	3/7/2014	30/06/2014 - Dpto. de Cordillera	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 105/AP 106, con chapa BKN 626 sufrió un accidente en la Localidad de Eusebio Ayala, dañándose las cubiertas del móvil.	Reventón de dos cubiertas internas traseras y espejo retrovisor.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	16/7/2014	11/07/2014 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa	El camión grúa Mercedes Benz 1414, propiedad de PETROPAR, el cual se encontraba siendo remolcado por problemas mecánicos, sufrió un accidente en la entrada de la Planta Industrial en Villa Elisa, en un hecho de maniobra para el ingreso.	El móvil embistió por la parte posterior del tracto camión SINOTRUCK, el cual no sufrió daño alguno.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	7/8/2014	03/08/2014 - en Mauricio José Troche.	Accidente de trabajo del funcionario de PETROPAR Oscar Rafael González Peralta, con lejago N° 1448, cuando se encontraba en funciones laborales.	El accidente le ocasionó importantes lesiones en la mano izquierda y la amputación de dedos de la misma.	COBERTURA EFECTUADA

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	26/8/2014	25/08/2014 - Estación de Servicios de Barcos y Rodados en Villa Elisa	El tracto camión cisterna SINOTRUCK, con chapa BKN 626, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la Estación de Servicios de Barcos y Rodados, ubicada sobre la Avda. Defensores del Chaco, durante la maniobra de ingreso al sector de lavado.	El móvil embistió al gabinete de medidor del tendido eléctrico del local (abolladura y descuadre) y leves rayaduras al cisterna.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	29/8/2014	28/08/2014 - Villa Elisa. Chofer: Víctor Rojas	La camioneta CHEVROLET S10, AP 90, con chapa BGB 289, propiedad de PETROPAR, en la intersección de las calles Tte. Américo Picco y José A. Flores (Villa Elisa), al girar el chofer e impactar por un vehículo particular marca Nissan Sunny, con chapa ADB 150, que se encontraba en tránsito.	La CHEVROLET S10, propiedad de PETROPAR, daños en el paragolpes delantero, el vehículo del tercero, daños en la puerta trasera lado izquierdo.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	1/9/2014	29/08/2014 - Minga Guazú-Alto Paraná. Chofer: Juan Rotela	La camioneta CHEVROLET S10, AP 88, con chapa BGC 826, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en ruta, en la localidad de Minga Guazú, al desprenderse un segmento de la parte inferior de la camioneta, quedando el vehículo inmóvil, el cual tuvo que ser transportado en grúa hasta la Planta de Villa Elisa.	Desprendimiento palier, masa, rueda. Abolladura lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/9/2014	27/08/2014 - Ruta 8 Blas Garay	El vehículo FORD F4000, color blanco, con chapa AOD 432, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente circulando por la Ruta 8 (Paraguarí-Villarrica), al salirse un animal vacuno que se encontraba en la banquina lo que produjo el impacto del móvil con el mismo.	Faro delantero derecho roto, Señalero delantero lado derecho roto	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	22/10/2014	16/10/2014 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Simón Avalos	El camión Autobomba Mercedes Benz AXOR 2013, con chapa BLJ 369, tuvo un accidente al maniobrar el vehículo dentro del predio de la Planta en Villa Elisa, al impactar con un montículo de piedras.	Daños a dos neumáticos/llantas, de los ejes traseros lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	7/11/2014	04/11/2014 - km 26 Puente Remanso. Chofer: Julio Ramírez	La camioneta CHEVROLET S10, AP 90, con chapa BGB 289, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente circulando por la ruta, a la altura del km 26, localidad de Cerrito, Presidente Hayes, al realizar una maniobra de adelantamiento, al caer en un importante bache con agua.	Desprendimiento del palier con masa, rueda eje trasero lado izquierdo, y otros.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/11/2014	11/11/2014 - PETROPAR Villa Elisa.	La camioneta CHEVROLET S10, AP 89, con chapa BGC 876, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente ocasionado por la intensa lluvia y pista mojada, al deslizarse el vehículo e impactar por un árbol, produciendo la rotura del faro del lado del chofer.	Rotura de faro delantero lado chofer	COBERTURA EFECTUADA
2014	Incendio Instalaciones	LA CONSOLIDADA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá)	12/11/2014	11/11/2014 - Estación de Servicios Planta de PETROPAR en Villa Elisa	En horas de la tarde del 11/11/14 se produjo la rotura de un paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios de Villa Elisa, el hecho fue provocado por una piedra que pisó un automóvil que efectuó carga de combustibles en la Estación de Servicios.	Rotura del paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios en Villa Elisa.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/11/2014	12/11/2014 - Itacurubí de la Cordillera. Chofer: Víctor Rojas	La camioneta CHEVROLET S10 AP-88, con chapa N° BGC 826, sufrió un accidente en tránsito por la Ciudad de Itacurubí de la Cordillera, con destino a la Planta de PETROPAR en Hernandarias, al atravesarse en ruta un perro, el cual impactó por el paragolpes delantero.	Paragolpes delantero dañado.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	24/11/2014	15/11/2014 - Ruta 8 Blas Garay km 165. Chofer: Oscar García	El vehículo Mini Bus SPRINTER, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente sobre la Ruta 8 Blas Garay km 165, al estacionarse el vehículo para subir a funcionarios de PETROPAR, momento en que una camioneta CHEVROLET, sin chapa, rozó el espejo retrovisor produciendo la rotura del mismo.	Rotura del espejo retrovisor lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	18/12/2014	10/12/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche. Chofer: Pedro Cristaldo	La camioneta TOYOTA, con chapa N° AOD 421, sufrió un percance al chocar por el tractor Massey Ferguson, en funciones operativas, dentro del predio de la Planta en M.J.Troche.	La camioneta TOYOTA sufrió rotura de parabrisa y marco delantero, abolladura de marco puerta lado izquierdo, daños en el capot, chapería y pintura	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	18/12/2014	10/12/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche. Chofer: Pedro Cristaldo	La camioneta TOYOTA, con chapa N° AOD 421, sufrió un percance al chocar por el tractor Massey Ferguson, en funciones operativas, dentro del predio de la Planta en M.J.Troche.	La camioneta TOYOTA sufrió rotura de parabrisa y marco delantero, abolladura de marco puerta lado izquierdo, daños en el capot, chapería y pintura	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	6/1/2015	01/01/2015 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Salvador Meza	El tracto camión SINOTRUCK, 1con chapa N° BKN 471, sufrió un accidente cuando el chofer del móvil realizó una maniobra dentro del predio de PETROPAR en Villa Elisa, sector estacionamiento.	El tracto camión sufrió daños en el porta faro (fibra de vidrio) y rotura del protector o paragolpes lado conductor, chapería y pintura.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	6/7/2015	01/07/2015 - Avda. Mcal. López y Curupayty. Chofer: Christian Coluchi	La camioneta ISUZU D-MAX, con chapa N° EAJ 145, AP-117, sufrió un accidente circulando en la vía pública, con un vehículo de un particular, marca Mercedes Benz, con chapa YAK 418, al mando del Julio Ferreira.	La camioneta propiedad de PETROPAR, sufrió daños en guardabarros lado derecho frontal, rayaduras faro derecho frontal, otros a verificar.	COBERTURA EFECTUADA

2015	Automóviles	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	7/8/2015	06/08/2015 - Avda. San José, en frente al Surtidor BR (Ciudad del Este). Chofer: Víctor Rojas	La camioneta ISUZU , con chapa N° EAJ 060, AP-118, sufrió un accidente circulando en por la Avda. San José Ciudad del Este), con un automóvil marca Toyota Caldina, con chapa XAC-266, guiado por Miguel Acosta.	La camioneta propiedad de PETROPAR, sufrió daños en el lado derecho frontal, rayaduras, chapería y pintura.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	14/10/2015	12/10/2015- Planta Mauricio José Troche	Al momento de cruzarse el vehículo de PETROPAR con un tractocamión marca SCANIA, chapa N° AGH867, se desprende la rueda de auxilio del camión viniendo a impactar en la parte frontal lado derecho, incrustandose el neumático referido en la parte inferior del vehículo de PETROPAR	Daños en la chapería y en algunas piezas de la suspención y el motor	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	22/10/2015	17/10/2015 Planta Mauricio José Troche	En el momento de hacer la señalización correspondiente para encostarse al lado derecho para que un funcionario aborde el vehículo, en forma interspectiva se adelanta en automóvi marca TOYOTA Premio por el carril derecho; rozando levemente el transporte.	Raspaduras en el guardabarros lado derecho, y rotura del cristal señalero lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	Grupo General de Seguros S.A.	10/11/2015	09/11/2015 Planta Villa Elisa	Nota Informe de fecha 10/Nov/2015. Un funcionario de PETROPAR realizaba las labores de limpieza con una maquina desmalezadora en inmediaciones del estacionamiento de vehículos dentro de la planta de Villa Elisa. Durante el procedimiento indicado, se escucha un sonido de impacto, motivo por el cual el funcionario detuvo inmediatamente el funcionamiento de la maquina.	Se detecta que se ha roto el parabrisa trasero del vehículo marca TOYOTA FUNCARGO, con chapa N° BUE088, que se encontraba estacionado en el predio.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	3/12/2015	02/12/2015 Planta Villa Elisa	Nota Informe - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en Planta Villa Elisa	Derrumbe de muro perimetral aprox. 45 metros.	**USD 485,32;** debido a deducción de Franquicia de USD 10.000,00.-
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	16/12/2015	Hernandarias 15/12/2015	Nota Informe N°002 - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en Planta Hernandarias	Derrumbe de tejido perimetral aprox. 100 metros.	**SIN INDEMNIZACIÓN;** debido a deducción de Franquicia de USD 10.000,00.-
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	7/1/2016	Villa Elisa 06/12/2015	Nota Informe N°003 - Barcazas a la deriba contra muelles Central y Norte de PETROPAR	Daños por impacto de barcazas a Muelles de PETROPAR	GS 203.403.631; debido a deducción de Franquicia de USD 100.000,00.- **Objetado por Petropar, indemnización final Gs.484.942.535,86**
2016	Automóviles	Aseguradora del Sur S.A. Seguros Generales	14/1/2016	Planta Villa Elisa 13/01/2016	Nota Informe N° 001. La camioneta ISUZU D-MAX, color blanco, año 2016, con chapa N° BVF737, N° de vehículo AP 146; propiedad de PETROPAR y asignado a la planta de Villa Elisa; fue a efecturar trabajos de medición del Tk D9 929, distanciados del vehículo por aproximadamente 15 minutos , se divisa que la camioneta se movía por la pendiente hacia la entrada dek recinto, impactando posteriormente con el soporte de la cañeria de la mangueras contra incendios.	Daños en la chapería de la puerta, lado izquierdo, abolladuras en el paragolpe trasero.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	Royal Seguros S.A.	12/2/2016	Edificio Centro Financiero- Asunción 12/02/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta NISSAN PATHFINDER, año 2015 chapa provisioria N°VO635, propiedad de PETROPAR y asignado a la presidencia de PETROPAR, ha sufrido un percance, en la rampa de acceso a vehiculos que consuce al área de estacionamientos, ubicado en PETROPAR -Edificio Centro Financiero, Asunción.	Raspaduras en los plasticos del guardabarros, y chaperia parte baja de las puestas del lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El productor S.A. Seguros	16/2/2016	Villa Elisa 16/02/2016	Nota informe N°001. La camioneta marca CHEVROLETE S10, color blanco, chasis N° 9BG138XP0BC445423, Año 2011 con chapa N° BGB 289, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de Villa Elisa; sufriendo daños materiales.	Rotura del faro de cristal trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Preoductor S.A. Seguros	29/3/2016	Edificio Centro Financiero- Asunción 22/03/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta marca ISUZU, modelo TFS5 4X4, año 2015, color plata, con chapa N° EAJ 145, propiedad de PETROPAR, asignado a la Oficina Central y cedida al departamento de Operadores EESS de la Dirección Comercial en la Planta de Villa Elisa, ha sufrido un percance en la rampa de acceso de vehículos que conduce al área de estacionamientos, ubicado en PETROPAR -Edificio Centro Financirero, Asunción. Al día siguiente al momento de abordar el vehículo el conductor se percató de que el parabrisas delantero presentaba una fisura, presumiblemente a causa de algún objeto lanzado por la desmalezadora al momento de la limpieza del predio de la institución en la planta de PETROPAR ubicada en Villa Elisa.	Fisura en el parabrisas delantero, raspaduras en el vehiculo.	COBERTURA EFECTUADA

2016	Automóviles	El Preoductor S.A. Seguros	8/4/2016	Planta MJT 07/04/2016	Nota Informe N°003. La camioneta marca ISUZU, modelo TFS5 4X4, año 2015, color plata, con chapa N° EAJ 055, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de PETROPAR en Mauricio José Troche, ha sufrido un percance en tránsito por la ruta Mcal. Estigarribia en dirección a la cuidad de Fernando de la Mora, El vehículo fué rozado po otra camioneta que también transitaba por la misma arteria y dirección, pero pero que no detuvo la marcha.	Rotura del retrovisor externo lado derecho así como abolladuras y rayaduras del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	21/4/2016	Luque 20/04/2016	Nota Informe N° 004. La camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, año 2011, color blanco, con chapa n° BGC 876, Preopiedad de PETROPAR, en Villa Elisa, ha sufrido un percance en tránsito por la ruta Capitán Insfrán con dirección a la ciudad de Luque, este fue rozado por un vehículo de transporte público de pasajeros de la empresa La Limpeña, al servicio de la Linea 49.	El Vehículo de PETROPAR quedó con diversos daños; entre ellos avolladuras y raspones en la chapería y guardabarros trasero lado conductor; así como rotura del faro trasero del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Sección Incendio Existencia	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	2/8/2016	Villa Elisa 11/07/2016	Nota Informe N°001 - Denuncia de Siniesttro - Activación de póliza, merma de Combustible.	Merma fuera de los valores normales a los valores estadísticos.	SIN INDEMNIZACIÓN.
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	31/8/2016	Planta MJT 24/08/2016	Nota GCE N°179/2016 - Explosión y Rotura de máquina.	Rotura del eje y cojinete de Turbina y Reductor a causa de explosión.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que según el perito de la aseguradora, el siniestro ocurrió a causa de una rotura de máquina y no a causa de una explosión.
2016	Vida Colectivo	PANAL Compañía de Seguros Generales	10/8/2016	Villa Elisa 12/Ago/2016	Nota GCE N° 161. El funcionario de PETROPAR, Pedro Cabrera(Operador de Muelle), al realizar tareas de acople con el carrito y la camioneta de la Planta Industrial de Villa Elisa, se produce un atoramiento y pierde parte del dedo meñique, se realiza una amputación traumática del dedo. .	CON COBERTURA	SE INDEMNIZÓ AL FUNCIONARIO
2016	Vida Colectivo	PANAL Compañía de Seguros Generales	10/8/2016	Planta MJT 21/Set/2016	Nota GCE N° 224. El funcionario de PETROPAR, Oscar Duarte Farias, al realizar tareas con una maquinaria pesada que cayó sobre su mano produciendole un desmenbramiento del dedo meñique lado izquierdo.	CON COBERTURA	SE INDEMNIZÓ AL FUNCIONARIO
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	11/8/2016	Asunción 08/08/2016	Nota Informe N° 009. La camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, año 2011, chapa N° BGB 289, propiedad de PETROPAR en Villa Elisa, guiada por el Sr. Víctor Concepción Rojas, con licencia de conducir N°1752046 Cat. Profesional B; tuvo un percance con una motocicleta marca KENTON, modelo GT 150 CC, año 2014, color negro, chapa n° 534BEX, propiedad de WIZARD SOLUTIOS S.R.L., guiada por Juan Sanabria.	La motocicleta de tercero, quedó con el manubrio doblado, amortiguadores doblados, guardabarros doblados, rotura del velocimetro, pedal del freno trasero doblado, rueda delantera doblada, pedal de cambio doblado; el vehículo de PETROPAR no resultó con daños materiales.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	Aseguradora del Sur S.A. Seguros Generales	23/8/2016	Planta Villa Elisa 18/08/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta ISUZU D-MAX, color blanco, año 2016, con chapa n° BVF737, n° de vehículo AP 146, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de Villa Elisa; según manifiesto del Sr. Julio Cesar Ramírez, funcionario de la empresa, con CI N° 1.193.698, que dejó estacionada la camioneta estacionada sobre las calles Chile c/ E. V. Haedo, margen izquierda, aproximadamente a las 13:30 hs. momento en que al volver, encuentra el redado con el faro tracero derecho roto.	Rotura del faro de cristal trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	23/8/2016	Estacionamiento Oficina Central - Asunción 22/08/2016	Nota Informe N° 007. El vehículo HYNDAI, modelo TUCSON, año 2015, chapa N° EAJ054 se aprestaba a estacionar en el área de estacionamiento asignado a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el piso 3, y al intentar estacionar el móvil, lentamente en la dirección de reversa a la ubicación correspondiente siente el roce alretrovisor lado izquierdo al vehículo BMW, color azul, chapa n° ZAP680, correspondiente a un tercero.	La camioneta de PETROPAR no sufrió daño, pero el vehículo del tercero quedo con el retrovisor del lado izquierdo roto	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	14/9/2016	Asunción 13/09/2016	Nota Informe N° 008. El vehículo HYNDAI, modelo TUCSON, año 2015, chapa N° EAJ053, el funcionario de Petropar, Señor Eddie Jara Rojas, se encontraba al mando de la citada camioneta al impactar en la parte trasera otra camioneta marca KIA, modelo sorento, año 2005 quedando ambos con daños materiales.	La camioneta de PETROPAR sufrió daño, el vehículo del tercero también pero lo reparó por su cuenta.	COBERTURA EFECTUADA

2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/9/2016	Estacionamiento Oficina Central - Asunción 21/09/2016	Nota Informe N° 012. La camioneta HYUNDAI, modelo TUCSON, año 2014, chapa N° EAJ054, propiedad de PETROPAR, asignada a la Oficina Central de la Empresa, guiada por el Sr. Gustavo Vicente Bogado, según relato del mismo, se encontraba al mando de la camioneta, bajando de una rampa del tercer piso del edificio ubicado sobre la calle Chile N° 753 c/ Haedo de la ciudad de Asunción, momento en el que rozó contra el pilar resultando con daños materiales como raspaduras en el envolvente trasero lado derecho, raspaduras en ambas puestas lado izquierdo, abolladura en la puerta izquierda delantera.	Abolladura y raspadura en las puerta delantera lado izquierdo, raspadura en el envolvente trasero lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	4/10/2016	Planta MJT 28/09/2016	Nota Informe N°004 - Desaparición de Equipo Compresor.	Aparente hurto del compresor.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	5/10/2016	Villa Elisa 26/09/2016	Nota Informe N° 010. La camioneta TOYOTA HILUX D/C 4X2 AÑO 1995, chapa AOD 138, que según relato de un funcionario, un montacargas maniobraba una carga pesada, la camioneta estaba estacionada y el montacargas pasó en las proximidades de la misma cuando la carga en forma imprevista se movió lo que ocacionó la rotura del faro delantero lado derecho a más de dañar un poco la chapería del mismo mlado, al montacargas ni la carga, no tuvieron incombenientes.	TOYOTA HILLUX D/C 4X2: Rotura del faro delantero lado derecho y daños en la chapería.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	5/10/2016	Edificio Centro Financiero - Asunción 26/09/2016	Nota Informe N° 010. La camioneta ISUZU TFS5 4X4 AÑO 2015, chapa N° EAJ 060, que según lo relatado por el funcionario de PETROPAR, la camioneta fue estacionada en las inmediaciones de la Oficina Central de PETROPAR, el conductor fue a hacer algunos tramites administrativos pero cuando volvió encontró el vehículo con algunos deterioros.	ISUZU TFS5 4X4: Raspones en la chapería y golpe en el paragolpe trasero.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	27/10/2016	Villa Elisa 21/10/2016	Nota Informe N°021 - El incidente se produjo durante el proceso de atraque del remolcador San Martín que transportaba dos barcazas: PA 3002 y U 926.	Ruptura y desprendimiento parcial de las defensas de madera lado sur del muelle central de la planta de Villa Elisa.	SIN INDEMNIZACIÓN.
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/10/2016	Villa Elisa 24/10/2016	Nota Informe N° 011. La camioneta CHEVROLET S10, AÑO 2011, CHAPA BGB289 movil número AP 90; propiedad de PETROPAR, estaba estacionada en la playa,en el área de portería del personal, en donde el personal encargado de la misma, se encontró con el inconveniente de que la puerta trasera lado derecho sufrió un golpe, como tambien inconvenientes con la rueda trasera del mismo lado.	CHEVROLET S10: Puerta trasera lado derecho con golpe y la rueda trasera del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/10/2016	Villa Elisa 24/10/2016	Nota Informe N°011. En la fecha 27/10/2016 la camioneta ISUZU D-MAX, AÑO 2016, CHAPA BVF 747 en la Oficina Central de PETROPAR, lugar donde se estacionó la camioneta, en el tercer piso del edificio. El conductor manisfestó que al subir por la rampa, para estacionare en dicho, realizó una maniobra obligada debido a la estreches de la rampa de acceso, y asiendo retroseso con el vehículo golpeó por la pared	ISUZU D-MAX: Rotura del faro trasero lado izquierdo y golpes en la parte trasera en la chapería.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	3/11/2016	Asunción 26/10/2016	Nota Informe N° 012. La camioneta marca ISUZU modelo TFS5, color PLATA, año de fabricación 2015, placa EAJ 060, propiedad de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), guiado por Víctor Rojas C. Ramírez, y el automóvil, marca DAEWOO, modelo LANOS, color plata, año de fabricación 1999, placa ADA 432, asignación de patente del Municipio de Lambaré, guiado por Richar Anastacio Giménez Antar, la camioneta de PETROPAR circulaba por la calle Cerro Corá con dirección al Este, carril derecho de la calzada, al llegar a la intersección de la Avda. Gral. Santos se produjo el choque en su lateral lado izquierdo, con la parte delantera del automóvil con PLaca ADA 432; ambos conductores manifiestan que el semáforo del lugar estaba fuera de servivio.	Raspón en la llanta trasera, posa pies lado izquierdo raspado y el vehículo del tercero sufrió daños en el paragolpes delantero (rotura y desprendimiento), el guardabarros delantero lado derecho abollado, parte mecánica a verificar, pestaña de faro delantero lado derecho roto.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	18/11/2016	Asunción 04/11/2016	Nota Informe N° 013. Percance entre camioneta CHEBROLET S10, chapa BGC 876, año 2011, propiedad de PETROPAR, guiado por MIGUEL RODRÍGUEZ; y el automóvil TOYOTA, modelo BELLA, color amarillo, año 2006, placa N° BXB 914, propiedad de Emilia Ocampos, guiado por Julio Guilermo FOILLO, de acuerdo a la intervención de la Municipalidad de Asunción el percance ocurrió de la siguiente manera:...El automovil con placa N° BXB 914, circulaba por la Avda. Artigas, carril	En el percance sufrió daños materiales el vehículo del tercero.	COBERTURA EFECTUADA

2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	1-feb-17	Planta Villa Elisa 10/02/2017	Nota Informe N° 001. AP 107 y AP108 . El chofer dice que circulaba sobre acceso sur con destino a ñemby lugar donde se produce el percance con otro vehiculo cuyo datos se desconoce.	Sufriendo daños en el faro delantero roto, paragolpe delantero roto, estribera delantera lado derecho roto, otros daños por verificacion.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	1-feb-17	Planta Villa Elisa 31/01/2017	Nota Informe N° 002, AP109 y AP110. El chofer manifiesta que se encontraba estacionado para su posterior reparacion y al maniobrar otro tracto-camion dentro del taller impacta por el vehiculo de Petropar ocasionando los daños	Sufriendo daños en el espejo retrovisor lado izquierdo.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	15-feb-17	Planta Villa Elisa 14/02/2017	Nota Informe N° 004. El chofer manifiesta que via denuncia policial extravío de matricula	A consuecuencia de la sustracción de la chapa del movil sufrío averías en el paragolpe trasero	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-feb-17	Mauricio J. Troche 14/02/2017	Nota Informe N° 005. El chofer manifiesta circulaba sobre la nueva ruta ramal, que une la ciudad de villarica con paraguarí donde alcanza un charco de agua formado en el pavimento hizo que perdiera el control del vehiculo yendo a caer en la cuneta	Presentando daños en el paragolpes delantero y tren delantero a observacion del profesional mecánico	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-mar-17	Asunción Oficina Central 17/03/2017	Nota Informe N° 006. AP 117. El conductor manifesto que el siniestro ocurrio en el estacionamiento del edicio central de PETROPAR.	Produciendo con el roce daños en la chaperia y pintura.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	3-may-17	Asunción 03/05/2017	Nota Informe N° 007. El chofer manifiesta que circulaba por la calle Chile y al llegar a interseccion con haedo seproduce un impacto con otro rodado	Daños en la chapería y paragolpe lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	12-may-17	M.J.TROCHE 11/05/2017	Nota Informe N° 008. AP90.El chofer manifesto que atravesó un bache a 30m del puente denominado (puente de hierro)ocasionando daños materiales.	Parabrisa roto, espejo roto, buscahuella roto, puerta lado izquierdo abollada, guardabarro y parte mecánica.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	6-jun-17	M.J.TROCHE 05/06/2017	Nota Informe N° 009. AP 116. El chofer manifiesta que sorpresivamente le salio un motociclista al paso ocacionando daños en el vehiculo.	Retrovisor lado derecho de la camioneta. Conductor de la motocicleta con golpes en la cabeza.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	23-jun-17	M.J. TROCHE 06/06/2017	Nota Informe N° 010 . Minibus Mercedes Benz. El chofer manifiesta que sale disparada una piedra por el parabrisas entre un cruce con otro tracto-camion.	Rotura del parabrisa. Vandalismo.	COBERTURA EFECTUADA

2017	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	13-jun-17	Asunción Oficina Central 09/06/2017	El siniestro se debío a un mal movimiento involuntario de un mueble (escritorio) en la gerencia de comercio exterior ubicada en el piso 10, del edificio asegurado.	El percance se debío al peso del escritorio que motivó el quiebre del vidrio durante el traslado de lugar	COBERTURA EFECTUADA
2017	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	30-ago-17	Planta Industrial de Villa Elisa 30/08/2017	Zarpaba el buque plata feeder, en el momento de las maniobras que realizaba para retirarse del muelle, debido al gran porte del buque, produjo una friccion.	Donde resulto averiada la manguera 3" que es utilizada para la carga de Gas Oil a las embarcaciones	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	29-jun-17	Asunción Oficina Central 28/06/2017	Nota Informe N° 011. Hyundai. EAJ 054. El siniestro se produce al bajar la rampa del estacionamiento del 3° piso de la oficina central.	Raspón en el guardabarros trasero del lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	30-jun-17	M.J.TROCHE 21/06/2017	Nota Informe N°012. Isuzu D.MAX. Chapa BVF 737Supuesto accidente, transitando, le salio al paso un animal (vaca) impactando por la carrocería lado izquierdo,	Abolladura chapería lado izquierdo.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	4-jul-17	M.J. TROCHE 25/06/2017	Nota Informe N°013. Minibus. Supuesto hecho vandálico dado con otro automovil color blanco, cuyo otros datos se desconoce, tira una botella de vidrio hacia el minibus pertenenciente a PETROPAR.	Daños en la ventanilla lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	24-jul-17	Planta Industrial de Villa Elisa 18/07/2017	Nota Informe N° 014. AP88. Chapa BGC 826. Chevrolet. Según el informe el percance se produce camino a los tanques tk D9-946 y tk D9-942 de la planta de Villa Elisa.	Daños en la carrocería	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	8-ago-17	Asunción Oficina Central 08/08/2017	Nota Informe N° 015. AP139 El chofer deja constancia sobre daño material del vehiculo.	Espejo retrovisor lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	23-ago-17	Planta de Villa Elisa. 16/08/2017	Nota Informe N° 016, AP119. Tractor NEW HOLLAND. De acuerdo al informe recibido, el percance se produjo en la planta de Villa Elisa.	Golpes en la parte trasera del tractor	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	24-ago-17	M.J. TROCHE 14/08/2017	Nota Informe N° 017, AP114. Chapa EAJ062. Segun el informe recibido, se cruzó con un camion de gran porte, el cual expulsó una piedrita que impacto por el parabrisas de la camioneta, ocacionando los daños.	Rotura del parabrisa delantero	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-sept-17	Asunción 20-Set-17	Nota Informe N°018 AP142. HYUNDAI. ACCENT. Chapa N° BVF750 Según el informe el percance ocurrio con un tercero, cuyo datos se desconocen por darse a la fuga.	Capot abollado.	COBERTURA EFECTUADA

2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	17-oct-17	Asunción 16/10/2017	Nota Informe N°019, AP142. HYUNDAI. ACCENT. Chapa N° BVF750. De acuerdo al informe, el hyundai se encontraba estacionado motor en marcha sobre la calle Azara esperando la luz verde momento que un camion retrocede por el vehiculo.	Daños en la puerta trasera lado izquierdo .	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-oct-17	M.J.TROCHE 01/10/2017	Nota Informe N°020, AP114. ISUZU DMAX. Chapa EAJ 062. Segun el informe recibido, el automovil se encontraba estacionado en el interior de la fábrica, donde la chapa zinc golpea dicho vehiculo.	Daños en la ventanilla lado conductor y parabrisas trasero roto	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-oct-17	M.J.TROCHE 01/10/2017	Nota Informe N°021. Tractor NEW HOLLAND. MODELO TM 7040. Chapa TDK 501. Segun el informe recibido, el automovil se encontraba estacionado en el interior de la fábrica, donde la chapa zinc cae sobre el vehiculo.	Daños en la chapería	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	6-nov-17	M.J.TROCHE 20/10/2017	Nota Informe N°022 AP146. ISUZU DMAX. Chapa BVF 737. Según el informe recibido, mientras transitaba la camioneta en el trayecto de su viaje le salio un animal, el tambor que transportaba cayo por el parabrisas.	Cuenta con abolladuras y perdio la tapa llanta	COBERTURA EFECTUADA
2017	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	29-nov-17	Planta Villa Elisa 28/11/2017	Nota Informe N°023 AP145. Isuzu DMAX. Chapa N° BVF 752. Según el informe ocurrió un sientro mientras realizaba tareas de retiro de carritos móviles sobre la plataforma del muelle norte.	Afectada la parte lateral de la camioneta	COBERTURA EFECTUADA
2018	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	12-ene-18	M.J.TROCHE 04/01/2018	Nota Informe N°001 AP114. Chapa N° EAJ 062. Segun el informe recibido, el automovil circulaba dirección MJTroche, una motocicleta realizó un adelantamiento indhebido y ocasionó daños material.	Se rompió el retrovisor lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A.Seguros	12-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°001. *-Explosión en la zona de los tableros del muelle norte. aparentemente el motivo del incendio sería una serpiente que encontraron carbonizada	Dañando el tablero eléctrico correspondiente a la bomba de agua de lucha contra incendio,	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	16-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°002. *-GLP , oficina de la planta de combustible constata la falta de equipos con los cuales opera. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Sector Cargadero de la PVE	Falta de equipos. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Aparente hurto.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	17-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°003. *-Se reporta la caida de un fuerte rayo en el Sector de cargadero de camiones, . Sector de cargadero de la PVE	Dañando las placas electrónicas EAAIPART. N°236046150N en total 4 (cuatro) y una impresora marca EPSON Modelo TMU	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	6-abr-18	Planta Villa Elisa 05/04/18	Nota Informe N°004 *-Se reporta la caida de un fuerte rayoen la entrada/salida de camiones cisternas, - Sector de cargadero de la PVE.	Dañando la placa madre de la Bascula N°1, que fue retirado el 11/abr. Y se repuso el dia 17/abr.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	30-jul-18	EESS Ñu Guasu 19/07/2018	Nota Informe N°001 *- vehiculo VOLKSWAGEN Gol, año 1988, chapa N° AAR004, enbistio una estructura tipo blidex.	Ocasionando la rotura del blindex y su soporte de metal.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.

2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	1-ago-18	Planta M.J.Troche 31/07/18	Nota Informe N°002 *- Según informe una grua de la marca MAUSA con capacidad max. De 15TN, estaba transportando 5 fardos con aprox de 2 TN.	ocasionando la rotura del eje del tambor del puente grúa.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	14-sept-18	Planta Villa Elisa 14/09/2018	Nota Informe N°005 *- Según informe, el buque Ezperanza II transportanto las bzas TAF310 y la YT 007 durante su aproximacion peirde el control sobre las referidas bcas impactando asi las bzas TRATAN 81 y TRATAN 84 que se encotraba realizando descarga en el muelle central.	Produce asi una friccion sobre las defensas del muelle y dolphin.	EN PROCESO
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	5-oct-18	Planta Villa Elisa 04/10/2018	Nota Informe N°006: *- Camion cisterna del emblena PETROPAR perteneciente a la empresa Trans Felix SRL de chapa N°ACD806 perdio los frenos razon por el cual las ruedas de dicha unidad sobrepasaron los tacos inmovilizadores de madera que tenia puesto, estando estacionado y con el motor apagado el camion prosigue su trayectoria, deteniendose finalmente por la muralla a prerimetral de las instalaciones de PETROPAR	Dañando la parte delantera del camion y el muro del canal abierto, tambien la estructura del hormigon y mamposteria que conforman el cuerpo de la citada muralla	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	23-feb-18	Planta M.J.Troche 19/02/18	Nota Informe N°002 *- AP116 Chapa N° EAJ055. Según informe recibido el chofer Osmar David Godoy realizo una maniobra al retroceder, sin darse cuenta envistio una columna.	Dañando el faro trasero del lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	9-mar-18	Planta Villa Elisa 06/03/18	Nota Informe N°003 *- AP119 Chapa N° TDN842. según informe el personal realizaba tareas de carpida en la zona de GLP, a raiz del desprendimiento de un tajo seco que cayo y se produjo el siniestro.	Dañando asi l zona lateral del tractor, ocasionando la rotura del vidrio lateral	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-mar-18	Planta M.J.Troche 19/03/18	Nota Informe N°004 *- AP114 Chapa N° EAJ062. Según informe el chofer Catalino Cardozo Gomez iba a bordo de la camioneta IZUZU, circulando por la ruta 1 Mcal. Francisco S.L., al alcanzar una intrseccion en el semaforo, una camioneta TOYOTA freno de manera inprudente y se preoduce asi el impacto.	Daños ocasionados 1) bateria rota, 2) perdida de aceite en la bomba de direccion hidraulica, 3) rotura del radiador de agua, 4) rotura del radiador de aire. 5) abolladura del guardabarro lado izquierdo 6) rotura de espoiler niquelado del capot frontal 7) rotura de la correa del alternador	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	5-may-18	M.J. Troche 03/05/18	Nota Informe N°001 *- AP116 Chapa N°EAJ055. según informe el conductor Osnar David Godoy se encontraba transitando desde la planta de J.M.T a la ciudad de Asuncion, cuando aparecieron animales en el camino y un equino impacto en la parte del frente del vehiculo.	Dañando el faro del lado derecho e izquierdo, el paragolpes completo, el guarda barro lado derecho , la caja de filtro, el guia de ventilador , el tubo de aire , el radiador de aire y la de agua, el capo y el espoiler niquelado del capot, la cerradura, soporte de guarda barro y reservorio de agua.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	4-may-18	Planta Villa Elisa 25/04/18	Nota Informe N°002 *- AP88 camioneta CHEVROLET S10 con N° de chapa BGC826, según informe a la altura del km 110 camino a la planta de MJT la camioneta ha sufrido el desprendimiento de la rueda trasera con todos sus componentes.	Dañando el faro trasero del lado derecho, paragolpes trasero, puerta de carroceria , carroceria lado derecho , puert trasera lado derecho, paragolpes delantero y parte mecanica.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	28-jun-18	Planta Villa Elisa 25/06/18	Nota Informe N°003 *- camioneta TOYOTA HILUX con N° de chapa AOD550, según informe el personal de limpienza de la empresa se realizaba corte de maleza e infortunadamente un objrto duro golpeo el vidrio.	Dañando al Tractor New Holland AP119 - chapa N° TDN842 (rotura de vidrios de la puerta, lado derecho) y la camioneta Toyota Hilux con chapa N° AOD550 (rotura del vidrio lado trasero)	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	19-jul-18	Asunción 19/07/18	Nota Informe N°004 *- camioneta CHEVROLET S10 LTZ con chapa N° BGC876, según informe la ciudadana Myrian Franco menciona que un vehiculo que iba frente a ella fren bruscamente, motivo por el cual ella hace lo mismo y la camioneta chevrolet de nustra empresa no pudo evitar el impacto.	tras el choque involuntario, quedo dañado la parte trasera del vehiculo del tercero	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	3-ago-18	Asunción 03/08/18	Nota Informe N°005 *- camioneta ISUZU D-Max con chapa N° EAJ060, según informe, el vehiculo de la empresa se encontrabarealizando gestiones en la misma cuando imprevistamente un camion realiza una maniobra imprudente e impacta la parte trasera del citado vehiculo.	Dejando una abolladura de la carroceria, parte trasera, lado derecho y rotura de faro.	COBERTURA EFECTUADA

2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	10-ago-18	Planta Villa Elisa 10/08/18	Nota Informe N°006 *- camioneta ISUZU AP 146 con chapa N° BFV737, dicho vehiculo se encontraba realizando viajes al interrior para verificaciones a estaciones de servicios, cuando mal cruzar con un camion de gran porte vino por el parabrisas un objeto duro.	ocasionando la fisura del mismo.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	30-ago-18	Planta M.J.Troche 18/08/18	Nota Informe N°007 *- camioneta ISUZU D-Max con chapa N° EAJ060 AP114, segum informe el chofer del citado vehiculo manifiesta que que se quedo en el semaforo que estaba en rojo, sintio un impacto en la parte trasera, cuando visualizo que un motociclista lo habia chocado.	cuya consecuecia la camioneta sufrio rotura del faro trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	19-sept-18	Planta Villa Elisa 19/09/18	Nota Informe N°008 *- automovil HYUNDAI accent AP140 con chapa N° BVF756, pedido de de reparacion	el movil mencionado cuenta com golpes en la chaperia que ocurrienron en diferentes ocasiones.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	22-nov-18	Planta Villa Elisa 22/11/18	Nota Informe N°009 *- camioneta ISUZU D-MAX, con chapa N°EAJ145, el recurrente manifiesta de que en dia 21/11/18 siendo las 06:00hs se presono como para abordar se percato de los daños del redado.	dicho moviel cuenta con en el paraibras picado	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN RC COMPRENSIVA	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	31-jul-18	Planta M.J.Troche 28/07/18	Nota Informe N°001: camion triple eje se encontraba descargando caña en la playa interna de la sección molino, al lado de la mesa alimentadora de fardos de caña de de azucar, con 2 teneladas c/u, cayo encima de la carretera triple eje.	produciendo daños en el chasis del pisode la carroceria de maderas, masas de elastico y costillas del chasis	COBERTURA EFECTUADA