## Consulta 1.

Los ítems 1 y 2 han cambiado por **un solo Kit** Anual de Mantenimiento.

Anterior:

| Item | Codigo de catalogo | Descripción | Cantidad | Costo Unitario (IVA incluido) | Costo Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provision de Front Line Annual SRV KIT | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provision de CA2 Annual Service Kit | 1 | 718.200 | 718.200 |

Actual:

| Item | Codigo de catalogo | Descripción | Cantidad | Costo Unitario (IVA incluido) | Costo Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento Correctivo con Provision de Blease Focus Annual Service Kit | 1 | 1.995.000 | 1.995.000 |

## Consulta 2.

Favor agregar al listado:

| Item | Codigo de catalogo | Descripción | Cantidad | Costo Unitario (IVA incluido) | Costo Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Focus A1 Fresh Gas Hose Assembly | 1 | 946.200 | 946.200 |
| | | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Focus A2 Fresh Gas Hose Assembly | 1 | 695.400 | 695.400 |

Por recomendación del fabricante, al realizar el cambio de Kit Anual de Servicio (Blease Focus Annual Service Kit) también se debe cambiar la manguera de salida de gas fresco. Ambos ítems corresponden a los modelos de máquinas de anestesia Focus A1 y Focos A2, respectivamente.

## Consulta 3.

Favor agregar al listado:

| Item | Codigo de catalogo | Descripción | Cantidad | Costo Unitario (IVA incluido) | Costo Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Módulo inspiratorio para ventilador 700/900 | 1 | 19.950.000 | 19.950.000 |

Debido a que puede ocurrir algún problema en el módulo inspiratorio por culpa del ingreso de fluidos provenientes del paciente a través del sensor de flujo mal colocado.

## Consulta 4.

Favor agregar al listado:

| Item | Codigo de catalogo | Descripción | Cantidad | Costo Unitario (IVA incluido) | Costo Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Llave de presión | 1 | 990.000 | 990.000 |

La llave de presión evita que ocurran daños en el ventilador pulmonar de la máquina de anestesia que pueden ser causados por problemas de un incremento de la presión en la entrada de gases.