DICTAMEN Nº 628

Vº Bº

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

Contrato Abierto BNF-P Nº 560 /2013

SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional y 25 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, el **LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO**, con Cédula de Identidad N° 916.313, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **CANTERO S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80051886-1, domiciliada en las calles 22 de junio e/ Gral. Delgado, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el señor **RICARDO CANTERO SANCHEZ**, con Cédula de Identidad Civil N° 785.387, en calidad de Presidente, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato abierto para los **Lotes Nº 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 31, 32, 34, 37, 38 y 48** con un **monto mínimo de G. 250.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta millones)** y un **monto máximo de G. 428.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos veinte y ocho millones)**, para el **" CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE PARTES DE VEHICULOS "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La **CONTRATANTE** contrata al **PROVEEDOR** a los fines de que éste le provea el **SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS** (para los **Lotes Nº 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 31, 32, 34, 37, 38 y 48**), en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, su anexo correspondiente y la oferta de fecha 22 de agosto de 2013.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones.
b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
c) La oferta del **PROVEEDOR;** de fecha22 de agosto de 2013.
d) La resolución de adjudicación N° 7 Acta 142 de fecha 7 de octubre de 2013, emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación.
e) La garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A. RUC: 80051886-1

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2013	1	001	-	-	240	30	1	99	G. 250.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC) N° 1/2013**, con el **ID N° 255598/2013**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 12/2013**, convocado por el Banco Nacional de Fomento. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 7 Acta 142 de fecha 7 de octubre de 2013.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR SERVICIOS.

1 Sistema de Aire Acondicionado - MITSUBISHI		CANTERO S.A.	78180101-016		
MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto Incluido
1	Compresor Nuevo		Unidad	1	450.000
2	Juego junta y retenes		Unidad	1	180.000
3	Ruleman		Unidad	1	150.000
4	Bobina		Unidad	1	290.000
5	Embrague		Unidad	1	350.000
6	Polea		Unidad	1	200.000
7	Termostato de cortes		Unidad	1	100.000
8	Filtro ceadora		Unidad	1	150.000
9	Válvula de expansión		Unidad	1	130.000
10	Válvula de orificio		Unidad	1	10.000
11	Condensador		Unidad	1	450.000
12	Evaporador		Unidad	1	350.000
13	Llave A. C.		Unidad	1	10.000
14	Electro ventilador		Unidad	1	350.000
15	Ventilador de cabina		Unidad	1	120.000
16	Llave ventilador		Unidad	1	10.000
17	Valvula de presion alta y baja		Unidad	1	10.000
18	Cañeria alta presion 1/2, 13/32, 5/16		Unidad	1	1.050.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

19	Gas y aceites ecologico	Unidad	1	500.000
20	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	400.000
21	Correa del compresor	Unidad	1	150.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
22	Compresor Nuevo	Unidad	1	350.000
23	Juego junta y retenes	Unidad	1	25.000
24	Ruleman	Unidad	1	25.000
25	Bobina	Unidad	1	40.000
26	Embrague	Unidad	1	40.000
27	Polea	Unidad	1	40.000
28	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
29	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
30	Valvula de expansion	Unidad	1	80.000
31	Valvula de orificio	Unidad	1	10.000
32	Condensador	Unidad	1	90.000
33	Evaporador	Unidad	1	150.000
34	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
35	Electro ventilador	Unidad	1	120.000
36	Ventilador de cabina	Unidad	1	95.000
37	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
38	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
39	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	120.000
40	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	125.000
41	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	25.000
42	Correa del compresor	Unidad	1	45.000
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 1			**G. 6.900.000**

2 Sistema de Aire Acondicionado - NISSAN	**CANTERO S.A.**	**78180101-016**		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	450.000
2	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000
3	Ruleman	Unidad	1	50.000
4	Bobina	Unidad	1	120.000
5	Embrague	Unidad	1	120.000
6	Polea	Unidad	1	120.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	80.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	180.000
12	Evaporador	Unidad	1	150.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	10.000

14	Electro ventilador	Unidad	1	150.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	120.000
16	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
17	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	750.000
18	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	350.000
19	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	50.000
20	Correa del compresor	Unidad	1	50.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 2				**G. 2.900.000**

4 Sistema de Aire Acondicionado - LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-016**		
VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	300.000
2	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000
3	Ruleman	Unidad	1	50.000
4	Bobina	Unidad	1	120.000
5	Embrague	Unidad	1	120.000
6	Polea	Unidad	1	120.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	80.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	180.000
12	Evaporador	Unidad	1	250.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	250.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	120.000
16	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
17	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
18	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	700.000
19	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	400.000
20	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	40.000
21	Correa del compresor	Unidad	1	93.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 4				**G. 2.993.000**

6 Reparación del Sistema de Alternador - MITSUBISHI	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	200.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	50.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	40.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	40.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	35.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

6	Regulador de voltaje	Unidad	1	25.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	8.000
8	Ruleman	Unidad	1	12.500
9	Carbón	Unidad	1	5.000
10	Colector de rotor	Unidad	1	35.200
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	14.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	35.000
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	10.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	10.000
15	Rectificación de colector	incluido	1	6.600
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	6.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	200.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	30.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	20.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	6.000
22	Porta carbón	Unidad	1	50.000
23	Automático	Unidad	1	35.000
24	Vendi	Unidad	1	40.000
25	Ruleman	Unidad	1	12.500
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	6.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	12.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	60.000
32	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	45.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	15.000
34	Relay de freno	Unidad	1	30.000
35	Relay señalero	Unidad	1	30.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	30.000
37	Llave de luz	Unidad	1	50.000
38	Bujías incandescentes	Unidad	1	30.000
39	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	40.000
40	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
41	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
42	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
43	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000
44	Faro señalero esquinero	Unidad	1	80.000
45	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
46	Motor levanta vidrios	Unidad	1	80.000

47	Antena eléctrica	Unidad	1	35.000
48	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	40.000
49	Foco luz alta y baja	Unidad	1	15.000
50	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
51	Foco luz tablero	Unidad	1	3.000
52	Bocina	Unidad	1	50.000
53	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	80.000
54	Sensor velocímetro	Unidad	1	40.000
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
55	Alternador nuevo	Unidad	1	600.000
56	Carbón depresor	Unidad	1	120.000
57	Rotor rebobinado	Unidad	1	120.000
58	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
59	Plaqueta de diodo	Unidad	1	15.000
60	Regulador de voltaje	Unidad	1	140.000
61	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
62	Ruleman	Unidad	1	26.400
63	Carbón	Unidad	1	19.800
64	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
65	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	100.000
66	Correa de alternador	Unidad	1	90.000
PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)				
67	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
68	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	26.400
69	Rectificación de colector	Unidad	1	26.400
70	Bujes soporte alternador	Unidad	1	100.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
71	Motor de arranque nuevo	incluido	1	650.000
72	Enducido rebobinado	Unidad	1	160.000
73	Campo rebobinado	Unidad	1	140.000
74	Colector	Unidad	1	13.200
75	Carbón	Unidad	1	59.400
76	Porta carbón	Unidad	1	99.000
77	Automático	Unidad	1	184.800
78	Vendi	Unidad	1	200.000
79	Ruleman	Unidad	1	26.400
80	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
81	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
82	Confección de buje enducido	Unidad	1	26.400
83	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	26.400
84	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			

85	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	600.000
86	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
87	Faro de luz techo	Unidad	1	79.200
88	Relay de freno	Unidad	1	59.400
89	Relay señalero	Unidad	1	92.400
90	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	59.400
91	Llave de luz	Unidad	1	450.000
92	Bujías incandescentes	Unidad	1	220.000
93	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	250.000
94	Bulbo de temperatura	Unidad	1	60.000
95	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
96	Bulbo de aceite	Unidad	1	60.000
97	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	200.000
98	Faro señalero esquinero	Unidad	1	50.000
99	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
100	Motor levanta vidrios	Unidad	1	300.000
101	Antena eléctrica	Unidad	1	50.000
102	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	300.000
103	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
104	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	4.000
105	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
106	Bocina	Unidad	1	80.000
107	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	250.000
108	Sensor velocímetro	Unidad	1	105.000
MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
109	Alternador nuevo	Unidad	1	100.000
110	Carbón depresor	Unidad	1	32.000
111	Rotor rebobinado	Unidad	1	40.000
112	Campo rebobinado	Unidad	1	40.000
113	Plaqueta de diodo	Unidad	1	35.000
114	Regulador de voltaje	Unidad	1	25.000
115	Reten depresor de freno	Unidad	1	8.000
116	Ruleman	Unidad	1	12.500
117	Carbón	Unidad	1	5.000
118	Colector de rotor	Unidad	1	35.200
119	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	14.000
120	Correa de alternador	Unidad	1	35.000
PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)				
121	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
122	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	6.000
123	Rectificación de colector	Unidad	1	6.000
124	Bujes soporte alternador	Unidad de	1	8.000
SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE				
125	Motor de arranque nuevo	Medida	1	1.000.000

126	Enducido rebobinado	Unidad	1	30.000
127	Campo rebobinado	Unidad	1	20.000
128	Colector	Unidad	1	13.200
129	Carbón	Unidad	1	6.000
130	Porta carbón	Unidad	1	50.000
131	Automático	Unidad	1	35.000
132	Vendi	Unidad	1	40.000
133	Ruleman	Unidad	1	12.500
134	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
135	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
136	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.000
137	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	8.000
138	Soldadura de torpedo	Unidad	1	7.500
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
139	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	60.000
140	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	45.000
141	Faro de luz techo	Unidad	1	15.000
142	Relay de freno	Unidad	1	30.000
143	Relay señalero	Unidad	1	30.000
144	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	30.000
145	Llave de luz	Unidad	1	50.000
146	Bujías incandescentes	Unidad	1	30.000
147	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	40.000
148	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
149	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
150	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
151	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000
152	Faro señalero esquinero	Unidad	1	80.000
153	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	80.000
154	Motor levanta vidrios	Unidad	1	33.000
155	Antena eléctrica	Unidad	1	80.000
156	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	35.000
157	Foco luz alta y baja	Unidad	1	40.000
158	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	15.000
159	Foco luz tablero	Unidad	1	4.000
160	Bocina	Unidad	1	3.000
161	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	50.000
162	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
163	Alternador nuevo	Unidad	1	250.000
164	Carbón depresor	Unidad	1	80.000
165	Rotor rebobinado	Unidad	1	100.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

canteros S.A.
RUC: 80051886-1

166	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
167	Plaqueta de diodo	Unidad	1	50.000
168	Regulador de voltaje	Unidad	1	80.000
169	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
170	Ruleman	Unidad	1	26.400
171	Carbón	Unidad	1	19.800
172	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
173	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	5.000
174	Correa de alternador	Unidad	1	45.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
175	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Medida	1	6.500
176	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman		1	7.500
177	Rectificación de colector	Unidad	1	8.000
178	Bujes soporte alternador	Unidad	1	12.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
179	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	350.000
180	Enducido rebobinado	Unidad	1	90.000
181	Campo rebobinado	Unidad	1	80.000
182	Colector	Unidad	1	13.200
183	Carbón	Unidad	1	59.400
184	Porta carbón	Unidad	1	99.000
185	Automático	Unidad	1	90.000
186	Vendi	Unidad	1	100.000
187	Ruleman	Unidad	1	26.400
188	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
189	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	5.000
190	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.500
191	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	8.000
192	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
193	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
194	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	100.000
195	Faro de luz techo	Unidad	1	30.000
196	Relay de freno	Unidad	1	45.000
197	Relay señalero	Unidad	1	45.000
198	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
199	Llave de luz	Unidad	1	200.000
200	Bujías incandescentes	Unidad	1	50.000
201	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	120.000
202	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
203	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
204	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
205	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000

206	Faro señalero esquinero	Unidad	1	105.000
207	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
208	Motor levanta vidrios	Unidad	1	100.000
209	Antena eléctrica	Unidad	1	45.000
210	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	100.000
211	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
212	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	4.000
213	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
214	Bocina	Unidad	1	50.000
215	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	104.600
216	Sensor velocímetro	Unidad	1	40.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 6				**G. 14.149.000**

7 Reparación del Sistema de Alternador - NISSAN	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
NISSAN TERRANO II MOD. 1997		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	250.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	80.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	80.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	80.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	50.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	80.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	5.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	45.000
PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)				
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	9.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	7.100
15	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	30.000
SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE				
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	350.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	70.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	60.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	40.000
22	Porta carbón	Unidad	1	60.000
23	Automático	Unidad	1	70.000
24	Vendi	Unidad	1	70.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	10.000
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	10.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	10.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	6.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
32	Faro luz trasero LH Y RH (tapa)	Unidad	1	100.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	30.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Bujías incandescentes	Unidad	1	80.000
38	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	50.000
39	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
40	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
41	Bulbo de aceite	Unidad	1	50.000
42	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
43	Faro señalero esquinero tapa completo	Unidad	1	130.000
44	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
45	Motor levanta vidrios	Unidad	1	120.000
46	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	120.000
47	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
48	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	6.600
49	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
50	Bocina	Unidad	1	80.000
51	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	20.000
52	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 7				**G. 3.180.000**

8 Reparación del Sistema de Alternador - TOYOTA	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

12	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
15	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	600.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	40.000
22	Porta carbón	Unidad	1	80.000
23	Automático	Unidad	1	120.000
24	Vendi	Unidad	1	150.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
32	Faro luz trasero LH Y RH (tapa)	Unidad	1	250.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Bujías incandescentes C/U	Unidad	1	105.000
38	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	100.000
39	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
40	Bulbo de freno	Unidad	1	45.000
41	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.500
42	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
43	Faro señalero esquinero	Unidad	1	150.000
44	Cepillo limpia parabrisa el par	Unidad	1	33.000
45	Mecanismo levanta vidrios	Unidad	1	200.000
46	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	200.000
47	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
48	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
49	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
50	Bocina	Unidad	1	80.000
51	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

52	Cabo velocímetro	Unidad	1	80.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
53	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
54	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
55	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000
56	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
57	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
58	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
59	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
60	Ruleman	Unidad	1	26.400
61	Carbón	Unidad	1	19.800
62	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
63	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
64	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
65	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
66	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
67	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
68	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
69	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	450.000
70	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
71	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
72	Colector	Unidad	1	100.000
73	Carbón	Unidad	1	59.400
74	Porta carbón	Unidad	1	99.000
75	Automático	Unidad	1	120.000
76	Vendi	Unidad	1	150.000
77	Ruleman	Unidad	1	26.400
78	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
79	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
80	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
81	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
82	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000

	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
83	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
84	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
85	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
86	Relay de freno	Unidad	1	45.000
87	Relay señalero	Unidad	1	45.000
88	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
89	Llave de Luz	Unidad	1	105.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

90	Bujías incandescentes	Unidad	1	100.000
91	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	45.000
92	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
93	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
94	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
95	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
96	Faro señalero esquinero	Unidad	1	120.000
97	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
98	Motor levanta vidrios	Unidad	1	200.000
99	Antena eléctrica	Unidad	1	33.000
100	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	130.000
101	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
102	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
103	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
104	Bocina	Unidad	1	80.000
105	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000
106	Sensor velocímetro	Unidad	1	105.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
107	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
108	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
109	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000
110	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
111	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
112	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
113	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
114	Ruleman	Unidad	1	26.400
115	Carbón	Unidad	1	19.800
116	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
117	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
118	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
119	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
120	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
121	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
122	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
123	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	450.000
124	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
125	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
126	Colector	Unidad	1	100.000
127	Carbón	Unidad	1	59.400
128	Porta carbón	Unidad	1	99.000
129	Automático	Unidad	1	120.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

130	Vendi	Unidad	1	150.000
131	Ruleman	Unidad	1	26.400
132	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
133	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
134	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
135	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
136	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
137	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
138	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
139	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
140	Relay de freno	Unidad	1	45.000
141	Relay señalero	Unidad	1	45.000
142	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
143	Llave de Luz	Unidad	1	105.000
144	Bujías incandescentes	Unidad	1	90.000
145	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	45.000
146	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
147	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
148	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
149	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
150	Faro señalero esquinero	Unidad	1	110.000
151	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
152	Motor levanta vidrios	Unidad	1	200.000
153	Antena eléctrica	Unidad	1	33.000
154	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	120.000
155	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
156	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
157	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
158	Bocina	Unidad	1	80.000
159	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000
160	Sensor velocímetro	Unidad	1	96.300
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 8			**G. 13.900.000**

9 Reparación del Sistema de Alternador -LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	650.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	90.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	280.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	280.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	300.000

6	Regulador de voltaje	Unidad	1	280.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	50.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	5.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	15.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	15.000
15	Rectificación de colector	Unidad	1	15.000
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	45.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	650.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	220.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	180.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	15.000
22	Porta carbón	Unidad	1	60.000
23	Automático	Unidad	1	250.000
24	Vendi	Unidad	1	300.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	15.000
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	15.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.200
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	400.000
32	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	220.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	50.000
34	Relay de freno	Unidad	1	50.000
35	Relay señalero	Unidad	1	50.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	59.400
37	Llave de Luz	Unidad	1	180.000
38	Bujías incandescentes	Unidad	1	450.000
39	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	191.400
40	Bulbo de temperatura	Unidad	1	50.000
41	Bulbo de freno	Unidad	1	50.000
42	Bulbo de aceite	Unidad	1	50.000
43	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
44	Faro señalero esquinero	Unidad	1	150.000
45	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

46	Motor levanta vidrios	Unidad	1	180.000
47	Tambor de llave de contacto	Unidad	1	15.000
48	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	130.000
49	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
50	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
51	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
52	Bocina	Unidad	1	60.000
53	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	130.000
54	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
55	Faros antinieblas c/u	Unidad	1	150.000
56	Copia de llave de contacto	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 9				**G. 6.900.000**

10	Reparación del Sistema de **Alternador - IZUSU**	**CANTERO S.A.**	78180101-009		
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 -		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Alternador nuevo		Unidad	1	300.000
2	Carbon depresor (Juego)		Unidad	1	10.000
3	Rotor rebobinado		Unidad	1	80.000
4	Campo rebobinado		Unidad	1	70.000
5	Plaqueta de diodo		Unidad	1	40.000
6	Regulador de voltaje		Unidad	1	45.000
7	Reten depresor de freno		Unidad	1	19.800
8	Rulemán		Unidad	1	26.400
9	Carbón		Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor		Unidad	1	40.000
11	Mantenimiento partes del alternador		Unidad	1	50.000
12	Correa de alternador		Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)				
13	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten		Unidad	1	8.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán		Unidad	1	8.000
15	Rectificación de colector		Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador		Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE				
17	Motor de arranque nuevo		Unidad	1	300.000
18	Enducido rebobinado		Unidad	1	70.000
19	Campo rebobinado		Unidad	1	70.000
20	Colector		Unidad	1	70.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

21	Carbón	Unidad	1	15.000
22	Porta carbón	Unidad	1	30.000
23	Automático	Unidad	1	80.000
24	Vendi	Unidad	1	50.000
25	Rulemán	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.500
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	150.000
32	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	150.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Llave de luz	Unidad	1	15.000
38	Bujías incandescentes	Unidad	1	80.000
39	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	25.000
40	Bulbo de temperatura	Unidad	1	35.000
41	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
42	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
43	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	50.000
44	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	60.000
45	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
46	Llevanta vidrios (Mecanismo)	Unidad	1	15.000
47	Antena eléctrica	Unidad	1	10.000
48	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	45.000
49	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
50	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
51	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
52	Bocina	Unidad	1	50.000
53	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	70.000
54	Cabo velocímetro	Unidad	1	40.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
55	Alternador nuevo	Unidad	1	300.000
56	Carbon depresor	Unidad	1	10.000
57	Rotor rebobinado	Unidad	1	80.000
58	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
59	Plaqueta de diodo	Unidad	1	40.000
60	Regulador de voltaje	Unidad	1	45.000
61	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
62	Rulemán	Unidad	1	26.400
63	Carbón	Unidad	1	19.800
64	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
65	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
66	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
67	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.000
68	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	1	8.000
69	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
70	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
71	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	300.000
72	Enducido rebobinado	Unidad	1	70.000
73	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
74	Colector	Unidad	1	70.000
75	Carbón	Unidad	1	15.000
76	Porta carbón	Unidad	1	30.000
77	Automático	Unidad	1	80.000
78	Vendi	Unidad	1	50.000
79	Rulemán	Unidad	1	26.400
80	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
81	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.500
82	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
83	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
84	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
85	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	150.000
86	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	150.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

87	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
88	Relay de freno	Unidad	1	45.000
89	Relay señalero	Unidad	1	45.000
90	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
91	Llave de luz	Unidad	1	15.000
92	Bujías incandescentes	Unidad	1	96.200
93	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	25.000
94	Bulbo de temperatura	Unidad	1	35.000
95	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
96	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
97	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	50.000
98	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	60.000
99	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
100	Motor Llevanta vidrios	Unidad	1	15.000
101	Antena eléctrica	Unidad	1	10.000
102	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	45.000
103	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
104	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	5.000
105	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
106	Bocina	Unidad	1	50.000
107	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	70.000
108	Sensor Velocimetro	Unidad	1	40.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 10				**5.500.000**

11 Reparación del Sistema de Alternador - MERCEDES BENZ	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	550.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	120.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	160.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	150.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	140.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	80.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	60.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	90.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

13	Depresor de Freno	Unidad	1	500.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
14	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
15	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	26.400
16	Rectificación de colector	Unidad	1	26.400
17	Bujes soporte alternador	Unidad	1	50.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
18	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	550.000
19	Enducido rebobinado	Unidad	1	120.000
20	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
21	Colector	Unidad	1	13.200
22	Carbón	Unidad	1	59.400
23	Porta carbón	Unidad	1	99.000
24	Automático	Unidad	1	120.000
25	Vendi	Unidad	1	100.000
26	Ruleman	Unidad	1	26.400
27	Mantenimiento por partes	Unidad	1	80.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
28	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
29	Confección de buje enducido	Unidad	1	26.400
30	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	26.400
31	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
32	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	180.000
33	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	180.000
34	Faro de luz techo	Unidad	1	20.000
35	Relay de freno	Unidad	1	45.000
36	Relay señalero	Unidad	1	45.000
37	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	41.500
38	Llave de luz y señaleros	Unidad	1	250.000
39	Bujías incandescentes	Unidad	1	105.000
40	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	120.000
41	Bulbo de temperatura	Unidad	1	60.000
42	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
43	Bulbo de aceite	Unidad	1	60.000
44	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	60.000
45	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	110.000
46	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
47	Fusibles	Unidad	1	3.000
48	Tambor de llave de contacto	Unidad	1	100.000
49	Motor limpia parabrisas	Unidad	1	150.000
50	Foco luz alta y baja	Unidad	1	50.000
51	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	10.000
52	Foco luz tablero	Unidad	1	4.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

cantero S.A.

53	Bocina	Unidad	1	90.000
54	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	105.600
55	Faro antinieblas	Unidad	1	140.000
56	Sensor Velocímetro	Unidad	1	82.300
TOTAL OFERTA LOTE Nº 11				**G. 5.650.000**

28 Reparación del Sistema Elástico -MERCEDES BENZ	**CANTERO S.A.**	**78180101-004**		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	1	800.000
2	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	1	800.000
3	ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	1	50.000
4	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	1	100.000
5	CAMBIO DE PERNOS	Unidad	1	200.000
6	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	100.000
7	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	60.000
8	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	220.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 28				**G. 2.330.000**

31 Reparación del Sistema de Freno - TOYOTA	**CANTERO S.A.**	**78180101-006**		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	145.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000

	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
4	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
5	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	145.000
6	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
7	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
8	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	140.000
9	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 31				**G. 550.000**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

cantero S.A.
RUC: 80051886-1

32 Reparación del Sistema de Freno - LANDWIN	CANTERO S.A.	78180101-006		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO EL PAR
	FRENO			
1	REPARACION SISTEMA ABS	Unidad	1	150.000
2	RECTIFICACI"N DEL DISCO DELANTERO	Unidad	1	80.000
3	RECTIFICACION DEL SERVOFRENO	Unidad	1	150.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 32				G. 380.000

34 Reparación del Sistema de Freno -MERCEDES BENZ	CANTERO S.A.	78180101-006		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO EL PAR
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	30.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	200.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	Unidad	1	20.000
4	REPARACION DE MORDAZA DELANTERA	Unidad	1	50.000
5	REPARACION DEL SERVOFRENO	Unidad	1	100.000
6	CAMBIO DEL SERVOFRENO	Unidad	1	25.000
TOTAL DE LA OFERTA LOTA Nº 34				G. 425.000

37 Rectificación de Motor - TOYOTA	CANTERO S.A.	78180101-014		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
	RECTIFICACION DE MOTOR			
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR) (JUEGO DE 6)	Unidad	1	20.000
4	ASIENTO DE VALVULA (JUEGO DE 12)	Unidad	1	1.000
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	1.000
6	BRUÑIDA DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	20.000
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA (JUEGO)	Unidad	1	20.000
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA (JUEGO)	Unidad	1	20.000
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
11	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
12	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
13	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	5.000
14	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
15	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	2.000
16	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
17	INTERIOR DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	10.000
18	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	10.000
19	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

20	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	5.000
21	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	2.000
22	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	20.000
23	RECTIFICACION DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	5.000
24	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	4.000
25	TORNEAR Y ALINEAR BIELA (JUEGO)	Unidad	1	5.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
26	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
27	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
28	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	20.000
29	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	1.000
30	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	1.000
31	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	20.000
32	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	20.000
33	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	20.000
34	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
35	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
36	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
37	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	5.000
38	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
39	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	2.000
40	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
41	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
42	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
43	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
44	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	5.000
45	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000
46	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	2.000
47	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	20.000
48	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	5.000
49	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	4.000
50	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
51	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	40.000
52	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	1	10.000
53	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	10.000
54	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	10.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
55	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
56	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
57	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	5.000
58	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	1.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

59	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	1.000
60	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	20.000
61	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	5.000
62	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	5.000
63	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
64	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
65	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
66	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	5.000
67	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
68	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	2.000
69	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
70	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
71	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
72	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
73	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	5.000
74	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000
75	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	2.000
76	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	2.000
77	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	2.000
78	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	4.000
79	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
80	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
81	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	1	1.000
82	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
83	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	1.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 37				**G. 749.000**

38 Rectificación de Motor - LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-014**		
VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
RECTIFICACION DE MOTOR				
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	40.000
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	40.000
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	10.000
4	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.000
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	10.000
6	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	5.000
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	25.900
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
11	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	20.000
12	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	10.000
13	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	10.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.

14	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	10.000
15	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	10.000
16	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
17	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	40.000
18	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
19	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	10.000
20	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	1.000
21	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	30.000
22	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	10.000
23	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	120.000
24	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	40.000
25	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
26	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	2.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 38				**G. 499.000**

48 Mantenimiento de MERCEDES BENZ	**CANTERO S.A.**	**78180103-001**		
VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	ACEITE MOTOR POR LITRO	Unidad	1	132.000
2	ACEITE DE CAJA POR LITRO	Unidad	1	77.000
3	ACEITE DE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	1	80.000
4	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	19.000
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	10.000
6	FILTRO DE AIRE	Unidad	1	50.000
7	FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	21.000
8	FLUIDO DE DIRECCION	Unidad	1	35.000
9	AGUA DESTILADA	Unidad	1	5.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 48				**G. 429.000**

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es por el término de **12 (doce) meses**, desde el 31 de octubre de 2013, hasta el 31 de octubre de 2014.---------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

Lotes	Descripción de los Servicios	Cantidad	Unidad de Medida de los Servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha de entrega de los Servicios
1 Comprende del Item N° 1 al Item N° 42	Sistema de Aire Acondicionado – Mitsubishi	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.
2 Comprende del Item N° 1 al Item N° 20	Sistema de Aire Acondicionado – Nissan	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
4 Comprende del Item N° 1 al Item N° 21	Sistema de Aire Acondicionado – Landwin	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
6 Comprende del Item N° 1 al Item N° 215	Sistema de Alternador – Mitsubishi	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
7 Comprende del Item N° 1 al Item N° 52	Reparación del Sistema de Alternador – Nissan	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

8 Comprende del Item N° 1 al Item N° 160	Reparación del Sistema de Alternador – Toyota	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
9 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	Reparación del Sistema de Alternador – Landwin	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.
10 Comprende del Item N° 1 al Item N° 108	Reparación del Sistema de Alternador – Izusu	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
11 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	Reparación del Sistema de Alternador – Mercedes Benz	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.
28 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	Reparación del Sistema Elástico – Mercedes Benz	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
31 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	Reparación del Sistema de Freno – Toyota	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

32 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	Reparación del Sistema de Freno – Landwin	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
34 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	Reparación del Sistema de Freno – Mercedes Benz	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
37 Comprende del Item N° 1 al Item N° 83	Rectificación de Motor – Toyota	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la firma adjudicada.
38 Comprende del Item N° 1 al Item N° 26	Rectificación de Motor – Landwin	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
48 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	Mantenimiento de Mercedes Benz	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Administración- División Servicios Generales- Sección Talleres y Mantenimiento**.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato**. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% del monto máximo del contrato**.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Cantero S.A. RUC: 80051886-1

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

En TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el día 31 del mes de octubre del año 2013.----------

Firmado por _____ **CONTRATANTE**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

Firmado por _____ **PROVEEDOR**

Cantero S.A. RUC. 80051886-1