KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO N° 59/2017

Entre Ministerio de la Mujer, domiciliada en Pte. Franco y Ayolas, Edif. Ayfra, Piso 13 de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por la Sra. **ANA MARIA BAIARDI QUESNEL**, identificada con C.I. N° 725.119, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 01 del 15 de Agosto de 2013, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, con RUC N° 1051482-1 domiciliada en Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fernando de la Mora, de la Ciudad de Asunción, representada por la Sra. **GLADYS J. MORENO CABALLERO**, con Cédula de Identidad N° 1.051.482, denominada en adelante **LA PROVEEDORA**, denominadas en conjunto **"Las Partes"** e, individualmente, **"Parte"**, acuerdan celebrar el presente contrato para el "**SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

Servicio de Reparación de Vehículos.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 329.963.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 20/2017 "**Servicio de Reparación de Vehículos**", convocado por el Ministerio de la Mujer. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 267/17 de fecha 27 de noviembre de 2017.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 5[illegible] / 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

El monto mínimo del presente Contrato asciende a la suma de **Gs. 15.000.000 (Guaraníes quince millones),** y el monto máximo es de **Gs. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones)**, siendo el monto unitario del total adjudicado **Gs. 654.702.242 (Guaraníes seiscientos cincuenta y cuatro millones setecientos dos mil doscientos cuarenta y dos)**, conforme la oferta adjudicada, de acuerdo a los precios unitarios y especificaciones técnicas que en calidad de Anexo, forman parte del presente Contrato.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO:

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

Los servicios se realizaran en el taller adjudicado, quien deberán contar con talleres autorizados por el mismo en el interior del País para reparación de vehículos pertenecientes a los Centros ubicados en **Filadelfia, Curuguaty, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este** a los efectos de evitar traer los vehículos hasta Asunción para mantenimiento o reparaciones.

Los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, son los siguientes:

- **Para reparaciones mayores**: Hasta diez (10) días hábiles después de haber remitido la Orden de Servicio.
- **Para reparaciones menores**: Hasta cinco (5) días hábiles después de haber remitido la Orden de Servicio.

En los casos en que el servicio requiera de un mayor plazo el adjudicatario podrá solicitar una prórroga por escrito debidamente justificado, la cual no podrá exceder el término de 20 (veinte) días hábiles para las reparaciones mayores y 6 (seis) días hábiles para las reparaciones menores, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

Se considera fecha de inicio de los trabajos, el día en que el vehículo haya sido recepcionado por el Adjudicado.

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] / 0981 544 354

En cuanto al plan de entrega, el mismo incluye:

- **Mano de Obra:** Los trabajos a ser contratados incluyen la provisión de la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, con experiencia y conocimientos de los vehículos de la Institución.

- **Materiales, Insumos y Repuestos**: Los materiales, insumos, repuestos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán ser ***originales y de la marca del fabricante del vehículo en reparación*** y reunir las condiciones técnicas especificadas por los fabricantes de los vehículos. La Institución podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno para la Institución.

- **Facturas, Notas de Remisión e Informes de Servicios**: El oferente deberá presentar a la Institución para cada caso, las facturas y notas de remisión con el detalle de los trabajos ejecutados donde se indicarán todos los servicios desarrollados en forma clara y precisa.

- **Precio Unitario:** Deberá incluir repuestos originales cuando corresponda, mano de obra, lubricantes para el caso de cambio de filtro de aceite y el Impuesto al valor agregado.

- **Cambio de Piezas o Repuestos:** Para los casos en los cuales se presente la necesidad de cambiar piezas o repuestos, por algún tipo de falla y/o avería, el contratista procederá al cambio, previa comunicación y aprobación por parte del Ministerio de la Mujer. En caso de no existencia en plaza, el adjudicado deberá contar con la aprobación de la contratante antes del cambio. Se devolverán a la contratante todas las piezas que fueran reemplazadas

- **Fiscalizador**: Se designa como Fiscalizador de los Servicios, al Jefe del Departamento de Transporte del Ministerio de la Mujer, el cual deberá presentar un informe sobre los trabajos realizados por el contratista. A fin de procesar los pagos, las facturas deberán acompañarse con el visto bueno de la fiscalización.

- **Plazos**: Los plazos establecidos para la entrega de los servicios serán para las reparaciones mayores de 10 (diez) días hábiles, posteriores a la recepción de la Orden de Servicio y el vehículo, y para las reparaciones menores de 5 (cinco) días hábiles, posteriores a la recepción de la Orden de Compra y el vehículo. En los casos en que el servicio requiera de un mayor plazo el adjudicatario podrá solicitar una prórroga por escrito debidamente justificado, la cual no podrá exceder el término de 20 (veinte) días hábiles para las reparaciones mayores y 6 (seis) días hábiles para las reparaciones menores, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. Se considera fecha de inicio de los trabajos, el día en que el vehículo haya sido recepcionado por el Adjudicado.

- **Garantía de los Trabajos Realizados**: El adjudicado deberá garantizar los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el término de 3 (tres) meses, contados a partir de la recepción del vehículo por parte de la Contratante. El Oferente responderá por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Mora Caballero
RUC: 1051[illegible]
Telefax: 021 5[illegible] 244 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

- **Plan de Entregas**: Una vez realizado el diagnostico, el cual deberá ser sin costo para la institución, deberá remitir el presupuesto (vía fax o correo electrónico) a la Dirección de Administración, si dicho presupuesto es aprobado por la Dirección de Administración y la Dirección General de Administración y Finanzas, se remitirá la correspondiente Orden de Servicio, la que será cumplida conforme a la descripción y al plazo estipulados.

- **Ubicación:** El Oferente deberá indicar claramente la ubicación del taller, nombre de la calle, número y barrio, deberá estar en un radio máximo de 10 (diez) km.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección General de Centros y Casas para las Mujeres.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto máximo establecido por la Contratante.-

10. MULTAS:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán del 1% por cada dia de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados , o por el plazo indicado por la convocante de ser distinto, aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 517 926 / 0981 544 ...

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la **DNCP** resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los día diez y ocho mes Diciembre y año 2017.

GLADYS MORENO CABALLERO
Representante Legal
Servicio Integral del Automotor

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

ANA MARIA BAIARDI
Ministra
Ministerio de la Mujer

ANEXO Nº 1

C.D. Nº 20/2017 "Servicio de Reparación de Vehículos" – ID Nº 329.963

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA Incluido)**
1	**Reparación de Motor, trabajos de Rutina - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
1.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	268.500	268.500
1.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	283.500	283.500
1.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
1.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	693.000	693.000
1.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	253.500	253.500
1.6	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	172.500	172.500
1.7	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	345.000	345.000
1.8	CAMBIO DE PRE FILTRO	Unidad	1	Evento	189.000	189.000
1.9	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
1.10	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	120.000	120.000
1.11	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	903.000	903.000
1.12	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
1.13	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
1.14	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	388.500	388.500
1.15	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.008.000	1.008.000
1.16	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
2.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	1.245.002	1.245.002
2.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	1.155.000	1.155.000
2.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	1.029.000	1.029.000
2.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	612.000	612.000
2.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	648.000	648.000
2.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	597.000	597.000
2.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.506.000	1.506.000
2.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	912.000	912.000
2.9	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
2.10	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	2.937.000	2.937.000
2.11	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	543.000	543.000
2.12	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	633.000	633.000
2.13	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	516.000	516.000
2.14	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
2.15	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	591.000	591.000
2.16	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.134.000	1.134.000
2.17	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
2.18	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	795.000	795.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 294

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

2.19	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	492.000	492.000
2.20	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
2.21	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
2.22	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
2.23	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	924.000	924.000
2.24	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	1.176.000	1.176.000
2.25	REPARACION DE TURBO	Unidad	1	Evento	2.670.000	2.670.000
2.26	PALETA DE VENTILADOR	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
2.27	SOPORTE DE MOTOR	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
2.28	BARRA DE TENSOR DE DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	1	Evento	447.000	447.000
2.29	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	549.000	549.000
2.30	DISCO DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
2.31	BIELETAS ESTABILIZADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
2.32	RETEN DE MASA DERECHO	Unidad	1	Evento	156.000	156.000
2.33	BUJES ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
2.34	BUJES TENSOR	Unidad	1	Evento	183.000	183.000
2.35	BUJES TRANSVERSAL DELANTERO	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
2.36	CAÑO FLEXIBLE DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	249.000	249.000
2.37	SOPORTE DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	141.000	141.000
3	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
3.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.170.000	1.170.000
3.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
3.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/R	Unidad	1	Evento	375.000	375.000
3.4	CAMBIO O REPARACION DE TURBINA	Unidad	1	Evento	1.620.000	1.620.000
3.5	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	219.001	219.001
3.6	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	234.000	234.000
3.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
3.8	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	375.000	375.000
3.9	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	246.000	246.000
3.10	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.290.000	1.290.000
3.11	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
3.12	SOPORTE DE CAJA IZQUIERDO Y DERECHO	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
4	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
4.1	CAMBIO PLATO PRESIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.305.000	1.305.000
4.2	RECTIFICACIÓN DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	702.000	702.000
4.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	178.501	178.501
4.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	348.000	348.000
4.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	759.000	759.000
4.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	651.000	651.000
4.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	183.000	183.000
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
5.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	318.001	318.001
5.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	915.000	915.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 507 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

5.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	765.000	765.000
5.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
5.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	603.000	603.000
5.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
5.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
5.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
5.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	492.000	492.000
5.10	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	264.000	264.000
5.11	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	789.000	789.000
5.12	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	336.000	336.000
5.13	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	168.000	168.000
6	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
6.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
6.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
6.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
6.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
6.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	508.500	508.500
6.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
6.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	369.000	369.000
6.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	562.500	562.500
6.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	283.500	283.500
6.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	549.000	549.000
6.11	REPARACION MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
6.12	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	607.500	607.500
6.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
6.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
6.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	513.000	513.000
6.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	612.000	612.000
6.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	549.000	549.000
6.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	11.250	11.250
6.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
6.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	285.750	285.750
6.21	COMANDO DE LEVANTA VIDRIO LADO IZQUIERDO	Unidad	1	Evento	774.000	774.000
6.22	REPARACION DE BRAZO LEVANTA VIDRIO	Unidad	1	Evento	148.500	148.500
6.23	REPARACION DE MOTOR LEVANTA VIDRIO	Unidad	1	Evento	139.500	139.500
6.24	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
6.25	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	297.000	297.000
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
7.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.690.000	3.690.000
7.2	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
7.3	CAMBIO DE CAÑERIA DE BAJA	Unidad	1	Evento	237.000	237.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] 7 326 / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

7.4	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
7.5	CAMBIO DE VALVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
7.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
7.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
7.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
7.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
7.10	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.001	318.001
8	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
8.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
8.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
8.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
8.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
8.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
8.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.380.000	1.380.000
8.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.365.000	1.365.000
8.8	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
8.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
8.10	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	1.215.000	1.215.000
8.11	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	483.000	483.000
8.12	CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	626.999	626.999
8.13	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
8.14	CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS.	Unidad	1	Evento	477.000	477.000
8.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	525.000	525.000
8.16	REPARACION DE SINFIN	Unidad	1	Evento	1.185.000	1.185.000
8.17	CAMBIO DE Z DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	777.000	777.000
8.18	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	417.000	417.000
8.19	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	138.000	138.000
8.20	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
8.21	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	636.000	636.000
8.22	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
8.23	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
8.24	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
8.25	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	114.000	114.000
9	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras. - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
9.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	491.999	491.999
9.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
9.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	852.000	852.000
9.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	1.017.000	1.017.000
9.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	654.000	654.000
10	**Servicio de gomería - NISSAN PATROL, FRONTIER**					
10.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	699.000	699.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Telefax: 021 577 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

10.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	140.999	140.999
10.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
11	**SERVICIO DE COLOCACION DE BATERIA DE 95 AMP - NISSAN PATROL, FRONTIER**	**Unidad**	1	Evento	**837.000**	**837.000**
12	**PULIDO - NISSAN PATROL, FRONTIER**	**Unidad**	1	Evento	**471.000**	**471.000**
13	**COLOCACION DE POLARIZADO - NISSAN PATROL, FRONTIER**	**Unidad**	1	Evento	**612.000**	**612.000**
14	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - NISSAN PATROL, FRONTIER**	**Unidad**	1	Evento	**699.000**	**699.000**
15	**Reparación de Motor, trabajos de Rutina - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
15.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
15.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	291.000	291.000
15.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
15.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	627.000	627.000
15.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
15.6	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	186.000	186.000
15.7	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
15.8	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	771.000	771.000
15.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
15.10	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
15.11	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	408.000	408.000
15.12	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
15.13	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	48.000	48.000
16	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
16.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	1.065.002	1.065.002
16.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	990.000	990.000
16.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	840.000	840.000
16.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
16.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	648.000	648.000
16.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
16.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.125.000	1.125.000
16.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	912.000	912.000
16.9	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	681.000	681.000
16.10	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
16.11	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	2.037.000	2.037.000
16.12	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	543.000	543.000
16.13	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	681.000	681.000
16.14	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	477.000	477.000
16.15	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	597.000	597.000
16.16	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
16.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.029.000	1.029.000
16.18	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	648.000	648.000
16.19	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	555.000	555.000
16.20	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	507.000	507.000
16.21	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	255.000	255.000

Servicio Integral Automotor
de Gladys J. [illegible] Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] 7 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

16.22	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
16.23	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
16.24	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	510.000	510.000
16.25	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	1.011.000	1.011.000
17	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
17.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	959.999	959.999
17.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
17.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/C	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
17.4	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
17.5	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
17.6	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	336.000	336.000
17.7	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	372.000	372.000
17.8	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	231.000	231.000
17.9	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.140.000	1.140.000
17.10	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
18	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
18.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.074.000	1.074.000
18.2	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	671.999	671.999
18.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	181.500	181.500
18.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
18.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	666.000	666.000
18.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	510.000	510.000
18.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	165.000	165.000
19	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
19.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	297.000	297.000
19.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	702.000	702.000
19.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	654.000	654.000
19.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	411.000	411.000
19.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	579.000	579.000
19.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	297.000	297.000
19.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	297.000	297.000
19.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
19.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	504.000	504.000
19.10	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	891.000	891.000
19.11	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
19.12	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	789.000	789.000
19.13	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	302.999	302.999
19.14	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
19.15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	153.000	153.000
20	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Mo[illegible]
RUC: 1051482-1
Telefax: 02[illegible] 520 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

20.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	Unidad	1	Evento	42.000	42.000
20.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
20.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
20.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
20.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	444.000	444.000
20.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
20.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
20.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
20.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
20.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
20.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	303.000	303.000
20.12	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
20.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
20.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
20.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	477.000	477.000
20.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	528.000	528.000
20.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	450.000	450.000
20.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	124.500	124.500
20.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
20.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
20.21	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	303.000	303.000
20.22	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	534.000	534.000
21	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
21.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.119.999	3.119.999
21.2	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	252.000	252.000
21.3	CAMBIO DE CAÑERIA DE BAJA	Unidad	1	Evento	234.000	234.000
21.4	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
21.5	CAMBIO DE VALVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
21.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
21.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
21.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
21.9	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
21.10	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
21.11	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
21.12	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
22	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
22.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
22.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	453.000	453.000
22.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	411.000	411.000
22.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
22.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
22.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.068.000	1.068.000
22.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.056.000	1.056.000
22.8	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	423.000	423.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 517 928 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

22.9	ALINEACION y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	129.001	129.001
22.10	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	489.000	489.000
22.11	CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	528.000	528.000
22.12	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	615.000	615.000
22.13	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	675.000	675.000
23	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
23.1	REPARACION DE SINFIN	Unidad	1	Evento	1.245.000	1.245.000
23.2	CAMBIO DE Z DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	651.000	651.000
23.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
23.4	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	591.000	591.000
23.5	CAMBIO DE PITMAN	Unidad	1	Evento	633.000	633.000
23.6	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	957.000	957.000
23.7	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	474.001	474.001
23.8	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	540.000	540.000
23.9	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	681.000	681.000
23.10	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
24	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras. - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
24.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	489.001	489.001
24.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
24.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	756.000	756.000
24.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	1.074.000	1.074.000
24.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL C/ LADO	Unidad	1	Evento	489.000	489.000
25	**Servicio de gomería - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
25.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	702.000	702.000
25.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	141.000	141.000
25.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
26	**Servicio de chapería y pintura - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**					
26.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	2.205.000	2.205.000
26.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	471.000	471.000
27	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 95 AMP - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**	**Unidad**	1	Evento	**846.000**	**846.000**
28	**Colocación de polarizado - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**	**Unidad**	1	Evento	**612.000**	**612.000**
29	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - TOYOTA HILUX PICKUP D/C**	**Unidad**	1	Evento	**699.000**	**699.000**
30	**Reparación de Motor, Trabajos de rutina - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
30.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
30.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	303.000	303.000
30.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	264.000	264.000
30.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	693.000	693.000
30.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
30.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	705.000	705.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 657 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

30.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	927.000	927.000
30.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
30.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	249.000	249.000
30.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	390.000	390.000
30.11	CAMBIO O LIMPIEZA DE BUJIAS	Unidad	1	Evento	349.501	349.501
30.12	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
30.13	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	198.000	198.000
30.14	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
31	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
31.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	975.000	975.000
31.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	975.000	975.000
31.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	837.000	837.000
31.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
31.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	672.000	672.000
31.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
31.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.110.000	1.110.000
31.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	912.000	912.000
31.9	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
31.10	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
31.11	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	1.962.000	1.962.000
31.12	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	558.000	558.000
31.13	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
31.14	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
31.15	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	603.000	603.000
31.16	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	612.000	612.000
31.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.068.000	1.068.000
31.18	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	518.999	518.999
31.19	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	567.000	567.000
31.20	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	450.000	450.000
31.21	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
31.22	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
31.23	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
31.24	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	546.000	546.000
31.25	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	846.000	846.000
32	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
32.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000
32.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
32.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/R	Unidad	1	Evento	375.000	375.000
32.4	CAMBIO O REPARACION DE TURBINA	Unidad	1	Evento	1.710.000	1.710.000
32.5	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	204.000	204.000
32.6	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	234.000	234.000
32.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
32.8	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	387.000	387.000

Servicio Integral de Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 [illegible] / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

32.9	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	246.000	246.000
32.10	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1? A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000
32.11	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
33	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
33.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.164.000	1.164.000
33.2	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	671.999	671.999
33.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	175.500	175.500
33.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
33.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	753.000	753.000
33.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
33.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	168.000	168.000
34	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
34.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
34.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	717.000	717.000
34.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	711.000	711.000
34.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	441.000	441.000
34.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	579.001	579.001
34.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
34.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
34.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	378.000	378.000
34.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
34.10	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.155.000	1.155.000
34.11	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
34.12	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	774.000	774.000
34.13	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	408.000	408.000
34.14	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
34.15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	151.500	151.500
35	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
35.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
35.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
35.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
35.4	CAMBIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	462.000	462.000
35.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	423.000	423.000
35.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
35.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
35.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
35.9	CAMBIO DE REDUCTORA DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
35.10	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
35.11	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
35.12	REPARACION MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	453.002	453.002

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Martínez Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 5 [illegible] 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

35.13	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
35.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	414.000	414.000
35.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	477.000	477.000
35.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	507.000	507.000
35.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
35.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	127.500	127.500
35.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
35.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
35.21	EMBRAGUE MAGNETICO	Unidad	1	Evento	597.000	597.000
35.22	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	198.000	198.000
35.23	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
36	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
36.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.090.001	3.090.001
36.2	CAMBIO DE RULEM?N DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
36.3	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
36.4	CAMBIO DE V?LVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
36.5	CAMBIO DE V?LVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	204.000	204.000
36.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	234.000	234.000
36.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	429.000	429.000
36.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
36.9	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	342.000	342.000
36.10	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
36.11	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
37	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
37.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	516.001	516.001
37.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
37.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
37.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
37.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
37.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.329.000	1.329.000
37.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.317.000	1.317.000
37.8	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	462.000	462.000
37.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
37.10	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	1.080.000	1.080.000
37.11	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
37.12	CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	648.000	648.000
37.13	CAMBIO DE RULEM?N MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	729.000	729.000
37.14	CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS.	Unidad	1	Evento	462.000	462.000
37.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	555.000	555.000
37.16	REPARACION DE SINFIN	Unidad	1	Evento	337.500	337.500
37.17	CAMBIO DE Z DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	634.500	634.500
37.18	CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
37.19	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	562.500	562.500
37.20	ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	138.000	138.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Ledesma Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] 326 / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

37.21	CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
37.22	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	678.000	678.000
37.23	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
37.24	CAMBIO DE PITMAN	Unidad	1	Evento	598.500	598.500
37.25	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	207.000	207.000
38	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras. - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
38.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	504.000	504.000
38.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
38.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	756.000	756.000
38.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	951.000	951.000
38.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	639.000	639.000
39	**Servicio de gomería - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
39.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	744.000	744.000
39.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS (SERVICIO DE GOMER?A)	Unidad	1	Evento	131.999	131.999
39.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
40	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 95 AMP - SSANGYONG KYRON Año 2012**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**822.000**	**822.000**
41	**Servicio de chapería y pintura - SSANGYONG KYRON Año 2012**					
41.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	2.115.000	2.115.000
41.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
42	**Colocacion de polarizado - SSANGYONG KYRON Año 2012**	**Unidad**	1	Evento	**603.000**	**603.000**
43	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - SSANGYONG KYRON Año 2012**	**Unidad**	1	Evento	**729.000**	**729.000**
44	**Reparacion de Motor, trabajos de rutina - FIAT DOBLO Año 2010**					
44.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	242.400	242.400
44.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	267.600	267.600
44.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	242.640	242.640
44.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	460.440	460.440
44.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	189.000	189.000
44.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	644.400	644.400
44.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	575.042	575.042
44.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	138.900	138.900
44.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
44.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	271.440	271.440
44.11	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	137.160	137.160
44.12	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	311.400	311.400
44.13	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	172.800	172.800
44.14	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
44.15	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	382.800	382.800

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Merlano Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 517 226 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

45	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - FIAT DOBLO Año 2010**					
45.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	773.400	773.400
45.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	718.799	718.799
45.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	710.400	710.400
45.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	477.600	477.600
45.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	468.600	468.600
45.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	479.400	479.400
45.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	940.800	940.800
45.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	871.200	871.200
45.9	RECTIFICACION DE CIG?E?AL	Unidad	1	Evento	359.400	359.400
45.10	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	707.400	707.400
45.11	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	440.160	440.160
45.12	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	529.560	529.560
45.13	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	446.400	446.400
45.14	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	432.600	432.600
45.15	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	435.600	435.600
45.16	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	811.200	811.200
45.17	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	379.800	379.800
45.18	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	481.200	481.200
45.19	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	350.400	350.400
45.20	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	156.000	156.000
45.21	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	216.960	216.960
45.22	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	225.960	225.960
45.23	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	376.800	376.800
45.24	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	818.280	818.280
45.25	TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA NAFTA	Unidad	1	Evento	360.000	360.000
46	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - FIAT DOBLO Año 2010**					
46.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	891.600	891.600
46.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	402.000	402.000
46.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/R	Unidad	1	Evento	249.960	249.960
46.4	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	148.800	148.800
46.5	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	162.000	162.000
46.6	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	230.400	230.400
46.7	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	230.400	230.400
46.8	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	169.800	169.800
46.9	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA.	Unidad	1	Evento	894.600	894.600
46.10	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	249.960	249.960
47	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - FIAT DOBLO Año 2010**					
47.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	921.001	921.001
47.2	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	558.000	558.000
47.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	120.000	120.000
47.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
47.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
47.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	435.000	435.000

Servicio Integral Automotor
de Gladys L. Martínez Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

47.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	108.000	108.000
48	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno- FIAT DOBLO Año 2010**					
48.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	282.600	282.600
48.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	615.600	615.600
48.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	615.600	615.600
48.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	372.600	372.600
48.5	CAMBIO DE MORDAZA DE FRENO DEL. C/UNO	Unidad	1	Evento	429.600	429.600
48.6	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	513.600	513.600
48.7	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	282.600	282.600
48.8	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	246.600	246.600
48.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	334.200	334.200
48.10	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	429.000	429.000
48.11	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	910.800	910.800
48.12	CAMBIO DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	229.200	229.200
48.13	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	621.000	621.000
48.14	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	257.400	257.400
48.15	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	376.799	376.799
48.16	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	120.600	120.600
49	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico- FIAT DOBLO Año 2010**					
49.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	Unidad	1	Evento	42.840	42.840
49.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
49.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
49.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	294.960	294.960
49.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	361.800	361.800
49.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	232.560	232.560
49.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	256.200	256.200
49.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	320.400	320.400
49.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	269.400	269.400
49.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	361.800	361.800
49.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	271.800	271.800
49.12	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	561.600	561.600
49.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	243.600	243.600
49.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	321.600	321.600
49.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	352.800	352.800
49.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	349.800	349.800
49.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	327.600	327.600
49.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	113.700	113.700
49.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	243.600	243.600
49.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	163.920	163.920
49.21	ELECTROVENTILADOR	Unidad	1	Evento	396.000	396.000
49.22	TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	120.600	120.600

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Caballero
RUC: [illegible]482-1
Telefax: 021 [illegible] / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

49.23	BULBO DE ELECTROVENTILADOR	Unidad	1	Evento	108.000	108.000
49.24	RELAY DE VENTILADOR	Unidad	1	Evento	129.000	129.000
49.25	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	261.600	261.600
49.26	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	438.600	438.600
49.27	FOCO H7 BUSCA HUELLA	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
49.28	FOCO DE LUZ CHICA DE LAS FAROS DELANTERO DE UN FILAMENTO	Unidad	1	Evento	25.800	25.800
49.29	FOCO DE LUZ CHAPA	Unidad	1	Evento	25.800	25.800
49.30	TERCERA LUZ DE FRENO FOCOS LED	Unidad	1	Evento	63.000	63.000
49.31	MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
49.32	PERILLA DE LEVANTA VIDRIO	Unidad	1	Evento	126.000	126.000
50	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado- FIAT DOBLO Año 2010**					
50.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	2.235.600	2.235.600
50.2	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	198.000	198.000
50.3	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	211.802	211.802
50.4	CAMBIO DE V?LVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	202.800	202.800
50.5	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	129.600	129.600
50.6	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	364.800	364.800
50.7	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	205.560	205.560
50.8	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	228.600	228.600
50.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION	Unidad	1	Evento	224.400	224.400
50.10	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	217.200	217.200
50.11	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	249.600	249.600
51	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión- FIAT DOBLO Año 2010**					
51.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	378.000	378.000
51.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	366.000	366.000
51.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
51.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	221.400	221.400
51.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	221.400	221.400
51.6	REPARACION DE CREMALLERA	Unidad	1	Evento	1.299.000	1.299.000
51.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	936.000	936.000
51.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	942.000	942.000
51.9	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	429.000	429.000
51.10	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	338.400	338.400
51.11	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	675.000	675.000
51.12	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	130.800	130.800
51.13	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	329.400	329.400
51.14	CAMBIO DE RULEM?N MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	510.000	510.000
51.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	447.000	447.000
51.16	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	147.000	147.000
52	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección- FIAT DOBLO Año 2010**					
52.1	CAMBIO DE MU?EQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	326.999,7	326.999,7
52.2	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	369.600,3	369.600,3
52.3	CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE	Unidad	1	Evento	608.400,0	608.400,0

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Bernacro
RUC: 3051482-1
Telefax: 021 7 829 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

	DIRECCION					
52.4	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	564.599,7	564.599,7
52.5	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	452.400,3	452.400,3
52.6	PRECAT DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	362.999,7	362.999,7
53	**Servicio de chapería y pintura- FIAT DOBLO Año 2010**					
53.1	PULIDO	Unidad	1	Evento	419.400	419.400
53.2	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA CORREDIZA IZQUIERDA Y DERECHA	Unidad	1	Evento	758.400	758.400
53.3	BRAZO CORREDIZO DE PUERTA LATERAL	Unidad	1	Evento	609.000	609.000
53.4	PICAPORTE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA	Unidad	1	Evento	192.000	192.000
53.5	PICAPORTE LATERAL INTERIOR Y EXTERIOR	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
53.6	CERRADURA DE PUERTA DELATERA IZQUIERDA Y DERECHA	Unidad	1	Evento	387.000	387.000
53.7	PICAPORTE DE CAPO	Unidad	1	Evento	147.000	147.000
53.8	CABO DE ABRE CAPO	Unidad	1	Evento	192.000	192.000
53.9	PICAPORTE Y CERRADURA PUERTA TRASERA	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
54	**Servicio de gomería- FIAT DOBLO Año 2010**					
54.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	531.000	531.000
54.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	105.600	105.600
54.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	163.800	163.800
55	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 75 AMP- FIAT DOBLO Año 2010**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**634.500**	**634.500**
56	**Colocación de polarizado - FIAT DOBLO Año 2010**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**562.800**	**562.800**
57	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - FIAT DOBLO Año 2010**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**655.200**	**655.200**
58	**Reparación de Motor, trabajos de rutina - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
58.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
58.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000	294.000
58.3	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	219.000	219.000
58.4	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
58.5	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
58.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	903.000	903.000
58.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	690.000	690.000
58.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
58.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
58.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	417.000	417.000
58.11	CAMBIO O LIMPIEZA DE BUJIAS	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
58.12	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	375.000	375.000
58.13	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
58.14	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	41.999	41.999
59	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
59.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	1.155.000	1.155.000
59.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	1.065.000	1.065.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Ceballos
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 [illegible] / 0981 584 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

59.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	927.000	927.000
59.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
59.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	687.000	687.000
59.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
59.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.290.000	1.290.000
59.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	927.000	927.000
59.9	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	693.000	693.000
59.10	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
59.11	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	2.517.000	2.517.000
59.12	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	588.000	588.000
59.13	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	681.000	681.000
59.14	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	513.000	513.000
59.15	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	603.000	603.000
59.16	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	609.000	609.000
59.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.113.000	1.113.000
59.18	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
59.19	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
59.20	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
59.21	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	582.000	582.000
59.22	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	1.002.000	1.002.000
59.23	SOPORTE MOTOR	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
60	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
60.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.215.000	1.215.000
60.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	459.000	459.000
60.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/C	Unidad	1	Evento	336.001	336.001
60.4	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
60.5	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
60.6	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	372.000	372.000
60.7	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
60.8	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.335.000	1.335.000
60.9	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
61	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - CHEVROLTE BLAZER Año 2011**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**4.711.500**	**4.711.500**
62	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
62.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	311.998	311.998
62.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	825.000	825.000
62.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	825.000	825.000
62.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
62.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	609.000	609.000
62.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
62.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
62.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE	Unidad	1	Evento	393.000	393.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051452-1
Telefax: 021 597 928 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

	FRENO					
62.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	519.000	519.000
62.10	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.029.000	1.029.000
62.11	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
62.12	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	783.000	783.000
62.13	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
62.14	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
62.15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	156.000	156.000
63	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
63.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A	Unidad	1	Evento	48.000	48.000
63.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	32.999	32.999
63.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	33.000	33.000
63.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
63.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
63.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	285.000	285.000
63.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	348.000	348.000
63.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
63.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
63.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
63.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	331.500	331.500
63.12	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
63.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	441.000	441.000
63.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
63.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
63.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	522.000	522.000
63.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
63.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	130.500	130.500
63.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
63.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
63.21	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
63.22	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	558.000	558.000
64	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
64.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.450.001	3.450.001
64.2	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
64.3	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	231.000	231.000
64.4	CAMBIO DE VALVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	231.000	231.000
64.5	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	240.000	240.000
64.6	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
64.7	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
64.8	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	372.000	372.000
64.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
64.10	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	255.000	255.000
64.11	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000

Servicio Integral del Automóvil
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 [illegible] 828 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

65	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
65.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
65.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	465.000	465.000
65.3	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	423.000	423.000
65.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	291.000	291.000
65.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	291.000	291.000
65.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.116.000	1.116.000
65.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.122.000	1.122.000
65.8	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
65.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	447.000	447.000
65.10	CAMBIO DE HOMOCIN?TICA	Unidad	1	Evento	1.095.000	1.095.000
65.11	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
65.12	CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	446.999	446.999
65.13	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	744.000	744.000
65.14	CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS.	Unidad	1	Evento	450.000	450.000
65.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	570.000	570.000
65.16	REPARACION DE SINFIN	Unidad	1	Evento	1.221.000	1.221.000
65.17	CAMBIO DE Z DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	756.000	756.000
65.18	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
65.19	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	159.000	159.000
65.20	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	516.000	516.000
65.21	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
65.22	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	873.000	873.000
65.23	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
65.24	CAMBIO DE PITMAN	Unidad	1	Evento	726.000	726.000
65.25	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
66	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras.- CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
66.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	510.000	510.000
66.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	342.000	342.000
66.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	759.000	759.000
66.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	1.173.000	1.173.000
66.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	672.000	672.000
67	**Servicio de gomería - CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
67.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	759.000	759.000
67.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	162.000	162.000
67.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
68	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 65 AMP - CHEVROLET BLAZER Año 2011**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**837.000**	**837.000**
69	**Servicio de chapería y pintura- CHEVROLET BLAZER Año 2011**					
69.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	2.445.000	2.445.000
69.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	500.999	500.999

Servicio Integral del Rodamotor
de Gladys J. Mendez Caballero
(RUC: 1051482-1
Telefax: 021 677 826 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

70	**Colocación de polarizado - CHEVROLET BLAZER Año 2011**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**648.000**	**648.000**
71	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - CHEVROLET BLAZER Año 2011**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**744.000**	**744.000**
72	**Reparación de Motor, trabajos de rutina - VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
72.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	242.401	242.401
72.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	273.600	273.600
72.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	233.400	233.400
72.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	391.440	391.440
72.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	189.000	189.000
72.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	642.000	642.000
72.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	627.000	627.000
72.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	152.400	152.400
72.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	190.500	190.500
72.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	292.200	292.200
72.11	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
72.12	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	192.000	192.000
72.13	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	192.000	192.000
72.14	LIMPIEZA DE RESERVORIO	Unidad	1	Evento	78.000	78.000
73	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
73.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	725.400	725.400
73.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	640.500	640.500
73.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	727.501	727.501
73.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	471.600	471.600
73.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	465.600	465.600
73.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	485.400	485.400
73.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	940.800	940.800
73.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	901.200	901.200
73.9	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	515.400	515.400
73.10	RECTIFICACION DE CIG?E?AL	Unidad	1	Evento	221.400	221.400
73.11	CIG?E?AL	Unidad	1	Evento	695.160	695.160
73.12	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	466.560	466.560
73.13	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	515.400	515.400
73.14	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	402.600	402.600
73.15	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	405.600	405.600
73.16	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	405.600	405.600
73.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	829.200	829.200
73.18	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	376.800	376.800
73.19	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	424.200	424.200
73.20	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	218.400	218.400
73.21	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	153.000	153.000
73.22	CAMBIO DE RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	1	Evento	219.960	219.960
73.23	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	224.460	224.460
73.24	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	370.800	370.800
73.25	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	677.280	677.280

Servicio Integral del Automotor
de Gustavo Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

73.26	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA LADO CAJA	Unidad	1	Evento	558.000	558.000
73.27	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA LADO RUEDA	Unidad	1	Evento	355.500	355.500
74	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
74.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	666.599	666.599
74.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
74.3	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	171.000	171.000
74.4	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	230.400	230.400
74.5	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	239.400	239.400
74.6	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	169.800	169.800
74.7	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA.	Unidad	1	Evento	740.100	740.100
75	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
75.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	868.801	868.801
75.2	RECTIFICACI?N DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	572.400	572.400
75.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	118.560	118.560
75.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	222.840	222.840
75.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	491.520	491.520
75.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	379.320	379.320
75.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	87.600	87.600
76	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
76.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	285.602	285.602
76.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	618.600	618.600
76.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	612.600	612.600
76.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	380.100	380.100
76.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	489.600	489.600
76.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	291.600	291.600
76.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	249.600	249.600
76.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	325.200	325.200
76.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
76.10	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	793.800	793.800
76.11	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	196.200	196.200
76.12	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	540.000	540.000
76.13	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	257.400	257.400
76.14	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	310.800	310.800
76.15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	120.600	120.600
77	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
77.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	Unidad	1	Evento	42.840	42.840
77.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
77.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	27.000	27.000
77.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	285.960	285.960
77.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	322.800	322.800

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Y. Duarte Caballero
RUC: [illegible]1482-1
Teléfono: 021 [illegible] 876 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

77.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	220.560	220.560
77.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	223.200	223.200
77.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	275.400	275.400
77.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	258.899	258.899
77.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	334.800	334.800
77.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	261.300	261.300
77.12	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	540.600	540.600
77.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	249.600	249.600
77.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	276.600	276.600
77.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	333.300	333.300
77.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	327.300	327.300
77.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	279.600	279.600
77.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	188.700	188.700
77.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	228.600	228.600
77.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	163.020	163.020
77.21	REPROGRAMADOR DE MODULO DE ENCENDIDO E INMOBILIZADOR	Unidad	1	Evento	558.000	558.000
77.22	ELECTROVENTILADOR	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
77.23	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	249.600	249.600
77.24	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	432.600	432.600
78	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
78.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	2.130.600	2.130.600
78.2	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	171.000	171.000
78.3	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	172.800	172.800
78.4	CAMBIO DE VALVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	196.800	196.800
78.5	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	128.100	128.100
78.6	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	337.800	337.800
78.7	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	192.060	192.060
78.8	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	234.600	234.600
78.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N	Unidad	1	Evento	218.400	218.400
78.10	CAMBIO RULEM?N DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	196.200	196.200
78.11	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	237.600	237.600
79	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
79.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
79.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
79.3	CAMBIO DE MU?EQUIN O TERMINAL DE DIRECCI?N	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
79.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	203.400	203.400
79.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	203.400	203.400
79.6	CAMBIO DE CREMALLERA	Unidad	1	Evento	1.209.000	1.209.000
79.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	897.000	897.000
79.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	876.000	876.000
79.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	350.400	350.400
79.10	CAMBIO DE HOMOCIN?TICA	Unidad	1	Evento	657.000	657.000
79.11	ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	133.800	133.800
79.12	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	353.400	353.400

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 326 / 0981 544 254

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

79.13	CAMBIO DE RULEM?N MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
79.14	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO	Unidad	1	Evento	444.000	444.000
79.15	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	168.000	168.000
80	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
80.1	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	381.600	381.600
80.2	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	623.400	623.400
80.3	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	537.600	537.600
80.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	467.400	467.400
81	**Servicio de gomería - VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
81.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	546.000	546.000
81.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	150.600	150.600
81.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	163.800	163.800
82	**Servicio de chapería y pintura- VOLKSWAGEN GOL 1.0**					
82.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	1.965.000	1.965.000
82.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	434.400	434.400
83	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 75 AMP - - VOLKSWAGEN GOL 1.0**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**649.500**	**649.500**
84	**Colocación de polarizado - VOLKSWAGEN GOL 1.0**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**577.800**	**577.800**
85	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - - VOLKSWAGEN GOL 1.0**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**634.200**	**634.200**
86	**Reparación de Motor, trabajos de rutina - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
86.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	273.001	273.001
86.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	300.000	300.000
86.3	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
86.4	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	427.500	427.500
86.5	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	369.000	369.000
86.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	975.000	975.000
86.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	888.000	888.000
86.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
86.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
86.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	1	Evento	396.000	396.000
86.11	CAMBIO O LIMPIEZA DE BUJIAS	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
86.12	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	363.000	363.000
86.13	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
86.14	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	43.500	43.500
87	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
87.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	1.125.000	1.125.000
87.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	1.080.000	1.080.000
87.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	1.005.000	1.005.000
87.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	651.002	651.002
87.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	687.000	687.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 577 826 / 0981 544 954

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

87.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	549.000	549.000
87.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.425.000	1.425.000
87.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	927.000	927.000
87.9	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	357.000	357.000
87.10	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	2.247.000	2.247.000
87.11	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
87.12	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	657.000	657.000
87.13	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
87.14	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	594.000	594.000
87.15	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	597.000	597.000
87.16	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.089.000	1.089.000
87.17	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	615.000	615.000
87.18	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
87.19	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
87.20	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
87.21	CAMBIO DE RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
87.22	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
87.23	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	813.000	813.000
87.24	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	945.000	945.000
87.25	SOPORTE DE TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
87.26	CAÑO SUCCIONADOR DE AIRE	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
87.27	CAMBIO DE TURBO MOTOR	Unidad	1	Evento	3.645.000	3.645.000
88	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
88.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.065.000	1.065.000
88.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	482.999	482.999
88.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/C	Unidad	1	Evento	306.000	306.000
88.4	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	216.000	216.000
88.5	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
88.6	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	384.000	384.000
88.7	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
88.8	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1? A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.185.000	1.185.000
88.9	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
89	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
89.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.305.000	1.305.000
89.2	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	732.001	732.001
89.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	187.500	187.500
89.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
89.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	744.000	744.000
89.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	651.000	651.000
89.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	183.000	183.000
90	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
90.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	318.002	318.002
90.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	795.000	795.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Moreno Caballero
RUC [illegible]82-1
Teléfono [illegible] / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

90.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	795.000	795.000
90.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	465.000	465.000
90.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
90.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
90.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
90.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	372.000	372.000
90.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
90.10	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.029.000	1.029.000
90.11	CAMBIO DE . DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
90.12	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	747.000	747.000
90.13	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	Unidad	1	Evento	280.500	280.500
90.14	CAMBIO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	543.000	543.000
90.15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	148.500	148.500
91	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
91.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
91.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
91.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	29.999	29.999
91.4	CAMBIO DE PORTA CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
91.5	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
91.6	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	411.000	411.000
91.7	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
91.8	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
91.9	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	471.000	471.000
91.10	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
91.11	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
91.12	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	319.500	319.500
91.13	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	618.000	618.000
91.14	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
91.15	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	393.000	393.000
91.16	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	477.000	477.000
91.17	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
91.18	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	441.000	441.000
91.19	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	127.500	127.500
91.20	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
91.21	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
91.22	FOCO BUSCA HUELLA	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
91.23	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	303.000	303.000
91.24	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	522.000	522.000
92	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
92.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.360.001	3.360.001
92.2	CAMBIO DE RULEM?N DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	252.000	252.000
92.3	CAMBIO DE CAÑERIA DE BAJA	Unidad	1	Evento	237.000	237.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 [illegible] / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

92.4	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
92.5	CAMBIO DE VALVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
92.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
92.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
92.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
92.9	CAMBIO DE PRESOSTATO	Unidad	1	Evento	348.000	348.000
92.10	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION	Unidad	1	Evento	322.500	322.500
92.11	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
93	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
93.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	491.999	491.999
93.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	489.000	489.000
93.3	CAMBIO DE MU?EQUIN O TERMINAL DE DIRECCI?N	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
93.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	280.500	280.500
93.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	276.000	276.000
93.6	REPARACI?N DE CREMALLERA	Unidad	1	Evento	1.170.000	1.170.000
93.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.275.000	1.275.000
93.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.236.000	1.236.000
93.9	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
93.10	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	442.500	442.500
93.11	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	1.005.000	1.005.000
93.12	ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	159.000	159.000
93.13	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
93.14	CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	463.500	463.500
93.15	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
93.16	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	528.000	528.000
94	**Servicio de Reparación y Mantenimiento de sistema de dirección - - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
94.1	CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	438.000	438.000
94.2	CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
94.3	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	660.000	660.000
94.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
94.5	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
95	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras.- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
95.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	516.001	516.001
95.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	309.000	309.000
95.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	681.000	681.000
95.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	813.000	813.000
95.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	684.000	684.000
96	**Servicio de chapería y pintura- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
96.1	PULIDO	Unidad	1	Evento	516.001	516.001
96.2	BRAZO SUPERIOR DE PUERTA CORREDIZA	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
96.3	BRAZO INTERMEDIO DE PUERTA CORREDIZA	Unidad	1	Evento	420.000	420.000

Servicio Integral GOPAV
de Carlos Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 5[illegible] 826 / 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

96.4	BRAZO INFERIOR DE PUERTA CORREDIZA	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
97	**Servicio de gomería- HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**					
97.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	759.000	759.000
97.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	162.000	162.000
97.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
98	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 95 AMP - - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/2011**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**882.000**	**882.000**
99	**Colocación de polarizado - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/201**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**633.000**	**633.000**
100	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - HYUNDAI MINIVAN H-1 Año 2010/201**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**729.000**	**729.000**
101	**Reparación de Motor, trabajos de rutina - SUZUKI GRAND VITARA**					
101.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	284.999	284.999
101.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000	294.000
101.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	270.000	270.000
101.4	MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	765.000	765.000
101.5	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	429.000	429.000
101.6	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
101.7	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	784.500	784.500
101.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
101.9	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	261.000	261.000
101.10	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
101.11	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	192.000	192.000
101.12	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	375.000	375.000
101.13	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
101.14	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	43.500	43.500
102	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - SUZUKI GRAND VITARA**					
102.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	975.000	975.000
102.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	915.000	915.000
102.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	878.999	878.999
102.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	546.000	546.000
102.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	537.000	537.000
102.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	561.000	561.000
102.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.029.000	1.029.000
102.8	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	978.000	978.000
102.9	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	303.000	303.000
102.10	CIGUEÑAL	Unidad	1	Evento	2.562.000	2.562.000
102.11	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	837.000	837.000
102.12	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	591.000	591.000
102.13	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	465.000	465.000
102.14	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	522.000	522.000
102.15	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	519.000	519.000
102.16	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	504.000	504.000
102.17	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	534.000	534.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Caballero
RUC: 1[illegible]482-1
Teléfono: 021 [illegible] / 0981 54[illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

102.18	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	351.000	351.000
102.19	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
102.20	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	291.000	291.000
102.21	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	288.000	288.000
102.22	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	609.000	609.000
102.23	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	981.000	981.000
102.24	REPARACION DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.890.000	1.890.000
102.25	TAPA DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	189.000	189.000
103	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - SUZUKI GRAND VITARA**					
103.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	1.020.001	1.020.001
103.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	483.000	483.000
103.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/R	Unidad	1	Evento	381.000	381.000
103.4	CAMBIO O REPARACION DE TURBINA	Unidad	1	Evento	1.236.000	1.236.000
103.5	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
103.6	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	300.000	300.000
103.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	342.000	342.000
103.8	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	382.500	382.500
103.9	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	252.000	252.000
103.10	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1? A 5TA.	Unidad	1	Evento	909.000	909.000
103.11	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
104	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague- SUZUKI GRAND VITARA**					
104.1	CAMBIO PLATO PRESI?N DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.110.001	1.110.001
104.2	RECTIFICACI?N DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	747.000	747.000
104.3	CAMBIO DE RULEM?N PILOTO	Unidad	1	Evento	187.500	187.500
104.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
104.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	708.000	708.000
104.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	651.000	651.000
104.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	174.000	174.000
105	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno- SUZUKI GRAND VITARA**					
105.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
105.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	780.000	780.000
105.3	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	795.000	795.000
105.4	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	465.000	465.000
105.5	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
105.6	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
105.7	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	258.000	258.000
105.8	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	366.000	366.000
105.9	REPARACION DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
105.10	CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
105.11	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	1	Evento	696.000	696.000
105.12	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	351.000	351.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Montiel Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 0[illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

105.13	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
106	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico- SUZUKI GRAND VITARA**					
106.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
106.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
106.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
106.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
106.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	399.000	399.000
106.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
106.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	342.000	342.000
106.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	417.000	417.000
106.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
106.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
106.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
106.12	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	624.000	624.000
106.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	294.000	294.000
106.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	378.000	378.000
106.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	417.000	417.000
106.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
106.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
106.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	127.500	127.500
106.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
106.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
106.21	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	186.000	186.000
106.22	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	520.500	520.500
107	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado- SUZUKI GRAND VITARA**					
107.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.060.000	3.060.000
107.2	CAMBIO DE RULEM?N DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
107.3	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
107.4	CAMBIO DE V?LVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
107.5	CAMBIO DE V?LVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
107.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
107.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	414.000	414.000
107.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
107.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N	Unidad	1	Evento	327.000	327.000
107.10	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
108	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección- SUZUKI GRAND VITARA**					
108.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	459.000	459.000
108.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	441.000	441.000
108.3	CAMBIO DE MU?EQUIN O TERMINAL DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	435.000	435.000
108.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	285.000	285.000
108.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	276.000	276.000
108.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.275.000	1.275.000
108.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.257.000	1.257.000
108.8	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	477.000	477.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys I. Molena Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

108.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	442.500	442.500
108.10	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	1.125.000	1.125.000
108.11	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	465.000	465.000
108.12	CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	471.000	471.000
108.13	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	717.000	717.000
108.14	CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS.	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
108.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	531.000	531.000
108.16	REPARACI?N DE SINF?N	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
108.17	CAMBIO DE Z DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	490.500	490.500
108.18	CAMBIO DE MU?EQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	450.000	450.000
108.19	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
108.20	ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	159.000	159.000
108.21	CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	498.000	498.000
108.22	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	360.000	360.000
108.23	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	789.000	789.000
108.24	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
108.25	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
109	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras. - SUZUKI GRAND VITARA**					
109.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	516.001	516.001
109.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
109.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	711.000	711.000
109.4	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	810.000	810.000
109.5	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	678.000	678.000
110	**Servicio de gomería - SUZUKI GRAND VITARA**					
110.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	774.000	774.000
110.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	162.000	162.000
110.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
111	**Servicio de chapería y pintura - SUZUKI GRAND VITARA**					
111.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	2.415.000	2.415.000
111.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
112	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 75 AMP -SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**837.000**	**837.000**
113	**Colocación de polarizado - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**618.000**	**618.000**
114	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**727.500**	**727.500**
115	**Reparación de Motor, trabajos de rutina - FOTON TUNLAND**					
115.1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
115.2	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
115.3	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	Evento	291.000	291.000
115.4	CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	429.000	429.000
115.5	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	846.000	846.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 [illegible] 0981 544 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

115.6	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	Evento	858.000	858.000
115.7	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	Unidad	1	Evento	249.000	249.000
115.8	CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	Unidad	1	Evento	252.000	252.000
115.9	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	259.500	259.500
115.10	LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	1	Evento	369.000	369.000
115.11	LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
115.12	REFRIGERANTE	Unidad	1	Evento	43.500	43.500
116	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor- FOTON TUNLAND**					
116.1	JUEGO DE PISTON	Unidad	1	Evento	1.245.001	1.245.001
116.2	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	Unidad	1	Evento	1.140.000	1.140.000
116.3	JUEGO DE ARO	Unidad	1	Evento	1.020.000	1.020.000
116.4	CASQUILLO DE BIELA	Unidad	1	Evento	651.000	651.000
116.5	CASQUILLO BANCADA	Unidad	1	Evento	684.000	684.000
116.6	JUEGO DE CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	594.000	594.000
116.7	BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.395.000	1.395.000
116.8	RECTIFICACION DE CIG?E?AL	Unidad	1	Evento	372.000	372.000
116.9	CIG?E?AL	Unidad	1	Evento	2.772.000	2.772.000
116.10	JUEGO DE BUJE DE BIELA	Unidad	1	Evento	573.000	573.000
116.11	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
116.12	JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	Evento	522.000	522.000
116.13	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	1	Evento	597.000	597.000
116.14	JUEGO DE VALVULA DE ADM.	Unidad	1	Evento	606.000	606.000
116.15	JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	801.000	801.000
116.16	CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	567.000	567.000
116.17	TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
116.18	GUIA DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
116.19	JUEGO DE RETEN DE VALVULA	Unidad	1	Evento	256.500	256.500
116.20	CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
116.21	CAMBIO DE RETEN BANCADA	Unidad	1	Evento	322.500	322.500
116.22	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	Unidad	1	Evento	630.000	630.000
116.23	RECTIFICADORA	Unidad	1	Evento	897.000	897.000
116.24	REPARACION DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.905.000	1.905.000
116.25	TAPA DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	213.000	213.000
117	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja - FOTON TUNLAND**					
117.1	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA.	Unidad	1	Evento	870.000	870.000
117.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	675.000	675.000
117.3	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/R	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
117.4	CAMBIO O REPARACION DE TURBINA	Unidad	1	Evento	915.000	915.000
117.5	CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	195.000	195.000
117.6	CAMBIO DE RETEN DE TULIPAN	Unidad	1	Evento	279.000	279.000
117.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
117.8	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
117.9	CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO	Unidad	1	Evento	190.500	190.500
117.10	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1? A 5TA.	Unidad	1	Evento	603.000	603.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Caballero
RUC: [illegible]-1

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

117.11	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	354.000	354.000
118	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - FOTON TUNLAND**					
118.1	CAMBIO PLATO PRESION DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.230.000	1.230.000
118.2	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	Unidad	1	Evento	732.000	732.000
118.3	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	1	Evento	187.500	187.500
118.4	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	324.000	324.000
118.5	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	744.000	744.000
118.6	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
118.7	CAMBIO O REPARACION DE PEDALERA	Unidad	1	Evento	174.000	174.000
119	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - FOTON TUNLAND**					
119.1	RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
119.2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	780.000	780.000
119.3	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO	Unidad	1	Evento	456.000	456.000
119.4	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	1	Evento	639.000	639.000
119.5	RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	333.000	333.000
119.6	RECTIFICACION DE TAMBOR	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
119.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	378.000	378.000
119.8	REPARACION DE SERVO FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	576.000	576.000
119.9	CAMBIO DEPRESOR DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	1	Evento	825.000	825.000
119.10	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	Unidad	1	Evento	151.500	151.500
120	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - FOTON TUNLAND**					
120.1	CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
120.2	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO)	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
120.3	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO	Unidad	1	Evento	30.000	30.000
120.4	CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
120.5	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	Unidad	1	Evento	414.000	414.000
120.6	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	273.000	273.000
120.7	CAMBIO DE ESCOBILLA	Unidad	1	Evento	342.000	342.000
120.8	CAMBIO DE BENDIX	Unidad	1	Evento	480.000	480.000
120.9	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	309.001	309.001
120.10	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	459.000	459.000
120.11	REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
120.12	REPARACI?N DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	645.000	645.000
120.13	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	1	Evento	294.000	294.000
120.14	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	Unidad	1	Evento	387.000	387.000
120.15	CAMBIO DE COLECTOR	Unidad	1	Evento	468.000	468.000
120.16	CAMBIO DE INDUCIDO	Unidad	1	Evento	504.000	504.000
120.17	CAMBIO DE ROTOR	Unidad	1	Evento	430.500	430.500
120.18	CAMBIO DE FUSIBLES	Unidad	1	Evento	127.500	127.500
120.19	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	312.000	312.000
120.20	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	1	Evento	282.000	282.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 [illegible] 626 / 0981 [illegible]

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

120.21	POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	294.000	294.000
120.22	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	522.000	522.000
121	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - FOTON TUNLAND**					
121.1	CAMBIO DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	3.360.002	3.360.002
121.2	CAMBIO DE RULEM?N DE COMPRESOR	Unidad	1	Evento	243.000	243.000
121.3	CAMBIO DE CA?ER?A DE BAJA	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
121.4	CAMBIO DE V?LVULA EXPANSORA	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
121.5	CAMBIO DE V?LVULA DE CARGA	Unidad	1	Evento	223.500	223.500
121.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	1	Evento	237.000	237.000
121.7	CARGA DE GAS 134	Unidad	1	Evento	426.000	426.000
121.8	CAMBIO DE FILTRO	Unidad	1	Evento	321.000	321.000
121.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N	Unidad	1	Evento	322.500	322.500
121.10	CAMBIO DE RELAY	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
122	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - FOTON TUNLAND**					
122.1	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
122.2	CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
122.3	CAMBIO DE MU?EQUIN O TERMINAL DE DIRECCI?N	Unidad	1	Evento	430.500	430.500
122.4	CAMBIO DE TAQUEADORES DEL.	Unidad	1	Evento	276.000	276.000
122.5	CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS.	Unidad	1	Evento	276.000	276.000
122.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	1.332.000	1.332.000
122.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	1.275.000	1.275.000
122.8	CAMBIO DE BUJE PARRILLA	Unidad	1	Evento	483.000	483.000
122.9	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	448.500	448.500
122.10	CAMBIO DE HOMOCIN?TICA	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000
122.11	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	Unidad	1	Evento	474.000	474.000
122.12	CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO	Unidad	1	Evento	639.000	639.000
122.13	CAMBIO DE RULEM?N MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	723.000	723.000
122.14	CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS.	Unidad	1	Evento	432.000	432.000
122.15	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO)	Unidad	1	Evento	540.000	540.000
122.16	CAMBIO DE MU?EQUIN C/UNO	Unidad	1	Evento	447.000	447.000
122.17	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	462.000	462.000
122.18	ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	1	Evento	159.000	159.000
122.19	CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	489.000	489.000
122.20	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	663.000	663.000
122.21	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	339.000	339.000
122.22	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS	Unidad	1	Evento	222.000	222.000
123	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras.- FOTON TUNLAND**					
123.1	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	525.001	525.001
123.2	CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO	Unidad	1	Evento	318.000	318.000
123.3	CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO	Unidad	1	Evento	741.000	741.000
123.4	CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	1	Evento	684.000	684.000
124	**Servicio de gomería - FOTON TUNLAND**					

Servicio Integral del Automotor
de Gian Carlo J. Marino Caballero
RUC: 1051462-1
Tel.: Cel.: 021 577 226 / 0981 544 ...

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA

124.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	534.000	534.000
124.2	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	177.000	177.000
124.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	228.000	228.000
125	**Servicio de chapería y pintura - FOTON TUNLAND**					
125.1	CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	1	Evento	2.685.000	2.685.000
125.2	PULIDO	Unidad	1	Evento	501.000	501.000
126	**CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) 75 AMP- FOTON TUNLAND**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**837.000**	**837.000**
127	**Colocación de polarizado - FOTON TUNLAND**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**618.000**	**618.000**
128	**LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - FOTON TUNLAND**	**Unidad**	**1**	**Evento**	**729.000**	**729.000**
129	**Mantenimiento o reparación de motocicleta - KENTON**					
129.1	REPARACI?N DE CARBURADOR	Unidad	1	Evento	198.000	198.000
129.2	REPARACI?N DE MOTOR	Unidad	1	Evento	495.000	495.000
129.3	REPARACI?N DE AMORTIGUADORES	Unidad	1	Evento	267.000	267.000
129.4	REPARACI?N SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	235.500	235.500
129.5	BATERIA DE 12 V 12 AMP	Unidad	1	Evento	252.000	252.000
129.6	CAMBIO CABO DE ACELERADOR	Unidad	1	Evento	75.000	75.000
129.7	CAMBIO CABO DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	75.000	75.000
129.8	CAMBIO DE BUGIA	Unidad	1	Evento	132.000	132.000
129.9	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	136.500	136.500
129.10	REPARACION DE ESPEJOS RETROVISORES	Unidad	1	Evento	99.000	99.000
129.11	REPARACION DEVELOCIMETROS	Unidad	1	Evento	105.000	105.000
129.12	CAMBIO DE SEÑALEROS	Unidad	1	Evento	111.000	111.000
129.13	CAMBIO DE TABLERO	Unidad	1	Evento	135.300	135.300
129.14	CAMBIO DE FARO DELANTERO	Unidad	1	Evento	198.000	198.000
129.15	CAMBIO DE FARO TRASERO	Unidad	1	Evento	162.000	162.000
129.16	CORONA, CADENA Y PISON	Unidad	1	Evento	486.000	486.000
130	**Servicio de gomería - MOTO KENTON**					
130.1	CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO	Unidad	1	Evento	229.500	229.500
130.2	ARREGLO DE C?MARAS Y CUBIERTAS (SERVICIO DE GOMER?A)	Unidad	1	Evento	30.001	30.001
130.3	REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO	Unidad	1	Evento	187.500	187.500
					Precio Total	**654.702.242**

GLADYS MORENO CABALLERO
Representante Legal
Servicio Integral del Automotor

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051462-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 2[illegible]

ANA MARIA BAIARDI
Ministra
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRA