# CONTRATO N°08/2019

Entre el Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial, domiciliada en la Avda. Mcal. López N° 410 esq/ Paí Perez, República del Paraguay, representada para este acto por su presidente, el **ABG. ROBERTO EUDES GONZÁLEZ SEGOVIA.**, con Cédula de Identidad N° 661.271, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TALLER INTEGRAL S.A.,** domiciliada en San Cosme N° 722 esq. San Francisco, República del Paraguay, representada para este acto por su presidente, el **LIC. FRANCISCO SOLANO RIVEROS SPERATTI**, con Cédula de Identidad N° 509.539, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **Contratación Directa Nº 07/2019**, **ID N° 367.768**, para **"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL",** conforme a los requisitos y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de la carta de invitación, los anexos del llamado y de las siguientes cláusulas del contrato: ----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

**a)** Contrato;
**b)** La carta de Invitación y sus Adendas y modificaciones;
**c)** Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
**d)** Los datos cargados en el SICP;
**e)** La oferta del proveedor;
**f)** La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 367.768.** ----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la ***Contratación Directa N° 07/2019***, destinada a ***"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL",*** convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones de la Escuela Judicial. La adjudicación fue realizada según Resolución CM N°436/2019. ----------

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

- **CAMIONETA HYUNDAI H-1**

| Nro. De Orden | Nro. De ítem/Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **Servicio de mantenimiento preventivos o rutinarios para motor según frecuencia** | | | | |
| 1.1 | 1.1 | Aceite 15 W- 40 para motor | Unidad | 1 | EVENTO | 45.000 |
| 1.2 | 1.2 | Filtro de Aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 97.200 |
| 1.3 | 1.3 | Filtro de Aire | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 1.4 | 1.4 | Filtro de Combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 306.000 |
| 1.5 | 1.5 | Mano de Obra | Hora | 1 | EVENTO | 120.000 |
| **2** | **2** | **Servicios de cambio repuesto frenos.** | | | | |
| 2.1 | 2.1 | Jgo. Pastillas Freno Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 912.000 |
| 2.2 | 2.2 | Jgo. Pastillas Freno Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 660.000 |
| 2.3 | 2.3 | 4 Pistón Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 2.4 | 2.4 | 4 Reten Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 136.500 |
| 2.5 | 2.5 | 4 Guardapolvo Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 |
| 2.6 | 2.6 | 2 Retén Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 |
| 2.7 | 2.7 | 2 Guardapolvo Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 38.500 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.8 | 2 Perno Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 2.9 | 2.9 | 2 Perno Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 99.750 |
| 2.10 | 2.10 | 2 Guardapolvo Mordaza / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 36.750 |
| 2.11 | 2.11 | 2 Disco Freno Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.368.500 |
| 2.12 | 2.12 | 2 Disco Freno Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.356.600 |
| 2.13 | 2.13 | 2 Rectificación de Disco de Freno Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 2.14 | 2.14 | 2 Rectificación de Disco de Freno Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 2.15 | 2.15 | Bomba Central Freno | Unidad | 1 | EVENTO | 866.250 |
| 2.16 | 2.16 | Cabo Freno Mano | Unidad | 1 | EVENTO | 319.375 |
| 2.17 | 2.17 | Serv. Freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.302.700 |
| 2.18 | 2.18 | Fluido | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 |
| 2.19 | 2.19 | Materiales Auxiliares | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 2.20 | 2.20 | Sensor ABS Del. LH | Unidad | 1 | EVENTO | 433.125 |
| 2.21 | 2.21 | Sensor ABS Del. RH | Unidad | 1 | EVENTO | 433.125 |
| 2.22 | 2.22 | Sensor ABS. Tras. LH | Unidad | 1 | EVENTO | 417.375 |
| 2.23 | 2.23 | Sensor ABS Tras. RH | Unidad | 1 | EVENTO | 417.375 |
| 2.24 | 2.24 | Módulo Hidráulico ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 5.091.625 |
| 2.25 | 2.25 | Mano de Obra p / hora | Hora | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 3 | 3 | **Cambio de Repuesto para Suspensión** | | | | |
| 3.1 | 3.1 | 2 Amortiguador Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.240.000 |
| 3.2 | 3.2 | 2 Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 |
| 3.3 | 3.3 | Parrilla Suspensión sup. | Unidad | 1 | EVENTO | 824.250 |
| 3.4 | 3.4 | Parrilla Suspensión inf. | Unidad | 1 | EVENTO | 824.250 |
| 3.5 | 3.5 | 2 Maza Rueda Del. / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.391.250 |
| 3.6 | 3.6 | Punta Eje LH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.176.000 |
| 3.7 | 3.7 | Punta Eje RH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.176.000 |
| 3.8 | 3.8 | 2 Buje Estabilizador Del | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 3.9 | 3.9 | Barra Estabilizadora Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 643.125 |
| 3.10 | 3.10 | Bieleta Estabilizador Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 188.125 |
| 3.11 | 3.11 | 2 Taqueador Amortiguador Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 183.750 |
| 3.12 | 3.12 | 2 Guardapolvo Amortiguador Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 82.250 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 3.13 | 2 Torreta Amortiguador Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 415.100 |
| 3.14 | 3.14 | 2 Rotula Suspensión | Unidad | 1 | EVENTO | 880.000 |
| 3.15 | 3.15 | 2 Taqueador Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 3.16 | 3.16 | 2 Espiral Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 882.000 |
| 3.17 | 3.17 | 2 Espiral Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 684.250 |
| 3.18 | 3.18 | Buje Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 59.500 |
| 3.19 | 3.19 | 2 Brazo Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.214.500 |
| 3.20 | 3.20 | 2 Brazo Tensor/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 948.500 |
| 3.21 | 3.21 | Barra Trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 398.125 |
| 3.22 | 3.22 | 2 Buje Estabilizador Tras./ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 110.000 |
| 3.23 | 3.23 | Bieleta Estabilizador Tras | Unidad | 1 | EVENTO | 295.000 |
| 3.24 | 3.24 | 2 Buje de Parrilla / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 3.25 | 3.25 | 2 Buje de Parrilla / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 335.000 |
| 3.26 | 3.26 | Llanta / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.426.250 |
| 3.27 | 3.27 | Taza Rueda / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 78.750 |
| 3.28 | 3.28 | 6 Tuerca Rueda / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 3.29 | 3.29 | 6 Prisionero Rueda / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 78.750 |
| 3.30 | 3.30 | Barra Estabilizadora Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 368.375 |
| 3.31 | 3.31 | Porta Auxilio | Unidad | 1 | EVENTO | 564.375 |
| 3.32 | 3.32 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 3.33 | 3.33 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 140.000 |
| **4** | **4** | **Cambio e Repuesto de partes Eléctricas en general.** | | | | |
| 4.1 | 4.1 | Motor de Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 2.331.000 |
| 4.2 | 4.2 | Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 2.430.750 |
| 4.3 | 4.3 | Batería / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 |
| 4.4 | 4.4 | Bendix Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 275.625 |
| 4.5 | 4.5 | Automático Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 293.125 |
| 4.6 | 4.6 | Inducido Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 695.625 |
| 4.7 | 4.7 | Porta Carbón | Unidad | 1 | EVENTO | 1.181.250 |
| 4.8 | 4.8 | Campo Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 328.125 |
| 4.9 | 4.9 | Reductora Arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 153.125 |
| 4.10 | 4.10 | 4 Bujía Incandescente / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 514.500 |
| 4.11 | 4.11 | Rotor Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 695.625 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 4.12 | Estator Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 546.875 |
| 4.13 | 4.13 | Regulador Voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 501.375 |
| 4.14 | 4.14 | Rectificador | Unidad | 1 | EVENTO | 468.125 |
| 4.15 | 4.15 | Bomba Vacío Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 503.125 |
| 4.16 | 4.16 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 118.125 |
| 4.17 | 4.17 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 144.375 |
| 4.18 | 4.18 | Válvula Solenoide | Unidad | 1 | EVENTO | 726.250 |
| 4.19 | 4.19 | Faro Delantero/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 2.301.250 |
| 4.20 | 4.20 | Faro Trasero / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.356.250 |
| 4.21 | 4.21 | Faro de Busca Huella / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 691.250 |
| 4.22 | 4.22 | Foco Alta / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 131.250 |
| 4.23 | 4.23 | Focos Baja / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 78.750 |
| 4.24 | 4.24 | Foco de 1 Filamento / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 68.250 |
| 4.25 | 4.25 | Foco de 2 Filamentos / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 25.375 |
| 4.26 | 4.26 | Foco Luz Chica / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 24.500 |
| 4.27 | 4.27 | Foco de Busca Huella | Unidad | 1 | EVENTO | 115.500 |
| 4.28 | 4.28 | Faro Patente LH | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 4.29 | 4.29 | Faro Patente RH | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 4.30 | 4.30 | Fusibles 10 A / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 21.875 |
| 4.31 | 4.31 | Fusibles 15A / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 30.625 |
| 4.32 | 4.32 | Fusibles 20 A / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 39.375 |
| 4.33 | 4.33 | Lámpara Interior / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 481.250 |
| 4.34 | 4.34 | Interruptor Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 260.313 |
| 4.35 | 4.35 | Bobina de Contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 468.125 |
| 4.36 | 4.36 | Interruptor de Luces | Unidad | 1 | EVENTO | 275.625 |
| 4.37 | 4.37 | Bocina / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 272.475 |
| 4.38 | 4.38 | Antena | Unidad | 1 | EVENTO | 100.625 |
| 4.39 | 4.39 | Sensor Cigueñal | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 4.40 | 4.40 | Motor Limpiaparabrisas Del. | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| 4.41 | 4.41 | Motor Limpiaparabrisas Tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 573.125 |
| 4.42 | 4.42 | Válvula EGR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.284.500 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 | 4.43 | Bomba Vacío Motor | Unidad | 1 | EVENTO | 795.375 |
| 4.44 | 4.44 | Válvula | Unidad | 1 | EVENTO | 332.500 |
| 4.45 | 4.45 | Bulbo Marcha Atrás | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 |
| 4.46 | 4.46 | Bulbo Neutro | Unidad | 1 | EVENTO | 118.125 |
| 4.47 | 4.47 | Base Antena | Unidad | 1 | EVENTO | 244.125 |
| 4.48 | 4.48 | Motor Lanza Agua/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 239.750 |
| 4.49 | 4.49 | Bulbo Presión Aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 54.250 |
| 4.50 | 4.50 | Sensor Temperatura Agua | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 4.51 | 4.51 | Unidad de Control | Unidad | 1 | EVENTO | 7.277.375 |
| 4.52 | 4.52 | Materiales Auxiliares | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 4.53 | 4.53 | Mano de Obra p/hora | Hora | 1 | EVENTO | 120.000 |
| **5** | **5** | **Cambio de Repuesto y reparación de Motor** | | | | |
| 5.1 | 5.1 | 2 Pistón STD 1&2 / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 962.850 |
| 5.2 | 5.2 | 2 Pistón STD 3&4 / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 962.850 |
| 5.3 | 5.3 | Jgo. Aros STD / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.015.875 |
| 5.4 | 5.4 | Casquillo Bancada / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 5.5 | 5.5 | Casquillo Biela / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 479.500 |
| 5.6 | 5.6 | 2 Calce Lateral/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 246.750 |
| 5.7 | 5.7 | Ruleman Piloto / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 56.875 |
| 5.8 | 5.8 | 4 Buje Biela / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 129.500 |
| 5.9 | 5.9 | Jgo. Juntas Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.181.250 |
| 5.10 | 5.10 | 4 Camisa Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 948.500 |
| 5.11 | 5.11 | Cigueñal / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 3.688.125 |
| 5.12 | 5.12 | Polea Cigueñal / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 547.750 |
| 5.13 | 5.13 | Carter Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 742.875 |
| 5.14 | 5.14 | Eje Leva LH / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 850.500 |
| 5.15 | 5.15 | Eje Leva RH / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 850.500 |
| 5.16 | 5.16 | Sensor Flujo Aire | Unidad | 1 | EVENTO | 1.204.875 |
| 5.17 | 5.17 | 8 Martillito Leva Ad. Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 5.18 | 5.18 | 8 Martillito Leva Esc. Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 861.000 |
| 5.19 | 5.19 | 16 Botador Hidráulico / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.162.000 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 5.20 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 59.500 |
| 5.21 | 5.21 | Reten Bancada / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 100.625 |
| 5.22 | 5.22 | Reten Frente / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 41.125 |
| 5.23 | 5.23 | Reten Frente / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 24.500 |
| 5.24 | 5.24 | Reten Leva / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 33.250 |
| 5.25 | 5.25 | Buje Balanceador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 |
| 5.26 | 5.26 | Tapa de Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 8.613.500 |
| 5.27 | 5.27 | Junta Tapa Motor/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 504.000 |
| 5.28 | 5.28 | Tapa Balancín / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 553.875 |
| 5.29 | 5.29 | Junta Tapa Balancín/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 86.625 |
| 5.30 | 5.30 | Bomba Aceite / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.325.625 |
| 5.31 | 5.31 | Carcasa Frente / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 686.875 |
| 5.32 | 5.32 | Tapa Filtro Aire / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 91.875 |
| 5.33 | 5.33 | Base Filtro Aire / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 172.375 |
| 5.34 | 5.34 | Conducto Aire / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 183.750 |
| 5.35 | 5.35 | Manguera Depurador Aire/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 5.36 | 5.36 | Junta Liquida/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 183.750 |
| 5.37 | 5.37 | 2 Soporte Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 869.750 |
| 5.38 | 5.38 | Soporte Caja Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 451.500 |
| 5.39 | 5.39 | 4 Guía Válvula Ad./ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 5.40 | 5.40 | 4 Guía Válvula Esc./ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 136.500 |
| 5.41 | 5.41 | Correa Dentada / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 260.750 |
| 5.42 | 5.42 | Tensor Correa / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 235.375 |
| 5.43 | 5.43 | Correa Dentada / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 451.238 |
| 5.44 | 5.44 | 4 Válvula Admisión / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 5.45 | 5.45 | 4 Válvula Escape / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 603.750 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.46 | 5.46 | Correa Alternador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 341.250 |
| 5.47 | 5.47 | Correa D/H Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 5.48 | 5.48 | Correa A/C Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 91.875 |
| 5.49 | 5.49 | Turbo Cargador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 7.716.625 |
| 5.50 | 5.50 | Conjunto Refrigerador Aceite / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.474.375 |
| 5.51 | 5.51 | Materiales Auxiliares / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 5.52 | 5.52 | Mano de Obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 140.000 |
| **6** | **6** | **Cambio de Repuesto de Dirección** | | | | |
| 6.1 | 6.1 | Extremo Dirección / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 285.000 |
| 6.2 | 6.2 | 2 Guardapolvo Cremallera / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 6.3 | 6.3 | Precap. / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 6.4 | 6.4 | Buje Cremallera / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 144.375 |
| 6.5 | 6.5 | Buje / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 118.125 |
| 6.6 | 6.6 | Buje / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 41.125 |
| 6.7 | 6.7 | Bomba D/H/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.238.125 |
| 6.8 | 6.8 | Columna Dirección/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.223.250 |
| 6.9 | 6.9 | Deposito Fluido D/H Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 164.500 |
| 6.10 | 6.10 | Manguera D/H/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 848.750 |
| 6.11 | 6.11 | Manguera D/H/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 363.125 |
| 6.12 | 6.12 | Manguera D/H/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 329.875 |
| 6.13 | 6.13 | Cremallera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 4.825.625 |
| 6.14 | 6.14 | Super ATF/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 |
| 6.15 | 6.15 | Alineación y Balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 6.16 | 6.16 | Materiales Auxiliares / Según Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 6.17 | 6.17 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 90.000 |
| **7** | **7** | **Servicio de Mantenimiento, Reparación de espejo vehicular y accesorios.** | | | | |
| 7.1 | 7.1 | Espejo retrovisor interior | Unidad | 1 | EVENTO | 395.500 |
| 7.2 | 7.2 | Cepillos Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| 8 | 8 | Cambio y Reparación de Sistema de Refrigeración y A.AC. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.1 | Bomba Agua | Unidad | 1 | EVENTO | 696.500 |
| 8.2 | 8.2 | Gas Refrigerante | Kilogramos | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 8.3 | 8.3 | Agua Refrigerante | Litros | 1 | EVENTO | 35.000 |
| 8.4 | 8.4 | Junta Bomba Agua / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 30.625 |
| 8.5 | 8.5 | Ventilador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 266.875 |
| 8.6 | 8.6 | Embrague Ventilador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 765.625 |
| 8.7 | 8.7 | Radiador Agua / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.203.738 |
| 8.8 | 8.8 | Manguera Superior/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 54.250 |
| 8.9 | 8.9 | Manguera Inferior/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 50.750 |
| 8.10 | 8.10 | Radiador Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.360.625 |
| 8.11 | 8.11 | Polea Tensora / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 342.125 |
| 8.12 | 8.12 | 3 Polea/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 564.375 |
| 8.13 | 8.13 | 2 Polea/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 334.250 |
| 8.14 | 8.14 | Depósito de Agua Radiador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 167.125 |
| 8.15 | 8.15 | Termostato/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 84.875 |
| 8.16 | 8.16 | Condensador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 2.078.125 |
| 8.17 | 8.17 | Protector Ventilador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 240.625 |
| 8.18 | 8.18 | Conjunto Ventilador A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.148.000 |
| 8.19 | 8.19 | Compresor A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 4.929.750 |
| 8.20 | 8.20 | Disco de Compresor A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 |
| 8.21 | 8.21 | Bobina Compresor A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 643.125 |
| 8.22 | 8.22 | Polea Compresor A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 610.750 |
| 8.23 | 8.23 | Retén Compresor /Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 56.875 |
| 8.24 | 8.24 | 2 Manguera A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 983.500 |
| 8.25 | 8.25 | Manguera A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 374.500 |
| 8.26 | 8.26 | Evaporador A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 2.728.250 |
| 8.27 | 8.27 | 2 Filtro A/C Habitáculo / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 241.500 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.28 | 8.28 | Núcleo Evaporador A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.238.125 |
| 8.29 | 8.29 | Comando Interruptor A/C/Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.451.625 |
| 8.30 | 8.30 | Actuador/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 254.625 |
| 8.31 | 8.31 | Válvula Expansora | Unidad | 1 | EVENTO | 380.100 |
| 8.32 | 8.32 | Filtro Secador | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 8.33 | 8.33 | Aceite para Compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 24.500 |
| 8.34 | 8.34 | Materiales Auxiliares / Según necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 8.35 | 8.35 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 84.000 |
| **9** | **9** | **Servicios de Mantenimientos, Cambio de Repuesto y Reparación de sistema de Transmisión** | | | | |
| 9.1 | 9.1 | Aceite para Caja de Transmisión/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 |
| 9.2 | 9.2 | Eje Cuádruple/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.169.875 |
| 9.3 | 9.3 | Eje Principal / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.413.125 |
| 9.4 | 9.4 | Eje de Mando/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 872.375 |
| 9.5 | 9.5 | 3 Rulemanes / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 868.875 |
| 9.6 | 9.6 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 222.250 |
| 9.7 | 9.7 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 869.750 |
| 9.8 | 9.8 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 358.750 |
| 9.9 | 9.9 | 2 Anillo Sincronizador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 344.750 |
| 9.10 | 9.10 | 3 Anillo Sincronizador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 538.125 |
| 9.11 | 9.11 | 4 Rodillos/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 9.12 | 9.12 | 2 Rodillos / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 134.750 |
| 9.13 | 9.13 | 2 Rodillos / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 148.750 |
| 9.14 | 9.14 | 2 Rodillos / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 152.250 |
| 9.15 | 9.15 | Desplazable 1ra. y 2da./ Cambio s/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 828.625 |
| 9.16 | 9.16 | Desplazable 3ra. y 4ta./ Cambio s/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 9.17 | 9.17 | Desplazable 5ta. y Reversa ./ Cambio s/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 538.125 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 9.18 | Engranaje1ra./ Cambio S/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 634.375 |
| 9.19 | 9.19 | Engranaje 2da./ Cambio S/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 767.375 |
| 9.20 | 9.20 | Engranaje 3ra./ Cambio S/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 539.875 |
| 9.21 | 9.21 | Engranaje 5ta./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 364.875 |
| 9.22 | 9.22 | 2 Engranaje Reserva / Cambio S/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 1.251.250 |
| 9.23 | 9.23 | Engranaje 4ta. / Cambio S/ Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 499.625 |
| 9.24 | 9.24 | 2 Retenes de Caja/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 206.500 |
| 9.25 | 9.25 | 2 Retenes de Caja/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 201.250 |
| 9.26 | 9.26 | Cabo de Cambio/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 450.625 |
| 9.27 | 9.27 | Engranaje Velocímetro/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 9.28 | 9.28 | Conjunto Selector / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 734.125 |
| 9.29 | 9.29 | Materiales Auxiliares/Según Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 9.30 | 9.30 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 84.000 |
| **10** | **10** | **Cambio de Repuesto y Reparación de Embrague** | | | | |
| 10.1 | 10.1 | Disco Embrague / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 890.000 |
| 10.2 | 10.2 | Rectificación de Disco de Embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 10.3 | 10.3 | Plato Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 625.625 |
| 10.4 | 10.4 | Cojinete Empuje/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 275.625 |
| 10.5 | 10.5 | Horquilla Embrague / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 80.500 |
| 10.6 | 10.6 | Guardapolvo/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 30.625 |
| 10.7 | 10.7 | Bomba Auxiliar Embrague / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 256.375 |
| 10.8 | 10.8 | Bomba Central Embrague / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 721.875 |
| 10.9 | 10.9 | Volante Motor / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 6.720.000 |
| 10.10 | 10.10 | Corona Volante / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 10.11 | 10.11 | Manguera / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 153.125 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 10.12 | Materiales Auxiliares S/ Necesidad. | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 10.13 | 10.13 | Mano de Obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 84.000 |
| **11** | **11** | **Servicios de Mantenimientos y Cambio de Repuesto Diferencial Trasero** | | | | |
| 11.1 | 11.1 | Retén Piñón Diferencial / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 59.500 |
| 11.2 | 11.2 | Lts. de Aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 33.600 |
| 11.3 | 11.3 | 2 Reten Túnel / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 64.750 |
| 11.4 | 11.4 | 2 Reten Túnel / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 |
| 11.5 | 11.5 | 2 Seguro / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 169.750 |
| 11.6 | 11.6 | Palier LH/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.187.375 |
| 11.7 | 11.7 | Palier RH/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.187.375 |
| 11.8 | 11.8 | Jgo. de Engranajes Diferencial / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 10.016.125 |
| 11.9 | 11.9 | Amortiguador Dif./ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 312.375 |
| 11.10 | 11.10 | Diferencial Tras. / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 9.429.875 |
| 11.11 | 11.11 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.029.000 |
| 11.12 | 11.12 | Eje Cardan / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 3.491.250 |
| 11.13 | 11.13 | 3 Cruceta Cardan / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 994.875 |
| 11.14 | 11.14 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 862.750 |
| 11.15 | 11.15 | 2 Tuerca / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 197.750 |
| 11.16 | 11.16 | Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 174.125 |
| 11.17 | 11.17 | Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 354.375 |
| 11.18 | 11.18 | Brida / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 319.375 |
| 11.19 | 11.19 | Reten / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 58.625 |
| 11.20 | 11.20 | Tuerca Piñon / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 54.250 |
| 11.21 | 11.21 | 2 Carcasa Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 106.750 |
| 11.22 | 11.22 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 84.000 |
| **12** | **12** | **Cambio de Repuesto y Reparación de Sistema de Combustible.** | | | | |
| 12.1 | 12.1 | Tanque Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 1.686.125 |
| 12.2 | 12.2 | Limpieza de Tanque | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 12.3 | 12.3 | Bomba Combustible / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 837.375 |
| 12.4 | 12.4 | Flotador Combustible / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 331.625 |
| 12.5 | 12.5 | Pedal Acelerador / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 625.625 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 12.6 | Filtro de Combustible c/ Soporte / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 12.7 | 12.7 | Bomba inyectora | Unidad | 1 | EVENTO | 13.851.000 |
| 12.8 | 12.8 | 4 Inyector de Combustible / Cambio | Unidad | 1 | EVENTO | 14.402.500 |
| 12.9 | 12.9 | Materiales Auxiliares / Según Necesidad | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 12.10 | 12.10 | Mano de Obra p/ Hora | Hora | 1 | EVENTO | 120.000 |
| **13** | **13** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 13.1 | 13.1 | Alineación | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 13.2 | 13.2 | Balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |

- **CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **14** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno (TUCSON)** | | | | |
| 14.1 | 14.1 | Juego de pastillas delanteras | Unidad | 1 | EVENTO | 660.000 |
| 14.2 | 14.2 | Discos de freno delanteros | Unidad | 1 | EVENTO | 569.100 |
| 14.3 | 14.3 | Juego de rep. de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 570.500 |
| 14.4 | 14.4 | Cilindros de frenos traseros | Unidad | 1 | EVENTO | 1.100.000 |
| 14.5 | 14.5 | Zapatas de frenos traseros | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 14.6 | 14.6 | Tambores de F. | Unidad | 1 | EVENTO | 497.000 |
| 14.7 | 14.7 | Cabos de frenos de mano | Unidad | 1 | EVENTO | 290.500 |
| 14.8 | 14.8 | Fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 22.400 |
| 14.9 | 14.9 | Caños flexibles de frenos | Unidad | 1 | EVENTO | 221.200 |
| 14.10 | 14.10 | Seguros de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 14.11 | 14.11 | Rectificacion de 2 discos de fr. | Unidad | 1 | EVENTO | 360.000 |
| 14.12 | 14.12 | Cementado de 4 zapatas | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 14.13 | 14.13 | Rectificacion de 2 tambores de fr. tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 14.14 | 14.14 | Resortes de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 80.500 |
| 14.15 | 14.15 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 14.16 | 14.16 | Regulador de freno RH | Unidad | 1 | EVENTO | 241.500 |
| 14.17 | 14.17 | Regulador de freno LH | Unidad | 1 | EVENTO | 241.500 |
| 14.18 | 14.18 | Leva de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 14.19 | 14.19 | Perno de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 138.600 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 | 14.20 | Piston de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 164.500 |
| 14.21 | 14.21 | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | 1 | EVENTO | 920.500 |
| 14.22 | 14.22 | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | 1 | EVENTO | 920.500 |
| 14.23 | 14.23 | Perno de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 133.700 |
| 14.24 | 14.24 | Tapa de polvo | Unidad | 1 | EVENTO | 46.900 |
| 14.25 | 14.25 | Goma pedal TM | Unidad | 1 | EVENTO | 25.900 |
| 14.26 | 14.26 | Bublo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 14.27 | 14.27 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | 1 | EVENTO | 473.900 |
| 14.28 | 14.28 | Jgo. reparo bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 861.000 |
| 14.29 | 14.29 | Sensor de desaceleración | Unidad | 1 | EVENTO | 1.645.000 |
| 14.30 | 14.30 | Bomba de vacío | Unidad | 1 | EVENTO | 2.184.000 |
| 14.31 | 14.31 | Servo freno | Unidad | 1 | EVENTO | 2.184.000 |
| 14.32 | 14.32 | Válvula de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 14.33 | 14.33 | Sensor ABS de rueda del izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 511.000 |
| 14.34 | 14.34 | Sensor ABS de rueda del der. | Unidad | 1 | EVENTO | 511.000 |
| 14.35 | 14.35 | Sensor ABS de rueda tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 14.36 | 14.36 | Módulo hidráulico de ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 14.37 | 14.37 | Rotor sensor de ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 14.38 | 14.38 | Bomba Central de Freno | Unidad | 1 | EVENTO | 941.500 |
| 14.39 | 14.39 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 120.000 |
| **15** | **15** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 15.1 | 15.1 | Amortiguadores | Unidad | 1 | EVENTO | 820.000 |
| 15.2 | 15.2 | Rotulas inferiores | Unidad | 1 | EVENTO | 380.400 |
| 15.3 | 15.3 | Rotulas superiores | Unidad | 1 | EVENTO | 356.400 |
| 15.4 | 15.4 | Bujes de parrilla superior | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 15.5 | 15.5 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 15.6 | 15.6 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 955.500 |
| 15.7 | 15.7 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | 1 | EVENTO | 850.500 |
| 15.8 | 15.8 | Buje estabilizador central | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 15.9 | 15.9 | Bieleta estabilizadora LH | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 15.10 | 15.10 | Bieleta estabilizadora RH | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 15.11 | Barra estabilizadora del. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.384.600 |
| 15.12 | 15.12 | Barra de torsión RH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 |
| 15.13 | 15.13 | Barra de torsión LH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 |
| 15.14 | 15.14 | Brazo barra de torsión LH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 |
| 15.15 | 15.15 | Brazo barra de torsión RH | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 |
| 15.16 | 15.16 | Asientos barra torsión superior | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 15.17 | 15.17 | Asientos barra torsión inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 15.18 | 15.18 | Bulón de torsión | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 15.19 | 15.19 | Punta eje RH | Unidad | 1 | EVENTO | 994.700 |
| 15.20 | 15.20 | Punta eje LH | Unidad | 1 | EVENTO | 994.700 |
| 15.21 | 15.21 | Rodillo de punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 125.300 |
| 15.22 | 15.22 | Retén de aceite punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 46.900 |
| 15.23 | 15.23 | Maza rueda delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 581.000 |
| 15.24 | 15.24 | Rotor sensor | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 15.25 | 15.25 | Ruleman de maza delantera int. | Unidad | 1 | EVENTO | 460.000 |
| 15.26 | 15.26 | Ruleman de maza delantera ext. | Unidad | 1 | EVENTO | 460.000 |
| 15.27 | 15.27 | Retén de maza delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 15.28 | 15.28 | Tuerca de maza | Unidad | 1 | EVENTO | 46.900 |
| 15.29 | 15.29 | Arandela de maza | Unidad | 1 | EVENTO | 10.500 |
| 15.30 | 15.30 | Tapa de maza | Unidad | 1 | EVENTO | 39.900 |
| 15.31 | 15.31 | Buje amortiguador | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 15.32 | 15.32 | Perno parrilla | Unidad | 1 | EVENTO | 221.900 |
| 15.33 | 15.33 | Taqueador de suspensión LH | Unidad | 1 | EVENTO | 81.200 |
| 15.34 | 15.34 | Taqueador de suspensión RH | Unidad | 1 | EVENTO | 81.200 |
| 15.35 | 15.35 | Tazas de ruedas | Unidad | 1 | EVENTO | 203.700 |
| 15.36 | 15.36 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 15.37 | 15.37 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 120.000 |
| **16** | **16** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de arranque** | | | | |
| 16.1 | 16.1 | Bendix de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 475.300 |
| 16.2 | 16.2 | Rotor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 474.600 |
| 16.3 | 16.3 | Inducido de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 642.600 |
| 16.4 | 16.4 | Jgo. de carbones | Unidad | 1 | EVENTO | 165.200 |
| 16.5 | 16.5 | Motor de arranque completo | Unidad | 1 | EVENTO | 1.684.200 |
| 16.6 | 16.6 | Automático de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 335.300 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.7 | Ruleman | Unidad | 1 | EVENTO | 150.500 |
| 16.8 | 16.8 | Ruleman de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 137.900 |
| 16.9 | 16.9 | Ruleman | Unidad | 1 | EVENTO | 221.200 |
| 16.10 | 16.10 | Ruleman | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 |
| 16.11 | 16.11 | Porta Carbón | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 16.12 | 16.12 | Bobina motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 684.600 |
| 16.13 | 16.13 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **17** | **17** | **Serv. de repar. y mant. de alternador** | | | | |
| 17.1 | 17.1 | Jgo. de regulador de voltaje y jgo. de diodos | Unidad | 1 | EVENTO | 662.900 |
| 17.2 | 17.2 | Rotor de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 964.600 |
| 17.3 | 17.3 | Estator de Alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 710.500 |
| 17.4 | 17.4 | Correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 290.500 |
| 17.5 | 17.5 | Rulemanes de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 290.500 |
| 17.6 | 17.6 | Polea de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 221.900 |
| 17.7 | 17.7 | Carcasa trasera de alternado | Unidad | 1 | EVENTO | 404.600 |
| 17.8 | 17.8 | Carcasa delantera de alternado | Unidad | 1 | EVENTO | 348.600 |
| 17.9 | 17.9 | Alternador completo | Unidad | 1 | EVENTO | 1.648.500 |
| 17.10 | 17.10 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **18** | **18** | **Serv. de repar. y mant. de partes eléctricas en general** | | | | |
| 18.1 | 18.1 | Foco de alta y baja | Unidad | 1 | EVENTO | 110.000 |
| 18.2 | 18.2 | Focos filamentos | Unidad | 1 | EVENTO | 17.500 |
| 18.3 | 18.3 | Focos de 1 filamento | Unidad | 1 | EVENTO | 10.500 |
| 18.4 | 18.4 | Focos busca huellas | Unidad | 1 | EVENTO | 60.900 |
| 18.5 | 18.5 | Foco de luz de techo | Unidad | 1 | EVENTO | 21.700 |
| 18.6 | 18.6 | Faro delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.500 |
| 18.7 | 18.7 | Faro trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 2.810.500 |
| 18.8 | 18.8 | Faritos de luz de chapa | Unidad | 1 | EVENTO | 276.500 |
| 18.9 | 18.9 | Faros busca huellas | Unidad | 1 | EVENTO | 265.300 |
| 18.10 | 18.10 | Conmutador de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 221.200 |
| 18.11 | 18.11 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 |
| 18.12 | 18.12 | Bulbo de neutro | Unidad | 1 | EVENTO | 80.500 |
| 18.13 | 18.13 | Faro auxiliar de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 150.500 |
| 18.14 | 18.14 | Tablero instrumental | Unidad | 1 | EVENTO | 3.586.100 |
| 18.15 | 18.15 | Comando central de lev. vid. LH | Unidad | 1 | EVENTO | 450.800 |
| 18.16 | 18.16 | Comando central de lev. vid. RH | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 | 18.17 | interruptor de lev. vid. tras. LH | Unidad | 1 | EVENTO | 151.200 |
| 18.18 | 18.18 | interruptor de lev. vid. tras. DH | Unidad | 1 | EVENTO | 151.200 |
| 18.19 | 18.19 | Interruptores de puerta | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 18.20 | 18.20 | Interruptor de estacionamiento | Unidad | 1 | EVENTO | 81.200 |
| 18.21 | 18.21 | interruptor de 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 172.900 |
| 18.22 | 18.22 | Interruptor de busca huellas | Unidad | 1 | EVENTO | 150.500 |
| 18.23 | 18.23 | Relay | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 |
| 18.24 | 18.24 | Encendedor | Unidad | 1 | EVENTO | 138.600 |
| 18.25 | 18.25 | Alarma cinturón | Unidad | 1 | EVENTO | 291.200 |
| 18.27 | 18.27 | Bocina | Unidad | 1 | EVENTO | 158.900 |
| 18.28 | 18.28 | Relay limpiaparabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 221.900 |
| 18.29 | 18.29 | Control apertura | Unidad | 1 | EVENTO | 507.500 |
| 18.30 | 18.30 | Unidad de control de apertura | Unidad | 1 | EVENTO | 864.500 |
| 18.31 | 18.31 | Unidad de control | Unidad | 1 | EVENTO | 7.794.500 |
| 18.32 | 18.32 | Sensor de baja incandescente | Unidad | 1 | EVENTO | 623.700 |
| 18.33 | 18.33 | Sensor de posición de lave | Unidad | 1 | EVENTO | 291.200 |
| 18.34 | 18.34 | Batería 90 amp. | Unidad | 1 | EVENTO | 920.000 |
| 18.35 | 18.35 | Bujías incandescentes | Unidad | 1 | EVENTO | 290.500 |
| 18.36 | 18.36 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 1.173.900 |
| 18.37 | 18.37 | Motor lanza agua | Unidad | 1 | EVENTO | 472.500 |
| 18.38 | 18.38 | Antena centro techo | Unidad | 1 | EVENTO | 360.500 |
| 18.39 | 18.39 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 110.000 |
| **19** | **19** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 19.1 | 19.1 | Pistones | Unidad | 1 | EVENTO | 1.624.000 |
| 19.2 | 19.2 | Jgo. de aros | Unidad | 1 | EVENTO | 941.500 |
| 19.3 | 19.3 | Juego de juntas | Unidad | 1 | EVENTO | 889.000 |
| 19.4 | 19.4 | casquillos de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 60.900 |
| 19.5 | 19.5 | Casquillos de bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 276.500 |
| 19.6 | 19.6 | Válvulas de admisión | Unidad | 1 | EVENTO | 48.300 |
| 19.7 | 19.7 | Válvulas de escape | Unidad | 1 | EVENTO | 95.900 |
| 19.8 | 19.8 | Junta tapa de cilindros | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 19.9 | 19.9 | Árbol de levas adm. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.392.300 |
| 19.10 | 19.10 | Cigüeñal | Unidad | 1 | EVENTO | 5.523.000 |

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 19.11 | Bielas | Unidad | 1 | EVENTO | 452.900 |
| 19.12 | 19.12 | Turbo | Unidad | 1 | EVENTO | 7.214.900 |
| 19.13 | 19.13 | Tapa de cilindros | Unidad | 1 | EVENTO | 10.423.000 |
| 19.14 | 19.14 | Árbol de levas de esc. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.413.300 |
| 19.15 | 19.15 | Junta de múltiple de adm. | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 19.16 | 19.16 | Junta de múltiple de ESC. | Unidad | 1 | EVENTO | 109.900 |
| 19.17 | 19.17 | Junta de frente de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 147.700 |
| 19.18 | 19.18 | Retén frente motor | Unidad | 1 | EVENTO | 55.300 |
| 19.19 | 19.19 | Retén de bancada tras. | Unidad | 1 | EVENTO | 58.100 |
| 19.20 | 19.20 | Resortes de válvulas | Unidad | 1 | EVENTO | 32.900 |
| 19.21 | 19.21 | Martilletes de val. | Unidad | 1 | EVENTO | 106.400 |
| 19.22 | 19.22 | Retén guía de val. | Unidad | 1 | EVENTO | 12.600 |
| 19.23 | 19.23 | Jgo. de engranajes del frente motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.253.000 |
| 19.24 | 19.24 | Cadena de distribución | Unidad | 1 | EVENTO | 335.300 |
| 19.25 | 19.25 | Lts. de aceite 15W40 | Litros | 1 | EVENTO | 46.800 |
| 19.26 | 19.26 | Filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 19.27 | 19.27 | Filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 104.000 |
| 19.28 | 19.28 | Filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 19.29 | 19.29 | 1 Tensor de cadena de distrib. | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 19.30 | 19.30 | Soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 414.400 |
| 19.31 | 19.31 | Soportes de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 500.500 |
| 19.32 | 19.32 | Trabajos de terceros (RECTIFICACIONES) | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 |
| 19.33 | 19.33 | Junta tapa balancín | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 19.34 | 19.34 | Guía de válvulas | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 19.35 | 19.35 | Bulbo de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 115.500 |
| 19.36 | 19.36 | Block motor | Unidad | 1 | EVENTO | 6.461.000 |
| 19.37 | 19.37 | Carter motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.230.600 |
| 19.38 | 19.38 | Guía cadena | Unidad | 1 | EVENTO | 241.500 |
| 19.39 | 19.39 | Leva cadena | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 19.40 | 19.40 | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 164.500 |
| 19.41 | 19.41 | Perno pistón | Unidad | 1 | EVENTO | 94.500 |
| 19.42 | 19.42 | Buje de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 52.500 |
| 19.43 | 19.43 | Seguro perno pistón | Unidad | 1 | EVENTO | 18.900 |
| 19.44 | 19.44 | Rotor cigüeñal | Unidad | 1 | EVENTO | 530.600 |
| 19.45 | 19.45 | Polea cigüeñal | Unidad | 1 | EVENTO | 1.386.700 |
| 19.46 | 19.46 | Múltiple de escape | Unidad | 1 | EVENTO | 1.561.000 |

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-250
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.47 | 19.47 | Múltiple de admisión | Unidad | 1 | EVENTO | 1.392.300 |
| 19.48 | 19.48 | Bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 1.196.300 |
| 19.49 | 19.49 | Depurador de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 368.900 |
| 19.50 | 19.50 | Tapa depurador | Unidad | 1 | EVENTO | 164.500 |
| 19.51 | 19.51 | Válvula de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 |
| 19.52 | 19.52 | Manguera depurador | Unidad | 1 | EVENTO | 265.300 |
| 19.53 | 19.53 | Ducto de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 291.200 |
| 19.54 | 19.54 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **20** | **20** | **Serv. de repar. y mant. de diferencial 4x4** | | | | |
| 20.1 | 20.1 | Lts. de aceite 80w90 | Unidad | 1 | EVENTO | 33.600 |
| 20.2 | 20.2 | Diferencial completo | Unidad | 1 | EVENTO | 6.153.000 |
| 20.3 | 20.3 | Corona y piñón de dif. 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.257.500 |
| 20.4 | 20.4 | Rulemanes de Corona | Unidad | 1 | EVENTO | 360.500 |
| 20.5 | 20.5 | Rulemanes de piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 299.600 |
| 20.6 | 20.6 | Rulemanes del túnel | Unidad | 1 | EVENTO | 431.200 |
| 20.7 | 20.7 | Retén de piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 80.500 |
| 20.8 | 20.8 | Tuerca de piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 47.600 |
| 20.9 | 20.9 | Arandela diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 8.400 |
| 20.10 | 20.10 | Retenes del túnel del dif. | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 |
| 20.11 | 20.11 | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | 1 | EVENTO | 172.900 |
| 20.12 | 20.12 | Tulipas de homoc. lado caja | Unidad | 1 | EVENTO | 1.392.300 |
| 20.13 | 20.13 | Tulipas de homoc. lado rueda | Unidad | 1 | EVENTO | 1.392.300 |
| 20.14 | 20.14 | Bujes del soporte del túnel de dif. | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 20.15 | 20.15 | Homocinética del. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.617.700 |
| 20.16 | 20.16 | Retén de homocinética | Unidad | 1 | EVENTO | 62.300 |
| 20.17 | 20.17 | Ruleman eje homocinética | Unidad | 1 | EVENTO | 287.000 |
| 20.18 | 20.18 | Rodillo eje túnel | Unidad | 1 | EVENTO | 95.900 |
| 20.19 | 20.19 | Encastre de 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 20.20 | 20.20 | Deslizante de 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 20.21 | 20.21 | Eje | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 20.22 | 20.22 | Actuador de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 20.23 | 20.23 | Acople | Unidad | 1 | EVENTO | 4.550.000 |
| 20.24 | 20.24 | Espaciador | Unidad | 1 | EVENTO | 18.200 |
| 20.25 | 20.25 | Perno diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 20.26 | 20.26 | Planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 570.500 |

*Lic. Francisco Riveros S*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.27 | 20.27 | Engranaje satélite | Unidad | 1 | EVENTO | 298.900 |
| 20.28 | 20.28 | Caja diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 11.018.700 |
| 20.29 | 20.29 | Mano de obra p/hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **21** | **21** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 21.1 | 21.1 | Cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 3.750.600 |
| 21.2 | 21.2 | Precap | Unidad | 1 | EVENTO | 124.600 |
| 21.3 | 21.3 | Guardapolvo | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 21.4 | 21.4 | Muñequín | Unidad | 1 | EVENTO | 116.900 |
| 21.5 | 21.5 | Esparragos de rueda | Unidad | 1 | EVENTO | 26.600 |
| 21.6 | 21.6 | Tuercas de rueda | Unidad | 1 | EVENTO | 29.400 |
| 21.7 | 21.7 | Llantas | Unidad | 1 | EVENTO | 1.648.500 |
| 21.8 | 21.8 | Cubiertas | Unidad | 1 | EVENTO | 623.000 |
| 21.9 | 21.9 | Bomba D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 1.390.900 |
| 21.10 | 21.10 | Columna de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 1.041.600 |
| 21.11 | 21.11 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 21.12 | 21.12 | Eje de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 504.000 |
| 21.13 | 21.13 | Tanque de fluido D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 290.500 |
| 21.14 | 21.14 | Manguera D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 164.500 |
| 21.15 | 21.15 | Manguera de retorno D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 291.200 |
| 21.16 | 21.16 | Manguera de D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 474.600 |
| 21.17 | 21.17 | Jgo. de rep retenes bomba D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 |
| 21.18 | 21.18 | Jgo. de rep. cartuchos bomba D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 21.19 | 21.19 | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 21.20 | 21.20 | Alineación y balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 21.21 | 21.21 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **22** | **22** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 22.1 | 22.1 | Radiador de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 1.365.000 |
| 22.2 | 22.2 | Bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 |
| 22.3 | 22.3 | Ventilador de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 1.139.600 |
| 22.4 | 22.4 | Termostato | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 |
| 22.5 | 22.5 | Junta de termostato | Unidad | 1 | EVENTO | 18.900 |
| 22.6 | 22.6 | Manguera de radiador inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 108.500 |
| 22.7 | 22.7 | Manguera de radiador superior | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 |
| 22.8 | 22.8 | Juego de mangueras de calefaccion | Unidad | 1 | EVENTO | 2.978.500 |
| 22.9 | 22.9 | Condensador de AA.CC. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.277.500 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 22.10 | Evaporador de AA.CC. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.127.700 |
| 22.11 | 22.11 | Válvula expansora | Unidad | 1 | EVENTO | 568.400 |
| 22.12 | 22.12 | Filtro recibidor de AA.CC. | Unidad | 1 | EVENTO | 427.700 |
| 22.13 | 22.13 | Gas refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 22.14 | 22.14 | Agua refrigerante c/ aditivo | Unidad | 1 | EVENTO | 35.000 |
| 22.15 | 22.15 | Compresor de AA.CC. | Unidad | 1 | EVENTO | 4.186.000 |
| 22.16 | 22.16 | Polea de compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 419.300 |
| 22.17 | 22.17 | Embrague de compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 341.600 |
| 22.18 | 22.18 | Caño de compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 892.500 |
| 22.19 | 22.19 | Guía ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 288.400 |
| 22.20 | 22.20 | Tapa radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 39.900 |
| 22.21 | 22.21 | Goma soporte radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 |
| 22.22 | 22.22 | Protector | Unidad | 1 | EVENTO | 249.900 |
| 22.23 | 22.23 | Tanque aux radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 272.300 |
| 22.24 | 22.24 | Enfriador de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 1.511.300 |
| 22.25 | 22.25 | Enfriador de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 1.278.900 |
| 22.26 | 22.26 | Correa A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 277.900 |
| 22.27 | 22.27 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 1.485.400 |
| 22.28 | 22.28 | Manguera A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 1.391.600 |
| 22.29 | 22.29 | Comando A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 1.104.600 |
| 22.30 | 22.30 | Motor ventilador A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 989.100 |
| 22.31 | 22.31 | Filtro habitáculo A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 165.900 |
| 22.32 | 22.32 | Núcleo evaporador A/A | Unidad | 1 | EVENTO | 1.127.700 |
| 22.33 | 22.33 | Motor ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 627.900 |
| 22.34 | 22.34 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **23** | **23** | **Servicio mantenim. o reparac. de interior de cabina** | | | | |
| 23.1 | 23.1 | Mecanismo de lev. vid. delantero der. | Unidad | 1 | EVENTO | 640.500 |
| 23.2 | 23.2 | Mecanismo de lev. vid. delantero izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 640.500 |
| 23.3 | 23.3 | Mecanismo de lev. vid. trasero izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 615.300 |
| 23.4 | 23.4 | Mecanismo de lev. vid. trasero der. | Unidad | 1 | EVENTO | 615.300 |
| 23.5 | 23.5 | Tapiz de puerta delantera izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.663.900 |
| 23.6 | 23.6 | Tapiz de puerta delantera der | Unidad | 1 | EVENTO | 1.663.900 |

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.7 | Tapiz de puerta trasera izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.329.300 |
| 23.8 | 23.8 | Tapiz de puerta trasera der. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.329.300 |
| 23.9 | 23.9 | Cerradura de puerta delantera izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 368.900 |
| 23.10 | 23.10 | Cerradura de puerta delantera der. | Unidad | 1 | EVENTO | 368.900 |
| 23.11 | 23.11 | Cerradura de puerta trasera izq. | Unidad | 1 | EVENTO | 288.400 |
| 23.12 | 23.12 | Cerradura de puerta trasera der. | Unidad | 1 | EVENTO | 288.400 |
| 23.13 | 23.13 | Jdo. de guía de asiento de cond. | Unidad | 1 | EVENTO | 2.194.500 |
| 23.14 | 23.14 | Guía de asiento de acompañante | Unidad | 1 | EVENTO | 2.194.500 |
| 23.15 | 23.15 | Limpieza integral de tapizado | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 23.16 | 23.16 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **24** | **24** | **Serv. de repar. y mant. de transmisión** | | | | |
| 24.1 | 24.1 | Jgo. de anillos sincronizados | Unidad | 1 | EVENTO | 2.029.300 |
| 24.2 | 24.2 | Jgo. de rulemanes | Unidad | 1 | EVENTO | 2.208.500 |
| 24.3 | 24.3 | Jgo de rodillos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.470.000 |
| 24.4 | 24.4 | Desplazable de 1ra y 2da | Unidad | 1 | EVENTO | 1.329.300 |
| 24.5 | 24.5 | Desplazable de 3ra y 4ta | Unidad | 1 | EVENTO | 1.407.700 |
| 24.6 | 24.6 | Desplazable de 5ta y M. Atrás | Unidad | 1 | EVENTO | 1.368.500 |
| 24.7 | 24.7 | Eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 1.127.700 |
| 24.8 | 24.8 | Eje principal | Unidad | 1 | EVENTO | 1.649.900 |
| 24.9 | 24.9 | Engranaje de 1ra | Unidad | 1 | EVENTO | 690.900 |
| 24.10 | 24.10 | Engranaje de 2ra | Unidad | 1 | EVENTO | 1.251.600 |
| 24.11 | 24.11 | Engranaje de 3ra | Unidad | 1 | EVENTO | 1.386.700 |
| 24.12 | 24.12 | Engranaje de 5ta | Unidad | 1 | EVENTO | 1.407.000 |
| 24.13 | 24.13 | Cuádruple | Unidad | 1 | EVENTO | 1.789.900 |
| 24.14 | 24.14 | Retén cola | Unidad | 1 | EVENTO | 62.300 |
| 24.15 | 24.15 | Retén de frente caja | Unidad | 1 | EVENTO | 64.400 |
| 24.16 | 24.16 | Lts de aceite 75w90 | Litros | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 24.17 | 24.17 | Placa intermedia | Unidad | 1 | EVENTO | 217.700 |
| 24.18 | 24.18 | Jgo. de juntas de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 959.000 |
| 24.19 | 24.19 | Engranaje marcha atrás | Unidad | 1 | EVENTO | 987.700 |
| 24.20 | 24.20 | Sincronizador | Unidad | 1 | EVENTO | 2.023.000 |
| 24.21 | 24.21 | Engranaje | Unidad | 1 | EVENTO | 1.251.600 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.22 | 24.22 | Caja selectora de cambios | Unidad | 1 | EVENTO | 2.208.500 |
| 24.23 | 24.23 | Palanca de cambios | Unidad | 1 | EVENTO | 777.700 |
| 24.24 | 24.24 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **25** | **25** | **Serv. de repar. y mant. de embrague** | | | | |
| 25.1 | 25.1 | Plato de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 2.419.200 |
| 25.2 | 25.2 | Disco | Unidad | 1 | EVENTO | 2.419.200 |
| 25.3 | 25.3 | Cojinete de empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 476.700 |
| 25.4 | 25.4 | Horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 689.500 |
| 25.5 | 25.5 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 25.6 | 25.6 | Ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 102.900 |
| 25.7 | 25.7 | Volante de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 9.975.000 |
| 25.8 | 25.8 | Tornillos de volante | Unidad | 1 | EVENTO | 33.600 |
| 25.9 | 25.9 | Corona volante | Unidad | 1 | EVENTO | 893.900 |
| 25.10 | 25.10 | Bulbo de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 188.300 |
| 25.11 | 25.11 | Goma pedal de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 55.300 |
| 25.12 | 25.12 | Flexible de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 241.500 |
| 25.13 | 25.13 | Bomba aux de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 340.900 |
| 25.14 | 25.14 | Jgo. rep. bomba aux de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 25.15 | 25.15 | Bomba central de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 551.600 |
| 25.16 | 25.16 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| 26 | 26 | **Serv. de repar. y mant. de diferencial trasero** | | | | |
| 26.1 | 26.1 | Diferencial completo | Unidad | 1 | EVENTO | 14.170.800 |
| 26.2 | 26.2 | Jgo de piñón y corona | Unidad | 1 | EVENTO | 3.725.400 |
| 26.3 | 26.3 | Rulemanes de corona | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 |
| 26.4 | 26.4 | Ruleman de piñón grande | Unidad | 1 | EVENTO | 438.900 |
| 26.5 | 26.5 | Ruleman de piñón chico | Unidad | 1 | EVENTO | 292.600 |
| 26.6 | 26.6 | Retén piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 |
| 26.7 | 26.7 | Espaciador | Unidad | 1 | EVENTO | 60.900 |
| 26.8 | 26.8 | Tuerca de piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 53.900 |
| 26.9 | 26.9 | Eje palier trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 26.10 | 26.10 | retén palier | Unidad | 1 | EVENTO | 80.500 |
| 26.11 | 26.11 | Ruleman palier | Unidad | 1 | EVENTO | 403.900 |
| 26.12 | 26.12 | Retentor | Unidad | 1 | EVENTO | 217.700 |
| 26.13 | 26.13 | Reten túnel trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 60.900 |
| 26.14 | 26.14 | ollita diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 6.501.600 |

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 26.15 | Satélites | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 |
| 26.16 | 26.16 | Disco fricción | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 26.17 | 26.17 | Plato fricción | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 26.18 | 26.18 | Planetarios | Unidad | 1 | EVENTO | 497.700 |
| 26.19 | 26.19 | Lts de aceite 80w90 | Litros | 1 | EVENTO | 33.600 |
| 26.20 | 26.20 | Aro de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 147.700 |
| 26.21 | 26.21 | Cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 263.900 |
| 26.22 | 26.22 | Acople | Unidad | 1 | EVENTO | 8.663.900 |
| 26.23 | 26.23 | Mano de obra por hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **27** | **27** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de suspensión** | | | | |
| 27.1 | 27.1 | Amortiguadores traseros | Unidad | 1 | EVENTO | 730.000 |
| 27.2 | 27.2 | Bujes de elásticos | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 27.3 | 27.3 | Grilletes de elásticos | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 27.4 | 27.4 | Trabajos de terceros Rep. de elásticos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 |
| 27.5 | 27.5 | Traqueador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 202.300 |
| 27.6 | 27.6 | Perno elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 27.7 | 27.7 | Buje amortiguador | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 27.8 | 27.8 | Buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 27.9 | 27.9 | Goma cabina | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 27.10 | 27.10 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | 1 | EVENTO | 613.900 |
| 27.11 | 27.11 | Mano de obre p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 150.000 |
| **28** | **28** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de 4x4** | | | | |
| 28.1 | 28.1 | Caja de transferencia completa | Unidad | 1 | EVENTO | 10.946.700 |
| 28.2 | 28.2 | Actuador 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.180.500 |
| 28.3 | 28.3 | Modulo 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.531.600 |
| 28.4 | 28.4 | Comando 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.329.300 |
| 28.5 | 28.5 | Cardan completo | Unidad | 1 | EVENTO | 4.279.100 |
| 28.6 | 28.6 | Crucetas de cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 28.7 | 28.7 | Centralizador de cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 863.100 |
| 28.8 | 28.8 | Cardan delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 1.386.000 |
| 28.9 | 28.9 | Crucetas de cardan 4x4 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.086.000 |
| 28.10 | 28.10 | Brida de cardan tras. lado diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 2.205.000 |
| 28.11 | 28.11 | Brida de cardan del. lado caja | Unidad | 1 | EVENTO | 613.900 |
| 28.12 | 28.12 | Interruptor inhibidor | Unidad | 1 | EVENTO | 621.600 |
| 28.13 | 28.13 | Caja de transferencia | Unidad | 1 | EVENTO | 10.946.700 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.14 | 28.14 | Bomba de transferencia | Unidad | 1 | EVENTO | 1.386.000 |
| 28.15 | 28.15 | Cadena de transferencia | Unidad | 1 | EVENTO | 1.645.000 |
| 28.16 | 28.16 | Brida | Unidad | 1 | EVENTO | 629.300 |
| 28.17 | 28.17 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **29** | **29** | **Servicios de reparación y mantenimiento de sistema de combustible** | | | | |
| 29.1 | 29.1 | Sensor de masa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 959.000 |
| 29.2 | 29.2 | Conjunto de aceleración | Unidad | 1 | EVENTO | 629.300 |
| 29.3 | 29.3 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | 1 | EVENTO | 1.215.200 |
| 29.4 | 29.4 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 7.963.200 |
| 29.5 | 29.5 | Inyectores | Unidad | 1 | EVENTO | 3.490.900 |
| 29.6 | 29.6 | Selenoide alimentadora | Unidad | 1 | EVENTO | 2.086.000 |
| 29.7 | 29.7 | Sensor posición de cigueñal | Unidad | 1 | EVENTO | 403.900 |
| 29.8 | 29.8 | Sensor posición de árbol de levas | Unidad | 1 | EVENTO | 451.500 |
| 29.9 | 29.9 | Sensor de flujo de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 206.500 |
| 29.10 | 29.10 | Sensor de acelerador | Unidad | 1 | EVENTO | 613.900 |
| 29.11 | 29.11 | Jgo. de caños sist. de admisión turbo/int | Unidad | 1 | EVENTO | 2.415.000 |
| 29.12 | 29.12 | Base de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 543.900 |
| 29.13 | 29.13 | Sensor de presión common rall | Unidad | 1 | EVENTO | 2.083.900 |
| 29.14 | 29.14 | Limitador de presión common rall | Unidad | 1 | EVENTO | 2.205.000 |
| 29.15 | 29.15 | Juego de caños de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 2.573.900 |
| 29.16 | 29.16 | Flotador de tanque | Unidad | 1 | EVENTO | 886.200 |
| 29.17 | 29.17 | Filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 345.000 |
| 29.18 | 29.18 | Pedal de acelerador | Unidad | 1 | EVENTO | 865.900 |
| 29.19 | 29.19 | Sensor para velocímetro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.018.500 |
| 29.20 | 29.20 | Sensor de temperatura de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 1.111.600 |
| 29.21 | 29.21 | Sensor presión combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 2.083.900 |
| 29.22 | 29.22 | Turbo common rail | Unidad | 1 | EVENTO | 2.964.500 |
| 29.23 | 29.23 | Arandela de pico inyector | Unidad | 1 | EVENTO | 46.900 |

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.24 | 29.24 | Anillo inyector | Unidad | 1 | EVENTO | 46.900 |
| 29.25 | 29.25 | Sensor filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 130.900 |
| 29.26 | 29.26 | Interruptor presión combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 2.083.900 |
| 29.27 | 29.27 | Conjunto soporte filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 1.327.900 |
| 29.28 | 29.28 | Tanque de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 2.021.600 |
| 29.29 | 29.29 | Tapa tanque de comb. | Unidad | 1 | EVENTO | 444.500 |
| 29.30 | 29.30 | Protector del tanque | Unidad | 1 | EVENTO | 629.300 |
| 29.31 | 29.31 | Tubo de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 1.663.900 |
| 29.32 | 29.32 | Válvula de retención de comb. | Unidad | 1 | EVENTO | 1.491.000 |
| 29.33 | 29.33 | Conjunto de aceleración | Unidad | 1 | EVENTO | 1.671.600 |
| 29.34 | 29.34 | Válvula EGR | Unidad | 1 | EVENTO | 2.790.900 |
| 29.35 | 29.35 | Válvula EVRV | Unidad | 1 | EVENTO | 2.964.500 |
| 29.36 | 29.36 | Mano de obra p/ hora | Hora | 1 | EVENTO | 91.000 |
| **30** | **30** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 30.1 | 30.1 | Alineación | Unidad | 1 | EVENTO | 170.000 |
| 30.2 | 30.2 | Balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 170.000 |
| **PRECIO TOTAL:** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***Monto mínimo*** | ***Gs. 80.000.000*** |
| ***Monto máximo*** | ***Gs. 160.000.000*** |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones)** y el monto máximo es de **Gs. 160.000.000 (guaraníes ciento sesenta millones).** -------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes/Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de suscripción del mismo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. ----------

*Lic. Francisco Riveros S*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

Los bienes y servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del: Dpto. de Transporte del Consejo de la Magistratura. ----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato. ----------

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los trece días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve. ----------

**Por la contratante: ……**

**ABG. ROBERTO EUDES GONZÁLEZ SEGOVIA**
**Presidente**
**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ESCUELA JUDICIAL**

**Por el proveedor: ……**

**LIC. FRANCISCO SOLANO RIVEROS SPERATTI**
**Presidente**
**TALLER INTEGRAL S.A.**

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722