**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.636.502, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5044, de fecha 22 de marzo del 2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CLINICARF de Ramón Fretes Fretes, con RUC N° 1340840-2, domiciliada en Manorá esquina Ceferino Ruiz, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, teléfono N° (021) 968.328 / 535.547 (0981) 411700, dirección de correo electrónico: clinicarf2017.taller@gmail.com, representada para este acto por el Señor RAMON FRETES FRETES, con Cédula de Identidad N° 1.340.840, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la FTC" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la provisión de servicios, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: (No Aplica.)

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 403247

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 45/2021, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1059.

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

**LOTE 1 CAMIONETAS ISUZU D-MAX 4x2 - 4X4 Doble Cabina Diesel, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000.**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 292.891 | 292.891 |
| 2 | Discos de Frenos delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 643.066 | 643.066 |
| 3 | Juego de reparación de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 198.858 | 198.858 |
| 4 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 242.993 | 242.993 |
| 5 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 238.058 | 238.058 |
| 6 | Tambores de Freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 614.483 | 614.483 |
| 7 | Cabos de frenos de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 250.903 | 250.903 |
| 8 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 579.576 | 579.576 |
| 9 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 18.001 | 18.001 |
| 10 | Caños flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 114.753 | 114.753 |
| 11 | Seguros de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 35.490 | 35.490 |
| 12 | Rectificación de discos de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 40.903 | 40.903 |
| 13 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | EVENTO | 1 | 62.253 | 62.253 |
| 14 | Resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 76.708 | 76.708 |
| 15 | Leva de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 75.670 | 75.670 |
| 16 | Perno de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 70.758 | 70.758 |
| 17 | Pistón de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 133.723 | 133.723 |
| 18 | Perno de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 92.190 | 92.190 |
| 19 | Servo Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 821.433 | 821.433 |
| 20 | Modulo hidráulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.166.566 | 1.166.566 |
| 21 | Amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | 406.875 | 406.875 |
| 22 | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | 314.125 | 314.125 |
| 23 | Rotulas superiores | Unidad | EVENTO | 1 | 287.058 | 287.058 |
| 24 | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 85.493 | 85.493 |
| 25 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | EVENTO | 1 | 86.660 | 86.660 |
| 26 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | EVENTO | 1 | 649.891 | 649.891 |
| 27 | Buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | 74.223 | 74.223 |
| 28 | Bieleta Estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 104.160 | 104.160 |
| 29 | Barra estabilizadora del. | Unidad | EVENTO | 1 | 169.260 | 169.260 |
| 30 | Barra de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 711.900 | 711.900 |
| 31 | Barra de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 711.900 | 711.900 |
| 32 | Rodillo de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 148.820 | 148.820 |
| 33 | Reten de aceite punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 99.703 | 99.703 |
| 34 | Maza rueda delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 721.700 | 721.700 |
| 35 | Rulemán de maza delantera int | Unidad | EVENTO | 1 | 141.266 | 141.266 |
| 36 | Rulemán de maza delantera ext | Unidad | EVENTO | 1 | 138.600 | 138.600 |
| 37 | Reten de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 96.203 | 96.203 |
| 38 | Tuerca de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 37.053 | 37.053 |
| 39 | Arandela de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 28.956 | 28.956 |
| 40 | Perno Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 68.086 | 68.086 |
| 41 | Taqueador de suspensión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 102.806 | 102.806 |
| 42 | Taqueador de suspensión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 102.806 | 102.806 |
| 43 | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 321.475 | 321.475 |
| 44 | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 274.458 | 274.458 |
| 45 | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 313.810 | 313.810 |
| 46 | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | 129.360 | 129.360 |
| 47 | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | 919.866 | 919.866 |
| 48 | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 252.560 | 252.560 |
| 49 | Rulemán de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 81.223 | 81.223 |
| 50 | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 111.370 | 111.370 |
| 51 | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 261.543 | 261.543 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | 322.758 | 322.758 |
| 53 | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 290.441 | 290.441 |
| 54 | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 304.360 | 304.360 |
| 55 | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 123.713 | 123.713 |
| 56 | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 55.930 | 55.930 |
| 57 | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 140.023 | 140.023 |
| 58 | Rebobinado de campo | Unidad | EVENTO | 1 | 183.260 | 183.260 |
| 59 | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 741.853 | 741.853 |
| 60 | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | 38.336 | 38.336 |
| 61 | Focos de 2 filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | 21.303 | 21.303 |
| 62 | Focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | 14.396 | 14.396 |
| 63 | Focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 27.043 | 27.043 |
| 64 | Foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 14.396 | 14.396 |
| 65 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 352.233 | 352.233 |
| 66 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 233.653 | 233.653 |
| 67 | Faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | 139.825 | 139.825 |
| 68 | Faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 350.058 | 350.058 |
| 69 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 134.703 | 134.703 |
| 70 | Faro auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 206.441 | 206.441 |
| 71 | Comando central de lev vid LH | Unidad | EVENTO | 1 | 409.010 | 409.010 |
| 72 | Comando central de lev vid RH | Unidad | EVENTO | 1 | 409.010 | 409.010 |
| 73 | Interruptor de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 247.006 | 247.006 |
| 74 | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | 93.391 | 93.391 |
| 75 | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | 1.947.933 | 1.947.933 |
| 76 | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 139.825 | 139.825 |
| 77 | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 99.703 | 99.703 |
| 78 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 99.586 | 99.586 |
| 79 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 435.260 | 435.260 |
| 80 | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.016.925 | 1.016.925 |
| 81 | Juego. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 711.421 | 711.421 |
| 82 | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 654.208 | 654.208 |
| 83 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 610.621 | 610.621 |
| 84 | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 342.615 | 342.615 |
| 85 | Caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 377.393 | 377.393 |
| 86 | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 222.191 | 222.191 |
| 87 | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 232.458 | 232.458 |
| 88 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 280.093 | 280.093 |
| 89 | Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.102.333 | 2.102.333 |
| 90 | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | 487.153 | 487.153 |
| 91 | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.831.866 | 2.831.866 |
| 92 | Reparación de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.011.466 | 1.011.466 |
| 93 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 3.156.520 | 3.156.520 |
| 94 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 90.895 | 90.895 |
| 95 | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 141.026 | 141.026 |
| 96 | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 676.491 | 676.491 |
| 97 | Martilletes de Válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 261.508 | 261.508 |
| 98 | Reten guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 119.875 | 119.875 |
| 99 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 683.060 | 683.060 |
| 100 | Cadena de Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 584.900 | 584.900 |
| 101 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 112.099 | 112.099 |
| 102 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 113.222 | 113.222 |
| 103 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 122.346 | 122.346 |
| 104 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 26.075 | 26.075 |
| 105 | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | 409.908 | 409.908 |
| 106 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 314.825 | 314.825 |
| 107 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 319.240 | 319.240 |
| 108 | Trabajos de Terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 987.233 | 987.233 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Junta tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 116.223 | 116.223 |
| 110 | Guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 112.991 | 112.991 |
| 111 | Bulbo de aceite 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 103.086 | 103.086 |
| 112 | Block motor 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.449.266 | 2.449.266 |
| 113 | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | 650.591 | 650.591 |
| 114 | Guía cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 218.143 | 218.143 |
| 115 | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 649.100 | 649.100 |
| 116 | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 90.276 | 90.276 |
| 117 | Perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 96.541 | 96.541 |
| 118 | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 101.395 | 101.395 |
| 119 | Seguro perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 112.840 | 112.840 |
| 120 | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 300.860 | 300.860 |
| 121 | Polea cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 584.186 | 584.186 |
| 122 | Caño flexible de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 299.740 | 299.740 |
| 123 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 690.853 | 690.853 |
| 124 | Depurador de aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 528.791 | 528.791 |
| 125 | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 194.775 | 194.775 |
| 126 | Válvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 174.825 | 174.825 |
| 127 | Manguera depuradora | Unidad | EVENTO | 1 | 231.956 | 231.956 |
| 128 | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 154.875 | 154.875 |
| 129 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.475.200 | 3.475.200 |
| 130 | Corona y Piñón de Dif. 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.326.133 | 1.326.133 |
| 131 | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 269.593 | 269.593 |
| 132 | Rulemanes de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 269.593 | 269.593 |
| 133 | Rulemanes del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 263.270 | 263.270 |
| 134 | Reten de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 110.390 | 110.390 |
| 135 | Tuerca de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 44.636 | 44.636 |
| 136 | arandela diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 30.146 | 30.146 |
| 137 | Retenes del Túnel del dif. | Unidad | EVENTO | 1 | 97.743 | 97.743 |
| 138 | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | EVENTO | 1 | 161.420 | 161.420 |
| 139 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | EVENTO | 1 | 131.433 | 131.541 |
| 140 | Homocinética del | Unidad | EVENTO | 1 | 574.793 | 574.793 |
| 141 | Reten de homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 134.703 | 134.703 |
| 142 | Rulemán eje homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 147.433 | 147.433 |
| 143 | rodillo eje tunel | Unidad | EVENTO | 1 | 153.790 | 153.790 |
| 144 | Encastre de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 420.280 | 420.280 |
| 145 | deslizante de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.341 | 498.341 |
| 146 | Actuador de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 790.008 | 790.008 |
| 147 | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 128.158 | 128.158 |
| 148 | Perno diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 93.041 | 93.041 |
| 149 | Planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 484.575 | 484.575 |
| 150 | engranaje satélite | Unidad | EVENTO | 1 | 367.826 | 367.826 |
| 151 | Caja diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 938.320 | 938.320 |
| 152 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 29.691 | 29.691 |
| 153 | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 4.097.158 | 4.097.158 |
| 154 | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | 197.353 | 197.353 |
| 155 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 156 | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | 176.890 | 176.890 |
| 157 | Prisionero de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 36.720 | 36.720 |
| 158 | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 31.126 | 31.126 |
| 159 | Bomba Dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.322.393 | 1.322.393 |
| 160 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 27.358 | 27.358 |
| 161 | Columna de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 443.158 | 443.158 |
| 162 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 272.790 | 272.790 |
| 163 | Eje de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 351.341 | 351.341 |
| 164 | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 174.825 | 174.825 |
| 165 | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 103.086 | 103.086 |

CLINICARE
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 86.076 | 86.076 |
| 167 | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 79.753 | 79.753 |
| 168 | Alineación y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 53.060 | 53.060 |
| 169 | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 2.810.966 | 2.810.966 |
| 170 | Radiador de intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | 1.321.253 | 1.321.253 |
| 171 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 738.476 | 738.476 |
| 172 | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 241.441 | 241.441 |
| 173 | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 131.541 | 131.541 |
| 174 | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 95.561 | 95.561 |
| 175 | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 95.561 | 95.561 |
| 176 | Juego de mangueras de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 135.193 | 135.193 |
| 177 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 796.460 | 796.460 |
| 178 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 812.233 | 812.233 |
| 179 | Válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 322.175 | 322.175 |
| 180 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 266.093 | 266.093 |
| 181 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | 198.916 | 198.916 |
| 182 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | 73.336 | 73.336 |
| 183 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 1.951.866 | 1.951.866 |
| 184 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 216.566 | 216.566 |
| 185 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 161.300 | 161.300 |
| 186 | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 146.370 | 146.370 |
| 187 | Guía ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 68.086 | 68.086 |
| 188 | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 44.170 | 44.170 |
| 189 | Protector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 173.623 | 173.623 |
| 190 | Tanque aux radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 133.408 | 133.408 |
| 191 | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 307.900 | 307.900 |
| 192 | Correa A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 90.895 | 90.895 |
| 193 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 177.275 | 177.275 |
| 194 | Manguera A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 127.586 | 127.586 |
| 195 | Comando A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 438.620 | 438.620 |
| 196 | Motor ventilador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 902.825 | 902.825 |
| 197 | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 672.186 | 672.186 |
| 198 | Mecanismos de levanta vidrio delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 481.425 | 481.425 |
| 199 | Mecanismos de levanta vidrio trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 398.008 | 398.008 |
| 200 | Cerradura de pta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 222.203 | 222.203 |
| 201 | Cerradura de pta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 198.870 | 198.870 |
| 202 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 511.875 | 511.875 |
| 203 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 605.826 | 605.826 |
| 204 | Jgo de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 621.658 | 621.658 |
| 205 | Jgo. De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | 463.925 | 463.925 |
| 206 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 507.803 | 507.803 |
| 207 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 430.803 | 430.803 |
| 208 | Desplazable de 5ta y M. atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 419.253 | 419.253 |
| 209 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 728.233 | 728.233 |
| 210 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 753.900 | 753.900 |
| 211 | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 590.508 | 590.508 |
| 212 | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 604.508 | 604.508 |
| 213 | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 610.925 | 610.925 |
| 214 | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 636.591 | 636.591 |
| 215 | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 829.133 | 829.133 |
| 216 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 98.723 | 98.723 |
| 217 | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | 106.306 | 106.306 |
| 218 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.275 | 30.275 |
| 219 | Jgo de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 111.370 | 111.370 |
| 220 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 590.391 | 590.391 |
| 221 | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | 262.593 | 262.593 |
| 222 | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | 539.758 | 539.758 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

PARAGUAY
COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 1.328.666 | 1.328.666 |
| 224 | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 941.675 | 941.675 |
| 225 | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | 743.400 | 743.400 |
| 226 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 671.160 | 671.160 |
| 227 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 339.523 | 339.523 |
| 228 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 103.086 | 103.086 |
| 229 | Rulemán Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 112.758 | 112.758 |
| 230 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 61.425 | 61.425 |
| 231 | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.371.333 | 1.371.333 |
| 232 | Rectificación de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 303.170 | 303.170 |
| 233 | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 56.420 | 56.420 |
| 234 | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 122.243 | 122.243 |
| 235 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 277.608 | 277.608 |
| 236 | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 325.406 | 325.406 |
| 237 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.692.333 | 3.692.333 |
| 238 | Jgo. De piñón y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| 239 | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 260.108 | 260.108 |
| 240 | Rulemán de piñón grande | Unidad | EVENTO | 1 | 269.593 | 269.593 |
| 241 | Rulemán de piñón chico | Unidad | EVENTO | 1 | 256.946 | 256.946 |
| 242 | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 98.723 | 98.723 |
| 243 | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 79.753 | 79.753 |
| 244 | eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 954.310 | 954.310 |
| 245 | reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 106.306 | 106.306 |
| 246 | Rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 235.176 | 235.176 |
| 247 | Seguro rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 194.390 | 194.390 |
| 248 | Reten túnel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 98.723 | 98.723 |
| 249 | ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 1.133.566 | 1.133.566 |
| 250 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 325.208 | 325.208 |
| 251 | Grilletes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 117.693 | 117.693 |
| 252 | Curva elástica | Unidad | EVENTO | 1 | 100.193 | 100.193 |
| 253 | Centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 78.061 | 78.061 |
| 254 | Hoja elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 161.525 | 161.525 |
| 255 | Reparación de elásticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 179.025 | 179.025 |
| 256 | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 397.320 | 397.320 |
| 257 | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 94.089 | 94.089 |
| 258 | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 83.743 | 83.743 |
| 259 | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 44.426 | 44.426 |
| 260 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 226.391 | 226.391 |
| 261 | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.895.666 | 4.895.666 |
| 262 | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 976.091 | 976.091 |
| 263 | Modulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 940.741 | 940.741 |
| 264 | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | EVENTO | 1 | 726.425 | 726.425 |
| 265 | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 142.986 | 142.986 |
| 266 | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 306.658 | 306.658 |
| 267 | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.168.591 | 1.168.591 |
| 268 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.340 | 130.340 |
| 269 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 493.091 | 493.091 |
| 270 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 207.608 | 207.608 |
| 271 | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.038.076 | 1.038.076 |
| 272 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.588.416 | 1.588.416 |
| 273 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.310.791 | 6.310.791 |
| 274 | Pico inyector electrónico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.923.600 | 1.923.600 |
| 275 | Solenoide alimentador | Unidad | EVENTO | 1 | 435.240 | 435.240 |
| 276 | Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 430.675 | 430.675 |
| 277 | Sensor posición de Árbol de Levas 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 447.358 | 447.358 |
| 278 | Caudalímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 875.799 | 875.799 |
| 279 | Rail de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 863.660 | 863.660 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 394.158 | 394.158 |
| 281 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 257.075 | 257.075 |
| 282 | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 1.338.506 | 1.338.506 |
| 283 | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 223.125 | 223.125 |
| 284 | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 186.456 | 186.456 |
| 285 | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 364.758 | 364.758 |
| 286 | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 425.926 | 425.926 |
| 287 | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 443.660 | 443.660 |
| 288 | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 62.953 | 62.953 |
| 289 | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 139.825 | 139.825 |
| 290 | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.110.060 | 1.110.060 |
| 291 | Reten de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 68.086 | 68.086 |
| 292 | Tapa tanque de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 128.543 | 128.543 |
| 293 | Conjunto aceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 688.900 | 688.900 |
| 294 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 143.675 | 143.675 |
| 295 | Envolvente de Para golpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 514.056 | 514.056 |
| 296 | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 542.325 | 542.325 |
| 297 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 539.560 | 539.560 |
| 298 | Guardabarros Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 437.313 | 437.313 |
| 299 | Puerta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 746.993 | 746.993 |
| 300 | Puerta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 695.660 | 695.660 |
| 301 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 615.626 | 615.626 |
| 302 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 260.143 | 260.143 |
| 303 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 244.673 | 244.673 |
| 304 | Rejilla interior parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 133.583 | 133.583 |
| 305 | Guardafango del | Unidad | EVENTO | 1 | 171.360 | 171.360 |
| 306 | Vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 211.458 | 211.458 |
| 307 | Manija tapa carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 255.220 | 255.220 |

**LOTE Nº 2 CAMIONETAS TOYOTA HILUX Año 2017 D/C- 4x4 Diesel, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000.**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 336.291 | 336.291 |
| 2 | Discos de Frenos delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 605.122 | 605.122 |
| 3 | Juego de reparación de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 132.895 | 132.895 |
| 4 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 203.355 | 203.355 |
| 5 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 375.875 | 375.875 |
| 6 | Tambores de Freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.267 | 600.627 |
| 7 | Cabos de frenos de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 258.696 | 258.696 |
| 8 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 599.275 | 599.275 |
| 9 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 17.257 | 17.257 |
| 10 | Caños flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 116.867 | 116.867 |
| 11 | Seguros de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 34.761 | 34.761 |
| 12 | Rectificación de discos de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 46.174 | 46.174 |
| 13 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | EVENTO | 1 | 46.174 | 46.174 |
| 14 | Resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 32.614 | 32.614 |
| 15 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 44.210 | 44.210 |
| 16 | Regulador de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | 106.242 | 106.242 |
| 17 | Regulador de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | 106.242 | 106.242 |
| 18 | Perno de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 31.960 | 31.960 |
| 19 | Pistón de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 170.364 | 170.364 |
| 20 | Bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 86.886 | 86.886 |
| 21 | Jgo reparo bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 125.026 | 125.026 |
| 22 | Sensor ABS de rueda delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 531.685 | 531.685 |
| 23 | Sensor ABS de rueda trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 522.701 | 522.701 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Modulo hidráulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 934.686 | 934.686 |
| 25 | Rotor sensor de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 325.568 | 315.568 |
| 26 | Amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | 486.269 | 486.269 |
| 27 | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | 341.103 | 341.103 |
| 28 | Rotulas superiores | Unidad | EVENTO | 1 | 310.419 | 310.419 |
| 29 | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 88.631 | 88.631 |
| 30 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | EVENTO | 1 | 97.171 | 97.171 |
| 31 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | EVENTO | 1 | 628.669 | 628.669 |
| 32 | Buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | 43.267 | 43.267 |
| 33 | Bieleta Estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 123.854 | 123.854 |
| 34 | Punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 469.964 | 469.964 |
| 35 | Reten de aceite punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 44.221 | 44.221 |
| 36 | Rulemán de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 592.681 | 592.681 |
| 37 | Reten de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 71.873 | 71.873 |
| 38 | Tuerca de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 41.284 | 41.284 |
| 39 | Arandela de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 24.085 | 24.085 |
| 40 | Taqueador de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 108.951 | 108.951 |
| 41 | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 266.313 | 266.313 |
| 42 | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 204.195 | 204.195 |
| 43 | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 165.717 | 165.717 |
| 44 | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | 113.599 | 113.599 |
| 45 | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.093.930 | 1.093.930 |
| 46 | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 260.431 | 260.431 |
| 47 | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 106.826 | 106.826 |
| 48 | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 202.911 | 202.911 |
| 49 | Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | 328.108 | 328.108 |
| 50 | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 213.064 | 213.064 |
| 51 | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 206.419 | 206.419 |
| 52 | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 169.227 | 169.227 |
| 53 | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 43.379 | 43.379 |
| 54 | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 257.098 | 257.098 |
| 55 | Rebobinado de campo | Unidad | EVENTO | 1 | 99.640 | 99.640 |
| 56 | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.294.013 | 1.294.013 |
| 57 | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | 31.601 | 31.601 |
| 58 | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | 6.682 | 6.682 |
| 59 | Focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | 6.355 | 6.355 |
| 60 | Focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 30.529 | 30.529 |
| 61 | Foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.837 | 7.837 |
| 62 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 271.414 | 271.414 |
| 63 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 156.756 | 156.756 |
| 64 | Faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | 65.899 | 65.899 |
| 65 | Faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 221.392 | 221.392 |
| 66 | Focos LED Baliza techo | Unidad | EVENTO | 1 | 113.098 | 113.098 |
| 67 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 102.636 | 102.636 |
| 68 | Tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | 628.042 | 628.042 |
| 69 | Comando central de lev vid LH | Unidad | EVENTO | 1 | 341.757 | 341.757 |
| 70 | Comando central de lev vid RH | Unidad | EVENTO | 1 | 299.777 | 299.777 |
| 71 | Interruptor de lev vid tra | Unidad | EVENTO | 1 | 160.500 | 160.500 |
| 72 | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | 50.968 | 50.968 |
| 73 | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 67.651 | 67.651 |
| 74 | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 51.551 | 51.551 |
| 75 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 104.259 | 104.259 |
| 76 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 314.995 | 314.995 |
| 77 | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 867.143 | 867.143 |
| 78 | Juego. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 644.019 | 644.019 |
| 79 | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 506.182 | 506.182 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 513.924 | 513.924 |
| 81 | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 228.375 | 228.375 |
| 82 | Caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 274.547 | 274.547 |
| 83 | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 65.901 | 65.901 |
| 84 | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 71.034 | 71.034 |
| 85 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 285.960 | 285.960 |
| 86 | Árbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 661.810 | 661.810 |
| 87 | Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.897.002 | 1.897.002 |
| 88 | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | 588.977 | 588.977 |
| 89 | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.748.000 | 2.748.000 |
| 90 | Reparación de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 920.000 | 920.000 |
| 91 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.018 | 2.288.018 |
| 92 | Árbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 675.927 | 675.927 |
| 93 | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 535.886 | 535.886 |
| 94 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 78.136 | 78.136 |
| 95 | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 113.901 | 113.901 |
| 96 | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 672.019 | 672.019 |
| 97 | Reten guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 48.060 | 48.060 |
| 98 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 781.758 | 781.758 |
| 99 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 126.787 | 126.787 |
| 100 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 103.658 | 103.658 |
| 101 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 95.143 | 95.143 |
| 102 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.330 | 22.330 |
| 103 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 270.560 | 270.560 |
| 104 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 257.184 | 257.184 |
| 105 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 721.864 | 721.864 |
| 106 | Junta tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 78.680 | 78.680 |
| 107 | Guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 44.443 | 44.443 |
| 108 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 72.200 | 72.200 |
| 109 | Block motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.716.678 | 1.716.678 |
| 110 | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 76.034 | 76.034 |
| 111 | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 160.503 | 160.503 |
| 112 | Polea cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 473.393 | 473.393 |
| 113 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 693.536 | 693.536 |
| 114 | Depurador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 444.044 | 444.044 |
| 115 | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 240.952 | 240.952 |
| 116 | Manguera depuradora | Unidad | EVENTO | 1 | 220.419 | 220.419 |
| 117 | Tensor correa | Unidad | EVENTO | 1 | 474.510 | 474.510 |
| 118 | Correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 257.502 | 257.502 |
| 119 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.504.642 | 2.504.642 |
| 120 | Corona y Piñón de Dif. 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.267.146 | 1.267.146 |
| 121 | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 216.726 | 216.726 |
| 122 | Rulemanes de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 200.855 | 200.855 |
| 123 | Rulemanes del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 226.579 | 226.579 |
| 124 | Reten de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 79.317 | 79.317 |
| 125 | Tuerca de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 56.145 | 56.145 |
| 126 | arandela diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 35.089 | 35.089 |
| 127 | Retenes del Túnel del dif. | Unidad | EVENTO | 1 | 98.085 | 98.085 |
| 128 | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | EVENTO | 1 | 144.297 | 144.297 |
| 129 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | 831.556 | 831.556 |
| 130 | Bujes del soporte del túnel de Dif. | Unidad | EVENTO | 1 | 164.834 | 164.834 |
| 131 | Homocinética del | Unidad | EVENTO | 1 | 865.351 | 865.351 |
| 132 | Reten de homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 99.222 | 99.222 |
| 133 | Rulemán eje homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 120.532 | 120.532 |
| 134 | Perno diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 30.437 | 30.437 |
| 135 | Planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 215.273 | 215.273 |
| 136 | engranaje satélite | Unidad | EVENTO | 1 | 217.625 | 217.625 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Caja diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 938.399 | 938.399 |
| 138 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.330 | 22.330 |
| 139 | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 3.875.321 | 3.875.321 |
| 140 | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | 207.137 | 207.137 |
| 141 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | 63.959 | 63.959 |
| 142 | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | 159.651 | 159.651 |
| 143 | Espárragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 31.282 | 31.282 |
| 144 | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 27.238 | 27.238 |
| 145 | Bomba Dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.592.025 | 1.592.025 |
| 146 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 393.400 | 393.400 |
| 147 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 23.259 | 23.259 |
| 148 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 197.583 | 197.583 |
| 149 | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 74.169 | 74.169 |
| 150 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 116.611 | 116.611 |
| 151 | Alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 66.695 | 66.695 |
| 152 | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.455.092 | 1.455.092 |
| 153 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 504.356 | 504.356 |
| 154 | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 328.257 | 328.257 |
| 155 | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 127.583 | 127.583 |
| 156 | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 16.606 | 16.606 |
| 157 | Juego de mangueras de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 189.320 | 189.320 |
| 158 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 1.052.727 | 1.052.727 |
| 159 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.151.298 | 1.151.298 |
| 160 | Válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 471.295 | 471.295 |
| 161 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 156.989 | 156.989 |
| 162 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | 102.519 | 102.519 |
| 163 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | 26.767 | 26.767 |
| 164 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 1.806.857 | 1.806.857 |
| 165 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 363.328 | 363.328 |
| 166 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 201.159 | 201.159 |
| 167 | Goma soporte radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 16.371 | 16.371 |
| 168 | Tanque aux radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 166.079 | 166.079 |
| 169 | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 628.610 | 628.610 |
| 170 | Motor ventilador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 407.773 | 407.773 |
| 171 | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 711.947 | 711.947 |
| 172 | Mecanismos de levanta vidrio delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 432.669 | 432.669 |
| 173 | Mecanismos de levanta vidrio trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 254.977 | 254.977 |
| 174 | Cerradura de pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 236.879 | 236.879 |
| 175 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | 230.462 | 230.462 |
| 176 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 344.103 | 344.103 |
| 177 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 732.540 | 732.540 |
| 178 | Jgo de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 579.136 | 579.136 |
| 179 | Jgo. De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | 382.347 | 382.347 |
| 180 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 349.899 | 349.899 |
| 181 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 365.299 | 365.299 |
| 182 | Desplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | 369.149 | 369.149 |
| 183 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.116.336 | 1.116.336 |
| 184 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.186.907 | 1.186.907 |
| 185 | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 627.578 | 627.578 |
| 186 | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 614.745 | 614.745 |
| 187 | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 646.828 | 646.828 |
| 188 | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 690.464 | 690.464 |
| 189 | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.740 | 1.080.740 |
| 190 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 65.901 | 65.901 |
| 191 | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | 70.393 | 70.393 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 25.246 | 25.246 |
| 193 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 627.578 | 627.578 |
| 194 | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | 192.708 | 192.708 |
| 195 | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 954.677 | 954.677 |
| 196 | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | 700.717 | 700.717 |
| 197 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 476.043 | 476.043 |
| 198 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 256.956 | 256.956 |
| 199 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 87.138 | 87.138 |
| 200 | rulemán Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 56.218 | 56.218 |
| 201 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 980.665 | 980.665 |
| 202 | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 914.515 | 914.515 |
| 203 | Rectificación de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 118.378 | 118.378 |
| 204 | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 25.896 | 25.896 |
| 205 | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 122.701 | 122.701 |
| 206 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 263.225 | 263.225 |
| 207 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.174.004 | 3.174.004 |
| 208 | Jgo. De piñón y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.290.450 | 1.290.450 |
| 209 | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 191.059 | 191.059 |
| 210 | Rulemán de piñón grande | Unidad | EVENTO | 1 | 204.705 | 204.705 |
| 211 | Rulemán de piñón chico | Unidad | EVENTO | 1 | 194.111 | 194.111 |
| 212 | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 66.483 | 66.483 |
| 213 | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 28.693 | 28.693 |
| 214 | eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 730.626 | 730.626 |
| 215 | reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 79.433 | 79.433 |
| 216 | Rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 190.921 | 190.921 |
| 217 | Seguro rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 55.401 | 55.401 |
| 218 | Reten túnel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 51.456 | 51.456 |
| 219 | ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 2.130.110 | 2.130.110 |
| 220 | Satélites | Unidad | EVENTO | 1 | 330.200 | 330.200 |
| 221 | Planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | 335.219 | 335.219 |
| 222 | cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | 180.042 | 180.042 |
| 223 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 235.824 | 235.824 |
| 224 | Bujes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 42.228 | 42.228 |
| 225 | Centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 72.303 | 72.303 |
| 226 | Hoja elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 145.303 | 145.303 |
| 227 | Reparación de elásticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 196.520 | 196.520 |
| 228 | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 499.182 | 499.182 |
| 229 | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 65.205 | 65.205 |
| 230 | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 190.636 | 190.636 |
| 231 | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 307.265 | 307.265 |
| 232 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 135.977 | 135.977 |
| 233 | Brida de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 382.494 | 382.494 |
| 234 | Sensor de masa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.187.926 | 1.187.926 |
| 235 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 4.071.173 | 4.071.173 |
| 236 | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.740.607 | 1.740.607 |
| 237 | Pico inyector electrónico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.171.988 | 2.171.988 |
| 238 | Caudalímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.187.926 | 1.187.926 |
| 239 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 326.106 | 326.106 |
| 240 | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 329.682 | 329.682 |
| 241 | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 376.348 | 376.348 |
| 242 | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 111.212 | 111.212 |
| 243 | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 286.983 | 286.983 |
| 244 | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 711.578 | 711.578 |
| 245 | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 339.569 | 339.569 |
| 246 | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 21.028 | 21.028 |
| 247 | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 138.680 | 138.680 |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Interruptor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 326.941 | 326.941 |
| 249 | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.118.430 | 1.118.430 |
| 250 | Reten de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 84.890 | 84.890 |
| 251 | Tapa tanque de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 96.331 | 96.331 |
| 252 | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 498.280 | 498.280 |
| 253 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 144.020 | 144.020 |
| 254 | Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 2.386.030 | 2.386.030 |
| 255 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 506.232 | 506.232 |
| 256 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 647.869 | 647.869 |
| 257 | Guardabarros Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 499.182 | 499.182 |
| 258 | Puerta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 682.531 | 682.531 |
| 259 | Puerta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 605.957 | 605.957 |
| 260 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 625.144 | 625.144 |
| 261 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 338.745 | 338.014 |
| 262 | Vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 383.745 | 383.745 |
| 263 | Guía de vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 141.318 | 141.318 |
| 264 | Vidrio de pta | Unidad | EVENTO | 1 | 273.507 | 273.507 |
| 265 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 448.537 | 448.537 |

| | |
|---|---|
| **MONTO TOTAL MINIMO** | **275.000.000** |
| **MONTO TOTAL MAXIMO** | **550.000.000** |

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de G. 275.000.000 (Guaraníes doscientos setenta y cinco millones), y hasta el monto total máximo de G. 550.000.000 (Guaraníes quinientos cincuenta millones), siendo una adjudicación plurianual corresponden al Ejercicio Fiscal 2021, el monto de G. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones), para el Ejercicio Fiscal 2022 el monto de G. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será hasta el 31 de mayo 2022.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de la Tesorería de la Actividad 10 Operaciones Contra Grupos Criminales

## 10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato, La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 30/06/2022.

## 11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

CLINICAR
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**CONTRATO N° 255/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2021, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC" -PLURIANUAL-ID 403247**

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

## 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## 16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 03 del mes de diciembre del año 2021.

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

**RAMON FRETES FRETES**
**Cédula de Identidad N° 1.340.840**
**Propietario - CLINICARF**

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
COMANDANCIA

**LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO**
**Comisario General Comandante**
**Comandante de la Policía Nacional**