Gobernación de Itapúa

Nº 01 /2017.-

CONTRATO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.-

La Gobernación de Itapúa, que en el texto de este contrato se identifica como la CONTRATANTE, con domicilio en la Avda. Irrazábal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador **DR. LUIS ROBERTO GNEITING** y la **EMPRESA CODE CAR**, representado por el Sr. **ARNALDO OSMIK**, quien en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, con domicilio en la casa de la calle Barrio San Isidro, Etapa 5, de la localidad de Encarnación, Dpto. de Itapúa, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para los **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN**, en las mismas condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, y la oferta presentada por la mencionada Empresa, detallado en la cláusula primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.-

CLÁUSULA PRIMERA

OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y el Proveedor, en relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN,** detallados en las Especificaciones Técnicas correspondientes.-

CLÁUSULA SEGUNDA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La Oferta del Proveedor;
e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, ~~en cuyo caso~~ prevalecerá lo dispuesto en este.-

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dietrich
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

CLÁUSULA TERCERA
ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Los Servicios deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. El Proveedor efectuará todas las revisiones, comprobaciones y ajuste a los servicios de referencia antes de realizarlos; sujeto al control de la Contratante a los efectos de la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.-

CLÁUSULA CUARTA.
PLAZO DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

El Proveedor prestará los servicios de referencia, objeto de este contrato de acuerdo a la forma y al cronograma establecido en el pliego de bases y condiciones, así como de las adendas correspondientes, en caso de haberlas.-
La vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

CLÁUSULA QUINTA
INDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2017	1	7	0	0	340	10	1	7	5.000.000
2017	1	8	0	0	340	10	1	7	2.000.000
2017	2	7	2	0	340	10	1	7	4.896.000
2017	2	7	2	0	340	30	7	7	18.104.000
2017	2	7	2	0	340	30	11	7	55.000.000
2017	2	7	3	0	340	10	1	7	33.150.000
2017	2	7	3	0	340	30	6	7	176.542.747
2017	2	7	3	0	340	30	11	7	70.000.000
2017	2	7	4	0	340	30	6	7	82.000.000
2017	2	7	4	0	340	30	7	7	6.000.000
2017	2	7	4	0	340	30	11	7	50.000.000
2017	2	7	5	0	340	30	6	7	63.000.000
2017	2	7	5	0	340	30	11	7	88.149.253

CLÁUSULA SEXTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas descriptas en el PBC, que guardan relación con el llamado

Dra. Erika Kufeldt
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Blondet
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

de referencia, de conformidad al detalle que se anexa al presente contrato y forma parte del mismo.-

CLÁUSULA SÉPTIMA
PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO

Para los fines de este Contrato se conviene en establecer como monto total GS. 653.842.000 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil) monto correspondiente a todos los lotes con la Empresa adjudicada **CODE CAR**, representado por el Sr. **ARNALDO OSMIK**, por los servicios indicados en el anexo y detallados en el PBC.
El valor que la contratante pagará por los servicios, es el precio correspondiente a la tarifa ofertada presentada conforme a lo establecido, una vez prestado los servicios deberá ir acompañado de la factura a crédito correspondiente, siendo el plazo máximo para el pago, de 60 (sesenta) días calendario.
La contratante emitirá una orden a los efectos de la realización de los servicios, las ordenes deberán estar firmadas por el funcionario designado a emitir dichos documentos.
Los precios señalados en la presente comprenden todo gravamen tributario, contribuciones y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos sean fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.-

CLÁUSULA OCTAVA
FORMA Y MONEDA DE PAGO:

El pago por los servicios será efectuado en guaraníes, en forma directa por la Gobernación de Itapúa, de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017; ajustándose al plan de Caja a establecerse por el Ministerio de Hacienda para la Gobernación de Itapúa. Así mismo debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda.
A los efectos del presente instrumento y en aplicación del art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Gobernación de Itapúa retendrá el equivalente al 0,4% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor.

CLAUSULA NOVENA:
FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051.-

El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, extendida a la orden de la Gobernación de Itapúa, de conformidad al formulario de **"GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dietzler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

provisión del servicio se haya completado a satisfacción del Contratante dentro del mencionado plazo.

El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al PROVEEDOR conforme a la ley y al contrato.

La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al PROVEEDOR a más tardar dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

CLÁUSULA DÉCIMA
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

El proveedor y la contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a caso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Para los fines del presente contrato se considerarán caso fortuito o de fuerza mayor los que en forma ejemplificada pero no limitativa, se mencionan a continuación:

a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones;
b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas;
c) Incendios y naufragios.

Al producir un caso fortuito o fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho días para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.
En los casos fortuitos o de fuerza mayor a que se hacen referencia en esta cláusula, los periodos de entrega parciales o finales serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o de fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA
RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

Cualquiera de los motivos indicados a continuación, debidamente comprobados, dará derecho a la Gobernación de Itapúa a la rescisión del presente contrato:

a) Que el proveedor fuera declarado en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere solicitado Concurso de Acreedores, que le prive de la administración de sus bienes;

Dra. Enka Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gnieting Dichtar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

b) Que se demostrare colusión o fraude del proveedor con entidades que colaboren en la ejecución de los programas de trabajo de la Gobernación de Itapúa o con el personal perteneciente al mismo;
c) Si la Gobernación de Itapúa decidiese rescindir el presente contrato, notificará la resolución respectiva al proveedor, quien deberá suspender de inmediato el bien. El proveedor dispondrá de cinco días calendario para pronunciarse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Habrá lugar a rescisión del contrato por responsabilidad de la Contratante si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días en el pago de cualquier obligación derivada de este contrato.
Si el proveedor decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente deberá notificar por escrito a la Contratante con por lo menos 60 (sesenta) días de anticipación, la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONCLUÍDOS

Una vez que los servicios hayan sido prestados por la Gobernación de Itapúa, se procederá a la verificación con los vehículos y documentos pertinentes y con la participación del representante del proveedor y el contratante, en la forma y para los fines establecidos en el PBC.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
LEYES Y REGLAMENTOS:

"EL PROVEEDOR" deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la República, que de una u otra forma afecten la provisión de los servicios, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
SOLUCION DE CONTROVERSIA

Las diferencias o litigios sobre la interpretación del presente contrato que no pudieren ser resueltos de común acuerdo entre las partes, serán sometidas a las disposiciones establecidas en el Art. 9°- Régimen de controversias de la Ley N° 2051/03, establecidas para el efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscripto entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes, las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
MULTAS:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA
ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la ley misma, en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, a los 16 días del mes de mayo del año 2017.-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
2.493.520

Dr. Luis Roberto Gneiting
Gobernador de Itapúa
1.006.239

Sr. Arnaldo Osmik
Proveedor
3.236.046

ANEXO Al CONTRATO Nº 01 /2017

Mantenimiento y Reparación de Vehículos - CO Nº 02/2017

			CODE CAR	
Lotes	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
	Lote Nº 1 CAMION DUAL MERCEDES BENZ 1315 MOD 2009 - CHAPA Nº OAO 557			
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2	70.000	140.000
				640.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
2.1	Reparación de Bomba Central	3	250.000	750.000
2.2	Cojín	3	450.000	1.350.000
2.3	Disco de Embrague	3	700.000	2.100.000
2.4	Plato de Presión	3	900.000	2.700.000
2.5	Rectificación del Volante	3	130.000	390.000
2.6	Mano de Obra	3	1.200.000	3.600.000
				10.890.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	75.000	150.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	350.000	700.000
3.3	Amortiguadores	2	460.000	920.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	120.000	240.000
3.5	Extremos de Dirección	2	140.000	280.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000
3.7	Buje Elástico	2	250.000	500.000
3.8	Mano de Obra	2	800.000	1.600.000
				4.550.000
Item 4	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014			
4.1	Regulación de Válvula	2	150.000	300.000
4.2	Soporte de motor	2	220.000	440.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	1.200.000	2.400.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	2.500.000	5.000.000
4.5	Bulbo de aceite	2	80.000	160.000
4.6	Calce Lateral	2	120.000	240.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	135.000	270.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	145.000	290.000
4.9	Buje de Biela	2	130.000	260.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	2	98.000	196.000
4.12	Guía de Válvula	2	88.000	176.000
4.13	Termostato	2	300.000	600.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.500.000	3.000.000
4.15	Mano de Obra	2	1.800.000	3.600.000
				17.832.000
	TOTAL LOTE Nº 1			33.912.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 2				
MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 MOD 2014 - CHAPA Nª PZC 222				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	450.000	900.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				1.520.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	1.600.000	3.200.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	450.000	900.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	1.500.000	3.000.000
2.4	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				7.900.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	2	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	100.000	200.000
3.3	Juego de Cubeta	2	150.000	300.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	250.000	500.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	500.000	1.000.000
3.6	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000
				4.100.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	245.000	490.000
4.2	Cojín	2	650.000	1.300.000
4.3	Disco de Embrague	2	700.000	1.400.000
4.4	Plato de Presión	2	980.000	1.960.000
4.5	Rectificación del Volante	2	100.000	200.000
4.6	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000
				6.550.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	80.000	160.000
5.2	Rulemanes de Masa	2	350.000	700.000
5.3	Amortiguadores	2	700.000	1.400.000
5.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000
5.5	Extremos de Dirección	2	250.000	500.000
5.6	Reten de Masa	2	75.000	150.000
5.7	Buje Elástico	2	90.000	180.000
5.8	Mano de Obra	2	500.000	1.000.000
				4.390.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	4	950.000	3.800.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	650.000	2.600.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	500.000	2.000.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	1.500.000	6.000.000
6.6	Reparación de Alternador	4	600.000	2.400.000
6.7	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000
				20.020.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.1	Regulación de Válvula	2	120.000	240.000
7.2	Soporte de motor	2	350.000	700.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	950.000	1.900.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000
7.5	Bulbo de aceite	2	80.000	160.000
7.6	Calce Lateral	2	120.000	240.000
7.7	Casquillo de Biela	2	135.000	270.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	145.000	290.000
7.9	Buje de Biela	2	165.000	330.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	520.000	1.040.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	80.000	160.000
7.12	Guía de Válvula	2	95.000	190.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000
7.15	Mano de Obra	2	1.500.000	3.000.000
				15.580.000
TOTAL LOTE Nº 2			**60.060.000**	

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 3				
Vehículo: CAMIONETA 4x 2 TOYOTA HILUX MODELO 2012- CHAPA Nº BNF804				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	4	60.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	4	95.000	380.000
1.3	Filtro de Aceite	4	55.000	220.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000
				1.160.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	800.000	3.200.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	350.000	1.400.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.200.000	4.800.000
2.4	Mano de Obra	4	600.000	2.400.000
				11.800.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	400.000	800.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	2	200.000	400.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	270.000	540.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	600.000	1.200.000
3.8	Mano de Obra	2	400.000	800.000
				4.520.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	300.000	600.000
4.2	Cojín	2	450.000	900.000
4.3	Disco de Embrague	2	750.000	1.500.000
4.4	Plato de Presión	2	800.000	1.600.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
4.6	Mano de Obra	2	680.000	1.360.000
				6.200.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	70.000	280.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	95.000	380.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	100.000	400.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	600.000	2.400.000
5.5	Amortiguadores	4	350.000	1.400.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	120.000	480.000
5.7	Rotula Inferior	4	290.000	1.160.000
5.8	Rotula Superior	4	260.000	1.040.000
5.9	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	150.000	600.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000
5.12	Reten de 4x4	4	70.000	280.000
5.13	Buje Elástico	4	65.000	260.000
5.14	Buje Tensor	4	80.000	320.000
5.15	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000
				13.220.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				5.615.000
TOTAL LOTE Nº 3				**42.515.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 4				
Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 -CHAPA Nº BJE 666				
Item 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				580.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	800.000	3.200.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	4	350.000	1.400.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	4	1.200.000	4.800.000
2.4	Mano de Obra	4	600.000	2.400.000
				11.800.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006			
3.1	Fibra de Freno	4	250.000	1.000.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	4	60.000	240.000
3.3	Juego de Cubeta	4	200.000	800.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4	270.000	1.080.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	4	600.000	2.400.000
3.6	Mano de Obra	4	400.000	1.600.000
				7.120.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
4.1	Reparación de Bomba Central	4	300.000	1.200.000
4.2	Cojin	4	450.000	1.800.000
4.3	Disco de Embrague	4	750.000	3.000.000
4.4	Plato de Presión	4	800.000	3.200.000
4.5	Rectificación del Volante	4	120.000	480.000
4.6	Mano de Obra	4	680.000	2.720.000
				12.400.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000
5.3	Amortiguadores	2	350.000	700.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.5	Punta Eje	1	900.000	900.000
5.6	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.7	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.8	Buje Elástico	4	70.000	280.000
5.9	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				3.795.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009			
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	6	5.000	30.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	800.000	3.200.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	500.000	2.000.000
6.6	Reparación de Alternador	4	900.000	3.600.000
6.7	Mano de Obra	4	700.000	2.800.000
				14.330.000
	TOTAL LOTE Nº 4			**50.025.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 5				
Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 - CHAPA Nº BHX 655				
Item 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				580.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				2.950.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006			
3.1	Fibra de Freno	1	250.000	250.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000
3.3	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000
3.6	Mano de Obra	1	400.000	400.000
				1.800.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000
				3.100.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000
5.3	Amortiguadores	2	350.000	700.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.5	Punta Eje	1	900.000	900.000
5.6	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.7	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.8	Buje Elástico	4	80.000	320.000
5.9	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				3.835.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009			
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				5.615.000
	TOTAL LOTE Nº 5			**17.880.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 6 Vehículo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2012 - CHAPA MOE 300014				
Item 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	70.000	140.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000
1.3	Filtro de Aceite	2	65.000	130.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				590.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	750.000	750.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.150.000	1.150.000
2.4	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				3.050.000
Item 3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006			
3.1	Fibra de Freno	1	300.000	300.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000
3.3	Juego de Cubeta	1	220.000	220.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	400.000	400.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	980.000	980.000
3.6	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				2.580.000
Item 4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	280.000	280.000
4.2	Cojín	1	520.000	520.000
4.3	Disco de Embrague	1	800.000	800.000
4.4	Plato de Presión	1	950.000	950.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	730.000	730.000
				3.400.000
Item 5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	85.000	170.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	980.000	980.000
5.3	Amortiguadores	2	370.000	740.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.5	Punta Eje	1	1.000.000	1.000.000
5.6	Extremos de Dirección	1	250.000	250.000
5.7	Reten de Masa	1	80.000	80.000
5.8	Buje Elástico	4	100.000	400.000
5.9	Mano de Obra	1	650.000	650.000
				4.390.000
Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009			
6.1	Luces Faro Delantero	2	870.000	1.740.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	500.000	1.000.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	695.000	695.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	660.000	660.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
6.7	Mano de Obra	1	750.000	750.000
				5.765.000
	TOTAL LOTE Nº 6			19.775.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 7

Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. - 2012 CHAPA BNO 922

Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				580.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				2.950.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	400.000	800.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000
3.8	Mano de Obra	1	400.000	400.000
				3.050.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000
				3.100.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	95.000	190.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	100.000	200.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	600.000	1.200.000
5.5	Amortiguadores	4	350.000	1.400.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	290.000	290.000
5.8	Rotula Superior	1	260.000	260.000
5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	150.000	150.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	70.000	70.000
5.13	Buje Elástico	1	65.000	65.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000
5.15	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				5.220.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				5.615.000
	TOTAL LOTE Nº 7			**20.515.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 8 **Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2013 CHAPA BNP 124**			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				580.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	500.000	500.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	950.000	950.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				2.400.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	250.000	500.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000
3.3	Fibra de Freno	2	230.000	460.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000
3.8	Mano de Obra	1	400.000	400.000
				2.710.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000
				3.100.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	95.000	190.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	100.000	200.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	600.000	1.200.000
5.5	Amortiguadores	4	200.000	800.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	290.000	290.000
5.8	Rotula Superior	1	260.000	260.000
5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	150.000	150.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	70.000	70.000
5.13	Buje Elástico	1	65.000	65.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000
5.15	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				4.320.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	580.000	1.160.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	495.000	495.000
				4.620.000
Item 7	**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002**			
7.1	Crucetas	1	120.000	120.000
7.2	Reparación de Caja de Cambios	1	2.200.000	2.200.000
7.3	Reparación de Diferencial y Caja Reductora	1	3.000.000	3.000.000
7.4	Mano de Obra	1	950.000	950.000
				6.270.000
	TOTAL LOTE Nº 8			**24.000.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 9			
	Vehiculo: CAMIONETA 4x4 VOLSKWAGEN AMAROK MOD. 2014 - CHAPA NBB 414			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000
1.3	Filtro de Aceite	2	120.000	240.000
1.4	Mano de Obra	2	85.000	170.000
				760.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	733.000	733.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	400.000	400.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	700.000	700.000
2.4	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				2.533.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000
3.3	Fibra de Freno	2	380.000	760.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	1	320.000	320.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	350.000	350.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	750.000	750.000
3.8	Mano de Obra	1	550.000	550.000
				3.910.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	400.000	400.000
4.2	Cojín	1	595.000	595.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	970.000	970.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				3.335.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	150.000	300.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	180.000	360.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	780.000	1.560.000
5.5	Amortiguadores	4	600.000	2.400.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	250.000	250.000
5.8	Rotula Superior	1	280.000	280.000
5.9	Extremos de Dirección	1	136.000	136.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	75.000	75.000
5.11	Reten de Masa	1	95.000	95.000
5.12	Reten de 4x4	1	135.000	135.000
5.13	Buje Elástico	1	141.000	141.000
5.14	Buje Tensor	1	180.000	180.000
5.15	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				6.892.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	980.000	1.960.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	755.000	755.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	650.000	650.000
6.6	Reparación de Alternador	1	790.000	790.000
6.7	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				5.570.000
	TOTAL LOTE Nº 9			**23.000.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 10 MINIBUS DUAL MERCEDES BENZ SPRINTER MOD 2011 - CHAPA Nº BHR 720			
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	150.000	300.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000
				800.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
2.1	Reparación de Bomba Central	3	320.000	960.000
2.2	Cojín	3	480.000	1.440.000
2.3	Disco de Embrague	3	810.000	2.430.000
2.4	Plato de Presión	3	980.000	2.940.000
2.5	Rectificación del Volante	3	120.000	360.000
2.6	Mano de Obra	3	700.000	2.100.000
				10.230.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	95.000	190.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000
3.3	Amortiguadores	2	600.000	1.200.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000
3.5	Extremos de Dirección	2	250.000	500.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000
3.7	Buje Elástico	2	115.000	230.000
3.8	Mano de Obra	2	555.000	1.110.000
				4.530.000
Item 4	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014			
4.1	Regulación de Válvula	1	300.000	300.000
4.2	Soporte de motor	1	480.000	480.000
4.3	Juego de Junta de motor	1	2.640.000	2.640.000
				3.420.000
	TOTAL LOTE Nº 10			**18.980.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 11 CAMIÓN DUAL MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJO 920				
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000
				940.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
2.1	Reparación de Bomba Central	2	320.000	640.000
2.2	Cojín	2	480.000	960.000
2.3	Disco de Embrague	2	780.000	1.560.000
2.4	Plato de Presión	2	980.000	1.960.000
2.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
2.6	Mano de Obra	2	690.000	1.380.000
				6.740.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	90.000	180.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000
3.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000
3.5	Extremos de Dirección	2	235.000	470.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000
3.7	Buje Elástico	2	0	0
3.8	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000
				4.250.000
Item 4	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014			
4.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000
4.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	1.892.000	3.784.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000
4.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000
4.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000
4.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	2	95.000	190.000
4.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000
4.13	Termostato	2	230.000	460.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000
4.15	Mano de Obra	2	2.100.000	4.200.000
				19.560.000
TOTAL LOTE Nº 1 1			31.490.000	

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 12 MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJP 105				
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000
				940.000
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005			
2.1	Reparación de Bomba Central	2	320.000	640.000
2.2	Cojín	2	480.000	960.000
2.3	Disco de Embrague	2	780.000	1.560.000
2.4	Plato de Presión	2	98.000	196.000
2.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
2.6	Mano de Obra	2	690.000	1.380.000
				4.976.000
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004			
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	90.000	180.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000
3.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000
3.5	Extremos de Dirección	2	235.000	470.000
3.6	Reten de Masa	2	75.000	150.000
3.7	Buje Elástico	2	80.000	160.000
3.8	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000
				4.400.000
Item 4	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014			
4.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000
4.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000
4.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000
4.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000
4.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	2	95.000	190.000
4.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000
4.13	Termostato	2	230.000	460.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000
4.15	Mano de Obra	2	1.824.000	3.648.000
				17.184.000
TOTAL LOTE Nº 1 2			27.500.000	

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 13			
	CAMION DUAL MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 977			
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000
				940.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	750.000	1.500.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	150.000	300.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	530.000	1.060.000
2.4	Mano de Obra	1	494.000	494.000
				3.354.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	140.000	280.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	320.000	640.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	350.000	700.000
3.6	Mano de Obra	2	480.000	960.000
				4.000.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000
4.2	Cojín	2	400.000	800.000
4.3	Disco de Embrague	2	520.000	1.040.000
4.4	Plato de Presión	2	750.000	1.500.000
4.5	Rectificación del Volante	2	150.000	300.000
4.6	Mano de Obra	2	800.000	1.600.000
				5.790.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	110.000	220.000
5.2	Rulemanes de Masa	2	285.000	570.000
5.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000
5.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000
5.5	Extremos de Dirección	2	195.000	390.000
5.6	Reten de Masa	2	105.000	210.000
5.7	Buje Elástico	2	135.000	270.000
5.8	Mano de Obra	2	450.000	900.000
				3.960.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	220.000	440.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	250.000	500.000
6.3	Fusibles	2	5.000	10.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	2	500.000	1.000.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	2	480.000	960.000
6.6	Reparación de Alternador	2	600.000	1.200.000
6.7	Mano de Obra	2	550.000	1.100.000
				5.210.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000
7.2	Soporte de motor	2	280.000	560.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.050.000	2.100.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000
7.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	850.000	1.700.000
7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.500.000	3.000.000
7.15	Mano de Obra	2	1.200.000	2.400.000
				15.746.000
	TOTAL LOTE Nº 13		**39.000.000**	

Dra. Erika Rufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	Lote Nº 14			
	CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 956			
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000
				940.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	500.000	1.000.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	150.000	300.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	980.000	1.960.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				3.860.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	140.000	280.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	320.000	640.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	380.000	760.000
3.6	Mano de Obra	2	450.000	900.000
				4.000.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000
4.2	Cojín	2	400.000	800.000
4.3	Disco de Embrague	2	500.000	1.000.000
4.4	Plato de Presión	2	990.000	1.980.000
4.5	Rectificación del Volante	2	150.000	300.000
4.6	Mano de Obra	2	700.000	1.400.000
				6.030.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	110.000	440.000
5.2	Rulemanes de Masa	4	285.000	1.140.000
5.3	Amortiguadores	4	550.000	2.200.000
5.4	Alineación y Balanceo	4	150.000	600.000
5.5	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000
5.6	Reten de Masa	4	105.000	420.000
5.7	Buje Elástico	4	135.000	540.000
5.8	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000
				8.120.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	4	220.000	880.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	250.000	1.000.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	650.000	2.600.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	500.000	2.000.000
6.6	Reparación de Alternador	4	750.000	3.000.000
6.7	Mano de Obra	4	650.000	2.600.000
				12.100.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000
7.2	Soporte de motor	2	240.000	480.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	750.000	1.500.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	900.000	1.800.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000
7.9	Buje de Biela	2	200.000	400.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	950.000	1.900.000
7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.400.000	2.800.000
7.15	Mano de Obra	2	1.672.000	3.344.000
				15.150.000
	TOTAL LOTE Nº 14		**50.200.000**	

Dra. Erika Kuleld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 15			
	CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 976			
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000
				940.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	550.000	1.100.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	150.000	300.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	1.300.000	2.600.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				4.600.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	140.000	280.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	320.000	640.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	380.000	760.000
3.6	Mano de Obra	2	580.000	1.160.000
				4.260.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	4	275.000	1.100.000
4.2	Cojín	4	280.000	1.120.000
4.3	Disco de Embrague	4	720.000	2.880.000
4.4	Plato de Presión	4	990.000	3.960.000
4.5	Rectificación del Volante	4	150.000	600.000
4.6	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000
				12.860.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	110.000	440.000
5.2	Rulemanes de Masa	4	285.000	1.140.000
5.3	Amortiguadores	4	550.000	2.200.000
5.4	Alineación y Balanceo	4	150.000	600.000
5.5	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000
5.6	Reten de Masa	4	105.000	420.000
5.7	Buje Elástico	4	135.000	540.000
5.8	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000
				8.120.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	4	220.000	880.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	200.000	800.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	440.000	1.760.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	480.000	1.920.000
6.6	Reparación de Alternador	4	620.000	2.480.000
6.7	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000
				9.860.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.1	Regulación de Válvula	2	157.000	314.000
7.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.050.000	2.100.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000
7.9	Buje de Biela	2	500.000	1.000.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	950.000	1.900.000
7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000
7.15	Mano de Obra	2	1.600.000	3.200.000
				17.360.000
	TOTAL LOTE Nº 15		**58.000.000**	

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 16				
Vehículo: CAMIONETA 4x 4 TOYOTA HILUX MODELO 1998- CHAPA Nº ADA 523				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	4	60.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	4	80.000	320.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000
				1.120.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	750.000	3.000.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	150.000	600.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.200.000	4.800.000
2.4	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000
				10.400.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	350.000	700.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	2	210.000	420.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	250.000	500.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	325.000	650.000
3.8	Mano de Obra	2	490.000	980.000
				4.030.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	260.000	520.000
4.2	Cojín	2	290.000	580.000
4.3	Disco de Embrague	2	600.000	1.200.000
4.4	Plato de Presión	2	750.000	1.500.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
4.6	Mano de Obra	2	550.000	1.100.000
				5.140.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	65.000	260.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	95.000	380.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	100.000	400.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	80.000	320.000
5.5	Amortiguadores	4	400.000	1.600.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	100.000	400.000
5.7	Rotula Inferior	4	150.000	600.000
5.8	Rotula Superior	4	280.000	1.120.000
5.9	Extremos de Dirección	4	250.000	1.000.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	160.000	640.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000
5.13	Buje Elástico	4	90.000	360.000
5.14	Buje Tensor	4	95.000	380.000
5.15	Mano de Obra	4	850.000	3.400.000
				11.360.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	250.000	500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	189.500	379.000
6.3	Fusibles	3	7.000	21.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	600.000	600.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	1.450.000	1.450.000
				4.200.000
TOTAL LOTE Nº 16				**36.250.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gnerling Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

	Lote Nº 17 **Vehiculo: CAMIONETA 4x 2 BMW X5 MODELO 2001-**			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	4	180.000	720.000
1.2	Filtro de Aire	4	95.000	380.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000
				1.660.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	600.000	2.400.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	80.000	320.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.800.000	7.200.000
2.4	Mano de Obra	4	450.000	1.800.000
				11.720.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	350.000	700.000
3.2	Rectificación de Discos	2	65.000	130.000
3.3	Fibra de Freno	2	380.000	760.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	165.000	330.000
3.5	Juego de Cubeta	2	350.000	700.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	400.000	800.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	780.000	1.560.000
3.8	Mano de Obra	2	650.000	1.300.000
				6.280.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	300.000	600.000
4.2	Cojín	2	280.000	560.000
4.3	Disco de Embrague	2	650.000	1.300.000
4.4	Plato de Presión	2	680.000	1.360.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
4.6	Mano de Obra	2	350.000	700.000
				4.760.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	150.000	600.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	160.000	640.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	180.000	720.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	880.000	3.520.000
5.5	Amortiguadores	4	690.000	2.760.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	120.000	480.000
5.7	Rotula Inferior	4	320.000	1.280.000
5.8	Rotula Superior	4	280.000	1.120.000
5.9	Extremos de Dirección	4	310.000	1.240.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	85.000	340.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000
5.13	Buje Elástico	4	95.000	380.000
5.14	Buje Tensor	4	120.000	480.000
5.15	Mano de Obra	4	950.000	3.800.000
				17.860.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	850.000	1.700.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	800.000	1.600.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	685.000	685.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	800.000	800.000
6.6	Reparación de Alternador	1	1.020.000	1.020.000
6.7	Mano de Obra	1	750.000	750.000
				6.570.000
	TOTAL LOTE Nº 17			**48.850.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Lote Nº 18				
Vehiculo: CAMIONETA 4x 2 NISAN PATROL MODELO 2005 - CHAPA EAC 640				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	4	65.000	260.000
1.2	Filtro de Aire	4	90.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000
				1.180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	950.000	3.800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	150.000	600.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.850.000	7.400.000
2.4	Mano de Obra	4	920.000	3.680.000
				15.480.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	2	480.000	960.000
3.2	Rectificación de Discos	2	50.000	100.000
3.3	Fibra de Freno	2	410.000	820.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000
3.5	Juego de Cubeta	2	290.000	580.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	195.000	390.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	220.000	440.000
3.8	Mano de Obra	2	380.000	760.000
				4.210.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000
4.2	Cojín	2	165.000	330.000
4.3	Disco de Embrague	2	500.000	1.000.000
4.4	Plato de Presión	2	650.000	1.300.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000
4.6	Mano de Obra	2	610.000	1.220.000
				4.640.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	60.000	240.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	320.000	1.280.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	275.000	1.100.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	520.000	2.080.000
5.5	Amortiguadores	4	650.000	2.600.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	160.000	640.000
5.7	Rotula Inferior	4	220.000	880.000
5.8	Rotula Superior	4	400.000	1.600.000
5.9	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	138.000	552.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000
5.13	Buje Elástico	4	72.000	288.000
5.14	Buje Tensor	4	200.000	800.000
5.15	Mano de Obra	4	980.000	3.920.000
				17.260.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	2	360.000	720.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	480.000	960.000
6.3	Fusibles	4	10.000	40.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	500.000	2.000.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	450.000	1.800.000
6.6	Reparación de Alternador	2	605.000	1.210.000
6.7	Mano de Obra	2	1.195.000	2.390.000
				9.120.000
	TOTAL LOTE Nº 18			**51.890.000**
	TOTAL GENERAL			**653.842.000**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dietmar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA