TETÃ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO N° 38 /2015

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Compunew y Asociados de Antonio Ramón Fernández Alfonso

Contratación Directa Nº 22/2015 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos", ID N° 292.979.

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ·

Contrato Nº 38 /2015.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Mabel Causarano,** con Cédula de Identidad N° 232.627, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Compunew y Asociados** con RUC Nº 753.733-6, domiciliada en Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez - Barrio 4º, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por su Propietario, el **Sr. Antonio Ramón Fernández Alfonso**, con Cédula de Identidad N° **753.733**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1 El presente Contrato tiene por objeto los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, adjudicado por Resolución Nº 734 de fecha 15 de setiembre del año dos mil quince, en referencia a la Contratación Directa N° 22/2015 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos", y que serán suministrados por el **PROVEEDOR** a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) El informe de Evaluación;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato.

2.1 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	*2*	*02*	*03*	*0*	*240*	*10*	*1*	*99*	*Gs. 45.000.000*

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 292.979.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 22/2015, convocado por la *Secretaría Nacional de Cultura*. La adjudicación fue realizada según Resolución SNC N° 734/2015.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

5.1 Cuadro de Adjudicación.

Compunew & Asociados de Antonio Fernández						
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**
1	81111812-010	Mantenimiento y Reparación CPU	unidad	evento	1	1.097.000
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación MONITOR	unidad	evento	1	460.000
3	81111812-008	Mantenimiento y Reparación UPS	unidad	evento	1	141.000
4	81111812-006	Mantenimiento y Reparación PROYECTOR LG DS325B-JD	unidad	evento	1	730.000
5	81111812-006	Mantenimiento y Reparación PROYECTOR OPTOMA DLP	unidad	evento	1	730.000
6	81111812-006	Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS W3260	unidad	evento	1	730.000
7	81111812-006	Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS T102	unidad	evento	1	730.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

8	81111812-006	Mantenimiento y Reparación PROYECTOR SHARP PG-D50X3D	unidad	evento	1	730.000
9	81111812-009	Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK DELL	unidad	evento	1	1.020.000
10	81111812-009	Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK HP	unidad	evento	1	1.020.000
11	81111812-009	Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK TOSHIBA	unidad	evento	1	1.500.000
12	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA COLOR HP LASERJET CM 2320 NF MFP	unidad	evento	1	676.000
13	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP P3015	unidad	evento	1	630.000
14	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 4200	unidad	evento	1	630.000
15	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 2035	unidad	evento	1	630.000
16	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 1300	unidad	evento	1	530.000
17	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 2520	unidad	evento	1	1.223.000
18	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IIMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 1024	unidad	evento	1	1.296.000
19	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA KM 1500	unidad	evento	1	1.610.000
20	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA TASKALFA 255	unidad	evento	1	1.490.000
21	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RICOH AFICIO 1113	unidad	evento	1	1.372.000
22	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA XEROX PHASER 5550	unidad	evento	1	1.592.000
23	81111812-002	Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER DCP 8060	unidad	evento	1	929.000
24	81111812-004	Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 5590	unidad	evento	1	830.000
25	81111812-004	Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	unidad	evento	1	830.000
26	81111812-004	Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 8420	unidad	evento	1	830.000
PRECIO TOTAL						**23.986.000**

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · PARAGUAY

Compunew & Asociados de Antonio Fernández						
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**
1	**81111812-010**	**Mantenimiento y Reparación CPU**				
1.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
1.2		Cambio de memoria RAM	Unidad	Evento	1	50.000
1.3		Cambio de disco duro	Unidad	Evento	1	200.000
1.4		Cambio de procesador	Unidad	Evento	1	150.000
1.5		Cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	150.000
1.6		Cambio de la pila de la placa madre	Unidad	Evento	1	2.000
1.7		Cambio de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	60.000
1.8		Cambio de lector de CD	Unidad	Evento	1	70.000
1.9		Cambio de tarjeta de video	Unidad	Evento	1	200.000
1.10		Cambio de gabinete	Unidad	Evento	1	180.000
1.11		Adaptacion de tarjeta de red	Unidad	Evento	1	25.000
Precio Total Ítem 1 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.097.000**
2	**81111812-001**	**Mantenimiento y Reparación MONITOR**				
2.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
2.2		Cambio de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	90.000
2.3		Cambio de la placa de video	Unidad	Evento	1	90.000
2.4		Cambio del cable felx	Unidad	Evento	1	90.000
2.5		Cambio de los conectores de tubo	Unidad	Evento	1	90.000
2.6		Cambio de los conectores del panel frontal	Unidad	Evento	1	90.000
Precio Total Ítem 2 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**460.000**
3	**81111812-008**	**Mantenimiento y Reparación UPS**				
3.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
3.2		Cambio de bateria	Unidad	Evento	1	130.000
3.3		cambio de fusibles	Unidad	Evento	1	1.000
Precio Total Ítem 3 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**141.000**
4	**81111812-006**	**Mantenimiento y Reparación PROYECTOR LG DS325B-JD**				
4.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
4.2		Cambio de lampara	Unidad	Evento	1	500.000
4.3		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	10.000
4.4		Reparacion de la fuente	Unidad	Evento	1	200.000
4.5		Cambio del panel de control	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 4 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**730.000**

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

5	**81111812-006**	**Mantenimiento y Reparación PROYECTOR OPTOMA DLP**				
5.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
5.2		Cambio de lampara	Unidad	Evento	1	500.000
5.3		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	10.000
5.4		Reparacion de la fuente	Unidad	Evento	1	200.000
5.5		Cambio del panel de control	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 5 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**730.000**
6	**81111812-006**	**Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS W3260**				
6.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
6.2		Cambio de lampara	Unidad	Evento	1	500.000
6.3		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	10.000
6.4		Reparacion de la fuente	Unidad	Evento	1	200.000
6.5		Cambio del panel de control	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 6 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**730.000**
7	**81111812-006**	**Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS T102**				
7.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
7.2		Cambio de lampara	Unidad	Evento	1	500.000
7.3		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	10.000
7.4		Reparacion de la fuente	Unidad	Evento	1	200.000
7.5		Cambio del panel de control	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 7 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**730.000**
8	**81111812-006**	**Mantenimiento y Reparación PROYECTOR SHARP PG-D50X3D**				
8.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
8.2		Cambio de lampara	Unidad	Evento	1	500.000
8.3		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	10.000
8.4		Reparacion de la fuente	Unidad	Evento	1	200.000
8.5		Cambio del panel de control	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 8 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**730.000**
9	**81111812-009**	**Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK DELL**				
9.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	150.000
9.2		Mantenimiento/Reparación de Pantalla	Unidad	Evento	1	400.000
9.3		Mantenimiento/Reparación de Disco Duro	Unidad	Evento	1	10.000
9.4		Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram	Unidad	Evento	1	10.000
9.5		Mantenimiento/Reparación Bateria	Unidad	Evento	1	200.000
9.6		Mantenimiento/Reparación Cargador	Unidad	Evento	1	200.000
9.7		Mantenimiento/Reparación Teclado	Unidad	Evento	1	10.000
9.8		Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD	Unidad	Evento		10.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

9.9		Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi	Unidad	Evento	1	10.000
9.10		Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder	Unidad	Evento	1	10.000
9.11		Mantenimiento/Reparación Procesador	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 9 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.020.000**
10	**81111812-009**	**Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK HP**				
10.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	150.000
10.2		Mantenimiento/Reparación de Pantalla	Unidad	Evento	1	400.000
10.3		Mantenimiento/Reparación de Disco Duro	Unidad	Evento	1	10.000
10.4		Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram	Unidad	Evento	1	10.000
10.5		Mantenimiento/Reparación Bateria	Unidad	Evento	1	200.000
10.6		Mantenimiento/Reparación Cargador	Unidad	Evento	1	200.000
10.7		Mantenimiento/Reparación Teclado	Unidad	Evento	1	10.000
10.8		Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD	Unidad	Evento	1	10.000
10.9		Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi	Unidad	Evento	1	10.000
10.10		Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder	Unidad	Evento	1	10.000
10.11		Mantenimiento/Reparación Procesador	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 10 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.020.000**
11	**81111812-009**	**Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK TOSHIBA**				
11.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	10.000
11.2		Mantenimiento/Reparación de Pantalla	Unidad	Evento	1	400.000
11.3		Mantenimiento/Reparación de Disco Duro	Unidad	Evento	1	100.000
11.4		Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram	Unidad	Evento	1	100.000
11.5		Mantenimiento/Reparación Bateria	Unidad	Evento	1	180.000
11.6		Mantenimiento/Reparación Cargador	Unidad	Evento	1	180.000
11.7		Mantenimiento/Reparación Teclado	Unidad	Evento	1	180.000
11.8		Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD	Unidad	Evento	1	100.000
11.9		Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi	Unidad	Evento	1	50.000
11.10		Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder	Unidad	Evento	1	50.000
11.11		Mantenimiento/Reparación Procesador	Unidad	Evento	1	150.000
Precio Total Ítem 11 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.500.000**
12	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA COLOR HP LASERJET CM 2320 NF MFP**				
12.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	200.000
12.2		Aplicación de grasa termica	Unidad	Evento	1	1.000
12.3		Bujes Fusor	Unidad	Evento	1	5.000
12.4		Cambio de resistencia de calor	Unidad	Evento	1	5.000
12.5		Cambio Pelicula del Fusor	Unidad	Evento	1	200.000
12.6		Engranaje acople	Unidad	Evento		5.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

12.7		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
12.8		Engranajes y piñones	Unidad	Evento	1	5.000
12.9		Kit Fusor	Unidad	Evento	1	200.000
12.10		Memoria Ram	Unidad	Evento	1	5.000
12.11		Placa de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	5.000
12.12		Resistencia Termica	Unidad	Evento	1	5.000
12.13		Rodillo de carga primario	Unidad	Evento	1	5.000
12.14		Rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
12.15		Rodillo de presiòn	Unidad	Evento	1	5.000
12.16		Rodillo de presión y calor de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
12.17		Sensor de Toner-Hojas	Unidad	Evento	1	5.000
12.18		Termistor	Unidad	Evento	1	5.000
12.19		Termostato	Unidad	Evento	1	5.000
Precio Total Ítem 12 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**676.000**
13	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP P3015**				
13.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	250.000
13.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
13.3		Chazis o armazón	Unidad	Evento	1	5.000
13.4		Chips de Toner	Unidad	Evento	1	5.000
13.5		Cooler de Impresión	Unidad	Evento	1	5.000
13.6		Cuchilla de limpieza de tambor	Unidad	Evento	1	50.000
13.7		Cuchilla dosificadora del Tambor	Unidad	Evento	1	5.000
13.8		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	50.000
13.9		Engranajes y piñones	Unidad	Evento	1	5.000
13.10		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	5.000
13.11		Kit fusor	Unidad	Evento	1	20.000
13.12		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	20.000
13.13		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	20.000
13.14		Lamina del fusor	Unidad	Evento	1	100.000
13.15		Memoria Ram	Unidad	Evento	1	5.000
13.16		Motores Internos DC	Unidad	Evento	1	5.000
13.17		Pad o almohadillas separadoras	Unidad	Evento	1	5.000
13.18		Panel de control y display	Unidad	Evento	1	5.000
13.19		Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC	Unidad	Evento	1	20.000
13.20		Placa de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	5.000
13.21		Rodillo de carga primario	Unidad	Evento	1	5.000
13.22		Rodillo de presión y calor de fusor	Unidad	Evento		5.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

13.23		Sensor de Toner-Hojas	Unidad	Evento	1	5.000
13.24		Tambor (Drum)	Unidad	Evento	1	5.000
13.25		Unidad de fusión o fusor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 13 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**630.000**
14	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 4200**				
14.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	250.000
14.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
14.3		Chazis o armazón	Unidad	Evento	1	5.000
14.4		Chips de Toner	Unidad	Evento	1	5.000
14.5		Cooler de Impresión	Unidad	Evento	1	5.000
14.6		Cuchilla de limpieza de tambor	Unidad	Evento	1	50.000
14.7		Cuchilla dosificadora del Tambor	Unidad	Evento	1	5.000
14.8		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	50.000
14.9		Engranajes y piñones	Unidad	Evento	1	5.000
14.10		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	5.000
14.11		Kit fusor	Unidad	Evento	1	20.000
14.12		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	20.000
14.13		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	20.000
14.14		Lamina del fusor	Unidad	Evento	1	100.000
14.15		Memoria Ram	Unidad	Evento	1	5.000
14.16		Motores Internos DC	Unidad	Evento	1	5.000
14.17		Pad o almohadillas separadoras	Unidad	Evento	1	5.000
14.18		Panel de control y display	Unidad	Evento	1	5.000
14.19		Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC	Unidad	Evento	1	20.000
14.20		Placa de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	5.000
14.21		Rodillo de carga primario	Unidad	Evento	1	5.000
14.22		Rodillo de presión y calor de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
14.23		Sensor de Toner-Hojas	Unidad	Evento	1	5.000
14.24		Tambor (Drum)	Unidad	Evento	1	5.000
14.25		Unidad de fusión o fusor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 14 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**630.000**
15	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 2035**				
15.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	250.000
15.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
15.3		Chazis o armazón	Unidad	Evento	1	5.000
15.4		Chips de Toner	Unidad	Evento	1	5.000
15.5		Cooler de Impresión	Unidad	Evento	1	5.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

15.6		Cuchilla de limpieza de tambor	Unidad	Evento	1	50.000
15.7		Cuchilla dosificadora del Tambor	Unidad	Evento	1	5.000
15.8		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	50.000
15.9		Engranajes y piñones	Unidad	Evento	1	5.000
15.10		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	5.000
15.11		Kit fusor	Unidad	Evento	1	20.000
15.12		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	20.000
15.13		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	20.000
15.14		Lamina del fusor	Unidad	Evento	1	100.000
15.15		Memoria Ram	Unidad	Evento	1	5.000
15.16		Motores Internos DC	Unidad	Evento	1	5.000
15.17		Pad o almohadillas separadoras	Unidad	Evento	1	5.000
15.18		Panel de control y display	Unidad	Evento	1	5.000
15.19		Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC	Unidad	Evento	1	20.000
15.20		Placa de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	5.000
15.21		Rodillo de carga primario	Unidad	Evento	1	5.000
15.22		Rodillo de presión y calor de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
15.23		Sensor de Toner-Hojas	Unidad	Evento	1	5.000
15.24		Tambor (Drum)	Unidad	Evento	1	5.000
15.25		Unidad de fusión o fusor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 15 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**630.000**
16	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 1300**				
16.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	200.000
16.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
16.3		Chazis o armazón	Unidad	Evento	1	5.000
16.4		Chips de Toner	Unidad	Evento	1	5.000
16.5		Cooler de Impresión	Unidad	Evento	1	5.000
16.6		Cuchilla de limpieza de tambor	Unidad	Evento	1	50.000
16.7		Cuchilla dosificadora del Tambor	Unidad	Evento	1	5.000
16.8		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000
16.9		Engranajes y piñones	Unidad	Evento	1	5.000
16.10		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	5.000
16.11		Kit fusor	Unidad	Evento	1	20.000
16.12		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	20.000
16.13		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	20.000
16.14		Lamina del fusor	Unidad	Evento	1	80.000
16.15		Memoria Ram	Unidad	Evento	1	5.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PARAGUAY · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

16.16		Motores Internos DC	Unidad	Evento	1	5.000
16.17		Pad o almohadillas separadoras	Unidad	Evento	1	5.000
16.18		Panel de control y display	Unidad	Evento	1	5.000
16.19		Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC	Unidad	Evento	1	20.000
16.20		Placa de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	5.000
16.21		Rodillo de carga primario	Unidad	Evento	1	5.000
16.22		Rodillo de presión y calor de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
16.23		Sensor de Toner-Hojas	Unidad	Evento	1	5.000
16.24		Tambor (Drum)	Unidad	Evento	1	5.000
16.25		Unidad de fusión o fusor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 16 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**530.000**
17	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 2520**				
17.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	80.000
17.2		Buje Fusor	Unidad	Evento	1	20.000
17.3		Cabezal termica	Unidad	Evento	1	10.000
17.4		Censor de papel	Unidad	Evento	1	10.000
17.5		Censor de toner	Unidad	Evento	1	20.000
17.6		Cilindro	Unidad	Evento	1	300.000
17.7		collares de cilindro	Unidad	Evento	1	5.000
17.8		Collares de revelador	Unidad	Evento	1	5.000
17.9		Cuchilla	Unidad	Evento	1	50.000
17.10		Cuchilla de cilindro	Unidad	Evento	1	1.000
17.11		Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	1.000
17.12		Cuchilla de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	5.000
17.13		Embrague de registro	Unidad	Evento	1	5.000
17.14		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
17.15		Felpa de silicona	Unidad	Evento	1	1.000
17.16		film de fusión	Unidad	Evento	1	50.000
17.17		Fle de escaner	Unidad	Evento	1	20.000
17.18		Grasa termica	Unidad	Evento	1	5.000
17.19		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	10.000
17.20		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	2.000
17.21		Lampara de fusión	Unidad	Evento	1	25.000
17.22		Modulo de carga de toner	Unidad	Evento	1	50.000
17.23		Modulo de copiado	Unidad	Evento	1	50.000
17.24		Motor Poiligonal	Unidad	Evento	1	10.000
17.25		Panel de control	Unidad	Evento		50.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

17.26		Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	20.000
17.27		Poligonal laser	Unidad	Evento	1	1.000
17.28		Reparacción de placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	60.000
17.29		Resistencia de fusor	Unidad	Evento	1	1.000
17.30		Revelador	Unidad	Evento	1	1.000
17.31		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	50.000
17.32		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	20.000
17.33		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	100.000
17.34		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	5.000
17.35		Rodillo de transporte	Unidad	Evento	1	5.000
17.36		Rodillo Fusor	Unidad	Evento	1	20.000
17.37		Rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	5.000
17.38		Sinfín colector	Unidad	Evento	1	20.000
17.39		Tarjeta procesadora de imagen	Unidad	Evento	1	40.000
17.40		Termisor	Unidad	Evento	1	40.000
17.41		Tolva de toner	Unidad	Evento	1	10.000
17.42		Unidad de borrado	Unidad	Evento	1	10.000
17.43		Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
17.44		Zocalo de carga	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 17 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.223.000**
18	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IIMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 1024**				
18.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	80.000
18.2		Bujes de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
18.3		Bujes dv	Unidad	Evento	1	1.000
18.4		Cabezal termico de fusor	Unidad	Evento	1	5.000
18.5		Cable Optico	Unidad	Evento	1	10.000
18.6		Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000
18.7		Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	30.000
18.8		Cuchilla de Unidad de Revelado	Unidad	Evento	1	2.000
18.9		Embrague de Registro	Unidad	Evento	1	20.000
18.10		Embrague de Unidad Tonera	Unidad	Evento	1	20.000
18.11		Engranaje Acople fusor	Unidad	Evento	1	10.000
18.12		Engranaje dv1	Unidad	Evento	1	10.000
18.13		Engranaje dv2	Unidad	Evento	1	10.000
18.14		Engranaje dv3	Unidad	Evento	1	10.000
18.15		Engranaje dv4	Unidad	Evento	1	10.000
18.16		Engranaje dv5	Unidad	Evento	1	10.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

18.17		Engranaje dv6	Unidad	Evento	1	10.000
18.18		Engranaje fusor	Unidad	Evento	1	20.000
18.19		Engranaje Unidad de Embarque	Unidad	Evento	1	15.000
18.20		Lamina de teflon del fusor	Unidad	Evento	1	200.000
18.21		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000
18.22		Mecanismo de Unidad Transportadora	Unidad	Evento	1	10.000
18.23		Motor de Unidad Optica	Unidad	Evento	1	20.000
18.24		Motor Principal	Unidad	Evento	1	20.000
18.25		Placa electrica Principal	Unidad	Evento	1	20.000
18.26		Retenes Dv	Unidad	Evento	1	1.000
18.27		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	10.000
18.28		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	160.000
18.29		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	20.000
18.30		Rodillo Magnetico	Unidad	Evento	1	20.000
18.31		Rodillos Mescladores dv	Unidad	Evento	1	10.000
18.32		Rueda de arrastre corrugada	Unidad	Evento	1	10.000
18.33		Rueda de arrastre Lisa	Unidad	Evento	1	10.000
18.34		Sello inferior dr	Unidad	Evento	1	1.000
18.35		Sello superior dv	Unidad	Evento	1	1.000
18.36		Sensor de entrada de papel	Unidad	Evento	1	20.000
18.37		sensor de salida de papel	Unidad	Evento	1	20.000
18.38		Sensor de Toner	Unidad	Evento	1	20.000
18.39		Termistor	Unidad	Evento	1	20.000
18.40		Unidad de escaner	Unidad	Evento	1	10.000
18.41		Unidad laser	Unidad	Evento	1	100.000
18.42		Uñas de fusión	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 18 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.296.000**
19	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA KM 1500**				
19.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	150.000
19.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000
19.3		Cilindro	Unidad	Evento	1	300.000
19.4		Corona	Unidad	Evento	1	10.000
19.5		Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	20.000
19.6		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
19.7		Kit de revelado	Unidad	Evento	1	120.000
19.8		Kit de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000
19.9		Kit fusor	Unidad	Evento	1	200.000

COMPU NEW

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

19.10		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	200.000
19.11		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	60.000
19.12		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	60.000
19.13		Lampara de fusor	Unidad	Evento	1	60.000
19.14		Placa de alta tension	Unidad	Evento	1	60.000
19.15		Rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	120.000
19.16		Rodillo de presiòn	Unidad	Evento	1	120.000
19.17		Termistor	Unidad	Evento	1	20.000
19.18		Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
19.19		Zocalo de carga	Unidad	Evento	1	10.000
19.20		Zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 19 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.610.000**
20	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA TASKALFA 255**				
20.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	120.000
20.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	60.000
20.3		Cilindro	Unidad	Evento	1	250.000
20.4		Corona	Unidad	Evento	1	10.000
20.5		Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	40.000
20.6		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	60.000
20.7		Kit de revelado	Unidad	Evento	1	100.000
20.8		Kit de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	80.000
20.9		Kit fusor	Unidad	Evento	1	50.000
20.10		Kit Unidad Laser	Unidad	Evento	1	110.000
20.11		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	150.000
20.12		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	130.000
20.13		Lampara de fusor	Unidad	Evento	1	130.000
20.14		Placa de alta tension	Unidad	Evento	1	50.000
20.15		Rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	50.000
20.16		Rodillo de presiòn	Unidad	Evento	1	60.000
20.17		Termistor	Unidad	Evento	1	10.000
20.18		Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000
20.19		Zocalo de carga	Unidad	Evento	1	10.000
20.20		Zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 20 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.490.000**
21	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RICOH AFICIO 1113**				
21.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	80.000
21.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	10.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

21.3		Cilindro	Unidad	Evento	1	150.000
21.4		Corona	Unidad	Evento	1	2.000
21.5		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	30.000
21.6		Kit de revelado	Unidad	Evento	1	150.000
21.7		Kit fusor	Unidad	Evento	1	200.000
21.8		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000
21.9		Kit Unidad laser	Unidad	Evento	1	200.000
21.10		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	80.000
21.11		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	80.000
21.12		Lampara de fusor	Unidad	Evento	1	100.000
21.13		Placa de alta tensiòn	Unidad	Evento	1	40.000
21.14		Revelador	Unidad	Evento	1	80.000
21.15		Rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	100.000
21.16		Termistor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 21 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.372.000**
22	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA XEROX PHASER 5550**				
22.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	100.000
22.2		Buje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000
22.3		Cilindro	Unidad	Evento	1	350.000
22.4		Corona	Unidad	Evento	1	2.000
22.5		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	30.000
22.6		Kit de revelado	Unidad	Evento	1	100.000
22.7		Kit fusor	Unidad	Evento	1	130.000
22.8		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	80.000
22.9		Kit Unidad laser	Unidad	Evento	1	160.000
22.10		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	100.000
22.11		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000
22.12		Lampara de fusor	Unidad	Evento	1	100.000
22.13		Placa de alta tensiòn	Unidad	Evento	1	50.000
22.14		Revelador	Unidad	Evento	1	50.000
22.15		Rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	200.000
22.16		Termistor	Unidad	Evento	1	20.000
Precio Total Ítem 22 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**1.592.000**
23	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER DCP 8060**				
23.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	100.000
23.2		Buje de Fusor	Unidad	Evento	1	1.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

23.3		Cilindro	Unidad	Evento	1	120.000
23.4		Corona	Unidad	Evento	1	1.000
23.5		Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	5.000
23.6		Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000
23.7		Kit de revelado	Unidad	Evento	1	1.000
23.8		Kit Fusor	Unidad	Evento	1	100.000
23.9		Kit Unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	30.000
23.10		Kit Unidad laser	Unidad	Evento	1	100.000
23.11		Lampara de copiado	Unidad	Evento	1	50.000
23.12		Lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	50.000
23.13		Lampara de Fusor	Unidad	Evento	1	50.000
23.14		Placa alta tensiòn	Unidad	Evento	1	50.000
23.15		Revelador	Unidad	Evento	1	20.000
23.16		Rodillo de Presiòn	Unidad	Evento	1	100.000
23.17		Rodillo Fusor	Unidad	Evento	1	100.000
23.18		Termistor	Unidad	Evento	1	10.000
23.19		Uña fusor	Unidad	Evento	1	1.000
23.20		Zocalo de carga	Unidad	Evento	1	10.000
23.21		Zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	10.000
Precio Total Ítem 23 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**929.000**
24	**81111812-004**	**Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 5590**				
24.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	200.000
24.2		Cristal	Unidad	Evento	1	100.000
24.3		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	50.000
24.4		Lámpara	Unidad	Evento	1	80.000
24.5		Motor de Escáner	Unidad	Evento	1	80.000
24.6		Panel de Separación	Unidad	Evento	1	30.000
24.7		Panel Frontal	Unidad	Evento	1	30.000
24.8		Rodilo de alimentación	Unidad	Evento	1	200.000
24.9		Sensor CCD	Unidad	Evento	1	30.000
24.10		Sensor CIS	Unidad	Evento	1	30.000
Precio Total Ítem 24 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**830.000**
25	**81111812-004**	**Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500**				
25.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	200.000
25.2		Cristal	Unidad	Evento	1	100.000
25.3		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	50.000
25.4		Lámpara	Unidad	Evento	1	80.000

COMPU NEW

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA

25.5		Motor de Escáner	Unidad	Evento	1	80.000
25.6		Panel de Separación	Unidad	Evento	1	30.000
25.7		Panel Frontal	Unidad	Evento	1	30.000
25.8		Rodilo de alimentación	Unidad	Evento	1	200.000
25.9		Sensor CCD	Unidad	Evento	1	30.000
25.10		Sensor CIS	Unidad	Evento	1	30.000
Precio Total Ítem 25 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**830.000**
26	**81111812-004**	**Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 8420**				
26.1		Mantenimiento general preventivo/correctivo	Unidad	Evento	1	200.000
26.2		Cristal	Unidad	Evento	1	100.000
26.3		Fuente de alimentación o poder	Unidad	Evento	1	50.000
26.4		Lámpara	Unidad	Evento	1	80.000
26.5		Motor de Escáner	Unidad	Evento	1	80.000
26.6		Panel de Separación	Unidad	Evento	1	30.000
26.7		Panel Frontal	Unidad	Evento	1	30.000
26.8		Rodilo de alimentación	Unidad	Evento	1	200.000
26.9		Sensor CCD	Unidad	Evento	1	30.000
26.10		Sensor CIS	Unidad	Evento	1	30.000
Precio Total Ítem 26 Gs. (monto a trasladar en la Planilla de Precios)						**830.000**

5.2 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs 22.500.000 (Guaraníes veintidós millones quinientos mil)** y el monto máximo es de **Gs 45.000.000 (Guaraníes cuarenta y cinco millones).**

5.3 El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.4 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2015.

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

7.1 Los servicios deberán ser realizados de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa de la Secretaria Nacional de Cultura.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 La Declaración Jurada de Fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. Dicho documento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo adjudicado.

10. MULTAS.

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

10.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 01 días del mes de octubre del año dos mil quince.

Antonio Ramón Fernández Alfonso
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA