Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

CONTRATO N° 9

Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliado en Pdte. Franco esq. Ayolas de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Viceministra de Administración y Asuntos Técnicos, **Casilda Delgado de Schneider** con Cédula de Identidad N° 408.325, designada por Decreto Presidencial N° 60 de fecha 20 de Agosto de 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INELEC S.A.**, domiciliada en Rojas Silva N° 1269 c/ Ana Díaz, República del Paraguay, representada para este acto por **José Grau Razola**, con Cédula de Identidad N° 920.372, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **346.726**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 8/2018, convocado por la *Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 7/2019.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

INELEC S.A. – Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915 – Asunción - Paraguay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM 1 LG OTIS 1					INELEC
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	
1	Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	891.000
2	Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	28.600
3	Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	440.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.793.000
5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	4.070.000
6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.870.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	44.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	550.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	121.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	275.000
11	Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	407.000
12	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	451.000
13	Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	66.000
14	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	462.000
15	Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	7.700
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	66.000
17	Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	187.000
18	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	88.000
19	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	2.310.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

20	Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	451.000
21	Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	16.500
22	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	990.000
23	Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	550.000
24	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	8.800.000
25	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	1.100.000
26	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	2.860.000
27	Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	9.900.000
28	Control de peso.	Unidad	1	Evento	3.630.000
29	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	6.710.000
30	Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	451.000
31	Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	2.750.000
32	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	286.000
33	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	143.000
34	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	154.000
35	Base de botonera	Unidad	1	Evento	36.300
36	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	77.000
37	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	66.000
38	Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	18.700
39	Botón tipo A	Unidad	1	Evento	5.500
40	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	330.000
41	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	231.000
42	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	803.000
43	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	803.000
44	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	18.700

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
REPUBLICA DEL PARAGUAY

INELEC S.A
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

45	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	99.000
46	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	16.500
47	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	5.500.000
48	Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	77.000
49	Transa de cobre	Unidad	1	Evento	9.900
50	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	9.900
51	Reles	Unidad	1	Evento	550.000
52	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	891.000
53	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	4.510.000
54	Placa Madre	Unidad	1	Evento	1.210.000
55	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	462.000
56	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	990.000
57	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	44.000
58	Motor operador	Unidad	1	Evento	935.000
59	Cadena para operador	Unidad	1	Evento	220.000
60	Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	7.700
61	Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	7.700
62	Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	7.700
63	Cinta selectora	Unidad	1	Evento	18.700
64	Cambio de cabo de tracción EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	3.300.000
65	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	1.650.000
66	Un PLC	Unidad	1	Evento	1.980.000
67	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000
68	Reparación de operador puerta de cabina	Unidad	1	Evento	891.000
69	Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	440.000
70	Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	385.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

71	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	2.200.000
72	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	704.000
73	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	1.650.000
74	Instalación de sensor de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	561.000
75	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	660.000
76	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	440.000
77	Reparación ventilador de cabina de Ascensor	Unidad	1	Evento	275.000
78	Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	44.000
79	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	286.000
80	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	33.000
81	Reparación de Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	66.000
82	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.850.000
83	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	1.100.000
84	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	770.000
85	Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.540.000
86	Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	1.980.000
87	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	484.000
88	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	198.000
89	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
90	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000
91	Programación de Sistema de Restricción de llamadas	Unidad	1	Evento	2.760.000
92	Provisión de Tarjeta Magnética programada para habilitación de llamadas	Unidad	1	Evento	198.000

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel. 201 915
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

ITEM 2 LG OTIS 2					INELEC
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	
1	Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	891.000
2	Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	28.600
3	Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	440.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.793.000
5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	4.070.000
6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.870.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	44.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	550.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	121.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	275.000
11	Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	660.000
12	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	451.000
13	Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	66.000
14	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	462.000
15	Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	7.700
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	66.000
17	Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	187.000
18	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	88.000
19	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	2.310.000
20	Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	451.000
21	Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	16.500

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Finanzas
Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel. 201 915
Asunción - Paraguay

22	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	990.000
23	Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	550.000
24	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	8.800.000
25	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	1.100.000
26	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	2.860.000
27	Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	9.900.000
28	Control de peso.	Unidad	1	Evento	3.630.000
29	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	6.710.000
30	Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	451.000
31	Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	2.750.000
32	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	286.000
33	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	143.000
34	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	154.000
35	Base de botonera	Unidad	1	Evento	38.500
36	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	77.000
37	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	66.000
38	Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	18.700
39	Botón tipo A	Unidad	1	Evento	5.500
40	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	330.000
41	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	231.000
42	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	803.000
43	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	803.000
44	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	187.000
45	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	99.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Vicaministerio de Administración y Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

46	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	165.000
47	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	5.500.000
48	Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	77.000
49	Transa de cobre	Unidad	1	Evento	9.900
50	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	9.900
51	Reles	Unidad	1	Evento	550.000
52	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	891.000
53	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	4.510.000
54	Placa Madre	Unidad	1	Evento	1.210.000
55	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	462.000
56	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	990.000
57	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	44.000
58	Motor operador	Unidad	1	Evento	935.000
59	Cadena para operador	Unidad	1	Evento	220.000
60	Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	7.700
61	Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	7.700
62	Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	7.700
63	Cinta selectora	Unidad	1	Evento	18.700
64	Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	3.300.000
65	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	1.650.000
66	Un PLC	Unidad	1	Evento	1.980.000
67	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000
68	Cambio de operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	891.000
69	Instalación de Pesador de Carga	Unidad	1	Evento	4.400.000
70	Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	1.210.000
71	Cambio de cabo regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	2.200.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Servicios Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

72	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	704.000
73	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	1.650.000
74	Provisión e instalación de sensores de velocidad y parada de Ascensor	Unidad	1	Evento	561.000
75	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	660.000
76	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	440.000
77	Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	275.000
78	Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	55.000
79	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	286.000
80	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	254.000
81	Reparación de motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	484.000
82	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.850.000
83	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	3.410.000
84	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	770.000
85	Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.540.000
86	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	484.000
87	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	198.000
88	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
89	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000

ITEM 3 ATLAS VILLARES					INELEC
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	
1	Cambio de Placa .	Unidad	1	Evento	891.000
2	Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	28.600
3	Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	440.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.793.000
5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	4.070.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
REPUBLICA DEL PARAGUAY

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.870.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	44.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	550.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	121.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	275.000
11	Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	660.000
12	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	451.000
13	Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	66.000
14	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	462.000
15	Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	7.700
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	66.000
17	Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	1.870.000
18	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	198.000
19	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	2.310.000
20	Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	451.000
21	Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	165.000
22	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	990.000
23	Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	550.000
24	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	8.800.000
25	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	1.100.000
26	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	2.860.000
27	Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	9.900.000
28	Control de peso.	Unidad	1	Evento	3.630.000
29	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	6.710.000
30	Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	451.000
31	Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	2.750.000
32	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	286.000
33	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	143.000
34	Resorte para pick-up	Unidad	1	Evento	154.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

35	Base de baquelita	Unidad	1	Evento	36.300
36	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	77.000
37	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	66.000
38	Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	18.700
39	Botón tipo A	Unidad	1	Evento	5.500
40	Bobina para contactora	Unidad	1	Evento	330.000
41	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	231.000
42	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	803.000
43	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	803.000
44	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	187.000
45	Garfo	Unidad	1	Evento	143.000
46	Anillo negro para ILH	Unidad	1	Evento	143.000
47	Anillo negro para llamada de piso	Unidad	1	Evento	1.100
48	Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	7.700
49	Transa de cobre	Unidad	1	Evento	9.900
50	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	9.900
51	Reles	Unidad	1	Evento	550.000
52	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	1.210.000
53	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	4.400.000
54	Placa Madre	Unidad	1	Evento	1.320.000
55	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	495.000
56	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	990.000
57	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	88.000
58	Motor operador	Unidad	1	Evento	1.221.000
59	Cadena para operador	Unidad	1	Evento	198.000
60	Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	7.700
61	Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	7.700
62	Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	7.700
63	Cinta selectora	Unidad	1	Evento	18.700
64	Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	22.000.000
65	Tope para cinta	Unidad	1	Evento	7.700
66	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Consulares

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

67	Instalación de Pesador de carga	Unidad	1	Evento	4.400.000
68	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	33.000
69	Base de botonera	Unidad	1	Evento	5.500
70	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	385.000
71	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	88.000
72	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	165.000
73	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	3.850.000
74	Motor operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	1.210.000
75	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	1.980.000
76	Un PLC	Unidad	1	Evento	3.960.000
77	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	1.760.000
78	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	2.530.000
79	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	1.210.000
80	Instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	605.000
81	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	627.000
82	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	550.000
83	Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	275.000
84	Guiadores inferiores de puertas	Unidad	1	Evento	55.000
85	Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	627.000
86	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	286.000
87	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	46.200
88	Reparación de Motor operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	484.000
89	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.860.000
90	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	1.760.000
91	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	682.000
92	Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.540.000
93	Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	1.980.000

94	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	440.000
95	Provisión y cambio de enganches de puertas de pisos (garfos)	Unidad	1	Evento	264.000
96	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	176.000
97	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
98	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000

ITEM 4 BLT CHINA					INELEC
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	
1	Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	1.210.000
2	Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	28.600
3	Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	440.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.793.000
5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	4.070.000
6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.870.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	44.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	550.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	121.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	275.000
11	Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	660.000
12	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	451.000
13	Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	66.000
14	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	462.000
15	Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	7.700
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	66.000
17	Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	19.800
18	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	220.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel. 201 915
Asunción - Paraguay

19	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	2.310.000
20	Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	451.000
21	Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	165.000
22	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	990.000
23	Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	550.000
24	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	8.800.000
25	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	1.100.000
26	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	2.860.000
27	Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	9.900.000
28	Control de peso.	Unidad	1	Evento	3.630.000
29	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	27.500.000
30	Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	451.000
31	Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	1.210.000
32	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	286.000
33	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	143.000
34	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	154.000
35	Base de botonera	Unidad	1	Evento	38.500
36	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	77.000
37	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	66.000
38	Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	18.700
39	Botón tipo A	Unidad	1	Evento	5.500
40	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	330.000
41	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	231.000
42	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	803.000
43	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	803.000
44	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	187.000
45	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	99.000
46	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	165.000
47	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	5.500.000
48	Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	77.000
49	Transa de cobre	Unidad	1	Evento	9.900

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

50	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	9.900
51	Reles	Unidad	1	Evento	550.000
52	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	891.000
53	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	4.510.000
54	Placa Madre	Unidad	1	Evento	1.210.000
55	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	462.000
56	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	990.000
57	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	44.000
58	Motor operador	Unidad	1	Evento	935.000
59	Cadena para operador	Unidad	1	Evento	220.000
60	Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	7.700
61	Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	7.700
62	Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	7.700
63	Cinta selectora	Unidad	1	Evento	19.800
64	Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	22.000.000
65	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	1.760.000
66	Un PLC	Unidad	1	Evento	4.400.000
67	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000
68	Cambio de operador de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	9.900.000
69	Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	4.400.000
70	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	1.870.000
71	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	3.300.000
72	Rectificación de poela de tracción	Unidad	1	Evento	1.540.000
73	Instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	671.000
74	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	880.000
75	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	550.000
76	Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	286.000
77	Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	55.000
78	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	297.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración y Finanzas

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 701 915
Asunción - Paraguay

79	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	462.000
80	Reparación de motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	495.000
81	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.860.000
82	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	33.000.000
83	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	682.000
84	Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.760.000
85	Provisión y cambio de ruleman reductor	Unidad	1	Evento	1.980.000
86	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	385.000
87	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	176.000
88	Correa operador de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	440.000
89	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
90	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000

ITEM 5 ATLAS SUR					INELEC
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	
1	Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	935.000
2	Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	286.000
3	Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	440.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.848.000
5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	2.420.000
6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.870.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	44.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	66.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	1.210.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	286.000
11	Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	1.760.000
12	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	451.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel. 201 915
Asunción - Paraguay

13	Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	66.000
14	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	462.000
15	Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	7.700
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	66.000
17	Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	19.800
18	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	187.000
19	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	2.310.000
20	Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	440.000
21	Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	165.000
22	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	990.000
23	Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	572.000
24	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	8.800.000
25	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	1.100.000
26	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	440.000
27	Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	9.900.000
28	Control de peso.	Unidad	1	Evento	38.500
29	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	4.510.000
30	Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	462.000
31	Cambio de regla electrónica	Unidad	1	Evento	385.000
32	Laylon de correriza	Unidad	1	Evento	55.000
33	Un PLC	Unidad	1	Evento	1.320.000
34	Roletes de puerta	Unidad	1	Evento	330.000
35	Porta fusibles	Unidad	1	Evento	18.700
36	Fusibles de 5 Ampere	Unidad	1	Evento	9.900
37	Fusibles de 3 Ampere	Unidad	1	Evento	9.900
38	Fusibles de 2 Ampere	Unidad	1	Evento	9.900
39	Un variador de frecuencia	Unidad	1	Evento	5.500.000
40	Tubos de fluorescentes	Unidad	1	Evento	11.000
41	Cableado completo	Unidad	1	Evento	1.320.000
42	Rebobinado de motor de operador de puerta.	Unidad	1	Evento	550.000
43	Arrancadores.	Unidad	1	Evento	6.600
44	Alarma para cabina.	Unidad	1	Evento	275.000
45	Cambio de rulemanes motor	Unidad	1	Evento	2.970.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración y Servicios Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

	principal.				
46	Cadena para operador.	Unidad	1	Evento	693.000
47	Fusibles de vidrio.	Unidad	1	Evento	9.900
48	Rebobinado de polea.	Unidad	1	Evento	495.000
49	Cable viajero.	Unidad	1	Evento	242.000
50	Relee	Unidad	1	Evento	165.000
51	Cambio de frenos y electroimanes.	Unidad	1	Evento	330.000
52	Reparación de brazo puerta de cabina.	Unidad	1	Evento	440.000
53	Finales de carrera.	Unidad	1	Evento	286.000
54	Limitador de velocidad.	Unidad	1	Evento	77.000
55	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000
56	Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	4.950.000
57	Rebobinado de motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.430.000
58	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	605.000
59	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	132.000
60	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	55.000
61	Base de botonera	Unidad	1	Evento	49.500
62	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	121.000
63	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	220.000
64	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	330.000
65	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	253.000
66	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	1.980.000
67	Ruleman para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	1.980.000
68	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	44.000
69	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	8.800
70	Fusibles ultra rápidos	Unidad	1	Evento	18.700
71	Cableado completo de ascensor	Unidad	1	Evento	1.870.000
72	Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	7.700
73	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	990.000
74	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	6.600.000
75	Placa madre	Unidad	1	Evento	990.000
76	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	550.000
77	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	1.210.000
78	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	44.000
79	Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	1.320.000
80	Cinta selectora	Unidad	1	Evento	14.300
81	Cabo de tracción Edificio Ambar	Unidad	1	Evento	1.760.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración
Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

82	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	1.980.000
83	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	990.000
84	Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	770.000
85	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	1.540.000
86	Instalación de sensores de velocidad y parada para ascensor	Unidad	1	Evento	671.000
87	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	770.000
88	Reparación Iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	550.000
89	Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	330.000
90	Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	44.000
91	Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	770.000
92	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	286.000
	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	27.500
	Reparación del motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	495.000
95	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.860.000
96	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	3.300.000
97	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	770.000
98	Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	1.980.000
99	Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	1.980.000
100	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	440.000
101	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	176.000
102	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
103	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000

ITEM 6 Thyssen					INELEC
Item	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentacion**	
1	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	2.750.000
2	Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	1.100.000
3	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	671.000
4	Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	1.980.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración y Servicios Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

5	Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	6.600.000
6	Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	1.650.000
7	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	220.000
8	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	550.000
9	Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	121.000
10	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	198.000
11	Cambio de guiador de puerta	Unidad	1	Evento	55.000
12	Cambio de guiadores de cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	220.000
13	Cambio de boton de llamada cabina con microcontacto.	Unidad	1	Evento	495.000
14	Cambio de boton de llamada pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	495.000
15	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	550.000
16	Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	165.000
17	Cambio de taco generador.	Unidad	1	Evento	385.000
18	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	1.100.000
19	Cambio de ventilador de cabina.	Unidad	1	Evento	660.000
20	Cambio de fusible tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	165.000
21	Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	1.100.000
22	Reparación de puerta de cabina.	Unidad	1	Evento	770.000
23	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	9.900.000
24	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	990.000
25	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	352.000
26	Cambio de operador de puerta cabina.	Unidad	1	Evento	935.000
27	Instalacion de Pesador de carga	Unidad	1	Evento	4.400.000
28	Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	2.750.000
29	Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	495.000
30	Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	770.000
31	Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	495.000
32	Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	165.000
33	Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	55.000
34	Base de botonera	Unidad	1	Evento	55.000
35	Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	132.000
36	Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	77.000
37	Regla electrónica	Unidad	1	Evento	330.000
38	Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	253.000
39	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	2.200.000
40	Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	3.300.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

41	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	396.000
42	Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	110.000
43	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	165.000
44	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	1.342.000
45	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	11.000
46	Reles	Unidad	1	Evento	176.000
47	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	990.000
48	Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	4.950.000
49	Placa Madre	Unidad	1	Evento	1.430.000
50	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	1.320.000
51	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	682.000
52	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	44.000
53	Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	1.540.000
54	Cabo de tracción (Archivo-Academia)	Unidad	1	Evento	5.500.000
55	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	286.000
56	Un PLC	Unidad	1	Evento	440.000
57	Cambio de cabo limitador de velocidad	Unidad	1	Evento	1.870.000
58	Cabo limitador de velocidad	Unidad	1	Evento	1.100.000
59	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	440.000
60	Provisión e instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	1.760.000
61	Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	770.000
62	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	550.000
63	Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	330.000
64	Guiadores inferiores de puertas	Unidad	1	Evento	55.000
65	Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	770.000
66	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	286.000
67	Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	44.000
68	Reparación de Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	495.000
69	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.860.000
70	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	6.600.000
71	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	770.000
72	Provision y cambio de ruleman motor de traccion	Unidad	1	Evento	440.000
73	Provision y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	440.000
74	Provision y cambio de ruleman polea bajo cabina y sobre cabina	Unidad	1	Evento	4.400.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración y Asuntos Consulares

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

75	Provision y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	451.000
76	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	220.000
77	Correa operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	1.100.000
78	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	275.000
79	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	275.000

El monto es bajo la modalidad de contrato abierto, por un monto máximo de Guaraníes Quinientos Millones (Gs. 500.000.000) y un monto mínimo de Guaraníes Doscientos cincuenta Millones (Gs. 250.000.000

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Cancillería Nacional, sito en 14 de Mayo y palma, edificio Benigno López, Palma casi 15 de agosto el Edificio Ambar.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Viceministerio de Administración y Servicios Generales

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 21 mes enero y año 2019.

José Grau Razola
Representante Legal
INELEC S.A.

Casilda Delgado de Schneider
Viceministra de Administración y Asuntos Técnicos
Ministerio de Relaciones Exteriores

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay