CONTRATO MTESS N° 20 /2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CD N°08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS– ID 428.977. -

Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, domiciliada en Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, República del Paraguay, representada para este acto por LA SEÑORA VERONICA DIANA LOPEZ BENITEZ, con cédula de identidad N°1.059.356. -, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, domiciliada en Perú Nº1055 c/ Artigas, República del Paraguay, representada para este acto por EL SEÑOR HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR, con cédula de identidad N°2.359.981.-, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes derivadas de la adjudicación del procedimiento para la CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS ID Nº428.977.-, conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones generales y específicas del Contrato

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datus/stems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:428.977

Las partidas presupuestarias de los siguientes ejercicios se encuentran sujeto a la aprobación correspondientes.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N°08/2023, convocado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°498/2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

VER ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO	
MONTO MÍNIMO	Gs.97.500.000
MONTO MÁXIMO	Gs.195.000.000

Total: Son guaraníes noventa y siete millones quinientos mil como monto mínimo y guaraníes ciento noventa y cinco millones como monto máximo.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 97.500.000. –(guaraníes noventa y siete millones quinientos mil) y el monto máximo es de Gs. 195.000.000. – (guaraníes ciento noventa y cinco millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

La amortización del anticipo se realizará de acuerdo a la formula y condiciones establecidas en la carta de invitación.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: desde la suscripción del presente Contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.-

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems S.A.I.C.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY *

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de: PATRICIA D´OLIVEIRA, jefa departamento de patrimonio.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N°2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N°2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N°6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 06 mes DICIEMBRE y año 2023.

Firmado por:
HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL
en nombre del Proveedor

Firmado por:
VERONICA DIANA LOPEZ BENITEZ
MINISTRA SUSTITUTA
en nombre de la Contratante

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems SAECA

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
271	24.3	Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	80.000
272	24.4	Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida A.	Unidad	Evento	1	80.000
273	24.5	Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida B.	Unidad	Evento	1	80.000
274	24.6	Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal.	Unidad	Evento	1	80.000
275	24.7	Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior.	Unidad	Evento	1	80.000
276	24.8	Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	80.000
277	24.9	Mano de obra por cambio de panel de control.	Unidad	Evento	1	80.000
278	24.10	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
279	25	**Mantenimiento Preventivo**				
280	25.1	Mano de obra por mantenimiento preventivo para multifunción marca Canon modelo IR-1024i.	Unidad	Evento	1	280.000
281	25.2	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo IR-2018i.	Unidad	Evento	1	280.000
282	25.3	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 4025i.	Unidad	Evento	1	280.000
283	25.4	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i.	Unidad	Evento	1	280.000
284	25.5	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-4245.	Unidad	Evento	1	280.000
285	25.6	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225i.	Unidad	Evento	1	280.000
286	25.7	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460.	Unidad	Evento	1	280.000
287	25.8	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i	Unidad	Evento	1	280.000
288	25.9	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-M160.	Unidad	Evento	1	280.000
289	25.10	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-C225.	Unidad	Evento	1	280.000
290	25.11	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-S150.	Unidad	Evento	1	280.000
291	25.12	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110.	Unidad	Evento	1	280.000
					TOTAL	121.747.988

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datas/stems SAECA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
216	18.5	Mano de obra por cambio de motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
217	18.6	Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	80.000
218	18.7	Mano de obra por cambio de adaptador AC.	Unidad	Evento	1	80.000
219	18.8	Mano de obra por cambio de bandeja de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
220	18.9	Mano de obra por cambio de bandeja de entrega.	Unidad	Evento	1	80.000
221	19	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225**				
222	19.1	Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	600.000
223	19.2	Unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	2.894.333
224	19.3	Fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	1.377.500
225	19.4	Placa Controladora principal.	Unidad	Evento	1	3.153.333
226	19.5	Motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	150.000
227	19.6	Motor principal.	Unidad	Evento	1	484.667
228	19.7	Vidrio.	Unidad	Evento	1	597.500
229	20	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225**				
230	20.1	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	80.000
231	20.2	Mano de obra por cambio de unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	80.000
232	20.3	Mano de obra por cambio de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
233	20.4	Mano de obra por cambio de placa controladora principal.	Unidad	Evento	1	80.000
234	20.5	Mano de obra por cambio de motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
235	20.6	Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	80.000
236	20.7	Mano de obra por cambio de vidrio.	Unidad	Evento	1	80.000
237	21	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150**				
238	21.1	Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	740.000
239	21.2	Unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	420.000
240	21.3	Unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	420.000
241	21.4	Motor principal.	Unidad	Evento	1	210.000
242	21.5	Adaptador AC.	Unidad	Evento	1	560.000
243	21.6	Unidad LCD.	Unidad	Evento	1	1.120.000
244	21.7	Unidad Wi-fi.	Unidad	Evento	1	597.500
245	21.8	Panel de control.	Unidad	Evento	1	3.395.000
246	21.9	Placa de control LCD.	Unidad	Evento	1	692.667
247	22	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150**				
248	22.1	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	80.000
249	22.2	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	80.000
250	22.3	Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	80.000
251	22.4	Mano de obra por cambio de motor de principal.	Unidad	Evento	1	80.000
252	22.5	Mano de obra por cambio de adaptador AC.	Unidad	Evento	1	80.000
253	22.6	Mano de obra por cambio de unidad LCD.	Unidad	Evento	1	80.000
254	22.7	Mano de obra por cambio de unidad Wi-fi.	Unidad	Evento	1	80.000
255	22.8	Mano de obra por cambio de panel de control.	Unidad	Evento	1	80.000
256	22.9	Mano de obra por cambio de placa de control LCD.	Unidad	Evento	1	80.000
257	23	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110**				
258	23.1	Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	1.050.000
259	23.2	Unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	4.750.000
260	23.3	Unidad de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	4.750.000
261	23.4	Extensión de bandeja de salida A.	Unidad	Evento	1	120.000
262	23.5	Extensión de bandeja de salida B.	Unidad	Evento	1	588.667
263	23.6	Placa de accionamiento principal.	Unidad	Evento	1	398.333
264	23.7	Vidrio de lectura superior.	Unidad	Evento	1	423.667
265	23.8	Vidrio de lectura inferior.	Unidad	Evento	1	423.667
266	23.9	Panel de control.	Unidad	Evento	1	243.667
267	23.10	Placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	1.300.000
268	24	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110**				
269	24.1	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	80.000
270	24.2	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior.	Unidad	Evento	1	80.000

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
161	12.10	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
162	12.11	Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	80.000
163	13	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460**				
164	13.1	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	328.667
165	13.2	Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	157.667
166	13.3	Rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	166.000
167	13.4	Pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	1.093.667
168	13.5	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	582.000
169	13.6	Bandeja de Documentos.	Unidad	Evento	1	398.333
170	13.7	Placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	848.667
171	14	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460**				
172	14.1	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
173	14.2	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
174	14.3	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
175	14.4	Mano de obra por cambio de pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
176	14.5	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
177	14.6	Mano de obra por cambio de bandeja de documentos.	Unidad	Evento	1	80.000
178	14.7	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
179	15	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i**				
180	15.1	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	1.593.333
181	15.2	Set de rodillos de recolección.	Unidad	Evento	1	162.667
182	15.3	Rodillo de bypass.	Unidad	Evento	1	162.667
183	15.4	Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	1.108.667
184	15.5	Placa de fuente de alimentación L.V..	Unidad	Evento	1	588.667
185	15.6	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	398.333
186	15.7	Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
187	15.8	Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
188	15.9	Placa principal.	Unidad	Evento	1	4.280.000
189	15.10	Conjunto de bisagra.	Unidad	Evento	1	505.867
190	16	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i**				
191	16.1	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
192	16.2	Mano de obra por cambio de set de rodillos de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
193	16.3	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
194	16.4	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
195	16.5	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación L.V..	Unidad	Evento	1	80.000
196	16.6	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
197	16.7	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
198	16.8	Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
199	16.9	Mano de obra por cambio de placa principal.	Unidad	Evento	1	80.000
200	16.10	Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra.	Unidad	Evento	1	80.000
201	17	**Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160**				
202	17.1	Kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	650.000
203	17.2	Placa Controladora principal.	Unidad	Evento	1	830.000
204	17.3	Placa controladora secundaria.	Unidad	Evento	1	392.000
205	17.4	Unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	896.000
206	17.5	Motor de alimentación.	Unidad	Evento	1	389.500
207	17.6	Motor principal.	Unidad	Evento	1	398.333
208	17.7	Adaptador AC.	Unidad	Evento	1	520.000
209	17.8	Bandeja de recolección.	Unidad	Evento	1	484.667
210	17.9	Bandeja de entrega.	Unidad	Evento	1	597.500
211	18	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160**				
212	18.1	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio.	Unidad	Evento	1	80.000
213	18.2	Mano de obra por cambio de placa controladora principal.	Unidad	Evento	1	80.000
214	18.3	Mano de obra por cambio de placa controladora secundaria.	Unidad	Evento	1	80.000
215	18.4	Mano de obra por cambio de unidad de lectura.	Unidad	Evento	1	80.000

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datus/5

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
108	8.6	Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette.	Unidad	Evento	1	80.000
109	8.7	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
110	8.8	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
111	8.9	Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recolección del ADF.	Unidad	Evento	1	80.000
112	8.10	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del ADF.	Unidad	Evento	1	80.000
113	8.11	Mano de obra por cambio de unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	80.000
114	8.12	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
115	9	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245**				
116	9.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	2.470.000
117	9.2	Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	224.667
118	9.3	Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	224.667
119	9.4	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	920.000
120	9.5	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	318.667
121	9.6	Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	273.167
122	9.7	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	6.306.667
123	9.8	Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	224.667
124	9.9	Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	320.000
125	9.10	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	280.000
126	9.11	Cuchilla.	Unidad	Evento	1	280.000
127	10	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245**				
128	10.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
129	10.2	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	80.000
130	10.3	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
131	10.4	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
132	10.5	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
133	10.6	Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	80.000
134	10.7	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
135	10.8	Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
136	10.9	Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	80.000
137	10.10	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
138	10.11	Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	80.000
139	11	**Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225**				
140	11.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	1.680.000
141	11.2	Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	214.667
142	11.3	Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	157.667
143	11.4	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.300.000
144	11.5	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	3.153.333
145	11.6	Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	398.333
146	11.7	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	1.250.000
147	11.8	Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	159.333
148	11.9	Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	796.667
149	11.10	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	796.667
150	11.11	Cuchilla.	Unidad	Evento	1	556.667
151	12	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225**				
152	12.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
153	12.2	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	80.000
154	12.3	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
155	12.4	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
156	12.5	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
157	12.6	Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	80.000
158	12.7	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
159	12.8	Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
160	12.9	Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	80.000

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
55	4.7	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
56	4.8	Mano de obra por cambio de puerta lateral izquierda.	Unidad	Evento	1	80.000
57	4.9	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación de cassette.	Unidad	Evento	1	80.000
58	4.10	Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette.	Unidad	Evento	1	80.000
59	4.11	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
60	4.12	Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	80.000
61	4.13	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
62	4.14	Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	80.000
63	5	**Mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025**				
64	5.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	2.165.827
65	5.2	Almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	91.287
66	5.3	Rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	92.187
67	5.4	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.288.400
68	5.5	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	139.947
69	5.6	Rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	173.267
70	5.7	Unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	2.500.000
71	5.8	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	2.876.667
72	5.9	Rodillo de Separación.	Unidad	Evento	1	91.187
73	5.10	Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	483.147
74	5.11	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	368.747
75	5.12	Cuchilla.	Unidad	Evento	1	368.747
76	6	**Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025**				
77	6.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
78	6.2	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual.	Unidad	Evento	1	80.000
79	6.3	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección.	Unidad	Evento	1	80.000
80	6.4	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
81	6.5	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
82	6.6	Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza.	Unidad	Evento	1	80.000
83	6.7	Mano de obra por cambio de unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	80.000
84	6.8	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
85	6.9	Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
86	6.10	Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	80.000
87	6.11	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
88	6.12	Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	80.000
89	7	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i**				
90	7.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	2.165.827
91	7.2	Recipiente de toner de desperdicio.	Unidad	Evento	1	95.000
92	7.3	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	95.000
93	7.4	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	2.300.000
94	7.5	Rodillo de alimentación del cassete.	Unidad	Evento	1	139.947
95	7.6	Rodillo de separación del cassete.	Unidad	Evento	1	173.267
96	7.7	Rodillo de recolección del bypass.	Unidad	Evento	1	263.333
97	7.8	Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	60.000
98	7.9	Unidad de rodillo de recolección del ADF.	Unidad	Evento	1	92.187
99	7.10	Almohadilla de separación del ADF.	Unidad	Evento	1	493.147
100	7.11	Unidad de disco duro.	Unidad	Evento	1	2.100.000
101	7.12	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	820.000
102	8	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i**				
103	8.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
104	8.2	Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio.	Unidad	Evento	1	80.000
105	8.3	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	80.000
106	8.4	Mano de obra por cambio de unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
107	8.5	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del cassette.	Unidad	Evento	1	80.000

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

ANEXO 1 AL CONTRATO MTESS

CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

Nº DE ORDEN	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1	1	**Mantenimiento Correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024**				
2	1.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	1.188.640
3	1.2	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	350.773
4	1.3	Pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	1.570.000
5	1.4	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	1.905.333
6	1.5	Cuchilla.	Unidad	Evento	1	345.333
7	1.6	Rodillo Magnético.	Unidad	Evento	1	345.333
8	1.7	Rodillo de arrastre de papel.	Unidad	Evento	1	52.253
9	1.8	Brazo de unión de puerta lateral.	Unidad	Evento	1	58.160
10	1.9	Rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	77.547
11	1.10	Obturador de sensor.	Unidad	Evento	1	58.160
12	1.11	Guia de entrada del fusor.	Unidad	Evento	1	40.000
13	1.12	Guia duplex.	Unidad	Evento	1	80.000
14	1.13	Base del ADF.	Unidad	Evento	1	52.253
15	1.14	Puerta izquierda.	Unidad	Evento	1	404.693
16	1.15	Rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	52.253
17	2	**Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024**				
18	2.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
19	2.2	Mano de obra por cambio de rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	80.000
20	2.3	Mano de obra por cambio de pelicula de fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
21	2.4	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
22	2.5	Mano de obra por cambio de cuchilla.	Unidad	Evento	1	80.000
23	2.6	Mano de obra por cambio de rodillo magéntico.	Unidad	Evento	1	80.000
24	2.7	Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel.	Unidad	Evento	1	80.000
25	2.8	Mano de obra por cambio de brazo de unión de puerta lateral.	Unidad	Evento	1	80.000
26	2.9	Mano de obra por cambio de rodillo de separación.	Unidad	Evento	1	80.000
27	2.10	Mano de obra por cambio de obturador de sensor.	Unidad	Evento	1	80.000
28	2.11	Mano de obra por cambio de guia de entrada del fusor.	Unidad	Evento	1	80.000
29	2.12	Mano de obra por cambio de guia duplex.	Unidad	Evento	1	80.000
30	2.13	Mano de obra por cambio de base del ADF.	Unidad	Evento	1	80.000
31	2.14	Mano de obra por cambio de puerta izquierda.	Unidad	Evento	1	80.000
32	2.15	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación.	Unidad	Evento	1	80.000
33	3	**Mantenimiento correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N**				
34	3.1	Unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	128.133
35	3.2	Almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	65.733
36	3.3	Rodillo de alimentación del bypass.	Unidad	Evento	1	1.985.000
37	3.4	Unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	235.667
38	3.5	Embrague del cassette.	Unidad	Evento	1	128.133
39	3.6	Embrague del bypass.	Unidad	Evento	1	1.958.333
40	3.7	Unidad de fusor.	Unidad	Evento	1	2.529.333
41	3.8	Puerta lateral izquierda.	Unidad	Evento	1	484.667
42	3.9	Rodillo de alimentación del cassette.	Unidad	Evento	1	96.933
43	3.10	Rodillo de separación del cassete.	Unidad	Evento	1	484.667
44	3.11	Rodillo de transferencia.	Unidad	Evento	1	484.667
45	3.12	Rodillo de magnetico.	Unidad	Evento	1	484.667
46	3.13	Rodillo de presión.	Unidad	Evento	1	484.667
47	3.14	Cuchilla.	Unidad	Evento	1	1.200.000
48	4	**Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N**				
49	4.1	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro.	Unidad	Evento	1	80.000
50	4.2	Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
51	4.3	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000
52	4.4	Mano de obra por cambio de unidad reveladora.	Unidad	Evento	1	80.000
53	4.5	Mano de obra por cambio de embrague del cassette.	Unidad	Evento	1	80.000
54	4.6	Mano de obra por cambio de embrague del bypass.	Unidad	Evento	1	80.000

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS