CONTRATO ABIERTO N° 36 /2023 - BIENES Y SERVICIOS.-
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO"
ID N° 425.896

LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA, con RUC N° 80009721-1 identificada como **LA CONTRATANTE** en el presente contrato de Adquisición de Bienes, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE,** y la **EMPRESA "ITAPÚA COMPUTACIÓN S.R.L.",** representado por el **SEÑOR RICARDO MARCELO PINEDA CORTESSI;** con CI N° 3.467.496**,** quien en adelante se denominará **EL PROVEEDOR**, con RUC N° 80023172-4, con domicilio en la calle Juan León Mallorquín N° 957 C/ Padre Kreusser, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay; de común acuerdo LAS PARTES convienen celebrar el Contrato de **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,** en las mismas condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y la oferta presentada por la mencionada Empresa, detalladas en la cláusula primera y definidas en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR**, en relación al llamado a **Contratación Directa N° 21/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO", ID N° 425.896**, detallados en las Especificaciones Técnicas correspondientes y Bases de la Licitación. -

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta de **EL PROVEEDOR**;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. ----------

ITAPUA COMPUTACION S.R.L.
RUC: 80023172-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica para este Contrato. ----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **425.896.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 21/2023, convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1.062/2023. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250
2	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
4	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
5	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
6	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
7	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
8	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
9	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
10	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
11	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
12	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050
13	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500
14	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870
15	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250
16	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180
17	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120
18	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
19	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370
20	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500
21	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750
22	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240
23	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
24	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
25	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760
26	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455
27	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970
28	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800
29	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200
30	Provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
31	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
32	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
33	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
34	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
35	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
36	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
37	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
38	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
39	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
40	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
41	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
42	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
43	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
44	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
45	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
46	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
47	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
48	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
49	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
50	Provisión de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
51	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
52	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
53	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570

ITAPUA COMPUTACION S.R.L.
RUC: 80023172 - 1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Encarnación

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
54	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
55	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
56	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
57	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
58	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
59	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
60	Provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
61	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
62	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
63	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
64	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
65	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
66	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
67	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
68	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
69	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
70	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
71	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
72	Provisión de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
73	Provisión de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
74	Provisión de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
75	Provisión de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
76	Provisión de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
77	Provisión de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
78	Provisión de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
79	Provisión de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
80	Provisión de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
81	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100
82	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
83	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
84	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
85	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
86	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
87	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
88	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
89	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
90	Provisión de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
91	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680
92	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
93	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
94	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
95	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
96	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
97	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
98	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
99	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
100	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
101	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
102	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
103	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
104	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
105	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
106	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
107	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
108	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
109	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
110	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
111	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
112	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
113	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
114	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
115	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
116	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
117	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
118	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
119	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
120	Provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
121	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260
122	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
123	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270

ITAPUA COMPUTACION S.A.
RUC: 80023172 - 1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Ramón Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
124	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
125	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780
126	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
127	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080
128	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
129	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
130	Provisión de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
131	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
132	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
133	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
134	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
135	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
136	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
137	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
138	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
139	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
140	Provisión de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
141	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
142	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
143	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
144	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
145	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
146	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
147	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
148	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
149	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
150	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
151	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
152	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
153	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
154	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
155	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
156	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
157	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
158	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Gobernación de Itapúa

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
159	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
160	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
161	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
162	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
163	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
164	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
165	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
166	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
167	Provisión de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
168	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
169	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
170	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
171	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
172	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
173	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
174	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
175	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
176	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
177	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
178	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
179	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
180	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
181	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
182	Provisión de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
183	Provisión de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
184	Provisión de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600
185	Provisión de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
186	Provisión de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
187	Provisión de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170
188	Provisión de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620
189	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
190	Provisión de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
191	Provisión de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
192	Provisión de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
193	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060

ITAPUA COMPUTACION S.A.
RUC: 80022172-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
194	Provisión de repuestos - contactor trifásico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
195	Provisión de repuestos - contactor monofásico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
196	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
197	Provisión de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
198	Provisión de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
199	Provisión de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
200	Provisión de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
201	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
202	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250
203	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870

El presente es un Contrato Abierto por el monto mínimo de Gs. 31.000.000 (treinta un millones) y por el monto máximo de Gs. 62.000.000 (sesenta y dos millones). ----------

El PROVEEDOR se compromete a prestar la asistencia a **LA CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

LA CONTRATANTE se compromete a pagar **EL PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación. ----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la Firma hasta el 31 de diciembre de 2023. ----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Informática.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (NO APLICA)

El adjudicado deberá en el plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación. ----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, el 30 de noviembre de 2023. -

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

Sr. Ricardo Marcelo Pineda Cortessi
Itapúa Computación S.R.L. - Proveedor