Gobernación de Itapúa

Nº 73 /2016.-

CONTRATO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.-

La Gobernación de Itapúa, que en el texto de este contrato se identifica como la CONTRATANTE, con domicilio en la Avda. Irrazábal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador **DR. LUIS ROBERTO GNEITING** y la **EMPRESA CODE CAR**, representado por el Sr. **ARNALDO OSMIK**, quien en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, con domicilio en la casa de la calle Barrio San Isidro, Etapa 5, de la localidad de Encarnación, Dpto. de Itapúa, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para los **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN**, en las mismas condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, y la oferta presentada por la mencionada Empresa, detallado en la cláusula primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.-

CLÁUSULA PRIMERA

OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y el Proveedor, en relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN,** detallados en las Especificaciones Técnicas correspondientes.-

CLÁUSULA SEGUNDA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La Oferta del Proveedor;
e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

CLÁUSULA TERCERA
ALCANCE DEL SUMINISTRO:
Los Servicios deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. El Proveedor efectuará todas las revisiones, comprobaciones y ajuste a los servicios de referencia antes de realizarlos; sujeto al control de la Contratante a los efectos de la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.-

CLÁUSULA CUARTA.
PLAZO DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
El Proveedor prestará los servicios de referencia, objeto de este contrato de acuerdo a la forma y al cronograma establecido en el pliego de bases y condiciones, así como de las adendas correspondientes, en caso de haberlas.-
La vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

CLÁUSULA QUINTA
INDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2016	2	7	2	0	240	30	11	7	16.000.000
2016	2	7	5	0	240	30	6	7	190.000.000
2016	2	7	5	0	240	30	11	7	10.088.000

CLÁUSULA SEXTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas descriptas en el PBC, que guardan relación con el llamado de referencia, de conformidad al detalle que se anexa al presente contrato y forma parte del mismo.-

CLÁUSULA SÉPTIMA
PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO
Para los fines de este Contrato se conviene en establecer como monto total GS. 216.088.000 (doscientos diez y seis millones ochenta y ocho mil) monto correspondiente a todos los lotes con la Empresa adjudicada **CODE CAR**, representado por el Sr. **ARNALDO OSMIK**, por los servicios indicados en el anexo y detallados en el PBC.
El valor que la contratante pagará por los servicios, es el precio correspondiente a la tarifa ofertada presentada conforme a lo establecido, una vez prestado los servicios deberá ir acompañado de la factura a crédito correspondiente, siendo el plazo máximo para el pago, de 60 (sesenta) días calendario.

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

La contratante emitirá una orden a los efectos de la realización de los servicios, las ordenes deberán estar firmadas por el funcionario designado a emitir dichos documentos.
Los precios señalados en la presente comprenden todo gravamen tributario, contribuciones y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos sean fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.-

CLÁUSULA OCTAVA

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

El pago por los servicios será efectuado en guaraníes, en forma directa por la Gobernación de Itapúa, de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; ajustándose al plan de Caja a establecerse por el Ministerio de Hacienda para la Gobernación de Itapúa. Así mismo debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda.
A los efectos del presente instrumento y en aplicación del art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Gobernación de Itapúa retendrá el equivalente al 0,4% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor.

CLAUSULA NOVENA:

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051.-

El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, extendida a la orden de la Gobernación de Itapúa, de conformidad al formulario de **"GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión del servicio se haya completado a satisfacción del Contratante dentro del mencionado plazo.

El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al PROVEEDOR conforme a la ley y al contrato.

La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al PROVEEDOR a más tardar dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

CLÁUSULA DECIMA

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

El proveedor y la contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a caso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Para los fines del presente contrato se considerarán caso fortuito o de fuerza mayor los que en forma ejemplificada pero no limitativa, se mencionan a continuación:

a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones;
b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas;
c) Incendios y naufragios.

Al producir un caso fortuito o fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho días para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor a que se hacen referencia en esta cláusula, los periodos de entrega parciales o finales serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o de fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

Cualquiera de los motivos indicados a continuación, debidamente comprobados, dará derecho a la Gobernación de Itapúa a la rescisión del presente contrato:

a) Que el proveedor fuera declarado en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere solicitado Concurso de Acreedores, que le prive de la administración de sus bienes;
b) Que se demostrare colusión o fraude del proveedor con entidades que colaboren en la ejecución de los programas de trabajo de la Gobernación de Itapúa o con el personal perteneciente al mismo;
c) Si la Gobernación de Itapúa decidiese rescindir el presente contrato, notificará la resolución respectiva al proveedor, quien deberá suspender de inmediato el bien. El proveedor dispondrá de cinco días calendario para pronunciarse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Habrá lugar a rescisión del contrato por responsabilidad de la Contratante si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días en el pago de cualquier obligación derivada de este contrato.

Si el proveedor decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente deberá notificar por escrito a la Contratante con por lo menos 60 (sesenta) días de anticipación, la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.

Dra. Erika Kuteld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONCLUÍDOS
Una vez que los servicios hayan sido prestados por la Gobernación de Itapúa, se procederá a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante del proveedor y el contratante, para los fines establecidos en el PBC.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
LEYES Y REGLAMENTOS:

"EL PROVEEDOR" deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la República, que de una u otra forma afecten la provisión de los servicios, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
SOLUCION DE CONTROVERSIA

Las diferencias o litigios sobre la interpretación del presente contrato que no pudieren ser resueltos de común acuerdo entre las partes, serán sometidas a las disposiciones establecidas en el Art. 9°- Régimen de controversias de la Ley N° 2051/03, establecidas para el efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscripto entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes, las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO
Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la ley misma, en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, a los 14 días del mes de diciembre del año 2016.-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
2.493.520

Dr. Luis Roberto Gneiting
Gobernador de Itapúa
1.006.239

Sr. Arnaldo Osmik
Proveedor
3.236.046

ANEXO AL CONTRATO N° 73 /2016

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS						
Lotes	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Lote N° 1						
CAMION DUAL MERCEDES BENZ 1315 MOD 2009 - CHAPA N° OAO 557						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	180.000	360.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	180.000	360.000
1.4	Mano de Obra	2			160.000	320.000
						1.400.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE ; 78180101-005**					
2.1	Reparación de Bomba Central	3	LUK	Korea	250.000	750.000
2.2	Cojín	3	LUK	Korea	320.000	960.000
2.3	Disco de Embrague	3	LUK	Korea	468.000	1.404.000
2.4	Plato de Presión	3	LUK	Korea	850.000	2.550.000
2.5	Rectificación del Volante	3			150.000	450.000
2.6	Mano de Obra	3			600.000	1.800.000
						7.614.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
3.1	Buje Estabilizador Delantero y	2	SKF	KOREA	100.000	200.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	Trasero					
3.2	Rulemanes de Masa	2	555	JAPON	420.000	840.000
3.3	Amortiguadores	2	KYB	KOREA	600.000	1.200.000
3.4	Alineación y Balanceo	2			100.000	200.000
3.5	Extremos de Dirección	2	555	JAPON	230.000	460.000
3.6	Reten de Masa	2	SKF	KOREA	80.000	160.000
3.7	Buje Elástico	2	555	JAPON	140.000	280.000
3.8	Mano de Obra	2			1.000.000	2.000.000
						5.340.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
4.1	Regulación de Válvula	1			150.000	150.000
4.2	Soporte de motor	1	Febi	Alemán	200.000	200.000
4.3	Juego de Junta de motor		Victor rienz	Alemán	1.000.000	1.000.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	1	Febi	Alemán	2.500.0000	2.500.000
4.5	Bulbo de aceite	1	febi	Alemán	200.000	200.000
4.6	Calce Lateral	1	Febi	Alemán	300.000	300.000
4 .7	Casquillo de Biela	1	Febi	aleman	300.000	300.000
4.8	Casquillo de Bancada	1	Febi	Alemán	200.000	200.000
4.9	Buje de Biela	1	Febi	Alemán	300.000	300.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	1	SKF	JAPON	130.000	130.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	1	Febi	Alemán	210.000	210.000
4.12	Guía de Válvula	1	febi	Alemán	155.000	155.000
4.13	Termostato	1	febi	Alemán	2.340.000	2.340.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	1			2.3400.000	2.340.000
4.15	Mano de Obra	1			2.340.000	2.340.000
						10.625.000
	TOTAL LOTE Nº 1				**24.979.000**	

Lote Nº 2

MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 MOD 2014 - CHAPA Nª PZC 222

Item 1 **MANTENIMIENTOS PREVENTIVO:**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	78180103-001					
1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	100.000	200.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	150.000	300.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.4	Mano de Obra	2			78.000	156.000
						776.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA :** **78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			500.000	500.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1			600.000	600.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.800.000	1.800.000
2.4	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						3.350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:** **78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	1	Fras-le	Brasil	420.000	420.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1			100.000	100.000
3.3	Juego de Cubeta	1	Seiken	Japon	180.000	180.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	220.000	220.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	SKF	KOREA	325.000	325.000
3.6	Mano de Obra	1			410.000	410.000
						1.655.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE** **: 78180101-005**					

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

4.1	Reparación de Bomba Central	3	LUK	Korea	420.000	1.260.000
4.2	Cojín	3	LUK	Korea	250.000	750.000
4.3	Disco de Embrague	3	LUK	Korea	350.000	1.050.000
4.4	Plato de Presión	3	LUK	Korea	550.000	1.650.000
4.5	Rectificación del Volante	3			150.000	450.000
4.6	Mano de Obra	3			300.000	900.000
						6.060.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :** **78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	3	SKF	KOREA	100.000	300.000
5.2	Rulemanes de Masa	3	555	JAPON	320.000	960.000
5.3	Amortiguadores	3	KYB	KOREA	500.000	1.500.000
5.4	Alineación y Balanceo	3			100.000	300.000
5.5	Extremos de Dirección	3	555	JAPON	200.000	600.000
5.6	Reten de Masa	3	SKF	KOREA	180.000	540.000
5.7	Buje Elástico	3	555	JAPON	140.000	420.000
5.8	Mano de Obra	3			326.000	978.000
						5.598.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:** **78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	4	Depo	China	300.000	1200.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	Depo	China	200.000	800.000
6.3	Fusibles	4	Boch	China	20.000	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4			500.000	2.000.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	Boch	China	650.000	2.600.00
6.6	Reparación de Alternador	4	Boch	China	900.000	3.600.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Blohtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

6.7	Mano de Obra	4			528.000	2.112.000
						12.392.000

Item 7 REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014

7.1	Regulación de Válvula	1			100.000	100.000
7.2	Soporte de motor	1	Febi	Alemán	320.000	320.000
7.3	Juego de Junta de motor	1	Victor rienz	Alemán	980.000	980.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	1	Febi	Alemán	2.500.000	2.500.000
7.5	Bulbo de aceite	1	febi	Alemán	120.000	120.000
7.6	Calce Lateral	1	Febi	Alemán	300.000	300.000
7.7	Casquillo de Biela	1	Febi	aleman	450.000	450.000
7.8	Casquillo de Bancada	1	Febi	Alemán	550.000	550.000
7.9	Buje de Biela	1	Febi	Alemán	200.000	200.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	1	SKF	JAPON	650.000	650.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	1	Febi	Alemán	360.000	360.000
7.12	Guía de Válvula	1	febi	Alemán	255.000	255.000
7..13	Termostato	1	febi	Alemán	180.000	180.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	1			2.700.000	2.700.000
7.15	Mano de Obra	1			2.300.000	2.300.000
						11.965.000

TOTAL LOTE Nº 2	**41.096.000**

Lote Nº 3

Vehiculo: CAMIONETA 4x 2 TOYOTA HILUX MODELO 2012- CHAPA Nº BNF804

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 78180103-001

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						560.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA:

Item 2 **78180101-013**

2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			905.000	905.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1			980.000	980.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.530.000	1.530.000
2.4	Mano de Obra	1			600.000	600.000
						4.015.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:

Item 3 **78180101-006**

3.1	Pastilla de Freno	1	Fras.le	brasil	390.000	390.000
3.2	Rectificación de Discos	1			100.000	100.000
3.3	Fibra de Freno	1	Fras-le	Brasil	350.000	350.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	1			100.000	100.000
3.5	Juego de Cubeta	1	Seiken	Japon	250.000	250.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	250.000	250.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	SKF	KOREA	400.000	400.000
3.8	Mano de Obra	1			300.000	300.000
						2.140.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE:

Item 4 **78180101-005**

4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	250.000	250.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtier
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

4.2	Cojín	1	LUK	Korea	320.000	320.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	400.000	400.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	650.000	650.000
4.5	Rectificación del Volante	1			120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						2.190.000

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN:

Item 5 **78180101-004**

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	555	Japon	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	555	Japon	100.000	200.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	555	Japon	150.000	300.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	SKF	KOREA	850.000	1.700.000
5.5	Amortiguadores	4	KYB	KOREA	250.000	1.000.000
5.6	Alineación y Balanceo	1			120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	555	JAPON	220.000	220.000
5.8	Rotula Superior	1	555	JAPON	250.000	250.000
5.9	Extremos de Dirección	1	555	JAPON	260.000	260.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	555	JAPON	180.000	180.000
5.11	Reten de Masa	1	SEIKEN	JAPON	50.000	50.000
5.12	Reten de 4x4	1	SEIKEN	JAPON	50.000	50.000
5.13	Buje Elástico	1	555	JAPON	85.000	85.000
5.14	Buje Tensor	1	555	JAPON	155.000	155.000
5.15	Mano de Obra	1			400.000	400.000
						5.130.000

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	480.000	960.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso,	2	Depo	China	350.000	700.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	estac. y giro)					
6.3	Fusibles	3	Boch	China	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			500.000	500.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	Boch	China	950.000	950.000
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	650.000	650.000
6.7	Mano de Obra	1			250.000	250.000
						4.070.000
	TOTAL LOTE Nº 3				**18.105.000**	

Lote Nº 4

Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 -CHAPA Nº BJE 666

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	millard	Reino unido	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						560.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA :

Item 2 **78180101-013**

2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			600.000	600.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1			1.200.000	1.200.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.200.000	1.200.000
2.4	Mano de Obra	1			550.000	550.000
						3.550.000

Item 3 **REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	78180101-006					
3.1	Fibra de Freno	1	Fras.le	brasil	350.000	350.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1			100.000	100.000
3.3	Juego de Cubeta	1	Fras-le	Brasil	280.000	280.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1			250.000	250.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	Seiken	Japon	850.000	850.000
3.6	Mano de Obra	1			350.000	350.000
						2.180.000
	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE					
Item 4	**: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	300.000	300.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	380.000	380.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	400.000	400.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	700.000	700.000
4.5	Rectificación del Volante	1			250.000	250.000
4.6	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						2.480.000
	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :					
Item 5	**78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	SKF	KOREA	300.000	600.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	555	JAPON	1.500.000	1.500.000
5.3	Amortiguadores	2	KYB	KOREA	300.000	600.000
5.4	Alineación y Balanceo	1			200.000	200.000
5.5	Punta Eje	1	555	JAPON	800.000	800.000
5.6	Extremos de Dirección	1	SKF	KOREA	400.000	400.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

5.7	Reten de Masa	1	SKF	KOREA	100.000	100.000
5.8	Buje Elástico	4	555	JAPON	100.000	400.000
5.9	Mano de Obra	1			700.000	700.000
						5.300.000

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2			480.000	960.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2			350.000	700.000
6.3	Fusibles	3			20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			500.000	500.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1			950.000	950.000
6.6	Reparación de Alternador	1			650.000	650.000
6.7	Mano de Obra	1			250.000	250.000
						4.070.000

TOTAL LOTE Nº 4	**18.140.000**

Lote Nº 5

Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 - CHAPA Nº BHX 655

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						560.000

Item 2 **REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA :**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	78180101-013					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			450.000	450.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1			980.000	980.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.420.000	1.420.000
2.4	Mano de Obra	1			620.000	620.000
						3.470.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	1	Fras.le	brasil	350.000	350.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1			100.000	100.000
3.3	Juego de Cubeta	1	Fras-le	Brasil	280.000	280.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	japon	250.000	250.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	Seiken	Japon	850.000	850.000
3.6	Mano de Obra	1			350.000	350.000
						2.180.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	350.000	350.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	350.000	350.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	400.000	400.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	700.000	700.000
4.5	Rectificación del Volante	1			200.000	200.000
4.6	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						2.500.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**					

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	78180101-004					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	SKF	KOREA	80.000	160.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	555	JAPON	850.000	850.000
5.3	Amortiguadores	2	KYB	KOREA	250.000	500.000
5.4	Alineación y Balanceo	1			120.000	120.000
5.5	Punta Eje	1	555	JAPON	650.000	650.000
5.6	Extremos de Dirección	1	SKF	KOREA	260.000	260.000
5.7	Reten de Masa	1	555	JAPON	50.000	50.000
5.8	Buje Elástico	4	555	JAPON	85.000	340.000
5.9	Mano de Obra	1			400.000	400.000
						3.330.000
	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:					
Item 6	**78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	480.000	960.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	Depo	China	350.000	700.000
6.3	Fusibles	3	Boch	China	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			500.000	500.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	Boch	China	950.000	950.000
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	650.000	650.000
6.7	Mano de Obra	1			250.000	250.000
						4.070.000
	TOTAL LOTE Nº 5					**16.110.000**

Lote Nº 6

Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2012 - CHAPA MOE 300014

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	65.000	130.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	70.000	140.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						550.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA :

Item 2 **78180101-013**

2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			600.000	600.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1			1.300.000	1.300.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.300.000	1.300.000
2.4	Mano de Obra	1			550.000	550.000
						3.750.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:

Item 3 **78180101-006**

3.1	Fibra de Freno	1	Fras.le	brasil	350.000	350.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1			120.000	120.000
3.3	Juego de Cubeta	1	Fras-le	Brasil	200.000	200.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	230.000	230.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	Seiken	Japon	650.000	650.000
3.6	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						2.000.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE

Item 4 **: 78180101-005**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	330.000	330.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	280.000	280.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	550.000	550.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	615.000	615.000
4.5	Rectificación del Volante	1			156.000	156.000
4.6	Mano de Obra	1			590.000	590.000
						2.521.000

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :

Item 5 **78180101-004**

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	SKF	KOREA	80.000	160.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	555	JAPON	650.000	650.000
5.3	Amortiguadores	2	KYB	KOREA	250.000	500.000
5.4	Alineación y Balanceo	1			200.000	200.000
5.5	Punta Eje	1	555	JAPON	640.000	640.000
5.6	Extremos de Dirección	1	SKF	KOREA	220.000	220.000
5.7	Reten de Masa	1	555	JAPON	100.000	100.000
5.8	Buje Elástico	4	555	JAPON	80.000	320.000
5.9	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						3.290.000

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	450.000	900.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	Depo	China	400.000	800.000
6.3	Fusibles	3	Boch	China	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			890.000	890.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en		Boch	China	900.000	900.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

	General	1				
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	700.000	700.000
6.7	Mano de Obra	1			350.000	350.000
						4.600.000

TOTAL LOTE Nº 6	**16.711.000**

Lote Nº 7

Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. - 2012 CHAPA BNO 922

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						560.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA:

Item 2 **78180101-013**

2.1	Limpieza y Mantenimiento	1			450.000	450.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1			980.000	980.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	Boch	Alemán	950.000	950.000
2.4	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						2.880.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:** **78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	Fras.le	brasil	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Discos	2			100.000	200.000
3.3	Fibra de Freno	2	Fras-le	Brasil	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2			100.000	200.000
3.5	Juego de Cubeta	1	Seiken	Japon	280.000	280.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	250.000	250.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	SKF	KOREA	850.000	850.000
3.8	Mano de Obra	1			350.000	350.000
						3.730.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE:** **78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	250.000	250.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	320.000	320.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	400.000	400.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	650.000	650.000
4.5	Rectificación del Volante	1			120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						2.190.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN:** **78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	555	Japon	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	555	Japon	100.000	200.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	555	Japon	150.000	300.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	SKF	KOREA	850.000	1.700.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

5.5	Amortiguadores	4	KYB	KOREA	250.000	1.000.000
5.6	Alineación y Balanceo	1			120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	555	JAPON	220.000	220.000
5.8	Rotula Superior	1	555	JAPON	250.000	250.000
5.9	Extremos de Dirección	1	555	JAPON	260.000	260.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	555	JAPON	180.000	180.000
5.11	Reten de Masa	1	SEIKEN	JAPON	70.000	70.000
5.12	Reten de 4x4	1	SEIKEN	JAPON	70.000	70.000
5.13	Buje Elástico	1	555	JAPON	100.000	100.000
5.14	Buje Tensor	1	555	JAPON	200.000	200.000
5.15	Mano de Obra	1			400.000	400.000
						5.230.000

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	500.000	1.000.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	Depo	China	400.000	800.000
6.3	Fusibles	3	Boch	China	50.000	150.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	Boch	China	1.200.000	1.200.000
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	600.000	600.000
6.7	Mano de Obra	1			250.000	250.000
						4.800.000

TOTAL LOTE Nº 7	**19.390.000**

Lote Nº 8

Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2013

CHAPA BNP 124

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	50.000	100.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						560.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA:

Item 2 **78180101-013**

2.2	Limpieza y Mantenimiento	1			450.000	450.000
2.3	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1			980.000	980.000
2.4	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	Boch	Alemán	950.000	950.000
2.5	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						2.880.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:

Item 3 **78180101-006**

3.1	Pastilla de Freno	2	Fras.le	brasil	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Discos	2			100.000	200.000
3.3	Fibra de Freno	2	Fras-le	Brasil	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2			100.000	200.000
3.5	Juego de Cubeta	1	Seiken	Japon	280.000	280.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	250.000	250.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	SKF	KOREA	850.000	850.000
3.8	Mano de Obra	1			350.000	350.000
						3.730.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE:

Item 4 **78180101-005**

4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	250.000	250.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	320.000	320.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	400.000	400.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	650.000	650.000
4.5	Rectificación del Volante	1			120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1			450.000	450.000
						2.190.000

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN:

Item 5 **78180101-004**

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	555	Japon	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	555	Japon	100.000	200.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	555	Japon	150.000	300.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	SKF	KOREA	850.000	1.700.000
5.5	Amortiguadores	4	KYB	KOREA	250.000	1.000.000
5.6	Alineación y Balanceo	1			120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	555	JAPON	220.000	220.000
5.8	Rotula Superior	1	555	JAPON	250.000	250.000
5.9	Extremos de Dirección	1	555	JAPON	260.000	260.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	555	JAPON	180.000	180.000
5.11	Reten de Masa	1	SEIKEN	JAPON	70.000	70.000
5.12	Reten de 4x4	1	SEIKEN	JAPON	70.000	70.000
5.13	Buje Elástico	1	555	JAPON	100.000	100.000
5.14	Buje Tensor	1	555	JAPON	200.000	200.000
5.15	Mano de Obra	1			400.000	400.000
						5.230.000

Dra. Erika Kurelli
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	500.000	1.000.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	Depo	China	400.000	800.000
6.3	Fusibles	3	Boch	China	50.000	150.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			800.000	800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	Boch	China	1.200.000	1.200.000
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	600.000	600.000
6.7	Mano de Obra	1			250.000	250.000
						4.800.000

REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN:

Item 7 **78180101-002**

7.1	Crucetas	1			150.000	150.000
7.2	Reparación de Caja de Cambios	1			2.300.000	2.300.000
7.3	Reparación de Diferencial y Caja Reductora	1			2.800.000	2.800.000
7.4	Mano de Obra	1			200.000	200.000
						5.450.000

TOTAL LOTE Nº 8	**24.840.000**

Lote Nº 9

Vehículo: CAMIONETA 4x4 VOLSKWAGEN AMAROK MOD. 2014 - CHAPA NBB 414

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Item 1 **78180103-001**

1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	90.000	180.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	80.000	160.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	60.000	120.000
1.4	Mano de Obra	2			80.000	160.000
						620.000

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA:

Item 2 **78180101-013**

2.2	Limpieza y Mantenimiento	1			800.000	800.000
2.3	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1			800.000	800.000
2.4	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	Boch	Alemán	1.800.000	1.800.000
2.5	Mano de Obra	1			700.000	700.000
						4.100.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO:

Item 3 **78180101-006**

3.3	Pastilla de Freno	2	Fras.le	brasil	580.000	1.160.000
3.4	Rectificación de Discos	2			150.000	300.000
3.5	Fibra de Freno	2	Fras-le	Brasil	400.000	800.000
3.6	Rectificación de Tambor de Freno	2			180.000	360.000
3.7	Juego de Cubeta	1	Seiken	Japon	350.000	350.000
3.8	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	Seiken	Japon	280.000	280.000
3.9	Juego de Rulemán de masa	1	SKF	KOREA	1.000.000	1.000.000
3.10	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						4.750.000

REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE:

Item 4 **78180101-005**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

4.1	Reparación de Bomba Central	1	LUK	Korea	250.000	250.000
4.2	Cojín	1	LUK	Korea	300.000	300.000
4.3	Disco de Embrague	1	LUK	Korea	450.000	450.000
4.4	Plato de Presión	1	LUK	Korea	680.000	680.000
4.5	Rectificación del Volante	1			100.000	100.000
4.6	Mano de Obra	1			600.000	600.000
						2.380.000

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN:

Item 5 **78180101-004**

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	555	Japon	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	555	Japon	150.000	300.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	555	Japon	145.000	290.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	SKF	KOREA	830.000	1.660.000
5.5	Amortiguadores	4	KYB	KOREA	350.000	1.400.000
5.6	Alineación y Balanceo	1			120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	555	JAPON	250.000	250.000
5.8	Rotula Superior	1	555	JAPON	260.000	260.000
5.9	Extremos de Dirección	1	555	JAPON	180.000	180.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	555	JAPON	190.000	190.000
5.11	Reten de Masa	1	SEIKEN	JAPON	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	SEIKEN	JAPON	60.000	60.000
5.13	Buje Elástico	1	555	JAPON	45.000	45.000
5.14	Buje Tensor	1	555	JAPON	160.000	160.000
5.15	Mano de Obra	1			500.000	500.000
						5.515.000

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

Item 6 **78180101-009**

6.1	Luces Faro Delantero	2	Depo	China	560.000	1.120.000

Dra. Elika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	Depo	China	456.000	912.000
6.3	Fusibles	3	Boch	China	50.000	150.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1			469.000	469.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	Boch	China	655.000	655.000
6.6	Reparación de Alternador	1	Boch	China	530.000	530.000
6.7	Mano de Obra	1			300.000	300.000
						4.136.000
	TOTAL LOTE Nº 9				**21.501.000**	

Lote Nº 10

MINIBUS DUAL MERCEDES BENZ SPRINTER MOD 2011 - CHAPA Nº BHR 720

Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	Millard	Reino unido	150.000	300.000
1.2	Filtro de Aire	2	Millard	Reino unido	163.000	326.000
1.3	Filtro de Aceite	2	Millard	Reino unido	125.000	250.000
1.4	Mano de Obra	2			150.000	300.000
						1.176.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
2.1	Reparación de Bomba Central	3	LUK	Korea	200.000	600.000
2.2	Cojín	3	LUK	Korea	300.000	900.000
2.3	Disco de Embrague	3	LUK	Korea	500.000	1.500.000
2.4	Plato de Presión	3	LUK	Korea	800.000	2.400.000
2.5	Rectificación del Volante	3			300.000	900.000
2.6	Mano de Obra	3			300.000	900.000
						7.200.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	SKF	KOREA	200.000	400.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	555	JAPON	400.000	800.000
3.3	Amortiguadores	2	KYB	KOREA	400.000	800.000
3.4	Alineación y Balanceo	2			300.000	600.000
3.5	Extremos de Dirección	2	555	JAPON	200.000	400.000
3.6	Reten de Masa	2	SKF	KOREA	200.000	400.000
3.7	Buje Elástico	2	555	JAPON	120.000	240.000
3.8	Mano de Obra	2			800.000	1.600.000
						5.240.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
4.1	Regulación de Válvula	1			80.000	80.000
4.2	Soporte de motor	1	FEBI	ALEMAN	140.000	140.000
4.3	Juego de Junta de motor	1	FEBI	ALEMAN	680.000	680.000
						900.000
TOTAL LOTE Nº 10					**14.516.000**	
TOTAL GENERAL					**216.088.000**	

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Queiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA