CONTRATO N° 11 /2019

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Servicio Integral del Automotor (S.I.A.) de Gladys J. Moreno Caballero

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2019 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos", ID N° 360.887.

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teletax: 021 557 826 / 0981 544

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ·

Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: **No Aplica.**
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: **Secretaria Nacional de Cultura – Dirección de Contrataciones** Dirección: EEUU Nº 284 esq. Mcal. Estigarribia. Planta baja. Piso/Oficina: Dirección de Contrataciones Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: No Aplica Teléfono: (59521) 442.519 Fax: (59521) 442.515 int. 109 Dirección electrónica: uoccultura@gmail.com
CGC 9.6	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: el procedimiento de avenimiento contemplado en el título octavo, capítulo segundo de la ley. En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje.
CGC 11	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: **No Aplica.** La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. **No Aplica.**
CGC 13	El precio del contrato será reajustable. El precio del Contrato será reajustable. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$ Dónde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado. El reajuste solo será aplicado a solicitud del contratista

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 826 / 0981 54...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago será efectuado por la Secretaría Nacional de Cultura en Guaraníes de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. Al tratarse de un Llamado Plurianual, la validez de la contratación se encuentra sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal 2020. **Documentos exigidos para el Pago:** - Factura Crédito - Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora. La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3.439/07 y reglamentado por el Decreto Nº 21.909/03. El pago se realizará dentro de los **60 (sesenta) días posteriores a la entrega de la FACTURA,** vía Pago Directo (Red Bancaria), por lo cual el proveedor deberá presenta constancia de un banco de plaza con el cual opera.
CGC 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del *0,1* % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna.
CGC 17.1 y 17. 2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 21.3	**No Aplica**.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: **No Aplica**.
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: **No Aplica.**
CGC 25	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **No Aplica.**

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: se realizarán por un responsable designado por la Secretaria Nacional de Cultura, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. Antes de la recepción de los bienes o servicios, se verificará que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas, caso contrario serán rechazados.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar de entrega de los bienes o servicios.
CGC 27	El valor de las multas será: *0,5* % por cada día de atraso en la entrega de los servicios adjudicados.
CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será 6 (seis) meses para las reparaciones mecánicas y de 3 (tres) meses para el mantenimiento. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Secretaría Nacional de Cultura – Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia.
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 24 (veinticuatro) horas contados desde la recepción de la nota de reclamo emitida por la SNC.
CGC 35.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: **No Aplica.**

Servicio Integral Automotor de Gladys V. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 876 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

Contrato Nº 11 /2019.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Servicio Integral del Automotor (S.I.A.)** con **RUC Nº 1.051.482-1**, domiciliada en las calles Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Gladys Joiada Moreno Caballero**, con Cédula de Identidad **N°** 1.051.482, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTE5", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1 El presente Contrato tiene por objeto la prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, adjudicado por Resolución SNC N° 523/2019 de fecha 14 de junio del año dos mil diez y nueve, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2019 y que serán suministrados por el PROVEEDOR a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 926 / 0981 544

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 360.887.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2019, convocado por la Secretaría Nacional de Cultura, según Resolución N° 331/2019 de fecha 15 de abril de 2019. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 523/2019 de fecha 14 de junio de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

5.1 Cuadro de Adjudicación:

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						Servicio Integral del Automotor de Gladys Moreno	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	MANTENIMIENTD PREVENTIVD DE MOTOR -CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1	1.145.786	1.145.786
1.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	14.582	14.582
1.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	14.756	14.756
1.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	25.172	25.172
1.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	64.666	64.666
1.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
1.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	20.832	20.832
1.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	20.832	20.832
1.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	58.243	58.243
1.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.937	58.937
1.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	39.060	39.060
1.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	6.200	6.200
1.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	60.717	60.717
1.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	60.717	60.717
1.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	38.561	38.561
1.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	38.561	38.561

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Teléfax: 021 557 826 / 0981 544 7[illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	22.264	22.264
1.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	22.264	22.264
1.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	45.787	45.787
1.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	28.514	28.514
1.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	142.027	142.027
1.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	29.425	29.425
1.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	181.412	181.412
1.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	9.300	9.300
1.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	82.352	82.352
1.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	36.434	36.434
1.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	21.071	21.071
2	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR -CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	4.396.230	**4.396.230**
2.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	941.780	941.780
2.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	330.491	330.491
2.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	152.291	152.291
2.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	74.344	74.344
2.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	79.379	79.379
2.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	61.151	61.151
2.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	37.671	37.671
2.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	252.046	252.046
2.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	61.281	61.281
2.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	72.087	72.087
2.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	191.437	191.437
2.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	113.600	113.600
2.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	60.326	60.326
2.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	61.780	61.780
2.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	37.200	37.200
2.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
2.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	55.800	55.800
2.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	15.500	15.500
2.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	9.300	9.300
2.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	43.400	43.400
2.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
2.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	53.599	53.599
2.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	53.599	53.599
2.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	43.552	43.552
2.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	35.414	35.414
2.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	45.700	45.700
2.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	88.753	88.753

Servicio Integral del Automotor de Gladys A. Moreno Caballero
RUC: 4[illegible]
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	32.876	32.876
2.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	21.266	21.266
2.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	23.740	23.740
2.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	26.387	26.387
2.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	219.300	219.300
2.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	59.284	59.284
2.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	121.737	121.737
2.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	25.823	25.823
2.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	35.501	35.501
2.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	82.699	82.699
2.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	108.117	108.117
2.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	44.919	44.919
2.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
2.41		Reparación de motor compieto - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
3	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	942.189	**942.189**
3.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	101.947	101.947
3.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	159.799	159.799
3.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	121.585	121.585
3.4		Eje cuádrupte	Unidad	EVENTO	1	93.223	93.223
3.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	48.261	48.261
3.6		Rulemán cuádrupie	Unidad	EVENTO	1	48.261	48.261
3.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
3.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
3.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	62.995	62.995
3.10		5oporte caja	Unidad	EVENTO	1	97.650	97.650
3.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
4	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISIDN - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	731.687	**731.687**
4.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	316.212	316.212
4.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
4.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
4.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	109.911	109.911
4.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	46.395	46.395
4.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	43.487	43.487
4.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.888	25.888
4.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
5	**78180101-011**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	2.002.887	**2.002.887**
5.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	15.429	15.429
5.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	74.735	74.735

Servicio Integral del Automotor de Gladys [illegible] Mereles Caballero RUC: 1054482-1 Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 544 [illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

5.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.317	89.317
5.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	91.921	91.921
5.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	61.107	61.107
5.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	69.831	69.831
5.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
5.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	54.554	54.554
5.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.116	80.116
5.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	41.490	41.490
5.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
5.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	164.877	164.877
5.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	80.600	80.600
5.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	304.234	304.234
5.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	28.470	28.470
5.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
5.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	14.279	14.279
5.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	35.015	35.015
5.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	62.822	62.822
5.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	72.196	72.196
5.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	36.326	36.326
5.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.221	22.221
5.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.900	27.900
5.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.542	109.542
5.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.532	42.532
5.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.800	24.800
5.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
5.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
5.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
6	**78180101-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.880.388**	**1.880.388**
6.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	12.629	12.629
6.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	74.735	74.735
6.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.317	89.317
6.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	91.921	91.921
6.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	61.107	61.107
6.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	64.058	64.058
6.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	45.266	45.266
6.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	54.597	54.597
6.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.116	80.116
6.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	44.832	44.832
6.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	42.706	42.706

Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero RUC 1051482-1 Teletax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

6.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	164.877	164.877
6.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
6.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	191.394	191.394
6.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	28.470	28.470
6.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	39.820	39.820
6.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	14.300	14.300
6.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	23.002	23.002
6.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	68.398	68.398
6.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	72.196	72.196
6.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.950	27.950
6.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.212	22.212
6.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.800	24.800
6.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	115.336	115.336
6.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.378	31.378
6.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.800	24.800
6.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
6.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
6.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
7	**78180101-006**	**MANTENIMIENTD CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.141.877	**1.141.877**
7.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	15.320	15.320
7.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.987	6.987
7.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.200	6.200
7.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	29.946	29.946
7.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	34.264	34.264
7.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	99.451	99.451
7.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	66.597	66.597
7.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	90.337	90.337
7.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	43.469	43.469
7.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	44.572	44.572
7.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	83.827	83.827
7.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	29.230	29.230
7.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	90.489	90.489
7.14		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	76.992	76.992
7.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.802	61.802
7.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.802	61.802
7.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
7.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
7.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.699	58.699
7.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	115.487	115.487

Servicio Integral de Automotores
de Gladys L. Mosmo Caballero
RUC: 1061482-1
Telefax: 021-557 826 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ·

7.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	64.406	64.406
8	**78180101-005**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	796.813	**796.813**
8.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	27.776	27.776
8.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	15.537	15.537
8.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
8.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	44.355	44.355
8.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	235.619	235.619
8.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	225.138	225.138
8.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	140.074	140.074
8.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
8.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	41.794	41.794
8.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	32.420	32.420
9	**78180101-009**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.633.999	**1.633.999**
9.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	58.243	58.243
9.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	123.690	123.690
9.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	127.249	127.249
9.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	55.726	55.726
9.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	30.727	30.727
9.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	19.790	19.790
9.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	13.563	13.563
9.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
9.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	36.890	36.890
9.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.087	24.087
9.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
9.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	40.926	40.926
9.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	72.565	72.565
9.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	39.885	39.885
9.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	39.885	39.885
9.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	94.330	94.330
9.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	30.554	30.554
9.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	59.827	59.827
9.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.305	96.305
9.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600
9.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	30.033	30.033
9.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	60.934	60.934
9.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.829	70.829
9.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.404	89.404
9.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.402	66.402

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Montiel Caballero RUC: 4[illegible] Telefax: 021 557 826 / 0981 544 [illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

9.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.715	85.715
9.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	82.677	82.677
9.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	17.186	17.186
9.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	24.912	24.912
9.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	47.697	47.697
9.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
9.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
10	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.212.525	**1.212.525**
10.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	40.579	40.579
10.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	127.292	127.292
10.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	111.278	111.278
10.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	95.740	95.740
10.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	109.802	109.802
10.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
10.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	387.671	387.671
10.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	40.015	40.015
10.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	37.107	37.107
10.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	33.548	33.548
10.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	45.570	45.570
10.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	46.004	46.004
10.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	44.919	44.919
11	**78180201-001**	**MANTENIMIENTD CORRECTIVO DE CHAPERIA Y DTRDS - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	782.769	**782.769**
11.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
11.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	107.372	107.372
11.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	117.397	117.397
12	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVRDLET S10**	**Unidad**	**EVENTD**	**1**	985.245	**985.245**
12.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	287.091	287.091
12.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	116.876	116.876
12.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	218.042	218.042
12.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	314.563	314.563
12.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	48.673	48.673
13	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET 8LAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.104.838	**1.104.838**
13.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	14.474	14.474
13.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	14.756	14.756
13.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	25.172	25.172
13.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
13.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	4.514	4.514

Servicio Integral del Automotor de Gladys L. Moreno Caballero RUC: 1051492-1 Telefax: 021 557 828 / 0981 544 254

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

13.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
13.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
13.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
13.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.937	58.937
13.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	40.861	40.861
13.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	12.695	12.695
13.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	50.626	50.626
13.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	57.028	57.028
13.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	34.243	34.243
13.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	34.243	34.243
13.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	21.548	21.548
13.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	22.959	22.959
13.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
13.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	29.555	29.555
13.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	115.770	115.770
13.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	29.447	29.447
13.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	220.602	220.602
13.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	11.913	11.913
13.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
13.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	35.002	35.002
13.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	20.702	20.702
14	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	5.130.763	**5.130.763**
14.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.395.310	1.395.310
14.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	376.126	376.126
14.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	158.736	158.736
14.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	88.059	88.059
14.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	95.285	95.285
14.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	70.525	70.525
14.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	37.324	37.324
14.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	273.746	273.746
14.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	61.303	61.303
14.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	74.974	74.974
14.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	216.045	216.045
14.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	125.600	125.600
14.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	68.290	68.290
14.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	70.417	70.417
14.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	68.702	68.702
14.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
14.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	55.800	55.800

Servicio Integral del Automotor de Gilberto J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 828 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

14.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
14.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	11.371	11.371
14.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	54.771	54.771
14.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.754	3.754
14.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	52.189	52.189
14.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	52.189	52.189
14.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	47.154	47.154
14.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	38.301	38.301
14.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	46.438	46.438
14.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	88.102	88.102
14.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	50.908	50.908
14.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	22.742	22.742
14.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	23.024	23.024
14.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
14.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	219.300	219.300
14.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	62.843	62.843
14.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	110.996	110.996
14.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	25.801	25.801
14.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	36.912	36.912
14.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	81.983	81.983
14.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	93.592	93.592
14.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	44.919	44.919
14.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
14.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
15	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	979.006	**979.006**
15.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	101.947	101.947
15.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	162.707	162.707
15.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	120.175	120.175
15.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	97.542	97.542
15.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	48.261	48.261
15.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	48.261	48.261
15.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
15.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
15.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	62.995	62.995
15.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	97.650	97.650
15.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
16	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	753.195	**753.195**
16.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	317.688	317.688
16.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061982-4
Telefax: 021 557 826 / 0961 344 254

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
16.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	111.343	111.343
16.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	46.395	46.395
16.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	43.487	43.487
16.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.888	25.888
16.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	142.600	142.600
17	78180101-011	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET BLAZER**	Unidad	**EVENTO**	1	2.074.219	**2.074.219**
17.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	17.425	17.425
17.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.272	78.272
17.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	90.728	90.728
17.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	94.764	94.764
17.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	63.234	63.234
17.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	71.263	71.263
17.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
17.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	53.165	53.165
17.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	83.654	83.654
17.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	36.434	36.434
17.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	36.434	36.434
17.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	162.056	162.056
17.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	100.970	100.970
17.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	300.719	300.719
17.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	27.754	27.754
17.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	53.491	53.491
17.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	13.584	13.584
17.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	42.923	42.923
17.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	62.822	62.822
17.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	74.323	74.323
17.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	36.304	36.304
17.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.199	22.199
17.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	29.447	29.447
17.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	98.757	98.757
17.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.467	42.467
17.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
17.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
17.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	19.812	19.812
17.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	19.812	19.812
18	78180101-012	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET BLAZER**	Unidad	**EVENTO**	1	1.947.251	**1.947.251**
18.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	13.346	13.346
18.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.272	78.272

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Marecos Cabrera RUC: 1054482-4 Telefax (021) 557 726 / (0981) 544 258

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ·

18.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	90.728	90.728
18.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	94.764	94.764
18.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	63.234	63.234
18.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	65.469	65.469
18.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	45.245	45.245
18.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	53.165	53.165
18.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	83.654	83.654
18.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	44.116	44.116
18.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	44.116	44.116
18.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	162.056	162.056
18.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	115.444	115.444
18.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	202.353	202.353
18.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	27.754	27.754
18.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	49.151	49.151
18.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	13.584	13.584
18.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	30.901	30.901
18.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	68.377	68.377
18.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	74.323	74.323
18.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.950	27.950
18.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.199	22.199
18.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	25.953	25.953
18.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	104.551	104.551
18.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.378	31.378
18.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
18.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
18.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
18.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
19	78180101-006	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	1	1.142.277	**1.142.277**
19.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	15.320	15.320
19.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	5.534	5.534
19.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.200	6.200
19.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	28.492	28.492
19.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	34.264	34.264
19.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	99.451	99.451
19.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	66.597	66.597
19.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	90.337	90.337
19.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	46.351	46.351
19.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	47.480	47.480
19.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	83.827	83.827

Servicio Integral del Automotor de Gladys V. Moreno Caballero

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

19.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	29.230	29.230
19.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	90.467	90.467
19.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
19.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.802	61.802
19.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.802	61.802
19.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
19.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
19.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.699	58.699
19.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	115.466	115.466
19.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	64.558	64.558
20	**78180101-005**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EM8RAGUE - CHEVROLET 8LAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	813.317	**813.317**
20.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	27.776	27.776
20.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	15.537	15.537
20.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	7.248	7.248
20.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	44.355	44.355
20.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	235.619	235.619
20.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	225.138	225.138
20.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	140.074	140.074
20.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	43.378	43.378
20.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	41.816	41.816
20.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	32.376	32.376
21	**78180101-009**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICD - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTD**	**1**	1.613.880	**1.613.880**
21.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	58.221	58.221
21.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	123.690	123.690
21.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	127.227	127.227
21.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	55.726	55.726
21.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	30.727	30.727
21.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	29.903	29.903
21.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	13.563	13.563
21.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
21.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	34.026	34.026
21.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.087	24.087
21.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
21.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	38.018	38.018
21.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	72.543	72.543
21.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	41.339	41.339
21.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	41.339	41.339
21.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	94.330	94.330
21.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	29.121	29.121

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC. [illegible] Telefax: 021 567 828 / 0981 544 [illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

21.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	59.827	59.827
21.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.531	103.531
21.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
21.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	30.011	30.011
21.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	58.048	58.048
21.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.807	70.807
21.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.404	89.404
21.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.424	66.424
21.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.375	81.375
21.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	79.769	79.769
21.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	15.733	15.733
21.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	24.912	24.912
21.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	44.811	44.811
21.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
21.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
22	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.216.844	**1.216.844**
22.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	40.579	40.579
22.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	127.292	127.292
22.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	111.278	111.278
22.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	94.265	94.265
22.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	109.824	109.824
22.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
22.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	387.671	387.671
22.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	39.993	39.993
22.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	41.447	41.447
22.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	34.980	34.980
22.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	45.570	45.570
22.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	46.026	46.026
22.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	44.919	44.919
23	**78180201-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	782.769	**782.769**
23.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
23.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	107.372	107.372
23.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	117.397	117.397
24	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	985.267	**985.267**
24.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	287.091	287.091
24.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	116.876	116.876
24.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	218.042	218.042

Servicio Integral del Automotor de Gladys O. Moreno Caballero
RUC: 3051482-1
Telefax: 021 567 426 / 0981 544 264

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

24.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	314.563	314.563
24.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	48.695	48.695
25	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.152.740	**1.152.740**
25.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	14.474	14.474
25.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	14.756	14.756
25.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	25.172	25.172
25.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
25.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	4.514	4.514
25.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
25.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
25.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
25.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.243	58.243
25.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	40.492	40.492
25.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	12.695	12.695
25.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	49.910	49.910
25.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	55.617	55.617
25.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	33.527	33.527
25.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	35.653	35.653
25.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	22.264	22.264
25.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	21.548	21.548
25.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
25.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	35.675	35.675
25.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	119.307	119.307
25.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	31.574	31.574
25.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	38.018	38.018
25.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	26.973	26.973
25.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	153.224	153.224
25.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	24.912	24.912
25.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	77.469	77.469
25.27		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	39.993	39.993
25.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	41.339	41.339
26	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	4.682.014	**4.682.014**
26.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.050.562	1.050.562
26.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	351.605	351.605
26.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	189.354	189.354
26.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	79.422	79.422
26.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	86.648	86.648

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 926 / 0981 54[illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

26.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	86.561	86.561
26.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	54.771	54.771
26.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	300.871	300.871
26.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	54.055	54.055
26.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	67.726	67.726
26.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	219.604	219.604
26.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	141.289	141.289
26.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	61.303	61.303
26.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	61.303	61.303
26.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	71.740	71.740
26.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	57.223	57.223
26.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	70.221	70.221
26.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	17.872	17.872
26.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	12.608	12.608
26.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	50.887	50.887
26.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	49.433	49.433
26.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	34.763	34.763
26.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	34.763	34.763
26.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	50.019	50.019
26.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	45.700	45.700
26.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
26.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	43.574	43.574
26.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	54.814	54.814
26.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	25.584	25.584
26.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	16.340	16.340
26.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	58.720	58.720
26.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	174.750	174.750
26.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	57.288	57.288
26.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	97.824	97.824
26.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	24.794	24.794
26.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	32.767	32.767
26.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	78.532	78.532
26.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	99.777	99.777
26.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	43.487	43.487
26.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
26.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
27	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	1	996.128	**996.128**
27.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	108.392	108.392
27.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	171.343	171.343

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Alvarez Caballero RUC [illegible] Telefax: 021 557 828 / 0981 544 [illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

27.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	123.712	123.712
27.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	94.634	94.634
27.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	46.113	46.113
27.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	50.366	50.366
27.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
27.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
27.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	60.869	60.869
27.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	101.231	101.231
27.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
28	78180101-002	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	1	700.376	**700.376**
28.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	268.429	268.429
28.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
28.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
28.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	118.547	118.547
28.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	40.666	40.666
28.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	38.474	38.474
28.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.866	25.866
28.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	142.600	142.600
29	78180101-011	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1**	Unidad	**EVENTO**	**1**	2.204.130	**2.204.130**
29.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	17.425	17.425
29.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	76.145	76.145
29.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.317	89.317
29.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	98.323	98.323
29.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	68.225	68.225
29.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	79.031	79.031
29.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	53.165	53.165
29.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	54.576	54.576
29.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
29.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	40.774	40.774
29.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
29.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	184.732	184.732
29.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	122.518	122.518
29.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	315.193	315.193
29.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	32.767	32.767
29.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	58.351	58.351
29.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	14.995	14.995
29.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	45.765	45.765
29.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	74.236	74.236
29.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	77.860	77.860

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Morapo Caballero RUC 1061482-4 Telefax: 021 557 826 / 0981 544 25

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

29.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.367	37.367
29.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.190	27.190
29.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.800	24.800
29.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.542	109.542
29.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.160	44.160
29.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.010	38.010
29.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	255.908	255.908
29.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
29.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
30	**78180101-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	2.044.177	**2.044.177**
30.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	13.346	13.346
30.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	76.145	76.145
30.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	90.771	90.771
30.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	96.891	96.891
30.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	66.793	66.793
30.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	74.691	74.691
30.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	44.485	44.485
30.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	51.689	51.689
30.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
30.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	44.116	44.116
30.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	49.802	49.802
30.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	184.732	184.732
30.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	122.518	122.518
30.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	202.353	202.353
30.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	29.881	29.881
30.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
30.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	14.995	14.995
30.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	37.085	37.085
30.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	69.896	69.896
30.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	77.860	77.860
30.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	29.013	29.013
30.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.190	27.190
30.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.800	24.800
30.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	115.336	115.336
30.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	32.789	32.789
30.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
30.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	255.908	255.908
30.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	15.500	15.500
30.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	15.500	15.500

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051462-1
Telefax: 021 557 828 / 0981 544 [illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ·

31	**78180101-006**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.200.234	**1.200.234**
31.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	15.537	15.537
31.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
31.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	34.894	34.894
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	44.941	44.941
31.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	99.408	99.408
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	69.418	69.418
31.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	88.167	88.167
31.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	46.351	46.351
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	47.480	47.480
31.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	85.997	85.997
31.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.780	37.780
31.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	95.437	95.437
31.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	80.529	80.529
31.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.339	65.339
31.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.898	68.898
31.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
31.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
31.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.380	54.380
31.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	129.658	129.658
31.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	65.860	65.860
32	**78180101-00S**	**MANTENIMIENTD CDRRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTD**	**1**	1.143.145	**1.143.145**
32.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	26.565	26.565
32.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	13.324	13.324
32.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	6.200	6.200
32.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	37.107	37.107
32.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	367.446	367.446
32.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	326.932	326.932
32.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	241.586	241.586
32.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	48.348	48.348
32.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	43.226	43.226
32.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	32.411	32.411
33	78180101-009	**MANTENIMIENTD CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.669.477	**1.669.477**
33.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	45.462	45.462
33.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	122.258	122.258
33.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	127.227	127.227
33.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	55.726	55.726

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-3
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 264

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

33.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	31.422	31.422
33.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	33.440	33.440
33.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	13.563	13.563
33.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
33.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	34.026	34.026
33.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.087	24.087
33.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
33.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	32.355	32.355
33.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
33.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	40.601	40.601
33.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	40.601	40.601
33.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	90.793	90.793
33.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	39.776	39.776
33.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	78.250	78.250
33.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	98.583	98.583
33.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	53.946	53.946
33.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	33.548	33.548
33.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	71.567	71.567
33.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.592	81.592
33.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	100.818	100.818
33.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	64.297	64.297
33.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.252	89.252
33.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	82.677	82.677
33.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	14.105	14.105
33.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	23.827	23.827
33.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	43.378	43.378
33.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
33.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
34	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	1	1.487.191	**1.487.191**
34.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	41.230	41.230
34.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	180.566	180.566
34.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	111.278	111.278
34.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	95.719	95.719
34.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	109.824	109.824
34.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	108.609	108.609
34.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	590.739	590.739
34.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	39.993	39.993
34.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	43.574	43.574
34.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	35.697	35.697

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 25

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

34.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	44.811	44.811
34.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	43.140	43.140
34.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	42.011	42.011
35	**78180201-001**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	903.210	**903.210**
35.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	682.000	682.000
35.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	100.276	100.276
35.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	120.934	120.934
36	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.006.663	**1.006.663**
36.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	287.091	287.091
36.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	134.757	134.757
36.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	221.579	221.579
36.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	314.563	314.563
36.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	48.673	48.673
37	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.189.654	**1.189.654**
37.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	14.474	14.474
37.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	14.756	14.756
37.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	25.519	25.519
37.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	58.199	58.199
37.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	4.514	4.514
37.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	18.293	18.293
37.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	18.293	18.293
37.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	52.449	52.449
37.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.937	58.937
37.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	40.861	40.861
37.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	17.035	17.035
37.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	52.037	52.037
37.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	53.491	53.491
37.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	34.243	34.243
37.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	35.653	35.653
37.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	21.548	21.548
37.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	22.264	22.264
37.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600
37.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	30.640	30.640
37.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	119.307	119.307
37.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	30.879	30.879
37.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	39.776	39.776
37.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	26.973	26.973
37.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	164.009	164.009

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ??

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

37.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	23.501	23.501
37.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	81.006	81.006
37.27		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	41.469	41.469
37.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	39.928	39.928
38	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	5.220.953	**5.220.953**
38.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.566.002	1.566.002
38.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	389.580	389.580
38.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	79.422	79.422
38.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	79.422	79.422
38.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	86.648	86.648
38.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	84.435	84.435
38.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	51.212	51.212
38.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	300.871	300.871
38.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	54.055	54.055
38.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	67.726	67.726
38.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	219.604	219.604
38.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	139.878	139.878
38.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	61.303	61.303
38.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	61.303	61.303
38.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	71.740	71.740
38.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	53.686	53.686
38.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	57.201	57.201
38.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	17.165	17.165
38.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	14.821	14.821
38.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	50.887	50.887
38.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	36.955	36.955
38.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	36.890	36.890
38.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	36.890	36.890
38.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	45.028	45.028
38.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	45.700	45.700
38.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	48.599	48.599
38.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	43.574	43.574
38.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	54.814	54.814
38.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	23.458	23.458
38.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	18.532	18.532
38.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	61.498	61.498
38.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	178.287	178.287
38.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	60.829	60.829
38.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	101.361	101.361

Servicio Integral del Automotor
de Gladys L. Moreno Caballero
RUC 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

38.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	23.718	23.718
38.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	32.767	32.767
38.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	76.406	76.406
38.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	94.894	94.894
38.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	42.792	42.792
38.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	341.000	341.000
38.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
39	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4 ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.066.089	**1.066.089**
39.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	104.833	104.833
39.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	140.725	140.725
39.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	154.244	154.244
39.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	81.874	81.874
39.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	73.259	73.259
39.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	45.418	45.418
39.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	37.867	37.867
39.8		Reten de intermedia	Unidad	EVENTO	1	26.734	26.734
39.9		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	38.583	38.583
39.10		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	82.417	82.417
39.11		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	94.135	94.135
39.12		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
40	**78180101-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	688.904	**688.904**
40.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	264.870	264.870
40.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
40.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
40.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	120.717	120.717
40.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	40.666	40.666
40.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	37.064	37.064
40.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	23.393	23.393
40.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	136.400	136.400
41	**78180101-011**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	2.117.148	**2.117.148**
41.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	15.429	15.429
41.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.272	78.272
41.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	83.654	83.654
41.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	91.921	91.921
41.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	59.697	59.697
41.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	68.420	68.420
41.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
41.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1951482-1 Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 544 [illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

41.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
41.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
41.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
41.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	163.466	163.466
41.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	120.435	120.435
41.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	315.193	315.193
41.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	34.894	34.894
41.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	53.491	53.491
41.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	13.584	13.584
41.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	42.923	42.923
41.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	70.048	70.048
41.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	70.764	70.764
41.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	36.304	36.304
41.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.369	24.369
41.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	33.765	33.765
41.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.542	109.542
41.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.510	42.510
41.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
41.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
41.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
41.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
42	**78180101-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.848.385**	**1.848.385**
42.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	13.367	13.367
42.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.272	78.272
42.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	83.654	83.654
42.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	91.921	91.921
42.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	59.697	59.697
42.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	61.194	61.194
42.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	45.245	45.245
42.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
42.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
42.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	42.706	42.706
42.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	84.478	84.478
42.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	141.180	141.180
42.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
42.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	157.781	157.781
42.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	37.563	37.563
42.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
42.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	19.161	19.161

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 544 264

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

42.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	39.820	39.820
42.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	85.086	85.086
42.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	48.500	48.500
42.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	16.818	16.818
42.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	35.501	35.501
42.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.200	37.200
42.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	104.182	104.182
42.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	25.801	25.801
42.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
42.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	208.928	208.928
42.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
42.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
43	**78180101-006**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.139.162	**1.139.162**
43.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	13.302	13.302
43.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
43.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.200	6.200
43.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	28.514	28.514
43.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	64.297	64.297
43.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	88.862	88.862
43.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	65.881	65.881
43.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	66.532	66.532
43.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	45.353	45.353
43.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	86.019	86.019
43.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	41.447	41.447
43.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.225	68.225
43.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	84.912	84.912
43.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	59.675	59.675
43.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.802	61.802
43.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.966	54.966
43.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
43.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
43.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	82.200	82.200
43.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	113.448	113.448
43.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	41.447	41.447
44	**78180101-005**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	828.593	**828.593**
44.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	25.780	25.780
44.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	13.866	13.866
44.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	8.702	8.702
44.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC 2951482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

44.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	248.530	248.530
44.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	244.255	244.255
44.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	132.479	132.479
44.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	43.226	43.226
44.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	38.452	38.452
44.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	26.843	26.843
45	**78180101-009**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	1	1.625.894	**1.625.894**
45.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	49.606	49.606
45.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	120.131	120.131
45.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	112.536	112.536
45.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	53.599	53.599
45.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	29.295	29.295
45.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	34.763	34.763
45.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	13.563	13.563
45.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.689	39.689
45.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	34.026	34.026
45.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	17.968	17.968
45.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	8.550	8.550
45.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	31.791	31.791
45.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	75.321	75.321
45.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	38.474	38.474
45.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	69.115	69.115
45.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	57.310	57.310
45.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	40.254	40.254
45.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	76.731	76.731
45.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	100.753	100.753
45.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
45.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
45.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	65.838	65.838
45.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.856	103.856
45.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	97.281	97.281
45.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.424	66.424
45.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	100.384	100.384
45.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	40.905	40.905
45.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	20.593	20.593
45.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	30.489	30.489
45.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	28.449	28.449
45.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100
45.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	3.100	3.100

SERVICIO Integral del Auto...
de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1651482-1
Telefax: 021 957 826 / 0981 544...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

46	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.237.152	**1.237.152**
46.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
46.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	86.800	86.800
46.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	114.055	114.055
46.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	90.142	90.142
46.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	104.269	104.269
46.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
46.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	479.635	479.635
46.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	42.792	42.792
46.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	40.037	40.037
46.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	41.252	41.252
46.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	43.899	43.899
46.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	47.046	47.046
46.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	39.993	39.993
47	**78180201-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**954.577**	**954.577**
47.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
47.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	100.276	100.276
47.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	110.301	110.301
48	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	981.838	**981.838**
48.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	272.899	272.899
48.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	127.661	127.661
48.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	218.042	218.042
48.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	314.563	314.563
48.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	48.673	48.673
49	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.082.755	**1.082.755**
49.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	14.821	14.821
49.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	15.103	15.103
49.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	25.172	25.172
49.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
49.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	4.514	4.514
49.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
49.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	17.924	17.924
49.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
49.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.937	58.937
49.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	40.492	40.492
49.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	12.695	12.695
49.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	49.910	49.910

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Moreno Caballero
RUC: 1051452-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 [illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

49.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	51.364	51.364
49.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	29.924	29.924
49.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	35.653	35.653
49.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	21.548	21.548
49.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	21.548	21.548
49.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
49.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	34.243	34.243
49.20		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	110.800	110.800
49.21		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	30.879	30.879
49.22		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	39.776	39.776
49.23		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	149.687	149.687
49.24		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	19.161	19.161
49.25		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	80.247	80.247
49.26		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	34.373	34.373
49.27		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	26.517	26.517
50	78180101-014	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA**	Unidad	**EVENTO**	**1**	4.769.594	**4.769.594**
50.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.191.330	1.191.330
50.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	375.410	375.410
50.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	200.291	200.291
50.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	70.785	70.785
50.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	78.033	78.033
50.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	75.820	75.820
50.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	50.518	50.518
50.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	297.312	297.312
50.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	54.055	54.055
50.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	67.726	67.726
50.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	216.045	216.045
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	123.582	123.582
50.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	59.870	59.870
50.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	59.870	59.870
50.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	76.840	76.840
50.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	50.127	50.127
50.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	52.514	52.514
50.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	16.449	16.449
50.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	14.821	14.821
50.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	47.349	47.349
50.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	35.501	35.501
50.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	34.047	34.047
50.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	34.047	34.047

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1961482-1
Telefax: 021 557 426 / 0981 544 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

50.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	45.028	45.028
50.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	43.574	43.574
50.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
50.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	43.574	43.574
50.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	53.382	53.382
50.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	22.394	22.394
50.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	16.340	16.340
50.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	57.896	57.896
50.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	171.213	171.213
50.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	53.729	53.729
50.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	97.824	97.824
50.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	23.024	23.024
50.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	29.924	29.924
50.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	76.406	76.406
50.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	76.124	76.124
50.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	41.360	41.360
50.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
50.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
51	78180101-002	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4 - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	961.285	**961.285**
51.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	104.833	104.833
51.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	171.343	171.343
51.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	118.078	118.078
51.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	81.874	81.874
51.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	45.418	45.418
51.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	45.418	45.418
51.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	24.716	24.716
51.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	25.064	25.064
51.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	60.869	60.869
51.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	97.672	97.672
51.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
52	78180101-002	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	708.093	**708.093**
52.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	264.870	264.870
52.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
52.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	32.897	32.897
52.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	120.717	120.717
52.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	40.666	40.666
52.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	37.064	37.064
52.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	23.393	23.393
52.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	155.589	155.589

Servicio Integral del Automotor de Gladys [illegible] Caballero RUC 1051482-1 Telefax: 021 557 826 / 0981 54[illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

53	**78180101-011**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.078.839**	**2.078.839**
53.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	15.429	15.429
53.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.272	78.272
53.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.317	89.317
53.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	91.921	91.921
53.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	59.697	59.697
53.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	68.398	68.398
53.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
53.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	51.038	51.038
53.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
53.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
53.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
53.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	163.466	163.466
53.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	121.867	121.867
53.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	275.981	275.981
53.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	29.903	29.903
53.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	49.151	49.151
53.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	13.584	13.584
53.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	42.923	42.923
53.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	70.048	70.048
53.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	70.785	70.785
53.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	36.326	36.326
53.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.369	24.369
53.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	33.765	33.765
53.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.542	109.542
53.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.510	42.510
53.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
53.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
53.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.159	20.159
53.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.159	20.159
54	**78180101-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.816.247**	**1.816.247**
54.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	12.629	12.629
54.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.702	68.702
54.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.829	70.829
54.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	77.491	77.491
54.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	58.590	58.590
54.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	70.937	70.937
54.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	46.351	46.351
54.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	52.145	52.145

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Morales Caballero
RUC: 1051482-3
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

54.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	51.494	51.494
54.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	42.706	42.706
54.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	42.706	42.706
54.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	163.466	163.466
54.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	92.073	92.073
54.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	161.578	161.578
54.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	23.740	23.740
54.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	42.814	42.814
54.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	13.584	13.584
54.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	33.483	33.483
54.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	56.485	56.485
54.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	70.764	70.764
54.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	28.102	28.102
54.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	24.369	24.369
54.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	33.809	33.809
54.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	115.336	115.336
54.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.378	31.378
54.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.997	37.997
54.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.371	252.371
54.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.159	20.159
54.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.159	20.159
55	**78180101-006**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FREND - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTD**	**1**	1.194.546	**1.194.546**
55.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	13.302	13.302
55.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.987	6.987
55.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	16.232	16.232
55.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	28.514	28.514
55.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	67.118	67.118
55.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	132.262	132.262
55.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	65.881	65.881
55.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	66.532	66.532
55.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	45.353	45.353
55.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	86.019	86.019
55.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	62.431	62.431
55.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	71.805	71.805
55.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	82.786	82.786
55.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	56.832	56.832
55.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.706	54.706
55.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.796	40.796
55.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teletax: 021 557 828 / 0981 544 ...

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

55.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
55.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	80.095	80.095
55.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	113.448	113.448
55.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	41.447	41.447
56	**78180101-005**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	1	814.119	**814.119**
56.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	22.915	22.915
56.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	14.214	14.214
56.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	5.946	5.946
56.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	44.333	44.333
56.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	244.993	244.993
56.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	244.255	244.255
56.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	128.920	128.920
56.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	43.226	43.226
56.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	38.474	38.474
56.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	26.843	26.843
57	**78180101-009**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.632.755	**1.632.755**
57.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	49.606	49.606
57.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	120.131	120.131
57.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	108.999	108.999
57.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	51.472	51.472
57.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	28.601	28.601
57.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	36.890	36.890
57.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	13.563	13.563
57.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.689	39.689
57.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	34.026	34.026
57.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	17.968	17.968
57.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	8.550	8.550
57.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	31.791	31.791
57.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	71.784	71.784
57.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	38.496	38.496
57.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	67.682	67.682
57.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	57.310	57.310
57.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	33.158	33.158
57.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	63.972	63.972
57.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	104.290	104.290
57.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.836	66.836
57.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	32.789	32.789
57.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	63.711	63.711
57.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.856	103.856

Servicio Integral del Automotor de Gladys U. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 54...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

57.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	97.281	97.281
57.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	64.297	64.297
57.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.847	96.847
57.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	40.905	40.905
57.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	20.029	20.029
57.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	30.489	30.489
57.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	28.449	28.449
57.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
57.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	4.644	4.644
58	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	1	1.363.758	**1.363.758**
58.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
58.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	85.368	85.368
58.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	114.055	114.055
58.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	88.015	88.015
58.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	104.269	104.269
58.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	100.254	100.254
58.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	585.379	585.379
58.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	42.792	42.792
58.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	40.037	40.037
58.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	39.841	39.841
58.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	43.899	43.899
58.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	44.919	44.919
58.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	42.098	42.098
59	**78180201-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	958.114	**958.114**
59.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
59.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	100.276	100.276
59.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	113.838	113.838
60	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	1.008.942	**1.008.942**
60.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	282.534	282.534
60.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	145.130	145.130
60.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	218.042	218.042
60.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	314.563	314.563
60.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	48.673	48.673
61	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1	3.227.663	**3.227.663**
61.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	26.133	26.133
61.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
61.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	31.992	31.992
61.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	151.655	151.655

...vicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: [illegible]
Telefax: 021 [illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

61.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	8.060	8.060
61.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	15.903	15.903
61.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	32.643	32.643
61.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	122.549	122.549
61.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	165.633	165.633
61.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	64.232	64.232
61.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	27.900	27.900
61.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	141.174	141.174
61.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	182.683	182.683
61.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	129.369	129.369
61.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	127.782	127.782
61.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	45.083	45.083
61.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	103.819	103.819
61.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	263.500	263.500
61.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	158.956	158.956
61.20		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	80.079	80.079
61.21		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	76.074	76.074
61.22		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	79.028	79.028
61.23		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	404.333	404.333
61.24		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	83.700	83.700
61.25		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	280.240	280.240
61.26		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	225.193	225.193
61.27		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	167.400	167.400
62	**78180101-014**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**16.002.156**	**16.002.156**
62.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	2.489.951	2.489.951
62.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	992.000	992.000
62.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	505.362	505.362
62.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	107.099	107.099
62.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	117.459	117.459
62.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	127.162	127.162
62.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	95.579	95.579
62.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	697.500	697.500
62.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	101.773	101.773
62.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	326.833	326.833
62.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	810.092	810.092
62.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	689.192	689.192
62.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	311.333	311.333
62.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	311.333	311.333
62.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys S. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

62.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	151.900	151.900
62.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	199.330	199.330
62.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	83.700	83.700
62.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	133.300	133.300
62.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	99.200	99.200
62.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	45.260	45.260
62.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	218.860	218.860
62.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	218.860	218.860
62.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
62.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	148.800	148.800
62.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	282.100	282.100
62.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
62.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	127.106	127.106
62.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	110.459	110.459
62.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	117.800	117.800
62.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	347.200	347.200
62.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.047.552	1.047.552
62.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	248.124	248.124
62.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	337.993	337.993
62.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	65.472	65.472
62.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	133.585	133.585
62.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	372.093	372.093
62.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	472.874	472.874
62.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	211.420	211.420
62.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora ? M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.147.000	1.147.000
62.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.519.000	1.519.000
63	78180101-002	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4 - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	3.371.757	3.371.757
63.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	348.440	348.440
63.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	833.900	833.900
63.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	326.833	326.833
63.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	364.448	364.448
63.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	135.259	135.259
63.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	199.525	199.525
63.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	73.569	73.569
63.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	70.503	70.503
63.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	109.740	109.740
63.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	274.040	274.040
63.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	635.500	635.500

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 328 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

64	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1	3.221.675	3.221.675
64.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.300.853	1.300.853
64.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	88.040	88.040
64.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	88.040	88.040
64.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	540.950	540.950
64.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	217.930	217.930
64.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	195.362	195.362
64.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	120.900	120.900
64.8		Reparación general transmisión ? Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	669.600	669.600
65	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1	8.676.969	8.676.969
65.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
65.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	265.360	265.360
65.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	329.933	329.933
65.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	423.937	423.937
65.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	389.803	389.803
65.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	647.723	647.723
65.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	156.922	156.922
65.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	161.882	161.882
65.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	398.474	398.474
65.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
65.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	170.500	170.500
65.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	636.833	636.833
65.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	679.033	679.033
65.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.166.933	1.166.933
65.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	176.799	176.799
65.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	138.663	138.663
65.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	39.469	39.469
65.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	131.449	131.449
65.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	450.833	450.833
65.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	155.372	155.372
65.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.809	81.809
65.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
65.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	240.693	240.693
65.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	204.724	204.724
65.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	202.833	202.833
65.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	148.800	148.800
65.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	856.592	856.592
65.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.100	65.100
65.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.100	65.100

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1651482-1
Telefax: 021 537 496 / 0981 544

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

66	**78180101-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**3.659.380**	**3.659.380**
66.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	46.779	46.779
66.2		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
66.3		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
66.4		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	390.154	390.154
66.5		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	49.194	49.194
66.6		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	796.979	796.979
66.7		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.802	78.802
66.8		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	34.224	34.224
66.9		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	80.600	80.600
66.10		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	364.374	364.374
66.11		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	355.074	355.074
66.12		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.300	319.300
66.13		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	852.500	852.500
66.14		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
66.15		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000
67	**78180101-006**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	6.143.797	**6.143.797**
67.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	27.342	27.342
67.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	88.660	88.660
67.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	70.060	70.060
67.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	107.074	107.074
67.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	138.663	138.663
67.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	361.274	361.274
67.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	141.453	141.453
67.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	300.700	300.700
67.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	257.300	257.300
67.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	257.300	257.300
67.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.003.315	1.003.315
67.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	138.074	138.074
67.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	267.995	267.995
67.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	550.715	550.715
67.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	507.365	507.365
67.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	623.825	623.825
67.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	120.900	120.900
67.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	120.900	120.900
67.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	163.215	163.215
67.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	593.154	593.154
67.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	304.513	304.513

Servicio Integral del Automotor
de Gladys [illegible] Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 256

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

68	**78180101-005**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	1	3.438.699	**3.438.699**
68.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	163.804	163.804
68.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	30.451	30.451
68.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	39.060	39.060
68.4		Cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	358.701	358.701
68.5		Reparación de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	148.273	148.273
68.6		Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	272.180	272.180
68.7		Reparacion de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	130.634	130.634
68.8		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	986.420	986.420
68.9		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	658.192	658.192
68.10		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	264.492	264.492
68.11		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	161.200	161.200
68.12		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	48.769	48.769
68.13		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	176.523	176.523
69	**78180101-009**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	5.820.144	**5.820.144**
69.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	198.183	198.183
69.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	472.874	472.874
69.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	441.192	441.192
69.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	207.793	207.793
69.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	84.754	84.754
69.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	101.680	101.680
69.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600
69.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
69.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	127.193	127.193
69.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.392	44.392
69.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	11.160	11.160
69.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	130.200	130.200
69.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	241.800	241.800
69.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	107.083	107.083
69.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	102.672	102.672
69.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	305.133	305.133
69.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	170.500	170.500
69.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	186.093	186.093
69.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
69.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
69.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	192.200	192.200
69.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	218.984	218.984
69.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	187.333	187.333

ervicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1851682-1
Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 54[illegible]

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ·

69.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	287.153	287.153
69.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	116.693	116.693
69.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.022	222.022
69.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	342.333	342.333
69.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	164.300	164.300
69.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	68.200	68.200
69.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	238.204	238.204
69.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.160	11.160
69.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	14.260	14.260
70	**78180101-016**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	4.149.908	**4.149.908**
70.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	168.020	168.020
70.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	257.300	257.300
70.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	198.400	198.400
70.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	496.062	496.062
70.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	198.400	198.400
70.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	348.533	348.533
70.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.131.500	1.131.500
70.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	202.492	202.492
70.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	208.692	208.692
70.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	158.007	158.007
70.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	317.533	317.533
70.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	285.572	285.572
70.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	179.397	179.397
71	**78180201-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	2.378.940	**2.378.940**
71.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	1.879.840	1.879.840
71.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	226.300	226.300
71.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	272.800	272.800
72	**78180101-9997**	**PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CAMION FOTON**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	2.586.218	**2.586.218**
72.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	736.715	736.715
72.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	313.255	313.255
72.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	601.400	601.400
72.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	813.948	813.948
72.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	120.900	120.900
Precio Total							**155.350.208**

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 544 [illegible]

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

5.2 Especificaciones Técnicas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

I. REPARACIONES MECÁNICAS

El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su motor, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

a) El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque.

b) El Contratista procederá a una revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborar el presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio, que no deberá ser menor de 6 meses.

c) Los repuestos utilizados serán originales de las marcas de los vehículos. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de las marcas, el Contratista deberá comunicar a través de un escrito a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.

d) La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada a la Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.

e) A los efectos de la recepción del vehículo en el taller, la Convocante deberá utilizar un registro de entrega y retiro de vehículos al o del taller.

f) Si el Contratista no cumpliere con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

g) Al concluir los trabajos, el Contratista deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, asimismo, deberá devolver los repuestos y accesorios que han sido cambiados a través de un Acta de Recepción de Repuestos Sustituidos.

h) Los vehículos deben entregarse perfectamente lavados.

i) Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con una garantía de 6 (seis) meses. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Convocante.

II. MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

a) Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.

b) Cambio de aceite (motor, caja y diferencial) cambio de filtros (aceite, aire y combustible), control y/o cambio de bujías, según sean necesarios.

c) Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento del motor, del sistema eléctrico.

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 25

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

d) Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, depósitos de fluido de freno y fluido de embrague
e) Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes y poleas, cubetas y bombín de freno y embrague, cuando sean necesarios.
f) Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes y poleas, cubetas y bombín de freno y embrague, cuando sean necesarios.
g) Verificación y engrase de ejes y mazas, cuando sean necesarios.
h) Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesarios.

Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá elaborar un presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio de mantenimiento que no deberá ser inferior a 3 (tres) meses.
La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada al Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración de la firma e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.
Si el Contratista no cumpliere con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Al concluir los trabajos, el Contratista, a través de un responsable de la Secretaría Nacional de Cultura deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, acompañando el Informe Técnico de los trabajos realizados de acuerdo a la Orden de Servicio.
La determinación del Responsable será informado por la Dirección Administrativa al Contratista a más tardar a las 72 (setenta y dos) horas de estar vigente el Contrato.

III. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

Diagnóstico; chequeos antes de la realización de viajes largos (superior a 100 kms).

IV. SERVICIO DE GRÚA

El Servicio de Grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, SIN COSTO ALGUNO para la Convocante. Debiendo el vehículo con desperfecto mecánico ser trasladado hasta el taller adjudicado en un lapso no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas; después de recibir la comunicación por parte de la Convocante para su posterior reparación.

V. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

a) Ubicación de taller: las instalaciones del taller deberán encontrarse dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 5 (cinco) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción)

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

b) Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los vehículos:
   - Contar con cercado y/o muralla perimetral.
   - El taller mínimamente deberá contar con no menos de 1 (una) fosa y/o 1 (un) elevador hidráulico y/o eléctrico; para revisión de vehículos.
   - Deberá disponer de las herramientas necesarias en muy buen estado y suficientes para la realización de los servicios.
   - El taller deberá contar dentro de su predio con equipos, máquinas y herramientas para realizar trabajos de alineación y balanceo de ruedas. Caso contrario, podrá tener convenios con otras empresas en cuyo caso deberá de presentar una copia del convenio a través de un escrito a la Convocante.
   - Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipos de boca hidrante).

c) El Taller deberá mínimamente contar con 1 (un) Mecánico de manera constante, el cual deberá contar con un Título de Técnico Automotriz como mínimo. La Convocante podrá verificar el cumplimiento del mismo cuando lo considere pertinente.

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de Pedido de Presupuesto emitido por la Convocante, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados. Los servicios de chapería y pintura quedan incluidos.
b) Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la Convocante.
c) Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera. En este caso el Contratista deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
d) Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
e) El Contratista será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
f) Serán de entera responsabilidad del Contratista todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
g) Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales de los Representantes de las marcas en Paraguay y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

h) Proveer todos los vehículos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria; los cuales deberán estar a la vista de la Convocante cuando lo considere pertinente.
i) Garantizar los servicios ejecutados contra defectos de mano de obra o de repuestos o de materiales utilizados por un plazo que será indicado en cada presupuesto de acuerdo al servicio, no inferior a 6 (seis) meses para el caso de Reparaciones y no inferior a 3 (tres) meses para el caso de Mantenimiento, estos plazos entran en vigencia a partir de la fecha de recepción del vehículo reparado.
j) Tener experiencia y capacidad para la realización de los servicios licitados. Comprobable con la presentación de constancias, certificados, referencias, planilla de verificación para la habilitación de talleres externos u otros documentos escritos de trabajos anteriores con flota de vehículos, similares a lo solicitado en la presente Licitación.
k) En caso de tratarse de un consorcio, este requisito anterior será exigido a la Empresa Líder del mismo, en tanto que a las demás Empresas componentes del consorcio se exigirá experiencia en el servicio inherente al área de responsabilidad asumida por cada una de las Firmas que constituyen el Consorcio.
l) Presentar Declaración Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el servicio (Listado de Personal). El Oferente indicará, la cantidad, calificación, cargo, del personal que estime necesario afectar para la ejecución de los trabajos, con inclusión del personal subcontratado si lo hubiere.

VII. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

a) La Convocante a través del Departamento de Transporte, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.
b) Esta fiscalización no exime al Contratista de su responsabilidad respecto a la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el Contratista.
c) Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Contratista. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo de 24 (veinte y cuatro) horas, la Convocante aplicará las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

VIII. OBSERVACIONES

a) Los Oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada marca y tipo de vehículo.
b) En todos los casos, los precios ofertados deberán incluir los gastos que demanden la instalación de los repuestos, como ser: servicios de desmontaje, montaje, ajustes, reparaciones, carga, recarga, corrección, instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del vehículo.

Servicio Integral del Autom...
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 825 / 0981 546 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

c) Si después de haber realizado el presupuesto normal del vehículo a reparar, surgiera la necesidad extraordinaria o imperiosa de alguna reparación complementaria no contemplada en las planillas de precios ofertadas, pero indispensable para completar la reparación solicitada por la Institución, la Empresa adjudicada podrá realizarla previa autorización y fiscalización de la Dirección Administrativa por intermedio del Departamento de Transporte de la Secretaría Nacional de Cultura.
d) Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad.
e) Proveer además de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos.
f) En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para ningún fin de la Empresa adjudicada.
g) La Convocante podrá realizar una visita técnica cuando lo considere pertinente al local del taller del oferente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y también verificar y certificar la información suministrada en cuanto a infraestructura presentada en la oferta del mismo.
h) Deberá contar con taller que se encuentre dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 5 (cinco) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción)
i) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipo de boca hidrante).

5.3 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones)** y el monto máximo es de **Gs. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones).**

5.4 El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.5 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1 Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

6.2 Por tratarse de un Llamado Plurianual, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

7.1 Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Servicio Integral del Auto...
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la Secretaría Nacional de Cultura.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato.

10. MULTAS.

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

10.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Servicio Integral del Auto
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 54

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 11 del mes de julio del año dos mil diez y nueve.

Gladys Jojada Moreno Caballero
Representante Legal

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Rubén Darío Cardozo Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA